Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 4 DEPTO — 5 6 0 MUNICIPIO — 0 0 3 4 5 INSTITUCION — 0 8 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
ZONA DE ESPERA 1	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	M	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	ALUMINIO Y MADERA	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	M
30,42	30,42		27,64		30,42		1		2		30,42	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
BATERIA DE BAÑOS	PISO CERAMICA	R	CERAMICA	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
4,66	4,66		8,70		13,08		2		NA		4,66	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO 1	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	M	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	B	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
15,33	15,33		15,70		15,33		1		1		15,33	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO 2	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	B	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	B	ASBESTO CEMENTO	R
10,31	10,31		12,92		10,31		1		1		10,31	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
BAÑO	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	M	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
2,62	2,62		6,8		2,62		1		NA		2,62	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
FARMACIA	PISO CERAMICA	R	CERAMICA	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
6,83	6,83		10,56		6,83		1		1		6,83	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
URGENCIAS	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
14,09	14,09		15,02		14,09		1,00		1,00		14,09	

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 4 DEPTO — 5 6 0 MUNICIPIO — 0 0 3 4 5 INSTITUCION — 0 8 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO: BAÑO PROCEDIMIENTOS	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
4,34	PISO CERAMICA	R	CERAMICA	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	M	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	B	ASBESTO CEMENTO	R
	4,34		9,68		4,34		1,00		NA		4,34	

SERVICIO: PROCEDIMIENTO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
5,22	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	B	ASBESTO CEMENTO	R
	5,22		9,14		5,22		1		NA		5,22	

SERVICIO: ESTERILIZACION	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
5	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	5		8,94		5		NA		1		5	

SERVICIO: LABORATORIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
4,97	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	4,97		8,92		4,97		8,92		NA		4,97	

SERVICIO: ESPERA 2	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
9,16	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	N/A		ASBESTO CEMENTO	R
	9,16		17,66		9,16		NA		NA		9,16	

SERVICIO: SALA DE PARTOS	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
12,63	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	12,63		14,22		14,22		1		NA		12,63	

SERVICIO: ODONTOLOGIA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
11,54	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	11,54		13,74		11,54		1		1		11,54	

SERVICIO: CONSULTORIO 3	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
8,64	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	8,64		11,76		8,64		1		1		8,64	

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 4 DEPTO — 5 6 0 MUNICIPIO — 0 0 3 4 5 INSTITUCION — 0 8 SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO: SALA DE PARTO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
17,03	PISO EN CAUCHO VULCANIZADO	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	N/A		ASBESTO CEMENTO	R
	17,03		40,176		17,03		1				17,03	

SERVICIO: COCINA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
19,93	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	19,93		18,00		19,93		1		1		19,93	

SERVICIO: ALMACEN ODONTOLOGIA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
5,94	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	5,94		9,94		5,94		1		NA		5,94	

SERVICIO: HALL ODONTOLOGIA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
7,84	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	7,84		11,84		7,84		1		NA		7,84	

SERVICIO: ALMACEN COCINA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
4,18	PISO ALLANADO	R	PINTURA SOBRE ESTUCO		CIELO RASO S/BOARD	M	MADERA ENTABLERADAS		EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO		ASBESTO CEMENTO	
	4,18		8,32		4,18		1		NA		4,18	

SERVICIO: CONSULTORIO 4	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
11,5	PISO EN CERAMICA		PINTURA SOBRE ESTUCO	R	CIELO RASO S/BOARD	M	MADERA ENTABLERADAS		EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO		ASBESTO CEMENTO	
	11,5		13,58		11,5		1		1		11,5	

SERVICIO: BAÑO CONSULTORIO4	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
4,2	PISO PARED		ENCHAPE	R	CIELO RASO S/BOARD		MADERA ENTABLERADAS		EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO		ASBESTO CEMENTO	
	4,2		13,58		4,2		1		NA		4,2	

SERVICIO: COCINA DE RESIDENTES	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
8,54	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MADERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO	R	ASBESTO CEMENTO	R
	8,54		11,91		8,54		1		1		8,54	

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 4 DEPTO — 5 6 0 MUNICIPIO — 0 0 3 4 5 INSTITUCION — 0 8 SEDE	A 2	FICHADE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 1

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO HABITACION	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MAIERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO		ASBESTO CEMENTO	R
9,55	9,55		12,48		9,55		1		1		9,55	

SERVICIO BAÑO RESIDENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MAIERA ENTABLERADAS	R	EN VIDRIO MARCO EN ALUMINIO		ASBESTO CEMENTO	R
3,16	3,16		7,58		3,16		1		NA		3,16	

SERVICIO CUARTO DE RESIDUOS	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	METALICAS	R	N/a		ASBESTO CEMENTO	R
9,58	9,58		17,34		9,58		2		NA		9,58	

SERVICIO KIOSKO BRIGADAS	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	PISO CERAMICA	R	PINTURA BARNIZ Y VINILO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MAIERA ENTABLERADAS	R	N/a		ASBESTO CEMENTO	R
45,81	45,81		30,48		NA		NA		NA		45,81	

SERVICIO BODEGA GENERAL	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estad	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	PISO CERAMICA	R	PINTURA SOBRE ESTUCADO	R	CIELO RASO PLANO SUPERBOARD	M	MAIERA ENTABLERADAS	R	N/a		ASBESTO CEMENTO	R
10,01	10,01		14,83		10,01		1		NA		10,01	