PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Playa Herrera. Tramo 001	Fecha: 16/07/2026	Hora: 7:30 am

Dirigido: Personal de Obra

Temas: Contaminación del recurso Hídrico

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus Alvarez C	Oficial	Jesus AC
Quimper Yuriel Juan Sebastian	aprendiz	
Hector Lobeto Bello	oficial	Hector Lobeto
Santiago Urango	OP	
Maria Jose Mejia A	Senalizadora Vial	
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Lorenzo Torres C.	Firma Director HSEQ: Ing Oscar C

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Olaya Herrera Tramo 001.	Fecha: 22/07/2026	Hora: 7:30am.

Dirigido: Personal de obra

Temas:

Contaminación atmosférica

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Daniel Noriega Rivera	Obrero	
Hector Rocha Bello	Oficial	
Maria Inés Ortega A	Señalizador Vial	
Jesus Alvarez C	Oficial	
Samuel Mora	Obrero	
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Wendy Torres C.	Firma Director HSEQ: Ing Oscar C

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: las granjas. Tramos 091, 092	Fecha: 24/07/2026	Hora: 7:30am

Dirigido: Personal de obra

Temas:

Manejo adecuado de los residuos sólidos

NOMBRE	CARGO	FIRMA
YULDAR HERRERA	obrero	YULDAR H. R
Shaira patricia Robles	Controladora vial	Shaira Robles
Samuel Alberto Miranda S	obrero	Samuel Miranda
Quintero olivos juan sebastian	obrero	
Hugo A CANO B	obrero	
LUIS J. LEON REINO	laborato 2° Sba	
Kevin Kleiber Arteaga	oficial	
Omar Pavelo Nieto	Oficial.	
Luis Fe Corredor 6	obrero	Luis Fe Corredor
Santiago Lizcano	op	
Samuel Ubeda Millan	Op. Excavadora	
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.

Firma Director HSEQ: Ing Oscar C

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area:	Lugar:	Fecha:	Hora:
Operativa	Las granjas tramos 091 y 092.	28/07/2026	7:30 a.m.

Dirigido: Personal de obra.

Temas: Contaminación del recurso hídrico.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Brayan Arguello	Cadenero	Brian Arguello
NESTOR CEDEL	TOPOGRAFO	
Santiago Lizcano	op	
YULDOR ARANGO V	ob	Yuldor A A
Omar Ravelo Nieto	Oficial	
IVAN J. LEON REINO.	laborato nte	
Sharon patricia Robles Salvanes.	Cordinadora Vial	Sharon Robles.
Bolivar olivos Juan Sebastian	obrero	
Samuel Alberto miranda S	obrero	samuel miranda
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

OBSERVACIONES

Firma Instructor:	Firma Director HSEQ:
Luismey Torres C.	Ing Oscar C

PAVIGAS	DOCUMENTO: CONTROL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		FECHA: 15/01/2022
	CODIGO: GR-F-03	VERSIÓN: 1	PAGINA: 1 de 1

Area: Operativa	Lugar: Olaya Herrera Tramo 001.	Fecha: 29/07/2026	Hora: 7:30 am

Dirigido: Personal de obra

Temas:

Cuidado y conservación de la flora y fauna.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Frank Enrique Mejía A	Señalizador Vial	
Samuel Arturo Lora Castillo	Obrero	
Cristo Daniel Navarro Rivera	Obrero	
Jesus Alvarez	Oficial	
Hector Eduardo Bello	Oficial	
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	

OBSERVACIONES

Firma Instructor: Luzmery Torres C.	Firma Director HSEQ: Ing Oscar C

PAVIGAS	INSPECCION DE ORDEN Y ASEO	CODIGO: HSE-F-07 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASO O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐ Tecnico ☐

PERIODO DE INSPECCION: 10-06-2026 al 21-08-2026 AREA: Los 96 anjos PROYECTO: 1593 - 23

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	10-06-26			25-06-26			10-07-26			24-07-26			07-08-26			21-08-26			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓			✓			✓									Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓			✓			✓									Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓			✓			✓									Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓			✓			✓									Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓			✓			✓									Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓			✓			✓									Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓			✓			✓									
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓			✓			✓									Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓			✓			✓									Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓			✓			✓									8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓			✓			✓									Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓			✓			✓									Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓			✓			✓									Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			✓			✓			✓									Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓			✓			✓									24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓			✓			✓									Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓			✓			✓									24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓			✓			✓									Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			✓			✓			✓									Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓			✓			✓									Articulo 16 Retie 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	✓			✓			✓			✓									Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luis Mery Torres C.			Luis Mery Torres C.			Luis Mery Torres C.			Luis Mery Torres C.									
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	10-06-2026 al 21-08-2026	Area:	los patios.	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																	
ASPECTOS A EVALUAR	10-06-26			25-06-26			10-07-26			24-07-26			07-08-26			21-08-26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓			✓			✓									4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓			✓			✓									4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓			✓			✓									Articulo 9 , Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓			✓			✓									Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓			✓			✓									Articulo 9 de Decreto 4741 de 2005. Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓			✓			✓									Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓			✓			✓									4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓			✓			✓									Articulo 12 Decreto 4741 de 2005; Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓			✓			✓									Articulos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓			✓			✓									Articulos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓			✓			✓									4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias, O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓			✓			✓									Articulo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓			✓			✓									Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓			✓			✓									Articulo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado.	✓			✓			✓			✓									Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.									

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ ☐ COPASST O VIGIA ☐ Inpector de HSE ☐

PERIODO DE INSPECCION: 10/06/26 al 21/08/26 **AREA:** las granjas

CONTRATO: 1593-23

INSTALACIONES	FECHA DE INSPECCION																	
	10/06/26			25/06/26			10/07/26			24/07/26			07/08/26			21/08/26		
	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Area de trabajo limpia y ordenada	✓			✓			✓			✓								
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓			✓			✓								
Estado de las paredes y pisos	✓			✓			✓			✓								
Iluminación	✓			✓			✓			✓								
Ventilación	✓			✓			✓			✓								
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓			✓			✓								
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓			✓			✓								
Conexiónes eléctricas	✓			✓			✓			✓								
Productos No conformes Separados	✓			✓			✓			✓								
SEGURIDAD	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Agua potable disponible para el personal	✓			✓			✓			✓								
Empleados usando EPP	✓			✓			✓			✓								
Existe señalización de Seguridad	✓			✓			✓			✓								
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓			✓			✓								
Reglamentos Publicados	✓			✓			✓			✓								
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓			✓			✓								
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓			✓			✓								
Botiquin Completo	✓			✓			✓			✓								
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓			✓			✓								
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓			✓			✓								
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓			✓			✓								
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓			✓			✓								
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓			✓			✓								
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓			✓			✓								
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓			✓			✓								
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓			✓			✓								
Firma de Inspector	Leonardo T.			Leonardo T.			Leonardo T.			Leonardo T.								
Firma de Director de Area:							Ing Oscar			Ing Oscar								

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	10-Junio-2026 al 22-Julio-2026			**Proyecto/Contrato:**	4593-23.
NOMBRE DE INSPECTOR:	Leitmery Torres Castro	**CARGO:**	Socio-ambiental	**C.C.**	
UBICACIÓN/ÁREA:	Tramos 091-092 las granjas.				

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	10-06-26			17-06-26			24-06-26			01-07-26			08-07-26			15-07-26			22-07-26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Ubicación adecuada	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Señalización y Rotulado	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)		✓			✓			✓			✓		✓			✓			✓		
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.			Leitmery Torres C.		

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mínimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS	CODIGO: HSE-F-142 VERSION: 1 FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	29/07/2026 al 09/09/2026.	**Proyecto/Contrato:**	1593-23		
NOMBRE DE INSPECTOR:	Leidy Torres Castro	**CARGO:**	socioambiental	**C.C.**	
UBICACIÓN/ÁREA:	Tramos 01-092 las granjas				

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	29/07/26			05/08/26			12/08/26			19/08/26			26/08/26			02/09/26			09/09/26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓																				
Separación de zona de descansi y alimentación	✓																				
Ubicación adecuada	✓																				
Señalización y Reotulado	✓																				
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓																				
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓																				
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓																				
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓																				
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)		✓																			
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓																				
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓																				
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓																				
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓																				
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓																				
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓																				
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓																				
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Leidy Torres C.																				

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad minimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS

INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

CODIGO: HSE-F-07
VERSION: 1
FECHA: 15/01/2015
PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ [ ] COPASO O VIGIA [ ] Inpector de HSE [ ] Tecnico [ ]

PERIODO DE INSPECCION: 02/07/26 al 11/09/2026. AREA: Obra tierra. PROYECTO: 1593-23.

LISTA DE CHEQUEO ORDEN Y ASEO

CONDICIONES ENCONTRADAS	FECHAS DE INSPECCION																		Requisitos Legal Asociado
	02/07/26			17/07/26			31/07/26			14/08/26			28/08/26			11/09/26.			
GUIA PARA LA INSPECCION	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Espacios organizados y libres de obstáculos	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Equipos ubicados correctamente (No estan sobre rutas de evacuación, ni en zonas donde generen daños a la comunidad o ambientales)	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Ruta de Evacuación	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Herramientas almacenadas correctamente	✓			✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Estantes en buen estado	✓			✓			✓												Articulo 362 Resolución 2400 de 1979
Recipientes suficentes para manejo de residuos	✓			✓			✓												Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Residuos correctamente separados	✓			✓			✓												
Lamparas limpias y en buen estado	✓			✓			✓												Articulo 7 Resolución 2400 de 1979
Bodega de Materiales o Zona de Almacenamiento Limpia y en Buen Estado Locativo	✓			✓			✓												Articulo 29 Resolución 2400 de 1979
Separación correcta de productos no Conformes	✓			✓			✓												8.3 ISO 9001
Material bien apilado o almacenado	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Uso racional del espacio de almacenamiento	✓			✓			✓												Articulo 397 Resolución 2400 de 1979
Paredes limpias	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Pisos limpios, en buen estado, y secos.	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Recipientes de recoleccion de residuos en buen estado	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Rincones sin basura	✓			✓			✓												Articulo 4 y 11 Resolución 2400 de 1979
Zona de disposición de residuos debidamente señalizada y canecas identificadas	✓			✓			✓												24, 25, 26 y 27 Decreto 1713 de 2002
Sitios señalizados adecuadamente	✓			✓			✓												Articulo 207 Resolución 2400 de 1979
Sanitarios limpios, tiene papel higienico, jabon, toalla	✓			✓			✓												Articulo 18 y 19 Resolucion 2400 de 1979
Suficiente Iluminación	✓			✓			✓												Articulo 16 Retie 2009, Articulo 7 Resol 2400 de 1979
Se proporciona agua potable, en un sistema higiénico	✓			✓			✓												Articulo 23 Resolución 2400 de 1979
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA	Luimer Torres C.			Luimer Torres C.			Luimer Torres C.												
Vo Bo Inspector/Supervisor HSE																			

Convenciones: N.A: No aplica SC: Si cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS	INSPECCION AMBIENTALES	CODIGO:HSE-F-12 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

Periodo de Inspección:	02/07/2026 al 11/09/2026	Area:	Obra Haren	Contrato	1593-23
Responsable de Inspección:	Luzmery Torres Castro				

	Fechas de Inspeccion																		
ASPECTOS A EVALUAR	02/07/26			17/07/26			31/07/26			14/08/26			28/08/26			11/09/26			Requisito legal Asociado
1. IMPACTOS AMBIENTALES	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	
Aspectos e Ambientales Identificados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
Aspectos Ambientales Controlados en su totalidad	✓			✓			✓												4.3.1 ISO 14001:2004
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Zona de almacenamiento de residuos solidos lejos de cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado o sumideros de aguas lluvias.	✓			✓			✓												Articulo 9 , Ley 9 de 1979
Residuos han sido separados y clasificados correctamente.	✓			✓			✓												Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 2013
Canecas o recipientes para almacenamiento de residuos estan en buen estado, no presentan deterioro alguno.	✓			✓			✓												Articulo 9 de Decreto 4741 de 2005. Articulo 14, 15, 16, 17 y 18. Decreto 1713 de 2002
Se aplica una adecuada separacion en la fuente en el area.	✓			✓			✓												Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
El personal conoce el manejo de residuos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001:2004
3. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y PREVENCION DE VERTIMIENTOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se tienen separados los residuos liquidos de los solidos (No se mezclan)	✓			✓			✓												Articulo 12 Decreto 4741 de 2005; Articulo 11 y 13 Resolución 2309 de 1986
Los contenedores de los residuos liquidos estan en buen estado, no existen fugas.	✓			✓			✓												Articulos 10, Ley 9 de 1979
Existe barrera para contención de residuos liquidos y esta se encuentra en buen estado	✓			✓			✓												Articulos 10, Ley 9 de 1979
El personal esta capacitado y es conciente del manejo que debe darle a los residuos liquidos	✓			✓			✓												4.4.2 ISO 14001
La zona de almacenamiento de residuos liquidos esta lejos de sumideros de aguas lluvias. O los sumideros de aguas lluvias tienen las barreras correspondientes.	✓			✓			✓												Articulo 14, Ley 9 de 1979
Los pisos de la zona de almacenamiento parcial de residuos liquidos no presentan grietas o estan protegidos de tal forma que no generen contaminación del suelo	✓			✓			✓												Decreto 4741 de 2005
No se presenta Vertimientos a cuerpos de agua naturales de residuos liquidos de las obras	✓			✓			✓												Articulo 60 y 62 Decreto 1594 de 1984
4. MANEJO DE PRODUCTOS QUIMICOS	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	Requisito legal Asociado
Se poseen Hojas de Seguridad de todos los productos quimicos que se manejan en el area	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
El personal conoce las Hojas de Seguridad y estan concientes de la importancia de las mismas	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Los productos quimicos estan separados de elementos o equipos que puedan generar chispas.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
Las instalaciones electricas de las zonas de almacenamiento de quimicos estan en buen estado.	✓			✓			✓												Ley 55 de 1993
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.												

OBSERVACIONES

PAVIGAS	INSPECCION DE AREAS DE TRABAJO	CODIGO: HSE-F-06 VERSION: 1 FECHA: 15/01/2015 PAGINA: 1 DE 1

REALIZADA POR: Coordinador de HSEQ [ ] COPASST O VIGIA [ ] Inpector de HSE [ ]

PERIODO DE INSPECCION: 02/07/2026 al 11/09/2026 **AREA:** Caja Herrera, Tramo 001

CONTRATO: 1593-23

INSTALACIONES	FECHA DE INSPECCION																	
	02/07/26			17/07/26			31/07/26			14/08/26			28/08/26			11/09/26		
	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA	SC	NC	NA
Area de trabajo limpia y ordenada	✓			✓			✓											
Areas de trabajo demarcadas	✓			✓			✓											
Estado de las paredes y pisos	✓			✓			✓											
Iluminación	✓			✓			✓											
Ventilación	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de productos	✓			✓			✓											
Zonas de almacenamiento de Equipos y Herramientas	✓			✓			✓											
Conexiones eléctricas	✓			✓			✓											
Productos No conformes Separados	✓			✓			✓											
SEGURIDAD	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Agua potable disponible para el personal	✓			✓			✓											
Empleados usando EPP	✓			✓			✓											
Existe señalización de Seguridad	✓			✓			✓											
Mapa de Evacuación Publicado	✓			✓			✓											
Reglamentos Publicados	✓			✓			✓											
El personal conoce los riesgos a los cuales esta expuesto	✓			✓			✓											
Extintores en buen estado y cargados	✓			✓			✓											
Botiquin Completo	✓			✓			✓											
Manejo de Productos Quimicos (Rotulados y Ficha Toxicologicas Disponibles)	✓			✓			✓											
Manejo de Residuos Solidos Adecuados (Separados Correctamente)	✓			✓			✓											
Pisos Libres de Obstaculos (Ruta de Evacuación libre)	✓			✓			✓											
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**	**SC**	**NC**	**NA**
Hoja de Vida de Equipos Actualizada	✓			✓			✓											
Herramientas en buen estado y su respectivo sitio	✓			✓			✓											
Equipos y herramientas no conformes separados	✓			✓			✓											
Se cuenta con los equipos y herramientas para la prestación del servicio	✓			✓			✓											
Los equipos de medición estan calibrados y debidamente protegidos	✓			✓			✓											
Firma de Inspector	Luzmar J.			Luzmar J.			Luzmar J.											
Firma de Director de Area:																		

SC: SI CUMPLE; NC NO CUMPLE; NA: NO APLICA

CONCLUSION O OBSERVACIONES DE INSPECCION

PAVIGAS

INSPECCION DE PUNTOS ECOLOGICOS

CODIGO: HSE-F-142
VERSION: 1
FECHA: 21/08/2025

PERIODO DE INSPECCION	02/07/2026 al 13/08/2026	**Proyecto/Contrato:**	1593-23.
NOMBRE DE INSPECTOR:	Luzmery Torres Castro.	**CARGO:** Prof. Sociambiental	**C.C.**
UBICACIÓN/ÁREA:	Olaya Herrera. Tramo 001.		

CONVENCIONES: C: CUMPLE; NC: NO CUMPLE; NA: NO APLICA.

ELEMENTOS DEL PUNTO ECOLOGICO	FECHAS DE INSPECCIÓN																				
	02/07/26			09/07/26			16/07/26			23/07/26			30/07/26			06/08/26			13/08/26		
	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
Localización adecuada, no genera obstaculo u otra condición subestandar	✓			✓			✓			✓			✓								
Separación de zona de descansi y alimentación	✓			✓			✓			✓			✓								
Ubicación adecuada	✓			✓			✓			✓			✓								
Señalización y Reotulado	✓			✓			✓			✓			✓								
Estado General de Soportes y Estructura del Punto	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico es de fácil limpieza y mantenimiento	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico está protegido contra las inclemencias del clima (lluvia, sol y viento)		✓			✓		✓			✓			✓								
El punto ecológico dispone de 3 canecas o bolsas plásticas. Los colores respectivos son, verde, blanca y negra.	✓			✓			✓			✓			✓								
Las canecas o bolsas plásticas están rotuladas según la naturaleza del residuo a disponer	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico es de fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector	✓			✓			✓			✓			✓								
La ubicación del punto ecológico no interfiere con las actividades rutinarias en obra	✓			✓			✓			✓			✓								
El punto ecológico cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores (insectos, roedores y animales)	✓			✓			✓			✓			✓								
En cada caneca o bolsa plástica se depositan correctamente el residuo respectivo	✓			✓			✓			✓			✓								
El espacio de almacenamiento temporal y sus contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados	✓			✓			✓			✓			✓								
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA:	Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.			Luzmery Torres C.								

NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad mínimo mensual estableciendo acciones a seguir para mejorar la utilización del punto ecológico y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acción Correctiva, Acción Preventiva y No Conformidades del Sistema, usar formato de Oportunidad de Mejora MM-F-01 en caso de encontrar elemento que no cumple.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018
		Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3
		Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 1 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Las granjas, tramos 091, 092.
FECHA:	22-Julio-2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Julian Castellanos	Ing Residente Civil	
Liemarg Torres Castro	prof. socioambiental	Liemarg Torres C.

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Veronica Gamana	HSE	Veronica G.
Yuliethe Rubio	Apoyo interv	
Andres Jimenez	Apoyo Social	Andres Jimenez

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Digmar Campo Betancourt	3106781769	
Marleny Ramirez Hernandez	3159046963	
Claudia Y. Rubio A.	3124709250	
Yuliley Paola Pinto B.	3206523236	
Linda Ma Gonzalez Galvan	3103156655	
Andres Carrillos	3006536014	
Diego Zamudio J	3124711721	
Carmen Mariela Rubio	3124339603	
Andrea Pinto	3218602714	
Edwin Hernandez Hernandez	3228882197	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Preocupacion de la comunidad fde el barrio intervenido sea manzanares y no las granjas.
Preocupación por tema de la Presion del agua, por parte de la comunidad.
se manifiesta por parte de la comunidad el tema de la indinacion de la loma de manzanares en conexion con las granjas, manejo de aguas lluvias, alta accidentabilidad.

CIERRE DE ACCIONES

se comparte documento formal a la Presidenta del plano del contrato tramo 091, 092 de las granjas.
Espera por parte de comunidad manifestar alguna baja de presion.
se agenda compromiso por parte de la contratista revisar la mitigacion de inclinacion y se dara respuesta el dia 24/07.
se va a revisar si Existe un sistema de manejo de aguas lluvias por parte de la contratista.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018
		Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3
		Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 2 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Los granjas, tramos 091 y 092
FECHA:	24-JULIO-2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Wilmer Torres Castro	Prof. Socioambiental	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andres Carvajal	Prof Social	Kevin Andres

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Carmen Marcela Rubio	3124339605	
Dianys Campo Ortiz	3106281269	
Claudia Y. Zubio A.	3124709250	
Yuliet P. Pinto Blanco	3206523236	
Bertilda Baron	3149673792	
[illegible]	3112251581	
Andrea [illegible]	3228602714	
[illegible]	3228822997	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

La comunidad del barrio manzanares solicita que les arreglen el inicio de la rompa, la cual es la entrada al barrio.

CIERRE DE ACCIONES

Se queda en hablar con infraestructura y ecopetrol sobre el arreglo que están solicitando. Se realizara otra socialización el día 28/07/2026 con el fin de darles respuesta.

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018
		Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3
		Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 3 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Las granjas tramos 091 y 092.
FECHA:	28/JULIO/2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Oscar Julian Castellanos	Ing Civil Residente	
Yazmin Torres Castro	Prof. Social y Comunitario	Yazmin Torres C.
Yaestrol Cedeño	Topografo	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Kevin A Jimenez C	Prof Social	Kevin J.C
Veronica G.	SST	Veronica
Natalia R.	Apoyo Lider	Natalia

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Alexander Cobo Garcia	3138010693	
Yusleidy Prada Pinto	3206523236	
Marcela Ramirez Hernandez	3159046967	
Lorena Teran Granzon	3134173390	
Angel Coquillos F.	3206136017	
Dennis Campos Belmonte	3106281269	
Barayda Hernandez Mejia	3233186362	
Linda Ma Gonzalez Galvan	3103156655	
Andrea Puerta	3228602714	
Beatriz Puerta	3224262595	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

La conexión y grave inclinación de la unión del barrio manzanares - granjas.
aumento de la longitud de intervención

CIERRE DE ACCIONES

se queda en enviar la nueva propuesta a infraestructura y ecopetrol, sobre el aumento de la longitud

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018 Página: 1 de 1
	ACTA DE REUNIÓN	Versión: 3 Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 1 DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Vaya Herrera, Tramo 001.
FECHA:	21-Julio-2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERPAVIMENTO BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lutmery Torres Castro	Prof. Sso ambiental	Lutmery Torres C.
Oscar Julian Castellanos	Ing Obra Civ	

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Veronica Serrano	HSE	Veronica G.
Katerine Rueda	Apoyo Interv.	

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
JUAN FURNIGLES CALA	3192907674	Juan F.C
Luis Carlos Mantilla	3144 [illegible]	
Johan Henrik	3243877781	
[illegible]	[illegible]	
Leonora Bentez P	3142616549	
Zaray Andrea Leal	3117886216	
Darlyn mairyn Rangel Teran	3228638647	Rangel
Carmen Dittas T.	3143103349	Carmen E. Dittas T.

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

encaramiento de bordillo, tiempos de entrega, responder derecho de peticion, reparacion de daños. Niveles de bordillo, segun normatividad, fundida de bordillo fuera de la parte a la via, adecuado acopio de material.

CIERRE DE ACCIONES

Se va a realizar el encaramiento de bordillo, vamos a responder por el derecho de peticion, si se va a realizar la reparacion de los daños, se le va a dar un manejo adecuado al material de acopio

PAVIGAS

Gobierno de Obras SGR PETROL

Volante N°01

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - PRIMERA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto

Al iniciar/avanzar las actividades constructivas, **UT Interpavimento BCA.** A través del contratista **PAVIGAS S.A.S**, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios del área de influencia del proyecto.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los predios antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

Para adelantar la actividad de levantamiento de actas se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.

Las visitas se realizarán en el horario de 7:30 am a 11:30 am – 1:30 pm a 4:30 pm

El personal autorizado para el ingreso a los predios es:

- ✓ Luzmery Torres Castro - Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

Correos de recepción de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias:

- ✓ pqrspavigas@gmail.com

PAVIGAS

Gobierno de Obras SGR PETROL

Volante N°02

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD - SEGUNDA VISITA.

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto.

Por medio de la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la ejecución del proyecto próximo a llevarse a cabo, se realizaron 2 visitas en diferentes oportunidades con el fin de evaluar el estado del inmueble, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales del predio antes del inicio de las obras, dado que no se ha podido encontrar en ninguna de las dos visitas se procederá a hacer el levantamiento únicamente de la fachada exterior sin petición, queja, solicitud o reclamos a futuro en relación a afectaciones que se puedan presentar por el desarrollo de la obra.

Nota: Estamos atentos a cualquier información que se pueda suministrar.

Atentamente,

- ✓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

PAVIGAS

Gobierno de Obras SGR PETROL

Volante N°026

CIRCULAR INFORMATIVA

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER.

ASUNTO: CIERRE DE ACTA DE CONFORMIDAD- ULTIMA VISITA

Señores

Propietarios de los predios del área de influencia del proyecto.

Por medio de la presente nos permitimos informar que de acuerdo a la culminación del proyecto, se realizaron 2 visitas en diferentes oportunidades con el fin de verificar el estado de su inmueble, registrando de manera fílmica la conformidad del estado actual de su vivienda una vez terminada la obra; dado que no se ha podido encontrar en ninguna de las dos visitas se procederá a hacer el registro del cierre sin petición, queja, solicitud o reclamos a futuro en relación a afectaciones que se pudieron presentar por el desarrollo de la obra.

Nota: Estamos atentos a cualquier información que se pueda suministrar.

Atentamente,

- ✓ Luzmery Torres Castro- Profesional Socioambiental – Cel: 322 377 4400
- ✓ Kevin Jiménez-Profesional social INTERVENTORÍA. - Cel: 300 762 3087

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08	
VERSION: 1	
FECHA: 05-04-2017	
Página 1 de 1	

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 01 07 26

ELABORÓ: LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Elo Jimenez Mora.
DIRECCIÓN	Cra 15A diagonal 53-30 casa H.
TELÉFONO	3132030315
No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	6metros
ESTRATO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden=Piso en cerámica, con baldosas vencidas y resanados.
Fachada=Pared estucada, parte inferior con baldosas, algunas vencidas, ventanas con vidrios en buen estado, alar en machimbre. en buen estado, pared con fisuras.
Sala-comedor=Piso en cerámica en buen estado, paredes estucadas, presenta humedad y fisuras, caida de estuco en el marco de la ventana, cielorraso en machimbre.
Pasillo=Piso enchapado en buen estado, paredes estucadas, presenta humedad, caida de estuco y fisuras, cielorraso en machimbre en buen estado
Habitacion1=Piso en cerámica, paredes estucadas, cielorraso en machimbre.
Habitacion 2=Piso en ceramica, paredes estucadas, presenta humedad y fisuras, cielorraso en machimbre en buen estado
Baño=Piso y paredes enchapadas, cielorraso en machimbre.
cocina=Piso enchapado, paredes también en buen estado, mesón en buen estado lavadero desgastado, cielorraso en machimbre
Patio=piso en baldosas diferentes, paredes enchapadas, techo con reja y una parte en eternit

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	N.
GAS	S
OTRO (cuál) Internet	S.

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma
Nombre Exaudia Jiménez Mora
CC 37932425
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma Ing Oscar C
Nombre Oscar Castellanos
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS	ACTA DE VECINDAD	CODIGO: GG-F-08 VERSION: 1 FECHA: 05-04-2017 Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

FECHA 01 07 16

ELABORÓ	LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental	REVISÓ	Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Edith Ditta.		
DIRECCIÓN	Cra 15A D53-30 playa herrera.		
TELÉFONO	3143103349.	NO. PISOS	1
FRENTE (en metros)	10 metros.	ESTRATO	2.

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
OTRO (cuál) (internet)	SI	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Fachada=Pared pintada y estucada con fisuras, ventana con vidrios en buen estado, puerta en buen estado, Porton con vidrios en buen estado, ventana pequeña con vidrios en buen estado, las paredes presentan fisuras, humedad y caida de pintura, Parte lateral, Pared pintada y estucada, con fisuras, ventana sin vidrios, ventana con vidrios en buen estado, puertas sin vidrios en buen estado, Paredes presentan caida de pintura.
Sala-comedor=Piso en cerámica, Paredes estucadas con fisuras y presentan humedad en la parte inferior, presenta resanes, caida de estuco, cielorraso en drywall.
Habitación 1=Piso en cerámica, Paredes estucadas, presentan humedad y fisuras, cielorraso en drywall en buen estado
Cocina=Piso en cerámica, Paredes estucadas, meson en cerámica, presenta resanes, cielorraso en drywall.
Habitacion 2=Piso en cerámica, Paredes estucadas, presentan fisuras y humedad y caida de pintura, cielorraso en drywall
Baño interno=Piso y paredes en cerámica, parte superior de las paredes estucadas, cielorraso en drywall.

Firma Carmen E Ditta.	Firma	Firma
Nombre Carmen E. Ditta.	Nombre Oscar Julian Castellano	Nombre
CC 63.317.313	CC 1098791554	CC
PROPIETARIO Y/O TESTIGO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA: 01 07 26

ELABORÓ: LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental | REVISÓ: Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Florelba Ardila Quintero.
DIRECCIÓN	Cra 15A #55 Impar. 29 de febrero
TELÉFONO	3166041240
No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	5 metros.
ESTRATO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Fachada= Pared estucada, parte inferior con baldosas, presentan fisuras, ventanas con vidrios en buen estado, puerta en madera sellada, puerta en metal en buen estado, alar en placas estucado, presenta humedad.
sala-comedor= Piso en baldosas antiguas con desgaste, Paredes Pintadas y estucadas presentan fisuras, humedad en la parte inferior, cielorraso en eterboar en regular estado.
Habitacion1= Piso en baldosas antiguas, paredes estucadas, presentan humedad, cielorraso en eterboar, presenta humedad.
Habitacion 2= Piso en baldosas antiguas, paredes estucadas y pintadas, con humedad y fisuras, cielorraso en eterboar.
Baño= Piso en cerámica, Paredes en cerámica, cielorraso en eterboar, presenta humedad.
cocina= Piso y paredes en cerámica, mesón en baldosas, cielorraso en eterboar en regular estado, presenta humedad.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S.
ALCANTARILLADO	S.
ENERGÍA	S.
TELÉFONO	N.
GAS	N.
OTRO (cuál) interna	S.

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma
Nombre Nayra Ramirez
CC 4058135
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellano
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08	
VERSION: 1	
FECHA: 05-04-2017	
Página 1 de 1	

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

FECHA: 01 07 26

ELABORÓ	LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental	REVISÓ	Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Lauren Yilana Rivera.		
DIRECCIÓN	Cra 15A # 53-24 playa Herrera		
TELÉFONO	3223113331	No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	6 metros	ESTRATO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Fachada= Pared estocada y Pintada, Parte inferior enchapada, ventana con vidrios en buen estado, puerta con vidrios en buen estado, fisuras a los alrededores de la ventana y de la puerta, alar en placa estocada y pintada, presenta humedad y fisuras.
Sala-comedor = Piso en baldosas antiguas con algo de desgaste, presenta fisuras Paredes Pintadas y estucadas, cielorraso en machimbre, Paredes Presentan fisuras y humedad.
Pasillo = Piso en baldosas antiguas con algo de desgaste, Paredes estucadas y pintadas, presentan fisuras y humedad, cielorraso en machimbre.
No Permitieron observar lo demas de la casa.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	S
ALCANTARILLADO	S
ENERGÍA	S
TELÉFONO	N
GAS	S
OTRO (cuál) Internet	S

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma	Firma	Firma
Nombre Carlos Navarro	Nombre Oscar Castellano	Nombre
CC 1096800424	CC 1098791556	CC
PROPIETARIO Y/O TESTIGO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

FECHA 02/07/26

ELABORÓ	LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental	REVISÓ	Oscar castellano-ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luis hernandez.		
DIRECCIÓN	Calle 58 #15A-01 Asentamiento		
TELÉFONO	3142406725	No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	8 metros	ESTRATO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	SI
GAS	SI
OTRO (cuál) internet	SI

OBSERVACIONES

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Anden = Piso en cerámica en buen estado, escaleras en cerámica en buen estado, con barandal metálico.
Fachada = Paredes estucadas con fisuras, la parte inferior estucada, ventana con vidrios en buen estado, alar en placa, presenta humedad, estucado, también presenta fisuras en union con Pared.
Sala = Puerta de metal en buen estado, Piso en baldosas rojas, presentan desgaste, Paredes, 3 estucadas y una en baldosas, las estucadas presentan muchas fisuras, cielorraso en drywall en buen estado y estucado, pasillo con baldosas en buen estado, Paredes estucadas.
Baño = Piso en cerámica en buen estado, paredes en cerámica en buen estado, cielorraso en drywall en buen estado, fisuras en la union de puerta-Pared.
Habitacion 1 = Piso en cerámica, Paredes estucadas, cielorraso en drywall buen estado
Habitacion 2 = Piso en cerámica, Paredes estucadas, presentan humedad, cielorraso en drywall buen estado
cocina = Piso y paredes en cerámica, meson en cerámica, cielorraso en drywall
comedor = Piso en cerámica, paredes estucadas, cielorraso en drywall, columna en yeso.
Habitacion 3 = Piso en cerámica buen estado, Paredes estucadas, cielorraso en drywall.

Firma Lucila Herder
Nombre Lucila Herder
CC 63351605
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellano
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08
VERSION: 1
FECHA: 05-04-2017
Página 1 de 1

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA: PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR: UT Interpavimento BCA

FECHA 12 07 26.

ELABORÓ: LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental
REVISÓ: Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Leonora Benitez Perez.
DIRECCIÓN	Calle 54A #15-50 Barahonero
TELÉFONO	3142676549.
No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	8metros.
ESTRATO	2.

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N
ACUEDUCTO	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	NO
GAS	NO
OTRO (cuál) interna	SI

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén=Piso cemento Semiesmaltado, presenta grietas y fisuras, en regular estado
Fachada=lado frontal, Paredes estucadas y Pintadas, Presentan grietas y fisuras.
lado lateral, Paredes en obra negra, ventanas de vidrio en buen estado, alar en eternit. y otra parte en Placas, ventanas frontales con vidrios en buen estado, Portan barado en la parte inferior, vidrios en la parte superior en buen estado, Puerta metálica en buen estado.
Sala-comedor=Piso en baldosas en buen estado, Paredes estucadas, Presentan humedad en la parte interior, tambien presenta fisuras, cielorraso en drywall.
Habitación=Piso en Cerámica, Paredes estucadas, cielorraso en drywall estucado.
Baño interno=Piso en cerámica y Paredes en cerámica. en buen estado, cielorraso en drywall
Habitación 2=Piso en cerámica paredes estucadas, cielorraso en drywall.
cocina=Piso en cerámica, Paredes estucados y alrededor del meson en cerámica, meson enchapado, barra enchapada con base pintada y estucada, ventana en vidrios buen estado, cielorraso en PVC buen estado.
Patio=Piso en obra gris, presenta fisuras y grietas, Paredes en obra negra.

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma Leonora Ben.Perez
Nombre Leonora Ben. Perez
CC 37931929 BJA
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma
Nombre Oscar Castellano
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08	
VERSION: 1	
FECHA: 05-04-2017	
Página 1 de 1	

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

FECHA: 02 07 26

ELABORÓ	LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental	REVISÓ	Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Emilio Alfonso Quintero		
DIRECCIÓN	Cra 15A 053-30 playa Herrera.		
TELÉFONO	3052508607.	No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	5 metros.	ESTRATO	1

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén= Piso en cemento con desgaste, presenta fisuras y grietas, en regular estado
Fachada= Pared estucada, parte inferior en baldosa, ventanas con vidrios. en buen estado Puerta en buen estado, alar en eternit, con base metálica en buen estado.
Sala-comedor=Piso en cerámica en buen estado, Paredes estucadas, presenta humedad y fisuras, cielorraso en Eterboar.
cocina= Piso en cerámica, paredes estucadas, mesón en baldosas, cielorraso en eterboar, paredes Presentan humedad. y fisuras.
Habitación 1= Puerta de madera en mal estado, Piso en cerámica, Paredes estucadas, Presentan humedad y fisuras, cielorraso en eterboar, Presenta humedad
Baño interno, Piso y Paredes enchapadas en regular estado, cielorraso en Placas.
Habitación 2= Piso en cerámica, Paredes estucadas, Presentan humedad y caida de estuco, una parte de la pared enchapada, cielorraso icopor.
Pasillo= escaleras en baldosas, regular estado, Paredes estucadas con fisuras y humedad, cielorraso en icopor.
Patio= Piso en baldosas, Paredes una parte en baldosas y otra en obra gris. y negra, techo en eternit. con base de madera.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S.	
ALCANTARILLADO	S.	
ENERGÍA	S.	
TELÉFONO	N.	
GAS	N.	
OTRO (cuál)	internet S.	

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma: Zaray Leiva
Nombre: Zaray Andrea Leiva Beleño
CC - 1005291976
PROPIETARIO Y/O TESTIGO

Firma:
Nombre: Oscar Castellanos
CC 1098791556
CONTRATISTA

Firma:
Nombre
CC
INTERVENTORIA

PAVIGAS

ACTA DE VECINDAD

CODIGO: GG-F-08	
VERSION: 1	
FECHA: 05-04-2017	
Página 1 de 1	

TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO: 1593-23.
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA-SANTANDER.
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

FECHA 02 07 26

ELABORÓ	LuzMery Torres Castro- Profesional Socio-ambiental	REVISÓ	Oscar castellano-Ing.residente

DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Aydee Arias garcio		
DIRECCIÓN	Cra 15D #53-30 obra herrera		
TELÉFONO	3046041455.	No. PISOS	1
FRENTE (en metros)	5 metros	ESTRATO	2

REGISTRO FOTOGRAFICO QUE EN MAGNETICO

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO(andenes, fachas, puertas,ventanas, muros,escaleras, pisos, placas de entrepisos, cubiertas, otros)

Andén = Piso en Cemento rústico con grietas y fisuras
Fachada = Pared estucada, presenta fisuras, la parte inferior con baldosas, se observa baldosas perdidas, ventana con vidrios en buen estado
Puerta en buen estado, alar en eternit con base de metal en buen estado.
Sala-comedor = Piso en cerámica, Paredes estucadas, presentan fisuras y humedad, caida de estuco, cielorraso en icopor.
Pasillo = Piso en cerámica, dos baldosas diferentes, Paredes estucadas, con fisuras y caida de estuco, cielorraso en icopor.
cocina = Piso en cerámica, paredes estucadas con caida de pintura, ventana con vidrios en buen estado, una parte de la cocina enchapada, meson enchapado, cielorraso en icopor.
Habitacion 1 = Piso en cerámica, Paredes estucadas, presentan fisuras y resanes, cielorraso en icopor.
Baño interno = Piso y Paredes en cerámica, cielorraso en icopor.
Habitacion 2 = Piso en cerámica, Paredes estucadas con fisuras, cielorraso en icopor.
Patio = Piso y Paredes en dora gris, presenta fisuras y grietas, techo en láminas con base de madera.

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
ACUEDUCTO	S	
ALCANTARILLADO	S	
ENERGÍA	S	
TELÉFONO	S	
GAS	N	
OTRO (cuál) internet	N	

TIPO DE PREDIO			USO ACTUAL		
	MONUMENTO NACIONAL			RESIDENCIAL	X
	VIVIENDA	X		OFICIAL	
	LOTE BALDIO			COMERCIAL	
	LOTE SEMICONTRUIDO			INDUSTRIAL	
	OTRO (Cuál)			OTRO (Cuál)	

Firma Fernando Bustrago	Firma	Firma
Nombre Fernando Bustrago	Nombre Oscar Castellano	Nombre
CC 91435198 Bga	CC 1098791556	CC
PROPIETARIO Y/O TESTIGO	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

PAVIGAS	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-018
		Página: 1 de 1
	ACTA DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD	Versión: 3
		Vigente a partir de: 15-01-2019

ACTA No. 1 DE COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

LUGAR:	Olaya Herrera, Tramo 001.
FECHA:	16-JULIO-2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO:	CONTRATO N° 1593-23 OBRAS PÚBLICAS
OBJETO:	COSNTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA -SANTADER
CONTRATISTA:	PAVIGAS S.A.S
INTERVENTOR:	UT Interpavimento BCA

REPRESENTANTES CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Luzmery Torres Castro	Prof. socioambiental	Luzmery Torres C.

REPRESENTANTES INTERVENTORIA

NOMBRE	CARGO	FIRMA

USUARIO Y/O COMUNIDAD

NOMBRE	TELEFONO	FIRMA
Oscar Hernández B	3213321358	

Nota: De requerirse más campos para firmas de la comunidad se anexará el acta de asistencia.

TEMA A TRATAR

Dialogar con los dueños de la vivienda esquinera, a la cual se le debe de quitar parte del anden, por lo que toma parte de la vía, solicitar permiso para la retirada del anden. y que asi los dueños de la Vivienda esten informados sobre lo que se va a realizar.

CIERRE DE ACCIONES

Los dueños de la vivienda aprobaron el procedimiento que se le va a realizar al anden, pero solicitaron que no se lo dejen en mal estado, la empresa le va a dejar resanado lo más que pueda.

12.4. POLIZA DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101012132**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**07**	**2026**	**06**	**04**	**2026**	**00:00**	**05**	**07**	**2031**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA	**NIT: 902.020.820-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA	**NIT: 890.201.900-6**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6115555

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DEL CONTRATO N. 5037-25 DEL OBJETO REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**06/04/2026**	**05/02/2027**	**$37,142,280.00**	**$37,142,280.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**06/04/2026**	**05/08/2029**	**$9,285,570.00**	**$9,285,570.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**05/07/2026**	**05/07/2031**	**$18,571,140.00**	

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ADICIONAL EN PLAZO N. 1 DE FECHA DE FIRMA 30/06/2026 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 5037-25. DONDE SE ACUERDA: ADICIONAR AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO UN (1) MES MAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******12,832.00	$ *******4,000.00	$ *******3,198.00	$ **********20,030.00	$ *******64,998,990.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101012132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101012132	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	07	2026	06	04	2026	00:00	05	07	2031	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTO BCA		**NIT: 902.020.820-0**
DIRECCIÓN: CL 50 NRO. 10 A - 48 OF 304	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3176679736

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA		**NIT: 890.201.900-6**
DIRECCIÓN: CL 52 #27-25 BARRIO GALAN PISO 2	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6115555

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101012132

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14.5. ENSAYOS

PAVIGAS

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO

MÉTODO DEL CONO DE ARENA

I.N.V. E – 161 – 13

CÓDIGO: PS-F-03
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 22/11/2022
Página 1 de 1

CLIENTE: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRATO: CONTRATO No. 1080-23
FECHA ENSAYO: 31 - 01 - 2026
UBICACIÓN ENSAYO:
MATERIAL: SUB BASE TRAMO 001 B OLAYA

ENSAYO	Unidades	1	2	3	4	5
MASA MATERIAL FRACCIÓN GRUESA (RETENIDO 3/4)	g	1563				
PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO	g	5196				
IPES	%	3633				
PORCENTAJE FRACCIÓN GRUESA	%	30.1				
ABSCISA	DM	KO+15				
Espesor de capa (m)	cm	0.20 cm				
Peso del cono + arena inicial	g	6816				
Peso del cono + arena final	g	2146				
Peso de la arena usada	g	4670				
Constante del cono	g	1614				
Peso de la arena en el hueco	g	3056				
Densidad de la arena	g/cm³	1.45				
Volumen del hueco	cm³	2107.5				
Peso del material humedo extraido del hueco	g	5196				
Humedad del material	%	7.3				
Densidad humeda de campo	g/cm³	2470				
Densidad seca de campo	g/cm³	2297				
Densidad máxima seca laboratorio SIN CORREGIR	g/cm³	22.20				
Densidad máxima seca laboratorio CORREGIDA POR SOBRETAMAÑO	g/cm³	2303				
Compactación del terreno	%	99.7				
Compactación especificada	%	100 %				

OBSERVACIONES

DEL KO+10 - KO+22

Ensayó	Revisó	APROBÓ
Laboratorista	Profesional de Calidad	Ingeniero Residente Civil

14.6. ACTAS DE REUNION

ACTA No. 04 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

OBJETO:	NUMERO DE CONTRATO 1593-2023 CONTRUCCION DE VIAS DE PAVIMIENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA- SANTANDER
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTORIA:	NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 5037-2025/ UT INTERPAVIMENTO BCA
CONTRATISTA:	PAVIGAS SAS

1. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	ROL/CARGO
JAVIER FLOREZ GOMEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR
OSCAR JULIAN CASTELLANO	CONTRATISTA	ING RESIDENTE
ANAMARIA VILLAMIZAR	CONTRATISTA	PROGRAMADORA
LUZ MERY TORRES	CONTRATISTA	PROFESIONAL AMBIENTAL
JHON GUERRA SALAZAR	CONTRATISTA	PROFESIONAL SST
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR MANUEL LOZADA	INTERVENTORIA	INGENIERO RESIDENTE

2. OBJETO

Seguimiento a la ejecución del Proyecto, balance y modificación de cantidades.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA.

Se revisa el acta anterior.

4. AVANCE DEL CONTRATO – PORCENTAJE DE AVANCE

A la fecha el contrato tiene un avance del 92.08%, y programado de 92.38%.

5. TEMAS TRATADOS, SOLICITUDES:

En la reunión el contratista expuso el avance al 30 de junio del 2026, que se encuentra en ejecución por un 92,08% y programado de 92.38% y 89,46% facturado.

Scanned with CamScanner

ACTA No. 04 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

De 63 tramos, hay 60 ya finalizados en su totalidad obra civil, y por demarcación quedan pendientes 24 tramos.

El contratista se encuentra laborando los fines de semana como plan de acción para finalizar las actividades contractuales para el día 5 de agosto del 2026.

El contratista manifiesta que para el miércoles 22 de julio del 2026 realizará la prueba hidrostática, para realizar el empalme e iniciar la pavimentación del tramo 91 y 92 barrio manzanares.

En el tramo de Torcoroma el contratista se encuentra pendiente en reparaciones de anden, y no han podido finalizar debido a que la empresa VANTI, se encuentra realizando actividades en el área intervenida.

6. DECISIONES TOMADAS

El contratista realizara la siguiente semana la prueba hidrostática, para iniciar con la actividad de empalme, y así continuar con la pavimentación del tramo de manzanares, igualmente enviara plan de acción para lograr finalizar actividades el día 5 de agosto del 2026, a continuación, compromisos pactados.

7. COMPROMISOS PACTADOS

- El contratista enviara un comunicado a la interventoría verificando la fecha de la prueba hidrostática de la tubería de manzanares y del empalme.
- El contratista enviara programación de fines de semana como plan de acción para finalizar actividades.
- El tramo del divino niño ya esta definido por parte de la secretaria de infraestructura que no se va realizar por tema de predios.
- Se realizará acta de compromiso por parte del propietario del tramo de Olaya herrera, en donde autoriza al contratista el corte del anden para la continuidad de la vía.
- La contratista continua con el avance de la señalización horizontal y vertical de los tramos pendientes.

La presente acta se firma a los quince (15) de julio del 2026.

NOMBRE	ENTIDAD	ROL/CARGO	FIRMA
JAVIER FLOREZ GOMEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR	
OSCAR JULIAN CASTELLANO	CONTRATISTA	ING RESIDENTE	

Scanned with CamScanner

ACTA No. 04 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

ANA MARIA VILLAMIZAR	CONTRATISTA	PROGRAMADORA	Araucia W.
LUZ MERY TORRES	CONTRATISTA	PROFESIONAL AMBIENTAL	Luz mery Torres C.
JHON GUERRA SALAZAR	CONTRATISTA	PROFESIONAL SST	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL	
HECTOR MANUEL LOZADA	INTERVENTORIA	INGENIERO RESIDENTE	Hector M.L

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

OBJETO:	NUMERO DE CONTRATO 1593-2023 CONTRUCCION DE VIAS DE PAVIMIENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA- SANTANDER
SUPERVISION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE BARRANCABERMEJA
INTERVENTORIA:	NUMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA 5037-2025/ UT INTERPAVIMENTO BCA
CONTRATISTA:	PAVIGAS SAS

1. PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	ROL/CARGO
JAVIER FLOREZ GOMEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR
OSCAR JULIAN CASTELLANO	CONTRATISTA	ING RESIDENTE
ANA MARIA VILLAMIZAR	CONTRATISTA	PROGRAMADORA
LUZ MERY TORRES	CONTRATISTA	PROFESIONAL AMBIENTAL
JHON GUERRA SALAZAR	CONTRATISTA	PROFESIONAL SST
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL
HECTOR MANUEL LOZADA	INTERVENTORIA	INGENIERO RESIDENTE
ENILDO JIMENEZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR

2. OBJETO

Seguimiento a la ejecución del Proyecto, balance y modificación de cantidades.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA.

Se revisa el acta anterior.

4. AVANCE DEL CONTRATO – PORCENTAJE DE AVANCE

A la fecha el contrato tiene un avance del 97.43%

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

5. TEMAS TRATADOS, SOLICITUDES:

En la reunión el contratista expuso el avance al 2 de agosto del 2026, que se encuentra en ejecución por un 97.43%.

En el momento se encuentra pendiente, finalizar el tramo 91 y 92, Olaya herrera y los cabezales de colinas del norte, y 6 tramos por señalización.

El contratista se encuentra laborando los fines de semana como plan de acción para finalizar las actividades contractuales para el día 21 de agosto del 2026.

El día 5 de agosto se firmará acta de terminación con pendiente tanto para el contratista como para la interventoría, dejando el acta de recibo final para el día 21 de agosto del 2026.

El contratista a la fecha tiene un facturado de 89.46 %

6. DECISIONES TOMADAS

El contratista laborara los fines de semana hasta terminar las actividades contractuales en su totalidad.

El contratista se compromete a finalizar las actividades el día 21 de Agosto del 2026, y se firmara acta de terminación con pendiente el día 5 de agosto del 2026, para obra e interventoría.

Se finalizará la pavimentación del tramo de Olaya herrera el día viernes 7 de Agosto del 2026.

Se iniciará a pavimentar en los tramos 91 y 92 el día 10 de Agosto del 2026, iniciando por el tramo 91.

Se iniciará los cabezales de colinas del norte el día lunes 10 de Agosto del 2026.

Se continua con la señalización pendiente en los diferentes tramos (granjas, Olaya herrera, camelias, Torcoroma, lagos)

7. COMPROMISOS PACTADOS

El contratista se compromete a cumplir las actividades descritas anteriormente con la fecha de inicio estipulada, y así finalizar actividades contractuales el día 21 de Agosto del 2026, se firmara acta de terminación con pendiente el día 5 de Agosto del 2026.

Scanned with CamScanner

ACTA No. 05 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1593-23

La presente acta se firma a los cuatro (4) dias del mes de agosto del 2026

NOMBRE	ENTIDAD	ROL/CARGO	FIRMA
JAVIER FLOREZ GOMEZ	CONTRATISTA	DIRECTOR	
OSCAR JULIAN CASTELLANO	CONTRATISTA	ING RESIDENTE	Ing Oscar C.
ANA MARIA VILLAMIZAR	CONTRATISTA	PROGRAMADORA	
LUZ MERY TORRES	CONTRATISTA	PROFESIONAL AMBIENTAL	
JHON GUERRA SALAZAR	CONTRATISTA	PROFESIONAL SST	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA	INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL	
HECTOR MANUEL LOZADA	INTERVENTORIA	INGENIERO RESIDENTE	Hector M.C
ENILDO JIMENEZ GONZALEZ	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SUPERVISOR	

Scanned with CamScanner

14.9. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-14, 10:04:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87554335

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 13/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPAVIMENTOS BCA		
Documento	NI902020820	**Dirección**	CL 50 #10 A - 48 APT 304
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	60003078
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANCABERMEJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	ZUÑIGA VASQUEZ FERNANDO DE JESUS	**Identificación**	CC 91291804
Total Afiliados	5	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019130448	CARLOS ODILIO RONALDIÑO MARIN MARIN	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.367	$ 9.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 58.367	$ 2.400	4,350	$ 58.367	$ 2.600	(CCF38) CAFABA	$ 58.367	$ 2.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800
CC 1096198226	VERONICA GAMARRA ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF38) CAFABA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1096234982	KEVIN ANDRES JIMENEZ CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF38) CAFABA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1110471637	HECTOR MANUEL LOZADA MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.751.000	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.751.000	$ 70.100	6,960	$ 1.751.000	$ 121.900	(CCF38) CAFABA	$ 1.751.000	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 91432977	ROBINSON PERALTA QUINTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF38) CAFABA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.062.272	$ 7.062.272	$ 7.062.272	$ 7.062.272	$ 1.130.200	$ 282.800	$ 490.200	$ 282.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.186.000	$ 11.800	$ 2.197.800

14.10. INFORME MENSUAL DE OBRA

INFORME TÉCNICO MENSUAL No.25

CONTRATO DE OBRA No. 1593-23: CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

JULIO DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal reportar los aspectos técnicos registrados durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2026 del Contrato de Obra No. 1593-23, con objeto "CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

Contratista	PAVIGAS S.A.S.
Contratante	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Numero de contrato	1593-23
Alcance	CONSTRUCCION DE VIAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Plazo inicial	10 meses
Fecha de acta de inicio	26 de junio de 2023
Fin previsto	5 de agosto de 2026
Plazo Actual	26 meses
Fin Actual	5 de agosto de 2026
Valor inicial CD+AIU	$ 15.173.386.367,80
Valor adicional	$ 434.000.000
Plan de manejo ambiental	$ 142.104.172,00
Plan de manejo de transito	$ 193.196.447,00
Protocolos COVID	$ 21.575.387,00
Valor total de la obra	$15.964.262.373,80

LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proyecto está localizado en el Distrito de Barrancabermeja, en el cual se intervienen las vías de los tramos relacionados a continuación:

CODIGO	COMUNA	BARRIO	CODIGO CONSULTORIA	DIRECCIONES - TRAMOS DE VIAS	Longitud (m)
1	2	OLAYA HERRERA	001-02-OH-01	Carrera 15 A con Calle 54 A al fondo - Callejón	54,03
2		TORCOROMA	002-02-TO-01	Carrera 18 A con Calle 54 al fondo	33,32
200	3	COLINAS DEL NORTE	200-03-CN-01	Calle 1 (Calle 77 A)	189,88
201			201-03-CN-01	Calle 2 (Calle 77)	231,10
202			202-03-CN-02	Carrera 1	41,24
206			206-03-CN-06	Carrera 5	31,39
16		JERUSALEN	016-03-JE-01	Calle 75 desde la entrada "Vía al Llanito" hasta la carrera 75 A	219,73
17			017-03-JE-04	Callejon 2 entre Calles 75 y 76	31,00
19			019-03-JE-06	Cra 75 A desde la Calle 75 hasta empalmar con la Calle 75 B	89,15
21			021-03-JE-08	Desde la bahia hasta la diagonal 60 "Vía Llanito"	238,07
22			022-03-JE-07	Calle 75 B desde Box hasta la bahia	169,22
24		CAMINOS DE SAN SILVESTRE	024-03-SS-17	Carrera 36A entre Calles 83 y 82 A	30,71
26			026-03-SS-12	Carrera 39 entre Calles 84 y 85	64,98
48		SANTA ISABEL	048-03-SI-03	Calle 77 entre Carrera 30 y Linea Férrea	171,91
52		BRISAS DE LA LIBERTAD	052-03-BL-03	Calle 76 entre carreras 21A y 24	198,24
60	4	BUENAVISTA I ETAPA	060-04-BU-01	Calle 29A entre cra 58 y 60	90,97
61			061-04-BU-02	Cra 60 entre cll 29A, 29B y 31	135,39
300		LOS LAGOS	300-04-LL-04	Calle 37 entre Carrera 50 y Carrera 51 a	48,00
209		BUENAVISTA	209-04-BU-01	Sector Gorgona, Diagonal 58 Manzana 34, al fondo	105,71
80	5	LAS CAMELIAS	080-05-LC-01	Calle 58 entre Avenida 36 y Carrera 37	73,91
81			081-05-LC-02	Carrera 37 con Calle 58	28,48
86	6	BOSTON	086-06-BS-02	Diagonal 62 con Transversal 54 al fondo	34,34
87			087-06-BS-03	Diagonal 61 con Transversal 54 al fondo	25,45
89		SAN PEDRO	089-06-SP-01	Diag. 58 entre transv 47B, 47C y 48	118,68
211			211-06-SP-05	Detrás del Puesto de salud desde la Diagonal 57 hasta empalmar con la Transversal 47	97,36
90		LAS GRANJAS	090-06-GR-01	Transversal 44A con Diagonal 59 al fondo-Peatonal	51,28
91			091-06-GR-02	Transversal 44 entre Diagonal 57 y entrada al Barrio Manzanares	107,45
92			092-06-GR-03	Diagonal 56 entre Transversal 43C y Transversal 44	54,14
93			093-06-GR-04	Transversal 42A entre Diagonales 58, 58A y 59	103,52
94			094-06-GR-05	Diagonal 58A con Transversal 42A al fondo	51,58
210			210-06-GR-06	Transversal 46B con Diagonal 64 al fondo	51,32
95		20 DE JULIO	095-06-VJ-01	Transversal 46 entre Diagonales 58, 59 y 60	214,25
96			096-06-VJ-02	Transversal 45C con Diagonal 59 al fondo	51,34
97			097-06-VJ-03	Transversal 45D con Diagonal 59 al fondo	52,01
99		LOS ALPES	099-06-AL-01	Transv 46B con Diag 60 costado Escuela Manuela Beltran	53,13
100		BRISAS DEL ORIENTE	100-06-BO-01	Diag 55A entre entrada principal hasta calle 72	172,22
101			101-06-BO-02	Calle 72 con Diag 55A al fondo	193,30
102			102-06-BO-03	Callejón 1 con calle 72 al fondo (Peatonal)	75,36
103			103-06-BO-04	Callejón 2 con calle 72 al fondo (Peatonal)	37,78
105			105-06-BO-06	Callejón 4 con calle 72 al fondo (Peatonal)	34,80
106			106-06-BO-07	Calle 72A entre callejones 2 y 4	101,23
108		CORINTO	108-06-CO-02	Transversal 57 A con diagonal 56 A al fondo	35,69
111		EL PROGRESO	111-06-PR-03	Transversal 43 A con Av. Pozo Siete al Fondo - Callejón 3ro	25,69
113	7	EL CAMPIN	113-07-CP-02	Carrera 58 A con Calle 45 A	26,73
114			114-07-CP-03	Calle 45 A entre Carreras 58 A y 59	34,35
115			115-07-CP-04	Calle 45 entre cra 61 vía principal y Cra 59	95,77
117		DIVINO NIÑO	117-07-DN-01	Calle 44A entre Carreras 53 y 54	33,68
123		VILLALELYS II	123-07-VY-01	Carrera 54 entre Calle 50 y Calle 49 A	57,62
125			125-07-VY-03	Carrera 56B entre Calles 48 A y 48 B	30,92
127			127-07-VY-05	Carrera 56A con Calle 48A al fondo	38,02
128		MARIA EUGENIA	128-07-ME-01	Calle 43A entre Cra 60 y 64 "Vía Principal"	71,63
130		URBANIZACION CAMPESTRE	130-07-UC-01	Carrera 58 con Calle 40 al fondo	114,22
132		ALTOS DEL CAMPESTRE	132-07-AC-01	Carrera 52 con Calle 38 al fondo	96,11
133			133-07-AC-02	Carrera 52A con Calle 38 al fondo	53,97
134			134-07-AC-03	Calle 37C con Carrera 52A al fondo	25,56
223		EL POBLADO	223-07-EP-01	Carrera 54 Bis	245,70
224			224-07-EP-02	Calle 50 A	49,20

PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El presupuesto del contrato se encuentra desglosados en los ítems relacionados a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES Y DEMOLICIONES**				
1.1	**Preliminares y adecuación del terreno**				
1.1.1	Localización y replanteo (Vía)	m2	$ 4.918,88	35.021,36	$172.265.867,28
1.1.2	Localización y replanteo (Hidrosanitario)	ml	$ 3.274,74	2.622,71	$8.588.693,35
1.1.3	Limpieza y desmonte zona de trabajo (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	$ 14.904,14	178,14	$2.655.023,50
1.1.4	Tala de árboles < 8 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	$ 320.142,76	42,00	$13.445.995,92
1.1.5	Bombeo y manejo de aguas	día	$ 114.965,17	47,00	$5.403.362,99
1.1.6	Apiques L= 1.0, 1.0, H=1.5-2.0 (Incluye corte, demolición pavimento, excavación, señalización)	und	$ 305.802,90	255,00	$77.979.739,50
1.1.7	Barrera con cinta plástica (incluye base en madera)	ml	$ 8.592,82	622,40	$5.348.171,17
1.2	**Demoliciones y Retiros**				
1.2.1	Corte con disco	ml	$ 21.816,29	4.856,69	$105.954.957,48
1.2.2	Demolición de estructuras en concreto (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m3	$ 429.662,65	173,25	$74.439.054,11
1.2.3	Demolición de sardineles (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	ml	$ 30.838,07	3.493,69	$107.738.656,78
1.2.4	Demolición de andenes, morteros o adoquines, e ≤10 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	$ 44.171,15	1.154,60	$51.000.009,79
1.2.5	Demolición de pavimento rígido, e ≤ 20 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	$ 88.087,91	1.237,16	$108.978.838,74
1.2.6	Demolición de pavimento flexible, e ≤ 5 cm (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	m2	$ 17.851,41	10.438,67	$186.345.005,61
1.2.7	Demolición de tubería existente (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	ml	$ 25.415,80	2.068,53	$52.573.344,77
1.2.8	Demolición de cajas de inspección (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	$ 69.452,99	167,00	$11.598.649,33
1.2.9	Demolición de pozos de inspección, h > 2 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	$ 827.173,27	13,00	$10.753.252,51
1.2.10	Demolición de pozos de inspección, h < =2 m (Incluye cargue y retiro de sobrantes)	und	$ 414.612,36	18,00	$7.463.022,48

1.2.11	Reubicación de poste de 8 metros (incluye Desmonte, Desinstalación e Instalación con facilidades desmontadas)	und	$ 2.340.865,50	9,00	$21.067.789,50
1.2.12	Desinstalación de poste de 8 metros	und	$ 599.409,41	7,00	$4.195.865,87
1.2.13	Desinstalación de poste de 12 metros	und	$ 792.906,19	-	$-
1.2.14	Desinstalación de cable de acero 1/4 estructura Poste a Poste	ml	$ 2.456,06	30,00	$73.681,80
1.2.15	Desinstalación de bayoneta sencilla	und	$ 49.428,34	-	$-
1.2.16	Desinstalación e instalación de líneas telefónicas	ml	$ 74.152,65	180,00	$13.347.477,00
1.2.17	Desinstalación de aislador de pin 15 kv	und	$ 149.022,50	-	$-
1.2.18	Desinstalación e instalación de acometida de A.P	und	$ 103.607,76	14,00	$ 1.450.508,64
1.2.19	Desinstalación e instalación de luminaria de A.P	und	$ 103.607,76	14,00	$ 1.450.508,64
1.2.20	Suministro e instalación de poste de 8 MTS 750 KG	und	$ 3.409.053,16	2,00	$ 6.818.106,32
1.2.21	Suministro e instalación de poste de 12 MTS 1050 KG	und	$ 4.085.653,16	-	$ -
1.2.22	Suministro e instalación de estructura de paso en circuito 7	und	$ 949.612,16	-	$ -
1.2.23	Desinstalación e instalación de acometida trifásica	und	$ 296.693,16	66,00	$ 19.581.748,56
1.2.24	Desinstalación e instalación de ramal de baja tensión en la estructura de B.T	und	$ 74.172,95	17,00	$ 1.260.940,15
1.2.25	Desinstalación de líneas telefónicas y herrajes, accesorios de comunicación	und	$ 74.172,95	15,00	$ 1.112.594,25
1.2.26	Trabajos a realizar con línea viva y grupo de redes Grúa	und	$ 1.285.540,00	16,00	$ 20.568.640,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**				
2.1	**Excavaciones**				
2.1.1	Excavación a máquina en material común	m3	$ 35.413,24	11.627,00	$ 411.749.741,48
2.1.2	Excavación con máquina para alcantarillado	m3	$ 41.359,20	8.091,50	$ 334.658.110,39
2.1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, en material común	m3	$ 77.082,33	1.408,81	$ 108.594.357,33
2.1.4	Excavación manual de 2 a 4 m, en material común	m3	$ 112.220,88	41,95	$ 4.707.665,92
2.1.5	Entibado temporal <4m	m2	$ 43.663,70	511,46	$ 22.332.358,64
2.1.6	Entibado temporal >4m	m2	$ 59.082,07	357,00	$ 21.092.298,99

2,2	**Rellenos**				
2.2.1	Relleno compactado con material seleccionado de sitio	m3	$ 49.535,24	6.702,64	$ 332.016.881,03
2.2.2	Relleno compactado con material de préstamo	m3	$ 94.599,51	483,77	$ 45.764.666,41
2.2.3	Relleno con material granular (Arena)	m3	$ 104.200,46	1.419,25	$ 147.886.502,86
2.2.4	Relleno manual con material granular (Subbase)	m3	$ 267.422,09	289,58	$ 77.440.088,82
2.2.5	Relleno con bolo	m3	$ 282.116,49	489,07	$ 137.974.711,76
2.2.6	Cargue y disposición final de materiales provenientes de la excavación	m3	$ 42.556,79	18.834,20	$ 801.522.929,94
2.2.7	Transporte de materiales provenientes de la excavación	m3-km	$ 2.193,54	476.298,87	$ 1.044.780.619,29
3	**OBRAS HIDROSANITARIAS**				
3,1	**ACUEDUCTO**				
3.1.1	**Concretos**				
3.1.1.1	Concreto (3000 psi) para atraque de accesorios 3" y 4" y válvulas con Sikaset L y Plastocrete DM	und	$ 295.196,52	13,00	$ 3.837.554,76
3.1.2	**Suministro e instalación tubería acueducto**				
3.1.2.1	Sum. E Inst. Tubería PVC U.M. RDE 21 Ø 3"	ml	$ 66.825,08	411,20	$ 27.478.472,90
3.1.3	**Suministro e instalación accesorios acueducto**				
3.1.3.1	Sum. E Inst. TEE HD 3"X3" J.H.	und	$ 353.223,09	4,00	$ 1.412.892,36
3.1.3.2	Sum. E Inst. de codo PVC 45X3"	und	$ 210.672,94	3,00	$ 632.018,82
3.1.3.3	SUM. E INST. REDUCCIÓN HD 3" X 2" J.H.	und	$ 260.739,99	5,00	$ 1.303.699,95
3.1.3.4	Sum. E Inst. de codo PVC 11.25X3"	und	$ 152.711,33	2,00	$ 305.422,66
3.1.3.5	Sum. E Inst. de codo PVC 22.50X3"	und	$ 160.335,26	4,00	$ 641.341,04
3.1.3.6	Sum. E Inst. de codo PVC 90X3"	und	$ 217.440,30	4,00	$ 869.761,20
3.1.3.7	Sum. E Inst. CRUZ HD 3"X3"	und	$ 349.144,54	-	$ -
3.1.3.8	Sum. E Inst. Tapón PVC 3"	und	$ 111.808,15	5,00	$ 559.040,75
3.1.4	**Elementos hidráulicos acueducto**				
3.1.4.1	SUM. E INST. VÁLVULA C.E. 3" J.H O E.L	und	$ 725.669,74	4,00	$ 2.902.678,96

3.1.5	**Actividades complementarias acueducto**				
3.1.5.1	Empalme a tubería PVC 2"	und	$ 323.632,67	6,00	$ 1.941.796,02
3.1.5.2	Empalme a tubería PVC 3"	und	$ 487.862,43	54,00	$ 26.344.571,22
3.1.5.3	Empalme a tubería AC 3"	und	$ 487.862,43	1,00	$ 487.862,43
3.1.5.4	Rehabilitación acometida domiciliaria tipo flexible y rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" (Incluye Tubería)	und	$ 202.653,88	371,00	$ 75.184.589,48
3.1.6	**Estructuras acueducto**				
3.1.6.1	CAJA DE 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO REFORZADO CON TAPA EN CONCRETO Y HIERROS (Incluye Tapa Válvula HD Tráfico Pesado)	und	$ 2.511.380,88	2,00	$ 5.022.761,76
3,2	**ALCANTARILLADO**				
3.2.1	**Concretos**				
3.2.1.1	Concreto ciclópeo de 2500 PSI	m3	$ 810.606,04	4,48	$ 3.631.515,06
3.2.1.2	Concreto reforzado Clase D 3000 PSI	m3	$ 1.044.405,17	37,53	$ 39.196.526,03
3.2.1.3	Concreto pobre o solado 2000 PSI	m3	$ 663.538,91	5,68	$ 3.768.901,01
3.2.1.4	Acero de refuerzo	kg	$ 11.917,63	2.365,00	$ 28.185.194,95
3.2.2	**Tuberías**				
3.2.2.1	Suministro e instalación de tubería PVC (160 mm) 06", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	$ 77.975,44	1.507,40	$ 117.540.178,26
3.2.2.2	Suministro e instalación de tubería PVC (200 mm) 08", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	$ 102.734,94	1.735,99	$ 178.346.828,49
3.2.2.3	Suministro e instalación de tubería PVC (250 mm) 10", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	$ 132.639,31	111,85	$ 14.835.706,82
3.2.2.4	Tubería PVC Ø 315 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 12"	ml	$ 198.713,36	228,95	$ 45.495.423,77
3.2.2.5	Tubería PVC Ø 355 mm (Incluye accesorios, hidrosellos y lubricante) 14"	ml	$ 261.734,59	141,13	$ 36.938.602,69
3.2.2.6	Suministro e instalación de tubería PVC (500 mm) 20", incluye accesorios, hidrosellos y lubricante	ml	$ 519.963,04	37,69	$ 19.597.406,98
3.2.2.7	Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 8" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante)	und	$ 326.274,11	281,00	$ 91.683.024,91
3.2.2.8	Empalme colectores	und	$ 167.328,59	136,00	$ 22.756.688,24
3.2.3	**Pozos de Inspección**				

3.2.3.1	Placa corona para pozo en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo), incluye tapa en concreto	und	$ 931.710,68	9,00	$ 8.385.396,12
3.2.3.2	Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo), sin reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado.	und	$ 1.307.767,66	49,00	$ 64.080.615,34
3.2.3.3	Placa en concreto reforzado de 4000 PSI (Incluye Acelerante) para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo), sin reducción, incluye Tapa Aro en HF 63 CM Tipo Pesado.	und	$ 1.760.599,80	2,00	$ 3.521.199,60
3.2.3.4	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	und	$ 949.959,93	54,00	$ 51.297.836,22
3.2.3.5	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	und	$ 973.239,03	12,00	$ 11.678.868,36
3.2.3.6	Base y cañuela en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo)	und	$ 1.798.651,79	4,00	$ 7.194.607,16
3.2.3.7	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m interno / 1.60 m Externo)	ml	$ 1.888.222,80	101,24	$ 191.163.676,27
3.2.3.8	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI Impermeabilizado para pozo de Descarga pluvial (Ø= 1.20 m interno), con pantallas internas de disipación	ml	$ 2.352.378,52	14,58	$ 34.297.678,82
3.2.3.9	Cilindro en concreto reforzado de 4000 PSI para pozo de inspección Tipo 2 (Ø= 1.20 m interno / 1.80 m Externo)	ml	$ 3.229.283,25	9,76	$ 31.517.804,52
3.2.3.10	Nivelación de pozo de inspección	und	$ 1.052.566,32	127,00	$ 133.675.922,64
3.2.4	**Sumideros y Cajas**				
3.2.4.1	Sumidero Lateral SLR-200 en concreto reforzado de 3000 PSI y rejilla en hierro fundido	und	$ 4.205.086,59	30,00	$ 126.152.597,70
3.2.4.2	Sumidero Transversal STR-60 en concreto reforzado de 3000 PSI y rejilla en hierro fundido	ml	$ 2.361.794,09	122,00	$ 288.138.878,98
3.2.4.3	Nivelación de Sumidero	ml	$ 588.248,22	91,90	$ 54.060.011,42
3.2.4.4	Caja de 0.80 X 0.80 m con tapa en concreto y hierros	und	$ 860.549,95	235,00	$ 202.229.238,25
3.2.4.5	Caja de 0.60 X 0.60 m con tapa en concreto y hierros	und	$ 592.497,27	84,00	$ 49.769.770,68
3.2.6	**Obras varias - Reparaciones**				
3.2.6.1	Reparación domiciliarias de acueducto tipo flexible y rígida 3" x 1/2", 3/4", 1" (Incluye Tubería)	und	$ 78.884,79	156,00	$ 12.306.027,24
3.2.6.2	Reparación domiciliarias de gas (Con acompañamiento de Empresa de servicios públicos)	und	$ 262.380,07	33,00	$ 8.658.542,31


4	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
4.1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	$ 2.837,66	28.481,40	$ 80.820.529,52
4.2	Subbase granular	m3	$ 230.835,62	4.474,79	$ 1.032.940.924,02
4.3	Concreto MR 3.5 MPa	m3	$ 1.024.178,89	3.178,46	$ 3.255.311.634,71
4.4	Concreto MR 4.2 MPa	m3	$ 1.108.092,18	1.067,60	$ 1.182.999.211,37
4.5	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 3/4", L=30 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	$ 59.310,76	7.611,31	$ 451.432.580,70
4.6	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 7/8", L=35 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	$ 71.235,15	1.821,43	$ 129.749.839,26
4.7	Canastilla en acero de refuerzo (Barra lisa de 1", L=40 cm, c/30 cm), conformada en grafil de 6 mm	ml	$ 87.251,63	185,70	$ 16.202.627,69
4.8	Acero de refuerzo	kg	$ 11.917,63	9.489,27	$ 113.089.608,83
4.9	Corte y sellado de juntas	ml	$ 32.946,36	15.015,09	$ 494.692.668,79
5	**SARDINELES**				
5.1	Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 20 x 50 cm)	ml	$ 88.029,72	8.323,00	$ 732.671.359,56
5.2	Sardinel Prefabricado en concreto de 3000 PSI (80 x 15 x 45 cm)	ml	$ 88.745,56	1.722,00	$ 152.819.854,32
5.3	Concreto de 3000 psi para ajuste andenes (e=10 cm) por reparación	m2	$ 115.268,28	974,62	$ 112.342.771,05
5.4	Empradización por reparación	m2	$ 39.447,13	51,25	$ 2.021.665,41
5.5	Reparación de zonas duras (incluye zonas verdes, andenes, antejardín, bordillos, tierra negra, empradización)	m2	$ 261.445,01	1.162,49	$ 303.927.209,67
6	**SEÑALIZACIÓN VIAL**				
6,1	Suministro y Aplicación de Imprimante para marcas viales.	m2	$ 23.779,78	727,81	$ 17.307.161,68
6,2	Suministro y Aplicación de pintura acrílica para marca vial (Incluye microesfera y antideslizante)	m2	$ 59.375,71	727,81	$ 43.214.235,50
6,3	Suministro y Aplicación de Imprimante para línea de demarcación. Ancho=15 cms	ml	$ 3.040,64	12.571,68	$ 38.225.953,08
6,4	Suministro y aplicación de pintura de tráfico, línea de demarcación con microesfera de vidrio, Ancho=12cms.	ml	$ 5.125,92	12.571,68	$ 64.441.425,95
6,5	Suministro e instalación de tachas reflectivas	und	$ 18.122,05	570,00	$ 10.329.568,50
6,6	Suministro e instalación de Señal Vertical Sencilla Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 3.5m en lámina galvanizada cal. 16 Dúplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	und	$ 876.788,35	85,00	$ 74.527.009,75


6,7	Suministro e instalación de señal Vertical Doble Grupo I - 0.60X0.60m, Poste 4,0 m en lámina galvanizada cal. 16 Dúplex reflectividad Tipo XI grado Diamante al cubo.	und	$ 946.248,10	40,00	$ 37.849.924,00
6,8	Construcción de reductor de velocidad, tipo Resalto en concreto reforzado de 4,000 PSI, incluye pintura	ml	$ 1.604.586,67	107,70	$ 172.813.984,36
6,9	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cms de altura y ancho de 50 cms	m2	$ 270.181,27	25,68	$ 6.938.255,01
7	**ÍTEM NO PREVISTOS**				
7.1	Accesorio PVC KIT SILLA YEE Ø 10" x Ø 6" (Incluye hidrosellos, acondicionador, adhesivo, abrazadera inoxidable y lubricante)	und	$ 353.187,84	23,00	$ 8.123.320,32
7.2	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 400 mm (incluye accesorios , hidrosellos y lubricante) 16"	ml	$ 282.240,46	106,25	$ 29.988.048,88
7.3	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 24 " (incluye accesorios , hidrosellos y lubricante)	ml	$ 600.015,74	20,60	$ 12.360.324,24
7.4	Suministro e instalación de Tubería PVC Ø 27" (incluye accesorios , hidrosellos y lubricante)	ml	$ 725.167,81	69,20	$ 50.181.612,45
7.5	Cilindro en concreto de 3000 PSI para pozos de inspección Tipo I (Ø= 1.20 m)	ml	$ 1.506.390,00	12,30	$ 18.528.597,00
7.6	Placa Corona en concreto de 3000 PSI reforzado para pozos inspección tipo I (Ø= 1.20 m), sin reducción, incluye para Aro en HF 63 cm tipo pesado	und	$ 928.025,00	12,00	$ 11.136.300,00
7.7	Base y Cañuela en concreto de 3000 PSI para pozos inspección tipo I (Ø= 1.20 m) con cilindro en concreto	ml	$ 839.156,00	9,00	$ 7.552.404,00
7.8	SUM. E INST. TUBERÍA PVC U.M. RDE 21 Ø 14"	ml	$ 803.783,00	-	$ -
7.9	SUM. E INST. CODO HD 14" X 22.5° J.H.	und	$ 4.562.396,00	2,00	$ 9.124.792,00
7.10	SUM. E INST. CODO HD 14" X 45° J.H.	und	$ 4.562.044,00	5,00	$ 22.810.220,00
7.11	SUM. E INST. VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE 14" JH O EL	und	$ 18.386.635,00	1,00	$ 18.386.635,00
7.12	COLLARÍN 14" SALIDA 2" CON VÁLVULA DE COMPUERTA BB 2" Y VÁLVULA VENTOSA DOBLE ACCIÓN BRIDA DN 2"	und	$ 5.117.479,00	1,00	$ 5.117.479,00
7.13	EMPALME A TUBERÍA PVC 14"	und	$ 5.702.588,00	1,00	$ 5.702.588,00
7.14	EMPALME A TUBERÍA AC 14"	und	$ 6.327.138,71	2,00	$ 12.654.277,42
7.15	RETIRO DEL SISTEMA DN 400 mm	und	$ 1.092.635,70	30,04	$ 32.818.365,71
7.16	CAJA EN CONCRETO REFORZADO 1.2X1.2 E=0.20 m PARA VÁLVULAS VENTOSAS (INCLUYE TAPA HD CB D400 24" - ARO 10C)	und	$ 4.793.953,00	1,00	$ 4.793.953,00

7,17	SUM. E INST. DE MICROPILOTES EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN Ø 4" SCH STD. (incluye punta de lápiz)	ml	$ 595.030,00	216,00	$ 128.526.480,00
7.18	SUM. E INST. DE TUBERÍA DE PRESIÓN ORIENTADA DE 200 PSI - Ø 14"	ml	$ 576.291,00	156,00	$ 89.901.396,00


CRONOGRAMA DETALLADO DEL CONTRATO Y ANALISIS DE DESEMPEÑO

En el siguiente cuadro se describe el cronograma detallado actualizado del contrato, acorde la reprogramación No. 6 en el cual se puede observar el desempeño, de acuerdo con la desviación actual en cada uno de los tramos viales del contrato. El anexo No.1 contiene el PDT actualizado a la fecha de corte del presente informe.





DESCRIPCIÓN DE ATRASOS Y ADELANTOS



CUADRO SOBRE EL ESTADO DEL TIEMPO Y AFECTACIONES

A continuación, se relaciona el cuadro de afectaciones presentadas durante el periodo.

AFECTACIÓN	DÍA	PERIODO	UBICACIÓN
Lluvia	17/07/2026	1:00am a 4:00am	Tramo 91 Las Granjas
Lluvia	21/07/2026	1:00am a 4:00am	Tramo 91 Las Granjas
Lluvia	24/06/2026	1:00am a 4:00am	Tramo 91 Las Granjas

REPORTE DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

A la fecha de corte del presente informe no se encuentra pendiente la reparación de daños a la infraestructura de servicios públicos.

PLANES DE CONTINGENCIA

A la fecha de corte del presente informe no son necesarios los planes de contingencia.

MEDIDAS CORRECTIVAS EXIGIDAS POR LA INTERVENTORIA

A la fecha de corte del presente informe no existieron medidas correctivas por parte de la interventoría.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES

En el transcurso del mes se realizaron las siguientes actividades en el mes en cada uno de los tramos:

Del 1 al 31 de julio de 2026:

(ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO DEL 1 AL 5 DE JULIO DE 2026)

COMUNA 2 – TORCOROMA

TRAMO 002:

-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Concreto reparación andenes
-Demolición pavimento rígido

COMUNA 6 – LAS GRANJAS

TRAMO 91-92:

-Atraque tubería con arena
-Barrera cinta plástica
-Conformación y compactación subbase granular
-Cargue material de excavación

-Demolición pavimento flexible
-Excavación a máquina material común
-Suministro e instalación tubería 14”
-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Suministro e instalación subbase granular
-Transporte material proveniente de excavación

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (6 al 14 de JULIO de 2026)

COMUNA 6 – LAS GRANJAS

TRAMO 91-92:

-Conformación subbase granular
-Excavación manual
-Suministro e instalación sardineles
-Localización y replanteo
-Suministro e instalación tubería PVC
-Suministro e instalación subbase granular
-Barrera cinta plástica
-Entibado
-Cargue de material
-Transporte material proveniente de excavación
-Relleno con material seleccionado

COMUNA 2 – TORCOROMA

TRAMO 002:

-Fundida losa
-Conformación y compactación subrasante
-Cargue material
-Demolición pavimento rígido
-Canastilla acero de refuerzo
-Barrera cinta plástica
-Demolición estructura en concreto
-Barrera cinta plástica

COMUNA 2 – OLAYA HERRERA

TRAMO 001:

-Demolición pavimento rígido
-Cargue material de excavación
-Transporte material de excavación
-Excavación a máquina
-Rehabilitación acometida domiciliaria

-Conformación subbase granular
-Localización y replanteo

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (14 AL 20 DE JULIO DE 2026)

COMUNA 6 – LAS GRANJAS

TRAMO 91-92:

-Suministro e instalación tubería PVC
-Demolición estructuras en concreto
-Entibado para excavaciones
-Excavación a máquina
-Excavación manual
-Suministro material pétreo
-Demolición caja de inspección
-Conformación y compactación subrasante
-Cargue material proveniente de excavación
-Barrera cinta plástica
-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Corte con disco
-Manejo de aguas
-Suministro e instalación válvula compuesta
-Suministro e instalación codo HD 14”
-Empalme tubería PVC 14”
-Concreto 3000psi

COMUNA 2– OLAYA HERRERA

TRAMO 001:

-Transporte material proveniente de excavación
-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Demolición pavimento rígido
-Limpieza y desmonte zona de trabajo
-Conformación y compactación subbase granular
-Excavación a máquina
-Suministro e instalación sardineles
-Corte con disco

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (21 AL 26 DE JULIO DE 2026)

COMUNA 6– LAS GRANJAS

TRAMO 91-92:

-Manejo de aguas
-Relleno con arena
-Conformación y compactación subbase granular
-Excavación a máquina
-Excavación manual
-Barrera cinta plástica
-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Empalme tubería 14”
-Fundida cajas
-Cargue material proveniente de excavación
-Entibado
-Concreto 3000psi

COMUNA 2 – OLAYA HERRERA

TRAMO 001:

-Suministro e instalación sardineles
-Limpieza sumideros
-Suministro subbase granular
-Conformación y compactación subbase granular
-Demolición estructuras concreto
-Suministro e instalación tubería PVC 3”
-Excavación manual
-Fundida cajas
-Corte con disco

ACTIVIDADES EJECUTADAS PERIODO (27 AL 31 DE JULIO DE 2026)

COMUNA 6 – LAS GRANJAS

TRAMO 91-92:

-Excavación con máquina para alcantarillado
-Demolición tubería de gres
-Relleno con material granular
-Entibado
-Suministro e instalación tubería PVC
-Conformación y compactación
-Rehabilitación acometida domiciliaria
-Accesorios PVC
-Suministro e instalación sardinel
-Cargue material proveniente de la excavación
-Transporte de materiales provenientes de la excavación

COMUNA 2 – OLAYA HERRERA

TRAMO 001:

-Excavación manual
-Relleno con material granular (subbase)
-Suministro e instalación sardinel
-Corte con disco
-Demolición estructura en concreto
-Fundida losas concreto MR 3.5Mpa
-Canastilla de acero de refuerzo

Cabe mencionar que el tramo 117 Divino Niño sigue suspendido (la administración municipal está a la espera de la liberación del predio)

REGISTRO FOTOGRAFICO

			
Aíques	Atraque tubería 14"	Barrera cinta plástica	Barrera cinta plástica
Tramo 001	Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 91-92
OLAYA HERRERA	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**
			
Caja de inspección	Canastilla de refuerzo	Cargue material de excavación	Compactación manual
Tramo 001	Tramo 002	**Tramo 91-92**	Tramo 91-92
OLAYA HERRERA	**TORCOROMA**	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**
			
Compactación subbase	Concreto 3000psi atraque tubería	Concreto 3000psi atraque tubería	Concreto reparación andenes
Tramo 001	Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 002
OLAYA HERRERA	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**	**TORCOROMA**

			
Conformación y Compactación subbase	Conformación subrasante	Conformación subbase granular	Suministro subbase granular
Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 91-92
LAS GRANJAS	**LAS GRANJAS**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANJAS**
			
Corte con disco	Corte con disco	Corte con disco	Corte con disco
Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 001	Tramo 002
LAS GRANJAS	**OLAYA HERRERA**	**OLAYA HERRERA**	**TORCOROMA**
			
Demolición pavimento rígido	Demolición andenes	Demolición cajas de inspección	Demolición estructura en concreto
Tramo 002	Tramo 001	**Tramo 001**	Tramo 002
TORCOROMA	**OLAYA HERRERA**	**OLAYA HERRERA**	**TORCOROMA**

			
Demolición pavimento rígido	Demolición pavimento rígido	Demolición pavimento flexible	Demolición pavimento flexible
Tramo 001	Tramo 002	Tramo 001	Tramo 91-92
OLAYA HERRERA	**TORCOROMA**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANJAS**
			
Demolición pavimento rígido	Rehabilitación acometida domiciliaria	Empalme tubería 14"	Entibado por protección
Tramo 001	Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 91-92
OLAYA HERRERA	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**	**LAS GRANJAS**
			
Excavación a máquina	Excavación a máquina para acometida domiciliaria	Excavación a máquina	Excavación a máquina
Tramo 91-92	Tramo 91-92	**Tramo 001**	Tramo 91-92
LAS GRANJAS	**LAS GRANJAS**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANJAS**

			
Excavación a máquina para tubería	Excavación manual para caja de inspección	Excavación manual para sardineles	Excavación manual para sardineles
Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 001	Tramo 91-92
LAS GRANJAS	**OLAYA HERRERA**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANJAS**
			
Fundidas tapas para cajas	Fundida losa concreto 3000psi	Instalación sardineles	Instalaciones sardineles
Tramo 91-92	Tramo 002	Tramo 91-92	Tramo 001
LAS GRANJAS	**TORCOROMA**	**LAS GRANJAS**	**OLAYA HERRERA**
			
Instalación tubería 14"	Limpieza y desmonte	Limpieza sumideros	Localización y replanteo
Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 001	Tramo 91-92
LAS GRANJAS	**OLAYA HERRERA**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANAS**

			
Localización y replanteo Tramo 001 **OLAYA HERRERA**	Manejo de aguas Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**	Manejo de aguas Tramo 91-92 **LAS GRANAS**	Empalme 14” Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**
			
Rehabilitación acometida domiciliaria Tramo 001 **OLAYA HERRERA**	Instalación tubería PVC Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**	Rehabilitación acometida domiciliaria Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**	Rehabilitación acometida domiciliaria Tramo 001 **OLAYA HERRERA**
			
Rehabilitación acometida domiciliaria Tramo 001 **OLAYA HERRERA**	Relleno con arena Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**	Instalación sardineles **Tramo 001** **OLAYA HERRERA**	Subbase granular Tramo 91-92 **LAS GRANJAS**

			
Suministro e instalación codo 14"	Suministro e instalación tubería PVC	Suministro e instalación tubería PVC	Suministro e instalación tubería PVC
Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 91-92
LAS GRANJAS	**LAS GRANJAS**	**OLAYA HERRERA**	**LAS GRANJAS**
			
Suministro e instalación válvula	Suministro material granular	Transporte material de excavación	Suspensión por comunidad
Tramo 91-92	Tramo 91-92	Tramo 001	Tramo 001
LAS GRANJAS	**LAS GRANJAS**	**OLAYA HERRERA**	**OLAYA HERRERA**
			
Traslado maquinaria	Suministro e instalación sardinel	Barrera cinta plástica	Empalme tubería 14"
Tramo 001	Tramo 001	Tramo 002	Tramo 91-92
OLAYA HERRERA	**OLAYA HERRERA**	**TORCOROMA**	**LAS GRANJAS**

FACTURACIÓN CONTRATO

A la fecha, se han presentado 12 actas de recibo parcial, relacionadas a continuación y con un porcentaje de facturación del 80,00% aproximadamente; acta 13 está en revisión por parte de las entidades contratantes.

DESCRIPCIÓN	FECHA	COSTO DIRECTO+AIU	PMA-PMT-COVID	VALOR TOTAL DEL ACTA	% AVANCE
ACTA 1	26/06/2023 al 4/11/2023	$ 1,536,224,622.08	$ 36,131,911.23	$ 1,572,356,533.31	10.12%
ACTA 2	15/11/2023 al 13/12/2023	$ 738,745,638.55	$ 17,375,222.11	$ 756,120,860.66	4.87%
ACTA 3	14/12/2023 al 12/04/2024	$ 2,279,288,414.63	$ 53,608,486.11	$ 2,332,896,900.74	15.02%
ACTA 4	13/04/2024 al 29/05/2024	$ 770,479,518.88	$ 17,617,540.90	$ 788,097,059.78	4.94%
ACTA 5	13/08/2024 al 07/09/2024	$ 2,477,465,487.05	$ 56,649,426.57	$ 2,534,114,913.62	15.87%
ACTA 6	08/09/2024 al 30/11/2024	$ 1,032,806,181.84		$ 1,032,806,181.84	6.47%
ACTA 7	01/12/2024 al 30/12/2024	$ 365,785,392.13		$ 365,785,392.13	2.29%
ACTA 8	31/12/2024 al 15/02/2025	$ 1,483,046,861.27		$ 1,483,046,864.27	9.29%
ACTA 9	16/02/2025 al 15/03/2025	$ 422,724,705.71		$ 422,724,705.71	2.65%
ACTA 10	16/03/2025 al 31/03/2025	$ 200,713,238.97		$ 200,713,238.97	1.26%
ACTA 11	PAGOS PENDIENTES ACTAS 5-6-7-8-9-10	$ 357,023,230.41		$ 339,932,912.56	2.13%
ACTA 12	31/03/2025 al 09/05/2025	$ 901,611,683.39		$ 901,611,683.89	5.65%
ACTA 13	13/04/2026 al 31/05/2026	$ 1,524,383,314.83		$ 1,524,383,314.83	8.78%
			TOTAL	**$ 14,254,590,562.31**	89.34%

ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Las actividades que se ejecutaron en el periodo del 1 al 31 de julio 2026 con el fin de asegurar la calidad en cada una de las actividades del proyecto fueron las siguientes:

- Se realiza prueba de asentamiento (slump), para asegurar la fluidez necesaria para el manejo de la mezcla.





Imagen: Toma de slump en campo

- Toma de densidades en campo:



Imagen: Toma de ensayo de densidades en campo

FECHA	*BARRIO*	*TRAMO*	*MATERIAL*	*ABSCISA*	*RESULTADO %*
31/07/2026	Olaya Herrera	1	Subbase	k00+0 - k0+22	100,0%

- Se envían a laboratorio muestras de concreto (cilindros y vigas) para ensayos de compresión y flexión con el fin de asegurar la resistencia.

LISTADO DE ANEXOS.

Anexo 1: PDT vigente.
Anexo 2: Afectaciones del tiempo según Estación Meteorológica del Aeropuerto Yariguies.
Anexo 3: Liberaciones de densidades en campo

Elaboró	Elaboró	Aprobó
Malory Quintero Muñoz **PROFESIONAL DE FACTURACION** **PAVIGAS S.A.S.**	Anamaría Villamizar Duran **PROFESIONAL DE CALIDAD** **PAVIGAS S.A.S.**	Javier Leonardo Florez Gomez **DIRECTOR DE OBRA** **PAVIGAS S.A.S.**

14.11. BITACORA

El 03 de Julio se da inicio el tramo de Olaya Herrera en la página #100.

03 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: limpieza desmonte del área de intervención, traslado y movilización de maquinaria, transporte e instalación del campamento de obra, así como el armado y adecuación del campamento para el desarrollo de las actividades programadas. Se realizó la limpieza y desmonte de la zona de trabajo en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+60, con un ancho de intervención de 2,00 m para un área total de 120,00 m², se ejecutaron 6 apiques en los sectores K0+00, K0+10, K0+20, K0+30, K0+40 y K0+50.

Ing Oscar C.

06 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: demolición de pavimento rígido de 10 cm de espesor en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+10, con un área total intervenida de 26,00 m², excavación mecánica en material común en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+10, con un volumen total de 7,80 m³, conformación y compactación de la subrasante en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+10 con un área total de 26,00 m², se efectuó la instalación de subbase granular en el tramo comprendido entre K0+00 y el K0+10, con un volumen total de 7,00 m³, transporte de material proveniente de la excavación, correspondiente a un volumen total de 7,00 m³, rehabilitación de una (1) acometida domiciliaria tipo flexible en el sector K0+30.

Ing Oscar C.

07 DE JULIO 2026 TRAMO OLAYA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: demolición de pavimento rígido de 10 cm de espesor en el tramo comprendido entre el K0+15 y el K0+10, con un área total intervenida de 13,00 m², excavación mecánica en material común en el tramo comprendido entre el K0+15 y el K0+10, con un volumen total de 3,90 m³, conformación y compactación de la subrasante en el tramo comprendido entre el K0+15 y el K0+10, con un área total de 13,00 m², instalación de subbase granular en el tramo comprendido entre el K0+15 y el K0+10, con un volumen total de 1,95 m³, cargue y transporte de material proveniente de la excavación, un volumen de 7,00 m³.

Ing Oscar C.

5 DE JULIO 2016 DIANA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: demolición de pavimento rígido de 10 cm de espesor en el tramo comprendido entre el KO+115 y el KO+125, con un área total intervenida de 26,00 m², se ejecutó excavación mecánica en material común en el tramo comprendido entre el KO+115 y el KO+125 con un volumen total de 7,80 m³, se realizó conformación y compactación de la subrasante en el tramo comprendido entre el KO+115 y el KO+125, con un área total de 26,00 m², instalación de subbase granular en el tramo compendido entre el KO+115 y el KO+125, con un volumen total de 3,90 m³. Se realizó el cargue y transporte de material proveniente de la excavación correspondiente a un volumen total de 7,00 m³, se realizó la rehabilitación de dos (2) acometidas domiciliarias tipo flexible en los sectores KO+20 y KO+22.

Ing Oscar C.

6 DE JULIO 2016 DIANA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con los siguientes actividades: demolición de pavimento rígido de 10cm de espesor en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+25, con un área total intervenida de 26,00 m², se ejecutó excavación mecánica en material común en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+25, con un volumen total de 7,80 m³. Se realizó la conformación y compactación de la subrasante en el tramo compendido entre el KO+35 y el KO+25, con un área total de 26,00 m². Se efectuó la instalación de subbase granular en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+25, con un volumen total de 3,90 m³. Se realizó cargue de material y su transporte proveniente de la excavación, correspondiente a un volumen total de 7,00 m³. Rehabilitación de dos (2) acometidas domiciliarias tipo flexible en los sectores KO+30 y KO+32.

Ing Oscar C

7 DE JULIO 2016 DIANA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: demolición de pavimento rígido de 10 cm de espesor en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+45, con un área total intervenida de 26,00 m². Se ejecutó excavación mecánica en material común en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+45, con un volumen total de 7,80 m³. Se realizó la conformación y compactación de la subrasante en el tramo comprendido entre el KO+35 y el KO+45, con un área total de 26,00 m². Se efectuó la instalación de subbase granular en el tramo compendido entre el KO+35 y el KO+45, con un volumen total de 3,90 m³. Se realizó el cargue y transporte de material proveniente de la excavación, correspondiente a un volumen total de 7,00 m³. Se realizó la rehabilitación de cuatro (4) acometidas domiciliarias tipo flexibles en los sectores KO+35, KO+38, KO+40 y KO+41.

Ing Oscar C

8 DE JULIO 2016 DIANA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: se realizó la demolición de pavimento rígido de 10 cm de espesor en el tramo comprendido entre el KO+45 y el KO+78, con un área total intervenida de 85,80 m². Se efectuó el cargue y transporte de material proveniente de la excavación, correspondiente a un volumen total de 14,00 m³. Se ejecutó la rehabilitación de una (1) acometida domiciliaria

	tipo flexible en el sector K0+45. Se realizó la reparación de una (1) acometida domiciliaria de gas en el sector K0+50. Ing Oscar C.
15 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó excavación manual en material común en el tramo comprendido entre el K0+45 y el K0+79, con un volumen total de 25,74 m³. Se ejecutó la conformación y compactación de la subrasante en el tramo comprendido entre el K0+45 y el K0+79, con un área total de 85,80 m². Se realizó la instalación de subbase granular en el tramo comprendido entre el K0+45 y el K0+79, con un volumen total de 12,87 m³. Se efectuó el cargue y transporte de material proveniente de la excavación, correspondiente a un volumen total de 27,00 m³. Se ejecutó la rehabilitación de cuatro (4) acometidas domiciliarias tipo flexible en los sectores K0+35, K0+35, K0+64 y K0+70. Ing Oscar C.
16 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó el replanteo de niveles en el área de intervención, con el fin de verificar las cotas y garantizar la correcta ejecución de las actividades programadas. Se efectuó la limpieza y adecuación del área de trabajo mediante el uso de minicargador, retirando y organizando el material presente en la zona de intervención. Se ejecutó excavación manual en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+ lado izquierdo, con un volumen total de 0,90 m³. Se realizó el relleno manual con material granular tipo Subbase en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado izquierdo, con un volumen total reportado 4,50 m³. Se llevó a cabo la instalación de sardinel prefabricado concreto en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado izquierdo, para una longitud total de 15 m. Ing Oscar C.
17 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó el replanteo de niveles en áreas de intervención, con el fin de verificar las cotas y garantizar la correcta ejecución de las actividades programadas. Se efectuó la limpieza y adecuación del área de trabajo mediante el uso de minicargador retirando y organizando el material presente en las zonas de intervención. Se ejecutó excavación manual en el tramo comprendido entre el K0+25 y el K0+15, lado izquierdo, con un volumen total de 0,60 m³. Se realizó el relleno manual con material granular tipo subbase en el tramo comprendido entre el K0+25 y el K0+15, lado izquierdo, con un volumen total de 0,30 m³. Se llevó a cabo la instalación de sardinel prefabricado en concreto en el tramo comprendido entre el K0+25 y el K0+15, lado izquierdo, para una longitud total de 10 m. Se ejecutó excavación manual en el tramo comprendido entre K0+00 y el K0+10, lado derecho, con un volumen total de 0,60 m³.

	Se realizó el relleno manual con material granular tipo subbase en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+10, lado derecho, con un volumen total de 0,30 m³. Se llevó a cabo la instalación de sardinel prefabricado en concreto en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+10, lado derecho, para una longitud total de 10 ml. Ing Oscar C
11 DE JULIO 2026 KAYA HERRERA	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó la demolición de sardineles en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado izquierdo, y entre el K0+00 y el K0+10, lado derecho, para una longitud total de 35 ml. Se efectuó la limpieza de sumideros y tuberías de drenaje, garantizando la adecuada funcionalidad del sistema existente. Durante la jornada, la comunidad realizó un mitin hasta las 10:00 a.m, mediante el cual solicitó el incremento de la altura del sardinel, argumentando que esta medida contribuiría a mitigar posibles inundaciones en el sector. Asimismo, solicitaron la instalación de un sumidero en el sector K0+25. En atención a las solicitudes presentadas, se explicó a la comunidad que la instalación de un nuevo sumidero podría generar problemas de represamiento y malos olores, debido a la bajas niveles de la tubería existente y a la ausencia de un sistema de drenaje pluvial en el barrio. No obstante, la empresa atendió la solicitud relacionada con el incremento de la altura de los sardineles, autorizando el ajuste de sus niveles de 10cm a 20cm, con el propósito de mejorar las condiciones de drenaje superficial y contribuir a la mitigación de posibles inundaciones en el sector. Ing Oscar C
12 DE JULIO 2026 KAYA HERRERA	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó excavación manual en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+20, lado izquierdo, con un volumen total de 1,20 m³. Se ejecutó el relleno manual con material granular tipo subbase en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+20, lado izquierdo, con un volumen total de 0,60 m³. Se llevó a cabo la instalación de sardinel prefabricado en concreto en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+20, lado izquierdo, para una longitud total de 20 ml. Se realizó excavación manual en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado derecho, con un volumen total de 0,90 m³. Se ejecutó el relleno manual con material granular tipo subbase en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado derecho, con un volumen de 0,45 m³. Se llevó a cabo la instalación de sardinel prefabricado en concreto en el tramo comprendido entre el K0+00 y el K0+15, lado derecho, para una longitud total de 15 ml. Ing Oscar C
13 DE JULIO 2026 KAYA HERRERA	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual, relleno con material granular y suministro e instalación de sardinel prefabricada en concreto entre el K0+20 y el K0+15, lado derecho, con una excavación de 0,30 m³, relleno de 0,15 m³ y la instalación de 5 ml de Sardinel. En el K0+00, lado fondo, se realizó excavación manual de 0,24 m³, relleno manual con material granular de 0,12 m³ y la instalación de 4 ml de sardinel prefabricado en concreto. Adicionalmente, entre el K0+20 y el K0+35 se ejecutó excavación manual para la

	la instalación de tubería sanitaria de 3", con un volumen de 2,16 m³, y relleno manual con material granular de 1,44 m³. Se realizó el suministro e instalación de 24 ml de tubería PVC de 3", 5 unidades de codo PVC de 90° x 3" y 2 unidades de cruz HD de 3" x 3". También se ejecutó el empalme de colectores, correspondiente a 1 unidad, y la construcción de dos tapas en concreto reforzado de f'c de 3.000 psi para cajas existentes que se encontraban en mal estado, con un volumen total de 0,20 m³. Finalmente, se realizó corte con disco en el Km0+25, lado derecho, en una longitud de 5 ml. Ing Oscar C
24 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual entre el Km0+20 y el Km0+35, lado derecho, con un volumen de 0,90 m³. Posteriormente, se realizó relleno manual con material granular tipo subbase, correspondiente a un volumen de 0,45 m³. Asimismo, se efectuó el suministro e instalación de 15 ml de sardinel prefabricado en concreto en el mismo tramo. Adicionalmente, se realizó la demolición de andenes y morteros entre el Km0+10 y el Km0+25, con un área intervenida de 5,00 m². Ing Oscar C
27 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual Km0+55 al Km0+77 lado derecho = 22 * .30 * .20 = 1.45 m³, relleno manual con material granular (subbase) Km0+55 al Km0+72, lado derecho, = 22 * .30 * .10 = 0.725 m³, Sardinel prefabricado en concreto Km0+55 al Km0+35 lado derecho = 22 ml. Ing Oscar C
28 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA.	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: se realizó el realineamiento de bordillos atendiendo las solicitudes de la comunidad, quienes manifestaron la necesidad de mejorar la disposición de estos. Para dar solución, se procedió al retiro de los bordillos existentes y la demolición de pasos de escalera y sector de andenes, con el fin de lograr un alineamiento más adecuado y una mejor estética de la vía. Ing Oscar C
29 DE JULIO 2026 OLAYA HERRERA	Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual Km0+20 al Km0+40, lado izquierdo = 20 * .30 * .20 = 1.2 m³. Relleno manual con material granular (subbase) Km0+20 al Km0+40, lado izquierdo = 20 * .30 * .10 = 0.6 m³. Instalación de sardinel prefabricado en concreto Km0+20 al Km0+40, lado izquierdo = 20 ml. Ing Oscar C

30 DE JULIO 2026 JAIRA HERRERA.

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual entre el kot20 y el kot35 para la reparación de una avería en la tubería sanitaria de 3", con un volumen ejecutado de 2,16 m³. Posteriormente, se realizó relleno manual con material granular tipo subbase, con un volumen de 1,44 m³. Asimismo, se efectuó el suministro e instalación de 24 ml de tubería PVC de 3" y 5 unidades de codos PVC de 90° x 3". Adicionalmente, se realizaron actividades de cerco y conformación de subbase granular. Por solicitud y aprobación de la interventoría, se elevó el nivel del tramo en 27 cm, generando un mayor volumen de subbase en el sector comprendido entre el kot00 y el kot40. Para el cálculo del volumen ejecutado se consideró un área de 40 m de longitud, 2,80 m de ancho y 0,20 m de espesor, obteniendo un volumen total de 22,40 m³.

Ing Oscar C

31 DE JULIO 2026 JAIRA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: Se realizó la instalación de concreto MR de 3,5 MPa en el tramo comprendido entre el kot00 y el kot33, con un ancho de 2,60 m y un espesor de 0,12 m, para un volumen total ejecutado de 10,24 m³. Asimismo, se realizó la instalación de canastillas en acero de refuerzo con barra lisa de 3/4", correspondiente a 11 unidades, con una longitud total de 27,70 ml. Se programa dilatación de placas para el día sábado.

Ing Oscar C

3 DE AGOSTO 2026 JAIRA HERRERA

Se inician labores a las 7:30 a.m con las siguientes actividades: excavación manual kot60 al kot40, lado izquierdo = 20*.30*.20 = 1.2 m³. Relleno manual con material granular (subbase) del kot60 al kot40, lado izquierdo = 20*.30*.10 = 0.6 m³. Instalación de sardinel prefabricado en concreto del kot60 al kot40 lado izquierdo = 20 ml.

Ing Oscar C