INFORME N°1 DE ACTIVIDADES COTRATO N°8 DE 14/05/2026 SUSCRITO CON I.E. JULIUS SIEBER

LUGAR: Institución educativa Julios Sieber

FECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TERMINACION

TOMA DE SERIALES Y CARACTERISTICAS

ESTADO Y REFERENCIA DE LOS COMPONENTES

	RE. EQUIPO	MARCA	SERIAL	OFICINA	VEL. PROC	MEMORIA	DISCO D.	CDROM	USB	PRE DIAGNOSTICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL
1	22-c014la	Hp	8CC82507K1	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
2	22-c014la	Hp	8CC82507KN	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
3	22-c014la	Hp	8CC82607CN	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
4	22-c014la	Hp	8CC82507ZL	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
5	22-c014la	Hp	8CC82607GS	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
6	22-c014la	Hp	8CC82507S6	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
7	22-c014la	Hp	8CC82507HP	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
8	22-c014la	Hp	8CC82607LL	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
9	22-c014la	Hp	8CC82607BS	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
10	22-c014la	Hp	8CC82507HC	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
11	22-c014la	Hp	8CC82507CW	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
12	22-c014la	Hp	8CC825081B	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
13	22-c014la	Hp	8CC82607CQ	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
14	22-c014la	Hp	8CC82507ZG	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
15	22-c014la	Hp	8CC82507T1	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	EQUIPO CON DAÑO DE PANTALLA	Funcional
16	22-c014la	Hp	8CC82607LF	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
17	22-c014la	Hp	8CC8260799	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
18	22-c014la	Hp	8CC825102D	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
19	22-c014la	Hp	8CC82607GT	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	EQUIPO CON DAÑO DE PANTALLA	Funcional
20	22-c014la	Hp	8CC82607BX	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
21	22-c014la	Hp	8CC82607R3	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
22	22-c014la	Hp	8CC82507Z7	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
23	22-c014la	Hp	8CC82607BH	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
24	22-c014la	Hp	8CC82507VY	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
25	22-c014la	Hp	8CC82507QQ	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
26	22-c014la	Hp	8CC825102Q	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
27	22-c014la	Hp	8CC825101M	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
28	22-c014la	Hp	8CC82607C7	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
29	22-c014la	Hp	8CC82507WN	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
30	22-c014la	Hp	8CC82607LR	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
31	22-c014la	Hp	8CC82607CP	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
32	22b-201la	HP	8CC82607Cf	Sistemas							Se realiza mantenimiento de software	
33	22b-201la	Hp	8CC73804D1	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
34	22b-201la	Hp	8CC71704MT	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
35	22b-201la	Hp	8CC71607YY	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
36	22b-201la	Hp	8CC717055X	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
37	22b-201la	Hp	8CC7170547	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
38	22b-201la	Hp	8CC7170490	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
39	22b-201la	Hp	8CC717056H	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
40	22b-201la	Hp	8CC7170433	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
41	22b-201la	Hp	8CC7170376	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
42	22b-201la	Hp	8CC717056H	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
43	22b-201la	Hp	8CC7170319	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
44	22b-201la	Hp	PROCESADOR amd a6-7310 QUAD C	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza optimización e instalacion de kaspersky	Funcional
45	22b-201la	Hp	Computador AMD Ryzen™ 5 3500U	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza optimización e instalacion de kaspersky	Funcional
46	22b-201la	Hp	100 wifi 802.11 b/g/n,	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza optimización e instalacion de kaspersky	Funcional
47	22b-201la	Hp	PROCESADOR amd a6-7310 QUAD C	Sistemas	2.2GHz	4gb	1 tb	si	si	Equipo lento	Se realiza optimización e instalacion de kaspersky	Funcional

RECIBI A CONFORMIDAD EL SERVICIO

OBSERVACIONES

NOMBRE:

C.C.:

FIRMA CLIENTE

Harlon F. Torres Castillo.

C.C 1057605608

Tecnico

INFORME N°1 DE ACTIVIDADES COTRATO N°8 DE 14/05/2026 SUSCRITO CON I.E. JULIUS SIEBER

LUGAR: Institución educativa Julios Sieber

FECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PORTATILES TERMINACION

TOMA DE SERIALES Y CARACTERISTICAS

ESTADO Y REFERENCIA DE LOS COMPONENTES

	RE. EQUIPO	MARCA	SERIAL	OFICINA	VEL. PROC	MEMORIA	DISCO D.	CDROM	USB	PRE DIAGNOSTICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL
1	compac		PG2020011867,	Sistemas	2.0Hz	4gb	500	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
2	compac		PG2020012253,	Sistemas	2.0Hz	4gb	501	si	si	Equipo lento	Se realiza mantenimiento de software	Funcional
3												

LUGAR: Institución educativa Julius Sieber

FECHA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLETS TERMINACION

TOMA DE SERIALES Y CARACTERISTICAS

ESTADO Y REFERENCIA DE LOS COMPONENTES

	RE. EQUIPO	MARCA	SERIAL	OFICINA	VEL. PROC	MEMORIA	DISCO D.	CDROM	USB	PRE DIAGNOSTICO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ESTADO FINAL
1	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
2	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
3	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
4	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
5	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
6	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
7	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
8	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
9	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
10	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional
11	aprix tab	TABLETA APRIX TAB-10		SALA DE COMPUTO	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	Limpieza interna / Mante	mantenimiento de software	funcional

Marlon F. Torres Castillo.

C.C 1057605608
Tecnico