
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 1

Fecha: 17/Jul/2026	
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Gato del Río
Código o identificación:	PIT-09-2024
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	AV 4 OESTE con CL 3 OESTE
Corregimiento / Comuna:	Comuna 2
Fecha de inspección:	02/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
2. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Se evidencia la ausencia de las letras institucionales y del escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali al interior del PIT. El sistema del panel solar presenta una autonomía insuficiente, con una duración aproximada de una (1) hora. Esta condición limita el adecuado funcionamiento de las luminarias y del sistema de identificación del PIT.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

La puerta del PIT presenta deficiencias en el sistema de fijación de su mecanismo de extensión, debido a la pérdida de los tornillos de aseguramiento. En consecuencia, la puerta se abrió, quedando dividida en dos secciones. Los informadores realizaron un ajuste provisional mediante la aplicación de fuerza manual para permitir su funcionamiento.	
El mueble fabricado en madera RH no cuenta con rodachines, lo que limita su movilidad. Esta condición ha generado desgaste y daños en la parte inferior de la estructura debido al arrastre constante.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

3. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS		
No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Tornillos para ajuste de puerta del PIT	Alta
2.	Letras y escudo Institucional	Media
3.	Sistema de panel solar	Media

4. ACCIONES RECOMENDADAS					
Reposición, ajuste y ensamble de tornillos de puerta	Reposición e instalación de letras y escudo institucional	Reposición e instalación del sistema de panel solar	Suministro e instalación de rodachines para mueble en madera		

5. CONCLUSIÓN TÉCNICA
Se debe incluir dentro de los Puntos de información priorizados para mantenimiento.


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 2

Fecha: 17/Jul/2026	
6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Bulevar del Rio
Código o identificación:	PIT-12-2024
Tipo de elemento:	PT
Ubicación:	KR 1 # 9-10
Corregimiento / Comuna:	Comuna 3
Fecha de inspección:	02/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sanchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
7. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Se evidencia la ausencia de las letras institucionales y del escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali al interior del PIT. El sistema del panel solar presenta una autonomía insuficiente, con una duración aproximada de una (1) hora. Esta condición limita el adecuado funcionamiento de las luminarias y del sistema de identificación del PIT.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se evidenció el hurto de las luminarias instaladas en el PIT. Como consecuencia de este hecho, se generaron daños en el panel de madera de la cubierta, observándose perforaciones y afectaciones en su acabado superficial.	

8. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Sistema de iluminación	Alta
2	Cielo en panel de madera	Alta
3.	Letras y escudo institucional	Medio
4.	Panel solar	Medio

9. ACCIONES RECOMENDADAS


Suministro e instalación de cielo en madera	Reposición e instalación de luminarias	Reposición e instalación de letras y escudo institucional	Reposición e instalación de panel solar		

10. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 3

Fecha: 17/Jul/2026	
11. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Terminal de Transportes
Código o identificación:	PIT-02-2016
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	CL 30 NORTE con AV 2A
Corregimiento / Comuna:	Comuna 2
Fecha de inspección:	07/May/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
12. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Adecuación en la barra del mostrador principal. La barra mostradora presenta un sobresaliente aproximado de nueve (9) centímetros hacia la parte exterior del PIT	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Actualmente el mesón de escritorio presenta desajustes en su sistema de fijación, ocasionados por el deterioro y daño de los soportes tipo escuadra instalados en la parte inferior.	
Se evidencia deterioro en los vinilos exteriores instalados, que presentan desgaste, pérdida de color y afectación de su apariencia general.	
Se evidencia golpe en el cerramiento en la parte inferior	

13. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Barra mostrador con sobresaliente de	Alta

	aproximadamente 9 cm, generando desajustes estructurales por apoyo constante de usuarios.	
2.	Soportes escuadra del mesón de escritorio deteriorados y con pérdida de estabilidad.	Media
3.	Vinilos exteriores desgastados, con pérdida de color y deterioro visual.	Media
4.	Conectores metálicos inferiores del escritorio con desgaste estructural.	media

14. ACCIONES RECOMENDADAS


Corte y ajuste de la barra mostrador para alinearla con el cerramiento exterior.	Reparación y reposición de enchapes y acabados afectados.	Sustitución de soportes deteriorados del mesón de escritorio.	Instalación de soportes escuadra metálicos para reforzar la estructura de la barra.	Retiro e instalación de nuevos vinilos institucionales.	Instalación de letras y escudo institucional



15. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se prioriza el punto para traslado al zoológico de Cali + adecuaciones en las zonas afectadas presentadas en este informe.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 4

Fecha: 17/Jul/2026	
16. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Plazoleta Jairo Varela
Código o identificación:	PIT-10-2024
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	AV 2ACON CL 9 NORTE
Corregimiento / Comuna:	Comuna 2
Fecha de inspección:	07/May/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
17. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Actualmente, la puerta corrediza presenta un notable estado de deterioro, evidenciándose el desprendimiento del riel inferior de su punto de fijación original. Se identificó la ausencia de uno de los rodamientos inferiores de la puerta, situación que afecta su correcto funcionamiento y desplazamiento.	

Revestimiento interior actualmente instalado en paneles MDF presenta deterioro y pandeo generalizado, afectando tanto la estética como la funcionalidad del espacio. Se evidencia la ausencia de las letras institucionales y del escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali al interior del PIT.	
Finalmente, se requiere la reinstalación de la batería correspondiente al sistema eléctrico y de paneles solares del PIT, equipo que actualmente se encuentra disponible en la Secretaría de Turismo. Asimismo, se debe realizar el suministro e instalación de las lámparas faltantes al interior del módulo	

18. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Desprendimiento del riel inferior de la puerta corrediza metálica.	Alto
2.	Ausencia de rodamiento inferior y deficiencias en el sistema de desplazamiento de la puerta.	Alto
3.	Revestimiento interior en MDF deteriorado y con pandeo generalizado.	Medio

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

4.	Falta de instalación de señalética institucional.	Medio
5.	Ausencia de batería del sistema solar y eléctrico.	Alto
6.	Faltante de lámparas interiores para iluminación del módulo.	Medio

19. ACCIONES RECOMENDADAS

Soldadura y fijación del riel inferior de la puerta corrediza.	Instalación del rodamiento faltante y mantenimiento general de rieles.	. Reemplazo del revestimiento MDF por panel yeso con acabado y pintura negra.	Instalación de letras y escudo institucional	Instalación de la batería del sistema eléctrico y paneles solares	Suministro e instalación de lámparas interiores faltantes.

20. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.
Nota: Varios de los elementos faltantes se encuentran en la bodega de la Secretaría por lo cual se realizaría su reinstalación.


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 5

Fecha: 17/Jul/2026	
21. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Bulevar de Oriente
Código o identificación:	PIT-07-2024
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	CL 83 con DG 26P 8
Corregimiento / Comuna:	Comuna 14
Fecha de inspección:	03/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
22. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Actualmente,el PIT del bulevar de Oriente presenta un pandeo en la pérgola re instalada luego del traslado del Punto de Información en el mismo bulevar. Por otra parte no se encuentra instalada la letra “i” con luz que va en el exterior del mismo.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se evidencia la ausencia de las letras institucionales y del escudo de la Alcaldía de Santiago de Cali al interior del PIT.	
Finalmente, se requiere la instalación de un mesón para atención en madera un poco más grande para atención a los visitantes.	 

23. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Pandeo en la pérgola	Medio
2.	Ausencia de las letras institucionales y del escudo de la Alcaldía	Medio

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

3.	Instalación de un mesón para atención	Bajo
4.	Instalación la letra “i”	Medio
24. ACCIONES RECOMENDADAS		
Re instalar de mejor manera la pérgola	Instalar nuevamente el letrero institucional	Instalación la letra “i”
25. CONCLUSIÓN TÉCNICA		
Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto. No se presenta prioridad en la instalación de elementos ya que no se requieren para el correcto funcionamiento del Punto de Información.		

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 6

Fecha: 17/Jul/2026	
26. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT Casa Turística
Código o identificación:	PIT-01-2021
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	avenida 2 Norte # 2N-22
Corregimiento / Comuna:	Comuna 1
Fecha de inspección:	10/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
27. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
Actualmente, el PIT de la casa turística de la secretaría de turísmo, la estantería o mostrador central cuenta con su luminaria interior (cinta led) dañada, las citas led no encienden.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

El espacio carece de una de sus lámparas del cielo falso, además presenta deterioro en el punto donde estaba anteriormente instalada.	

una de las estanterías laterales, no cuenta con llave para abrir el candado, por lo que no se puede abrir esa parte de la estantería	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

28. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	cintas led mostrador central no encienden.	Medio
2.	Ausencia de lámpara en el cielo falso del lugar	Medio
3.	candado de estantería lateral sin llave	Medio

29. ACCIONES RECOMENDADAS

cambio de sistema de cintas led del mostrador central	Suministro e instalación de lámparas faltantes.	Cambio de candado de estantería lateral.	I		

30. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 7

Fecha: 17/Jul/2026	
31. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT ZOOLÓGICO DE CALI
Código o identificación:	PIT-04-2018
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	KR 2 CON CL 14 OESTE
Corregimiento / Comuna:	Comuna 19
Fecha de inspección:	11/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
32. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
El PIT Zoológico de Cali presenta un estado de deterioro debido al paso del tiempo. Se observa desprendimiento del revestimiento en varias áreas de la estructura, especialmente en las esquinas y en las láminas de menor espesor.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se observa suciedad en la cubierta; además, la estructura de soporte presenta desprendimiento respecto a la estructura del cuerpo del PIT.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se evidencia el desprendimiento de los vinilos exteriores adheridos al revestimiento del PIT.	

Se evidencia el desprendimiento de los cubrecantos en la barra de atención ubicada al interior del PIT.	

33. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Cubierta sucia y desprendida de la estructura principal del PIT	Medio
2.	Revestimiento desprendido de la estructura	Medio

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

3.	Vinilos desprendidos del revestimiento	Medio
4.	desprendimiento de cubrecantos	Medio

34. ACCIONES RECOMENDADAS

Ajustar la estructura de la cubierta en la posición original y técnica.	Para el revestimiento desprendido, se recomienda limpiar las zonas donde se desprende, quitar restos de silicona, limpiar y volver a pegar los revestimientos.	Sustituir vinilos exteriores.	Se recomienda sustituir todo los cubrecantos de la barra de atención.		

35. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.
Nota: Se proyecta el traslado del punto de información a la calle 25 con carrera 12, barrio Obrero.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 8

Fecha: 17/Jul/2026	
36. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	Ecoparque de la Biodiversidad COP 16
Código o identificación:	PIT-08-2024
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	Ecoparque de la Biodiversidad COP 16, vía la Vorágine
Corregimiento / Comuna:	Corregimiento de Pance
Fecha de inspección:	12/Feb/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
37. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico
El mobiliario en madera evidencia deterioro por causas ambientales, como lluvias y demás.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI





38. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Deterioro de los muebles en madera	Media

39. ACCIONES RECOMENDADAS

Se recomienda dar al PIT el uso adecuado conforme a su finalidad original de atención e información turística.	Se debe realizar mantenimiento y limpieza de cubiertas.				

40. CONCLUSIÓN TÉCNICA

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI



Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 9

Fecha: 17/Jul/2026	
41. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT JARDÍN BOTÁNICO DE CALI
Código o identificación:	PIT
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	Jardin Botanico de Cali
Corregimiento / Comuna:	CORREGIMIENTO LOS ANDES
Fecha de inspección:	11/Jun/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
42. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se evidencia que el PIT del Jardín Botánico de Cali se encuentra actualmente fuera de operación y no presta servicio al público.	
Se evidencia que el PIT ha sido destinado al almacenamiento de materiales de construcción, por lo que no cumple con su función original de atención e información turística.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

La cubierta presenta acumulación de hojas y suciedad proveniente de la vegetación circundante al lugar donde se encuentra implantado el PIT.	

43. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Abandono total del PIT y cambio de uso, siendo destinado a funciones diferentes a las originalmente previstas.	Alta
2.	Cubierta con acumulación de hojas y suciedad.	Medio

44. ACCIONES RECOMENDADAS

Se recomienda dar al PIT el uso adecuado conforme a su finalidad original de atención e información turística.	Se debe realizar mantenimiento y limpieza de cubiertas.				

45. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Se recomienda hacer revisión interna para revisar qué actividades priorizar dentro de las actividades de mantenimiento de este punto.


ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 10


Fecha: 17/Jul/2026	
46. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT CENTRO CULTURAL DE CALI
Código o identificación:	PIT
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	Centro Cultural de Cali
Corregimiento / Comuna:	Comuna 03
Fecha de inspección:	30/Jul/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
47. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Elementos exteriores tipo letreros instalados, en buen estado	
Vinilo adhesivo con la imagen de marca de ciudad en buen estado.	

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Acrilico en zona superior del punto de información en buen estado, lo mismo para la madera del mesón del trabajo a la cual se le hizo mantenimiento en el 20024.	

48. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	N/A	N/A

49. ACCIONES RECOMENDADAS

El punto de información en general se encuentra en buen estado manteniéndose así desde el último mantenimiento realizado en el 2024.				

50. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Este punto de información turística se proyecta para desmonte de los elementos instalados desde este organismo en vigencia 2024 y anteriores.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 11

Fecha: 17/Jul/2026	
51. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT IGLESIA DE SAN ANTONIO
Código o identificación:	PIT
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	Iglesia de San Antonio
Corregimiento / Comuna:	Comuna 03
Fecha de inspección:	30/Jul/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
52. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE TURISMO

INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se requiere limpieza exterior del punto de información. Además, de la conexión a punto eléctrico.	
Limpieza general del punto de información y ajuste de los elementos que se encuentren no estables.	
	

53. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI


No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Limpieza general	Baja

54. ACCIONES RECOMENDADAS			
El punto de información en general se encuentra en buen estado manteniéndose así desde el último mantenimiento realizado en el año 2024.	Se recomienda de igual manera realizar una limpieza general al exterior de la estructura.		
55. CONCLUSIÓN TÉCNICA			
Realizar limpieza.			

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 12

Fecha: 17/Jul/2026	
56. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT CRISTO REY
Código o identificación:	PIT
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	CAV Cristo Rey
Corregimiento / Comuna:	Los Andes
Fecha de inspección:	30/Jul/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
57. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se requiere limpieza general del punto de información y un proyector para el tv instalado.	
Limpieza general del punto de información y ajuste de los elementos que se encuentren no estables.	

58. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS		
No.	Tipo	Nivel de afectación

1.	Limpieza general	Baja
59. ACCIONES RECOMENDADAS		
El punto de información en general se encuentra en buen estado manteniéndose así desde el último mantenimiento realizado en el año 2024.	Se recomienda de igual manera realizar una limpieza general del mismo.	Realizar la compra de protector para tv existente.
60. CONCLUSIÓN TÉCNICA		
Realizar limpieza.		

PUNTO DE INFORMACIÓN No. 13

Fecha: 17/Jul/2026	
61. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUNTO DE INFORMACIÓN	
Nombre del elemento:	PIT CAÑAVERALEJO
Código o identificación:	PIT
Tipo de elemento:	PIT
Ubicación:	Terminal Cañaveralejo
Corregimiento / Comuna:	Comuna 19
Fecha de inspección:	30/Jul/2026
Profesional responsable:	Maria Isabella Pinzón Sánchez
Objeto: Realizar la inspección visual y técnica del elemento descrito anteriormente, con el fin de determinar su estado actual de conservación, funcionalidad, seguridad y necesidades de mantenimiento, reparación o reposición.	
62. DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	
Estado actual	Registro fotográfico

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Se requiere limpieza exterior del punto de información.	
Revisar los rieles de las puertas e incluir para mantenimiento conforme a la necesidad.	

63. REGISTRO DE AFECTACIONES IDENTIFICADAS

No.	Tipo	Nivel de afectación
1.	Limpieza general	Baja

64. ACCIONES RECOMENDADAS

El punto de información en general se encuentra en buen estado manteniéndose así desde el último mantenimiento realizado en el año 2024.	Se recomienda de igual manera realizar una limpieza general al exterior de la estructura.	Revisar el funcionamiento de las puertas conforme a las necesidades.

65. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Realizar limpieza, revisar puertas y rieles.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI SECRETARÍA DE TURISMO	INFORME DE MANTENIMIENTO PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CALI

Firmas responsables:



Maria Isabella Pinzón Sanchez
Contratista
Secretaría de Turismo de Cali



Dana Sofía Galeón Torres
Contratista
Secretaría de Turismo de Cali