ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo
RAZON SOCIAL: INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ENRIQUE DURÁN **CODIGO DANE:** 205591000056 **RUT:** 811030803 **MUNICIPIO:** PUERTO TRIUNFO **NOMBRE DEL CORREGIMIENTO O VEREDA:** SANTIAGO BERRIO – ESTACIÓN PITA **NOMBRE RECTOR:** JOHN JAIRO GIRALDO CORREDOR **CEDULA DE CIUDADANIA:** 98.514.981 **DIRECCION DE LA SEDE PRINCIPAL:** SANTIAGO BERRIO – AUTOPISTA MEDELLIN-BOGOTÁ **TELEFONO DE LA SEDE (FIJO O MOVIL):** 3113512564 **DIRECCION CORREO ELECTRONICO INSTITUCION:** cerenriqueduran@gmail.com **NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS: 263** **SEDE EDUCATIVA RURAL A INTERVENIR:** C.E.R. SANTIAGO BERRIO 205591000056

Información General del Propuesta de Inversión

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: La intervención para la **IE RURAL ENRIQUE DURÁN PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA** pretende fortalecer y priorizar el mejoramiento del restaurante escolar con respecto a la instalación de cielo falso, luminarias y mejoras en el enchape de piso y de mesón.
OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: Brindar un espacio adecuado para la preparación y distribución de alimentos, lo cual previene la contaminación y garantiza que los alimentos sean seguros para el consumo, evitando la propagación de enfermedades

DECRETO 307755 de 09-12-2015

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: En la actualidad, el restaurante escolar de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ENRIQUE DURÁN** en su sede **CER SANTIAGO BERRIO-SEDE ESTACIÓN PITA** presenta unos pisos en estado de deterioro, lo cual se puede ver evidenciado en la aparición de grietas y desprendimiento del esmaltado existente en el piso, además de que no cuenta con media caña en las uniones entre piso-pared. Por otro lado, se puede apreciar también la falta de mantenimiento de las redes eléctricas, ausencia de cielo falso y la falta de mantenimiento de la cubierta (Tejas y
caballetes rotos) por donde se realizan filtraciones de agua y de animales como lo son pájaros, murciélagos etc. Lo anterior son problemáticas del área de la cocina-comedor, por lo que esto se cataloga como un riesgo para la comunidad estudiantil, debido a que, esta falta de mantenimientos, tanto en pisos como en la cubierta y las instalaciones eléctricas, son fuente de aparición de suciedad y gérmenes que inducen a la propagación de enfermedades mediante los alimentos. Teniendo en cuenta esta problemática, con el presente proyecto se pretende realizar la instalación de cielo falso en la cocina y las adecuaciones pertinentes tanto en la cubierta como en los pisos de la cocina del restaurante escolar.
COSTEO DE LA INVERSIÓN: El costo directo de la sede es $52’247.818
REGISTRO FOTOGRÁFICO: COCINA-BODEGA DE ALIMENTOS

DECRETO 307755 de 09-12-2015

==========










DECRETO 307755 de 09-12-2015

==========









COMEDOR





DECRETO 307755 de 09-12-2015

==========









Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027

ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo

Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027

Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): Institución Educativa Pablo VI
Código DANE: 105591000027
RUT actualizado del Establecimiento Educativo: 811027853-5
Municipio: Puerto Triunfo
Nombre del Corregimiento o Vereda: Cabecera Municipal
Nombre del (a) Rector(a): Orlando Guzmán Melo
Cédula de ciudadanía: 5905080
Dirección de la sede principal: Calle 14 # 12-58 avenida la estación
Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): 3046338464
Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: iepablovi@gmail.com, orgume1963@gmail.com
Número de estudiantes beneficiados: 607
Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): SEDE ÚNICA

Información General del Propuesta de Inversión

Educamos en Valores, Humanizamos la Educación

Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: La intervención para la **IE PABLO VI PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA** pretende fortalecer y priorizar el mejoramiento del restaurante escolar con respecto a la adecuación para la bodega de alimentos, instalación de cielo falso, luminarias y mejoras en el enchape de piso y de mesón.
OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: Brindar un espacio adecuado para la preparación y distribución de alimentos, lo cual previene la contaminación y garantiza que los alimentos sean seguros para el consumo, evitando la propagación de enfermedades.
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: En la actualidad, el restaurante escolar de la **IE PABLO VI PUERTO TRIUNFO-ANTIOQUIA** cuenta con una infraestructura que si bien, aunque cuenta con condiciones para la manipulación de alimentos, aún necesita de intervenciones que permitan un ambiente totalmente óptimo y avalado por el ministerio de salud y protección social. El área del restaurante escolar donde se cocinan los alimentos, es un espacio ausente de mantenimiento a su enchape, pisos sin media caña, cubierta expuesta sin cielo falso y sin un espacio adecuado para la bodega de alimentos. Por otro lado, el espacio del comedor también es un espacio que requiere de mantenimiento a sus instalaciones eléctricas, pintura, ampliación de su cubierta etc.

Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027

Teniendo en cuenta l o anterior, con el presente proyecto se pretende mejorar la infraestructura que conforma todo el restaurante escolar (Cocina-Comedor), realizando los mejoramientos y mantenimientos pertinentes a las situaciones mencionadas anteriormente con el fin de brind ar a la comunidad estudiantil un ambiente con: Seguridad alimentaria, comodidad, excelente higiene y que genere un ambiente educativo sano.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: El costo directo de la sede es $117’287.481

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

COMEDOR









Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027





COCINA-BODEGA DE ALIMENTOS









Calle 14 # 12-58 Av. La Estación
www.iepablovi.edu.co
iepablovi@gmail.com
3046338464
Nit: 811.027.853-5
Dane: 105591000027



