ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo
Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo):C.E.R ESPINAL Código DANE:205664000173 RUT actualizado del Establecimiento Educativo: 811040781-7 Municipio: San Pedro de los Milagros, Ant Nombre del Corregimiento o Vereda: R i o c h i c o Nombre del (a) Rector(a): JEAN CARLOS DIAZ AGUILAR Cédula de ciudadanía:9023905 Dirección de la sede principal: Vereda el Espinal Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): 3126927877 Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: cerelespinal1@gmail.com Número de estudiantes beneficiados:34 Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede):C.E.R RIOCHICO DANE: 205664000084
Información General del Propuesta de Inversión
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: (Detallar en este campo los componentes que se pretenden fortalecer y en que se van a invertir los recursos.) La sede Riochico cuenta con cocina y comedor escolar (clasificación regular-malo), pero los mismos no cumplen con la normatividad vigente para brindar un servicio adecuado a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hacen parte del Programa de Alimentación Escolar en la sede,

por lo cual se hace necesario realizar un mejoramiento en la cocina y restaurante de esta sede completo:
-Resanar y pintar paredes para que sean de fácil limpieza y no absorbentes.
-Organizar Techo para que sea de fácil limpieza, sin luces que permitan ingreso de plagas, ni absorbente.

-Organizar luminarias de fácil limpieza y que tengan protección en caso de ruptura
-Organizar puertas que sean lisas y de fácil limpieza, con guarda escobas que impidan el ingreso de plagas
-Reemplazar puerta que da con el fogón y no se usa por muro en concreto, que evite ingreso de plagas
-Organizar en la cocina, lugar de bodega que cumpla con la normatividad vigente.
-Poner cerramiento entre comedor y cocina, pero abriendo un espacio por donde se pueda pasar la alimentación a los beneficiarios sin posibilidad de que se de un accidente por el ingreso de los niños y niñas a la cocina.
-Acondicionar lugar para la pipeta que esta adentro de la cocina
-Colocar vidrios a ventanas de la cocina y bodega para evitar ingreso de plagas. Micromalla para ventanas
-Colocar mesones en el comedor en acero inoxidable para los niños y sillas plásticas; para retirar sillas de madera y mesas plásticas que ya presentan deterioro.
-Organizar drenajes que permitan una adecuada limpieza
-Colocar mesón en acero inoxidable en cocina para proceso de servida y lograr retirar mesas de madera.
-Organización y Señalización de los procesos de forma secuencial como lo exige la normatividad.

OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: ¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr con la inversión de los recursos asignados?

Lograr que la cocina y el comedor del restaurante escolar de la sede Riochico donde opera el Programa de Alimentación Escolar cumpla con la normatividad vigente, con el fin de poder brindar a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes beneficiarios del programa una alimentación optima en cantidad, calidad e inocuidad; no solo cumpliendo con los procesos de manipulación de alimentos, sino también con la infraestructura.

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Relacione el estado actual de las mejoras que se van a realizar con la inversión.
La cocina-bodega y comedor escolar de la sede Riochico necesita un mejoramiento total, pues a la fecha su clasificación esta entre regular y mala, ya que las áreas permiten que se preste el servicio, pero no se cumple con lo dispuesto en la resolución 2674/2013, dado que la pared es de adobe y cemento, techo en tejas con luces que permite el ingreso de plagas y es de difícil acceso para la limpieza, luminaria de difícil limpieza y sin protección en caso de ruptura, no hay drenaje en cocina para cuando se lava pisos, hay mesas de madera en la cocina y ya no deben haber elementos de madera en las cocinas; ventanas sin vidrios ni micromallas, pipeta de gas en la cocina, puerta de difícil limpieza, puerta que da con fogón no se usa y presenta luces que permite el ingreso de plagas, gabinete de madera, cocina y

comedor no tienen una separación con puerta que evite el ingreso de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al área de preparación y se hace necesaria para evitar un accidente; además, se hace necesario crear una ventana entre comedor y cocina que permita el paso de los alimentos ya preparados.

En la resolución 2674 de 2013 se establecen los requisitos higiénico-sanitarios que se deben cumplir cuando se ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos; es por esto, que con el fin de dar cumplimiento a la misma, se hace necesario realizar un mejoramiento completo a las áreas de la cocina y el comedor de la sede Riochico, cumpliendo con lo dispuesto en el Titulo II-Capítulo I: Edificación e Instalaciones.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: El costo directo de la sede es. **$ 69.230.701**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Incluir registro fotográfico de buena calidad de las actividades a realizar en la sede educativa.




2/04/2025, 9:28:12 a.m.
Riochico


2/04/2025, 9:28:27 a.m.
Riochico


2/04/2025, 9:24:41 a.m.
Riochico


2/04/2025, 9:25:14 a.m.
Riochico


2/04/2025, 9:25:25 a.m.
Riochico