INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

811,029,728.1

REGISTRO DE CAUSACION CONTABLE DE FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No. 16

FACTURA Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE

No.	Fechas				Valores		
	Documento	Vence.	Recibido	Registro	Antes de Iva($)	IVA($)	TOTAL($)
W406	03/07/2026	02/08/2026	03/07/2026	03/07/2026	22,953,400	0	22,953,400

Descripción

ITEM 14 PAA. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA. PROYECTO FUNCIONAMIENTO. ENTIDAD DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, EXENTA DE RETEFUENTE ** ** **

W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT.: 901.356.333-4 - Responsable de IVA
TELÉFONO: 0000000
DIRECCIÓN: CR 68 79 C 20 AP 301
EMAIL: wrodriguezm64@gmail.com

MEDELLÍN - REPUBLICA DE COLOMBIA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4330
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº- 18764101695414
FECHA VIGENCIA. 2025-11-18 HASTA 2026-11-18
AUTORIZA DESDE W 366 HASTA W 500

NOMBRE: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA -
NIT: 811.029.728-1 -
DIRECCIÓN: CL 97 A 50 AA 49 - MEDELLÍN
TELÉFONO: 2367211 -
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
EMAIL: ie.pabloneruda@medellin.gov.co; rectorianeruda@gmail.co
ORDEN DE COMPRA:
FECHA ORDEN DE COMPRA:
CENTRO DE COSTO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° W 406

Fecha generación
03/07/2026 12:15

Fecha transmisión
03/07/2026 12:19

Fecha vencimiento
02/08/2026

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
1	SE	115	Suministro e instalacion de angeo mosquito en fibra de vidrio; incluye instalacion con dilatacion de 1/2	$ 55,000.00	$ 0.00	$ 6,325,000.00
2	SE	1	Limpieza de trampas de grasa en restaurantes escolares.	$ 249,000.00	$ 0.00	$ 249,000.00
3	SE	20	Desobstruccion de tuberias de aguas negras y/o lluvias. Por medio de maquina despatadoras de tuberias k-400 para tuberias hasta 4 pulgadas (DESTAPONAMIENTODE 7 REJILLAS)	$ 37,400.00	$ 0.00	$ 748,000.00
4	SE	2	Suministro e instalación de bisagras de 3" x 3" para puertas.(incluye refuerzo con soldadurA) (puerta de secretaira y reja informatica	$ 119,400.00	$ 0.00	$ 238,800.00
5	SE	1	Suministro e Instalacion de chapa de seguridad inafer de seguridad; con refuerzo en soldadura	$ 218,400.00	$ 0.00	$ 218,400.00
6	SE	8	Conversion de lamparas luz alogena a luz LED en sala de media tecnica, cocina colaboradoras, baño zona laboratorio, pasillo segundo piso	$ 54,900.00	$ 0.00	$ 439,200.00
7	SE	45	Mantenimiento de lamparas e instalacion de tubo LED de 18 Watt vidrio.(salon media tecnica, colaboradoras , rectoria, pasillo principal, aula 1, aula 3,4,5,10aula sistemas, baño laboratorio, pasillo segundo piso, aula 20,aula 21,19,11,pasillo preescolar,pasillo tienda)	$ 25,600.00	$ 0.00	$ 1,152,000.00
8	SE	6	Mantenimiento de unidad sanitaria, incluye agua stop - tornillos plasticos de fijado de tanque. (caseta de vigilancia, baño restaurante, 1piso bloque b	$ 64,400.00	$ 0.00	$ 386,400.00
9	SE	2	Suministro e instalacion de canilla de bronce (zona restaurante)	$ 94,500.00	$ 0.00	$ 189,000.00
10	SE	4	Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye instalacion de manija de vaciado (baño restaurante	$ 39,500.00	$ 0.00	$ 158,000.00
11	SE	1	Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye retiro e instalacion de llave de abasto metalica (zona baños restaurante	$ 94,600.00	$ 0.00	$ 94,600.00
12	SE	2	Mantenimiento a segunda unidad sanitaria en baño de hombres en zona de restaurante, incluye instalación de manija de vaciado (zona de baños resturante, baños 1 piso bloque b	$ 39,500.00	$ 0.00	$ 79,000.00
13	SE	2	Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye retiro e instalacion de llave de abasto metalica	$ 94,600.00	$ 0.00	$ 189,200.00
14	SE	3	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (ahorro de agua)).(baños 1piso bloque b, preescolar,comedor	$ 104,800.00	$ 0.00	$ 314,400.00
15	SE	2	Suministro e instalación de grifería para pared (cuello de ganso (coordinacion, restaurante)	$ 119,000.00	$ 0.00	$ 238,000.00
16	SE	1	Suministro e instalación de lámpara hermética LED de 3200 Lumenes 2 x 18W.(zona rectoria,	$ 168,000.00	$ 0.00	$ 168,000.00
17	SE	6	Suministro, e instalación de SALIDA eléctrica para interrupto doble /sencillo con polo a tierra color blanco, 15A, 125V. (sala profesores, AULA #3,4, 5,7, sala de proifesores	$ 53,500.00	$ 0.00	$ 321,000.00
18	SE	2	Revisión y balanceo de cargas en tableros eléctricos.(zona bloque rectoria, zona bloque y pasillo de laboratorio)	$ 247,000.00	$ 0.00	$ 494,000.00
19	SE	7	Suministro en instalacion de manto foil 2.5 mm para techo con reposicon de hasta el 10% de tablilla	$ 159,000.00	$ 0.00	$ 1,113,000.00
20	SE	7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable de 2".(restaurante)	$ 24,500.00	$ 0.00	$ 171,500.00
21	SE	7	Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable de 2".	$ 24,500.00	$ 0.00	$ 171,500.00
22	SE	4	Reparación de fuga de agua en tubería de PVC de 1/2".	$ 29,400.00	$ 0.00	$ 117,600.00
23	SE	2	Desmonte de sanitarios, lavamanos u orinales.	$ 79,500.00	$ 0.00	$ 159,000.00
24	SE	1	Suministro e instalacion de saniatrio laguna 4.8 LT; incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	$ 550,000.00	$ 0.00	$ 550,000.00
25	SE	12	Soldadura y refuerzo de marcos metálicos. (aula 1, 3,4,5,6,7,17,18,19,20,21, baño profesores)	$ 118,000.00	$ 0.00	$ 1,416,000.00
26	SE	15	Desmonte de mallas de cerramiento o protección.	$ 17,500.00	$ 0.00	$ 262,500.00
27	SE	36	Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada (calibre 12, hueco de 2" x 2").	$ 62,900.00	$ 0.00	$ 2,264,400.00
28	SE	8	Suministro e instalación de postes verticales en tubería de acero galvanizado de 2" (calibre 16 o superior).	$ 74,600.00	$ 0.00	$ 596,800.00
29	SE	1	Suministro e instalación de pasador de seguridad con porta candado.	$ 89,300.00	$ 0.00	$ 89,300.00

Factura generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: f3eef7b252a4de8cb87805698823bf34a8f16b3c129e8f0d02dddc8092f3a0f0a0d1777e20b170322b72636251b9f08b

ORIGINAL

W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT.: 901.356.333-4 - Responsable de IVA
TELÉFONO: 0000000
DIRECCIÓN: CR 68 79 C 20 AP 301
EMAIL: wrodriguezm64@gmail.com

MEDELLÍN - REPUBLICA DE COLOMBIA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4330
NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN Nº- 18764101695414
FECHA VIGENCIA. 2025-11-18 HASTA 2026-11-18
AUTORIZA DESDE W 366 HASTA W 500

Nº	COD.	CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO.	IVA	VALOR TOTAL
30	SE	50	Aplicación de estuco plástico resistente a la humedad.(salon transicion y preescolar)	$ 14,500.00	$ 0.00	$ 725,000.00
31	SE	120	Suministro y aplicación de Pintura a base de agua, primera calidad sobre pintura existente, dos manos, incluye resanes con estuco plastico tipo plastestuco o similar donde sea necesario. (salon transcion y preescolar)	$ 21,500.00	$ 0.00	$ 2,580,000.00
32	SE	22	Suministro y aplicación de Pintura a base de Aceite, primera calidad sobre pintura existente, dos manos, incluye resanes con estuco plastico tipo plastestuco o similar donde sea necesario. **SE ADJUNTA: CERTIFICADO BANCARIO, SEGUIDAD SOCIAL, REGISTRO FOTOGRAFICO**	$ 33,400.00	$ 0.00	$ 734,800.00
Cantidad de Items: 32						
SON: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS					**SUBTOTAL**	$ 22,953,400.00
					Saldo Anterior	$ 0.00
					TOTAL	$ 22,953,400.00

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio en caso de mora se causará el interés a la tasa máxima autorizada por la ley. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar.
*Esta factura se considera aceptada por el comprador, si no es rechazada dentro de las 72 horas siguientes a la fecha de recibida.

CUFE: f3eef7b252a4de8cb87805698823bf34a8f16b3c129e8f0d02dddc8092f3a0f0a0d1777e20b170322b72636251b9f08b

ORIGINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION:Suministro e instalacion de angeo mosquito en fibra de vidrio; incluye instalacion con dilatacion de 1/2










REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Limpieza de trampas de grasa en restaurantes escolares.








REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Desobstruccion de tuberias de aguas negras y/o lluvias. Por medio de maquina despatadoras de tuberias k-400 para tuberias hasta 4 pulgadas (DESTAPONAMIENTODE 7 REJILLAS)





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION:Suministro e instalación de bisagras de 3" x 3" para puertas.(incluye refuerzo con soldadurA) (puerta de secretaira y reja informatica








REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Suministro e Instalacion de chapa de seguridad inafer de seguridad; con refuerzo en soldadura





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Conversion de lamparas luz alogena a luz LED en sala de media tecnica, cocina colaboradoras, baño zona laboratorio, pasillo segundo piso





REGISTRO FOTOGRÁFICO


COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Mantenimiento de lamparas e instalacion de tubo LED de 18 Watt vidrio.(salon media tecnica, colaboradoras , rectoria, pasillo principal, aula 1, aula 3,4,5,10aula sistemas, baño laboratorio, pasillo segundo piso, aula 20,aula 21,19,11,pasillo preescolar,pasillo tienda)







REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Mantenimiento de unidad sanitaria, incluye agua stop - tornillos plasticos de fijado de tanque. (caseta de vigilancia, baño restaurante, 1piso bloque b








REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalacion de canilla de bronce (zona restaurante)





REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION:Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye instalacion de manija de vaciado (baño restaurante






REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION:Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye retiro e instalacion de llave de abasto metalica (zona baños restaurante





REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Mantenimiento a segunda unidad sanitaria en baño de hombres en zona de restaurante, incluye instalación de manija de vaciado (zona de baños resturante, baños 1 piso bloque b









REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:


OBSERVACION: Mantenimiento de unidad sanitaria; incluye retiro e instalacion de llave de abasto metalica





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalación de grifería para lavamanos (ahorro de agua)).(baños 1piso bloque b,









REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalación de grifería para pared (cuello de ganso (coordinacion, restaurante)


REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:


OBSERVACION: Suministro e instalación de lámpara hermética LED de 3200 Lumenes 2 x 18W.(zona rectoria,





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:



OBSERVACION:Suministro, e instalación de SALIDA eléctrica para interrupto doble /sencillo con polo a tierra color






REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Revisión y balanceo de cargas en tableros eléctricos.(zona bloque rectoria, zona bloque y pasillo de laboratorio)





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Suministro en instalacion de manto foil 2.5 mm para techo con reposicon de hasta el 10% de tablilla





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable de 2".(restaurante)


REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:
OBSERVACION: Suministro e instalación de rejilla de piso en acero inoxidable de 2".







REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Reparación de fuga de agua en tubería de PVC de 1/2"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Desmonte de sanitarios, lavamanos u orinales.





REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalacion de saniatrio laguna 4.8 LT; incluye todos los accesorios para su correcto





REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:

OBSERVACION: Soldadura y refuerzo de marcos metálicos. (aula 1, 3,4,5,6,7,17,18,19,20,21, baño profesores)











REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:


OBSERVACION: Desmonte de mallas de cerramiento o protección.








REGISTRO FOTOGRÁFICO
COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA
FECHA:
OBSERVACION: Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada (calibre 12, hueco de 2" x 2").








REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro e instalación de postes verticales en tubería de acero galvanizado de 2" (calibre 16 o superior).





REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Aplicación de estuco plástico resistente a la humedad.(salon transicion y preescolar)







REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro y aplicación de Pintura a base de agua, primera calidad sobre pintura existente, dos manos, incluye resanes con estuco plastico tipo plastestuco o similar donde sea necesario. (salon transcion y preescolar)






REGISTRO FOTOGRÁFICO

COLEGIO: INSTITUCION EDUCATIVA PABLO NERUDA

FECHA:

OBSERVACION: Suministro y aplicación de Pintura a base de Aceite, primera calidad sobre pintura existente, dos manos,


William Nicolas Rodriguez Montes
Representante legal: W Mantenimiento y Construcciones

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-11, 03:44:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85742130

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 05/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS		
Documento	NI901356333	**Dirección**	CR 68 #79 C - 20 APTO 301
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3229622
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	RODRIGUEZ MONTES WILLIAM NICOLAS	**Identificación**	CC 92507656
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1102826821	YOARDY DE JESUS VERBEL RAMIREZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 525.272	$ 84.100	(EPS048) EPS MUTUAL SER	$ 525.272	$ 21.100	6,960	$ 525.272	$ 36.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 525.272	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.900
CC 1146436721	YOLIDA NUREY VARGAS ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 92507656	WILLIAM NICOLAS RODRIGUEZ MONTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
PT 4875206	JOSE GREGORIO MARTINEZ GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.476.177	$ 6.476.177	$ 6.476.177	$ 6.476.177	$ 1.036.300	$ 259.200	$ 322.200	$ 259.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.876.900	$ 0	$ 1.876.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-05, 07:53:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	W MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT	NI 901356333
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	85742130
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	366590980
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.876.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.036.300	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 21.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 70.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2	$ 168.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 322.200	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	$ 259.200	$ 0
		SubTotales:		$ 1.876.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.876.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.