


ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo
Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): Institución Educativa Rural Puerto Claver Código DANE: 202550000392 RUT actualizado del Establecimiento Educativo: 811020646 Municipio: Municipio de El Bagre Nombre del Corregimiento o Vereda: Corregimiento de Puerto Claver Nombre del (a) Rector(a): Niexer José Arrieta Bohórquez Cédula de ciudadanía: 9.133.610 Dirección de la sede principal: Corregimiento de Puerto Claver Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): 3136344653 Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: ier.puertoclaver@outlook.es Número de estudiantes beneficiados: 1019 Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): 202550000392
Información General de la Propuesta de Inversión
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: Construcción de una bodega para el almacenamiento de la materia prima del restaurante y zona de refrigeración; mantenimiento del espacio del restaurante actual en cuanto a cubierta, pintura, mobiliario, piso.
OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: ¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr con la inversión de los recursos asignados? Mejorar las condiciones del restaurante escolar de la sede primaria y optimizar un mejor beneficio a los estudiantes.
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Actualmente el restaurante cuenta con un espacio reducido y no cuenta con una bodega de almacenamiento de la materia prima; se requiere adecuación de piso, pintura, cubierta.
COSTEO DE LA INVERSIÓN: Costo directo de la intervención de la sede (\$66'789.456)
REGISTRO FOTOGRÁFICO: Incluir registro fotográfico de buena calidad de las actividades a realizar en la sede educativa.





ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo
Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): Institución educativa Bijao Código DANE: 105250000185 RUT actualizado del Establecimiento Educativo: 811039820-4 Municipio: El Bagre Nombre del Corregimiento o Vereda: Nombre del (a) Rector(a): Guillermo José Avendaño Álvarez Cédula de ciudadanía: 8047055 Dirección de la sede principal: calle 54 N° 48-33 Av. La Juventud. Barrio Bijao Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: inedubijao@gmail.com ; rectoriaiebijao@gmail.com Número de estudiantes beneficiados: 583 Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede): 105250000185
Información General del Propuesta de Inversión
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: <p>Esta propuesta de inversión tiene como objetivo principal el mejoramiento y adecuación de las instalaciones del restaurante escolar de la Institución Educativa Bijao. Los componentes a fortalecer y los recursos a invertir se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio de Techo: Reemplazo completo del techo de la bodega del restaurante escolar para garantizar la protección adecuada de los insumos y equipos. Reparación de Paredes en Cocina: Cubrimiento y sellado de los calados (aberturas) en una de las paredes de la cocina para mejorar la higiene, seguridad y control de plagas. Reubicación de Despensa: Traslado de la despensa hacia la bodega, optimizando el espacio y la organización dentro de la cocina. Mantenimiento de Ventanas de Atención: Engrase de las esteras de las ventanas de atención para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad. Cambio de Chapa: Reemplazo de la chapa de la puerta de la cocina para mejorar la seguridad del acceso. Cambio de Extractores de Cocina: Sustitución de los dos extractores de aire de la cocina para optimizar la ventilación y la calidad del ambiente de trabajo. Instalación de Cielorraso: Colocación de cielorraso en el área del comedor para mejorar la estética, el confort térmico y acústico, y la higiene del espacio. Organización del Sistema Eléctrico: Intervención y organización del problema eléctrico existente tanto en la cocina como en el resto del restaurante, asegurando la seguridad y funcionalidad de las instalaciones.
OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: Mejorar significativamente las condiciones de infraestructura, higiene, seguridad y funcionalidad del restaurante escolar de la Institución Educativa Bijao, creando un ambiente más adecuado y seguro para la preparación y consumo de alimentos, lo que beneficiará directamente a los 583 estudiantes y al personal.
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Actualmente, el restaurante escolar de la Institución Educativa Bijao presenta varias deficiencias que afectan su operatividad y las condiciones de salubridad y seguridad. El techo de la bodega se encuentra en un estado que requiere reemplazo, exponiendo los insumos a factores externos. Las aberturas en la pared de la cocina comprometen la higiene y facilitan la entrada de elementos indeseados. La ubicación actual de la despensa no es

óptima, dificultando la eficiencia en la cocina. Las ventanas de atención necesitan mantenimiento para su correcto uso. La chapa de la puerta de la cocina está deteriorada, afectando la seguridad. Los extractores de aire son insuficientes o están dañados, impactando la ventilación. La ausencia de cielorraso en el comedor afecta el confort y la estética, y los problemas eléctricos representan un riesgo latente y una limitación funcional. La inversión en estas mejoras es crucial para garantizar un espacio digno, seguro y funcional para el servicio de alimentación escolar.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: Costo directo de la intervención de la sede (\$81'918.392)

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Incluir registro fotográfico de buena calidad de las actividades a realizar en la sede educativa.



ANEXO 02

PROPUESTA DE INVERSIÓN DE RECURSOS
Datos de identificación del Establecimiento Educativo
Razón Social (Nombre del Establecimiento Educativo): Institución Educativa La Esmeralda Código DANE: 105250000932 RUT actualizado del Establecimiento Educativo: 811024278 - 6 Municipio: El Bagre Nombre del Corregimiento o Vereda: Nombre del (a) Rector(a): Moisés José Navarro Lance Cédula de ciudadanía: 78109261 Dirección de la sede principal: Carrera 69 B – 75 Barrio La Esmeralda Teléfono de la sede principal (fijo y móvil): 3113904226 Dirección de correo electrónico del I.E y del rector: ie.esmeralda2015@gmail.com – monales70@gmail.com Número de estudiantes beneficiados: 857 Sede educativa rural a intervenir (Con DANE de la Sede)
Información General del Propuesta de Inversión:
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN: (Detallar en este campo los componentes que se pretenden fortalecer y en que se van a invertir los recursos.) La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos, la comodidad para los estudiantes, docentes y administradores son vitales para el proceso de enseñanza – aprendizaje desde esa óptica consideramos que la adecuación del Restaurante Escolar de la institución SEDE Colegio La Esmeralda, propicia contar con un espacio adecuado y condiciones higiénicas óptimas, se garantiza la preparación y distribución de alimentos saludables, lo que contribuye a una mejor alimentación y previene enfermedades. Varios estudios han encontrado que las condiciones físicas de las instituciones educativas afectan positivamente o negativamente las tasas de finalización, culminación de los ciclos y el incremento de la matrícula, además ambientes escolares en óptimas condiciones motivan a estudiantes y docentes para lograr mejoras en los estándares de calidad institucional, además este arreglo locativo promueve mayor igualdad de oportunidades y contribuyen a reducir la desigualdad tan notoria en la subregión del Bajo Cauca. El restaurante escolar es un espacio educativo donde se promuevan hábitos alimentarios equilibrados y prácticas de higiene, una infraestructura adecuada brinda comodidad, seguridad y bienestar a los estudiantes y al personal encargado del servicio, representa un alivio económico para las familias, especialmente en contextos vulnerables como es nuestro caso, al garantizar una alimentación diaria en la escuela, el espacio del restaurante escolar se convierte en un lugar de integración, fomentando el respeto, la solidaridad y las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa y facilita la correcta ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), asegurando la transparencia y el cumplimiento de los estándares exigidos por las autoridades.

OBJETIVO QUE SE BUSCA ALCANZAR CON LA PROPUESTA: ¿Cuál es el objetivo que se pretende lograr con la inversión de los recursos asignados?

Objetivo General: Garantizar un ambiente seguro, digno y adecuado para la preparación y consumo de alimentos en el restaurante escolar, mediante el mejoramiento de la infraestructura física y técnica del espacio.

Objetivos Específicos:

1. Mejorar la seguridad estructural del restaurante mediante la renovación y adecuación de la cubierta, evitando filtraciones, humedad y deterioro.
2. Optimizar la instalación eléctrica para asegurar un suministro confiable y prevenir riesgos para los estudiantes y el personal.
3. Adecuar el cielo raso, mejorando la ventilación, la estética y las condiciones internas del restaurante.
4. Realizar la pintura general con materiales apropiados que garanticen higiene, facilidad de limpieza y un ambiente agradable.
5. Contribuir al bienestar integral de los estudiantes y del personal de servicio, garantizando espacios confortables y adecuados para la prestación del servicio de alimentación.

DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN: Relacione el estado actual de las mejoras que se van a realizar con la inversión.

El restaurante escolar de la Institución Educativa La Esmeralda presenta actualmente condiciones físicas deterioradas, que afectan la seguridad, funcionalidad y salubridad del servicio de alimentación escolar. Se identificaron las siguientes situaciones:

Cubierta en mal estado: filtraciones de agua, oxidación de estructuras y riesgo de desprendimiento, lo que pone en peligro a estudiantes y personal.

Instalación eléctrica deficiente: cableado expuesto, redes eléctricas obsoletas y puntos sin la protección requerida, lo que genera riesgos de corto circuito e incendios.

Ausencia y deterioro del cielo falso: lo que incrementa la temperatura interna, favorece el ingreso de animales y dificulta el mantenimiento de las condiciones de higiene requeridas para la manipulación de alimentos.

El restaurante escolar de la Institución Educativa La Esmeralda cumple un papel fundamental en el bienestar integral de los estudiantes, al ser el espacio donde se garantiza el acceso a una alimentación balanceada, segura e higiénica. En la actualidad, se evidencian necesidades urgentes de mejoramiento en la cubierta, las instalaciones eléctricas, el cielo raso y la pintura, debido al deterioro ocasionado por el tiempo y las condiciones climáticas propias de la región.

La presencia de filtraciones, deficiencias en la red eléctrica y el desgaste general de la infraestructura afectan la calidad del servicio, representan un riesgo para la salud de los estudiantes y comprometen la ejecución adecuada del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por ello, se hace necesario realizar una intervención integral que permita brindar un espacio digno, seguro y funcional, favoreciendo así el aprendizaje, la permanencia y la calidad de vida escolar.

COSTEO DE LA INVERSIÓN: Escribir el valor que dio el presupuesto.

El presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto de mejoramiento del restaurante escolar asciende a Costo directo de la intervención de la sede (\$60'789.456), valor que cubre las siguientes intervenciones:

- **Cambio de la cubierta:** incluye desmontaje, suministro de materiales y mano de obra especializada.
- **Mejoramiento de la parte eléctrica:** instalación de sistema eléctrico acorde a la normatividad, con adecuación de redes, luminarias y puntos de conexión.
- **Instalación de cielo falso:** con materiales de calidad que garanticen seguridad, durabilidad y mejores condiciones térmicas y acústicas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Incluir registro fotográfico de buena calidad de las actividades a realizar en la sede educativa.



