Termómetro digital de alimentos	
Nombre del equipo	Termómetro digital de alimentos
Tipo de equipo	Termómetro de penetración / tipo punzón
Marca	NR
Modelo	TP 101
Serial o lote	NA
Ubicación	HI El Trencito
Código interno o placa ID	09
Responsable del equipo	Coordinador de HI
Fecha de ingreso	Febrero 2025
Instrucciones de uso	• Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido. • Inserte la sonda (punzón) en el alimento o superficie a evaluar. • Espere a que la temperatura se estabilice y lea el valor en la pantalla LCD. • Después de usar, limpie la sonda con paño húmedo y desinfectante. • Apague el dispositivo manualmente o espere apagado automático. **Mantenimiento:** • Limpiar con paño seco o ligeramente húmedo. • No sumergir completamente en agua. • No usar productos abrasivos. • Almacenar en su estuche protector, en lugar seco.
Datos técnicos	• Capacidad de medición: –50 °C a 300 °C (–58 °F a 572 °F) • División de escala (resolución): 0,1 °C • Material de fabricación: Plástico sencillo • Pantalla: LCD con lectura de 5 dígitos • Función de memoria: Última medición • Alimentación: 1 batería AG13 • Accesorios: Estuche protector • Dimensiones: 25 × 2.5 × 2.5 cm
Sensibilidad	0,1 °C
Capacidad	–50 °C a +300 °C
Anexos	Ficha técnica

Trazabilidad de calibración:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones
1	28/05/2025	Apto	Adecuado funcionamiento
2	06/06/2026	Apto	Adecuado funcionamiento

Verificaciones intermedias:

N°	Fecha	Resultado	Observaciones