TOYOTA | Autoamérica

TOYOTA

Medellín, 3 de febrero de 2026

ASUNTO: COTIZACION MANTENIMIENTO TOYOTA

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos al vehículo automotor Toyota Fortuner con placa OML 693, con Ocasión de los mantenimientos periódicos que requieran, se describe a continuación:

DESCRIPCIÓN	VALOR REPUESTO	IVA	MANO DE OBRA	VALOR TOTAL
Cambio de aceite motor			$136.142	$162.009
Filtro de aceite	$ 68.067	$12.933		$ 81.000
Empaque tapón Carter	$ 4.202	$ 798		$ 5.000
Filtro de aire motor	$184.874	$35.126		$220.000
Filtro de aire de cabina	$211.765	$40.235		$252.000
Limpiadores de inyectores	$78.151	$14.849		$93.000
Aceite diferencial	$40.542	$7.703		$48.245
Aceite dirección	$52.101	$9.899		$62.000
Aceite transmisión	$255.966	$48.634		$304.600
Líquido de frenos	$47.899	$9.101		$57.000
Limpiador de frenos	$35.941	$6.829		$42.770
Líquido refrigerante galón	$77.311	$14.689		$92.000
Alineación y balanceo		$51.734	$272.284	$324.018
Mano de obra mantenimiento preventivo básico 5 K		$77.601	$408.426	$486.027
Mano de obra mantenimiento preventivo básico 10 K		$129.335	$680.710	$810.045
Mano de obra mantenimiento preventivo basico 20 k		$206.936	$1.089.136	$1.296.071
Engrase		$10.347	$54.457	$64.804
Remoción de alternador		$103.468	$544.568	$648.036
Reparación de alternador		$155.202	$816.852	$972.054
Alineación de dirección		$25.867	$136.142	$162.009
Cambio tapa básculas de motor		$1.293.349	$6.807.098	$8.100.446
Cambio bujes de barra estabilizadora		$51.734	$272.284	$324.018
Empaque tapón Carter	$4.202	$798		$5.000
Tapa radiador motor	$108.403	$20.597		$129.000
Tubo desvío agua número 1	$163.866	$31.135		$195.001
Empaques tapa válvula motor	$132.773	$25.227		$158.000

DESCRIPCIÓN	VALOR REPUESTO	IVA	MANO DE OBRA	VALOR TOTAL
M-SUP 1000 20W - 50 DRUM 208.2L/55US - TAMBOR 55 GL	$55.602	$10.564		$66.166
Buje barra estabilizadora	$62.185	$11.815		$74.000
Bombillos para direccionales	$15.126	$2.874		$18.000
Luces alta y baja	$158.824	$ 30.177		$189.001
TOTAL				**15.441.320**

Para constancia se firma:

JUAN DAVID MARTINEZ
Gerente de Servicio