IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	IRINA YORMARY PEINADO MORENO
Nombre Comercial	IPM GENERAL SERVICES
CC	37577370
Obligación	NO APLICA
Email	IRIYORPEIMOR0408@GMAIL.COM
Teléfono	3102145735
Dirección Fiscal	CR 23 52 B 48 BRR TORCOROMA, BARRANCABERMEJA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISÉIS DE MARZO
Nombre Comercial	
NIT	829000293
Obligación	NO APLICA
Email	26demarzopagaduria@gmail.com
Teléfono	
Dirección	CRA 35 No 58-18 BARRIO PRIMERO DE MAYO
Ciudad, Depart.	BARRANCABERMEJA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SERVICIOS	Biblioteca (Aire piso techo 36 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo •ajuste de refrigerante. •Suministro cinta de vinilo.	1	EA	$710,000.00		$710,000.00	$710,000.00
2	SERVICIO	Oficina Recepción (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Soportes del compresor. •Rodamientos motor ventilador unidad exterior	1	EA	$670,000.00		$670,000.00	$670,000.00
3	SERVICIO	Oficina Rector (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Capacitor motor ventilador unidad interior •reparación de desagüe	1	EA	$620,000.00		$620,000.00	$620,000.00
4	SERVICIO	Orientación Escolar (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. •Cambio de térmico. •Corrección de corto circuito en bornera de compresor.	1	EA	$770,000.00		$770,000.00	$770,000.00

CUFE: 9f3620cd8d3bba7af41e9128ef45e0524b18837c3efed08ef6a5b6d2bb35188976d0d2eb1ef6bb16ecb75892c5f151fc

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

5	SERVICIO	Pagaduría (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior •Cambio capacitor del compresor.	1	EA	$640,000.00	$640,000.00	$640,000.00
6	SERVICIO	Coordinación (Aire 18K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de rodamiento en consola •Suministro e instalación de Fundas térmica. •Cambio de manguera de desagüe	1	EA	$780,000.00	$780,000.00	$780,000.00
7	SERVICIO	Sala de Profesores •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Suministro e instalación de Funda térmica. •Cambio de soportes del compresor. •Cambio de capacitor de consola.	1	EA	$800,000.00	$800,000.00	$800,000.00
8	SERVICIO	Secretaría Académica (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • Ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Cambio de capacitor de consola. •Rodamientos motor ventilador unidad interior.	1	EA	$610,000.00	$610,000.00	$610,000.00
9	SERVICIO	Archivo (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Remplazo sensor. •Cambio capacitor motor ventilador consola.	1	EA	$620,000.00	$620,000.00	$620,000.00
10	SERVICIO	Almacén (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Rodamientos al motor ventilador unidad interior. •Cambio de soportes del compresor.	1	EA	$700,000.00	$700,000.00	$700,000.00
11	SERVICIO	Aula Técnica #2 (Aire # 1 34 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •reparación de desagüe. •Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. •Suministro e instalación de Funda térmica.	1	EA	$1,050,000.00	$1,050,000.00	$1,050,000.00

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

12	SERVICIO	Aula Técnica #2 (Aire #2 12 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Capacitor motor ventilador unidad interior. •Reparación tarjeta	1	EA	$650,000.00	$650,000.00	$650,000.00
13	SERVICIO	Aula Técnica #1 (Aire 51 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo	1	EA	$1,060,000.00	$1,060,000.00	$1,060,000.00
14	SERVICIO	Aula de Informática (Aire #1 24 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Reparación punto eléctrico remplazando caja eléctrica de 4 puestos •4 breaker	1	EA	$800,000.00	$800,000.00	$800,000.00
15	SERVICIO	Aula de Informática (Aire #2 18 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Rodamientos al motor ventilado unidad exterior. •Soportes del compresor. •Suministro de cinta de vinilo.	1	EA	$700,000.00	$700,000.00	$700,000.00
16	SERVICIO	Sala Lego (Aire 34 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo.	1	EA	$800,000.00	$800,000.00	$800,000.00
17	SERVICIO	Aula #1 (Aire de 18 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante, •Suministro y reemplazo de capacitor motor ventilador unidad interior. •Reparación por recalentamiento en bornera del compresor.	1	EA	$610,000.00	$610,000.00	$610,000.00
18	SERVCIO	Aula #2 (Aire 24 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo •Ajuste de refrigerante •Remplazo de rodamientos al motor ventilador unidad interior.	1	EA	$550,000.00	$550,000.00	$550,000.00
19	SERVICIO	Aula #3 (Aire 18 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante. •Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior.	1	EA	$520,000.00	$520,000.00	$520,000.00

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

20	SERVICIO	Aula #4 (Aire de 24 BTU) • Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante. •Rodamientos motor ventilador unidad interior	1	EA	$550,000.00	$550,000.00	$550,000.00
21	SERVICIO	Aula #5 (Aire de 24 BTU) • Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante. •Reparación tarjeta display. •Capacitor motor ventilador unidad interior.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
22	SERVICIO	Aula #7 (Aire #1 de 12 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Búsqueda y reparación por fuga. •Vacío y carga de refrigerante. •Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. •Funda térmica y cinta vinilo	1	EA	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00
23	SERVICIO	Aula #7 (Aire #2 de 12 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. •Suministro de cinta vinilo. •Ajuste de refrigerante.	1	EA	$580,000.00	$580,000.00	$580,000.00
24	SERVICIO	Aula #8 (Aire de 24 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Ajuste de refrigerante. •Cambio soportes del compresor. •Suministro cinta vinilo.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
25	SERVCIO	Aula de Arte (Aire #1 24 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Reparación por recalentamiento en bornera del compresor.	1	EA	$580,000.00	$580,000.00	$580,000.00
26	SERVICIO	Aula de Arte (Aire #2 24 BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo •ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Remplazo de sensor.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
27	SERVICIO	Sala Múltiple (Aire 36 BTU Piso Techo) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo.	1	EA	$710,000.00	$710,000.00	$710,000.00
28	SERVICIO	(Aire 24K BTU Ventana) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Cambio de soportes del compresor. •Cambio de capacitor	1	EA	$520,000.00	$520,000.00	$520,000.00

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

29	SERVICIO	Aula 9 (Aire #1 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Rodamientos motor ventilador unidad exterior.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
30	SERVICIO	Aula 9 (Aire #2 LG 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Remplazo de compresor. •Carga de refrigerante. •Capacitor compresor	1	EA	$1,100,000.00	$1,100,000.00	$1,100,000.00
31	SERVICIO	Aula 8 (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior.	1	EA	$580,000.00	$580,000.00	$580,000.00
32	SERVICIO	Aula 8 (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Cambio de capacitor unidad interior y exterior.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
33	SERVICIO	Informática (Aire 18K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Cambio de capacitor unidad interior y exterior.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
34	SERVICIO	Informática (Aire 24K BTU Ventana) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Cambio capacitor del compresor •ajuste de refrigerante	1	EA	$520,000.00	$520,000.00	$520,000.00
35	SERVICIO	Sala de Profesores (Aire 24K BTU Ventana) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Remplazo de sensor.	1	EA	$550,000.00	$550,000.00	$550,000.00
36	SERVICIO	Coordinación (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta foil. •Rodamientos motor ventilador unidad exterior.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
37	SERVICIO	Informática (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Suministro e instalación de Funda térmica. •Solución de problemas / protección contra palomas en la unidad.	1	EA	$700,000.00	$700,000.00	$700,000.00

CUFE: 9f3620cd8d3bba7af41e9128ef45e0524b18837c3efed08ef6a5b6d2bb35188976d0d2eb1ef6bb16ecb75892c5f151fc

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

38	SERRVICIO	Aula 7 (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Reparación corta en bornera.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
39	SERVICIO	Aula 6 (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. • ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo. •Cambio de soportes del compresor.	1	EA	$700,000.00	$700,000.00	$700,000.00
40	SERVICIO	Aula 5 (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de soportes del compresor	1	EA	$700,000.00	$700,000.00	$700,000.00
41	SERVICIO	Aula 4 (Aire 12K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo •Suministro de cinta de vinilo •Corrección de fuga en quiebre tubería de 1/2" de condensadora •Suministro e instalación de Funda térmica. •Carga de refrigerante.	1	EA	$1,050,000.00	$1,050,000.00	$1,050,000.00
42	SERVICIO	Aula 4 (Aire 12K BTU) — Segundo equipo •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Cambio de capacitor unidad interior y exterior. •Rodamientos motor ventilador unidad exterior	1	EA	$670,000.00	$670,000.00	$670,000.00
43	SERVICIO	Aula 3 (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo. •Suministro de cinta de vinilo. •Cambio capacitor motor ventilador unidad interior y compresor unidad exterior.	1	EA	$650,000.00	$650,000.00	$650,000.00
44	SERVICIO	Aula 2 (Aire #1 24K BTU) •Mantenimiento preventivo •Cambio rodamientos y capacitor motor ventilador unidad interior. •Suministro de cinta de vinilo	1	EA	$520,000.00	$520,000.00	$520,000.00
45	SERVICIO	Aula 2 (Aire #2 24K BTU) •Mantenimiento preventivo. •Soportes del compresor. •Remplazo de sensor. •Suministro de cinta de vinilo.	1	EA	$600,000.00	$600,000.00	$600,000.00
46	SERVICIO	Aula 1 (Aire #1 24K BTu) •Mantenimiento preventivo. •Suministro de cinta de vinilo. •Remplazo rodamientos motor ventilador unidad exterior. •Capacitor motor ventilador unidad interior.	1	EA	$520,000.00	$520,000.00	$520,000.00

IRINA YORMARY PEINADO MORENO

Actividad Económica Principal 4322
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 79

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093341382 de 20/05/2025 - 20/05/2027 autoriza FE - 1 a FE - 100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/08/2026 10:55
Fecha de Vencimiento	31/08/2026 10:55
Fecha de Validación	31/08/2026 11:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

47	SERVICIO	Aula 1 (Aire #2 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo •ajuste de refrigerante. •Suministro de motor ventilador unidad exterior •Suministro de cinta de vinilo	1	EA	$810,000.00	$810,000.00	$810,000.00
48	SERVICIO	Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo. •Soportes compresor. •Ajuste de refrigerante. •Suministro de cinta de vinilo	1	EA	$610,000.00	$610,000.00	$610,000.00
49	SERVICIO	Aula Múltiple (Equipo #1 (Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Suministro e instalación de Funda	1	EA	$610,000.00	$610,000.00	$610,000.00
50	SERVICIO	Aula Múltiple (Equipo #2 Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de capacitor (consola y condensadora) •Cambio de cauchos de compresor •Suministro e instalación de Funda térmica	1	EA	$880,000.00	$880,000.00	$880,000.00
51	SERVICIO	Aula Múltiple (Equipo #3 Aire 24K BTU) •Mantenimiento preventivo y correctivo • ajuste de refrigerante •Suministro de cinta de vinilo •Cambio de capacitor (consola y condensadora) •Suministro e instalación de Funda térmica	1	EA	$730,000.00	$730,000.00	$730,000.00

51

Subtotal	$35,000,000.00
Total a Pagar	**$35,000,000.00**

Valor materiales 60% , Valor mano de obra 40%
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9f3620cd8d3bba7af41e9128ef45e0524b18837c3efed08ef6a5b6d2bb35188976d0d2eb1ef6bb16ecb75892c5f151fc

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

INFORME DE ACTIVIDADES

NUMERO DE CONTRATO	010														
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO														
VALOR $:	35.000.000,00														
PLAZO DEL CONTRATO	04 DIAS														
CONTRATISTA	IRINA YORMAY PEINADO MORENO					Representante Legal de la Firma:		0,00							
NIT-CEDULA DE CIUDADANIA DE CONTRATISTA	37.577.370	-	1	NIT: FIRMA CONTRATISTA			-								
DIRECCION DE CONTRATISTA	CL 53 22 35 BRR TORCOROMA							TELEFONO DEL CONTRATISTA		3104822128					
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA					C.C. No		91.423.195							
ORDENADOR DE GASTO DE INSTITUCION EDUCATIVA	FERNANDO PARRA OLIVEROS					NIT		13.540.467	-	1					
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA			AÑO:	2026		MES:	08	DIA:	27					
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA			AÑO:	2026		MES:	08	DIA:	31					
OFICINA GESTORA	RECTORIA														

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No de OBLIGACION	OBLIGACION	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Biblioteca (Aire piso techo 36 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro cinta de vinilo sede A	Biblioteca (Aire piso techo 36 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro cinta de vinilo sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
2	Oficina Recepción (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Soportes del compresor. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede A	Oficina Recepción (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Soportes del compresor. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
3	Oficina Rector (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior reparación de desagüe sede A	Oficina Rector (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior reparación de desagüe sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
4	Orientación Escolar (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. Cambio de térmico. Corrección de corto circuito en bornera de compresor sede A	Orientación Escolar (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. Cambio de térmico. Corrección de corto circuito en bornera de compresor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
5	Pagaduría (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior Cambio capacitor del compresor sede A	Pagaduría (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior Cambio capacitor del compresor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
6	Coordinación (Aire 18K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de rodamiento en consola Suministro e instalación de Fundas térmica. Cambio de manguera de desagüe sede A	Coordinación (Aire 18K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de rodamiento en consola Suministro e instalación de Fundas térmica. Cambio de manguera de desagüe sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
7	Sala de Profesores Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Suministro e instalación de Funda térmica. Cambio de soportes del compresor. Cambio de capacitor de consola sede A	Sala de Profesores Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Suministro e instalación de Funda térmica. Cambio de soportes del compresor. Cambio de capacitor de consola sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
8	Secretaria Académica (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor de consola. Rodamientos motor ventilador unidad interior sede A	Secretaria Académica (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor de consola. Rodamientos motor ventilador unidad interior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
9	Archivo (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Remplazo sensor. Cambio capacitor motor ventilador consola sede A	Archivo (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Remplazo sensor. Cambio capacitor motor ventilador consola sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
10	Almacén (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Rodamientos al motor ventilador unidad interior. Cambio de soportes del compresor sede A	Almacén (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Rodamientos al motor ventilador unidad interior. Cambio de soportes del compresor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

INFORME DE ACTIVIDADES

11	Aula Técnica #2 (Aire # 1 34 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. reparación de desagüe. Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. Suministro e instalación de Funda térmica sede A	Aula Técnica #2 (Aire # 1 34 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. reparación de desagüe. Cambio de capacitor motor ventilador unidad interior y exterior. Suministro e instalación de Funda térmica sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
12	Aula Técnica #2 (Aire #2 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior. Reparación tarjeta sede A	Aula Técnica #2 (Aire #2 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior. Reparación tarjeta sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
13	Aula Técnica #1 (Aire 51 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo sede A	Aula Técnica #1 (Aire 51 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
14	Aula de Informática (Aire #1 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Reparación punto eléctrico remplazando caja eléctrica de 4 puestos 4 breaker sede A	Aula de Informática (Aire #1 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Reparación punto eléctrico remplazando caja eléctrica de 4 puestos 4 breaker sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
15	Aula de Informática (Aire #2 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Rodamientos al motor ventilado unidad exterior.	Aula de Informática (Aire #2 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Rodamientos al motor ventilado unidad exterior.	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
16	Sala Lego (Aire 34 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede A	Sala Lego (Aire 34 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
17	Aula #1 (Aire de 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante, Suministro y reemplazo de capacitor motor ventilador unidad interior. Reparacion por recalentamiento en bornera del compresor sede A	Aula #1 (Aire de 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante, Suministro y reemplazo de capacitor motor ventilador unidad interior. Reparacion por recalentamiento en bornera del compresor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
18	Aula #2 (Aire 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo Ajuste de refrigerante Remplazo de rodamientos al motor ventilador unidad interior sede A	Aula #2 (Aire 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo Ajuste de refrigerante Remplazo de rodamientos al motor ventilador unidad interior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
19	Aula #3 (Aire 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior sede A	Aula #3 (Aire 18 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
20	Aula #4 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Rodamientos motor ventilador unidad interior sede A	Aula #4 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Rodamientos motor ventilador unidad interior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
21	Aula #5 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Reparación tarjeta display. Capacitor motor ventilador unidad interior sede A	Aula #5 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Reparación tarjeta display. Capacitor motor ventilador unidad interior sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
22	Aula #7 (Aire #1 de 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Búsqueda y reparación por fuga. Vacio y carga de refrigerante. Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. Funda térmica y cinta vinilo sede A	Aula #7 (Aire #1 de 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Búsqueda y reparación por fuga. Vacio y carga de refrigerante. Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. Funda térmica y cinta vinilo sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
23	Aula #7 (Aire #2 de 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. Suministro de cinta vinilo. Ajuste de refrigerante sede A	Aula #7 (Aire #2 de 12 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Reparación punto eléctrico suministrando caja de sobreponer y tapa. Suministro de cinta vinilo. Ajuste de refrigerante sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
24	Aula #8 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Cambio soportes del compresor. Suministro cinta vinilo sede A	Aula #8 (Aire de 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Ajuste de refrigerante. Cambio soportes del compresor. Suministro cinta vinilo sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
25	Aula de Arte (Aire #1 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Reparación por recalentamiento en bornera del compresor sede A	Aula de Arte (Aire #1 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Reparación por recalentamiento en bornera del compresor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
26	Aula de Arte (Aire #2 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Remplazo de sensor sede A	Aula de Arte (Aire #2 24 BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Remplazo de sensor sede A	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
27	Sala Multiple (Aire 36 BTU Piso Techo) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede B	Sala Multiple (Aire 36 BTU Piso Techo) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
28	(Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Cambio de soportes del compresor. Cambio de capacitor sede B	(Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Cambio de soportes del compresor. Cambio de capacitor sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

INFORME DE ACTIVIDADES

29	Aula 9 (Aire #1 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede B	Aula 9 (Aire #1 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
30	Aula 9 (Aire #2 LG 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Remplazo de compresor. Carga de refrigerante. Capacitor compresor sede B	Aula 9 (Aire #2 LG 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Remplazo de compresor. Carga de refrigerante. Capacitor compresor sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
31	Aula 8 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior sede B	Aula 8 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Capacitor motor ventilador unidad interior y exterior sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
32	Aula 8 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor unidad interior y exterior sede B	Aula 8 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor unidad interior y exterior sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
33	Informática (Aire 18K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor unidad interior y exterior sede B	Informática (Aire 18K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de capacitor unidad interior y exterior sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
34	Informática (Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. Cambio capacitor del compresor ajuste de refrigerante sede B	Informática (Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. Cambio capacitor del compresor ajuste de refrigerante sede B	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
35	Sala de Profesores (Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Remplazo de sensor sede D	Sala de Profesores (Aire 24K BTU Ventana) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Remplazo de sensor sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
36	Coordinación (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta foil. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede D	Coordinación (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta foil. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
37	Informática (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Suministro e instalación de Funda térmica. Solución de problemas / protección contra palomas en la unidad sede D	Informática (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Suministro e instalación de Funda térmica. Solución de problemas / protección contra palomas en la unidad sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
38	Aula 7 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Reparación corta en bornera sede D	Aula 7 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Reparación corta en bornera sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
39	Aula 6 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de soportes del compresor sede D	Aula 6 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo. Cambio de soportes del compresor sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
40	Aula 5 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de soportes del compresor sede D	Aula 5 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de soportes del compresor sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
41	Aula 4 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo Suministro de cinta de vinilo Corrección de fuga en quiebre tubería de 1/2" de condensadora Suministro e instalación de Funda térmica. Carga de refrigerante sede D	Aula 4 (Aire 12K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo Suministro de cinta de vinilo Corrección de fuga en quiebre tubería de 1/2" de condensadora Suministro e instalación de Funda térmica. Carga de refrigerante sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
42	Aula 4 (Aire 12K BTU) — Segundo equipo Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Cambio de capacitor unidad interior y exterior. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede D	Aula 4 (Aire 12K BTU) — Segundo equipo Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Cambio de capacitor unidad interior y exterior. Rodamientos motor ventilador unidad exterior sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
43	Aula 3 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Suministro de cinta de vinilo. Cambio capacitor motor ventilador unidad interior y compresor unidad exterior sede D	Aula 3 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo. Suministro de cinta de vinilo. Cambio capacitor motor ventilador unidad interior y compresor unidad exterior sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
44	Aula 2 (Aire #1 24K BTU) Mantenimiento preventivo Cambio rodamientos y capacitor motor ventilador unidad interior. Suministro de cinta de vinilo sede D	Aula 2 (Aire #1 24K BTU) Mantenimiento preventivo Cambio rodamientos y capacitor motor ventilador unidad interior. Suministro de cinta de vinilo sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
45	Aula 2 (Aire #2 24K BTU) Mantenimiento preventivo. Soportes del compresor. Remplazo de sensor. Suministro de cinta de vinilo sede D	Aula 2 (Aire #2 24K BTU) Mantenimiento preventivo. Soportes del compresor. Remplazo de sensor. Suministro de cinta de vinilo sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
46	Aula 1 (Aire #1 24K BTu) Mantenimiento preventivo. Suministro de cinta de vinilo. Remplazo rodamientos motor ventilador unidad exterior. Capacitor motor ventilador unidad interior sede D	Aula 1 (Aire #1 24K BTu) Mantenimiento preventivo. Suministro de cinta de vinilo. Remplazo rodamientos motor ventilador unidad exterior. Capacitor motor ventilador unidad interior sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

INFORME DE ACTIVIDADES

47	Aula 1 (Aire #2 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro de motor ventilador unidad exterior Suministro de cinta de vinilo sede D	Aula 1 (Aire #2 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante. Suministro de motor ventilador unidad exterior Suministro de cinta de vinilo sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
48	(Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo. Soportes compresor. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede D	(Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo. Soportes compresor. Ajuste de refrigerante. Suministro de cinta de vinilo sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
49	Aula Múltiple (Equipo #1 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Suministro e instalación de Funda sede D	Aula Múltiple (Equipo #1 (Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Suministro e instalación de Funda sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
50	Aula Múltiple (Equipo #2 Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor (consola y condensadora) Cambio de cauchos de compresor Suministro e instalación de Funda térmica sede D	Aula Múltiple (Equipo #2 Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor (consola y condensadora) Cambio de cauchos de compresor Suministro e instalación de Funda térmica sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS
51	Aula Múltiple (Equipo #3 Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor (consola y condensadora) Suministro e instalación de Funda térmica sede D	Aula Múltiple (Equipo #3 Aire 24K BTU) Mantenimiento preventivo y correctivo ajuste de refrigerante Suministro de cinta de vinilo Cambio de capacitor (consola y condensadora) Suministro e instalación de Funda térmica sede D	1	INFORME DE SUPERVISOR Y FOTOS

Con el presente informe de actividades se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales y fueron revisados los soportes en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

WILLIAM GOMEZ GUIZA Supervisor INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO C.C. No 91.423.195	IRINA PEINADO IRINA YORMAY PEINADO MORENO Contratista NIT 37.577.370 - 1

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No	010					
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 08 DIA 27					
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO					
VALOR $:	35.000.000,00					
PLAZO DEL CONTRATO	04 DIAS					
CONTRATISTA	IRINA YORMAY PEINADO MORENO	NIT.	37.577.370			
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA	C.C.	91.423.195			
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026		MES: 08	DIA: 27	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026		MES: 08	DIA: 31	
OFICINA GESTORA	RECTORIA					

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibido a satisfacción del mismo.

CERTIFICA QUE

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades realizadas durante el periodo en el cual se desarrollo el contrato se cumplieron, verificando las Etapas del proceso contractual asi:

ETAPA PRECONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de esta etapa y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Estudios de Mercado y Analisis Economico de Sector

Se verificó Estudios Previos y la Invitación a presentar propuesta

Se verificó Certificado de Disponibilidad Prespuesta y Certificado de Tesoreria

ETAPA CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:

Se verificó Resolución de Adjudicación de Contrato y Resolución de Nombramiento de Supervisor.

Se verificó el perfeccionamiento del contrato y el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista

Se verificó el Registro Presupuestal y el Acta de Inicio

ETAPA POST CONTRACTUAL. Se hizo revisión a los documentos de Etapa Post Contractual y se ajustan de acuerdo con la modalidad de contrato y conforme al objeto contractual, verificacando lo siguiente:


Se verificó el Acta Final, la Factura o documento equivalente, el Acta de Liquidación

Se verificó la Orden de Pago y Egreso verificando la liquidación de descuentos corresponde a la naturaleza del pago

Finalmente se verifica todo el proceso contractual haciendo un seguimiento a la Hoja de Ruta

Se certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de acuerdo con el objeto del contrato, se recibe a satisfacción, se adjunta el presente Informe de Supervisor al proceso contractual

La presente se expide en BARRANCABERMEJA a los 31 días del mes 08 del año 2026



WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato
Resolución No 028 de Fechas 20 del mes 08 del año 2025

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No 010

CONTRATO No	**010**				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 08 DIA 27				
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO				
VALOR $:	35.000.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	04 DIAS				
CONTRATISTA	IRINA YORMARY PEINADO MORENO	Representante Legal de la Firma:			
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA				
Ordenador de Gasto	FERNANDO PARRA OLIVEROS				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 08	DIA: 27	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 08	DIA: 31	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el contratista con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO

1 Que entre La Institución y el Contratista se celebró el contrato No. 010
2 Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
3 Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993.
4 Que se verifico por parte del Supervisor la terminación del contrato con el cumplimiento de las obligaciones contraidas, mediante el Acta de recibido final de contrato, la cual se encuentra en el archivo.
5 Que con base en el acta final se ha constatado que la ejecución del contrato fue del 100%.
6 Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO INICIAL	35.000.000,00	
ACTA DE RECIBO FINAL		35.000.000,00
SUMAS IGUALES	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**

7 Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

No DE EGRESO	FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
00030	DD 31 MM 08 AA 2026	ACTA FINAL	35.000.000	FIEB
	DD MM AA			
	DD MM AA			
	DD MM AA			

Dar por liquidado el Contrato No 010 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

IRINA PEINADO
IRINA YORMARY PEINADO MORENO
Contratista

WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.000.293 - 9
FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 010

CONTRATO No	010				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 08 DIA 27				
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO				
VALOR $:	35.000.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	04 DIAS				
CONTRATISTA	IRINA YORMARY PEINADO MORENO	Representante Legal de la Firma:			
SUPERVISOR	WILLIAM GOMEZ GUIZA				
REPRESENTATE LEGAL	FERNANDO PARRA OLIVEROS				
FECHA DE INICIACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 08	DIA: 27	
FECHA DE TERMINACION	BARRANCABERMEJA	AÑO: 2026	MES: 08	DIA: 31	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	35.000.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

IRINA PEINADO

IRINA YORMARY PEINADO MORENO
Contratista

WILLIAM GOMEZ GUIZA
Supervisor del Contrato

INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

NIT: 829.000.293 - 9

BARRANCABERMEJA

FECHA: AÑO: 2026 MES: 08 DIA: 31

ORDEN DE PAGO No 00030

Beneficiario: IRINA YORMAY PEINADO MORENO

Número de C.C. ó NIT: 37.577.370

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

Según Contrato No 010 **de** 2026

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO PRESUPUESTO	2.1.2.02.02.005-01								
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTO	Mantenimiento del Establecimiento Educativo								
FUENTE DE RECURSOS	FIEB								
VALOR	35.000.000,00								
Número de **C.D.P** (Certificado de	00026	Fecha(aaaa/mm/dd)	2025	/	08	/	20		
Número de **R.P.** (Registro Presupuestal)	00026	Fecha(aaaa/mm/dd)	2026	/	08	/	27		

RESUMIDO IMPUTACION CONTABLE

Nro	DETALLE	CODIGO CONTABLE	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	VALOR BASE
1	Mantenimiento	511115	35.000.000,00		
2	Bienes y servicios	240101		35.000.000,00	
		SUMAS IGUALES $	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	

FERNANDO PARRA OLIVEROS
Ordenador de Gasto

RUTH MARIA MEJIA MORALES
Elaboró

INSTITUCION EDUCATIVA 26 DE MARZO Nit: 00829000293 - 9 BARRANCABERMEJA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	08	31	**No: CG 26-00025** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00037577370 - 1 - PEINADO MORENO IRINA YORMARY

CP 26-00026, CD 26-00026, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	35,000,000.00	0.00	Retención Servicios No declara	0.00	2,100,000.00
Retencion Industria y Cio	0.00	280,000.00	Pro- Ancianos	0.00	700,000.00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	0.00	525,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
2	Mantenimiento	511115	2.1.2.02.02.005-01	R003	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
				TOTALES $	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	

MARIA Ruth Mejia
ELABORÓ

Ruth Mejia
REVISA

RECTOR

31	08	2026		31,395,000.00

PEINADO MORENO IRINA YORMARY

TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.....

INSTITUCION EDUCATIVA 26 DE MARZO
Nit: 00829000293 - 9
BARRANCABERMEJA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	08	31	No: CE 26-00030	Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICA — Nombre Banco : BANCO POPULAR
Cuenta Número : 110500020631 — Nombre Cuenta : CONVENIO FIEB

Benef : PEINADO MORENO IRINA YORMARY
Nit : 00037577370 - 1

CG 26-00025, CP 26-00026, CD 26-00026, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Bienes y servicios	240101	2.1.2.02.02.005-01	R003	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
0177	Servicios Generales No declarante	24360501			0.00	2,100,000.00	35,000,000.00
0163	RETEICA 8X1000	24079013			0.00	280,000.00	35,000,000.00
0123	PRO-ANCIANOS	24079001			0.00	700,000.00	35,000,000.00
0156	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	24079011			0.00	525,000.00	35,000,000.00
0158	Cuenta corriente bancaria BANCO POPU	1110050301			0.00	31,395,000.00	31,395,000.00

SUMAS IGUALES $ 35,000,000.00 35,000,000.00

Valor a pagar: $ 31,395,000.00
En letras: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.....

MARIA Ruth Mejia
Elaboró

Ruth Mejia
REVISO

APROBO

Recibí: IRINA PEINADO
C.C. de 37577370



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890201236-6

Recibo de recaudo No: 2502600554212

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 37577370
Nombre:
IRINA YORMAY PEINADO MORENO

→ **TRAMITE**

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

VALOR BASE	35.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	35.000.000
FECHA CONTRATO	27/08/2026
NRO. CONTRATO	010
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE79

→ **ESTAMPILLA-TASA IMPUESTO CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$700.000
PRO UIS	$700.000

Scotiabank

TOTAL	$1.400.000
Total a pagar	**$1.400.000**

Destinado a:
Institución Educativa Veintiseis de Marzo

→ Fecha expedición: 2026/08/31
Fecha límite de pago: 2026/09/07

Puede ingresar a https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp 20260831 15:35:12

Certificado
Bancario

Miércoles, 14 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IRINA YORMARY PEINADO MORENO identificado(a) con CC 37577370, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	49698424647	2018/08/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.