San Luis, Antioquia, 27 de agosto de 2026

Señores
Hospital San Rafael de San Luis
San Luis, Antioquia

Asunto: Cotización de servicios de mantenimiento, valoración técnica y mano de obra para equipos de impresión

Cordial saludo.
Por medio de la presente, nos permitimos presentar la cotización correspondiente a los servicios de revisión, valoración técnica, mantenimiento preventivo y/o correctivo, así como mano de obra, requeridos para los equipos de impresión y escaneo relacionados a continuación.
De acuerdo con la información suministrada donde se detallan los equipos y sus observaciones correspondientes, con el propósito de establecer las intervenciones técnicas necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.
A continuación, se presenta la relación de equipos para su respectiva valoración y mantenimiento:

IMPRESORAS		
UBICACION	REFERENCIA	OBSERVACION
Consultorio 1	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Consultorio 2	Hp 107w	Mantenimiento general - Contactos de toner sueltos, revisar rodillos, solenoide, fusor
Consultorio 3	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Consultorio 4	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Consultorio auditori	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Farmacia	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Salud publica	Epson L3251	Mantenimiento general - Limpieza de cabezales
Equipos básicos	Hp 4103fdw	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Archivo	Samsung M4072FD	Mantenimiento general - Se atasca
Almacen	HP M111w	No enciende
Vacunacion	Epson L380	Mantenimiento general - Impresiones defectuosas
Citologia	Epson L5190	Mantenimiento general - Se atasca, impresiones defectuosas, tanque lleno, limpieza de cabezales.
Consultorio Rosa	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Laboratorio	Epson L3110	Mantenimiento general - Limpieza de cabezales
Enfermera Yesenia	Epson L3110	Mantenimiento general - Limpieza de cabezales
Enfermera Juliana	Epson L3210	Mantenimiento general - Se atasca - Limpieza de cabezales
PYM	HP 1006w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Caja	Epson L3110	Mantenimiento general - Limpieza de cabezales
Telemedicina	Epson L3210	Mantenimiento general - Se atasca - Limpieza de cabezales
Higiene oral	Epson L3210	Mantenimiento general - Se atasca, impresiones defectuosas, tanque lleno, limpieza de cabezales.
Atencion al usuario	Ricoh P311	Mantenimiento general
Odontología	HP M111w	Mantenimiento general
Admisiones	Epson L3210	Mantenimiento general - Se atasca, impresiones defectuosas, tanque lleno, limpieza de cabezales.
Enfermeria urgencia	Epson L3210	Mantenimiento general - Se atasca, impresiones defectuosas, tanque lleno, limpieza de cabezales.
Subdireccion	HP M111w	Mantenimiento general
Facturacion	HP M111w	Mantenimiento general
Recepcion	Epson L3110	Mantenimiento general - Se atasca, impresiones defectuosas, tanque lleno, limpieza de cabezales.
Cartera	Epson L5190	Mantenimiento general - Limpieza de cabezales
Contratacion	Hp 4103fdw	Mantenimiento general - Se atasca
Sistemas	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.
Sistemas	Hp P1102w	Mantenimiento general - Se atasca, revisar solenoide, rodillos, fusor.

ESCANER		
UBICACION	REFERENCIA	OBSERVACION
Archivo	HP ScanJet Pro 3000	Mantenimiento general, constantemento no lo reconoce el equipo.
Contratacion	Epson ES-580W	Mantenimiento general
Contabilidad	Epson DS-530 II	Mantenimiento general
Aux facturacion	Epson ES-580W	Mantenimiento general
Facturación	Epson DS-530 II	Mantenimiento general

El valor de la intervención técnica es de ciento cuatro mil cuatrocientos pesos ($104.400) por cada equipo. Este valor corresponde exclusivamente a la revisión, valoración técnica, mantenimiento y mano de obra requeridos. Los repuestos, partes o componentes que sean necesarios para la reparación o el correcto funcionamiento de los equipos no se encuentran incluidos en este valor y deberán ser cotizados y adquiridos por separado, previa autorización de la entidad.

El listado suministrado cuenta con 36 equipos para intervención técnica dando un valor definido en $ 3.758.400 valor en el cual no se incluyen repuestos que sean solicitados para reemplazo.

Cordialmente,
INNOTECSA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S.
Área Comercial Teléfono: 314 761 2981
Correo electrónico: innotecsasanluis@gmail.com
Dirección: CRA 19 #21-34