PROIOCCIDENTE S.A.S.
PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE

ALCALDIA LOCAL CONTINENTE EL PAILON
NIT: 901.070.157-5

DEBE A:

PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.S
NIT: 900.739.746-3

La suma de **$ 94.264.031**. (Noventa y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil treinta y un pesos Mcte.) por concepto del 40% de anticipo correspondiente al contrato **No. ACP-SAMC-2026-08** con objeto **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE Y PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO LOS PINOS EN LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA**.

Cordialmente,

JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA
C.C. NIT. No. **14.478.358** de Buenaventura
Dirección comercial del Proponente: Calle 7 No. 3-11 Buenaventura
Teléfono – fax. 3142110956
Correo Electrónico: proioccidente@gmail.com

PROIOCCIDENTE S.A.S.
PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE

INFORME DE AVANCE No 2

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA:
PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.S.

LOCALIZACIÓN:
Barrio Ciudadela Nueva – Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca

ENTIDAD TERRITORIAL:
Alcaldia local continente el pailon del distrito de Buenaventura

ACTA DE INCIO 23 DE JUNIO DE 2026

Buenaventura valle agosto 31 de 2026

Sede cali: Cll12N # 4 -17 Edificio palacio rosas oficina 209
Cll 7 # 3-11 Buenaventura –valle
Teléfonos: 3142110956 fijo (602) 4000707
Email: proioccidente@gmail.com gerencia@proioccidente.com
Pagina web: https://proioccidente.com/

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción
2. Objetivo General
3. Objetivos Específicos
4. Descripción General del Proyecto
5. Detalle Técnico de las Obras Ejecutadas
   5.1 Cancha múltiple
   5.2 Malla de cerramiento eslabonada
   5.3 Parque con concreto estampado
   5.4 Máquinas biosaludables
   5.5 Cubierta completa para gradería
   5.6 Destronque y afinado de piso
   5.7 Mejoramiento de porterías
6. Resumen Ejecutivo
7. Balance Financiero del Proyecto
8. Estado Actual de Ejecución
9. Conclusiones

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito documentar de manera detallada el desarrollo, alcance y estado de ejecución del proyecto **"Adecuación de Cancha Múltiple del Barrio Los Pinos – Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca"**, el cual es ejecutado por el contratista **PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.S.**, en el marco de las políticas de fortalecimiento del espacio público, la infraestructura deportiva y la recreación comunitaria impulsadas por el **Distrito Especial de Buenaventura**.

La intervención responde a la necesidad de recuperar, mejorar y optimizar un escenario deportivo de uso comunitario que, previo a la ejecución del proyecto, presentaba limitaciones en su infraestructura, condiciones de seguridad y funcionalidad, afectando el adecuado desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de integración social. En este sentido, el proyecto se concibe como una estrategia de impacto social orientada a promover el deporte, la sana convivencia, el aprovechamiento del tiempo libre y el bienestar general de la población del sector.

El alcance del proyecto contempla la adecuación integral de la cancha múltiple y sus áreas complementarias, incluyendo obras civiles, urbanísticas y de equipamiento, tales como la instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada, construcción de zonas con concreto estampado, instalación de máquinas biosaludables, construcción de cubierta para gradería, actividades de destronque y afinado del terreno, así como el mejoramiento de porterías y demás elementos deportivos. Cada una de estas intervenciones se ejecuta bajo criterios técnicos, normativos y de calidad, garantizando durabilidad, seguridad y funcionalidad de las obras.

La ejecución del proyecto se desarrolla sin anticipo contractual, lo cual representa un compromiso adicional por parte del contratista, quien ha dispuesto los recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para garantizar la continuidad y el cumplimiento de las actividades programadas. A la fecha de elaboración del presente informe, el proyecto presenta un avance físico del **50%**, evidenciando un progreso significativo y acorde con el cronograma establecido.

Finalmente, este informe constituye un instrumento técnico y administrativo de seguimiento, que permite a la Entidad Territorial y a los actores involucrados conocer el estado real del proyecto, verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y evaluar el impacto positivo que tendrá la obra en la calidad de vida de los habitantes del Barrio Los Pinos y su área de influencia.

2. OBJETIVO GENERAL

Ejecutar la adecuación integral de la cancha múltiple del Barrio Los Pinos, en el Distrito de Buenaventura, mediante la intervención técnica, funcional y urbanística de la infraestructura deportiva y recreativa existente, garantizando condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad, durabilidad y confort para los usuarios, y promoviendo el fortalecimiento del deporte, la recreación, la integración social y el aprovechamiento adecuado del espacio público en beneficio de la comunidad.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Mejorar la infraestructura deportiva existente**, mediante la adecuación de la superficie de la cancha múltiple, optimizando sus condiciones físicas y funcionales para la práctica segura de diferentes disciplinas deportivas.
2. **Garantizar la seguridad y delimitación del escenario deportivo**, a través de la instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada, que permita el control del área, la protección de los usuarios y la preservación de la infraestructura.
3. **Fortalecer los espacios recreativos y de circulación peatonal**, mediante la construcción de áreas con concreto estampado, aportando acabados estéticos, resistencia estructural y facilidad de mantenimiento.
4. **Promover hábitos de vida saludable**, a través de la instalación de máquinas biosaludables que fomenten la actividad física y el bienestar de personas de diferentes edades.
5. **Mejorar el confort y la funcionalidad de la gradería**, mediante la construcción de una cubierta completa que proteja a los usuarios de las condiciones climáticas y permita el adecuado desarrollo de eventos deportivos y comunitarios.
6. **Asegurar la estabilidad y calidad del terreno intervenido**, mediante la ejecución de actividades de destronque, limpieza, afinado y nivelación del piso, garantizando una base adecuada para las obras civiles proyectadas.
7. **Optimizar los elementos deportivos complementarios**, mediante el mejoramiento, refuerzo y adecuación de las porterías, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.
8. **Ejecutar las obras conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes**, garantizando la calidad constructiva, la durabilidad de los materiales y el cumplimiento de los lineamientos contractuales establecidos por la Entidad Territorial.
9. **Contribuir al fortalecimiento del tejido social y comunitario**, mediante la entrega de un escenario deportivo y recreativo digno, seguro y funcional, que incentive la participación ciudadana, la convivencia y el uso adecuado del espacio público.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto **"Adecuación de Cancha Múltiple del Barrio Los Pinos – Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca"** tiene como finalidad la recuperación, mejoramiento y optimización integral de un escenario deportivo y recreativo de uso comunitario, el cual constituye un espacio fundamental para la práctica del deporte, la recreación y la integración social de la población del sector.

La intervención contempla un conjunto de obras civiles, urbanísticas y de equipamiento deportivo, orientadas a mejorar las condiciones físicas, funcionales y estéticas de la infraestructura existente. Entre las principales actividades se encuentran la adecuación de la cancha múltiple, la instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada, la construcción de áreas con concreto estampado, la instalación de máquinas biosaludables, la construcción de una cubierta completa para la gradería, la ejecución de actividades de destronque y afinado del terreno, así como el mejoramiento de porterías y elementos deportivos complementarios.

El proyecto se desarrolla bajo criterios técnicos y normativos que garantizan la calidad, seguridad y durabilidad de las obras ejecutadas. Para ello, se emplean materiales certificados, procesos constructivos adecuados y mano de obra calificada, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas y de la normatividad vigente aplicable a escenarios deportivos y espacios públicos.

Desde el punto de vista urbanístico y social, la adecuación de la cancha múltiple y sus áreas complementarias busca consolidar un espacio público funcional, accesible y seguro, que contribuya al fortalecimiento del tejido social, la sana convivencia y el aprovechamiento del tiempo libre. La intervención permite transformar un área con limitaciones operativas en un escenario moderno y adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.
La ejecución del proyecto se realiza sin anticipo contractual, lo que implica una gestión eficiente de los recursos financieros por parte del contratista **PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.S.**, garantizando la continuidad de las obras y el cumplimiento del cronograma establecido. A la fecha del presente informe, el proyecto registra un avance físico del **50%**, evidenciando un progreso significativo en la ejecución de las actividades programadas.

En conjunto, el proyecto representa una intervención de alto impacto social, orientada a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Barrio Los Pinos y su área de influencia, mediante la entrega de un escenario deportivo y recreativo digno, seguro y funcional, acorde con las necesidades de la comunidad y los objetivos del **Distrito Especial de Buenaventura**.

5. DETALLE TÉCNICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS

5.1 Adecuación de la Cancha Múltiple

La adecuación de la cancha múltiple se ejecuta mediante un conjunto de actividades técnicas orientadas a garantizar una superficie deportiva segura, funcional y durable. Los trabajos incluyen la preparación del terreno, corrección de desniveles, afinado y compactación de la subrasante, asegurando condiciones adecuadas para la posterior conformación de la superficie de juego.

Se realizan mejoras en los acabados de la cancha, garantizando uniformidad, resistencia al desgaste y adecuado comportamiento frente al tránsito constante de usuarios. La intervención permite que la cancha cumpla con los requerimientos técnicos para la práctica de múltiples disciplinas deportivas, optimizando su desempeño y prolongando su vida útil.

5.2 Instalación de Malla de Cerramiento Eslabonada

El cerramiento perimetral se ejecuta mediante la instalación de malla eslabonada galvanizada de alta resistencia, diseñada para brindar seguridad, control de acceso y protección de la infraestructura deportiva. La malla se fija a una estructura de postes metálicos, los cuales se anclan mediante zapatas de concreto, garantizando estabilidad y durabilidad del sistema.

El sistema de cerramiento incorpora tensores, amarres y accesorios metálicos que aseguran una correcta tensión de la malla, permitiendo resistir esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales propias de la zona. Esta obra contribuye significativamente a la conservación del escenario deportivo y a la seguridad de los usuarios.

5.3 Construcción de Áreas con Concreto Estampado

Las áreas de parque y circulación peatonal se desarrollan mediante la técnica de concreto estampado, la cual combina resistencia estructural con acabados decorativos. El proceso constructivo incluye la preparación de la subbase, colocación y nivelación del concreto, aplicación de moldes texturizados y sellado superficial.

El concreto estampado proporciona superficies antideslizantes, resistentes al desgaste y de fácil mantenimiento, mejorando la estética del entorno y garantizando condiciones seguras para el tránsito peatonal y el uso recreativo del espacio.

5.4 Instalación de Máquinas Biosaludables

Se ejecuta la instalación de máquinas biosaludables destinadas al ejercicio físico y recreación activa de la comunidad. Cada equipo es anclado sobre placas de concreto reforzado, garantizando estabilidad estructural y seguridad durante su uso.

Las máquinas seleccionadas cumplen con especificaciones técnicas que permiten su uso por personas de diferentes edades, promoviendo la actividad física, la salud y el bienestar, y fortaleciendo el carácter recreativo y comunitario del proyecto.

5.5 Construcción de Cubierta Completa para Gradería
La cubierta para gradería se construye mediante un sistema estructural metálico diseñado para soportar cargas propias, cargas de viento y condiciones climáticas propias del entorno. La estructura incluye columnas, vigas principales, correas metálicas y sistemas de anclaje a elementos de concreto

6. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto "Adecuación de Cancha Múltiple del Barrio Los Pinos – Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca" es ejecutado por el contratista **PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE S.A.S.**, con el objetivo de mejorar integralmente la infraestructura deportiva y recreativa del sector, fortaleciendo el uso adecuado del espacio público y promoviendo la integración social de la comunidad beneficiaria.
El alcance del proyecto comprende la adecuación de la cancha múltiple, la instalación de cerramiento perimetral en malla eslabonada, la construcción de áreas con concreto estampado, la instalación de máquinas biosaludables, la construcción de una cubierta completa para la gradería, la ejecución de actividades de destronque y afinado del terreno, así como el mejoramiento de porterías y elementos deportivos complementarios. Todas las actividades se desarrollan bajo criterios técnicos y normativos que garantizan la calidad, seguridad y durabilidad de las obras.

La ejecución del proyecto se realiza sin anticipo contractual, lo que ha requerido una adecuada planeación financiera y operativa por parte del contratista, quien ha dispuesto los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para asegurar la continuidad de la obra. A la fecha de elaboración del presente informe, el proyecto presenta un avance físico del 55%, evidenciando un progreso significativo y acorde con el cronograma establecido.

Desde el punto de vista técnico, las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones contractuales y presentan un adecuado nivel de calidad constructiva. Las intervenciones realizadas permiten evidenciar la consolidación de los principales componentes estructurales y funcionales del proyecto, garantizando condiciones seguras y óptimas para el uso futuro del escenario deportivo.

En el aspecto financiero, el proyecto cuenta con un valor total de $235.660.077, ejecutado de manera proporcional al avance físico de la obra, sin requerir desembolso de anticipo. La gestión financiera se ha desarrollado de forma responsable y controlada, asegurando el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad de la ejecución.

En conclusión, el proyecto presenta un desarrollo satisfactorio tanto en su ejecución técnica como administrativa, permitiendo prever el cumplimiento de los objetivos planteados y la entrega de una infraestructura deportiva y recreativa que generará un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del Barrio Los Pinos y su área de influencia.

7. BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El proyecto "Adecuación de Cancha Múltiple del Barrio Los Pinos – Distrito de Buenaventura – Valle del Cauca" cuenta con un valor total del contrato de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS ($235.660.077), recursos destinados a la ejecución integral de las obras civiles, urbanísticas y de equipamiento deportivo contempladas en el alcance contractual.

7.1 Estructura Financiera del Contrato

- Valor total del contrato: $235.660.077
- Anticipo contractual: No aplica (obra ejecutada sin anticipo)
- Forma de financiación: Recursos asumidos directamente por el contratista
- Modalidad de ejecución: Avance por ejecución directa de obra

La ausencia de anticipo contractual implica que el contratista ha asumido la totalidad de los costos iniciales asociados a la movilización de equipos, adquisición de materiales, contratación de mano de obra y ejecución de actividades preliminares, demostrando capacidad financiera y adecuada planeación económica.

7.2 Avance Financiero

A la fecha del presente informe, el proyecto presenta un avance físico del **90%**, el cual se refleja de manera proporcional en el avance financiero del contrato. La ejecución de los recursos se ha realizado conforme al progreso real de las actividades de obra, manteniendo coherencia entre el avance físico y el financiero. El avance financiero estimado corresponde aproximadamente al 55% del valor total del contrato, lo que evidencia un manejo responsable y eficiente de los recursos asignados, sin sobrecostos ni desviaciones presupuestales significativas.

7.3 Distribución General de los Recursos

Los recursos ejecutados se han destinado principalmente a:

- Actividades preliminares, destronque y adecuación del terreno.
- Mano de obra calificada y no calificada para la ejecución de las obras civiles.
- Suministro e instalación de materiales para la adecuación de la cancha múltiple.
- Construcción de cerramiento perimetral en malla eslabonada.
- Ejecución de áreas en concreto estampado.
- Instalación de máquinas biosaludables.
- Construcción de la cubierta para gradería.
- Mejoramiento de porterías y elementos deportivos complementarios.

Esta distribución responde a las prioridades técnicas del proyecto y a la secuencia lógica de ejecución de las actividades.

7.4 Control y Seguimiento Financiero

El contratista ha implementado mecanismos de control financiero que permiten realizar seguimiento permanente a los costos directos e indirectos del proyecto, garantizando la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento del presupuesto aprobado. Dichos controles permiten identificar oportunamente desviaciones y aplicar medidas correctivas en caso de ser necesario.

7.5 Proyección Financiera

Con base en el avance actual del 90% y el ritmo de ejecución observado, se estima que los recursos restantes serán suficientes para la culminación de las actividades pendientes, siempre que se mantengan las condiciones técnicas, administrativas y contractuales actuales.

8. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN

A la fecha de elaboración del presente informe, el proyecto presenta un **avance del 90%**, reflejado en la ejecución de las principales actividades de obra civil, instalación de cerramientos, adecuación de superficies y montaje de elementos complementarios, encontrándose dentro de los parámetros técnicos y administrativos previstos.

9. CONCLUSIONES

- El proyecto avanza de manera satisfactoria y conforme a las especificaciones técnicas establecidas.
- La infraestructura ejecutada contribuye significativamente al fortalecimiento del espacio público y deportivo del Barrio Los Pinos.
- La ejecución sin anticipo demuestra una adecuada capacidad operativa y financiera del contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE 90%





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CALIBRE NO. 10, ROMBO 1 1/2", INCLUYE REFUERZO




Sede cali: Cll12N # 4 -17 Edificio palacio rosas oficina 209
Cll 7 # 3-11 Buenaventura –valle
Teléfonos: 3142110956 fijo (60)2 4000707
Email: proioccidente@gmail.com gerencia@proioccidente.com
Pagina web: https://proioccidente.com/





En el marco del proyecto **"ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA"**, se ejecutaron las actividades correspondientes al suministro e instalación del cerramiento en **malla eslabonada galvanizada calibre No. 10, con abertura de rombo de 1 1/2 pulgadas**, destinada al cerramiento y protección perimetral de la cancha múltiple.

Los trabajos iniciaron con la **verificación y revisión de las condiciones existentes del cerramiento**, identificando los sectores que requerían reposición, adecuación o instalación de nuevos elementos. Posteriormente, se realizó el suministro y transporte de la malla galvanizada y de los materiales complementarios necesarios para su correcta instalación, teniendo en cuenta las dimensiones y características de los espacios intervenidos.
La instalación comprendió el **corte, presentación, alineación, fijación y tensionamiento de la malla**, procurando que los paños quedaran correctamente ajustados a la estructura de soporte, sin deformaciones ni elementos sueltos. La malla fue fijada a los elementos verticales y horizontales mediante los accesorios correspondientes, garantizando continuidad y estabilidad a lo largo del cerramiento.

Como parte de la actividad se ejecutaron los **refuerzos de la estructura existente**, mediante la instalación y adecuación de elementos metálicos de soporte en los puntos requeridos. Estos refuerzos permiten mejorar la rigidez y estabilidad del cerramiento, especialmente en las zonas sometidas a mayores esfuerzos por el tensionamiento de la malla, impactos propios de la actividad deportiva y condiciones ambientales.

De igual manera, se realizaron actividades complementarias de **ajuste, nivelación, amarre y aseguramiento de los elementos**, verificando que las uniones entre la malla y la estructura quedaran firmes y correctamente distribuidas. En los sectores donde fue necesario, se efectuaron adecuaciones sobre los elementos existentes para permitir una instalación uniforme y garantizar


la funcionalidad del cerramiento.

La **malla galvanizada** proporciona mayor resistencia frente a la exposición permanente a la intemperie y condiciones de humedad propias del Distrito de Buenaventura, contribuyendo a proiongar ia vida útii dei cerramiento y reducir ia necesidad de mantenimiento frecuente.

Con la ejecución de esta actividad se logró **recuperar y mejorar el cerramiento perimetral de la cancha múltiple**, proporcionando una barrera física adecuada para contener los balones dentro del área de juego, delimitar el espacio deportivo y mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios y la comunidad. La intervención contribuye además al mejoramiento integral de la infraestructura deportiva y a la recuperación de un espacio destinado al desarrollo de actividades recreativas, deportivas y comunitarias del **barrio Los Pinos**.
Finalmente, se realizó una **inspección visual de los trabajos ejecutados**, verificando la correcta fijación, tensión, alineación y continuidad de la malla, así como la estabilidad de los refuerzos instalados, dejando el cerramiento en condiciones adecuadas para su utilización y funcionamiento.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA METALICA con teja UPVC 2.0 MM









En el marco del proyecto **"ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA"**, se ejecutaron las actividades correspondientes al **suministro, fabricación, montaje e instalación de la estructura metálica destinada a soportar la nueva cubierta de la cancha múltiple**, así como la instalación de la cubierta en **teja UPVC de 2,0 mm de espesor**, con el propósito de mejorar las condiciones de protección, funcionalidad y aprovechamiento del escenario deportivo.

Los trabajos iniciaron con la **verificación de las condiciones existentes en el área de intervención**, realizando el replanteo y determinación de los puntos de apoyo de la estructura, teniendo en cuenta las dimensiones de la cancha, los elementos existentes y las condiciones particulares del sitio. Esta etapa permitió establecer la ubicación de los elementos verticales, apoyos, vigas y elementos complementarios necesarios para conformar el sistema estructural de la cubierta.

Posteriormente, se realizó el **suministro y preparación de los elementos metálicos**, efectuando las actividades de corte, medición, presentación, alineación y armado de los diferentes componentes que conforman la estructura. Se instalaron elementos verticales de soporte, vigas principales, elementos transversales y perfiles secundarios, conformando una estructura metálica rígida y estable para recibir las láminas de cubierta.

Durante el proceso de montaje se realizaron trabajos de **soldadura, uniones, fijaciones, nivelación y alineación de los elementos estructurales**, verificando que los apoyos y conexiones presentaran condiciones adecuadas de estabilidad. En las zonas de trabajo en altura se implementaron los medios auxiliares necesarios para realizar de manera segura el montaje de los elementos metálicos y posteriormente la instalación de las tejas.

Una vez conformada y asegurada la estructura metálica, se procedió con la instalación de la **teja UPVC de 2,0 mm**, realizando previamente la distribución y presentación de las láminas sobre los elementos de soporte. Las tejas fueron instaladas de manera ordenada, garantizando los traslapos longitudinales y transversales necesarios para evitar el ingreso de agua y permitir un adecuado comportamiento de la cubierta frente a las condiciones climáticas.

La instalación comprendió las actividades de **corte y ajuste de las láminas, alineación, traslapo y fijación mecánica** a la estructura mediante los elementos de sujeción correspondientes. Se verificó que las láminas quedaran correctamente apoyadas, alineadas y aseguradas, evitando movimientos, deformaciones o puntos susceptibies de generar fiitraciones.

La selección e instalación de la **cubierta en UPVC de 2,0 mm** permite disponer de un sistema liviano y funcional para la protección del escenario deportivo frente a la exposición directa a la lluvia y radiación solar. La cubierta proporciona condiciones más favorables para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, permitiendo que la cancha pueda ser utilizada con mayor regularidad independientemente de las condiciones climáticas.

De acuerdo con las condiciones observadas durante la ejecución, se tuvo especial atención en la **pendiente y disposición de la cubierta**, con el fin de favorecer el adecuado escurrimiento de las aguas lluvias hacia los bordes de la estructura y evitar acumulaciones sobre las láminas. Igualmente, se revisaron los puntos de fijación y las uniones entre los diferentes elementos para garantizar la estabilidad y continuidad del sistema.

Como parte de los trabajos complementarios se realizaron actividades de **limpieza, retiro de residuos, ajustes finales y revisión general de la estructura y cubierta**, verificando que los elementos metálicos se encontraran correctamente instalados y que las láminas de UPVC presentaran adecuada fijación, alineación y continuidad.

La intervención permitió transformar el escenario deportivo existente mediante la incorporación de una **estructura metálica de cubierta y sistema de protección en teja UPVC**, mejorando significativamente las condiciones de uso de la cancha múltiple del barrio Los Pinos. La nueva cubierta contribuye a proteger la superficie de juego y a generar un espacio más adecuado, seguro y confortable para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y de integración comunitaria.

Finalmente, se realizó una **inspección visual de los trabajos ejecutados**, verificando la estabilidad de los elementos metálicos, la correcta fijación de las tejas, la continuidad de los traslapos, la alineación general de la cubierta y las condiciones de acabado, dejando el sistema instalado y en condiciones adecuadas para su funcionamiento dentro del proyecto de adecuación de la cancha múltiple.

SUMINISTRO Y APLICACION DE MORTERO ESPECIAL AUTO NIVELANTE






En el marco del proyecto **"ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA"**, se ejecutaron las actividades correspondientes al **suministro y aplicación de mortero especial autonivelante sobre la superficie de concreto existente de la cancha múltiple**, con el propósito de recuperar, regularizar y mejorar las condiciones de la superficie de juego, previo a la aplicación de los acabados deportivos correspondientes.

Inicialmente se realizó una **inspección general de la superficie existente**, identificando sectores con desgaste, irregularidades, pequeñas fisuras, diferencias de nivel, zonas deterioradas y áreas que requerían tratamiento para garantizar una adecuada preparación del soporte. De acuerdo con las condiciones encontradas, se procedió a realizar las labores de preparación de la superficie, necesarias para asegurar una correcta adherencia del mortero.

Como parte de esta preparación se efectuaron actividades de **limpieza, lavado y desbaste mecánico de la superficie**, utilizando equipos apropiados para retirar polvo, partículas sueltas, residuos, suciedad, material superficial deteriorado y demás elementos que pudieran afectar la adherencia del producto. El proceso permitió obtener una superficie con condiciones adecuadas para recibir el mortero especial.

Posteriormente, se realizaron los **resanes y tratamientos localizados** en las zonas que presentaban imperfecciones o deterioros, procurando corregir previamente las condiciones que pudieran afectar la uniformidad del acabado final. Asimismo, se verificó la superficie para determinar los sectores que requerían mayor aporte de material, buscando mantener una aplicación uniforme y compatible con las condiciones existentes de la cancha.

Una vez preparada la superficie, se procedió con el **suministro, preparación y aplicación del mortero especial autonivelante**, realizando la mezcla de acuerdo con las recomendaciones técnicas del producto y las condiciones de aplicación. El material fue distribuido progresivamente sobre la superficie, extendiéndolo de manera uniforme mediante herramientas adecuadas, permitiendo que sus características de fluidez y nivelación contribuyeran a compensar las irregularidades existentes.

Durante la aplicación se prestó especial atención a la **continuidad de las áreas intervenidas, espesores, transiciones y uniformidad de la superficie**, evitando acumulaciones de material y procurando una adecuada integración entre las zonas nuevas y el concreto existente. Las labores fueron ejecutadas por personal encargado de controlar la distribución y acabado del mortero, utilizando herramientas manuales y equipos de apoyo para obtener una superficie lo más regular y homogénea posible.

La aplicación del mortero permitió **mejorar la planicidad y regularidad de la superficie de concreto de la cancha**, generando una base más uniforme para las posteriores actividades de acabado y demarcación deportiva. Esta intervención resulta fundamental para disminuir las irregularidades superficiales y mejorar las condiciones de uso de la cancha, especialmente en un espacio destinado a actividades deportivas y recreativas de la comunidad.

De acuerdo con el registro fotográfico, durante el desarrollo de los trabajos se evidencian las actividades de **preparación mecánica, limpieza, humectación y aplicación del material sobre diferentes sectores de la placa**, avanzando progresivamente hasta cubrir las áreas contempladas para la intervención. Se observa igualmente el trabajo de extendido y distribución del mortero sobre la superficie, procurando obtener un acabado continuo y uniforme.

Una vez terminada la aplicación, se realizaron **revisiones visuales y ajustes en los sectores requeridos**, verificando la continuidad del acabado y la correcta integración del material aplicado con la superficie existente. Se permitió posteriormente el tiempo de fraguado y curado requerido, evitando el tránsito prematuro sobre las áreas intervenidas y protegiendo la superficie durante el proceso de endurecimiento.

La ejecución de esta actividad contribuye al **mejoramiento integral de la cancha múltiple del barrio Los Pinos**, proporcionando una superficie de juego más regular, estable y adecuada para recibir los acabados finales del escenario deportivo. Con ello se busca mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y confort para los usuarios, fortaleciendo la infraestructura destinada al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

Finalmente, se realizaron labores de **limpieza del área de trabajo, retiro de residuos y verificación general de la superficie intervenida**, dejando la placa preparada para continuar con las siguientes actividades contempladas dentro del proceso de adecuación de la cancha múltiple.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y GRADERIA






En el marco del proyecto **"ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA"**, se ejecutaron las actividades correspondientes al **mantenimiento y aplicación de pintura sobre el cerramiento en muro de mampostería que conforma parte del perímetro de la cancha**, con el propósito de mejorar su apariencia, proteger las superficies y contribuir a la recuperación integral del escenario deportivo.

Inicialmente se realizó una **inspección y valoración del estado de los muros existentes**, identificando zonas con presencia de suciedad, desgaste superficial, manchas, deterioro de pintura anterior e irregularidades propias de la exposición a la intemperie. De acuerdo con las condiciones encontradas, se procedió a preparar las superficies antes de la aplicación del acabado.

Los trabajos comprendieron la **limpieza general de los muros**, retiro de partículas sueltas, polvo, residuos y material superficial deteriorado, así como la preparación de las áreas que presentaban imperfecciones. En los sectores que lo

requirieron se realizaron **resanes y correcciones localizadas con mortero**, especialmente en encuentros entre los elementos de mampostería y las estructuras de concreto, buscando obtener una superficie firme y adecuada para recibir la pintura.

Como medida de protección durante la ejecución, se realizó la **delimitación y protección de las áreas adyacentes**, evitando la afectación de la superficie de la cancha, elementos metálicos, cerramiento en malla y zonas de circulación. Posteriormente, se efectuó la preparación del producto de acuerdo con las recomendaciones de aplicación, procediendo a distribuir la pintura de manera uniforme sobre las superficies del muro.

La aplicación se realizó procurando una **cobertura homogénea y continua**, atendiendo especialmente las juntas de la mampostería, esquinas, encuentros con columnas y elementos de concreto. Se aplicaron las capas necesarias para obtener una adecuada uniformidad del acabado, cubriendo las diferencias de tonalidad y mejorando la presentación general del cerramiento.

En las imágenes se evidencia el proceso de intervención del cerramiento perimetral, observándose los muros de mampostería con acabado renovado y los elementos estructurales de concreto adecuadamente tratados. La aplicación de pintura permite **mejorar visualmente el entorno de la cancha**, integrando los diferentes componentes del cerramiento y aportando una apariencia más limpia y ordenada al escenario deportivo.

Adicionalmente, la pintura aplicada constituye una **capa de protección superficial frente a las condiciones ambientales**, particularmente frente a la humedad, lluvia, polvo y exposición permanente al ambiente, factores relevantes para una infraestructura ubicada en el Distrito de Buenaventura. De esta manera, se contribuye a conservar en mejores condiciones los elementos de mampostería y concreto que conforman el cerramiento.

Durante la ejecución se realizaron los **ajustes y retoques necesarios** en aquellos sectores donde se identificaron diferencias de cobertura o acabados, procurando mantener una terminación uniforme. También se verificaron los bordes, esquinas, encuentros y zonas de transición para garantizar que no quedaran superficies sin cubrir dentro del área objeto de intervención.


Finalmente, se efectuaron labores de **limpieza y retiro de los elementos utilizados en el proceso**, dejando las áreas intervenidas libres de residuos y salpicaduras de pintura. Se realizó una inspección visual final para comprobar la uniformidad del acabado, la adecuada cobertura de los muros y las condiciones generales del cerramiento.

Con la ejecución de esta actividad se logró **mejorar y recuperar la apariencia del cerramiento en muro de la cancha múltiple del barrio Los Pinos**, contribuyendo al mejoramiento estético, funcional y de conservación de la infraestructura deportiva, y generando un espacio más agradable y adecuado para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REFLECTORES







En el marco del proyecto **"ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA – VALLE DEL CAUCA"**, se ejecutaron las actividades correspondientes al **suministro e instalación del sistema eléctrico para la cancha múltiple cubierta**, con el propósito de dotar el escenario deportivo de una instalación eléctrica adecuada para el funcionamiento de los sistemas de iluminación y demás elementos eléctricos contemplados dentro de la intervención.

Los trabajos iniciaron con la **verificación de las condiciones existentes y el replanteo de los puntos eléctricos**, determinando la ubicación de las luminarias, canalizaciones, cajas, puntos de conexión y demás componentes requeridos para garantizar una distribución adecuada de la instalación. Esta actividad permitió organizar el recorrido de las redes y establecer los puntos de alimentación de acuerdo con la configuración final de la cubierta y las características del escenario deportivo.

Posteriormente, se realizó el **suministro e instalación de tubería y elementos**

de canalización, utilizando accesorios y sistemas de fijación adecuados para conducir y proteger los conductores eléctricos. Las canalizaciones fueron dispuestas de manera ordenada sobre y alrededor de los elementos de la estructura metálica, procurando mantener una instalación segura, organizada y protegida frente a las condiciones propias del escenario.

De acuerdo con el registro fotográfico, se realizaron intervenciones sobre los elementos existentes y se instalaron **tuberías, cajas eléctricas y accesorios de conexión**, efectuando las perforaciones y adecuaciones necesarias para permitir el paso de las canalizaciones y la correcta ubicación de los puntos eléctricos. Las cajas fueron instaladas en lugares accesibles y protegidos, permitiendo realizar las conexiones y facilitar futuras labores de mantenimiento.

Como parte de la actividad se realizó el **tendido y conexión de los conductores eléctricos**, efectuando el recorrido de los cables desde los puntos de alimentación hasta las luminarias y demás elementos contemplados. Los conductores fueron organizados y conectados en las cajas correspondientes, procurando mantener una adecuada identificación y distribución de los circuitos.

Uno de los componentes principales de la intervención correspondió a la **instalación del sistema de iluminación de la cancha**, mediante la colocación de luminarias sobre la estructura de cubierta y en los puntos definidos para proporcionar iluminación al área de juego. Las luminarias fueron fijadas mediante los elementos de soporte correspondientes y conectadas a la red eléctrica instalada.

En las imágenes se evidencia la instalación de **luminarias tipo lineal ubicadas bajo la cubierta**, fijadas a los elementos metálicos de la estructura. Su disposición permite distribuir la iluminación sobre el área deportiva y mejorar las condiciones de visibilidad durante el desarrollo de actividades en horarios de baja iluminación natural.

Asimismo, se realizaron trabajos de **conexión, fijación, organización y aseguramiento del cableado**, evitando que los conductores quedaran expuestos o en condiciones que pudieran representar riesgo para los usuarios. Los recorridos eléctricos fueron dispuestos de forma ordenada y procurando mantener una adecuada protección mecánica de los elementos instalados.

Durante la ejecución se tuvo en cuenta la integración del sistema eléctrico con la **nueva estructura metálica y cubierta de la cancha**, garantizando que los elementos eléctricos quedaran correctamente ubicados respecto a vigas, perfiles y láminas de UPVC. Se efectuaron los ajustes necesarios en los puntos de fijación para evitar interferencias con otros componentes de la obra.

La intervención también contempló las labores de **adecuación y conexión de los puntos eléctricos existentes o nuevos**, incluyendo cajas, accesorios, tuberías y elementos necesarios para completar los circuitos. Se verificaron las conexiones y el estado general de los componentes instalados antes de realizar las pruebas de funcionamiento.

Una vez finalizada la instalación, se efectuó la **revisión visual y funcional del sistema**, verificando la correcta fijación de las luminarias, continuidad de las

conexiones, organización de las canalizaciones y funcionamiento de los puntos de iluminación. Se realizaron los ajustes requeridos en los elementos que lo necesitaron, dejando la instalación en condiciones adecuadas para su operación.
La ejecución de esta actividad permitió **dotar a la cancha múltiple del barrio Los Pinos de un sistema eléctrico e iluminación adecuado**, mejorando las condiciones de seguridad, visibilidad y funcionalidad del escenario. La instalación permite ampliar las posibilidades de utilización de la cancha para actividades deportivas, recreativas y comunitarias durante diferentes horarios.
Finalmente, se realizaron labores de **limpieza, organización del área de trabajo y retiro de materiales sobrantes**, dejando los elementos eléctricos instalados, debidamente fijados y articulados con la estructura de la cubierta. Con esta intervención se complementa el proceso de adecuación integral de la cancha múltiple, contribuyendo a la recuperación y puesta en servicio de un espacio deportivo para beneficio de la comunidad del barrio Los Pinos.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONCLUSIONES DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROYECTO: *ADECUACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE BARRIO LOS PINOS – DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA*

El registro fotográfico constituye un soporte técnico que evidencia de manera cronológica y objetiva el desarrollo de las actividades ejecutadas durante la construcción del proyecto, permitiendo verificar el cumplimiento de las diferentes

etapas previstas en el contrato, desde las obras preliminares hasta la culminación de los acabados y la dotación del escenario deportivo.

Las imágenes muestran el desarrollo de actividades fundamentales como la localización y replanteo de la obra, excavaciones manuales para cimentaciones, demoliciones de estructuras existentes, repellos y fundición de losas, anclajes para la estructura metálica de la cubierta, construcción del sistema de drenaje superficial, nivelación de la superficie de la cancha, demarcación deportiva, estampado de concreto e instalación de máquinas biosaludables, actividades que fueron ejecutadas siguiendo la secuencia constructiva establecida en la programación de obra.

Asimismo, el registro evidencia la correcta aplicación de los procedimientos técnicos constructivos, observándose la utilización de materiales acordes con las especificaciones del proyecto, el control de niveles, alineamientos y dimensiones, así como la implementación de soluciones orientadas a mejorar la estabilidad estructural, el drenaje de aguas lluvias, la durabilidad de las obras y las condiciones de seguridad para los futuros usuarios.
Las fotografías permiten constatar que la intervención no se limitó únicamente al mejoramiento de la superficie deportiva, sino que comprendió una adecuación integral del escenario, incorporando obras complementarias como el sistema de drenaje, mejoramiento de graderías, recuperación de áreas de circulación peatonal, construcción de elementos estructurales para la cubierta y la instalación de un parque biosaludable, ampliando la funcionalidad y el aprovechamiento del espacio público por parte de la comunidad.

Igualmente, se evidencia el cumplimiento de las buenas prácticas constructivas durante el desarrollo de la obra, mediante la ejecución ordenada de cada actividad, la protección de las estructuras existentes, el adecuado manejo de los materiales y residuos de construcción y demolición (RCD), así como la implementación de controles de calidad que garantizan la correcta ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones técnicas, planos aprobados y normativa vigente aplicable.
El proceso constructivo documentado demuestra que cada una de las actividades ejecutadas constituye un aporte indispensable para el cumplimiento del objeto contractual, asegurando la funcionalidad, estabilidad y vida útil de la infraestructura. La adecuada ejecución de las obras de cimentación, drenaje, nivelación, acabados y dotación deportiva garantiza que el escenario cuente con las condiciones técnicas necesarias para soportar las cargas de uso previstas y brindar seguridad a los usuarios.

Desde el punto de vista social, la intervención representa un importante beneficio para los habitantes del Barrio Los Pinos y sectores aledaños, al recuperar un espacio destinado al deporte, la recreación, la integración comunitaria y la promoción de hábitos de vida saludables. La incorporación de las máquinas biosaludables complementa la oferta recreativa del escenario, beneficiando a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, fortaleciendo el uso adecuado del espacio público y contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En términos generales, el registro fotográfico permite concluir que las actividades fueron ejecutadas de manera satisfactoria, conforme al alcance contractual y a las

especificaciones técnicas del proyecto, evidenciando un avance consistente y una adecuada calidad constructiva. Las obras realizadas cumplen con los objetivos planteados para la **Adecuación de la Cancha Múltiple y Parque Biosaludable del Barrio Los Pinos**, entregando a la comunidad del Distrito de Buenaventura una infraestructura deportiva moderna, funcional, segura, accesible y con mejores condiciones de servicio, que contribuirá al fortalecimiento del tejido social, la recreación y el desarrollo comunitario durante su vida útil.

CUENTA DE COBRO

Proyecto: Adecuación y Mejoramiento de la Cancha Múltiple y Parque Biosaludable del Barrio Los Pinos en la Localidad Continente El Pailón – Distrito de Buenaventura.

Contrato No.: ACP-SAMC-2026-08

En cumplimiento de las obligaciones contractuales y de conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato La suma de **$ 94.264.031** (Noventa y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil treinta y un pesos Mcte.) por concepto del 40% de anticipo correspondiente al contrato No. ACPSAMC-2026-08 con objeto **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE Y PARQUE BIOSALUDABLE DEL BARRIO LOS PINOS EN LA LOCALIDAD CONTINENTE EL PAILÓN DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.**

El desembolso del Aabono parcial permitirá disponer oportunamente de los recursos necesarios para finalizar del proyecto, incluyendo, entre otras, las siguientes actividades:

- Movilización de personal técnico, profesional y operativo.
- Transporte y movilización de maquinaria, herramientas y equipos.
- Adquisición de materiales de construcción e insumos requeridos para el desarrollo de la obra.
- Compra e instalación de elementos estructurales y de urbanismo.
- Suministro de máquinas biosaludables y demás elementos contemplados en las especificaciones técnicas.
- Implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, manejo ambiental y señalización preventiva.
- Atención de los costos logísticos y administrativos propios de la ejecución del proyecto.

El abono parcial constituye un mecanismo financiero indispensable para garantizar el flujo de caja requerido durante la fase inicial de ejecución, permitiendo atender oportunamente los compromisos con proveedores, personal y demás costos asociados al desarrollo de las actividades contractuales, sin afectar el cronograma aprobado.

La destinación de estos recursos se realizará exclusivamente en la ejecución del objeto contractual, conforme a la programación de obra, el plan de inversión del

anticipo, las obligaciones establecidas en el contrato y la normativa vigente aplicable a la contratación pública.

Por lo anterior, se solicita el trámite y pago de la presente cuenta de cobro correspondiente al **40% $ 94.264.031** (Noventa y cuatro millones doscientos sesenta y cuatro mil treinta y un pesos Mcte.)

Cordialmente,

JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA
Representante legal.

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 14478358 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/06/2026 02:39 PM

Código Verificación: **Z2YB65S9LR**

Válida hasta: **15/09/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:09:14 PM horas del 31/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **14478358**

Apellidos y Nombres: **HINESTROZA VALENCIA JEFFERSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 31/08/2026 03:04:19 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **14478358** y Nombre: **JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **146719155** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Carrera 59 # 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN , Bogotá D.C
Línea de atención: 018000-910112

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 15:05:23 horas del 31/08/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **14478358,** Apellidos y Nombres **HINESTROZA VALENCIA JEFFERSON**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **PTOIOCCIDENTE**, con NIT **900739746-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 302126443

PIB
15:05:57

Bogotá DC, 31 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) senor(a) JEFFERSON HINESTROZA VALENCIA identificado(a) con Cedula de ciudadania numero 1447/8358:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 31 de agosto de 2026, a las 15:10:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9007397463
Código de Verificación	9007397463260831151023

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 31 de agosto de 2026, a las 15:03:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	14478358
Código de Verificación	14478358260831150330

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900739746-3	PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS	CALLE 7 No 3-11	6024000707	proioccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93485190	06/08/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$26,438,667	$7.448.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	70.100	0		0		0	27	1.400	0	71.500	1
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	140.200	0		0		0	27	2.800	0	143.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	420.400	0		0		0	27	8.400	0	428.800	3
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	70.100	0		0		0	27	1.400	0	71.500	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	2.400	0		0		0	27	100	0	2.500	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	2.400	0		0		0	27	100	0	2.500	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	352.900	0		0		0	27	7.100	0	360.000	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	27	5.600	0	285.800	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.531.000	0	0	35.100	35.100	27	50.400	1.400	2.653.000	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.139.600	0	0	0	0	27	22.700	0	1.162.300	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	1.164.400				1.164.400	27	23.200	1.187.600			11.644	1.187.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF56	Comfenalco Valle	890303093-5	1.058.500	27	21.100	1.079.600	15

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	27	0	0	0
ICBF				
0	27	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.058.500	1.079.800
Pensión	3	4.021.000	4.101.100
Riesgos Laborales	1	1.164.400	1.187.600
CCF	1	1.058.500	1.079.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	7.302.400	7.448.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900739746-3	PROYECTOS INTEGRALES DE OCCIDENTE SAS	CALLE 7 No 3-11	6024000707	proioccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93485190	06/08/2026	15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$26,438,667	$7.448.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Enviomado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 10472075	AGRON BALANTA DIEGO MARIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 1061113011	CUERO ARDILA ANYI YURANNY	1	0			S		x															230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS012	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 1067462788	AMBUILA JEIBRI ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1067463444	BALANTA GONZALEZ EDUIN	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1130653200	RODRIGUEZ DANNY FABIAN	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
6	CC 1150936217	ZULUAGA HERRERA DIEGO ARMANDO	1	0			S	x	x															230301	58.364	1	9.400	0	0	0	0	ESSC62	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF56	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
7	CC 13103775	MONTAÑO HECTOR	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 14478358	HINESTROZA VALENCIA JEFFERSON	1	0			S																	230301	7.003.626	30	1.120.600	0	0	35.100	35.100	EPS037	7.003.626	30	280.200	14-23	7.003.626	30	1	36.800	CCF56	7.003.626	30	280.200	0	0	0	0	0
9	CC 16195316	ASPRILLA GOMEZ JOSE PABLO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
10	CC 16490249	GARCIA MUÑOZ LUIS FERNANDO	1	0			S	x	x															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	ESSC24	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF56	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
11	CC 16508021	HERRERA OSPINA LUIS ALVEIRO	1	0			S	x	x															25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	ESSC18	58.364	1	2.400	14-23	58.364	1	5	4.100	CCF56	58.364	1	2.400	0	0	0	0	0
12	CC 2251877	ENCISO GUZMAN MILTON	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	ESSC62	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
13	CC 38610684	HURTADO RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS012	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
14	CC 76224992	MARULANDA FABIO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
15	CC 94525615	RIASCOS RIASCOS JAMILTON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS042	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	5	121.900	CCF56	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información