

FLORIDABLANCA, 12 de Agosto de 2025

SEÑORES
SENA CIDM FLORIDABLANCA
CIUDAD

Cordial saludo

Por medio de la presente COMSEVIG presenta cotización para realizar mantenimiento correctivo y/o preventivo y puesta en funcionamiento de los siguientes equipos de serigrafía

ASUNTO
COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION DE CADA ELEMENTO Y\O SERVICIO	TIPO DE MTO	UNID	CANTIDAD
	COMPRESOR ROJO PEQUEÑO 150 PSI 33 GALONES - Cambio de manómetros - Revisión filtro - Cambio de aceite - Ajuste y tensión de correas - Cambio de mangueras - Cambio de racores - Verificar tornillos de montaje - Drenar agua de tanque - Revisar fugas - Puesta en marcha	**CORRECTIVO**		
	COMPRESOR AMARILLO 115 PSI 6.6 GALONES - Cambio de manómetros - Revisión filtro - Cambio de aceite - Ajuste y tensión de correas - Cambio de mangueras - Cambio de racores - Verificar tornillos de montaje - Drenar agua de tanque - Revisar fugas - Puesta en marcha	**CORRECTIVO**		
	SUBLIMADORA AZUL 40cm - Cambio de resistencias - Limpieza general	**CORRECTIVO**		

ING REINALDO PINTO QUINTERO
CALLE 3636 N3 37 BUCARAMANGA – SANTANDER TEL: 6700328 - CEL: 3115141439
EMAIL reysystem1@gmail.com– reysystem1@hotmail.com



	- Ajuste de componentes - Puesta en marcha			
1	**COMPRESOR PEQUEÑO** - Cambio de diafragma - Revisión filtro - Cambio de aceite - Ajuste y tensión de correas - Cambio de mangueras - Cambio de racores - Verificar tornillos de montaje - Drenar agua de tanque - Revisar fugas - Puesta en marcha	**CORRECTIVO**	**UNID**	**1**
	PLANCHA TERMOFIJADORA SPIRAL CON TABLERO - Cambio de resistencias - Revisión y arreglo de tablero - Limpieza general - Engrase de partes móviles - Sustituir de ser necesarios cables deteriorados o quemados - Ajuste de componentes mecánicos - Puesta en marcha	**CORRECTIVO**		
	IMPRESORA LEXMARK E360 - Limpieza y alineación de cabezales - Lubricación de engranes y mecanismos móviles con grasa especial para componentes plásticos - Chequeo de estado - Solución de errores de sensores de estar presentes - Limpieza general de rodillos e interior de la impresora - Sustitución de cartuchos - Puesta en marcha	**PREVENTIVO / CORRECTIVO**		
		VALOR TOTAL	**$ 4.500.000**	

Queremos recordarle que la presente es nuestra propuesta general, así que por favor siéntanse en la libertad de hacer las sugerencias que estimen convenientes.

¡Las ideas de nuestros clientes son un pilar fundamental de nuestro trabajo!

ING REINALDO PINTO QUINTERO
CALLE 3636 N3 37 BUCARAMANGA – SANTANDER TEL: 6700328 - CEL: 3115141439
EMAIL reysystem1@gmail.com– reysystem1@hotmail.com

CAMSEVING