ÁREA DE HOSPITALIZACION
SECCION: ESTACION DE ENFERMERIA

- Electrocardiógrafo que se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento, se deja pendiente accesorios para habilitarlo, sin embargo, son compatibles con el que se encuentra habilitado en urgencias, y se tiene como respaldo.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN ODONTOLOGÍA

- Unidad higiene oral, se realiza corrección de fugas de agua y aire
- Unidad No 2 (2020-0405) se realiza ajustes de manguera de desagüe
- Unidad odontológica 2020-0648 pendiente adecuación de holder para habilitarlo para salir.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: SERVICIO AUXILIAR DE DIAGNOSTICO
UBICACIÓN: LABORATORIO

- Centrifuga con activo 2013-0021 se da de baja
- Centrifuga, se encuentra pendiente la definición por parte de la administración si se invierte en el cambio de la tapa.

ÁREA DE SALA DE PARTO
SECCION: SALA DE OBSERVACION

- Monitor fetal se realiza la adecuación del cable del toco.

NOTA:
Pendiente la entrega de oxímetro habilitado con el cambio de sensor de oximetría pediátrica.}

Agradeciéndole la atención que se sirva prestar a la presente y esperando haber cumplido con todas las expectativas y quedando atentos a cualquier inquietud

Cordialmente,



ELIZABETH GIRALDO ACEVEDO
Representante Legal de INBIMED SAS

Copia Archivo

INBIMED S.A.S.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO Y SUMINISTRO

Cartago, 03 de agosto de 2026

Doctora:
GLORIA ANGELICA BUSTAMANTE CARDENAS
Hospital Santa lucia E.S.E
El Dovio (Valle del Cauca)

Referencia: ***TERCER INFORME DE MANTENIMIENTO***

Cordial Saludo,

Se presenta a Usted el ***INFORME*** de mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos de Hospital Santa Lucia del Municipio del Dovio realizo en el presente año, correspondiente a los meses de **JUNIO-JULIO**

La información que se presenta a continuación corresponde a las falencias que se encontraron en el mes, si se dio solución o la alternativa que se tiene y que se encuentra pendiente por mejorar en cuanto al funcionamiento de los equipos biomédicos.

ÁREA DE URGENCIAS
UBICACIÓN: TODAS LAS UBICACIONES DE URGENCIAS

- Desfibrilador marca MINDRAY modelo BENE HEART 3, pendiente cambio de tarjeta para corregir error de autodiagnóstico.
- Monitor de signos, de ambulancia se adapta unión para habilitar brazalete. Pendiente brazalete pediátrico
- Monitor de signos, MINDRAY AC7-07009299, Pendiente cambio de pulsioxímetro
- Tensiómetro aneroide del consultorio de urgencias, se cambió la cámara doble vía.
- Los nebulizadores se les realiza lubricación de motores y se dejan trabajando en óptimas condiciones.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCION: VACUNACION

- Nevera vertical se le realiza ajuste a la puerta del congelador, quedando en óptimas condiciones de funcionamiento.

ÁREA DE CONSULTA EXTERNA
SECCIÓN: MEDICINA GENERAL
UBICACIÓN: TODOS LOS CONSULTORIOS.

- Equipo de órganos del consultorio No1, se recomienda el cambio de cables eléctrico para mejorar su aspecto físico.
- Bascula de programas, se realiza adecuación de circuito electrónico quedando en óptimas condiciones de funcionamiento.

Carrera 5 Nte. No. 18-13 Cartago - Valle
Tel: 209 4646 Cels: 316 255 8068 - 316 271 2491
e-mail: inbimed@yahoo.com.co