MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA

SECRETARÍA DE GOBIERNO - UNIDAD DE CONTRATACIÓN

INFORME TÉCNICO-LEGAL DE EVALUACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. AM-MC-034-2026

La Virginia, Risaralda, cuatro (4) de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Manual de Contratación del Municipio de La Virginia, adoptado mediante el Decreto No. 055, capítulo VI, se conforma el Comité de Evaluación para realizar la verificación jurídica, técnica y financiera de las propuestas presentadas dentro del proceso de la referencia, con el propósito de soportar la decisión del ordenador del gasto en condiciones de objetividad, transparencia y blindaje normativo frente a las funciones de control interno y externo.

Que el procedimiento se rige por el artículo 94 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 en materia de subsanabilidad, los artículos 23 a 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, la Ley 2195 de 2022 y las Guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Que el presente informe incorpora el resultado del traslado del informe de evaluación preliminar, la respuesta a las observaciones presentadas dentro del proceso y la verificación de la subsanación aportada por la única oferente.

1. OBJETO

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con suministro de repuestos de los automotores de la Policía Metropolitana de Pereira al servicio del Municipio de La Virginia, Risaralda.

2. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

No.	NOMBRE	CARGO	COMPONENTE
1	Camilo Bayer Cartagena	Secretario de Gobierno	Técnico
2	Edward Esteban Álvarez Benjumea	Secretario de Planeación	Técnico
3	Sandra Patricia García López	Secretaria de Hacienda	Financiero
4	César Alberto Arcila Restrepo	Asesor Jurídico - Contratista	Jurídico

El Comité se integra conforme al capítulo VI del Manual de Contratación del Municipio de La Virginia, adoptado mediante el Decreto No. 055, con los componentes técnico, financiero y jurídico exigidos para la verificación objetiva de las ofertas.

3. PRELIMINARES DEL PROCESO

VARIABLE	DATO DEL PROCESO
Entidad contratante	Municipio de La Virginia, Risaralda - NIT 891.480.027-1
Número del proceso	AM-MC-034-2026 - Identificador SECOP II CO1.BDOS.10601612
Modalidad de selección	Mínima cuantía. Justificación registrada en plataforma: presupuesto inferior al diez por ciento (10 %) de la menor cuantía
Tipo de contrato	Prestación de servicios - monto agotable con precios unitarios fijos
Clasificación UNSPSC	80111600 registrado en la plataforma. Referencia técnica del objeto: 25101900 - servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Presupuesto oficial	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000)
Respaldo presupuestal	CDP No. 300 del 21 de abril de 2026 por $48.000.000. Rubro 2.3.2.02.02.009-91290. Fuente: recursos propios - FONSET. BPIN 2024664000036, vigencia 2026, estado validado
Plazo de ejecución	Cinco (5) meses y/o hasta agotar el presupuesto, sin exceder el 31 de diciembre de 2026. Duración registrada en plataforma: 150 días
Lugar de ejecución	Municipio de La Virginia, Risaralda. Dirección registrada en plataforma: Carrera 8 No. 5-35, Centro
Publicación del proceso	3 de agosto de 2026, 5:20 p. m.
Limitación a MiPyme	Sí. Decisión motivada del 5 de agosto de 2026, ámbito municipal (artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015)
Adendas expedidas	CO1.AMD.6715787 del 5/08/2026; CO1.AMD.6734895 del 11/08/2026; CO1.AMD.6757982 del 14/08/2026; CO1.AMD.6822019 aprobada el 28/08/2026
Cierre y apertura	20 de agosto de 2026, 4:45 p. m. y 4:50 p. m., respectivamente
Apertura de sobres	Autorizada por Juan Carlos Giraldo Fonseca el 20/08/2026, 5:12:02 p. m.
Proveedores interesados	Ocho (8) interesados; una (1) oferta presentada
Informe de evaluación	CO1.AWD.2689011, remitido a los oferentes el 1 de septiembre de 2026, 11:23 a. m.
Traslado del informe	Hasta el 1 de septiembre de 2026, 3:00 p. m.

4. NÚMERO TOTAL DE PROPONENTES: UNO (1)

TABLA 1. LISTADO DE PROPONENTES

No.	PROPONENTE	IDENTIFICACIÓN	VALOR OFERTADO	FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN
1	MERY JHOANA CATAÑO OSORIO Establecimiento MERY ELÉCTRICOS	C.C. 1.087.559.141 NIT 1.087.559.141-8	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000)	20/08/2026, 4:06:48 p. m.

Se deja constancia de que la plataforma registra la razón del proveedor como «MERY JHOANA CATANO OSORIO», sin la letra «ñ». La identificación correcta de la persona natural, según el Registro Único Tributario y el registro mercantil, es MERY JOHANA CATAÑO OSORIO.

5. EVALUACIÓN INDIVIDUAL - PROPONENTE No. 1

NOMBRE: MERY JOHANA CATAÑO OSORIO - establecimiento de comercio MERY ELÉCTRICOS. IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.087.559.141 - NIT 1.087.559.141-8.

5.1 EVALUACIÓN JURÍDICA

TABLA 2. CHECKLIST JURÍDICO

REQUERIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Carta de presentación de la oferta	Anexo suscrito por la proponente	SÍ	La oferta fue presentada y admitida en el SECOP II el 20/08/2026 a las 4:06:48 p. m.
Oferta económica	Anexo 6 - catálogo de precios unitarios	SÍ	Suscrito por la proponente el 20 de agosto de 2026, con 1.275 ítems
Existencia y representación legal	Cámara de Comercio de Pereira	SÍ	Certificado de matrícula mercantil de persona natural, expedido el 20/08/2026 a las 1:32:00 p. m., recibo S002053144, código de verificación 9gv2VgV4dU. Matrícula No. 18199412 del 27/07/2022, renovada el 20/03/2026, último año renovado 2026
Antigüedad del certificado de existencia	Expedición dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre	SÍ	Expedido el 20/08/2026 a la 1:32 p. m., el mismo día del cierre y con anterioridad a la presentación de la oferta (4:06 p. m.). Antigüedad: cero (0) días
Domicilio principal y actividad económica	Registro mercantil y RUES	SÍ	Domicilio principal en La Virginia, Risaralda, Carrera 22 No. 5A-17, Barrio Libertadores. CIIU principal G4530, secundaria G4520 y otras H4923, concordantes con el objeto
Condición de MiPyme	Registro mercantil y RUES	SÍ	Grupo NIIF III - Microempresas. Cumple la limitación de la convocatoria a MiPyme con domicilio principal en el municipio de ejecución
Registro Único Tributario	DIAN	SÍ	Formulario 141186229682, actualizado; responsabilidades 05, 22, 49 y 52
Condición frente al IVA	RUT y certificación de contadora pública	SÍ	Responsabilidad 49 - no responsable de IVA. Certificación del 01/09/2026 de Yuliana Andrea Jaramillo Ramírez, T.P. 150958-T
Vigencia de la contadora pública	Junta Central de Contadores	SÍ	Certificado del 11/06/2026: inscripción vigente y sin antecedentes disciplinarios
Antecedentes disciplinarios	Procuraduría General de la Nación	SÍ	Certificado ordinario No. 301495022 del 20/08/2026, 12:04:17. NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
Antecedentes fiscales	Contraloría General de la República	SÍ	Consulta del Boletín de Responsables Fiscales SIBOR del 20/08/2026, 12:03:11, código de verificación 1087559141260820120311. NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL
Antecedentes judiciales	Policía Nacional de Colombia	SÍ	Consulta en línea del 20/08/2026, 12:17:02. NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
Medidas correctivas	RNMC - Policía Nacional	SÍ	Consulta del 20/08/2026, 12:11:36, registro interno de validación No. 146057641. NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR
Deudores alimentarios morosos	REDAM - MinTIC	SÍ	Certificación del 17/06/2026, 12:24, código de verificación 8YSVHN72AJ, válida hasta el 15/09/2026. NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO
Inhabilidades por delitos sexuales contra menores	Ley 1918 de 2018 y Decreto 753 de 2019	SÍ	Consulta en línea del 20/08/2026, 12:06:41, efectuada por la Alcaldía de La Virginia, NIT 891.480.027-1. NO REGISTRA INHABILIDAD

REQUERIMIENTO	VERIFICACIÓN	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Aportes a seguridad social y parafiscales	Artículo 50 de la Ley 789 de 2002	SÍ	Planilla integrada de autoliquidación de aportes No. 4662540532, tipo I - Independientes, período de cotización agosto de 2026, pagada el 05/08/2026, autorización 9997657950, sin días de mora, por QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($508.300)
Garantía de seriedad de la oferta	Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015	NO APLICA	En mínima cuantía no se exige garantía de seriedad de la oferta
Registro Único de Proponentes	Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015	NO APLICA	En mínima cuantía no se exige inscripción en el RUP

RESULTADO JURÍDICO: HABILITADA. La proponente acredita capacidad jurídica plena, cumple la condición de MiPyme con domicilio principal en el municipio de ejecución y no registra inhabilidades, incompatibilidades, sanciones, responsabilidad fiscal, antecedentes judiciales, medidas correctivas ni inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Todas las verificaciones se practicaron el 20 de agosto de 2026, día del cierre del proceso, y obran en el expediente.

5.2 EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

TABLA 3. EXPERIENCIA ACREDITADA

No.	CERTIFICANTE	OBJETO CERTIFICADO	PERIODO	CUMPLE
1	Arenas y Transportes de Colombia S.A.S. - NIT 900483750-2	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos pesados, incluidos doble troques y tractocamiones. Cartera aproximada de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)	Desde el año 2022 y vigente a la fecha de expedición	SÍ

La actividad económica registrada de la proponente coincide con el objeto: CIIU principal 4530 (comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores) y secundaria 4520 (mantenimiento y reparación de vehículos automotores).

TABLA 4. REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

REQUISITO	SOPORTE PRESENTADO	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Personal mínimo	Acreditación del 28/08/2026	SÍ	Jhon Edwin Valencia Franco (C.C. 1.060.270.142) y José Albeiro González (C.C. 1.004.686.013), ambos con certificación laboral como mecánicos automotrices
Jefe de patio	Designación del 28/08/2026	SÍ	Mery Johana Cataño Osorio, C.C. 1.087.559.141, con funciones de coordinación, control de ingreso y salida de vehículos y seguimiento de los trabajos
Repuestos originales u homologados	Manifestación de compromiso técnico del 28/08/2026	SÍ	Compromiso de suministrar repuestos originales o debidamente homologados OEM

REQUISITO	SOPORTE PRESENTADO	CUMPLE	OBSERVACIÓN
Garantía técnica	Manifestación de compromiso técnico del 28/08/2026	SÍ	Garantía mínima de tres (3) meses o diez mil (10.000) kilómetros sobre trabajos y repuestos
Trazabilidad del servicio	Manifestación de compromiso técnico del 28/08/2026	SÍ	Diligenciamiento y conservación de formatos de control con diagnóstico, trabajos autorizados, repuestos, fechas y vehículo intervenido
Cotización previa y autorización	Manifestación de compromiso técnico del 28/08/2026	SÍ	Compromiso de cotizar previamente y obtener autorización antes de ejecutar
Gestión de residuos peligrosos	Plan RESPEL del 28/08/2026 y factura FE17834 del 11/06/2026	SÍ	Plan de diez capítulos y soporte de entrega a gestor por OCHENTA Y CINCO MIL UN PESOS ($85.001)
Capacidad operativa e instalaciones	Manifestación de compromiso técnico del 28/08/2026	SÍ	Compromiso de disponer de capacidad operativa, logística, personal e instalaciones y de permitir las verificaciones de la entidad

RESULTADO TÉCNICO: HABILITADA, condicionada al cotejo literal de la ficha técnica y de los requisitos de la Invitación Pública sobre los documentos originales del proceso.

5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

TABLA 5. INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	REQUERIDO	PROPUESTO	RESULTADO
Liquidez	No exigido	No aplica	NO APLICA
Nivel de endeudamiento	No exigido	No aplica	NO APLICA
Razón de cobertura de intereses	No exigido	No aplica	NO APLICA
Rentabilidad del patrimonio	No exigido	No aplica	NO APLICA
Rentabilidad del activo	No exigido	No aplica	NO APLICA
Capital de trabajo	No exigido	No aplica	NO APLICA

RESULTADO FINANCIERO: NO APLICA. El Estudio del Sector, capítulo 8, determinó expresamente que la entidad no exigiría indicadores financieros, atendiendo a la modalidad de mínima cuantía, a la naturaleza del objeto de prestación de servicios con monto agotable y al perfil del mercado local de proveedores, con fundamento en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

5.4 AUDITORÍA FORENSE DE LA OFERTA ECONÓMICA

El contrato opera bajo la modalidad de monto agotable: el presupuesto oficial constituye un techo máximo que se ejecuta mediante órdenes de servicio individuales liquidadas con los precios unitarios del catálogo ofertado. Por consiguiente, el valor total de la oferta no resulta de una sumatoria de cantidades, sino de la afectación progresiva del techo presupuestal, y la verificación económica recae sobre la totalidad de los precios unitarios ofertados.

Universo de la verificación. El catálogo objeto de cotización y de oferta está conformado por MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.275) ítems, numerados del 1 al 1.278 y distribuidos en doce (12) categorías vehiculares. Los numerales 214, 252 y 487 no existen en el formato del catálogo, por lo que su ausencia no constituye omisión de la oferente. El Estudio del Sector describió un catálogo de 739 ítems en seis (6) categorías; se deja constancia de que dicha descripción fue incompleta frente a las cotizaciones efectivamente publicadas en el SECOP II, razón por la cual la evaluación se practica sobre la totalidad de los ítems cotizados, sin generar perjuicio a los proponentes.

Precio de referencia. Se aplica la metodología del propio Estudio del Sector —promedio aritmético de las dos cotizaciones de mercado publicadas en el SECOP II- extendida a los 1.275 ítems del catálogo. La comparación se practica ítem por ítem, sin excepción, y se presenta íntegra en la Tabla 6.

Resumen ejecutivo:

CONCEPTO	RESULTADO
Valor total del presupuesto oficial	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000)
Valor total de la propuesta	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000)
Diferencia global	CERO PESOS ($0)
Porcentaje de desviación frente al techo presupuestal	0,00 %
¿Supera el presupuesto oficial global?	NO
Ítems del catálogo	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.275), numerados del 1 al 1.278 en doce (12) categorías vehiculares
Ítems evaluados	MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.275). Cobertura: 100,00 %
Ítems sin precio en la oferta	NINGUNO
Sumatoria de los precios unitarios ofertados	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($445.669.000)
Sumatoria de los precios unitarios de la segunda cotización	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($525.889.420)
Sumatoria de los precios unitarios de referencia (promedio)	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($485.779.210)
Diferencia agregada frente a la referencia	CUARENTA MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($40.110.210) por debajo
Desviación unitaria frente a la referencia	-8,2569 % en los 1.275 ítems, sin excepción
Ítems que superan el precio de referencia	NINGUNO (cero de 1.275)
Errores aritméticos del proponente	NO. El valor ofertado corresponde al techo presupuestal y no a una sumatoria de ítems; los precios unitarios fueron recalculados y verificados uno a uno por el Comité

TABLA 6. COMPARATIVA ÍTEM POR ÍTEM CONTRA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL ESTUDIO DEL SECTOR

La tabla se presenta desagregada por categoría vehicular y cubre el cien por ciento (100 %) de los ítems del catálogo. Todos los valores están expresados en pesos colombianos e incluyen los impuestos y costos declarados por la oferente en el Anexo 6.

MOTOCICLETAS XRE300 - ítems 1 a 93 (93 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1	Cambio de pastilla de freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
2	pastilla de freno delantero	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
3	monoshok	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
4	cambio de monoshok	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
5	Cambio de pastilla de freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
6	pastilla de freno trasero	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
7	Cambio kit de arrastre	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
8	kit de arrastre	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
9	Sincronización de motor	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
10	Calibración de válvulas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
11	Cambio aceite de motor	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
12	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
13	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
14	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
15	filtro aire	187.480	172.000	-15.480	-8,26 %	CUMPLE
16	filtro de aceite	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
17	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
18	1/4 aceite motor	69.760	64.000	-5.760	-8,26 %	CUMPLE
19	Cambio retenedor de barra telescópica	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
20	retenedor de barra	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
21	Enradiado (1) rin moto	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
22	Revisión electrica de luces	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
23	bombillo farola	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
24	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
25	Cambio direccional	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
26	direccional	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
27	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
28	Cambio discos de clutch	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
29	kit de closs de clutch	1.962.000	1.800.000	-162.000	-8,26 %	CUMPLE
30	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
31	bateria	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
32	cambio de disco freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
33	disco de freno delantero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
34	cambio de disco freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
35	disco de freno trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
36	Cambio de empaque cilindro	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
37	empaque cilindro	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
38	cambio de empaque culata	141.700	130.000	-11.700	-8,26 %	CUMPLE
39	empaque culata	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
40	cambio de Guaya de acelerador	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
41	guaya de acelerador	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
42	cambio de Guaya de embrague	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
43	guaya de embrague	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
44	cambio de guaya	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
45	cambio kit cunas de direccion	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
46	kit cunas de direccion	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
47	plato de bohinas	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
48	cambio plato de bohinas	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
49	regulador corriente	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
50	cambio regulador	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
51	deslizador de cadena	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
52	mantenimiento suspensión delantera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
53	cambio de inyector	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
54	banco de inyector	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
55	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
56	rin de moto	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
57	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
58	cambio de manzana	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
59	balinera de la manzana	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
60	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
61	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
62	cambio deslizador de cadena	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
63	cambio de balineras rodamientos	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
64	cambio de balineras rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
65	mantenimiento reparada de motor	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
66	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
67	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
68	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
69	culata	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
70	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
71	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
72	eje de palanca de cambios	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
73	comando derecho	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
74	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
75	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
76	cambio de rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
77	cambio de rodamientos delanteros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
78	llanta delantera 90/90/21	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
79	llanta trasera 120/80/18	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
80	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
81	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
82	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
83	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
84	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
85	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
86	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
87	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
88	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
89	retenedor de rueda delantera	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
90	swich encendido	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
91	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
92	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
93	retenedor de rueda trasera	223.450	205.000	-18.450	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS XTZ 250 - ítems 94 a 185 (92 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
94	Cambio de pastilla de freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
95	pastillas de freno delantero	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
96	monoshok	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
97	cambio de monoshok	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
98	Cambio de pastillas de freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
99	pastillas de freno trasero	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
100	Cambio kit de arrastre	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
101	kit de arrastre	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
102	Sincronización de motor	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
103	Calibración de válvulas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
104	Cambio aceite de motor	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
105	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
106	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
107	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
108	filtro aire	187.480	172.000	-15.480	-8,26 %	CUMPLE
109	filtro de aceite	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
110	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
111	1/4 aceite motor	69.760	64.000	-5.760	-8,26 %	CUMPLE
112	Cambio retenedores de barras telescópicas	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
113	retenedor de barra	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
114	Enradiado (1) rin moto	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
115	Revisión electrica de luces	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
116	bombillo farola	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
117	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
118	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
119	direccional	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
120	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
121	Cambio discos de clutch	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
122	kit de closs	1.962.000	1.800.000	-162.000	-8,26 %	CUMPLE
123	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
124	bateria	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
125	cambio de disco freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
126	disco de freno delantero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
127	cambio de disco freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
128	disco de freno trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
129	Cambio de empaque cilindro	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
130	cambio empaque cilindro	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
131	cambio de empaque culata	141.700	130.000	-11.700	-8,26 %	CUMPLE
132	empaque culata	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
133	cambio de Guaya de acelerador	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
134	guaya de acelerador	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
135	cambio de Guaya de embrague	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
136	guaya de embrague	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
137	cambio de guaya	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
138	cambio kit cunas de direccion	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
139	kit cunas de direccion	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
140	plato de bohinas	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
141	cambio plato de bohinas	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
142	regulador corriente	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
143	cambio regulador	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
144	deslizador de cadena	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
145	mantenimiento suspensión delantera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
146	cambio de inyector	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
147	banco de inyector	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
148	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
149	rin de moto	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
150	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
151	cambio de guaya	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
152	balinera de la manzana	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
153	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
154	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
155	cambio deslizador de cadena	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
156	cambio de balineras rodamientos	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
157	cambio de balineras rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
158	mantenimiento reparada de motor	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
159	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
160	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
161	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
162	culata	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
163	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
164	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
165	eje de palanca de cambios	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
166	comando derecho	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
167	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
168	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
169	cambio de rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
170	cambio de rodamientos delanteros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
171	llantas delantera 90/90/21	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
172	llantas traseras 120/80/18	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
173	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
174	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
175	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
176	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
177	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
178	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
179	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
180	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
181	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIÁ ($)	DESV.	RESULTADO
182	swich encendido	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
183	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
184	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
185	retenedor de rueda trasera	223.450	205.000	-18.450	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS DRX 250 - ítems 186 a 277 (90 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
186	banda de freno trasero	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
187	cambio bandas freno trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
188	filtro de aire	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
189	monoshok	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
190	cambio de monoshok	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
191	Cambio de pastillas de freno delantero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
192	pastillas de freno delantero	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
193	Cambio kit de arrastre	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
194	kit de arrastre	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
195	Sincronización de motor	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
196	Calibración de válvulas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
197	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
198	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
199	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
200	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
201	Cambio aceite de motor	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
202	filtro de aceite	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
203	1/4 aceite motor	69.760	64.000	-5.760	-8,26 %	CUMPLE
204	Cambio retenedores de barras telescópicas	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
205	retenedor de barras	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
206	Enradiado (1) rin moto	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
207	Revisión electrica luces	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
208	bombillo farola	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
209	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
210	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
211	direccional	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
212	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
213	Cambio discos de clutch	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
215	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
216	bateria	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
217	cambio de disco freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
218	disco de freno delantero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
219	cambio de disco freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
220	disco de freno trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
221	Cambio de empaque cilindro	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
222	cambio empaque cilindro	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
223	cambio de empaque culata	141.700	130.000	-11.700	-8,26 %	CUMPLE
224	empaque culata	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
225	cambio de Guaya de acelerador	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
226	guaya de acelerador	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
227	cambio de Guaya de embrague	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
228	cambio de guaya	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
229	guaya de embrague	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
230	cambio kit cunas de direccion	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
231	kit cunas de direccion	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
232	plato de bohinas	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
233	cambio plato de bohinas	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
234	regulador corriente	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
235	cambio regulador	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
236	deslizador cadena	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
237	mantenimiento suspensión delantera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
238	cambio de inyector	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
239	banco de inyector	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
240	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
241	rin de moto	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
242	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
243	balinera de la manzana	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
244	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
245	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
246	cambio deslizador de cadena	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
247	cambio de balineras rodamientos	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
248	mantenimiento reparada de motor	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
249	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
250	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
251	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
253	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
254	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
255	eje de palanca de cambios	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
256	comando derecho	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
257	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
258	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
259	cambio de rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
260	cambio de rodamientos delanteros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
261	llantas delantera 90/90/21	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
262	llantas traseras 120/80/17	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
263	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
264	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
265	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
266	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
267	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
268	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
269	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
270	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
271	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
272	swich encendido	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
273	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
274	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
275	retenedor de rueda trasera	223.450	205.000	-18.450	-8,26 %	CUMPLE
276	campana	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
277	cambio de campana	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS SAHARA - ítems 278 a 367 (90 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
278	Cambio de pastillas de freno traseras	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
279	pastilla de freno trasero	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
280	monoshok	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
281	cambio de monoshok	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
282	Cambio de pastillas de freno delanteras	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
283	pastillas de freno delantero	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
284	Cambio kit de arrastre	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
285	kit de arrastre	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
286	Sincronización de motor	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
287	Calibración de válvulas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
288	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
289	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
290	filtro aire	187.480	172.000	-15.480	-8,26 %	CUMPLE
291	Cambio aceite de motor	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
292	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
293	filtro de aceite	104.640	96.000	-8.640	-8,26 %	CUMPLE
294	1/4 aceite motor	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
295	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
296	Cambio retenedores de barras telescópicas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
297	retenedor de barras	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
298	Enradiado (1) rin moto	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
299	Revisión electrica luces	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
300	bombillo farola	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
301	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
302	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
303	direccional	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
304	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
305	Cambio discos de clutch	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
306	kit de closs	2.180.000	2.000.000	-180.000	-8,26 %	CUMPLE
307	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
308	bateria	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
309	cambio de disco freno delantero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
310	disco de freno delantero	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
311	cambio de disco freno trasero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
312	disco de freno trasero	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
313	Cambio de empaque cilindro	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
314	cambio empaque cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
315	cambio de empaque culata	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
316	empaque culata	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
317	cambio de Guaya de acelerador	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
318	guaya de acelerador	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
319	cambio de Guaya de embrague	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
320	guaya de embrague	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
321	cambio de guaya	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
322	cambio kit cunas de direccion	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
323	kit cunas de direccion	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
324	plato de bohinas	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
325	cambio plato de bohinas	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
326	regulador corriente	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
327	cambio regulador	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
328	deslizador de cadena	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
329	mantenimiento suspensión delantera	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
330	cambio de inyector	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
331	banco de inyector	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
332	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
333	rin de moto	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
334	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
335	balinera de la manzana	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
336	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
337	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
338	cambio deslizador de cadena	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
339	cambio de balineras rodamientos	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
340	mantenimiento reparada de motor	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
341	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
342	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
343	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
344	culata	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
345	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
346	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
347	eje de palanca de cambios	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
348	comando derecho	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
349	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
350	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
351	cambio de rodamientos traseros	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
352	cambio de rodamientos delanteros	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
353	llantas delantera 90/90/21	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
354	llantas traseras 120/80/18	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
355	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
356	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
357	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
358	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
359	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
360	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
361	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
362	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
363	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
364	swich encendido	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
365	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
366	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
367	retenedor de rueda trasera	223.450	205.000	-18.450	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS DR 650 - ítems 368 a 458 (91 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
368	Cambio de pastillas de freno delanteras	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
369	pastillas de freno traseras	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
370	monoshok	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
371	cambio de monoshok	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
372	Cambio de pastillas de freno trasero	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
373	pastillas de freno delanteras	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
374	Cambio kit de arrastre	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
375	kit de arrastre	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
376	Sincronización de motor	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
377	Calibración de válvulas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
378	Cambio aceite de motor	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
379	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
380	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
381	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
382	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
383	filtro aire	187.480	172.000	-15.480	-8,26 %	CUMPLE
384	filtro de aceite	104.640	96.000	-8.640	-8,26 %	CUMPLE
385	1/4 aceite motor	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
386	Cambio retenedores de barras telescópicas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
387	retenedor de barra	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
388	Enradiado (1) rin moto	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
389	Revisión electrico luces	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
390	bombillo farola	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
391	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
392	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
393	direccional	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
394	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
395	Cambio discos de clutch	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
396	kit de closs	2.180.000	2.000.000	-180.000	-8,26 %	CUMPLE
397	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
398	bateria	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
399	cambio de disco freno delantero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
400	disco de freno delantero	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
401	cambio de disco freno trasero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
402	disco de freno trasero	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
403	Cambio de empaque cilindro	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
404	cambio empaque cilindro	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
405	cambio de empaque culata	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
406	empaque culata	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
407	cambio de Guaya de acelerador	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
408	guaya de acelerador	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
409	cambio de Guaya de embrague	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
410	guaya de embrague	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
411	cambio de guaya	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
412	cambio kit cunas de direccion	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
413	kit cunas de direccion	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
414	plato de bohinas	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
415	cambio plato de bohinas	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
416	regulador corriente	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
417	cambio regulador	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
418	deslizador de cadena	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
419	mantenimiento suspensión delantera	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
420	cambio de inyector	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
421	banco de inyector	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
422	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
423	rin de moto	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
424	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
425	balineras de las manzanas	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
426	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
427	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
428	cambio deslizador de cadena	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
429	cambio de balineras rodamientos	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
430	mantenimiento reparada de motor	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
431	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
432	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
433	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
434	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
435	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
436	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
437	eje de palanca de cambios	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
438	comando derecho	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
439	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
440	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
441	cambio de rodamientos traseros	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
442	cambio de rodamientos delanteros	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
443	llantas delantera 90/90/21	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
444	llantas traseras 120/90/17	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
445	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
446	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
447	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
448	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
449	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
450	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
451	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
452	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
453	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
454	swich encendido	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
455	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
456	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
457	retenedor de rueda trasera	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
458	campana	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS GIXXER - ítems 459 a 547 (88 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
459	banda de freno trasero	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
460	cambio bandas freno trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
461	filtro de aire	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
462	monoshok	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
463	cambio de monoshok	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
464	Cambio de pastillas de freno	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
465	pastillas de freno delanteras	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
466	Cambio kit de arrastre	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
467	kit de arrastre	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
468	Sincronización de motor	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
469	Calibración de válvulas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
470	Cambio aceite de motor	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
471	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
472	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
473	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
474	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
475	filtro de aceite	104.640	96.000	-8.640	-8,26 %	CUMPLE
476	1/4 aceite motor	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
477	Cambio retenedores de barras telescópicas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
478	retenedores de barras	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
479	Enradiado (1) rin moto	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
480	Revisión electrica general	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
481	bombillo farola	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
482	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
483	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
484	direccional	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
485	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
486	Cambio discos de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
488	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
489	bateria	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
490	cambio de disco freno delantero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
491	disco de freno delantero	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
492	cambio de disco freno trasero	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
493	disco de freno trasero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
494	Cambio de empaque cilindro	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
495	cambio empaque cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
496	cambio de empaque culata	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
497	empaque culata	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
498	cambio de Guaya de acelerador	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
499	guaya de acelerador	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
500	cambio de Guaya de embrague	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
501	cambio de guaya	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
502	guaya de embrague	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
503	cambio kit cunas de direccion	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
504	kit cunas de direccion	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
505	plato de bohinas	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
506	cambio plato de bohinas	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
507	regulador corriente	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
508	cambio regulador	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
509	mantenimiento suspensión delantera	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
510	cambio de inyector	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
511	banco de inyector	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
512	radios de rin	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
513	rin de moto	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
514	manzana de moto	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
515	balineras de las manzanas	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
516	cadenilla	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
517	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
518	cambio deslizador de cadena	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
519	cambio de balineras rodamientos	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
520	mantenimiento reparada de motor	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
521	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
522	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
523	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
524	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
525	montada de llantas	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
526	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
527	eje de palanca de cambios	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
528	comando derecho	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
529	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
530	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
531	cambio de rodamientos traseros	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
532	cambio de rodamientos delanteros	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
533	llantas delantera 90/90/21	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
534	llantas traseras 120/90/17	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
535	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
536	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
537	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
538	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
539	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
540	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
541	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
542	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
543	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
544	swich encendido	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
545	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
546	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
547	retenedor de rueda trasera	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

MOTOCICLETAS GSR 150 - ítems 548 a 637 (90 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
548	banda de freno trasero	348.800	320.000	-28.800	-8,26 %	CUMPLE
549	cambio bandas freno trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
550	filtro de aire	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
551	monoshok	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
552	cambio de monoshok	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
553	Cambio de pastillas de freno	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
554	pastillas de freno	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
555	Cambio kit de arrastre	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
556	kit de arrastre	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
557	Sincronización de motor	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
558	Calibración de válvulas	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
559	cambio de filtro aceite	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
560	aceite hidraulico 1/4 chevron	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
561	cambio aceite hidarulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
562	cambio filtro aire	51.230	47.000	-4.230	-8,26 %	CUMPLE
563	Cambio aceite de motor	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
564	filtro de aceite	91.560	84.000	-7.560	-8,26 %	CUMPLE
565	1/4 aceite motor	69.760	64.000	-5.760	-8,26 %	CUMPLE
566	Cambio retenedores de barras telescópicas	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
567	retenedores de barras	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
568	Enradiado (1) rin moto	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
569	Revisión electrica general	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
570	bombillo farola	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
571	Cambio bombillo farola	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
572	Cambio direccionales	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
573	direccional	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
574	Cambio aceite hidraulico barras	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
575	Cambio discos de clutch	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
576	kit de closs	1.962.000	1.800.000	-162.000	-8,26 %	CUMPLE
577	cambio de bateria	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
578	bateria	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
579	cambio de disco freno delantero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
580	disco de freno delantero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
581	cambio de disco freno trasero	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
582	disco de freno trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
583	Cambio de empaque cilindro	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
584	cambio empaque cilindro	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
585	cambio de empaque culata	141.700	130.000	-11.700	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
586	empaque culata	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
587	cambio de Guaya de acelerador	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
588	guaya de acelerador	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
589	cambio de Guaya de embrague	43.600	40.000	-3.600	-8,26 %	CUMPLE
590	cambio de guaya	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
591	guaya de embrague	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
592	cambio kit cunas de direccion	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
593	kit cunas de direccion	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
594	plato de bohinas	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
595	cambio plato de bohinas	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
596	regulador corriente	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
597	cambio regulador	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
598	deslizador de cadena	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
599	mantenimiento suspensión delantera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
600	cambio de inyector	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
601	banco de inyector	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
602	radios de rin	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
603	rin de moto	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
604	manzana de moto	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
605	balineras de las manzanas	59.950	55.000	-4.950	-8,26 %	CUMPLE
606	cadenilla	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
607	cambio bujes tijera	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
608	cambio deslizador de cadena	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
609	cambio de balineras rodamientos	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
610	mantenimiento reparada de motor	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
611	cambio de cilindro	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
612	anillos	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
613	pistones	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
614	culata	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
615	montada de llantas	21.800	20.000	-1.800	-8,26 %	CUMPLE
616	lavada de moto	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
617	eje de palanca de cambios	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
618	comando derecho	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
619	rodamiento delantero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
620	rodamiento trasero	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
621	cambio de rodamientos traseros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
622	cambio de rodamientos delanteros	76.300	70.000	-6.300	-8,26 %	CUMPLE
623	llantas delantera 90/90/21	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
624	llantas traseras 120/90/17	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
625	kit de bujes tijera	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
626	comando derecho	468.700	430.000	-38.700	-8,26 %	CUMPLE
627	comando izq	446.900	410.000	-36.900	-8,26 %	CUMPLE
628	pata	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
629	sensor velocimetro	610.400	560.000	-50.400	-8,26 %	CUMPLE
630	posapies traseros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
631	posapies delanteros	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
632	espejo derecho	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
633	espejo izq	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
634	swich encendido	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
635	servicio a domicilio electrico o mecanico	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
636	cambio swich encendido	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
637	retenedor de rueda trasera	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

VEHÍCULO RENAULT DUSTER - ítems 638 a 765 (128 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
638	Alineación	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
639	Balanceo	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
640	aceite de caja 1/4	52.320	48.000	-4.320	-8,26 %	CUMPLE
641	Cambio de aceite de caja	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
642	aceite de motor 1/4	31.610	29.000	-2.610	-8,26 %	CUMPLE
643	Cambio de aceite de motor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
644	bomba de agua	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
645	Cambio de bomba de agua	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
646	soportes de motor y caja	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
647	Cambio de soportes de motor y caja	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
648	kit de clutch	6.104.000	5.600.000	-504.000	-8,26 %	CUMPLE
649	cambio kit clutch	1.090.000	1.000.000	-90.000	-8,26 %	CUMPLE
650	barra direccion	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
651	Instalación barra de direcccion	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
652	tensor barra estabilizadora	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
653	cambio tensor barra estabilizadora	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
654	Instalación bomba P/pal freno y P/pal	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
655	cambio bomba de freno	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
656	Instalación bomba P/pal clutch	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
657	cambio bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
658	cambio de amortiguadores delanteros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
659	amortiguador delantero	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
660	cambio de amortiguadores traseros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
661	amortiguador trasero	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
662	base de amortiguador	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
663	cambio de pastillas freno trasero o	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
664	bandas de freno	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
665	cambio de bomba auxiliar de clucht	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
666	bomba auxiliar de clucht	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
667	Instalación de bujías	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
668	bujia	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
669	cambio de correa de distribución	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
670	correa de distribución	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
671	cambio de correa de ventilador y/o	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
672	correa de ventilador y/o accesorios	784.800	720.000	-64.800	-8,26 %	CUMPLE
673	Instalación de juegos terminales de	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
674	juego de terminales de direccion	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
675	disco de freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
676	Instalación de pastillas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
677	pastillas de freno	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
678	Instalación de sensores de reversa	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
679	sensor de reversa	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
680	Instalación filtro de aceite	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
681	filtro de aceite	103.550	95.000	-8.550	-8,26 %	CUMPLE
682	Instalación filtro de aire	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
683	aceite hidraulico 1/4	49.050	45.000	-4.050	-8,26 %	CUMPLE
684	cambio aceite hidraulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
685	filtro de aire	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
686	Instalación filtro de combustible	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
687	filtro de combustible	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
688	trompo de reversa	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
689	cambio tropo de reversa	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
690	Limpieza de inyectores	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
691	Mantenimiento de arranque o del	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
692	Revisión, limpieza y graduación de frenos,	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
693	Revisión de suspensión	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
694	Revisión general de luces	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
695	Revisión y cambio de batería	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
696	bateria	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
697	Sincronización de motor	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
698	Llantas varias referencias	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
699	Torqueada de suspensión delantera y	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
700	Reemplazo de espejos retrovisores	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
701	espejos retrovisores	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
702	Reemplazo de una (1) farola derecha o	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
703	farola	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
704	Reemplazo de una (1) exploradora derecha	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
705	stop	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
706	Reemplazo de un (1) stop, derecho,	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
707	bali de bomba	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
708	sensor de temperatujra	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
709	sensor posicion eje de levas	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
710	sensor temperatura de admision	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
711	patin	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
712	sensor correa	643.100	590.000	-53.100	-8,26 %	CUMPLE
713	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
714	anillos	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
715	pistones	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
716	retenedores traseros o delanteros	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
717	mantenimiento reparada de motor	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
718	rodamiento delantero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
719	rodamiento trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
720	cambio de rodamiento trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
721	cambio de rodamiento delantero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
722	campanas frenos	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
723	bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
724	pantalla radio	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
725	aire acondicionado	3.270.000	3.000.000	-270.000	-8,26 %	CUMPLE
726	fabricacion de instalacion electrica del	2.725.000	2.500.000	-225.000	-8,26 %	CUMPLE
727	espiral de amortiguador	893.800	820.000	-73.800	-8,26 %	CUMPLE
728	vieleta de la barra estabilizadora	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
729	mogolla amortiguador	523.200	480.000	-43.200	-8,26 %	CUMPLE
730	buje tijera	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
731	embrague	2.616.000	2.400.000	-216.000	-8,26 %	CUMPLE
732	volante	3.379.000	3.100.000	-279.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
733	balinera closs	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
734	soporte inferior motor	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
735	manguera refrigeración	392.400	360.000	-32.400	-8,26 %	CUMPLE
736	tapa lateral cadena de tiempos	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
737	tubo refrigeracion	1.068.200	980.000	-88.200	-8,26 %	CUMPLE
738	trompo freno	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
739	manguera bomba	539.550	495.000	-44.550	-8,26 %	CUMPLE
740	cambio de manguera	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
741	silicona ultragrey	38.150	35.000	-3.150	-8,26 %	CUMPLE
742	libra de grasa	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
743	regulador delco	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
744	portadiodo delco	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
745	triodo delco	201.650	185.000	-16.650	-8,26 %	CUMPLE
746	sensor de freno	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
747	sensor de lubricacion	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
748	reloj temperatura	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
749	reloj de velocimetro	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
750	reloj de gasolina	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
751	sensor velocimetro	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
752	trompo reversa	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
753	escobillas alternador	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
754	escobillas arranque	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
755	bendix arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
756	tapa de arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
757	conectores varios	70.850	65.000	-5.850	-8,26 %	CUMPLE
758	mt de cable encauchetado	8.720	8.000	-720	-8,26 %	CUMPLE
759	mt de cable bateria	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
760	swich de encendido	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
761	cuchilla master	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
762	bombilleria narva	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
763	elevador de corriente	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
764	diyuntor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
765	swich elevavidrio	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE

VEHÍCULO RENAULT TRAFIC - ítems 766 a 894 (129 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
766	Alineación	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
767	Balanceo	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
768	aceite de caja	52.320	48.000	-4.320	-8,26 %	CUMPLE
769	Cambio de aceite de caja	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
770	aceite de motor	31.610	29.000	-2.610	-8,26 %	CUMPLE
771	Cambio de aceite de motor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
772	bomba de agua	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
773	Cambio de bomba de agua	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
774	soportes de motor y caja	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
775	Cambio de soportes de motor y caja	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
776	kit de clutch	6.976.000	6.400.000	-576.000	-8,26 %	CUMPLE
777	cambio kit clutch	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
778	barra direccion	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
779	Instalación barra de direcccion	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
780	tensor barra estabilizadora	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
781	cambio tensor barra estabilizadora	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
782	Instalación bomba P/pal freno y P/pal	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
783	cambio bomba de freno	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
784	Instalación bomba P/pal clutch	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
785	cambio bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
786	cambio de amortiguadores delanteros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
787	amortiguador delantero	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
788	cambio de amortiguadores traseros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
789	amortiguador trasero	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
790	base de amortiguador	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
791	cambio de bandas freno	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
792	bandas de freno	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
793	cambio de bomba auxiliar de clucht	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
794	bomba auxiliar de clucht	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
795	Instalación de bujías	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
796	bujia	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
797	cambio de correa de distribución	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
798	correa de distribución	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
799	cambio de correa de ventilador y/o	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
800	correa de ventilador y/o accesorios	784.800	720.000	-64.800	-8,26 %	CUMPLE
801	Instalación de juegos terminales de	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
802	juego de terminales de direccion	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
803	disco de freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
804	Instalación de pastillas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
805	pastillas de freno	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
806	Instalación de sensores de reversa	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
807	sensor de reversa	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
808	Instalación filtro de aceite	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
809	filtro de aceite	103.550	95.000	-8.550	-8,26 %	CUMPLE
810	Instalación filtro de aire	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
811	aceite hidraulico 1/4	49.050	45.000	-4.050	-8,26 %	CUMPLE
812	cambio de aceite hidraulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
813	filtro de aire	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
814	Instalación filtro de combustible	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
815	filtro de combustible	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
816	trompo de reversa	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
817	cambio tropo de reversa	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
818	Limpieza de inyectores	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
819	Mantenimiento de arranque o del	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
820	Revisión, limpieza y graduación de frenos,	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
821	Revisión de suspensión	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
822	Revisión general de luces	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
823	Revisión y cambio de batería	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
824	bateria	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
825	Sincronización de motor	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
826	Llanta delantera	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
827	llanta trasera	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
828	Torqueada de suspensión delantera y	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
829	Reemplazo de espejos retrovisores	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
830	espejos retrovisores	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
831	Reemplazo de una (1) farola derecha o	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
832	farola	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
833	Reemplazo de una (1) exploradora derecha	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
834	stop	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
835	Reemplazo de un (1) stop, derecho,	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
836	bali de bomba	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
837	sensor de temperatujra	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
838	sensor posicion eje de levas	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
839	sensor temperatura de admision	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
840	patin	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
841	sensor correa	643.100	590.000	-53.100	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
842	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
843	anillos	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
844	pistones	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
845	retenedor trasero o delantero	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
846	mantenimiento reparada de motor	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
847	rodamiento delantero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
848	rodamiento trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
849	cambio de rodamiento trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
850	cambio de rodamiento delantero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
851	campana frenos	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
852	bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
853	pantalla radio	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
854	aire acondicionado	3.270.000	3.000.000	-270.000	-8,26 %	CUMPLE
855	fabricacion de instalacion electrica del	2.725.000	2.500.000	-225.000	-8,26 %	CUMPLE
856	espiral de amortiguador	893.800	820.000	-73.800	-8,26 %	CUMPLE
857	vieleta de la barra estabilizadora	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
858	mogolla amortiguador	523.200	480.000	-43.200	-8,26 %	CUMPLE
859	buje tijera	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
860	embrague	2.616.000	2.400.000	-216.000	-8,26 %	CUMPLE
861	volante	3.379.000	3.100.000	-279.000	-8,26 %	CUMPLE
862	balinera closs	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
863	soporte inferior motor	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
864	manguera refrigeracion	392.400	360.000	-32.400	-8,26 %	CUMPLE
865	tapa lateral cadena de tiempos	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
866	tubo refrigeracion	1.068.200	980.000	-88.200	-8,26 %	CUMPLE
867	trompo freno	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
868	manguera bomba	539.550	495.000	-44.550	-8,26 %	CUMPLE
869	cambio de manguera	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
870	silicona ultragrey	38.150	35.000	-3.150	-8,26 %	CUMPLE
871	libra de grasa	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
872	regulador delco	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
873	portadiodo delco	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
874	triodo delco	201.650	185.000	-16.650	-8,26 %	CUMPLE
875	sensor de freno	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
876	sensor de lubricacion	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
877	reloj temperatura	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
878	reloj de velocimetro	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
879	reloj de gasolina	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
880	sensor velocimetro	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
881	trompo reversa	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
882	escobillas alternador	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
883	escobillas arranque	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
884	bendix arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
885	tapa de arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
886	conectores varios	70.850	65.000	-5.850	-8,26 %	CUMPLE
887	mt de cable encauchetado	8.720	8.000	-720	-8,26 %	CUMPLE
888	mt de cable bateria	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
889	swich de encendido	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
890	cuchilla master	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
891	bombilleria narva	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
892	elevador de corriente	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
893	diyuntor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
894	swich elevavidrio	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE

VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO - ítems 895 a 1022 (128 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
895	Alineación	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
896	Balanceo	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
897	aceite de caja	52.320	48.000	-4.320	-8,26 %	CUMPLE
898	Cambio de aceite de caja	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
899	aceite de motor	31.610	29.000	-2.610	-8,26 %	CUMPLE
900	Cambio de aceite de motor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
901	bomba de agua	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
902	Cambio de bomba de agua	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
903	soportes de motor y caja	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
904	Cambio de soportes de motor y caja	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
905	kit de clutch	6.976.000	6.400.000	-576.000	-8,26 %	CUMPLE
906	cambio kit clutch	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
907	barra direccion	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
908	Instalación barra de direccion	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
909	tensor barra estabilizadora	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
910	cambio tensor barra estabilizadora	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
911	Instalación bomba P/pal freno y P/pal	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
912	cambio bomba de freno	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
913	Instalación bomba P/pal clutch	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
914	cambio bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
915	cambio de amortiguadores delanteros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
916	amortiguador delantero	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
917	cambio de amortiguadores traseros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
918	amortiguador trasero	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
919	base de amortiguador	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
920	cambio de bandas freno	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
921	bandas de freno	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
922	cambio de bomba auxiliar de clucht	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
923	bomba auxiliar de clucht	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
924	Instalación de bujías	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
925	bujia	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
926	cambio de correa de distribución	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
927	correa de distribución	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
928	cambio de correa de ventilador y/o	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
929	correa de ventilador y/o accesorios	784.800	720.000	-64.800	-8,26 %	CUMPLE
930	Instalación de juegos terminales de	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
931	juego de terminales de direccion	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
932	disco de freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
933	Instalación de pastillas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
934	pastillas de freno	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
935	Instalación de sensores de reversa	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
936	sensor de reversa	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
937	Instalación filtro de aceite	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
938	filtro de aceite	103.550	95.000	-8.550	-8,26 %	CUMPLE
939	Instalación filtro de aire	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
940	aceite hidraulico 1/4	49.050	45.000	-4.050	-8,26 %	CUMPLE
941	cambio de aceite hidraulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
942	filtro de aire	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
943	Instalación filtro de combustible	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
944	filtro de combustible	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
945	trompo de reversa	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
946	cambio tropo de reversa	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
947	Limpieza de inyectores	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
948	Mantenimiento de arranque o del	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
949	Revisión, limpieza y graduación de frenos,	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
950	Revisión de suspensión	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
951	Revisión general de luces	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
952	Revisión y cambio de batería	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
953	bateria	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
954	Sincronización de motor	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
955	Llanta trasera o delantera	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
956	Torqueada de suspensión delantera y	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
957	Reemplazo de espejos retrovisores	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
958	espejos retrovisores	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
959	Reemplazo de una (1) farola derecha o	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
960	farola	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
961	Reemplazo de una (1) exploradora derecha	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
962	stop	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
963	Reemplazo de un (1) stop, derecho,	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
964	bali de bomba	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
965	sensor de temperatujra	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
966	sensor posicion eje de levas	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
967	sensor temperatura de admision	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
968	patin	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
969	sensor correa	643.100	590.000	-53.100	-8,26 %	CUMPLE
970	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
971	anillos	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
972	pistones	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
973	retenedores traseros o delanteros	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
974	mantenimiento reparada de motor	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
975	rodamiento delantero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
976	rodamiento trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
977	cambio de rodamiento trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
978	cambio de rodamiento delantero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
979	campanas frenos	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
980	bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
981	pantalla radio	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
982	aire acondicionado	3.270.000	3.000.000	-270.000	-8,26 %	CUMPLE
983	fabricacion de instalacion electrica del	2.725.000	2.500.000	-225.000	-8,26 %	CUMPLE
984	espiral de amortiguador	893.800	820.000	-73.800	-8,26 %	CUMPLE
985	vieleta de la barra estabilizadora	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
986	mogolla amortiguador	523.200	480.000	-43.200	-8,26 %	CUMPLE
987	buje tijera	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
988	embrague	2.616.000	2.400.000	-216.000	-8,26 %	CUMPLE
989	volante	3.379.000	3.100.000	-279.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
990	balinera closs	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
991	soporte inferior motor	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
992	manguera refrigeracion	392.400	360.000	-32.400	-8,26 %	CUMPLE
993	tapa lateral cadena de tiempos	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
994	tubo refrigeracion	1.068.200	980.000	-88.200	-8,26 %	CUMPLE
995	trompo freno	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
996	manguera bomba	539.550	495.000	-44.550	-8,26 %	CUMPLE
997	cambio de manguera	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
998	silicona ultragrey	38.150	35.000	-3.150	-8,26 %	CUMPLE
999	libra de grasa	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
1000	regulador delco	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1001	portadiodo delco	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1002	triodo delco	201.650	185.000	-16.650	-8,26 %	CUMPLE
1003	sensor de freno	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1004	sensor de lubricacion	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1005	reloj temperatura	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1006	reloj de velocimetro	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1007	reloj de gasolina	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
1008	sensor velocimetro	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
1009	trompo reversa	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1010	escobillas alternador	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1011	escobillas arranque	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1012	bendix arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1013	tapa de arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1014	conectores varios	70.850	65.000	-5.850	-8,26 %	CUMPLE
1015	mt de cable encauchetado	8.720	8.000	-720	-8,26 %	CUMPLE
1016	mt de cable bateria	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1017	swich de encendido	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1018	cuchilla master	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1019	bombilleria narva	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1020	elevador de corriente	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1021	diyuntor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1022	swich elevavidrio	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE

VEHÍCULO NISAN DRIVE - ítems 1023 a 1150 (128 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1023	Alineación	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1024	Balanceo	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1025	aceite de caja	52.320	48.000	-4.320	-8,26 %	CUMPLE
1026	Cambio de aceite de caja	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1027	aceite de motor	31.610	29.000	-2.610	-8,26 %	CUMPLE
1028	Cambio de aceite de motor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1029	bomba de agua	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1030	Cambio de bomba de agua	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1031	soportes de motor y caja	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
1032	Cambio de soportes de motor y caja	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1033	kit de clutch	5.995.000	5.500.000	-495.000	-8,26 %	CUMPLE
1034	cambio kit clutch	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1035	barra direccion	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
1036	Instalación barra de direccion	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1037	tensor barra estabilizadora	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1038	cambio tensor barra estabilizadora	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1039	Instalación bomba P/pal freno y P/pal	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1040	cambio bomba de freno	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1041	Instalación bomba P/pal clutch	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1042	cambio bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1043	cambio de amortiguadores delanteros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
1044	amortiguador delantero	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
1045	cambio de amortiguadores traseros	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
1046	amortiguador trasero	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1047	base de amortiguador	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1048	cambio de bandas freno	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1049	bandas de freno	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
1050	cambio de bomba auxiliar de clucht	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1051	bomba auxiliar de clucht	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1052	Instalación de bujías	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
1053	bujia	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1054	cambio de correa de distribución	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
1055	correa de distribución	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1056	cambio de correa de ventilador y/o	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1057	correa de ventilador y/o accesorios	784.800	720.000	-64.800	-8,26 %	CUMPLE
1058	Instalación de juegos terminales de	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1059	juego de terminales de direccion	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
1060	disco de freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
1061	Instalación de pastillas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1062	pastillas de freno	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1063	Instalación de sensores de reversa	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1064	sensor de reversa	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1065	Instalación filtro de aceite	103.550	95.000	-8.550	-8,26 %	CUMPLE
1066	filtro de aceite	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
1067	Instalación filtro de aire	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1068	aceite hidraulico 1/4	49.050	45.000	-4.050	-8,26 %	CUMPLE
1069	cambio de aceite hidraulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1070	filtro de aire	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1071	Instalación filtro de combustible	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
1072	filtro de combustible	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1073	trompo de reversa	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1074	cambio tropo de reversa	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1075	Limpieza de inyectores	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1076	Mantenimiento de arranque o del	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
1077	Revisión, limpieza y graduación de frenos,	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1078	Revisión de suspensión	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1079	Revisión general de luces	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
1080	Revisión y cambio de batería	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
1081	bateria	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
1082	Sincronización de motor	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1083	Llanta delanteras o trasera	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
1084	Torqueada de suspensión delantera y	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1085	Reemplazo de espejos retrovisores	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1086	espejo retrovisor	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
1087	Reemplazo de una (1) farola derecha o	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1088	farola	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
1089	Reemplazo de una (1) exploradora derecha	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1090	stop	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
1091	Reemplazo de un (1) stop, derecho,	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
1092	bali de bomba	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1093	sensor de temperatujra	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
1094	sensor posicion eje de levas	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
1095	sensor temperatura de admision	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1096	patin	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
1097	sensor correa	643.100	590.000	-53.100	-8,26 %	CUMPLE
1098	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1099	anillos	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1100	pistones	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1101	retenedores traseros o delanteros	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1102	mantenimiento reparada de motor	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
1103	rodamiento delantero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
1104	rodamiento trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1105	cambio de rodamiento trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1106	cambio de rodamiento delantero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1107	campana freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
1108	bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1109	pantalla radio	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
1110	aire acondicionado	3.270.000	3.000.000	-270.000	-8,26 %	CUMPLE
1111	fabricacion de instalacion electrica del	2.725.000	2.500.000	-225.000	-8,26 %	CUMPLE
1112	espiral de amortiguador	893.800	820.000	-73.800	-8,26 %	CUMPLE
1113	vieleta de la barra estabilizadora	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
1114	mogolla amortiguador	523.200	480.000	-43.200	-8,26 %	CUMPLE
1115	buje tijera	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
1116	embrague	2.616.000	2.400.000	-216.000	-8,26 %	CUMPLE
1117	volante	3.379.000	3.100.000	-279.000	-8,26 %	CUMPLE
1118	balinera closs	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE
1119	soporte inferior motor	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
1120	manguera refrigeracion	392.400	360.000	-32.400	-8,26 %	CUMPLE
1121	tapa lateral cadena de tiempos	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1122	tubo refrigeracion	1.068.200	980.000	-88.200	-8,26 %	CUMPLE
1123	trompo freno	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1124	manguera bomba	539.550	495.000	-44.550	-8,26 %	CUMPLE
1125	cambio de manguera	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
1126	silicona ultragrey	38.150	35.000	-3.150	-8,26 %	CUMPLE
1127	libra de grasa	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
1128	regulador delco	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1129	portadiodo delco	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1130	triodo delco	201.650	185.000	-16.650	-8,26 %	CUMPLE
1131	sensor de freno	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1132	sensor de lubricacion	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1133	reloj temperatura	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1134	reloj de velocimetro	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1135	reloj de gasolina	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
1136	sensor velocimetro	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1137	trompo reversa	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1138	escobillas alternador	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1139	escobillas arranque	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1140	bendix arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1141	tapa de arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1142	conectores varios	70.850	65.000	-5.850	-8,26 %	CUMPLE
1143	mt de cable encauchetado	8.720	8.000	-720	-8,26 %	CUMPLE
1144	mt de cable bateria	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1145	swich de encendido	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1146	cuchilla master	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1147	bombilleria narva	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1148	elevador de corriente	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1149	diyuntor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1150	swich elevavidrio	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE

VEHÍCULO CHEVROLET DIMAX - ítems 1151 a 1278 (128 ítems)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1151	Alineación	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1152	Balanceo	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1153	aceite de caja	52.320	48.000	-4.320	-8,26 %	CUMPLE
1154	Cambio de aceite de caja	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1155	aceite de motor	31.610	29.000	-2.610	-8,26 %	CUMPLE
1156	Cambio de aceite de motor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1157	bomba de agua	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1158	Cambio de bomba de agua	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1159	soporte de motor y caja	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
1160	Cambio de soportes de motor y caja	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1161	kit de clutch	6.758.000	6.200.000	-558.000	-8,26 %	CUMPLE
1162	cambio kit clutch	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
1163	barra direccion	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
1164	Instalación barra de direcccion	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1165	tensor barra estabilizadora	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1166	cambio tensor barra estabilizadora	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1167	Instalación bomba P/pal freno y P/pal	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1168	cambio bomba de freno	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1169	Instalación bomba P/pal clutch	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1170	cambio bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1171	cambio de amortiguado delantero	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1172	amortiguador delantero	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1173	cambio de amortiguador trasero	245.250	225.000	-20.250	-8,26 %	CUMPLE
1174	amortiguador trasero	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1175	base de amortiguador	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1176	cambio de bandas freno	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1177	bandas de freno	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
1178	cambio de bomba auxiliar de clucht	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1179	bomba auxiliar de clucht	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1180	Instalación de bujías	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
1181	bujia	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1182	cambio de correa de distribución	130.800	120.000	-10.800	-8,26 %	CUMPLE
1183	correa de distribución	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1184	cambio de correa de ventilador y/o	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1185	correa de ventilador y/o accesorios	784.800	720.000	-64.800	-8,26 %	CUMPLE
1186	Instalación de juegos terminales de	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1187	juego de terminales de direccion	654.000	600.000	-54.000	-8,26 %	CUMPLE
1188	disco de freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
1189	Instalación de pastillas	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1190	pastilla de freno	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1191	Instalación de sensores de reversa	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1192	sensor de reversa	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1193	Instalación filtro de aceite	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1194	filtro de aceite	103.550	95.000	-8.550	-8,26 %	CUMPLE
1195	Instalación filtro de aire	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1196	aceite hidraulico 1/4	49.050	45.000	-4.050	-8,26 %	CUMPLE
1197	cambio de aceite hidraulico	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1198	filtro de aire	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1199	Instalación filtro de combustible	54.500	50.000	-4.500	-8,26 %	CUMPLE
1200	filtro de combustible	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1201	trompo de reversa	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1202	cambio tropo de reversa	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1203	Limpieza de inyectores	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1204	Mantenimiento de arranque o del	1.308.000	1.200.000	-108.000	-8,26 %	CUMPLE
1205	Revisión, limpieza y graduación de frenos,	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1206	Revisión de suspensión	218.000	200.000	-18.000	-8,26 %	CUMPLE
1207	Revisión general de luces	381.500	350.000	-31.500	-8,26 %	CUMPLE
1208	Revisión y cambio de batería	65.400	60.000	-5.400	-8,26 %	CUMPLE
1209	bateria	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1210	Sincronización de motor	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1211	Llanta delantera o trasera	1.035.500	950.000	-85.500	-8,26 %	CUMPLE
1212	Torqueada de suspensión delantera y	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1213	Reemplazo de espejos retrovisores	436.000	400.000	-36.000	-8,26 %	CUMPLE
1214	espejos retrovisores	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
1215	Reemplazo de una (1) farola derecha o	545.000	500.000	-45.000	-8,26 %	CUMPLE
1216	farola	632.200	580.000	-52.200	-8,26 %	CUMPLE
1217	Reemplazo de una (1) exploradora derecha	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1218	stop	490.500	450.000	-40.500	-8,26 %	CUMPLE
1219	Reemplazo de un (1) stop, derecho,	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
1220	bali de bomba	981.000	900.000	-81.000	-8,26 %	CUMPLE
1221	sensor de temperatujra	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
1222	sensor posicion eje de levas	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE
1223	sensor temperatura de admision	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1224	patin	599.500	550.000	-49.500	-8,26 %	CUMPLE
1225	sensor correa	643.100	590.000	-53.100	-8,26 %	CUMPLE
1226	culata	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
1227	anillos	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1228	pistones	763.000	700.000	-63.000	-8,26 %	CUMPLE
1229	retenedor trasero o delantero	163.500	150.000	-13.500	-8,26 %	CUMPLE
1230	mantenimiento reparada de motor	872.000	800.000	-72.000	-8,26 %	CUMPLE
1231	rodamiento delantero	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
1232	rodamiento trasero	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1233	cambio de rodamiento trasero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1234	cambio de rodamiento delantero	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1235	campana freno	457.800	420.000	-37.800	-8,26 %	CUMPLE
1236	bomba de clutch	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1237	pantalla radio	1.635.000	1.500.000	-135.000	-8,26 %	CUMPLE
1238	aire acondicionado	3.270.000	3.000.000	-270.000	-8,26 %	CUMPLE
1239	fabricacion de instalacion electrica del	2.725.000	2.500.000	-225.000	-8,26 %	CUMPLE
1240	espiral de amortiguador	893.800	820.000	-73.800	-8,26 %	CUMPLE
1241	vieleta de la barra estabilizadora	414.200	380.000	-34.200	-8,26 %	CUMPLE
1242	mogolla amortiguador	523.200	480.000	-43.200	-8,26 %	CUMPLE
1243	buje tijera	261.600	240.000	-21.600	-8,26 %	CUMPLE
1244	embrague	2.616.000	2.400.000	-216.000	-8,26 %	CUMPLE
1245	volante	3.379.000	3.100.000	-279.000	-8,26 %	CUMPLE
1246	balinera closs	926.500	850.000	-76.500	-8,26 %	CUMPLE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO	REFERENCIA ($)	OFERTADO ($)	DIFERENCIA ($)	DESV.	RESULTADO
1247	soporte inferior motor	817.500	750.000	-67.500	-8,26 %	CUMPLE
1248	manguera refrigeracion	392.400	360.000	-32.400	-8,26 %	CUMPLE
1249	tapa lateral cadena de tiempos	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1250	tubo refrigeracion	1.068.200	980.000	-88.200	-8,26 %	CUMPLE
1251	trompo freno	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1252	manguera bomba	539.550	495.000	-44.550	-8,26 %	CUMPLE
1253	cambio de manguera	109.000	100.000	-9.000	-8,26 %	CUMPLE
1254	silicona ultragrey	38.150	35.000	-3.150	-8,26 %	CUMPLE
1255	libra de grasa	27.250	25.000	-2.250	-8,26 %	CUMPLE
1256	regulador delco	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1257	portadiodo delco	207.100	190.000	-17.100	-8,26 %	CUMPLE
1258	triodo delco	201.650	185.000	-16.650	-8,26 %	CUMPLE
1259	sensor de freno	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1260	sensor de lubricacion	179.850	165.000	-14.850	-8,26 %	CUMPLE
1261	reloj temperatura	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1262	reloj de velocimetro	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1263	reloj de gasolina	239.800	220.000	-19.800	-8,26 %	CUMPLE
1264	sensor velocimetro	305.200	280.000	-25.200	-8,26 %	CUMPLE
1265	trompo reversa	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1266	escobillas alternador	87.200	80.000	-7.200	-8,26 %	CUMPLE
1267	escobillas arranque	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1268	bendix arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1269	tapa de arranque	196.200	180.000	-16.200	-8,26 %	CUMPLE
1270	conectores varios	70.850	65.000	-5.850	-8,26 %	CUMPLE
1271	mt de cable encauchetado	8.720	8.000	-720	-8,26 %	CUMPLE
1272	mt de cable bateria	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1273	swich de encendido	272.500	250.000	-22.500	-8,26 %	CUMPLE
1274	cuchilla master	327.000	300.000	-27.000	-8,26 %	CUMPLE
1275	bombilleria narva	32.700	30.000	-2.700	-8,26 %	CUMPLE
1276	elevador de corriente	174.400	160.000	-14.400	-8,26 %	CUMPLE
1277	diyuntor	98.100	90.000	-8.100	-8,26 %	CUMPLE
1278	swich elevavidrio	316.100	290.000	-26.100	-8,26 %	CUMPLE

ELEGIBILIDAD ECONÓMICA: AJUSTADA AL PRESUPUESTO OFICIAL. La oferta no supera el techo presupuestal y ninguno de los 1.275 precios unitarios ofertados excede el precio de referencia del mercado; todos se sitúan un 8,2569 % por debajo de él. No se configuran los supuestos de precio artificialmente bajo del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, cuya aplicación exige, en todo caso, requerimiento previo de explicación al oferente.

5.5 FACTORES DE CALIFICACIÓN

TABLA 7. PUNTAJE

CRITERIO	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE OBTENIDO	OBSERVACIÓN
Menor precio ofertado	No aplica	No aplica	En mínima cuantía la selección recae en la oferta de menor precio que cumpla las condiciones de la invitación, sin asignación de puntaje (artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015)
Factores de desempate	No aplica	No aplica	Se recibió una (1) sola oferta; no se configura empate (artículo 35 de la Ley 2069 de 2020)
Apoyo a la industria nacional	No aplica	No aplica	No se configuran factores de ponderación en esta modalidad
Personas con discapacidad	No aplica	No aplica	El Decreto 392 de 2018 opera sobre procesos con factores de puntaje

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PARCIAL DEL PROPONENTE: PRIMERO (1.º), en condición de oferta única admitida.

6. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN

FECHA Y HORA	ACTUACIÓN	SOPORTE
20/08/2026, 4:06:48 p. m.	Presentación de la oferta	SECOP II - oferta admitida
20/08/2026, 4:45 p. m.	Cierre del proceso	Cronograma del proceso
20/08/2026, 5:12:02 p. m.	Apertura de sobres	Autorización de Juan Carlos Giraldo Fonseca
28/08/2026, 3:52 p. m.	Aprobación de la adenda CO1.AMD.6822019	Evento del proceso
28/08/2026	Suscripción de los documentos de subsanación por la oferente	Documentos radicados posteriormente
01/09/2026, 11:23 a. m.	Envío del informe de evaluación preliminar a los oferentes	Constancia del SECOP - informe CO1.AWD.2689011
01/09/2026, 3:00 p. m.	Vencimiento del término fijado en plataforma para la recepción de observaciones. El informe pasó del estado «Informe evaluación publicado» al estado «En edición después de la recepción de observaciones»	Evento del sistema
01/09/2026, 3:16:45 p. m.	Radicación de la subsanación por la oferente	Mensaje CO1.MSG.9905651

El resultado de la verificación de los documentos aportados consta en el documento «Verificación de subsanabilidad» que acompaña el presente informe, cuyo dictamen es CUMPLE.

Sobre la oportunidad de la subsanación, el Comité observa que el informe de evaluación preliminar fue remitido a las 11:23 a. m. y que el término para observaciones venció a las 3:00 p. m. del mismo día, de modo que el traslado efectivo fue de tres (3) horas y treinta y siete (37) minutos. El artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 exige que en mínima cuantía el informe de evaluación se publique durante un (1) día hábil, término dentro del cual el oferente puede presentar observaciones y aportar los documentos requeridos, conforme al parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. Al no haberse agotado ese término legal, la

radicación efectuada a las 3:16:45 p. m. se entiende presentada dentro del plazo que la entidad estaba obligada a conceder, sin que resulte procedente trasladar a la oferente las consecuencias de una reducción del traslado imputable a la administración. Para eliminar toda controversia, el Comité recomienda ampliar el traslado hasta completar un (1) día hábil y dejar constancia motivada de la validez de la subsanación antes de proferir la aceptación de la oferta.

7. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS

7.1 Observaciones a los documentos del proceso. El SECOP II registra, en el módulo de observaciones al pliego de condiciones, la anotación «No tiene ninguna observación a los documentos del proceso». No obstante, por el canal de mensajes se recibió el 5 de agosto de 2026, a las 4:52 p. m., la comunicación «Observaciones proceso AM-MC-034-2026», suscrita por JESÚS ARCADIO MOLINA JIMÉNEZ, dirigida a cuestionar la decisión de limitar la convocatoria a MiPyme. Dicha observación fue resuelta de fondo mediante documento del 5 de agosto de 2026, cuyo contenido dispositivo se reitera:

No.	REPARO DE LA OBSERVACIÓN	DECISIÓN	FUNDAMENTO
1	Las dos manifestaciones provendrían de interesadas presuntamente vinculadas —misma dirección y teléfono- que además cotizaron el estudio del sector, por lo que no podría tenerse por acreditado el número mínimo de dos MiPymes independientes	NO SE ACEPTA	El artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, condiciona la limitación a la recepción de al menos dos (2) manifestaciones de MiPyme que cumplan la clasificación de tamaño y el domicilio; no incorpora un juicio de independencia societaria como requisito de la limitación. El control de colusión pertenece a la etapa de evaluación de las ofertas (Ley 1474 de 2011 y artículo 410A del Código Penal)
2	Los certificados de existencia aportados superarían los treinta (30) días de antigüedad exigidos por la invitación	NO SE ACEPTA	La exigencia de antigüedad no superior a treinta (30) días corresponde a la habilitación de la oferta y se verifica al cierre; la acreditación del tamaño empresarial para la manifestación de interés se rige por la sección 16 de la invitación. Exigir para la manifestación un requisito propio de la oferta vulneraría el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 29 de la Constitución Política. En la etapa de oferta ese soporte no otorga puntaje y es subsanable conforme al parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007
3	La limitación territorial al municipio restringiría indebidamente la libre concurrencia	NO SE ACEPTA	El artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015 impone que, cuando concurren manifestaciones de MiPyme del municipio de ejecución, prevalece la restricción de mayor cobertura, esto es, la municipal. La medida es proporcional, no añade requisitos habilitantes ni modifica las condiciones técnicas o económicas del proceso

7.2 Observaciones al informe de evaluación preliminar. Dentro del término de traslado del informe CO1.AWD.2689011, comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 a las 11:23 a. m. y el mismo día a las 3:00 p. m., NO se recibieron observaciones de los oferentes ni de terceros. La única actuación registrada por la oferente en esa fecha fue la radicación de los documentos de subsanación mediante el mensaje CO1.MSG.9905651, la cual no contiene reparo alguno al informe. En consecuencia, no hay observaciones al informe de evaluación que deban ser

resueltas y el contenido del informe preliminar se mantiene, con las precisiones y verificaciones incorporadas en el presente documento.

8. VERIFICACIÓN REFORZADA DE INDEPENDENCIA Y DE PRECIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la matriz defensiva de riesgo del informe de limitación a MiPyme, que trasladó a esta etapa la verificación reforzada de independencia, el Comité deja constancia de lo siguiente:

a) El proceso recibió una (1) sola oferta, presentada por MERY JOHANA CATAÑO OSORIO. Al no existir pluralidad de ofertas, no se configura el supuesto de acuerdo entre oferentes para alterar el resultado del proceso previsto en el artículo 410A del Código Penal.

b) Los precios unitarios ofertados coinciden con los valores que la propia proponente aportó como cotización de mercado el 18 de marzo de 2026, documento publicado en el SECOP II y utilizado para estructurar el presupuesto oficial. La coincidencia se verificó en noventa (90) puntos de control distribuidos en las doce (12) categorías del catálogo, con cero discrepancias.

c) Contrastadas las dos cotizaciones de mercado publicadas en el SECOP II, se establece que en los MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (1.275) ítems del catálogo —esto es, en el cien por ciento (100 %) de ellos, sin una sola excepción- el precio de la segunda cotización equivale exactamente al precio de la primera multiplicado por uno coma dieciocho (1,18). Las sumatorias respectivas son de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS ($445.669.000) y de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($525.889.420), con idéntica relación agregada de 1,18. Esta constatación es aritmética y recae sobre la construcción del presupuesto oficial, no sobre la oferta evaluada; se documenta en el expediente para efectos de trazabilidad y de las verificaciones que corresponda adelantar a la entidad y a los organismos de control.

d) El certificado de matrícula mercantil de la proponente registra como teléfono comercial 2 el número 3136963645, que corresponde al de la otra cotizante, y ambas registran el mismo domicilio principal. Adicionalmente, las certificaciones laborales del personal mínimo aportadas en la subsanación fueron expedidas por esa misma cotizante. El Comité documenta estos hechos sin atribuir consecuencia alguna a la oferta evaluada, por tratarse de una oferta única y de circunstancias que no constituyen causal de rechazo prevista en la invitación.

e) Los precios ofertados se sitúan por debajo del precio de referencia en la totalidad de los ítems, de modo que la coincidencia señalada no genera detrimento patrimonial en la formación del precio de la oferta.

9. VERIFICACIÓN CRUZADA CON FUENTES OFICIALES

FUENTE	FECHA Y HORA DE CONSULTA	RESULTADO
SECOP II	Permanente durante la evaluación	Expediente electrónico del proceso AM-MC-034-2026 y del informe CO1.AWD.2689011
Cámara de Comercio de Pereira - RUES	20/08/2026, 1:32:00 p. m.	Matrícula mercantil No. 18199412 activa, renovada el 20/03/2026; domicilio principal en La Virginia; Grupo NIIF III - Microempresas. Código de verificación 9gv2VgV4dU
Procuraduría General de la Nación	20/08/2026, 12:04:17 p. m.	Certificado ordinario No. 301495022: no registra sanciones ni inhabilidades vigentes
Contraloría General de la República	20/08/2026, 12:03:11 p. m.	Boletín de Responsables Fiscales SIBOR: no se encuentra reportado como responsable fiscal. Código de verificación 1087559141260820120311
Policía Nacional - antecedentes judiciales	20/08/2026, 12:17:02 p. m.	No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales
Policía Nacional - RNMC	20/08/2026, 12:11:36 p. m.	No tiene medidas correctivas pendientes por cumplir. Registro interno de validación No. 146057641
Policía Nacional - inhabilidades Ley 1918 de 2018	20/08/2026, 12:06:41 p. m.	No registra inhabilidad. Consulta efectuada por la Alcaldía de La Virginia, NIT 891.480.027-1
REDAM - MinTIC	17/06/2026, 12:24 p. m.	No se encuentra inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Código de verificación 8YSVHN72AJ, válida hasta el 15/09/2026
Sistema de Seguridad Social Integral - PILA	Pago del 05/08/2026	Planilla No. 4662540532, período agosto de 2026, sin días de mora, por QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($508.300)
DIAN	RUT actualizado aportado en la subsanación	Formulario 141186229682; responsabilidades 05, 22, 49 y 52
Junta Central de Contadores	11/06/2026	Contadora Yuliana Andrea Jaramillo Ramírez, T.P. 150958-T: inscripción vigente y sin antecedentes disciplinarios

Todas las consultas de antecedentes fueron practicadas el 20 de agosto de 2026, día del cierre del proceso, con anterioridad a la hora de presentación de la oferta, y obran en el expediente. No queda pendiente ninguna verificación cruzada.

10. CONCLUSIONES GENERALES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

10.1 Orden de elegibilidad final consolidado:

ORDEN	PROPONENTE	VALOR	RESULTADO
1.°	MERY JOHANA CATAÑO OSORIO - MERY ELÉCTRICOS NIT 1.087.559.141-8	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000)	HABILITADA. Oferta única admitida, ajustada al presupuesto oficial

10.2 Condiciones previas a la aceptación de la oferta:

a) Ampliar el traslado del informe de evaluación hasta completar un (1) día hábil y dejar constancia expresa y motivada sobre la validez de la subsanación radicada el 1 de septiembre de 2026 a las 3:16:45 p. m.

b) Precisar la condición tributaria aplicable a los pagos: el Registro Único Tributario de la proponente registra la responsabilidad 49 «no responsable de IVA» y así lo certifica su contadora pública, mientras que el Anexo 6 declara que los precios unitarios «incluyen IVA». La aceptación de la oferta debe reflejar esta condición para efectos de facturación, retenciones y estampillas municipales.

c) Dejar constancia en el expediente de la verificación reforzada de independencia practicada en el numeral 8 del presente informe.

10.2.1 Condiciones cumplidas durante la evaluación:

Se dejan cerradas las siguientes verificaciones, con soporte documental en el expediente: consultas de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, de medidas correctivas, de deudores alimentarios morosos y de inhabilidades por delitos sexuales contra menores; certificado de existencia y representación legal expedido el mismo día del cierre; acreditación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; e integración completa del Comité de Evaluación con los componentes técnico, financiero y jurídico.

10.3 Recomendación al ordenador del gasto:

ACEPTAR la oferta presentada por MERY JOHANA CATAÑO OSORIO, identificada con cédula de ciudadanía 1.087.559.141 y NIT 1.087.559.141-8, propietaria del establecimiento de comercio MERY ELÉCTRICOS, por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($48.000.000) bajo la modalidad de monto agotable, una vez cumplidas las condiciones previas señaladas en el numeral 10.2, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

11. FUNDAMENTO LEGAL

Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007, artículos 5 y 94; Ley 1474 de 2011; Ley 1882 de 2018; Ley 2069 de 2020; Ley 2195 de 2022; Ley 2365 de 2024; Decreto 1082 de 2015, en especial los artículos 2.2.1.2.1.5.2, 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3; Decreto 1860 de 2021; Decreto No. 055, Manual de Contratación del Municipio de La Virginia; Decreto No. 006 del 8 de enero de 2025, por el cual se delega la supervisión contractual; y las guías de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

FIN DEL INFORME

SUSCRIPCIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

CAMILO BAYER CARTAGENA

Secretario de Gobierno
Componente Técnico

EDWARD ESTEBAN ÁLVAREZ BENJUMEA
Secretario de Planeación
Componente Técnico

SANDRA PATRICIA GARCÍA LÓPEZ
Secretaria de Hacienda
Componente Financiero

CÉSAR ALBERTO ARCILA RESTREPO
Asesor Jurídico - Contratista
Componente Jurídico