ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO # 1

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874189
INVENTARIO	I10902/ ESY – 3535	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo con acumulación de suciedad en condensador, bisagras, manijas y unidad general.
- Se evidencia deterioro y mal estado en la pintura de la estructura.
- Se evidencian pilas de agua que requieren servicio de mantenimiento y reemplazo de líquido.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD


- Limpieza de condensador.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de manijas.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.
- Retoque de pintura.


Ejecutó:	*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	YULI ANGELICA GARCÍA MENESES


REGISTRO FOTOGRAFICO











ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

A2 Modelo JLL.

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874223
INVENTARIO	I10903 / ESY 3532	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo y componentes generales en buen estado operativo.
- Se evidencia acumulación de suciedad en bisagras, manija, rodachinas y condensadora.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza de condensador.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de manijas.
- Limpieza de rodachinas.

Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO





#2



ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #3

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874206
INVENTARIO		UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia mancha amarillenta en la estructura generada por humedad.
- Se evidencia acumulación de suciedad en las bisagras.
- Se evidencian pilas de agua con necesidad de mantenimiento y reemplazo de líquido.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD


- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de las pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO







ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #4.

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874234
INVENTARIO	ESY – 3522 / I10912	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo y estructura general en buen estado operativo.
- Se evidencia acumulación de suciedad de rutina en manija, condensadora y bisagras.
- Se evidencian pilas de agua con necesidad de limpieza, mantenimiento y reemplazo de líquido.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza de condensador.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de manija.
- Limpieza y mantenimiento de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO







ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874215
INVENTARIO	I10905/ ESY – 3530	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo y unidad con suciedad acumulada.
- Se evidencia manija con necesidad de limpieza.
- Se evidencian rodachinas en mal estado que requieren cambio
- Se evidencian pilas de agua con necesidad de mantenimiento y reemplazo de líquido.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Mantenimiento preventivo general.
- Limpieza general de la unidad.
- Limpieza de manija.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO







ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #6

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MF 314	SERIE:	20090874236
INVENTARIO	I 10904/ E S Y 3529	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia unidad y manija con presencia de suciedad acumulada.
- Se evidencian pilas de agua que requieren limpieza y renovación de líquido.
- Los demás accesorios y componentes se encuentran en condiciones para intervención preventiva.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Mantenimiento preventivo general.
- Limpieza general de la unidad.
- Limpieza de manija.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.


Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO









ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #7

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MF 314	SERIE:	20090874229
INVENTARIO	ESY – 3531 / I10906	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia equipo y unidad con suciedad acumulada.
- Se evidencia manija con necesidad de limpieza.
- Se evidencian rodachinas en mal estado que requieren cambio
- Se evidencian pilas de agua con necesidad de mantenimiento y reemplazo de líquido.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Mantenimiento preventivo general.
- Limpieza general de la unidad.
- Limpieza de manija.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES


REGISTRO FOTOGRAFICO











ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #8

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874181
INVENTARIO	I10908/ESY 3528	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo con necesidad de retoque de pintura.
- Se evidencia manija en buen estado.
- Se evidencian llantas en buen estado.
- Se evidencian pilas que requerían cambio de agua y limpieza.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Se realiza mantenimiento preventivo general.
- Limpieza y mantenimiento respectivo de las pilas.
- Cambio de agua de las pilas.


Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO








MK 304
Serial No.:20090874181
MK 304 110 V

ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	VLS 404A AC	SERIE:	20212342130
INVENTARIO		UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia unidad y manija con presencia de suciedad acumulada
- Se evidencian pilas de agua que requieren limpieza y renovación de líquido.
- Los demás accesorios y componentes se encuentran en condiciones para intervención preventiva.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Mantenimiento preventivo general.
- Limpieza integral de la unidad.
- Limpieza de manija.

Ejecutó:	*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	YULI ANGELICA GARCÍA MENESES



ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

#10

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874228
INVENTARIO	ESY3526 – I10910	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo, unidad y manija con presencia de suciedad.
- Se evidencian pilas de agua con acumulación de residuos y líquido con necesidad de reemplazo.
- Los componentes generales del equipo se encuentran en condiciones operativas para mantenimiento de rutina.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD


- Mantenimiento preventivo general.
- Limpieza general de la unidad.
- Limpieza de manija.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO






PAI

ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #11

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874220
INVENTARIO	ESY – 3525	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo con acumulación de suciedad en condensador, bisagras, manijas y unidad general.
- Se evidencian rodachines en mal estado por desgaste mecánico.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza de condensador.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de manijas.
- Cambio de rodachines.

Ejecutó:	JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO





ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20090874200
INVENTARIO	I10913/ ESY – 3523	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia unidad con presencia de suciedad. Se evidencia unidad con presencia de suciedad.
- Se evidencian rodachines con desgaste severo.
- Se evidencian pilas de agua con acumulación de residuos y líquido degradado.
- Se evidencia estructura con desprendimiento y deterioro en la pintura.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza general de la unidad.
- Cambio de rodachines.
- Limpieza de las pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.


Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO






12



ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO #13

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20094471074
INVENTARIO	I10916	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO


- Se evidencia equipo y componentes en buen estado operativo.
- Se evidencia acumulación de suciedad en manija, condensador, bisagras y rodachinas.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza de manija.
- Limpieza de condensador.
- Limpieza de bisagras.
- Limpieza de rodachinas.

Ejecutó: JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración	*Supervisor:* YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO







ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

H 1620.

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20094470860
INVENTARIO		UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia equipo con presencia de suciedad acumulada en la unidad y manija.
- Se evidencia oxidación severa que está comprometiendo la estructura y láminas del refrigerador.
- Se evidencian pilas deterioradas que requieren cambio.
- Se evidencia equipo con deterioro crítico en la pintura.


ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza general de la unidad y manija.
- Limpieza y remoción de suciedad en la superficie oxidada.
- Cambio de pilas.
- Trabajos de pintura general y tratamiento anticorrosivo para evitar el avance del daño en las láminas.

Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO









ATTICA BIOMÉDICA

INFORME DE DIAGNOSTICO DE EQUIPOS DE EQUIPO DE RED DE FRIO

#15

DATOS DEL EQUIPO			
FECHA: 2026-07-22			
EQUIPO:	Refrigerador	MARCA:	Vestfrost
MODELO:	MK 304	SERIE:	20094473166
INVENTARIO	I10915	UBICACIÓN:	Centro de acopio municipal PAI

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL EQUIPO

- Se evidencia equipo y unidad con suciedad acumulada.
- Se evidencia manija con necesidad de limpieza.
- Los demás componentes e insumos del equipo se encuentran en condiciones operativas.

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR PARA GARANTIZAR EL OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD

- Limpieza general de la unidad.
- Limpieza de manija.
- Limpieza de pilas de agua.
- Cambio de agua de las pilas.

Ejecutó:		*Supervisor:*
JULIO CESAR GALAN Técnico en refrigeración		YULI ANGELICA GARCÍA MENESES

REGISTRO FOTOGRAFICO





