0050 / 2A escan ok

# COMPROBANTE DE EGRESO
## Número : 000000000660811

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000660811 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 18/06/2026 8:15:55 a. m. | Valor : | $ 377.685.454,00 |
| Beneficiario | 800208795 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000005608 | *Numero Nota:* | 00000005608 |
| Valor en Letras | TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte. | | |

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA S.A.

Numero : Consignar : 06/18/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

| CONCEPTO | TERCERO | CUENTA | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS Nº 008400747591 | 800208795 | 111006001 | $ 0,00 | $ 377.685.454,00 |
| DISPERSION DE FONDOS Egreso Generado por la Dispersion 00000005608 | 800208795 | 240101001 | $ 377.685.454,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FE000000002557 | $ 39.149.494,00 | FE000000002556 | $ 14.614.310,00 | FE000000002554 | $ 4.207.143,00 |
| FE000000002555 | $ 17.490.523,00 | FE000000002553 | $ 22.583.514,00 | FE000000002549 | $ 220.629.619,00 |
| FE000000002574 | $ 721.178,00 | FE000000002573 | $ 6.835.070,00 | FE000000002571 | $ 11.688.862,00 |
| FE000000002572 | $ 4.168.181,00 | FE000000002575 | $ 27.791.141,00 | FE000000002576 | $ 7.806.419,00 |

SP: 21197

TESORERIA DIRECCIÓN FINANCIERA GERENTE FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :65757131 MARGARITA ROSA LOZANO OSORIO

Usuario Id. :19407382

660811

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

900959051

Fecha Actual : jueves, 03 abril 2025



## CUENTA POR PAGAR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo:** | 574120 | **Factura:** | FE000000002549 | **Estado:** | Confirmado |
| **Tercero:** | Nit 800208795 | | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | | |
| **Proveedor:** | 800208795 - BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | | | | |
| **Fecha:** | lunes 31 de marzo de 2025 12:00 a. m. | **Fecha Vencimiento:** | 29/06/2025 | **Plazo:** | 90 Días |
| **Cuenta:** | 240101001 - BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| **Cuenta NIIF:** | 240101001 - BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| | | | | **Valor:** | $ 220.629.619,00 |

**Valor: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.**

**Observaciones:** CTO 02 BS 0050 2024 REGISTRO LEGALIZACION PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPO BIOMEDICO PERIODO 05 FEBRERO A 04 DE MARZO 2025 CAUSACION IMPUESTOS

### CONCEPTOS

| Concepto | | | Tercero | Cuenta | Centro | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CAUSACION BIENES Y SERVICIOS PROVISIONADOS | | 800208795 | 279090001 | | Debito | $ 236.139.414,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 279090001 | | | |
| | | Porcentaje | | Valor Base | | | |
| 44 | RETEFUENTE RTEFTE SERVICIOS 4% | | 800208795 | 243605005 | | Credito | $ 7.937.459,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243605005 | | | |
| 04 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES | Porcentaje | 4,00 | Valor Base | 198.436.482,00 | | |
| 65 | RETE ICA RET. IMPTO ICA SERVICIOS | | 800208795 | 243627002 | | Credito | $ 1.916.896,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243627002 | | | |
| 91 | ICA POR PAGAR DE SERVICIOS | Porcentaje | 9,66 | Valor Base | 198.436.482,00 | | |
| 61 | RETENCION IVA POR SERVICIOS | | 800208795 | 243625002 | | Credito | $ 5.655.440,00 |
| | | | Cuenta NIIF: | 243625002 | | | |
| 21 | RETENCION IVA REGIMEN COMUN | Porcentaje | 15,00 | Valor Base | 37.702.932,00 | | |

### CUOTAS

| No. Cuota | Fecha Vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 29/06/2025 | $ 220.629.619,00 |
| | **Total Cuotas:** | $ 220.629.619,00 |

Martha Cárdenas C
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**ELABORO**

**REVISO**

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 38233377

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.] NIT [900959051-7]

D.C.

CB23498126

**VENTA DE EQUIPO MEDICO, ALQUILER U.C.I. NEONATAL-ADULTO, SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN
ACT.ECONOMICA ICA 4659 TARIFA11.04*1.000
ACT.ECONOMICA ICA 3319 TARIFA 9.66*1.000

**Consulte AQUI el estado de la factura DIAN**

FECHA Y HORA DE VALIDACION DIAN:
06/03/2025 8:39:41 a. m.

NIT. 800,208,795-3

**NOMBRE:** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. **NIT.** 900,959,051 - 7

**DIRECCION** DG 34 5 43 **TELEFONO** 3444484

**FORMA DE PAGO:** 90 DIAS **CIUDAD:** Bogotá, D.c.

**REMISIONES**

| FACTURA DE VENTA ELECTRONICA | | |
|---|---|---|
| **FE 000000002549** | | |
| **FECHA** | | |
| 06 | 03 | 2025 |
| **FECHA DE VENCIMIENTO** | | |
| 04 | 06 | 2025 |

**Facturación Electrónica Autorizada Formulario DIAN No. 18764074612853 del 1513 Al 4000 Desde 08 jul. 2024 Hasta 08 jul. 2025 Prefijo FE**

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO EQUIPO BIOMEDICO | - POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD CENTRO ORIENTE, DURANTE EL PERIODO DEL 05/02/2025 AL 04/03/2025. SEGÚN CONTRATO 02 -BS-0050-2024 | 1.00 | 198,436,482 | 198,436,482 |

**OBSERVACIONES:**

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 198,436,482 |
| **I.V.A** | 37,702,932 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL** | 236,139,414 |

**Esta factura de venta adquiere la calidad de TITUO VALOR conforme a los articulos 772 -773-774-777-778 del decreto 410 de 1971 del código del comercio - ley 1231 del 17 de Julio de 2008. En caso de mora en el pago de esta factura de venta se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal autorizada por la superintendencia financiera. Esta factura de venta es aceptada por haber recibido real y materialmente la(s) mercancia(s) descritas.**

**Página Única**

CUFE:a414631f68bfde4f893d6b085c6a76105f10f128ca64522d40ce915b33319c717a13a936c49bb47bf57673cc95087866

FIRMA ELECTRONICA:
IrzxpOpXhWg94vu8r07NM4jUfKWXvngVf5R7IGxnGbw3TKcsPD/sMZC/312BY86zNtaRzLJeldn+B71YiFx6yx5Pe9yxcw73/W6oW+xIuhwkdBGfY8OaA0jcXemtuEP576u6ZulR5EpLrShfV2O+0Tf3REvFd7xwbcIG6ZEvYsv47Q4p4R90V2oy8juC2JZY4ZRs
TmQTvsXtKTW2YMI3lj++xIkj7fnbVnY/E9356zJZvOJaHW4JZfZNqXea2N8u7npst8YUb/lPGrrY9Df7OFd8LGbo694BuXodgI1kItUMvm6fhU3MXG8Ab4Y2swtOekdJQezVu9FS9P5Ol8ZMQ==

Martha Cardozo C.
Cuentas por Pagar
SUBRED CENTRO ORIENTE ESE

**FIRMA AUTORIZA**

*Elaborada por MaGister Software Ltda NIT 900284185-7*

**Aut Nte 195 64 Local 42 C C/CIAL FULL HOUSE - Tel: 7434300-7465502 -Bogotá, D.C - Colombia**
**Email: facturacionelectronica@biosistemasing.com-www.biosistemasing.com**

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP1A-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CERTIFICACION No. | 36 | INFORME PARCIAL: | X | Marque con una (X) según corresponda |
| CONTRATO No. | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 21/03/2025 | |

## 1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | BIOSISTEMAS DE INGENIERIA MEDICA S A.S | NIT O C.C | 800 208 795-3 |
| Representante Legal: | EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN | Identificación Representante Legal | C.C: X C.E: 79 593 151 |
| Objeto del Contrato u orden: | CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS. PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. | FORMA DE PAGO: | NOVENTA (90) DÍAS |

### SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Tope del Contrato (Maximo)** | $ 3.609.778.968 | Valor Inicial contrato: | $ 902.444.742 | Plazo | Fecha de Inicio: DD/MM/AAAA 8/05/2024 | Fecha de Terminación: DD/MM/AAAA 10/04/2024 | |
| Consecutivo CDP | | Fecha CDP DD/MM/AAAA | Registros Presupuestales | Consecutivo CRP | Fecha CRP DD/MM/AAAA | Adiciones/ Modificación | Valor Adiciones | Prórrogas | Fecha Inicial Prorrogas DD/MM/AAAA | Fecha de Terminación Prorrogas: DD/MM/AAAA | |
| Disponibilidad Inicial | 2425 | 7/10/2024 | Registro Inicial | 39252 | 1/08/2024 | | | | | | |
| Disponibilidades Números de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Registros Presupuestales de Adiciones | 3484 | 30/09/2024 | Adición 1: | $300.000.000 | Prórroga 1: | 5/10/2024 | 4/11/2024 | |
| | 3849 | 30/10/2024 | | 47334 | 30/10/2024 | Adición 2: | $1.053.573.129 | Prórroga 2: | 5/11/2024 | 31/12/2024 | |
| | 4185 | 10/12/2024 | | 51068 | 19/12/2024 | Adición 3: | $105.285.227 | Prórroga 3: | 10/12/2024 | 31/01/2025 | |
| | 97 | 10/01/2025 | | 9993 | 21/01/2025 | Adición 4: | $932.278.828 | Prórroga 4: | 10/01/2025 | 28/02/2025 | |
| | 754 | 25/02/2025 | | 11376 | 28/02/2025 | Adición 5: | $315.000.000 | Prórroga 5: | 1/03/2025 | 31/03/2025 | |
| | | | | | | Valor Total: | $ 3.608.581.926 | Fecha Terminación actual: | | 31/03/2025 | |
| Nombre(s) Rubro(s) presupuestal | MANTENIMIENTOS EQUIPOS HOSPITALARIOS | | Código(S) Rubro(S) | 4245020801 | | Validación Tope Máximo del Contrato | | | Adicionar | | |

## 2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACION DE ACTIVIDADES

| No. INFORME CERTIFICACION | OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Lista de chequeo Cumplimiento de obligaciones contractuales | Lista de Chequeo | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | | Respuesta de Imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |

** DE ACUERDO AL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCIÓN 152 DEL 18 DE MARZO DE 2019 , LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SUBRED, SE PODRAN ADICIONAR HASTA TRES(3) VECES EL VALOR INICIAL; SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO, QUE SOPORTE LA ADICIÓN Y LAS CONDICIONES DEL MISMO LO PERMITAN.

## 3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

| No. | No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Fila 39 del Instructivo | FECHA DE FACTURA, CUENTA COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO: DD/MM/AAAA | PERIODO FACTURADO | VALOR FACTURA INCLUIDO IVA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO - Ver Fila 43 en Instructivo | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE 000000002448 | 6/09/2024 | AGOSTO | $ 236.139.414 | $ 236.139.414 | $ 666.305.328 | 6,54% | FACTURA MANTENIMIENTO DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2024 |
| 2 | FE 000000002449 | 12/09/2024 | AGOSTO | $ 73.529.098 | $ 309.668.512 | $ 592.776.230 | 8,58% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE AGOSTO 2024 |
| 3 | FE000000002458 | 7/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 236.139.414 | $ 545.807.926 | $ 656.636.816 | 15,13% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE SEPTIEMBRE AL 04 DEL MES DE OCTUBRE 2024. PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA NO 1 Y ADICION NO 1 POR $300.000.000 |
| 4 | FE000000002463 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 111.574.573 | $ 657.382.499 | $ 545.062.243 | 18,22% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE SEDE SANTA CLARA |
| 5 | FE000000002462 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 14.164.408 | $ 671.546.907 | $ 530.897.835 | 18,61% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE OLAYA CIRUGIA ES. BRAVO, ANTONIO NARIÑO Y MAYO |
| 6 | FE000000002464 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 57.261.286 | $ 728.808.193 | $ 473.636.549 | 20,20% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SAN DIAS |

061-17328/25

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: APYA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | | 36 | INFORME PARCIAL: | | X | | Marque con una (X) según corresponda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | | 21/03/2025 | | | |
| 7 | FE0000000002465 | 11/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 157.421.537 | $ 886.229.730 | $ 316.215.012 | 24,56% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL LA VICTORIA |
| 8 | FE0000000002469 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 5.281.890 | $ 891.511.620 | $ 310.933.122 | 24,71% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL SANTA CLARA |
| 9 | FE0000000002471 | 22/10/2024 | SEPTIEMBRE | $ 1.716.706 | $ 893.228.326 | $ 309.216.416 | 24,75% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE HOSPITAL MATERNO |
| 10 | FE0000000002482 | 5/11/2024 | OCTUBRE | $ 236.139.414 | $ 1.129.367.740 | $ 1.126.650.131 | 31,30% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE OCTUBRE AL 04 DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA UN 2 Y ADICION N 2 POR $1.094.574.129 |
| 11 | FE0000000002484 | 7/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 59.995.602,00 | $ 1.189.363.342 | $ 1.171.939.756 | 32,96% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS DEL MES DE OCTUBRE HOSPITAL SANTA CLARA |
| 12 | FE0000000002486 | 8/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 23.492.809,00 | $ 1.212.856.151 | $ 1.148.446.947 | 33,61% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE CANDELARIA TORQUE ELECTRICA GATANS PERSIANA FRANCIA SAMPER MENDOZA |
| 13 | FE0000000002487 | 8/11/2024 | NOVIEMBRE | $ 87.702.294,00 | $ 1.300.558.445 | $ 1.060.744.653 | 36,04% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA RAFAEL URIBE 01 MAYO- ANTONIO NARIÑO- CIUDAD JARDIN- DIANA TURBAY Y HOSPITAL LA VICTORIA |
| 14 | FE0000000002483 | 7/11/2024 | NOVIEMBRE | $6.461.883,00 | $ 1.307.020.328 | $ 1.054.282.770 | 36,22% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO |
| 15 | FE0000000002489 | 27/11/2024 | NOVIEMBRE | $41.609.654,00 | $ 1.348.629.982 | $ 1.012.673.116 | 37,37% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS |
| 16 | FE0000000002500 | 5/12/2024 | DICIEMBRE | $236.139.414,00 | $ 1.584.769.396 | $ 776.533.702 | 43,92% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE NOVIEMBRE AL 04 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 |
| 17 | FE0000000002496 | 2/12/2024 | DICIEMBRE | $17.258.913,00 | $ 1.602.028.309 | $ 759.274.789 | 44,39% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS |
| 18 | FE0000000002504 | 6/12/2024 | DICIEMBRE | $14.163.766,00 | $ 1.616.192.075 | $ 745.111.023 | 44,79% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA |
| 19 | FE0000000002507 | 6/12/2024 | DICIEMBRE | $10.269.682,00 | $ 1.626.461.757 | $ 734.841.341 | 45,07% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS |
| 20 | FE0000000002508 | 6/12/2024 | DICIEMBRE | $68.228.193,00 | $ 1.694.689.950 | $ 666.613.148 | 46,96% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE |
| 21 | FE0000000002506 | 6/12/2024 | DICIEMBRE | $3.808.292,00 | $ 1.698.498.242 | $ 662.804.856 | 47,07% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATERNO |
| 22 | FE0000000002503 | 6/12/2024 | DICIEMBRE | $262.418.044,00 | $ 1.960.916.286 | $ 400.386.812 | 54,34% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LAS ZONAS RAFAEL URIBE SAN CRISTOBAL |
| 23 | FE0000000002521 | 7/01/2025 | ENERO | $236.139.414,00 | $ 2.197.055.700 | $ 164.247.398 | 60,88% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE DICIEMBRE AL 04 DEL MES DE ENERO 2025 PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA UN 3Y ADICION N 3 POR $105.285.227 |
| 24 | FE0000000002525 | 13/01/2025 | ENERO | $46.987.818,00 | $ 2.244.043.518 | $ 1.049.538.408 | 62,19% | FACTURA REPUESTOS ZONA RAFAEL URIBE SAN CRISTOBAL HOSPITAL VICTORIA MEDIANTE OTRO SI PROROGA UN 4 Y ADICION N 4 POR $932.290.828 |
| 25 | FE0000000002526 | 13/01/2025 | ENERO | $20.686.040,00 | $ 2.264.729.558 | $ 1.028.852.368 | 62,76% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SANTA CLARA |
| 26 | FE0000000002527 | 13/01/2025 | ENERO | $37.209.813,00 | $ 2.301.939.371 | $ 991.642.555 | 63,79% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL SAN BLAS |
| 27 | FE0000000002528 | 13/01/2025 | ENERO | $50.120.797,00 | $ 2.352.060.168 | $ 941.521.758 | 65,18% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS ZONA CENTRO ORIENTE |
| 28 | FE0000000002529 | 13/01/2025 | ENERO | $572.235,00 | $ 2.352.632.403 | $ 940.949.523 | 65,20% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS HOSPITAL MATERNO |
| 29 | FE0000000002535 | 5/02/2025 | FEBRERO | $236.139.414,00 | $ 2.588.771.817 | $ 704.810.109 | 71,74% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE ENERO AL 04 DEL MES DE FEBRERO 2025 |
| 30 | FE0000000002539 | 14/02/2025 | FEBRERO | $99.793.542,00 | $ 2.688.565.359 | $ 920.016.567 | 74,50% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SANTA CLARA PARA ESTE PERIODO SE GENERO UNA MODIFICACION MEDIANTE OTRO SI PROROGA UN 5 Y ADICION N [illegible] |

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO – GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: APYA FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

| CERTIFICACION No. | | 36 | INFORME PARCIAL: | X | | | Marque con una (X) según corresponda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | | 02- BS-0050- 2024 | FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA | 21/03/2025 | | | | |
| 31 | FE000000002540 | 14/02/2025 | FEBRERO | $295.269,00 | $ 2.688.860.628 | $ 919.721.298 | 74,51% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL MATILDE |
| 32 | FE000000002541 | 14/02/2025 | FEBRERO | $42.589.155,00 | $ 2.731.449.783 | $ 877.132.143 | 75,69% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL SAN BLAS |
| 33 | FE000000002542 | 14/02/2025 | FEBRERO | $8.030.418,00 | $ 2.739.480.201 | $ 869.101.725 | 75,92% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA CENTRO ORIENTE |
| 34 | FE000000002543 | 14/02/2025 | FEBRERO | $38.508.949,00 | $ 2.777.989.150 | $ 830.592.776 | 76,98% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN LA ZONA SAN CRISTOBAL |
| 35 | FE000000002544 | 18/02/2025 | FEBRERO | $1.606.500,00 | $ 2.779.595.650 | $ 828.986 276 | 77,03% | FACTURA REPUESTOS INSTALADOS EN EL HOSPITAL VICTORIA |
| 36 | FE000000002549 | 6/03/2025 | MARZO | $236.139.414,00 | $ 3.015.735.064 | $ 592.846.862 | 83,57% | FACTURA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 05 DEL MES DE FEBRERO AL 04 DEL MES DE MARZO 2025 |
| | | | | $ 3.015.735.064 | $ 3.015.735.064 | $ 592.846.862 | 83,57% | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

PARA PODER REALIZAR LA CERTIFICACION DE ESTE CONTRATO SE RECIBIO POR PARTE DEL CONTRATISTA LO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA. SOPORTES DE PAGO AL SGPS Y /O PARAFISCALES.

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | TRES MIL QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. | $ 3.015.735.064 |
| Saldo por ejecutar | QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE. | $ 592.846.862 |
| Valor total certificado (Acumulado) | TRES MIL QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. | $ 3.015.735.064 |

| No. FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO | FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO; DD/MM/AAAA |
|---|---|
| FE000000002549 | 6/03/2025 |
| **VALOR A PAGAR: LA FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO** | **$ 236.139.414,00** |

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

VERIFICADAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. COMO SUPERVISOR MANIFIESTO QUE EL CONTRATISTA ENTREGO LOS REPORTES DE SERVICIO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LO FACTURADO CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA ESE.

Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

CODIGO: AP-FA-FT-010
VERSION: 7
FECHA: 2023-12-06

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICACION No.** | 36 | **INFORME PARCIAL:** | X | Marque con una (X) según corresponda |
| **CONTRATO No.** | 02- BS-0050- 2024 | **FECHA DEL INFORME : DD/MM/AAAA** | 21/03/2025 | |

ANEXOS: FACTURA FE0000000002549 PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

| | |
|---|---|
| **FIRMA SUPERVISOR CONTRATO** | |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **INGRID TATIANA ROJAS AVELLA** |
| **C.C. No.** | 1.033.771.522 |
| **CARGO/PERFIL** | DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) |
| **AREA DE UBICACIÓN** | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| **CORREO ELECTRONICO** | [illegible] |
| **NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN ELABORA** | **JOSE JUVENAL HENAO AREIZA** |
| **AREA DE UBICACIÓN** | APOYO DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| **CORREO ELECTRONICO** | [illegible] |

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE**
**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**

**CERTIFICA Y DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO:**

QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LEY 828 DE 2003, DECRETO 510 DE 2003 Y ART 23 LEY 1150 DE 2008, **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS**, CON NIT **800.208.795-3**, HA CANCELADO Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO, (INCLUIDOS LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES), EN EL PAGO DE NOMINAS, APORTES A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA.

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. A LOS VEINTICINCO (25) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES

**REVISOR FISCAL**
T.P. 117885-T

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Calle 197 # 21-71 | BOGOTA-BOGOTÁ D.E. | 3087078 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1278265287 | 9481819018 | E | 2025/02/24 | 2025/02/19 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $21,451,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: PASADENA (34 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 6771569 | MARTINEZ EDGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 2 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 23020 1 | 13 | EPS005 | 13 | CCF24 | 13 | 14-4 | 13 | 0.000% | 13 | SI |
| 3 | CC | 52704208 | RINCON FLOR | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | 23020 1 | 17 | EPS005 | 17 | CCF24 | 17 | 14-4 | 17 | 0.522% | 17 | SI |
| 4 | CC | 79593151 | SALGADO EDICKSON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | EPS008 | 30 | CCF24 | 30 | 14-4 | 30 | 0.522% | 30 | SI |
| 5 | CC | 1019146733 | SALGADO LAURA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 22 | EPS008 | 22 | CCF24 | 22 | 14-4 | 22 | 0.522% | 22 | SI |

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 800208795 | 3 | BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PASADENA | Calle 197 # 21-71 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3087078 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2025-02 | 1278265287 | 9481819018 | E | 2025/02/24 | 2025/02/19 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $21,451,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 33 | $13,109,300 | $0 | $0 | $13,109,300 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 6 | $2,109,000 | $0 | $0 | $2,109,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | $4,462,800 | $0 | $0 | $4,462,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 11 | $4,710,100 | $0 | $0 | $4,710,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $1,827,400 | $0 | $0 | $1,827,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $1,624,800 | $0 | $0 | $1,624,800 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 34 | $1,624,800 | $0 | $0 | $1,624,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 33 | $3,326,400 | $0 | $0 | $3,326,400 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 1 | $91,600 | $0 | $0 | $91,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 32 | $3,234,800 | $0 | $0 | $3,234,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 34 | $3,391,000 | $0 | $0 | $3,391,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 17 | $1,626,700 | $0 | $0 | $1,626,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $80,000 | $0 | $0 | $80,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 6 | $608,600 | $0 | $0 | $608,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $200,700 | $0 | $0 | $200,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $412,000 | $0 | $0 | $412,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $463,000 | $0 | $0 | $463,000 |
| TOTAL | | | | 34 | $21,451,500 | $0 | $0 | $21,451,500 |

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
**117835-T**



YENNY ESPERANZA
CASTILLO LESMES
C.C. 52775044
RESOLUCION INSCRIPCION 078 FECHA 2006/03/30
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 127779

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR 33015

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 0 F A B B 5 B 9 0 C 6 8 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENNY ESPERANZA CASTILLO LESMES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52775044 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 117885-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 52.775.044

CASTILLO LESMES

APELLIDOS

YENNY ESPERANZA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1981

PUENTE NACIONAL
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.60 O+ F

ESTATURA G.S RH SEXO

09-JUN-1999 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500100-00010021-F-0052775044-20080601 0000351208A 1 6190014126

# INFORME DE GESTIÓN
# DEPARTAMENTO BIOMÉDICO DEL 5 DE FEBRERO 2025 AL 4 DE MARZO DE 2025

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.

CONTRATO 02 BS 0050 2024

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 5 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE MARZO DE 2025

SUPERVISORA (E) DRA. INGRID TATIANA ROJAS AVELLA

APOYO A LA SUPERVISION ING. JOSE JUVENAL HENAO AREIZA

| | |
|---|---|
| Elaborado por: Leidy Caterine Guarin Poveda | Revisado por: Cristian Bohórquez |
| Cargo: Coordinadora Intrahospitalaria | Cargo: Director técnico |
| Fecha de elaboración: 5/03/2025 | Fecha de Revisión: 5/03/2025 |

## OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Durante el mes de Febrero, en las instalaciones de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E., se llevaron a cabo las siguientes actividades en relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 02 BS 0050 2024 con objeto CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y HOSPITALARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. En este informe se detalla la gestión realizada por Biosistemas Ingeniería Médica SAS. durante el periodo de comprendido desde el 5 de febrero 2025 al 4 de marzo 2025 así:

1. **Proveer personal técnico capacitado para suplir las necesidades objeto del presente contrato. Previo acuerdo con el supervisor del contrato este requerimiento podrá aumentar de acuerdo a las actividades propias de la Subred, al aumento de la cantidad de equipos propiedad de la Subred y a las necesidades de cobertura de las sedes que requieran de los servicios del presente objeto contractual.**

Durante la ejecución del contrato Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S cuenta con personal técnico capacitado para suplir las necesidades del objeto del contrato. Se realiza entrega de hojas de vida del personal con soportes.




2. **El contratista se compromete a tener disponibilidad de atención de acuerdo a la funcionalidad de la Subred, la disponibilidad presencial del personal en las sedes de la Subred se dará según la necesidad en la prestación de los servicios de salud, que para el caso de las UHMES el horario pertinente es de lunes a viernes de 06:00 AM a 16:30 PM y sábado de 7:30 AM A 13:00 PM , para el caso del horario nocturno y festivo se dará soporte telefónico en el momento que se requiera y soporte técnico presencial dentro de las cuatro**

**horas siguientes al llamado, este debe ser brindado por personal técnico calificado y habilitado con certificado de recurso humano ante el INVIMA (art. 39 Decreto 4725/ 2005). El servicio de la visita técnica, diagnóstico, configuración y mano de obra correctiva deberá brindarse las veces necesarias durante la ejecución del contrato sin costo adicional.**


Para el cumplimiento de la presente obligación se cuenta con los siguientes colaboradores:

- 1 Coordinador intrahospitalario
- 2 Asistente administrativo
- 5 Ingenieros de soporte
- 10 Tecnólogos de Soportes biomédicos
- 2 auxiliares de camas

Con horarios de lunes a viernes de 6:00 a 16:30 y sábados de 7:30 a 13:00; así mismo estará personal de soporte disponible fuera de los horarios anteriormente expuestos para atender los llamados.

3. **El contratista deberá entregar un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, el cual tendrá que ser archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida que se tenga para dicho control, para el caso de mantenimiento correctivos se debe anexar registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.**


Se realiza entrega de un reporte de mantenimiento por cada labor realizada a cada uno de los equipos y recibido a satisfacción con nombre claro y firma del personal asistencial encargado en el servicio y el personal biomédico de cada sede, archivado, digitalizado y organizado en las carpetas y hojas de vida, los mantenimientos correctivos se anexa registro fotográfico del antes, durante y después del cambio del repuesto.



**4. Realizar actividades de verificación con simulador patrón certificado (si aplica, según decreto 1471 del 2014), se debe anexar lista de los patrones con su respectivo soporte de trazabilidad de cada uno; estos equipos deberán estar asegurados contra daño, robo, pérdidas o cualquier otro siniestro por parte del proveedor, puesto que, no se asumirá costos inherentes a siniestros.**

Se realiza actividades de verificación con simulador patrón certificado y se hace entrega de los certificados. Los patrones utilizados son:

| EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | PLACA |
|---|---|---|---|---|
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | FLUKE | PROSIM 8 | S/N: 2890030 | PLACA: I1625 |
| ANALIZADOR DE DESFIBRILACION | FLUKE | IMPULSE 4000 | 8920034 | NA |
| ANALIZADOR DE FLUJO DE GASES | IMT ANALYTICS | CITREXH4 | BB100793 | NA |
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | FLUKE | PROSIM 8 | S/N: 2330127 | NA |
| ANALIZADOR DE ELECTROBISTURI | METRON | QA-ES II | 05910 | NA |
| TACOMETRO | UNI-T | UT372 | 1131031005 | NA |
| SIMULADOR FETAL | VIAMED | V1000 | PR01780A14 | NA |
| GRAMERAS | KETER | | S/N: SASG9792 | ACTIVO FIJO: I1616 |
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | BC BIOMEDICAL | NIBP-1030 | S/N: 735A1909 | NA |
| SIMULADOR DE SIGNOS VITALES | NETECH | MINISIM | S/N: 20453 | PLACA: I0028 |
| ANALIZADOR DE DESFIBRILACION | FLUKE | IMPULSE 4000 | S/N: 90557014 | NA |
| MASA 5 KG | DECTECTO | NA | NA | ALM27 |
| MASA 10 KG | SOLUCIONES | NA | NA | NA |
| MASA 20 KG | DETECTO | NA | NA | NA |



2025 CONTRATOS 2025 02-BS-0050 2024 BIOSISTEMAS 2025 FEBRERO CERTIFICADO DE CALIBRACION DE SIMULADORES Y ANALIZADORES

| Nombre | Modificado | Modificado por | Tamaño del ar... | Compartir | Actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5. **Realizar las actividades de mantenimiento preventivo de los equipos objetos del contrato, de acuerdo al cronograma de mantenimiento preventivo establecido por la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, de presentarse alguna eventualidad se debe presentar la justificación.**

Se relaciona a continuación el listado de reportes de mantenimiento preventivos realizadas durante febrero, se entrega una copia digital y el reporte físico reposara en la hoja de vida de cada equipo.

## MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

HOSPITAL SANTA CLARA

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA CLARA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 10 | AC7-04007124 | MED001041 | 1363008 |
| 2 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742801081A1V | MED000900 | 1363022 |
| 3 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | COLONDOSCOPIO | FUJINON | EC-590 | 2C66D222 | NR | 1363181 |
| 4 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | COLONDOSCOPIO | FUJINON | EC-590 | 2C666D221 | NR | 1363182 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | COLONDOSCOPIO | FUJINON | EC530FL | 4C496A005 | NR | 1363183 |
| 6 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | COLONDOSCOPIO | FUJINON | EC590 | 1C66K243 | NR | 1363184 |
| 7 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | COLONDOSCOPIO | FUJINON | EC-590 | NC471A143 | NR | 1363185 |
| 8 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-1A074398 | MED00296 9 | 1363186 |
| 9 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5531E | 31 | MED00151 6 | 1362713 |
| 10 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5531E | 33 | MED00022 7 | 1362749 |
| 11 | SANTA CLARA | SANTA INES | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC 5631 | 1977 | MED00088 5 | 1362750 |
| 12 | SANTA CLARA | QUIRUGICAS | ELECTROCARDIOGRAFO | BTL | 08MT PLUS | 073P0B007597 | MED00088 6 | 1346406 |
| 13 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | BTL | 08MT PLUS | 073P0B009318 | MED00094 8 | 1362753 |
| 14 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | ELECTROCARDIOGRAFO | BURDICK | EK-10 | 36055 | NR | 1362714 |
| 15 | SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | CM1200 | 90191225014 | MED00110 9 | 1362754 |
| 16 | SANTA CLARA | SANTA LUCIA | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE-3 | 360433-M15305870024 | A4538 S BLAS | 1362716 |
| 17 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | ELECTROCARDIOGRAFO | MEDIANA | YM4121 | MD052110201293 | MED00014 4 | 1362715 |
| 18 | SANTA CLARA | SANTA MARIA | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19041264 | MED00036 3 | 1362717 |
| 19 | SANTA CLARA | CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS PED | ELECTROCARDIOGRAFO | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19044491 | MED00103 7 | 1362751 |
| 20 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | RI MINI | NR | 9839 | 1362339 |
| 21 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 2050 | NR | 10664 | 1362718 |
| 22 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SR2 | NA | 1362720 |
| 23 | SANTA CLARA | SANTA INES | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | SANTAINES1 | NR | 1362762 |
| 24 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | UCI4/M345 | NR | 1362759 |
| 25 | SANTA CLARA | QUIRURGICAS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | NR | STK 04624 | 1362764 |
| 26 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | 10651 | 10651 | 1362721 |
| 27 | SANTA CLARA | SANTA LUCIA | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | V001437 | V001437 | 1362723 |
| 28 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | SC0507 SAN CAMILO | NR | 1362760 |
| 29 | SANTA CLARA | SANTA INES | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | OCT251 | NR | 1362763 |
| 30 | SANTA CLARA | QUIRURGICAS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NR | NR | 1362765 |
| 31 | SANTA CLARA | SALA 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003447 | MED00037 1 | 1363208 |
| 32 | SANTA CLARA | SALA 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003448 | MED00037 5 | 1363209 |
| 33 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | MONITOR | FUJINON | SC-WU26-A1511 | 15-254984 | NR | 1363213 |
| 34 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-14116972 | MED00020 6 | 1363006 |
| 35 | SANTA CLARA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001692 | MED00032 3 | 1363004 |
| 36 | SANTA CLARA | HOSPITALIZACION PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001691 | MED00103 5 | 1363005 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | MONITOR MULTIPARAMETROS | DATASCOPE | TRIO | MC22192-I8 | MED001457 | 1363009 |
| 38 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | MONITOR MULTIPARAMETROS | DATASCOPE | TRIO | MC22182-I8 | MED001005 | 1363010 |
| 39 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002088 | MED001351 | 1363011 |
| 40 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 2 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002086 | MED001353 | 1363012 |
| 41 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 3 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002081 | MED001239 | 1363013 |
| 42 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | NEVERA | MABE | RMU290NACE | 1833299724 | NR | 1362730 |
| 43 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 10 | AC7-04007125 | MED000213 | 1363016 |
| 44 | SANTA CLARA | SAN CAMILO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 10 | AC7-04007120 | MED000214 | 1363017 |
| 45 | SANTA CLARA | QUIRURGICAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011708 | MED000777 | 1363018 |
| 46 | SANTA CLARA | QUIRURGICAS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002358 | MED001383 | 1363019 |
| 47 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | MONITOR | SONY | LMD1420MD | 3301057 | NR | 1391661 |
| 48 | SANTA CLARA | URMA | VENTILADOR | AEONMED | VG70 | VG70(U)XZZT12670 | NR | 1362917 |
| 49 | SANTA CLARA | URMA | VENTILADOR | AEONMED | VG70 | VG70(U)XZZT12600 | NR | 1362918 |
| 50 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 2 | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742851081A1V | MED000897 | 1363023 |
| 51 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742811083A1V | MED001965 | 1363025 |
| 52 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742841081A1V | MED001964 | 1363026 |
| 53 | SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200844241083A1V | NR | 1363028 |
| 54 | SANTA CLARA | UCI CARDIOVASCULAR | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200844211083A1V | NR | 1363029 |
| 55 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742691081A1V | NR | 1363030 |
| 56 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | VENTILADOR | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742791081A1V | NR | 1363032 |
| 57 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR | NIHON KOHDEN | NKV-550 U | NKV55019490162 | NR | 1363219 |
| 58 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 1 | VENTILADOR | NIHON KOHDEN | NKV-550 U | NKV55020250654 | NR | 1363220 |
| 59 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS | VENTILADOR | NIHON KOHDEN | NKV-550 U | NKV55019440133 | NR | 1363027 |
| 60 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | VIDEOGASTROSCOPIO | FUJINON | EG530FP | 5G374A525 | NR | 1391822 |
| 61 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | FIBROBRONCOSCOPIO | OLYMPUS | BF-TE2 | 2215440 | NR | 1391664 |
| 62 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR | FUJIFILM | SC-SX19-A1511 | 11-177498 | NR | 1391663 |
| 63 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | MONITOR | FUJIFILM | SC-SX19-A1511 | 13-224357 | NR | 1391662 |
| 64 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | VIDEOPROCESADOR | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A411 | NR | 1391660 |
| 65 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | VIDEOPROCESADOR | FUJINON | VP-4450HD | 1V491A636 | NR | 1391600 |
| 66 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | FUENTE DE LUZ | FUJIFILM | XL-4450 | 15095A776 | NR | 1391601 |
| 67 | SANTA CLARA | SALAS DE CIRUGIA | FUENTE DE LUZ | FUJINON | XL-4400 HD | 15089A636 | NR | 1391659 |
| 68 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | VIDEOPROCESADOR | FUJINON | PS2-HN | 3451283 | NR | 1391599 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | VIDEOPROCESADOR | OLYMPUS | CLE-10 | NR | MED001284 | 1363223 |
| 70 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLE-10 | NR | MED001283 | 1363222 |
| 71 | SANTA CLARA | URGENCIAS PEDIATRIA | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354050210052 | MED007116 | 1363216 |
| 72 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | MONITOR | FUJIFILM | SC-SX19-A1511 | NR | NR | 1363211 |
| 73 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | MONITOR | FUJIFILM | SC-SX19-A1511 | 10-160617 | NR | 1363210 |
| 74 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | FUENTE DE LUZ | OLYMPUS | CLK-4 | 7185334 | NR | 1363201 |
| 75 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | FUENTE DE LUZ | PENTAX | EPK1000 | UCO12132 | MED001282 | 1363200 |
| 76 | SANTA CLARA | BRONCOSCOPIA | FIBROBRONCOSCOPIO | FUJINON | FB-120MP | IB060K042 | MED006008 | 1363196 |
| 77 | SANTA CLARA | REANIMACION | HUMIDIFICADOR | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 101026096186 | NR | 1363193 |
| 78 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | HUMIDIFICADOR | FISHER & PAYKEL | MR850JSU | 140310208299 | NR | 1363192 |
| 79 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | DUODENOSCOPIO | FUJINON | ED-530XT | MD102A088 | MED003631 | 1363190 |
| 80 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | DUODENOSCOPIO | FUJINON | ED-530XT | 1D102K305 | NR | 1363188 |
| 81 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | DUODENOSCOPIO | FUJINON | ED-530XT | 1D102K299 | NR | 1363187 |
| 82 | SANTA CLARA | UCI PEDITARIA | SERVOCUNA | MEDIX | SM401 | 268 | MED001990 | 1363021 |
| 83 | SANTA CLARA | UCI 2 | GRAMERA | V-XTRON | SF-400 | 10866 | NR | 1363020 |
| 84 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | SIERRA | DIMEDA | TYPE 19.36.34.02 | NR | MED000089 | 1362916 |
| 85 | SANTA CLARA | CUARTO DE MEDICAMENTOS | NEVERA | CHALLENGER | CR074 | 154645486 | NR | 1362914 |
| 86 | SANTA CLARA | SANTA INES | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | STAINES2 | NR | 1362761 |
| 87 | SANTA CLARA | CUARTO DE EQUIPOS | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | MEDIX | NR | NR | MED001995 | 1362758 |
| 88 | SANTA CLARA | INTERMEDIOS PEDIATRIA | PESA PAÑL | KENWEL | EK4350 | NR | CC0005877 | 1362755 |
| 89 | SANTA CLARA | TERAPIA FISICA | CICLOERGOMETRO | CHATTANOOGA | 18010 | NR | MED000146 | 1362748 |
| 90 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | PROCESADOR DE TEJIDOS | NR | NR | NR | MED000344 | 1362736 |
| 91 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | HORNO | BINDER | SCHTZART | 9010-0131 | NR | 1362719 |
| 92 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | BASCULA | BBG | NR | NR | CC001756 | 1362705 |
| 93 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | BAÑO DE FLOTACION | GENERICO | NR | NR | MED00351 | 1362704 |
| 94 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202769958934 | NR | 1362364 |
| 95 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 22769955341 | NR | 1362365 |
| 96 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202869903945 | NR | 1362358 |
| 97 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 2027699577101 | NR | 1362355 |
| 98 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202769958954 | NR | 1362354 |
| 99 | SANTA CLARA | TALLER | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202769955309 | NR | 1362350 |
| 100 | SANTA CLARA | TALLER | FUENTE DE LUZ | FUJINON | PS2-HP | 1S041A005 | MED001317 | 1362348 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SANTA CLARA | TALLER | FUENTE DE LUZ | FUJINON | PS2-HB | 1S041A218 | MED000294 | 1362347 |
| 102 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202869900925 | NR | 1345413 |
| 103 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202869903663 | NR | 1345411 |
| 104 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202869903682 | NR | 1345410 |
| 105 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202769955323 | | 1345409 |
| 106 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202869900687 | NR | 1345408 |
| 107 | SANTA CLARA | TERAPIA RESPIRATORIA | PULSOXIMETRO | CHOICEMED | MD300C29 | 202769957796 | NR | 1345407 |
| 108 | SANTA CLARA | PATOLOGIA | NEVERA | ICASA | NO REGISTRA | 170300076 | CCO001725 | 1362725 |
| 109 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | CONGELADOR | CHALLENGER | CV425 | 171019-4254130162 | NR | 1362709 |
| 110 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | CONGELADOR | HARRIS | MMT23V | WO9D-173538WD | MED001166 | 1362710 |
| 111 | SANTA CLARA | AREA TRANSUFSIONAL | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXL-02HR | XXI-02HR2020924-I | NT | 1362711 |
| 112 | SANTA CLARA | SAN RAFAEL 1 | NEVERA | CENTRALES | CCN297 LITROS | 449486206/20600004 | CCO004215 | 1362728 |
| 113 | SANTA CLARA | UCI ADULTOS 4 | NEVERA | LG | GC-1325 | 412TRAT17056 | CCO006269 | 1362731 |
| 114 | SANTA CLARA | FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA ADULTOS | NEVERA | ABBA | SIN MODELO | INV 5534 | MED001519 | 1362732 |
| 115 | SANTA CLARA | FARMACIA CENTRAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | ML9021176210313L33222 | MED001080 | 1362733 |
| 116 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXL-02VR | XXL-02VR20200810 | MED001169 | 1362737 |
| 117 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | ML9021176210313L33226 | MED001167 | 1362738 |
| 118 | SANTA CLARA | TOXICOLOGIA | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXL-02VR | XXL-02VR20160224-II | MED006846 | 1362739 |
| 119 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | ML9021176210313L33220 | NR | 1362909 |
| 120 | SANTA CLARA | FARMACIA DE URGENCIAS ADULTOS | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXI-01 | XX1-01VR-20200811V | MED000940 | 1362910 |
| 121 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXL-02VR | *020318R | MED001171 | 1362911 |
| 122 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | XXL-02VR | XXI-02VR20160503 | MED000783 | 1362912 |
| 123 | SANTA CLARA | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | PSELECTA | BLOOD BANK | XX1-02VR20160224-1 | MED000785 | 1362913 |
| 124 | SANTA CLARA | GASTROENTEROLOGIA | DUODENOSCOPIO | FUJINON | ED-530XT | 1D102K301 | NR | 1363189 |
| 125 | SANTA CLARA | UCI PEDIATRIA | EQUIPO DE ALTO FLUJO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 PT101US | *210524278688 | NR | 1363191 |
| 126 | SANTA CLARA | SALA 4 | LAMPARA CIELITICA | CONVIDA | NR | NR | MED000267 | 1363206 |
| 127 | SANTA CLARA | SALA DE CIRUGIA | LAMPARA CIELITICA | CONVIDA | NR | NR | MED000377 | 1363207 |
| 128 | SANTA CLARA | CENTRAL DE ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | MACROINGENIO | 650P2 | 650P21ENE057RV | MED000335 | 1377783 |

## HOSPITAL MATERNO INFANTIL

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TRIAGE | BASCULA | SECA | 354 | 1000000294576 | MED003621 | 1365785 |
| 2 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SALA DE PARTOS | BASCULA PESA BEBE | SECA | 354 | 8354050210463 | MED007292 | 1365869 |
| 3 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 7 CONSULTA PRIORITATIA PEDIATRIA | BASCULA | KENWELL | 130KG | 9779 | MED003617 | 1365729 |
| 4 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | ALOJAMIENTO | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | 1620002347 | MED004008 | 1365730 |
| 5 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 2 | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 160KG | 1620002348 | MED003988 10325 | 1365731 |
| 6 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 4 PEDIATRIA | BASCULA DIGITAL | HEALTH O METER | 160KG | 1620002325 | MED003615 10324 | 1365732 |
| 7 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 5 PEDIATRIA | BASCULA | KENWELL | 160KG | 122227102234 | MED003616 | 1365786 |
| 8 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | RESPIRATORIOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 20KG | 55300020630 | MED003709 | 1365733 |
| 9 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | RESPIRATORIOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 5220003607 | MED005104 | 1365734 |
| 10 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CASA CANGURO | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 522KL | 52200000561 | MED003739/004148/5559 /HCO0681 | 1365735 |
| 11 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 8 PEDIATRIA | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 552KL | 522000648 | MED003925/3113/003519 | 1365736 |
| 12 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 552KL | 5220003637 | MED003811 | 1365737 |
| 13 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 4 PEDIATRIA | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 552KL | 552000559 | MED003982/004108/5675 | 1365738 |
| 14 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | 4174 | MED003015 | 1365739 |
| 15 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | UCI NEONATAL | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | 5530020524 | MED005129/EMC1132 | 1365740 |
| 16 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | 5530028775 | MED003814 | 1365741 |
| 17 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | ADAPTACION NEONATAL | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | 5530007756 | MED003578 | 1365742 |
| 18 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | ALOJAMIENTO | BASCULA DIGITAL | ADE | M320600-01 | 52834-0003420 | MED004003 | 1365744 |
| 19 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CASA CANGURO | BASCULA DIGITAL | ADE | M320600-01 | 52834-0003421 | MED003738 | 1365745 |
| 20 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | AISLADOS | BASCULA PESA BEBE | CHARDER | MS3500 | C14021259 | MED005141 | 1365746 |
| 21 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | BASCULA PESA BEBE | BBG | NR | 9724 | NR | 1365747 |
| 22 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | RECUPERACION | BLENDER | MAXTEC INC | R223P01-003 | AL80799012 | NR | 1365870 |
| 23 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BASICOS | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | 5530028809 | MED003903 | 1365749 |
| 24 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SALA DE PARTOS | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | PORTATIL | NR | NR | 1366693 |
| 25 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | TRIAGE | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | 13010 | V105908 | 1366691 |
| 26 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CASA CANGURO | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | NR | MED005145 | 1366288 |
| 27 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 8 PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | NR | MED003923 | 1366289 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 3 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | NR | MED003991 | 1366290 |
| 29 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | NR | MED003995 | 1366291 |
| 30 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 2 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71-ML | NR | MED003997 | 1366292 |
| 31 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 7 CONSULTA PRIORITATIA PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | POHET LED | NR | MED003985 | 1366300 |
| 32 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INMUNOSEROLOGIA | HORNO BIOLOGICO | MEMMERT | MEMMERT | 17048 | MED003896 | 1365750 |
| 33 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | UCI NEONATAL | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | G E OHMEDA MEDICAL | LULLABY | SGT21080035PA | MED003917 | 1366692 |
| 34 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BASICOS | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | G E OHMEDA MEDICAL | LULLABY | SGT21080008PA | MED003813 | 1365871 |
| 35 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | UCI NEONATAL | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | G E OHMEDA MEDICAL | LULLABY | SGT21080010PA | MED003919 | 1365872 |
| 36 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | SALA DE PARTOS | MAQUINA DE ANESTESIA | SPACE LABS | BLEASE SIRIUS | SIRI - 005989 | MED001895 | 1365751 |
| 37 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CONSULTORIO 8 PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | IM8 | 360001-M2B14600008 | MED006079 | 1365873 |
| 38 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | UCI NEONATAL | NEVERA | ABBA | ARS121 | 170300053 | MED005111 | 1365752 |
| 39 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | UCI NEONATAL | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA | DRAGER | BABYLONG NV500 | ASKC-0125 | MED004054 | 1365753 |
| 40 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BASICOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC 10 | KN-29153335 | TECNICA | 1366689 |
| 41 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | CARRO DE PARO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC12 | EV-51016172 | TECNICA | 1365874 |
| 42 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | PRE-TRANSFUSIONAL | PIPETA | ORTHO WORKSTATION | BIOVUE | 15004484 | MED002616 | 1365875 |
| 43 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | HEMATOLOGIA | BAÑO SEROLOGICO | LAUDA | AL5 | LCB4724-09-1001 | MED004001 | 1365878 |
| 44 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | ALOJAMIENTO | BASCULA | BBG | NR | NR | NR | 1366695 |
| 45 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | INTERMEDIOS | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | G E OHMEDA MEDICAL | LULLABY | SGT21070033PA | MED003918 | 1365880 |
| 46 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BASICOS | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | DAVID | XHZ90 | 42AIZC04005 | MED003820 | 1365787 |

## HOSPITAL LA VICTORIA

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA VICTORIA | BODEGA | NEVERA | ABBA | NEW LINE | NR | 05657 / CC0008071 | 1348763 |
| 2 | LA VICTORIA | BODEGA | REFRIGERADOR | ULTRALAB | XX1-01 | 20130502 | 10258 / MED002339 | 1348764 |
| 3 | LA VICTORIA | PREPARACION DE MEDICAMENTOS | NEVERA | CHALLENGER | FULL SOFT | NR | 2068 | 1348765 |
| 4 | LA VICTORIA | ALA A | NEVERA | ABBA | NR | 2292001768 | MED002142 | 1348766 |
| 5 | LA VICTORIA | LACTARIO AREA ESTERIL | GRAMERA | V-XTRON | SF-400 | NO REGISTRA | MED001924 | 1348767 |
| 6 | LA VICTORIA | LACTARIO AREA ESTERIL | NEVERA | CHALLENGER | CR 258 | 130916-02136 | 10421 / CC0007729 | 1348768 |
| 7 | LA VICTORIA | UCI ADULTO | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333235 | MED002687 | 1348769 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | LA VICTORIA | LACTARIO | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333229 | MED002709 | 1348771 |
| 9 | LA VICTORIA | CUARTO DE EQUIPOS | COMPRESOR VASCULAR | KENDALL | SERIES 700 | 1305281 | 12262/MED002254 | 1348772 |
| 10 | LA VICTORIA | MONITORIA FETAL | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070019 | 9567 / MED000981 | 1348773 |
| 11 | LA VICTORIA | TRABAJO DE PARTO | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070020 | 9569 / MED001906 | 1348774 |
| 12 | LA VICTORIA | TRABAJO DE PARTO | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070013 | 9570 / MED000989 | 1348775 |
| 13 | LA VICTORIA | RECUPERACION | NEVERA | ABBA | NVARS1211 P | 080-327325-01-17322-220014 | CC007725 | 1348776 |
| 14 | LA VICTORIA | SALA DE PARTOS | MONITOR FETAL | EDAN | F3 | 460378-M15803070006 | 9572 / MED000975 | 1348777 |
| 15 | LA VICTORIA | FARMACIA URGENCIAS | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333216 | MED000399 | 1348778 |
| 16 | LA VICTORIA | FARMACIA SALAS DE CIRUGIA | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333215 | MED000398 | 1348779 |
| 17 | LA VICTORIA | MICROSCOPIA | CONGELADOR | SUPERNORDI CO | 1 PUERTA | NR | MED0002361 | 1348780 |
| 18 | LA VICTORIA | MICROSCOPIA | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333224 | MED002370 | 1348781 |
| 19 | LA VICTORIA | QUIMICA | REFRIGERADOR | P.SELECTA | BLOOD BANK | 58894 | MED002367 | 1348782 |
| 20 | LA VICTORIA | QUIMICA | REFRIGERADOR 3 PUERTAS | WESTELL | NR | NR | NR | 1348784 |
| 21 | LA VICTORIA | SERVICIO TRANSFUSIONAL | REFRIGERADOR | HELMER | HLR III | 2008592 | MED002375 | 1348785 |
| 22 | LA VICTORIA | SERVICIO TRANSFUSIONAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333217 | MED002377 | 1348786 |
| 23 | LA VICTORIA | SERVICIO TRANSFUSIONAL | CONGELADOR HORIZONTAL | MABE | ALASKA 30082 | 0SEEPAJJ700093M | MED002330 | 1348787 |
| 24 | LA VICTORIA | CITOGENETICA | NEVERA | ICASA | DE VILLE | NR | 0027696 / 29587 / CC0007458 | 1348788 |
| 25 | LA VICTORIA | GENETICA | NEVERA | HACEB | FRIGOSSIE | E-061337383 | MED001875 | 1348789 |
| 26 | LA VICTORIA | MORGUE | CONGELADOR | CHALLENGER | CH396 | 190190-00063 | MED002134 | 1348790 |
| 27 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK204 | 20043704493 | MED002139 | 1348791 |
| 28 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | NR | MED002138 | 1348792 |
| 29 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK204 | 20090254569 | MED002133 | 1348793 |
| 30 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | 20060501165 | MED002141 | 1348794 |
| 31 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK204 | NR | MED002132 | 1348795 |
| 32 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | NR | MED002135 | 1348796 |
| 33 | LA VICTORIA | MORGUE | REFRIGERADOR | ULTRALAB | LAB XX1-01 | 90701 | 10258 / MED001644 | 1348797 |
| 34 | LA VICTORIA | MORGUE | NEVERA | LIPSHAW | NR | NR | MED002143 | 1348798 |
| 35 | LA VICTORIA | TERAPIA FISICA | CICLOERGONOMETRO | NO REGISTRA | NO REGISTRA | NO REGISTRA | CCO010560 | 1348802 |
| 36 | LA VICTORIA | VACUNACION | CONGELADOR | INDUFRIAL | ICH-75 | CRS7131916089 | EMC0435/MED006769 | 1348799 |
| 37 | LA VICTORIA | VACUNACION | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | 20093966134 | MED003783 | 1377779 |

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAN BLAS | PRE-TRANSFUCIONAL | NEVERA | CENTRALES | 2242 | 31568 | 0005183 | 1352446 |
| 2 | HOSPITAL SAN BLAS | HP SECUNDARIOS | TENSIOMETRO | SPHYNGOMANOMETER | NR | 00634 | NR | 1393695 |
| 3 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6285 BASICA | TENSIOMETRO | LORD | NR | 115589 | NR | 1393704 |
| 4 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-52019116 | 4363 | 1350306 |
| 5 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | BASCULA PISO | FAZZINI | NR | NR | A-2670 | 1350300 |
| 6 | HOSPITAL SAN BLAS | SALAS DE CIRUGIA | NEVERA | CHALLENGER | CR074 | WM120058 | CC017581 | 1352442 |
| 7 | HOSPITAL SAN BLAS | ALMACEN | NEVERA | ICASA | DE VILLE | NR | CCO012367 | 1352437 |
| 8 | HOSPITAL SAN BLAS | VACUNACION | NEVERA | SAMSUNG | SRG-118 | 4AFY600110A | CCO015220 | 1352444 |
| 9 | HOSPITAL SAN BLAS | ALMACEN | NEVERA | ICASA | ATE-11 | 78665 | CCO12368 | 1352436 |
| 10 | HOSPITAL SAN BLAS | REANIMACION | MONITOR MULTIPARAMETROS | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF2283 | MED000496 | 1352350 |
| 11 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-07001299 | MED000498 | 1350304 |
| 12 | HOSPITAL SAN BLAS | REANIMACION | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742741081A1V | MED000502 | 1356851 |
| 13 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 1 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 777 | NR | MED000504 | 1352339 |
| 14 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402KL | 4020043905 | MED000510 | 1350293 |
| 15 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 1 | BASCULA DE PISO DIGITAL | KENWELL | EB9008 | NR | MED000511 | 1400924 |
| 16 | HOSPITAL SAN BLAS | REANIMACION PEDIATRIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008705 | MED000513 | 1352377 |
| 17 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 777 | NR | MED000516 | 1400925 |
| 18 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS PEDIATRIA | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | 777 | NR | MED000525 | 1400927 |
| 19 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 5 | EQUIPO DE ORGANOS DE PARED | WELCH ALLYN | NR | NR | MED000529 | 1400926 |
| 20 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE LECTURA DE CITOLOGAS | MICROSCOPIO | NIKON | ELICPE E100 | 714152 | MED000570 | 1310019 |
| 21 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE LECTURA DE CITOLOGAS | MICROSCOPIO | OLYMPUS | BX40F | 4L01492 | MED000571 | 1310031 |
| 22 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE LECTURA DE CITOLOGAS | MICROSCOPIO | NIKON | ELICPE E100 | 716014 | MED000572 | 1310030 |
| 23 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE LECTURA DE CITOLOGAS | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX-21 | NR | MED000574 | 1310021 |
| 24 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE LECTURA DE PATOLOGOS | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH30RF100 | 6F03505 | MED000575 | 1310032 |
| 25 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023719 | MED000602 | 1352352 |
| 26 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-03037530 | MED000614 | 1350288 |
| 27 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-03034932 | MED000627 | 1350305 |
| 28 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK.144 | 20051403871 | MED000631 | 1352452 |
| 29 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | INCUBADORA | MEMMERT | BE 200 | e201.0202 | MED000799 | 1400929 |
| 30 | HOSPITAL SAN BLAS | REANIMACION | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742731081A1V | MED001754 | 1356854 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742701081A1V | MED001772 | 1356868 |
| 32 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023724 | MED001788 | 1352373 |
| 33 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | BENEVISION N12 | F8-07023725 | MED001790 | 1352353 |
| 34 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008704 | MED002437 | 1352371 |
| 35 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004736 | MED002438 | 1352372 |
| 36 | HOSPITAL SAN BLAS | RECUPERACION CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008691 | MED002439 | 1352356 |
| 37 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004738 | MED002440 | 1352375 |
| 38 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004746 | MED002441 | 1352355 |
| 39 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008689 | MED002442 | 1352351 |
| 40 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK204 | 20053902205 | MED002444 | 1352453 |
| 41 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 22 | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008684 | MED002446 | 1352376 |
| 42 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE INMUNOSEROLOGIA | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333232 | MED002658 | 1352455 |
| 43 | HOSPITAL SAN BLAS | AREA DE INMUNOSEROLOGIA | AGITADOR DE MAZZINI | SCIENTIFIC | KJ-201BS | 141105 | MED002659 | 1350290 |
| 44 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA 1 | ELECTROBISTURI | COVIDIEN | FORCE FX-CS | S5A16521AX | MED002744 | 1349953 |
| 45 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS HEALTHCARE | BLEASE SIRIUS | SIRI-006000 | MED002745 | 1349956 |
| 46 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG-09001583 | MED002751 | 1350287 |
| 47 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA 2 | ELECTROBISTURI | COVIDIEN | FORCE FX-CS | S5A16538AX | MED002754 | 1349954 |
| 48 | HOSPITAL SAN BLAS | SALA 2 | MAQUINA DE ANESTESIA | SPACELABS HEALTHCARE | BLEASE SIRIUS | SIRI-006065 | MED002755 | 1349955 |
| 49 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | NR | NR | MED003003 | 1352364 |
| 50 | HOSPITAL SAN BLAS | UCI INTERMEDIOS | VENTILADOR MECANICO | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742621081A1V | MED003028 | 1356867 |
| 51 | HOSPITAL SAN BLAS | CUARTO DE EQUIPO | ECOGRAFO | ESAOTE | MYLAB X5 | 340355 | MED003038 | 1350302 |
| 52 | HOSPITAL SAN BLAS | TERAPIA FISICA | BICICLETA ESTATICA | PROCYCLE | NR | 34592 | MED003041 | 1350307 |
| 53 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 13 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003413 | MED003044 | 1350278 |
| 54 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 3 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003407 | MED003048 | 1350297 |
| 55 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 5 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 777 | NR | MED003049 | 1352342 |
| 56 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 6 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003055 | 1352365 |
| 57 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 10 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003405 | MED003062 | 1350296 |
| 58 | HOSPITAL SAN BLAS | URGENCIAS ADULTO | NEVERA | ICASA | DE VILLE | 0730144 | MED003115 | 1352440 |
| 59 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | CAMA ELECTROMECANICA | LOS PINOS | 860 | 506959 | MED003147 | 1364851 |
| 60 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | UMEC10 | KN85025759 | MED003171 | 1352374 |
| 61 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 17 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003402 | MED003205 | 1350280 |
| 62 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 17 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003206 | 1352361 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 18 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402KL | 4020018179 | MED003208 | 1350292 |
| 64 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 13 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003211 | 1352360 |
| 65 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 13 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402KL | 4020044152 | MED003212 | 1350294 |
| 66 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 23 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003316 | MED003217 | 1350295 |
| 67 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 22 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003406 | MED003218 | 1350281 |
| 68 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 23 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003222 | 1352363 |
| 69 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 5 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003416 | MED003223 | 1350298 |
| 70 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 16 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003418 | MED003224 | 1350283 |
| 71 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003227 | 1352345 |
| 72 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 8 | BASCULA CON TALLIMETRO | ADE | M320600-1 | 52834-0003411 | MED003229 | 1350282 |
| 73 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 12 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003231 | 1352359 |
| 74 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 22 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003233 | 1352341 |
| 75 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 3 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003241 | 1352362 |
| 76 | HOSPITAL SAN BLAS | VACUNACION | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | 20130693426 | MED003252 | 1352458 |
| 77 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 12 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402KL | 4020042881 | MED003253 | 1350277 |
| 78 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 10 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003255 | 1352338 |
| 79 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 19 | BASCULA CON TALLIMETRO | HEALTH O METER | 402KL | 4020048117 | MED003256 | 1350279 |
| 80 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTORIO 19 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | NR | NR | MED003257 | 1352340 |
| 81 | HOSPITAL SAN BLAS | COORDINACION ENFERMERIA | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D6 | DG07001297 | MED003324 | 1350286 |
| 82 | HOSPITAL SAN BLAS | CARRO DE PARO | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | EPM10 | AC7-04008675 | MED003327 | 1352349 |
| 83 | HOSPITAL SAN BLAS | ALMACEN | REFRIGERADOR | ULTRALAB | ULTRALAB | XXI-01VR-20200811IX | MED003334 | 1352450 |
| 84 | HOSPITAL SAN BLAS | PRE-TRANSFUCIONAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | 210333231 | MED003397 | 1352454 |
| 85 | HOSPITAL SAN BLAS | PRE-TRANSFUCIONAL | NEVERA | CHALLENGER | KASAI | 060629-00662 | MED003401 | 1352441 |
| 86 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | CENTRIFUGA REFRIGERADA | LABOGENE | 1580R | NR | MED003403 | 1350303 |
| 87 | HOSPITAL SAN BLAS | DEPOSITO | NEVERA | ICASA | DEVILLE | NR | MED003407 | 1352443 |
| 88 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | NEVERA | MABE | RML12WHCES0 | 719254110 | MED003409 | 1352438 |
| 89 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 2050 | 643120 | MED003421 | 1352347 |
| 90 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | VENTILADOR DE TRANSPORTE | LEISTUNG | PR4G | A22057 | MED003425 | 1356870 |
| 91 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011747 | MED003508 | 1352370 |
| 92 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | BASCULA CON TALLIMETRO | SECA | 7001021998 | 5700072173504 | MED003511 | 1350276 |
| 93 | HOSPITAL SAN BLAS | QUIRURGICAS | BASCULA PISO | HEALTH O METER | 160KL | 1600000140 | MED003514 | 1350299 |
| 94 | HOSPITAL SAN BLAS | FARMACIA CENTRAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | ML9021176210311L3225 | MED003533 | 1352456 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | HOSPITAL SAN BLAS | FARMACIA CENTRAL | REFRIGERADOR | MELING | YC-315L | ML902117621031L3228 | MED00353 4 | 1352457 |
| 96 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | BASCULA PISO | FAZZINI | NR | NR | MED00363 5 | 1350301 |
| 97 | HOSPITAL SAN BLAS | BODEGA TERAPIA RESPIRATORIA | TORRE DE ALTO FLUJO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210524278552 | MED00376 7 | 1356786 |
| 98 | HOSPITAL SAN BLAS | BODEGA TERAPIA RESPIRATORIA | TORRE DE ALTO FLUJO | FISHER & PAYKEL | AIRVO 2 | 210524278543 | MED00376 9 | 1356780 |
| 99 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | POKET PLUS LED SET | NR | MED00377 9 | 1352344 |
| 100 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | MONITOR MULTIPARAMETROS | EDAN | X12 | 261594-M22207540121 | MED00394 8 | 1352354 |
| 101 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | VENTILADOR DE TRANSPORTE | LEISTUNG | PR4G | A22037 | MED00395 2 | 1356852 |
| 102 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | NEVERA | ICASA | NR | 76459 | MED00503 1 | 1352439 |
| 103 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | ULTRALAB | XXI-02VR | XXI-02VR20200810-IV | MED00503 2 | 1352451 |
| 104 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6983 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | RIESTER | 2050 | NR | MED00504 8 | 1352368 |
| 105 | HOSPITAL SAN BLAS | UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | NR | 617851-6 | MED00702 6 | 1352343 |
| 106 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 8 | EW-83048291 | MED00710 2 | 1310158 |
| 107 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6985 MEDICALIZADA | VENTILADOR DE TRANSPORTE | MEK | MTV1000 | MTV1KRA1D0090 | MED00737 0 | 1356853 |
| 108 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6285 BASICA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011803 | MED00737 7 | 1359863 |
| 109 | HOSPITAL SAN BLAS | UNIDAD MOVIL SALUD MENTAL | BASCULA PISO | HEALTH O METER | 844KL | 8440058513 | MED00738 7 | 1350284 |
| 110 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6283 BASICA | TENSIOMETRO | SPHYNGOMANOMETER | NR | 123 | NR | 1393703 |
| 111 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | TENSIOMETRO | LORD | ADULTO | 1086191 | NR | 1393697 |
| 112 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | HIDROCOLECTOR | CHATTANOGA | E-1 | 74018 | NR | 1352369 |
| 113 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6284 BASICA | TENSIOMETRO | LORD | ADULTO | 1121844 | NR | 1393698 |
| 114 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | TENSIOMETRO | LORD | PEDIATRICO | 1155567 | NR | 1393700 |
| 115 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6280 BASICA | TENSIOMETRO | LORD | ADULTO | 1186858 | NR | 1393702 |
| 116 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | AGITADOR VORTEX | MIXER | NR | 20201206 | NR | 1400928 |
| 117 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | INFUSOR DE LIQUIDOS | RIESTER | METPAK | 161221758 | NR | 1356776 |
| 118 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6280 BASICA | TENSIOMETRO | LORD | PEDIATRICO | 1155554 | NR | 1393699 |
| 119 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6283 BASICA | TENSIOMETRO | LORD | ANEROID | 1155570 | NR | 1393701 |
| 120 | HOSPITAL SAN BLAS | PEDIATRIA NORTE | BASCULA PISO MECANICA | HEALTH O METER | 142KL | 1420056722 | NR | 1350285 |
| 121 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | INFUSOR DE LIQUIDOS | RIESTER | METPAK | 1612211601 | NR | 1356783 |
| 122 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | INFUSOR DE LIQUIDOS | RIESTER | METPAK | 161221612 | NR | 1356777 |
| 123 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | INFUSOR DE LIQUIDOS | RIESTER | METPAK | 161221640 | NR | 1356784 |
| 124 | HOSPITAL SAN BLAS | COORDINACION ENFERMERIA | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 3817-203 | 617851-1 | NR | 1352346 |
| 125 | HOSPITAL SAN BLAS | COORDINACION ENFERMERIA | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 3817-203 | 617851-3 | NR | 1352366 |
| 126 | HOSPITAL SAN BLAS | COORDINACION ENFERMERIA | EQUIPO DE ORGANOS | RIESTER | 3817-203 | 617851-4 | NR | 1352367 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | HOSPITAL SAN BLAS | CONSULTA EXTERNA | HIDROCOLECTOR | CHATTANOGA | E-1 | 63245 | NR | 1352348 |
| 128 | HOSPITAL SAN BLAS | LABORATORIO CLINICO | NEVERA | CHALLENGER | CV425 | 916511164480001 25 | NR | 1352445 |
| 129 | HOSPITAL SAN BLAS | MOVIL 6285 BASICA | TENSIOMETRO | NR | NR | CE-0123 | NR | 1393705 |
| 130 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EL-53019374 | NR | 1350289 |
| 131 | HOSPITAL SAN BLAS | TALLER BIOMEDICA | MONITOR MULTIPARAMETROS | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04055935 | NR | 1352357 |
| 132 | HOSPITAL SAN BLAS | APH SECUNDARIOS | TENSIOMETRO | SPHYNGOMANOME TER | NR | NR | NR | 1393706 |
| 133 | HOSPITAL SAN BLAS | TERAPIA FISICA | TRACCION / JUEGO DE POLEAS | INTERFISICA | NR-10 | NR | NR | 1356787 |

## ZONA SAN CRISTOBAL (CAPS 1 DE MAYO, CAPS LOS ALPES, CAPS BELLO HORIZONTE, CAPS CARCEL DISTRITAL, CAPS LIBERTODORES, CAPS PTE. ARANDA, ALTAMIRA)

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USS BELLO HORIZONTE | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | NR | EBF61627 | NR | 1368873 |
| 2 | USS BELLO HORIZONTE | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | NR | EBF61582 | NR | 1368874 |
| 3 | USS BELLO HORIZONTE | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | NR | EBF61581 | NR | 1368875 |
| 4 | USS BELLO HORIZONTE | DEPOSITO | DESFIBRILADOR | SCHILLER | FRED EASY | 58995063767 | EMC1217 | 1368876 |
| 5 | USS BELLO HORIZONTE | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2340446 | NR | 1368877 |
| 6 | USS BELLO HORIZONTE | ESTERILIZACION | SELLADORA | BIOART | NR | 9298 | MED007094 | 1368878 |
| 7 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61640 | NR | 1369058 |
| 8 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF44580 | NR | 1369059 |
| 9 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61602 | NR | 1369060 |
| 10 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61584 | NR | 1369061 |
| 11 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61630 | NR | 1369062 |
| 12 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61623 | NR | 1369063 |
| 13 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTORIO 14 | EQUIPO DE OZONOTERAPIA | ENERGYLINE | O3D | 03T2-C00030 | EMC1977 | 1369064 |
| 14 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2320309 | NR | 1369065 |
| 15 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2340448 | NR | 1369066 |
| 16 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2340449 | NR | 1369067 |
| 17 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2340450 | NR | 1369068 |
| 18 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | OBFZ0081 | NR | 1369069 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2340447 | NR | 1369070 |
| 20 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | A2320310 | NR | 1369071 |
| 21 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | OBFZ0084 | NR | 1369072 |
| 22 | USS PRIMERO DE MAYO | ODONTOLOGÍA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA-MAX 2 | OBFZ0033 | NR | 1369073 |
| 23 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTORIO 14 | TENSIOMETRO | ALPK 2 | PARED | 5040 | EMC0070 / MED006854 | 1369074 |
| 24 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - SALA ERA 18 | TENSIOMETRO PORTATIL | TYCOS | NR | 9408090364 | EMC0082 | 1369075 |
| 25 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 22 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 14110101585 8 | EMC1095 | 1369076 |
| 26 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 22 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 80305131204 | NR | 1369077 |
| 27 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 25 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | TYCOS | 14110101260 7 | EMC1066 | 1369078 |
| 28 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 19 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 12072410581 2 | EMC1069 | 1369079 |
| 29 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 15 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 70809172571 | NR | 1369080 |
| 30 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 20 | TENSIOMETRO PORTATIL | TYCOS | 301234507 | NR | NR | 1369081 |
| 31 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 12 | TENSIOMETRO PORTATIL | ALPK 2 | PORTATIL | 689724 | 16610059 | 1369082 |
| 32 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 25 | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | TYCOS | 0301234507 | NR | 1369083 |
| 33 | USS PRIMERO DE MAYO | CONSULTA EXTERNA - CONSULTORIO 21 | TENSIOMETRO PORTATIL | ALPK2 | NR | 639324 | NR | 1369084 |
| 34 | USS ALTAMIRA | TOMA DE MUESTRAS | INCUBADORA | P SELECTA | NR | 159378 | MED002657 | 1368866 |
| 35 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | CONTRA ANGULO | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16144 | NR | 1369002 |
| 36 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | CONTRA ANGULO | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16197 | NR | 1369003 |
| 37 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | CONTRA ANGULO | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16147 | NR | 1369004 |
| 38 | USS LIBERTADORES | CONSULTORIO 204 | DOPPLER FETAL | AEON | A100C | A100C210200 22 | MED000717 | 1369005 |
| 39 | USS LIBERTADORES | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | AEON | A100C | A100C210200 16 | MED000726 | 1369006 |
| 40 | USS LIBERTADORES | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | FD3 | FD8PX010701 8-15 | NR | 1369007 |
| 41 | USS LIBERTADORES | CONSULTORIO 101 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71 ML | NR | MED000004 | 1369008 |
| 42 | USS LIBERTADORES | CONSULTORIO 101 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71 ML | NR | MED000001 | 1369009 |
| 43 | USS LIBERTADORES | CONSULTORIO 204 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71 ML | NR | MED000007 | 1369010 |
| 44 | USS LIBERTADORES | CONSULTORIO 102 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710-71 ML | NR | MED000014 | 1369011 |
| 45 | USS LIBERTADORES | CONSULTA EXTERNA LIDER | MICROMOTOR | 3G | CERAMIK | 220721031 | NR | 1369012 |
| 46 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | MICROMOTOR | 3G | CERAMIK | 220721023 | NR | 1369013 |
| 47 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | PIEZA DE MANO | YOUNITY | RD-1SB2 | 20C16673 | NR | 1369014 |
| 48 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | PIEZA DE MANO | YOUNITY | RD-1SB2 | 18K14286 | NR | 1369015 |
| 49 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | PIEZA DE MANO | 3G | CERAMIK | 22072534 | NR | 1369016 |
| 50 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | PIEZA DE MANO | NSK | PANA MAX 2 | OBFZ0080 | NR | 1369017 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | 3G | NR | 220721002 | NR | 1369018 |
| 52 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | 3G | NR | 220721031 | NR | 1369019 |
| 53 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16346 | NR | 1369020 |
| 54 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16396 | NR | 1369021 |
| 55 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16340 | NR | 1369022 |
| 56 | USS LIBERTADORES | OFICINA LIDER | PUNTA RECTA | YOUNITY | PM-LOW01 | 20C16339 | NR | 1369023 |
| 57 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | EQUPO DE RAYOS X PERIAPICAL | CARESTREAM DENTAL | CS 2200 | ILXT009 | MED000048 | 1369024 |
| 58 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | TROPHY | S1 | 4173 | MED000046 | 1369025 |
| 59 | USS LIBERTADORES | ODONTOLOGIA | UNIDAD ODONTOLOGICA | TROPHY | S1 | 4174 | MED000047 | 1369026 |
| 60 | USS ALPES | CONSULTORIO 204 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 767 | NR | MED006839 / EMC0356 | 1368857 |
| 61 | USS ALPES | BODEGA | MASAJEADOR | WINDEMERT | 3301 | 2052 | EMC0397 | 1368861 |
| 62 | USS ALPES | ESTERILIZACION | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24L | EFX200496 | MED000728 | 1368852 |
| 63 | USS ALPES | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61622 | NR | 1368853 |
| 64 | USS ALPES | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61601 | NR | 1368854 |
| 65 | USS ALPES | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61625 | NR | 1368855 |
| 66 | USS ALPES | CONSULTORIO 202 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | NR | EMC1258 / MED006818 | 1368856 |
| 67 | USS ALPES | CONSULTORIO 206 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | NR | MED006827 / EMC1265 | 1368858 |
| 68 | USS ALPES | CONSULTORIO 206 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | NR | MED006826 | 1368859 |
| 69 | USS ALPES | CONSULTORIO 205 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS 777 | NR | MED006833 | 1368860 |
| 70 | USS ALPES | OFICINA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140521123607 | 16611446 | 1368862 |
| 71 | USS ALPES | OFICINA | TENSIOMETRO PORTATIL | WELCH ALLYN | SHOCK RESISTANT | 140521123618 | 16611445 | 1368863 |
| 72 | CARCEL DISTRITAL | CONSULTORIO 1 | BASCULA | HEALTH O METER | 402KL | NR | EMC0604 / MED002550 | 1368920 |
| 73 | CARCEL DISTRITAL | CONSULTORIO 3 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000100472 | EMC1181 | 1368921 |
| 74 | CARCEL DISTRITAL | CONSULTORIO 1 | BASCULA | HEALTH O METER | 500KL | 5000100487 | EMC1173 / MED002560 | 1368922 |
| 75 | CARCEL DISTRITAL | ODONTOLOGÍA | CONTRA ANGULO | W&H | RC58 | O550987 | NR | 1368925 |
| 76 | CER PTE ARANDA | CONSULTA EXTERNA | CONTRA ANGULO | NSK | EC | EBF61588 | NR | 1368962 |

ZONA CENTRO ORIENTE (CAPS JORGE ELIECER, CAPS LACHES, CAPS CRUCES, CAPS CANDELARIA, CAPS SAMPER MENDOZA, CAPS PERSEVERANCIA)

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANDELARIA | CONSULTORIO OPTOMETRIA | LAMPARA DE HENDIDURA | MARCO | MARCOG2 | 9360103 | 6978-3855 | 1376759 |
| 2 | CANDELARIA | CONSULTORIO OPTOMETRIA | QUERATOMETRO | NIDEK | ARK-1 | 433244 | NO REGISTRA | 1376503 |
| 3 | CANDELARIA | CONSULTORIO OPTOMETRIA | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 767 | NO REGISTRA | NO REGISTRA | 1368598 |
| 4 | CANDELARIA | CONSULTORIO OPTOMETRIA | UNIDAD DE REFRACCION | NEOTECH | OU-2001 | 0075-2016 | NO REGISTRA | 1368785 |
| 5 | CANDELARIA | CONSULTORIO OPTOMETRIA | BASCULA DE PISO | BEURER | NO REGISTRA | 89077 | MED006098 | 1368589 |
| 6 | CANDELARIA | TOMA DE MUESTRAS | BAÑO SEROLOGICO | MEMMERT | WNB-10 | NR | 2565-MED006093 | 1376522 |
| 7 | PERSEVERANCIA | EXTERILIZACION | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 | EXF200590 | MED006372 | 1376787 |
| 8 | PERSEVERANCIA | CONS 101 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | PORTATIL | NO REGISTRA | MED002072 | 1376505 |
| 9 | PERSEVERANCIA | CONS 102 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED006208 | 1376520 |
| 10 | PERSEVERANCIA | CONS 202 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED007262 | 1376504 |
| 11 | PERSEVERANCIA | TRIAGE | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED006203 | 1376507 |
| 12 | PERSEVERANCIA | REANIMACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NR | 2297 | 1368590 |
| 13 | PERSEVERANCIA | HOSPITALIZACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NR | NR | 1368787 |
| 14 | PERSEVERANCIA | URGENCIAS | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NR | NR | 1368794 |
| 15 | PERSEVERANCIA | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | HILLROM | 231002150150 | DON000118 | 1368892 |
| 16 | PERSEVERANCIA | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | HILLROM | 231004102720 | DON000116 | 1368907 |
| 17 | PERSEVERANCIA | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | HILLROM | 231004062220 | DON000117 | 1368912 |
| 18 | PERSEVERANCIA | CONSULTA EXTERNA | TENSIOMETRO DE PARED | WELCH ALLYN | HILLROM | 231004101240 | DON000114 | 1368928 |
| 19 | SAMPER MENDOZA | TRIAGE | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 142KL | 1420096775 | DON000005 | 1369029 |
| 20 | SAMPER MENDOZA | PROCEDIMIENTOS | CENTRIFUGA | SCIENTIFIC | 24T | 2013043018 | MED005489 | 1376509 |
| 21 | SAMPER MENDOZA | REANIMACION | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | CM600 | 60131021018C | MED005411 | 1371024 |
| 22 | SAMPER MENDOZA | CONSULTORIO 201 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED006302 | 1376515 |
| 23 | SAMPER MENDOZA | CONSULTORIO 203 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED005622 | 1371036 |
| 24 | SAMPER MENDOZA | CONSULTORIO 204 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED006312 | 1376812 |
| 25 | SAMPER MENDOZA | CONSULTORIO 206 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77710 | LOT:(10)20099 | MED006168 | 1376494 |
| 26 | SAMPER MENDOZA | TRIAGE | EQUIPO DE ORGANOS | WELCHALLYN | GS777 | NO REGISTRA | DON000108 | 1369141 |
| 27 | SAMPER MENDOZA | CONSULTORIO 203 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | GS777 | NR | MED006307 | 1369056 |
| 28 | SAMPER MENDOZA | TOMA DE MUESTRAS | HORNO DE SECADO | MEMMERT | ROSTFROT | 125 | MED006154 | 1369195 |
| 29 | SAMPER MENDOZA | REANIMACION | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 | NR | NR | 1369174 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SAMPER MENDOZA | HOSPITALIZACIÓN | LARINGOSCOPIO | WELCHALYN | 60813 | 051400009135 | MED5517 | 1369176 |
| 31 | SAMPER MENDOZA | MODULO AZUL | MONITOR MULTIPARAMETROS | COMEN | STAR8000D | D7131004041L | MED006165 | 1376497 |

## ZONA RAFAEL URIBE (CAPS SAN JOSE OBRERO, CAPS DIANA TURBAY, CAPS CHIRCALES, CAPS ANTONIO NARIÑO, CAPS OLAYA, CAPS SAN JORGE, CAPS BRAVO PAEZ)

| ITEM | UNIDAD | AREA O SERVICIO | NOMBRE EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | # ACTIVO | CONSECUTIVO O NUMERO DE SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 201 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000062 | 1364238 |
| 2 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 202 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000011 | 1364239 |
| 3 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 203 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000064 | 1364240 |
| 4 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 303 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000264 | 1364241 |
| 5 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 305 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000049 | 1364259 |
| 6 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA OPTOMETRIA 306 | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000080 | 1364260 |
| 7 | ANTONIO NARIÑO | PROCEDIMIENTOS | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000061 | 1364261 |
| 8 | ANTONIO NARIÑO | TERAPIA OCUPACIONAL | BASCULA DIGITAL TALLIMETRO | HEALTH O METER | 500KL | NT | MED000056 | 1364262 |
| 9 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA OPTOMETRIA 306 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | NT | MED000251 | 1364263 |
| 10 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 202 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | NT | MED000254 | 1364264 |
| 11 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 203 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | NT | MED000253 | 1364265 |
| 12 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 303 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | NT | MED000252 | 1364266 |
| 13 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 553KL | NT | NR | 1364242 |
| 14 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | AEON | A100C | NT | MED000725 | 1364267 |
| 15 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | NT | F13027 | 1364268 |
| 16 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | NT | 16614189 / EMC0752 | 1364269 |
| 17 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | DOPPLER FETAL | AEON | A100C | NT | MED000716 | 1364243 |
| 18 | ANTONIO NARIÑO | ENFERMERIA | PULSOXIMETRO | AEON | A330 | NT | MED000150 | 1364270 |
| 19 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA | PULSOXIMETRO | AEON | A330 | NT | MED000151 | 1364244 |
| 20 | ANTONIO NARIÑO | FARMACIA | REFRIGERADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI-02VR | NT | MED000712 | 1364245 |
| 21 | ANTONIO NARIÑO | LABORATORIO CLINICO | REFRIGERADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI-01VR | NT | MED000713 | 1364246 |
| 22 | ANTONIO NARIÑO | TERAPIA FISICA | TANQUE DE PAQUETES FRIOS | INTERFISICA | FISIOTECH | NT | MED000053 | 1364247 |
| 23 | ANTONIO NARIÑO | TERAPIA OCUPACIONAL | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000117 | 1364271 |


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 201 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000120 | 1364272 |
| 25 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 202 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000119 | 1364273 |
| 26 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 203 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000122 | 1364248 |
| 27 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 303 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000118 | 1364249 |
| 28 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA 305 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000171 | 1364274 |
| 29 | ANTONIO NARIÑO | CONSULTA EXTERNA OPTOMETRIA 306 | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000128 | 1364250 |
| 30 | ANTONIO NARIÑO | TOMA DE MUESTRAS | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000129 | 1364251 |
| 31 | ANTONIO NARIÑO | PROCEDIMIENTOS | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000161 | 1364252 |
| 32 | ANTONIO NARIÑO | TERAPIA FISICA | TENSIOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | PRO BP 3400 | NT | MED000170 | 1364253 |
| 33 | SAN JORGE | CONSUTA EXTERNR | AUTOCLAVE | EURONDA | E9 18LTR | EGO150170 | MED006054 | 1369244 |
| 34 | SAN JORGE | CONSULTA EXTERNR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | CM10 | CN92397362 | DON000298 | 1403774 |
| 35 | SAN JORGE | TOMA DE MUESTRAS | NEVERA | PHILIPS | STANDAR | NR | MED006754 / 20600010 | 1369247 |
| 36 | SAN JORGE | CONSULTORIO 206 | PULSOXIMETRO | CONTEC | CMS50D | 21054010748 | DQECH62334 | 1369246 |
| 37 | SAN JORGE | CONSULTORIO 206 | PULSOXIMETRO | CONTEC | CMS50D | 21054004898 | DQECH64527 | 1369245 |
| 38 | CHIRCALES | CONSULTA EXTERNA | CENTRIFUGA | HARMONIC SERIES | NR | NR | MED007180 | 1385696 |
| 39 | CHIRCALES | CONSULTA EXTERNA | NEVERA | ICASA | DEVILLE | NR | CCO023734 | 1364210 |
| 40 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75589 | NR | 1364205 |
| 41 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75588 | NR | 1364206 |
| 42 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75593 | NR | 1364216 |
| 43 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75590 | NR | 1364217 |
| 44 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 76067 | NR | 1364207 |
| 45 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75592 | NR | 1364218 |
| 46 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 75594 | NR | 1364208 |
| 47 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 76083 | NR | 1364219 |
| 48 | CHIRCALES | URGENCIAS | CAMILLA | LOS PINOS | C-374 | 76080 | NR | 1364209 |
| 49 | CHIRCALES | CONSULTA EXTERNA | CONGELADOR | CONGELAR | NR | NR | C10055 | 1364220 |
| 50 | CHIRCALES | CONSULTA EXTERNA | CONGELADOR | HELMER | NR | NR | NR | 1364214 |
| 51 | CHIRCALES | URGENCIAS | NEVERA | LG | NR | NR | CCO024548 | 1364222 |
| 52 | CHIRCALES | URGENCIAS | PESA BEBE | DETECTO | NR | NR | MED007178 | 1364211 |
| 53 | CHIRCALES | FARMACIA | REFRIGERADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI 01 VR | 20210929 II | NR | 1364224 |
| 54 | CHIRCALES | VACUNACION | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK 304 | 20094169401 | 21800857 / MED007192 | 1364212 |
| 55 | DIANA TURBAY | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24LTR | EXF 221174 | MED006518 | 1364159 |
| 56 | DIANA TURBAY | CONSULTA 14 VACUNACION | CONGELADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI-01VC | 20230215 | MED006808 | 1364160 |
| 57 | DIANA TURBAY | VIGILANCIA SANITARIA | CONGELADOR | INDREL | CCH207 | 34830 | 2025 | 1364161 |
| 58 | DIANA TURBAY | URGENCIAS OBSERVACION CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-23083720 | MED006498 | 1364162 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | DIANA TURBAY | URGENCIAS OBSERVACION CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-26091675 | MED006493 | 1364163 |
| 60 | DIANA TURBAY | ODONTOLOGIA | DESTILADOR | EURONDA | ACUDIST | ESTERILIZACION | CCO020022 | 1364164 |
| 61 | DIANA TURBAY | URGENCIAS PROCEDIMIENTOS | ELECTROCARDIOGRAFO | COMEN | CM1200 | 92221008012 | MED006402 | 1364165 |
| 62 | DIANA TURBAY | URGENCIAS SALA EDA | NEBULIZADOR | ROSCOE MEDICAL | MEB-RITE4 | DM2004013071 | MED000067 | 1364166 |
| 63 | DIANA TURBAY | URGENCIAS SALA EDA | NEBULIZADOR | ROSCOE MEDICAL | MEB-RITE4 | DM2004013070 | MED000068 | 1364167 |
| 64 | DIANA TURBAY | MORGUE | NEVERA | CHALLENGER | CR-075 | 080305-00748 | CCO020102 / 21800791 | 1364168 |
| 65 | DIANA TURBAY | VACUNACION | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK304 | 20090874169 | 20600050/ F110844 / MED006743 | 1364169 |
| 66 | DIANA TURBAY | VIGILANCIA SANITARIA | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK304 | 20043704482 | 1373 | 1364170 |
| 67 | DIANA TURBAY | VIGILANCIA SANITARIA | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK304 | 20130693416 | 3125 | 1364171 |
| 68 | DIANA TURBAY | VIGILANCIA SANITARIA | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK304 | 2005400623 | 1661 | 1364172 |
| 69 | DIANA TURBAY | ODONTOLOGIA | SELLADORA | EURONDA | EUROSEAL 2001 PLUS | 220009 | CCO020729 | 1364174 |
| 70 | OLAYA | ODONTOLOGIA | AUTOCLAVE | EURONDA | E8 24LTR | EX 200493 | MED006591 | 1387418 |
| 71 | OLAYA | CONSULTORIO 103 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | FD1+ | FD1PX0208524-05 | 21100579 | 1369199 |
| 72 | OLAYA | VACUNACION | CONGELADOR | PHILIPS | NR | A10082 / 055546 | CCO020892 | 1369208 |
| 73 | OLAYA | CONSULTA GINECOLOGIA 301 | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | FD1+ | FD1PX0227420-05 | 21100579 | 1369219 |
| 74 | OLAYA | CONSULTORIO 101 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304103-K13400260007 | MED005283 | 1369200 |
| 75 | OLAYA | CONSULTORIO 102 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONOTRAX II PRO | 304103-M12901380032 | MED005284 | 1369201 |
| 76 | OLAYA | CONSULTORIO 106 | DOPPLER FETAL | EDAN | SONO TRAX II PRO | 304103-M12901380039 | MED005892 | 1369211 |
| 77 | OLAYA | CONSULTORIO 301 GINECOLOGIA | DOPPLER FETAL | HUNTLEIGH | FD1+ | FD1PX0227420-08 | F12208 | 1369212 |
| 78 | OLAYA | TERAPIA ALTERNATIVA - CONSULTORIO 307 | GENERADOR DE OZONO | VIDOX-MED | NR | A03-007-22 | NR | 1369209 |
| 79 | OLAYA | REANIMACION | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011800 | MED006577 | 1369213 |
| 80 | OLAYA | TRIAGE | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002107 | MED006572 | 1369202 |
| 81 | OLAYA | CENTRAL ENFERMERIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | EPM 12 | AC6-9C002108 | MED006582 | 1369203 |
| 82 | OLAYA | AMBIENTE DE TRABAJO LIMPIO | MONITOR FETAL | HUNTLEIGH | BD4000XS-2 | 714DX0204570-14 | MED006571 | 1369204 |
| 83 | OLAYA | ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS / NEVERA PLAN DE CONTINGENCIA | NEVERA | CHALLENGER | CR074 | AB85766109135001161 | CCO020747 | 1369206 |
| 84 | OLAYA | TOMA DE MUESTRAS | NEVERA | ICASA | NR | 73567 | A10073 20600007 | 1369215 |
| 85 | OLAYA | VACUNACION | NEVERA | ICASA | ATR-10DV | 70374 | CCO022394 02251 A10191 20600013 | 1369214 |
| 86 | OLAYA | CONSULTORIO 103 | PULSOXIMETRO | BURDICK | OXY 200 | 702617030 | 21100063 / F15611 | 1369210 |
| 87 | OLAYA | FARMACIA | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | NR | NR | MED006587 | 1360829 |
| 88 | OLAYA | CENTRO ACOPIO COVID | REFRIGERADOR | HAIER BIOMEDICAL | HBC-260 | BE069SEAS00QEM8D0038 | MED006544 | 1360827 |
| 89 | OLAYA | CENTRO ACOPIO COVID | REFRIGERADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI-01-VR | XXI-02HC 20210302-II | MED006545 | 1360832 |
| 90 | OLAYA | VACUNACION EXTRAMURAL | REFRIGERADOR | NR | NR | NR | MED006092 | 1360830 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | OLAYA | VACUNACION EXTRAMURAL | REFRIGERADOR | ULTRA-LAB | NR | NR | MED000724 | 1360831 |
| 92 | OLAYA | ESTERILIZACION | SELLADORA | BIOART | BIOSTAMP | 9303 | MED006592 | 1369205 |
| 93 | OLAYA | SALA ERA | NEBULIZADOR | ROSCOE MEDICAL | MEB-RITE4 | DM200413071 | MED000067 | 1364166 |
| 94 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262126032 | MED005769 | 1369256 |
| 95 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262126033 | MED005771 | 1369257 |
| 96 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262126034 | MED005768 | 1369258 |
| 97 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342126780 | MED006628 | 1369259 |
| 98 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342126812 | MED006634 | 1369260 |
| 99 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342126814 | MED006635 | 1369261 |
| 100 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342126874 | MED006630 | 1369262 |
| 101 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342127128 | MED006629 | 1369263 |
| 102 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B342126872 | MED 006631 | 1369264 |
| 103 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262125825 | MED 005763 | 1369265 |
| 104 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262124765 | MED 005766 | 1369266 |
| 105 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262124763 | MED 005761 | 1369267 |
| 106 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 844KL | 8440122163 | NR | 1369279 |
| 107 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262125823 | MED005760 | 1369268 |
| 108 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262125826 | MED005764 | 1369269 |
| 109 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200932 | NR | 1369270 |
| 110 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200940 | NR | 1369271 |
| 111 | SAN JOSE OBRERO | ENTORNO EDUCATIVO | PULSOXIMETRO | LIFEN | FS20E | 2210260200953 | NR | 1369272 |
| 112 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA86312111030 28D | S/D | 1369273 |
| 113 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA86312111030 29D | S/D | 1369274 |
| 114 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | TENSIOMETRO DIGITAL | GMD | GMD-BPM | BA86312111030 30D | S/D | 1369275 |
| 115 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | BASCULA DE PISO | HEALTH O METER | 800KL | 800B262125922 | MED005772 | 1369276 |
| 116 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | REFRIGERADOR | VEST FROST | MF 204 | 20114563765 | S/D | 1369277 |
| 117 | SAN JOSE OBRERO | EBEH | REFRIGERADOR | VEST FROST | MK304 | 20090874241 | S/D | 1369278 |



| MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE FEBRERO | | | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO (%) |
| HOSPITAL SANTA CLARA | 162 | 128 | 79% |
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL | 47 | 46 | 98% |
| HOSPITAL VICTORIA | 38 | 37 | 97% |
| HOSPITAL SAN BLAS | 148 | 133 | 90% |
| ZONA SAN CRISTOBAL | 76 | 76 | 100% |
| ZONA CENTRO ORIENTE | 32 | 31 | 97% |
| ZONA RAFAEL URIBE | 117 | 117 | 100% |
| TOTAL | 620 | 568 | 91.61% |




Por disponibilidad en los servicios no se realizaron 52 mantenimientos preventivos, los cuales serán reprogramados en el mes de Marzo.

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO

HOSPITAL SANTA CLARA

| Ubicación | Equipo | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | No. SERVICIO | Descripción del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | ELECTROCARDIOGRAFO. | COMEN | H3 | H3220218011. | NO TIENE. | 1394944 | Se atiende llamado al revisar el equipo se evidencia que unos clamps se encuentran sin platina y otros desgastados ,se cambian por unos nuevos pruebas de funcionamiento satisfactorias |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-22000531. | N.T.. | 1393976 | El servicio de intermedios pediatría refiere daño en pinza de oximetría del monitor de la cama 5, se realiza revisión del accesorio en el monitor evidenciando que la pinza se encuentra dañada, se realiza instalación de accesorio nuevo retornando operatividad en la toma de saturación de oxigeno en el monitor, se realiza pruebas al servicio medico, se deja equipo funcional en el servicio. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | TENSIOMETRO. | ALPK2 | NR | 569471 | 16633107 | 1392287 | Se atiende llamado se evidencia pera insufladora desgastada por tal motivo generaba fuga,se realiza cambio de pera equipo queda funcionando correctamente |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | ADVANCED | PM-200M | Q068A055949 | NA | 1382318 | Se atiende llamado por falla en sensor SPO2.<br>Se verifica el estado de funcionamiento del equipo evidenciando que sensor SPO2 no registra datos, se realiza cambio de sensor SPO2 adulto realizando pruebas de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MICROSCOPIO BIOCULAR. | OLYMPUS | CH-21 | 6C18741. | MED001154 | 1381919 | Se realiza instalación de conector de cable AC Macho dado por Biosistemas, se instala puente de diodos dado por Biosistemas. El equipo funciona correctamente. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | SISTEMA DE ALTO FLUJO. | MEDIN | NEO BLEND/131003509 | IO-2012-02-24893 | NA | 1380943 | Se atiende llamado se evidencia manguera de aire en mal estado ,se realiza limpieza del filtro del mezclador se observa empaque desgastado por uso,se verifica parámetros con analizador ,equipo funcionando satisfactoriamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | SISTEMA DE ALTO FLUJO. | MEDIN | NEO BLEND/131003509 | I0-2013-01-26620 | NA | 1380942 | Se atiende llamado se evidencia cúpula de flujometro averiada se cambia por una en buen estado ,se realiza limpieza del filtro del mezclador ,se verifica parámetros con analizador ,equipo funcionando satisfactoriamente. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | SISTEMA DE ALTO FLUJO. | MAXFLO2 | R223P01 | CK15499002. | N.T.. | 1380941 | Se atiende llamado se evidencia acople de la manguera de aire desgastado por tal motivo no ingresa a la toma de pared, se realiza cambio de manguera completa ,se realiza limpieza del filtro del mezclador se toman parametros de funcionamiento con analizador,equipo operativo. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | AUTOCLAVE. | MACROINGENIO | 650P2 | 650P21ENE057RV. | No Tiene. | 1379718 | Se revisa flautas de electroválvulas de puerta y se requiere con urgencia el cambio del bloque completo de las cuatro electroválvulas, de igual manera se requiere el cambio del sistema de osmosis inversa, ya que el actual se queda pegado debido a sus características electromecánicos se solicita urgente el cambio por un sistema de Osmosis inversa libre de partes eléctricas. No se puede realizar ciclo de 121 grados centígrados, porque en el día solo se hacen esterilizaciones a 134 grados centígrados, se hace con carga de paquetes a 134 grados centígrados, logra pasar ciclo de esterilización son presentar fugas, pasa los indicadores químico y biológico correctos. Adicionalmente en el área de esterilización se observan números huecos, que pueden provocar un accidente al entrar el carro porta paquetes. El equipo queda funcionando pero se solicita lo antes posible el cambio de estos repuestos, ya que si la puerta presenta fugas puede |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | salir vapor con temperaturas peligrosas para el personal asistencial y por otra parte si no se cambia el sistema de Osmosis se podría quedar el calderín sin agua quemándose las resistencias del calderín y dejando fuera de servicio la autoclave. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3633. | N.T.. | 1379717 | Se atiende llamado por daño en brazalete Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE2302.. | N.T.. | 1379716 | Se atiende llamado por daño en brazalete. Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE2301.. | N.T.. | 1379715 | Se atiende llamado por daño en Brazalete. Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1898.. | N.T.. | 1379714 | Se atiende llamado por daño en brazalete Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1891.. | N.T.. | 1379713 | Se atiende llamado por daño en brazalete Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNE1889.. | N.T.. | 1379712 | Se atiende llamado por daño en brazalete. Se cambia e instala brazalete adulto de una vía, se realiza prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA. | DOMETAL (MUBI) | LYNIX 358102/01 | 77612 | MED001146 | 1378673 | Se atiende llamado por daño en control. Se realiza desmonte de control se empalman cables, se realizan pruebas de funcionamiento. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 SLIDE SPS | 510032 | MED001044 | 1378668 | Se atiende llamado por daño en cabecero. Se realiza fabricación de platina de anclaje para funcionamiento de cabecero. Se realiza pruebas de funcionamiento. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR. | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742781081A1V | | 1376080 | El servicio de uci pediatría reporta falla en calibración de equipo medico, cuando se realiza revisión del equipo se evidencia que la válvula expiratoria ya ha excedido los reúsos de esterilización y adicional a esto el empaque que realiza el sellado del paso de aire se encuentra degastado, se realiza cambio de válvula expiratoria restaurando la operatividad del equipo en el servicio de uci pediatría, se deja equipo funcional con calibración de sensor de oxigeno y con ciclado de 5min. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | VENTILADOR MECANICO. | TECME | NEUMOVENT TS | 200844671083A1V. | N.T.. | 1376079 | Se atiende llamada de terapeuta respiratoria de la Uci 03, en donde reporta falla en válvula expiratoria, se evidencia que el ventilador no realiza acordemente la calibración de sensor de oxigeno, se realiza cambio de válvula expiratoria retornando la operatividad del equipo en el servicio. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | FONENDOSCOPIO. | GENERICO | ADULTO | F13307. | NO TIENE | 1370995 | Se realiza revisión se evidencia que no tiene membrana,se realiza instalación de una ,pruebas de funcionamiento satisfactorias |
| HOSPITAL SANTA CLARA | FONENDOSCOPIO. | GENERICO | ADULTO | F13321. | NO TIENE | 1370994 | Al realizar revisión se evidencia que no tiene membranas,se realiza instalación de la misma funcionamiento satisfactorio |
| HOSPITAL SANTA CLARA | FONENDOSCOPIO. | GENERICO | ADULTO | F13358. | NO TIENE | 1370993 | Se realiza revisión se evidencia que no tiene membranas,se realiza instalación de la misma funcionamiento satisfactorio |
| HOSPITAL SANTA CLARA | FONENDOSCOPIO. | GENERICO | ADULTO | F13432. | NO TIENE | 1370992 | Se realiza revisión se evidencia que no tienen membrana,se hace instalación de la misma funcionamiento satisfactorio |
| HOSPITAL SANTA CLARA | NONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-28002363. | MED001108 | 1370991 | Se atiende llamado y se evidencia que monitor no tiene manguera NIBP,se realiza instalación de una manguera se valida funcionamiento equipo operativo. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004729. | N.T.. | 1370990 | Se realiza revisión general del estado físico del equipo, limpieza integral interna y externa, verificación de accesorios,toma de parámetros con analizador equipo operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004752. | N.T.. | 1370989 | Se atiende llamado,se revisa y equipo en su funcionamiento básico y no se logra resolver el problema,equipo se retira del servició se realiza desarme,limpieza de tarjetas y se evidencia que el problema de tensión es de electroválvulas,se cambian por unas nuevas,pruebas de funcionamiento con simulador satisfactorias. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CENTRIGUGA. | CENTRIFUGE PLC SERIES | PLC-05 | 1508711 | NO TIENE | 1370688 | Se realiza desensamble de la centrífuga, se ajusta partes eléctricas y mecánicas, el temporizador requiere cambio |
| HOSPITAL SANTA CLARA | FLUJOMETRO DOBLE. | OXYGEN | NO TIENE | NO REGISTRA. | NO TIENE | 1370686 | Se realiza cambio de perillas, del flujómetro,, son dadas por el hospital Santa Clara, se ajusta el equipo funciona correctamente. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA. | LOS PINOS | C374 | 704374 | NO TIENE | 1370685 | Se ajustan frenos de la camilla. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA. | LOS PINOS | C374 | 704392 | NO TIENE | 1370684 | Se realiza ajuste de frenos, la camilla queda funcionando correctamente |
| HOSPITAL SANTA CLARA | SILLA DE RUEDAS. | NO TIENE | NO REGISTRA | NO REGISTRA. | CCO000003 | 1368813 | Se atiende llamado en cx por daño en silla de ruedas. Se verifica el estado del equipo, se realiza ajuste de ruedas principales y auxiliares, arreglo de frenos y engrase. Pruebas de funcionamiento se deja equipo en servicio. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA CUNA. Placa | LOS PINOS | 1040P | MED000330 | | 1368812 | Se atiende llamado por daño en cama cuna cabecero no sube. Se arregla motor cabecero, ajuste de baranda y arreglo motor altura lado de pies. Se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MAQUINA DE ANESTESIA . | MINDRAY | WATO EX-65 | AT3-23000805. | NO TIENE . | 1368302 | El servicio de salas de cirugía reporta falla en capnografia de máquina de anestesia, se realiza revisión y seguimiento a la falla reportada por el servicio encontrando avería en trampa de agua, se realiza cambio de este accesorio retornando la operatividad en el equipo médico, se realiza ciclado de máquina de anestesia evidenciando trabajo acorde del módulo de capnografia. Equipo funcional en el servicio de cirugía. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-22000531. | N.T.. | 1367254 | Se atiende llado en servicio por falla en sensor SPO2 neonatal. Se realiza revisión del equipo, se instala sensor SPO2 neonatal que se encontraba de back up en el servicio, se realizan pruebas de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA. | MUKA | HC1100 | 30029 | MED001261 | 1367253 | Se atiende llamado en UCI 1 cubículo 2 cama bloqueada. Se verifica estado de la cama evidenciando daño en control, se realiza cambio de control, pruebas de funcionamiento, equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 516646 | MED002007 | 1367252 | Se atiende llamado por daño en baranda. Se verifica estado del equipo evidenciando daño en baranda, se desmonta baranda, se vuelve a poner en posición se enderezan los templetes de la baranda, se instala manija y resorte. Se hacen pruebas de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | LARINGOSCOPIO. | WELCH ALLYN | 60300 | NO REGISTRA. | No Tiene. | 1367250 | Se realiza instalación de bombillo Welch Allyn 3400, dado por Biosistemas, se ajuste socket pero se recomienda cambiarlo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | WELCH ALLYN | 408282 | NO REGISTRA. | MED000160. | 1367248 | Se revisa equipo se evidencia que no tiene bombillo se instala uno nuevo ,se realiza pruebas de funcionamiento satisfactorias |
| HOSPITAL SANTA CLARa | MAQUINA DE ANESTESIA. | MINDRAY | WATO EX65 | KT-9C003448. | MED000375. | 1367247 | Se revisa equipo se evidencia que la trampa de agua está bastante húmeda,se realiza cambio por una nueva,pruebas de funcionamiento satisfactorias |
| HOSPITAL SANTA CLARA | GASTROSCOPIO. | FUJINON | EG250WR 5 | 7G202A525. | NO TIENE. | 1367246 | Se realiza entrega del equipo médico al servicio de gastroenterologia después de la reparación efectuada por su mantenimiento correctivo se realiza desarmado total del equipo, sometimiento a proceso de secado, cambio de conductos de aire-agua, corrección de angulaciones, cambio de empaque del cuerpo, caucho protector, y eliminación de fugas del tubo conector de luz, se deja como observación que el equipo retorna al servicio de gastroenterologia con la misma mancha en la cámara de visualización precondicionando el buen funcionamiento del equipo en donde no es posible poder dar un diagnostico ya que no es posible la visualización de la imagen de manera adecuada. El equipo queda en el servicio funcional pero con la condición de la cámara manchada. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 8 | EW-29001701 | | 1364671 | Se revisa equipo se evidencia que el módulo está desplazó debido a un golpe ya que se encuentran partes de la carcasa partidas,se desarma el equipo se arregla el módulo,se realiza limpieza de tarjetas equipo queda operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC9-05014563. | MED002019 | 1362086 | Se realiza desarme del equipo,limpieza de tarjetas,limpieza de válvulas ,validación interna;se toma parametros con analizador funcionamiento satisfactorio. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MED001103 | | 1354064 | Se realiza revisión de equipo médico evidenciando falla en barandas, se realiza reparación de barandas y pintura de la totalidad del equipo, se deja equipo operativo en el servicio médico |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | IMEC 12 | EV-04055940. | N.T.. | 1351893 | Se realiza instalación de sensor spo2 al monitor ubicado en carro de paro,se realiza pruebas de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063954. | MED000280. | 1351892 | Se realiza revisión general del equipo,no se evidencia daños superficiales,se realiza desarme limpieza de tarjetas, limpieza de electroválvulas,toma de parámetros con simulador ,equipo funcionando correctamente |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | UMEC 10 | KN-03063988. | MED00O279. | 1351782 | Servicio reporta monitor con toma tensiones altas. Se realiza revisión del equipo evidenciando liquido dentro de el, se limpia y lubrica tarjeta, limpieza de electroválvulas, se realizan pruebas de funcionamiento con simulador arrojando parámetros normales. Equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA. Placa | NACIONAL | ANALOGO | MED000860 | | 1351670 | El servicio reporta que la cama no realiza los movimientos, se realiza revisión general del equipo evidenciando que la caja control esta dañada, se realiza reparación de la caja control cambiando componente eléctrico y retornando la operatividad del equipo en el servicio médico, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | se deja equipo funcional en el servicio. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA ELECTROMECANICA. | DOMETAL (MUBI) | LYNIX 358102/01 | 77612 | MED001146 | 1351669 | El servicio médico de hospitalización refiere que la cama no realiza ningún movimiento con el control remoto de la cama, se realiza revisión de este accesorio evidenciando que el control se encuentra trozado en cable de alimentación de corriente, se realiza reparación del control remoto para su arreglo eléctrico, se deja equipo funcional en el servicio médico con pruebas de funcionamiento con paciente al servicio médico. |
| HOSPITAL SANTA CLARA | CAMA. | NACIONAL | ANALOGO | NO REGISTRA. | MED001341. | 1351668 | El servicio reporta que la cama no funciona barandas ni cabcero, se realiza pintura de la totalidad del equipo, reparación de barandas y cabecero, se deja equipo funcional en el servicio médico |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004729. | N.T.. | 1341642 | Se atiende llamado por daño en brazalete. Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004754. | N.T.. | 1341641 | Se atiende llamado por daño en brazalete. Se realiza revisión del equipo evidenciando brazalete roto. Se instala brazalete adulto de una via. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004765. | N.T.. | 1341640 | Se atiende llamado por daño en brazalete. Se realiza revisión del equipo, evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004758. | N.T.. | 1341639 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | Monitor de Signos Vitales . | Mindray | ePM 12 | AC6-04004737. | N.T.. | 1341638 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004762. | N.T.. | 1341637 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004764. | NR. | 1341636 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | MINDRAY | EPM 12 | AC6-04004753. | NR . | 1341635 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste en brazaletes. Se instala brazalete adulto de una via. Prueba de funcionamiento equipo operativo |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SANTA CLARA | Monitor de Signos Vitales . | Mindray | ePM 12 | AC6-04004757. | N.T.. | 1341634 | Se atiende llamado por daño en brazalete.Se realiza revisión del equipo evidenciando desgaste y falta de acople. Se instala brazalete adulto de una via y acople de manguera a brazalete. Prueba de funcionamiento equipo operativo |
| HOSPITAL SANTA CLARA | MONITOR MULTIPARAMETROS. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF3641.. | N.T.. | 1341571 | Se realiza instalación de accesorios de cable ecg al monitor de transporte de UCI pediatría verificando operatividad del accesorio en el equipo, equipo funcional en el servicio. |

## HOSPITAL DE LA VICTORIA

| Ubicación | Equipo | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | No. SERVICIO | Descripción del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | VENTILADOR. | NEUMOVENT | ADVANCE | 200742571081A1V | MED001786. | 1393564 | Equipo completa las pruebas de funcionamiento realiza cambio de válvula exhalatoria debido a que presentaba la anterior desgaste y no era apta para su uso en paciente. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-59028362. | N.T.. | 1380946 | Se encuentra brazalete de nibp con desgaste por uso, se realiza cambio por uno nuevo suministrado por Biosistemas Ingeniería Médica. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA. | CMT | N.R | NO REGISTRA. | NO TIENE. | 1379006 | Se encuentra timbre el cual no acciona el pulso al momento de oprimirlo. Se realiza cambio del timbre el cual es suministrado por la subred y queda funcional. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA. | CMT | N.R | NO REGISTRA . | NO TIENE. | 1379005 | Se encuentra timbre dañado el cual no acciona el pulso, se procede a realizar cambio del timbre por uno suministrado por la subred. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA. | CMT | N.R | NO REGISTRA. | NO TIENE | 1379004 | Se encuentra timbre dañado el cual no se acciona al momento de oprimirlo, se realiza cambio por un timbre suministrado por la subred. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | LLAMADOS DE ENFERMERIA. | CMT | N.R | NO REGISTRA. | NO TIENE. | 1379003 | Se encuentra timbre dañado en el cable se procede a realizar unión de los contactos y queda funcional. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | BIOLIGHT | M8500 | M016E001999. | NO REGISTRA. | 1378411 | Servicio reporta presiones arteriales anormales en el equipo, se evidencia brazalete con bastante desgaste se realiza cambio por uno nuevo suministrado por Biosistemas Ingeniería Médica. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | DRAGER | VISTA 120S | S2SNF0775. | MED002206. | 1376473 | Se reporta equipo con módulo de spo2 suelto, se procede a realizar aseguramiento del módulo con tuerca y se realiza pruebas de funcionamiento. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | WELCH ALLYN | 767 | 5054 | MED002236. | 1370426 | Se reporta equipo el cual no enciende, se desarma el módulo de voltaje y se encuentra fusible F1 dañado, se realiza el cambio respectivo y el equipo queda operativo se devuelve al consultorio de urgencias adulto. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-3A011810. | MED001671. | 1369254 | Se reporta que el equipo no toma bien el spo2 en pacientes pediátricos menos a 1 año, por lo cual el servicio solicita tener una pinza de spo2 pediátrica, teniendo en cuenta que actualmente tienen un sensor tipo adulto. Se realiza entrega al servicio de sensor de spo2 pediátrico. Equipo completa las pruebas de funcionamiento sensor de spo2 pediátrico suministrado por Biosistemas Ingeniería Médica. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 SLIDE | 48105 | MED000391. | 1366748 | Servicio reporta que la cama no realiza movimiento de espaldar. Se encuentra motor con cable dañado, se realiza arreglo del mismo y se realiza adicionalmente arreglo de tarjeta debido a que se encontró problema en un regulador voltaje este que reparado y se entrega el equipo funcional al servicio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | LAMPARA CIELITICA. | MINDRAY | HYLED 9700 | L4-2C000582T. | 12320 / MED002197. | 1364923 | Se realiza arreglo de satélite 1 se encuentra fase de 120v suelta y se procede a realizar la unión y se valida que no exista ningún riesgo eléctrico. Adicionalmente se realiza arreglo de fuente de voltaje y se instala en el soporte de techo. El equipo queda operativo con sus dos satélites. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MESA DE CIRUGÍA. | MINDRAY | HYBASE 3000 | MI-54002171. | 12318 / MED002196. | 1364657 | Se reporta mesa de cirugía con olor a quemado se realiza realiza revisión y se encuentran baterías infladas por lo cual es necesario cambiarlas. Se realiza instalación de baterías nuevas en el equipo y limpieza externa quedando el equipo operativo en el servicio. Baterías suministradas por Biosistemas Ingeniería Médica. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 506731 | MED002120. | 1362042 | Se reporta cama que no acciona los movimientos, se revisa el equipo y se encuentra daño de regulador de voltaje en la caja de control, se procede a realizar cambio de caja de control y instalación de control suministrado por la subred. Limpieza externa del equipo y pruebas de cada uno de los movimientos. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | ELECTROCARDIÓGRAFO. | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-89015597. | NO REGISTRA. | 1362041 | Se realiza anclaje del equipo al carro de transporte y pruebas de funcionamiento al equipo. Queda operativo en el servicio. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR MULTIPARAMETRO. | EDAN | IM70 | 360080-M18911660020. | NO TIENE. | 1362040 | Se realiza anclaje del equipo al carro de transporte y pruebas de funcionamiento. El equipo se entrega funcionando correctamente. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | SPACELABS | QUBE | 1390-108128. | MED003646. | 1360493 | Se reporta daño en el sensor de spo2, sin embargo el sensor no se encuentra en el servicio. Se realiza entrega de otro sensor de spo2 y se realiza pruebas de funcionamiento. Sensor de spo2 suministrado por la subred. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | PM-9000 | W-16108205. | NO REGISTRA. | 1356875 | Equipo se encuentra con botón suelto de encendido/apagado se realiza arreglo de la membrana interna y se deja equipo operativo. Se completa las pruebas de funcionamiento del equipo. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506890 | MED002328. | 1356874 | Se reporta cama la cual no funciona el módulo de pies. Se encuentra control de mando dañado y se realiza reparación del mismo. Se ejecuta pruebas de funcionamiento y queda operativo en el servicio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL LA VICTORIA | SUCCIONADOR. | PULMOMED | 7A-23B | 2 | 166007082 | 1349864 | Se reporta equipo el cual no enciende, se realiza verificación y se encuentra desgaste de contactos en el condensador, se realiza limpieza interna de los contactos y del equipo. Se realiza pruebas de funcionamiento y queda operativo. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-22000537. | NO REGISTRA. | 1349325 | Se reporta brazalete con desgaste y se realiza el cambio respecto suministrado por Biosistemas Ingeniería Médica. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 SLIDE | 506886 | MED002669. | 1347469 | Se encontró partido el motor de subida y bajada del equipo, servicio informa que posiblemente se dejó algún objeto en la parte de abajo de la cama y esto ocasionó que fallara el motor y se partiera. Se procede a realizar el cambio por un motor de back up. Se realiza pruebas de funcionamiento y el equipo queda operativo. |
| HOSPITAL LA VICTORIA | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | MINDRAY | IMEC 10 | EX-22000537. | NO REGISTRA. | 1347468 | Se evidencia sensor de spo2 con desgaste y cables deteriorados. Se procede a realizar cambio por sensor de spo2 nuevo suministrado por Biosistemas Ingeniería Médica. |

## HOSPITAL SAN BLAS

| Ubicación | Equipo | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | No. SERVICIO | Descripción del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA | LOS PINOS | C-374 | 75699 | NO REGISTRA. | 1391119 | Servicio reporta daño en el sistema de frenos, se retira del servicio. Se encuentran pines de seguridad partidos, barandas en mal estado y ruiedas partidas. Se realiza ajuste en las barandas laterales, se instalan 4 pasadores de pedal de freno en buen estado, se ajusta y arregla sistema de frenos, finalmente se realiza cambio de cada una de las ruedas por otras en buen estado ya usadas y se refuerzan. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA DE TRANSPORTE. | LOS PINOS | C-364 | 75587 | MED003299. | 1391118 | Servicio reporta daño en el sistema de frenos, se retira del servicio. Se encuentran pines de seguridad partidos, barandas en mal estado y ruiedas partidas. Se realiza ajuste en las barandas laterales, se instalan 4 pasadores de pedal de freno en buen estado, se ajusta y arregla sistema de frenos, finalmente se realiza arreglo en cada una de las ruedas y se refuerzan. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507011 | A-4440. | 1391117 | Servicio reporta fallas en el ajuste de baranda y conexión eléctrica. Se realiza ajuste en baranda lateral, instalando resorte de seguro de baranda, además se hace arreglo y ajuste de conector cable AC en caja de control. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 507003 | NO REGISTRA. | 1391116 | Servicio reporta fallas en el ajuste de baranda y conexión eléctrica. Se realiza ajuste en baranda lateral, encajando el seguro de la baranda, además se hace arreglo-ajuste de conector cable AC en caja de control y se realiza ajuste de los cables de las barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMA ELECTROMECANICA. | LOS PINOS | 860 | 506936 | MED001791. | 1391115 | Servicio reporta daño en baranda derecha superior. Se realiza ajuste en las barandas laterales, ajustando el seguro de estas, además se hace arreglo y ajuste de los cables de las barandas. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78225 | MED002780. | 1391114 | Servicio reporta daño en el sistema de frenos, se retira del servicio. Se encuentran pines de seguridad partidos y barandas en mal estado. Se realiza ajuste en las barandas laterales y se instalan 4 pasadores de pedal de freno en buen estado, se ajusta y arregla sistema de frenos, finalmente se ajustan las ruedas y se refuerzan. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-374 | 75669 | MED003271. | 1391113 | Servicio reporta daño en el sistema de frenos, se retira del servicio. Se encuentran pines de seguridad partidos, barandas en mal estado y ruiedas partidas. Se realiza ajuste en las barandas laterales, se instalan 4 pasadores de pedal de freno en buen estado, se ajusta y arregla sistema de frenos, finalmente se realiza arreglo en cada una de las ruedas y se refuerzan. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMILLA HOSPITALARIA. | LOS PINOS | C-376QR | 78234 | MED002771. | 1391112 | Servicio reporta daño en el sistema de frenos, se retira del servicio. Se encuentran pines de seguridad partidos, barandas en mal estado y ruiedas partidas. Se realiza ajuste en las barandas laterales, se instalan 4 pasadores de pedal de freno en buen estado, se ajusta y arregla sistema de frenos, finalmente se realiza cambio de cada una de las ruedas por otras en buen estado ya usadas y se refuerzan. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | CAMA CUNA. | LOS PINOS | 1040 | 516430 | MED003153. | 1391111 | Se evidencia que uno de los acrílicos de los barandales laterales (superior izquierdo) se encuentra partido. Por tanto, se realiza el cambio e instalación del acrílico lateral izquierdo superior con el fin de evitar algún incidente adverso por posible cortadura. Se ajustan cada uno de los tornillos a soportes. Se hacen pruebas de funcionamiento a satisfacción. Se entrega el equipo al servicio funcionando correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | MICROSCOPIO. | SCIENTIFIC | NR | 14120021 | MED003411. | 1379304 | Se realiza limpieza de potenciómetro se requiere cambiarlo para que el equipo trabaje correctamente. |
| HOSPITAL SAN BLAS | REFRIGERADOR. | VESTFROST | MK.144 | 2.0051E+10 | MED000631. | 1375105 | El servicio reporta falla de muy bajas temperaturas en el equipo, llegando al punto de congelar los medicamentos. Se procede a dejar en proceso de descongelación del equipo durante 24 horas. Al día siguiente, se realiza entonces el cambio e instalación de control de temperatura y sonda interna de temperatura, por unos completamente nuevos y funcionales suministrados por Biosistemas. Se hacen pruebas de funcionamiento comparando temperaturas máximas y mínimas con termómetros directos de la Subred. Se evidencia su correcto funcionamiento y operatividad. |
| HOSPITAL SAN BLAS | NEVERA. | CHALLENGER | KASAI | 060629-00662. | MED003401. | 1374773 | El servicio reporta falla de muy bajas temperaturas en el equipo, llegando al punto de congelar las muestras de laboratorio. Se procede a dejar en proceso de descongelación del equipo durante 24 horas. Al día siguiente, se realiza entonces el cambio e instalación de control de temperatura y sonda interna de temperatura, por unos completamente nuevos y funcionales suministrados por Biosistemas. Se hacen pruebas de funcionamiento comparando temperaturas máximas y mínimas con termómetros directos de la Subred. Se evidencia su correcto funcionamiento y operatividad. |

## ZONA SAN CRISTOBAL

| Ubicación | Equipo | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | No. SERVICIO | Descripción del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS LOS ALPES | UNIDAD ODONTOLOGICA | LEXUS | EVOLUTION LX | EMC1884 | | 1414473 | Sé revisa las mangueras y el registro de agua, Sé retira la manguera y está toda tapada y una de las T está con fuga de agua, Sé destapa y sé monta otra vez la manguera y sé arregló la fuga. Equipo quedó operativo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS BELLO HORIZONTE | CONGELADOR | ESTEFAN ULTRALAB | XXI-01VC | 20210301-1. | MED007090 | 1366263 | Se cambia e instala controlador de temperatura, se recarga gas refrigerante, realizando pruebas con manómetro evidenciando que el equipo queda funcional en servicio. |
| CAPS BELLO HORIZONTE | REFRIGERADOR | VESTFROST | MK304 | 20090874211 | MED007087 | 1365755 | Se cambia e instala controlador de temperatura, se recarga gas refrigerante, realizando pruebas con manómetro evidenciando que el equipo queda funcional en servicio. |

## ZONA RAFAEL URIBE URIBE

| Ubicación | Equipo | MARCA | MODELO | SERIE | ACTIVO | No. SERVICIO | Descripción del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS ANTONIO NARIÑO | VIBROMASAJEADOR. | OSTER | 398-08A | NO TIENE. | D10036 | 1383851 | Se atiende llamado de servicio por daño en vibromasajeador, se realiza inspección física y mecánica del equipo, se encuentra durante la inspeccion daño en uno de los cables que transmiten la corriente hacia el motor del equipo. Se realiza limpieza interna, soldadura y aislamiento del equipo, dejando equipo funcional y a satisfacción del servicio |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JORGE | UNIDAD ODONTOLOGICA. | AMERICAN DENTAL | AD | NO REGISTRA. | MED006610 21100455. | 1383806 | Se atiende llamado del servicio, pues servicio acusa que la unidad odontologica presenta falla en la salida de agua hacia las piezas de mano y ademas el eyector no funciona.<br>Se realiza inspeccion del equipo, se realiza aumento de flujo de aire para la unidad, se busca sistema venturi del equipo y se observa que el sello esta debil, se refuerza con silicona y se deja funcionando el eyector; se hace prueba y se muestra el equipo funcionando.<br>De igual manera, se encuentra daño en el paso de agua, se realiza cambio de la parte afectada, se efectua corte-destape de la manguera y conexion de la pieza de mano; equipo queda funcionando y de igual manera se prueba equipo a servicio dejando equipo funcional. (Repuesto suministrado por la subred) |
| CAPS DIANA TURBAY | UNIDAD ODONTOLOGICA. | CHAIR DENTAL | SYNCRUS | 5.00003E+11 | NO TIENE | 1382462 | Se realiza mantenimiento correctivo en unidad odontologica debido a daño en holder de la jeringa triple por mal uso del mismo.<br>Se realiza cambio de la pieza afectada (repuesto suministrado por biosistemas) y se deja equipo funcional. |
| CAPS CHIRCALES | EQUIPO DE ORGANOS. | WELCH ALLYN | PORTATIL | NO REGISTRA. | MED005847. | 1382461 | Se atiende llamado de servicio donde anuncian falla del equipo, pues no enciende.<br>Se realiza inspeccion visual y de funcionamiento del equipo, durante la verificacion se encuentra que el daño esta en el bombillo. Se solicitó bombillo welch allyn referencia 4400 para oftalmoscopio, repuesto que fue suministrado por biosistemas y se deja funcionando correctamente al servicio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS DIANA TURBAY | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | COMEN | C50 | K5220713005. | MED006408. | 1382460 | Se atiende llamado de servicio debido a que los equipos de observación pediatria se encuentran con pinzas de saturacion adultas, razon por la cual solicitan cambio de pinzas a pediatricas. Se realiza cambio de pinzas en cada uno de los monitores (suninistradas por biosistemas), dejando equipos funcionales y con sus respectivas pinzas pediatricas. Las pinzas de saturación adultas, fueron retiradas del servicio y se dejan en oficina de biomédica como futuros repuestos. |
| CAPS DIANA TURBAY | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | COMEN | C50 | K5220713003. | MED005891. | 1382459 | Se atiende llamado de servicio debido a que los equipos de observación pediatria se encuentran con pinzas de saturacion adultas, razon por la cual solicitan cambio de pinzas a pediatricas. Se realiza cambio de pinzas en cada uno de los monitores (suninistradas por biosistemas), dejando equipos funcionales y con sus respectivas pinzas pediatricas. Las pinzas de saturación adultas, fueron retiradas del servicio y se dejan en oficina de biomédica como futuros repuestos. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS DIANA TURBAY | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | COMEN | C50 | K5220713004. | MED006411. | 1382458 | Se atiende llamado de servicio debido a que los equipos de observación pediatria se encuentran con pinzas de saturacion adultas, razon por la cual solicitan cambio de pinzas a pediatricas. Se realiza cambio de pinzas en cada uno de los monitores (suninistradas por biosistemas), dejando equipos funcionales y con sus respectivas pinzas pediatricas. Las pinzas de saturación adultas, fueron retiradas del servicio y se dejan en oficina de biomédica como futuros repuestos. |
| CAPS DIANA TURBAY | MONITOR DE SIGNOS VITALES. | COMEN | C50 | K5220713007. | MED006406. | 1382457 | Se atiende llamado de servicio debido a que los equipos de observación pediatria se encuentran con pinzas de saturacion adultas, razon por la cual solicitan cambio de pinzas a pediatricas. Se realiza cambio de pinzas en cada uno de los monitores (suninistradas por biosistemas), dejando equipos funcionales y con sus respectivas pinzas pediatricas. Las pinzas de saturación adultas, fueron retiradas del servicio y se dejan en oficina de biomédica como futuros repuestos. |
| CAPS DIANA TURBAY | EQUIPO DE ORGANOS. | WELCH ALLYN | 77710-71ML | NO TIENE. | MED006291. | 1382456 | Desde la oficina del lider, se habia realizado un comentario que años atras realizaron un robo de los equipos de organos de pared de consultorio, razón por la cual, solicitan que se pueda arreglar el equipo. Se realiza trámite para la busqueda de los cables (suministrados por la subred) y se procede a la instalación de las partes afectadas, dejando el equipo funcional. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS DIANA TURBAY | ELECTROESTIMULADOR. | IBRAMED | NEURODYN | 189670013 10360310001. | 20900053 | 1382455 | Se atiende llamado del servicio, donde refiere que el equipo funciona de manera intermitente o que no emite la corriente programada. Se realiza limpieza de electrodos y prueba con multiemtro para revisar conduccion; se revisa estado de conectores y limpieza. En el momento de la limpieza, se evidencia que en el instante del movimiento de los cables hay ganancia o perdida de corriente, razon por la cual se hace cambio de los cables (suministrado plr biosistemas). Despues de cambiarse los cables, el equipo queda funcionando correctamente. |
| CAPS DIANA TURBAY | COMPRESOR. | SCHULZ | NO REGISTRA | N.T.. | MAQ000270. | 1382454 | Se atiende llamado de la lider de la unidad, pues refiere que el servicio de odontologia se encuentra sin aire para atender pacientes. Se realiza revision del equipo, se se encuentra daño aparente que inicialmente no requeria cambio de contactores y/o protectores térmicos en el equipo. Se realiza instalacion de motor que se habia retirado para cambio y/o reparación, se realiza inspección de correas, cabeza de compresion y el estado de funcionamiento del otro motor; no se encuentra daño aparente en el funcionamiento del equipo. Después de unos dias, el equipo requiere cambio de contactores y protectores térmicos, se realiza cambio de los repuestos requeridos. Equipo queda funcional para el servicio. (Repuestos suministrados por biosistemas) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101473 | N.T.. | 1381394 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101435 | NO TIENE. | 1381188 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101417 | NO TIENE. | 1381187 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101491 | NO TIENE. | 1381185 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101469 | NO TIENE. | 1381184 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101508 | NO TIENE. | 1381183 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101482 | NO TIENE. | 1381182 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101447 | NO TIENE. | 1381181 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101439 | NO TIENE. | 1381180 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101465 | NO TIENE. | 1381179 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101455 | No Tiene. | 1381178 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101471 | No Tiene. | 1381177 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101512 | No Tiene. | 1381176 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101494 | No Tiene. | 1381175 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101493 | No Tiene. | 1381174 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101487 | No Tiene. | 1381173 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101481 | No Tiene. | 1381171 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101472 | No Tiene. | 1381170 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101470 | No Tiene. | 1381169 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101446 | No Tiene. | 1381168 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101436 | No Tiene. | 1381166 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101429 | No Tiene. | 1381165 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101425 | No Tiene. | 1381164 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101424 | NO TIENE. | 1381163 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101511 | N.T.. | 1381162 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101507 | N.T.. | 1381161 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101495 | N.T.. | 1381160 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101445 | N.T.. | 1381159 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101443 | N.T.. | 1381158 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |
| CAPS SAN JOSE OBRERO | TENSIOMETRO. | RIESTER | PRECISA | 190101442 | F 9897. | 1381157 | Se atiende llamado del servicio donde solicitan cambiar brazalete de torniquete por brazalete para tomar tension, pues durante las visitas lastimaban a los pacientes. Se procede a cambio de brazaletes, se realiza limpieza de la valvula de salida de aire de la pera, limpieza de pera y pruebas de funcionamiento. Equipo funcionando correctamente |