Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía Nº.	12679
Placa Software SJT	18524
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001496
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12704/ V SI
Placa Software SJT	18513
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001414
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12677
Placa Software SJT	18494
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001114
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/07/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12682
Placa Software SJT	18499
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001119
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12670
Placa Software SJT	18505
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001325
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		Descripción detallada del concepto para baja
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	Nombres y apellidos	Dependencia	Firma	Fecha del diligenciamiento
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía Nº.	12706
Placa Software SJT	18517
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001419
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12680
Placa Software SJT	18501
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001321
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/09/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12678 / V 51
Placa Software SJT	18496
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001116
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12689 Y 51
Placa Software SJT	18518
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001420
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible** ____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		09/07/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12691
Placa Software SJT	18491
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001111
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/07/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12692 √ 51
Placa Software SJT	18512
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001413
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12686
Placa Software SJT	18528
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001500
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12687/ V 51
Placa Software SJT	18522
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001494
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/09/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12703 √ √ S1
Placa Software SJT	18519
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001491
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		Descripción detallada del concepto para baja
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	Nombres y apellidos	Dependencia	Firma	Fecha del diligenciamiento
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa	Mario	04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12892
Placa Software SJT	18511
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001411
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12818 / V S1
Placa Software SJT	18492
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001112
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	12818 / √ SI
Placa Software SJT	18515
Descripción del bien	TABLETA
Marca / Modelo	PRESTIGIO MULTIREADER STREAM
Serie	E110242001417
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Ana Malena Correa Guerra
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección Oficina de Administración y financiera

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/09/26
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	29830
Placa Software SJT	18515
Descripción del bien	MONITOR
Marca / Modelo	NOC
Serie	61099BAQ11125
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/10/2024
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/25
Aprobó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	14919 / √ 51
Placa Software SJT	
Descripción del bien	impresora HP EPSON L565
Marca / Modelo	hp
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, en razón de que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa	Mario	04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor Hp compaq LE1711
Marca / Modelo	hp
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/07/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor Hp compaq LE1711
Marca / Modelo	hp
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	27686 / SY
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor HP LV2011
Marca / Modelo	hp
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	5463/ 51
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor HP 51933
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		09/09/25
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor Samsung syncmaster 540N
Marca / Modelo	Samsung
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Microsoft 2000
Marca / Modelo	Microsoft
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		


Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado HP
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico






Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado DELL
Marca / Modelo	DELL
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico






Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre Acer veriton
Marca / Modelo	ACER
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Logitech K400r
Marca / Modelo	Logitech
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible** ____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa JO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Modem KS2011
Marca / Modelo	Logitech
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/07/25
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Modem QPCOM
Marca / Modelo	QPCOM
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa	Mario	04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Instituto de Cultura y Turismo de Yopal
NIT. 901403046-7

CONCEPTO TÉCNICO PARA BAJA DE BIENES

FO-GAF-08
2025-09-19
V.01

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	UPS
Marca / Modelo	QPCOM
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		Descripción detallada del concepto para baja
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	Nombres y apellidos	Dependencia	Firma	Fecha del diligenciamiento
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Instituto de Cultura y Turismo de Yopal
NIT. 901403046-7

CONCEPTO TÉCNICO PARA BAJA DE BIENES

FO-GAF-08
2025-09-19
V.01

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado genius
Marca / Modelo	Genius
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		Descripción detallada del concepto para baja
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	Nombres y apellidos	Dependencia	Firma	Fecha del diligenciamiento
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado DELL
Marca / Modelo	DELL
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** X **Intangible**
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico

Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa	Mario	04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa NO
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Genius
Marca / Modelo	Genius
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	Nelson Eduardo Morales Caballero
Dependencia del funcionario responsable del bien	Subdirección de Cultura

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Anibal Bohorquez Mora	Administrativa		04/03/26
Revisó concepto técnico:	Nelson Eduardo Morales Caballero	Cultura		