
Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	29830
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor AOC 931 SW
Marca / Modelo	AOC
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Logitech K400r
Marca / Modelo	Logitech
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		04 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Modem KS2011
Marca / Modelo	Logitech
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico






Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		04 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Modem QPCOM
Marca / Modelo	QPCOM
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico






Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	UPS
Marca / Modelo	QPCOM
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado genius
Marca / Modelo	Genius
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado DELL
Marca / Modelo	DELL
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		4 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía Nº.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Genius
Marca / Modelo	Genius
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico

Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Microsoft
Marca / Modelo	Microsoft
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2025
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Teclado Logitech K200
Marca / Modelo	Logitech
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Monitor Hp Compaq LE1711
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		04 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Router Hp MSR930
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2025
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre Acer Veriton
Marca / Modelo	ACER
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		04 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador HP
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador Acer veriton
Marca / Modelo	ACER
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	11797
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador HP
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico




Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		4 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	5385
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador HP
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico





Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		04 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador HP Compaq
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico






Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	29831
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Torre computador HP Compaq
Marca / Modelo	HP
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		4 MAR 2026

Identificación del bien	
Placa Inventario Alcaldía N°.	Sin placa
Placa Software SJT	
Descripción del bien	Impresora Epson m200
Marca / Modelo	EPSON
Serie	
Clasificación de bien	**Tangible** __X__ **Intangible** _____
Fecha de ingreso del bien	01/12/2023
Valor del bien en la Contabilidad	$ 1
Nombres y apellidos del funcionario responsable del bien	**Nelson Eduardo Morales Caballero**
Dependencia del funcionario responsable del bien	**Subdireccion de cultura**

Registro fotográfico



Estado del bien Marque con una X		**Descripción detallada del concepto para baja**
Daños físicos o perdidas	X	**Se determina la baja del equipo, debido a que las piezas necesarias para su reparación no están disponibles actualmente en el mercado, lo que impide su recuperación operativa.**
Obsolescencia	X	
Anticonomicidad		
Caducidad vida útil		

Firmas

Responsables	**Nombres y apellidos**	**Dependencia**	**Firma**	**Fecha del diligenciamiento**
Elaboró concepto técnico:	Mario Aníbal Bohorquez Mora	Administrativa		04 MAR 2026
Revisó concepto técnico:	**Nelson Eduardo Morales Caballero**	**Subdireccion de cultura**		

0