**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS**
NIT 901.676.254-3
DIAGONAL 50C 46 08 OF 301
Tel: 3174398655
Rionegro - Colombia
Srbsoluciones.seguridad@gmail.com
www.srbsolucionesdeseguridad.com

## Factura electrónica de venta
**No. SRB 105**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA AUTONOMA DEL MUNCIPIO DE GUATAPE | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 800.105.497-0 | **Teléfono** | (604) 86105 | **Generación** | 23/07/2026, 08:37 |
| **Dirección** | CL 31 30 53 | **Ciudad** | Guatape - Colombia | **Expedición** | 23/07/2026, 12:54 |
| | | | | **Vencimiento** | 23/07/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV; mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato. | 1.00 | 5,638,364.66 | 19 % | 1,071,289.29 | 6,709,653.95 |
| 2 | Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato. | 1.00 | 3,879,873.99 | 19 % | 737,176.06 | 4,617,050.05 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,518,238.65 |
| IVA 19% | 1,808,465.35 |
| **Total a Pagar** | 11,326,704.00 |

**Valor en Letras:** Once millones trescientos veintiseis mil setecientos cuatro pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-23 por $ 11,326,704.00

**Observaciones:** CORRESPONDE AL ACTA N9,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109165577 aprobado en 20260430 prefijo SRB desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa 8
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

**CUFE:** b4dc3b8cbffa0593d198c0ec36559ac25237694c49de4392bcbd30bbcfc61844d1f7af41ea59ed919a9dd3567ce647ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

crearcoop
cooperativa de ahorro y crédito

**NIT.890981459-4**

**CERTIFICAMOS QUE:**

**SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS** identificado con NIT **No 901676254** se encuentra asociado a nuestra entidad, a la fecha tiene una cuenta de ahorro debidamente activa, la cual está autorizada para transferencias interbancarias bajo convenio de RED COOPCENTRAL de la siguiente manera.

| Banco convenio | Tipo de cuenta | N°Cuenta consignación |
|---|---|---|
| BANCO COOPCENTRAL | AHORROS | 0004000025562 |

La transferencia realizada de esta forma refleja el abono automático en la cuenta que el asociado maneja en nuestra entidad. Tener en cuenta que las consignaciones interbancarias son de tipo ACH.

Cualquier información adicional con gusto será atendida en el teléfono 4613030 ext.1212 o 1101

La presente certificación se expide en Guatapé a los seis (28) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

**Cordialmente,**



Juan Fernando Gutiérrez Giraldo

**Coordinador de Captaciones y Banca Oficial**

**(604) 461 30 30 - 1517**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141263968304

(415)7707212489984(8020) 000014126396830 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 2 5 4 | 3 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Rionegro 6 1 5 |

41. Dirección principal
DG 5 O C 4608 OF 301

42. Correo electrónico financiera@srbseguridad.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 0 5 4 0 4 0 | 3 2 1 6 8 7 8 2 2 2 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 0 2 0 | 2 0 2 3 0 1 2 4 | 4 6 9 0 | 2 0 2 5 0 7 3 0 | 6 2 0 9 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-07-28 / 10:17:12AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RENDON BOTERO STIVEN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141263968304

(415)7707212489984(8020) **000014126396830 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 2 5 4 | 3 | Impuestos de Medellín 1 1 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 1 2 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 3 0 1 2 7 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 5 1 0 2 7 | |
| 78. Departamento | 0 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 6 1 5 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 1 2 7 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 0 | 2 0 2 3 0 1 2 7 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141263968304

(415)7707212489984(8020) **000014126396830 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 2 5 4 | 3 | Impuestos de Medellín | 1 1 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 1 2 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 1 0 3 6 9 5 3 6 3 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RENDON | BOTERO | STIVEN | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141263968304

(415)7707212489984(8020) **000014126396830 4**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 7 6 2 5 4 | | Impuestos de Medellín 1 1 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 3 6 9 2 6 7 6 4 | 5 | 2 1 4 0 8 0 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RIOS | RAMIREZ | NATALI | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 4 0 4 1 5 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901676254 | 3 | SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | STIVEN RENDON BOTERO | DIAGONAL 50C #46-08 | RIONEGRO-ANTIOQUIA | 3216878222 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-06 | 2026-07 | 502430139 | 9508326331 | E | 2026/07/14 | 2026/07/22 | BANCOLOMBIA | 8 | $3,958,400 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: STIVEN RENDON BOTERO (7 Afiliados)** | | | | | | $14,249,383 | $2,280,200 | | | $14,249,383 | $570,300 | | | $14,249,383 | $570,300 | | | $14,249,383 | $513,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 4 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $4,750,905 | $760,200 | | | $4,750,905 | $190,100 | | | $4,750,905 | $190,100 | | | $4,750,905 | $206,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) | | | | | | $4,750,905 | $760,200 | | | $4,750,905 | $190,100 | | | $4,750,905 | $190,100 | | | $4,750,905 | $206,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1036961874 | RENDON SEPULVEDA SEBASTIAN | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF04 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $76,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1036953635 | RENDON BOTERO STIVEN | 230201 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS010 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF04 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-11 | 30 | $3,000,000 | $130,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 5 ( 2 Afiliados)** | | | | | | $3,996,668 | $639,600 | | | $3,996,668 | $160,000 | | | $3,996,668 | $160,000 | | | $3,996,668 | $278,300 | | $0 | $0 |
| Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA ( 2 Afiliados) | | | | | | $3,996,668 | $639,600 | | | $3,996,668 | $160,000 | | | $3,996,668 | $160,000 | | | $3,996,668 | $278,300 | | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1036937241 | BUITRAGO SANCHEZ VICTOR HUGO | 230201 | 22 | $1,833,334 | $293,400 | EPS010 | 22 | $1,833,334 | $73,400 | CCF04 | 22 | $1,833,334 | $73,400 | 14-11 | 22 | $1,833,334 | $127,700 | 22 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1016003312 | MARTINEZ CIFUENTES YEISON ROGELIO | 231001 | 22 | $2,163,334 | $346,200 | EPS005 | 22 | $2,163,334 | $86,600 | CCF04 | 22 | $2,163,334 | $86,600 | 14-11 | 22 | $2,163,334 | $150,600 | 22 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO ( 3 Afiliados)** | | | | | | $5,501,810 | $880,400 | | | $5,501,810 | $220,200 | | | $5,501,810 | $220,200 | | | $5,501,810 | $28,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA ( 3 Afiliados) | | | | | | $5,501,810 | $880,400 | | | $5,501,810 | $220,200 | | | $5,501,810 | $220,200 | | | $5,501,810 | $28,900 | | $0 | $0 |
| 5 | CC | 39447001 | BOTERO GARCIA SANDRA ARELIS | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS010 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF04 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1022032095 | CORTES CARMONA MARIA ALEXANDRA | 25-14 | 30 | $1,750,905 | $280,200 | EPS002 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF04 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-11 | 30 | $1,750,905 | $9,200 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1036965676 | VALENCIA LOPEZ CAROLINA | 230301 | 30 | $2,000,000 | $320,000 | EPS010 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | CCF04 | 30 | $2,000,000 | $80,000 | 14-11 | 30 | $2,000,000 | $10,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 7)** | | | $14,249,383 | $2,280,200 | | | $14,249,383 | $570,300 | | | $14,249,383 | $570,300 | | | $14,249,383 | $513,900 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 7 | $2,280,200 | $13,600 | $0 | $2,293,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $346,200 | $2,100 | $0 | $348,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $560,400 | $3,300 | $0 | $563,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $600,200 | $3,600 | $0 | $603,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $773,400 | $4,600 | $0 | $778,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $513,900 | $3,100 | $0 | $517,000 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 7 | $513,900 | $3,100 | $0 | $517,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 7 | $570,300 | $3,400 | $0 | $573,700 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 7 | $570,300 | $3,400 | $0 | $573,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 7 | $570,300 | $3,600 | $0 | $573,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $343,500 | $2,100 | $0 | $345,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $70,100 | $500 | $0 | $70,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $156,700 | $1,000 | $0 | $157,700 |
| **TOTAL** | | | | **7** | **$3,934,700** | **$23,700** | **$0** | **$3,958,400** |

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

**Asunto:** **Certificado pago salarios, aportes salud y parafiscales y número de empleados**

En calidad de contadora de la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. NIT 901.676.254-3, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

**CERTIFICO**

1. Que he examinado los libros de contabilidad de la sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.

2. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S. ha efectuado oportunamente el pago salarios, aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, y se pudo constatar que, la administración ha dado cumplimiento a la normatividad vigente durante el presente año.

3. Que la Sociedad SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S., a la fecha cuenta con 7 empleados vinculados.

En fe de lo anterior, firmo el presente certificado en dos ejemplares del mismo tenor y contenido a los 22 días del mes de julio del 2026.

Cordialmente,

**Natali Ríos Ramírez**
Contadora pública
T.P 214080-T


**Stiven Rendón Botero**
Representante legal
Coordinador de proyectos

**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
**gerencia@srbseguridad.com**
**www.srbseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S A S
Nit 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**gerencia@srbseguridad.com**

**www.srbseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad


República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
214080-T
NATALI
RIOS RAMIREZ
C.C. 1036926764
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 19/02/2016
UNIVERSIDAD P.C. JAIME ISAZA CADAVID
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
219504


216947
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 648 84 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**gerencia@srbseguridad.com**

***www.srbseguridad.com***

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NATALI RIOS RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1036926764 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 214080-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

# ACTA DE AVANCE No. 09

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **CD-141-2025** | **MUNICIPIO DE GUATAPÉ (ANTIOQUIA)** | |
| **"MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ."** | | **VALOR PRESENTE ACTA:** | $ 11.326.704 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 295.176.321,00 | **FECHA INICIO:** | 25/11/2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | DIEZ (10) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026. | **PLAZO INICIAL:** | 300 DIAS |
| **ADICION PRESUPUESTAL OTROSI No. 01:** | $ 145.125.938,54 | **PLAZO No. 01:** | - |
| **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** | 25/09/2026 | **PLAZO No. 02:** | - |
| **VALOR TOTAL:** | $ 440.302.259,54 | **FECHA TERMINACIÓN FINAL:** | 25/09/2026 |
| **ADMINISTRACIÓN DELEGADA:** | EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE | **FECHA ACTA:** | 25/07/2026 |
| **CONTRATISTA:** | SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS | **ACTA No.** | 9 |

**PRESUPUESTO GENERAL**

| | | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | ADICIÓN PRESUPUESTAL MEDIANTE OTROSI No. 01 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | ACTA PARCIAL N°9 | | ACUMULADO EJECUTADO | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL | MAYORES CANTIDADES | VALOR TOTAL | CANTIDADES FINALES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| | **1. SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution | und | 1,00 | $ 12.672.456 | $ 12.672.456 | 1,00 | $ 12.672.456 | 2,00 | $ 25.344.912 | | | 2,00 | $ 25.344.912 | 0,00 | $ 0 |
| 1.2 | Camara LPR DS-TCM403-BI(G)/Y/POE/0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad / | und | 2,00 | $ 8.842.567 | $ 17.685.134 | 1,00 | $ 8.842.567 | 3,00 | $ 26.527.701 | | | 3,00 | $ 26.527.701 | 0,00 | $ 0 |
| 1.3 | Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm) | und | 2,00 | $ 1.652.341 | $ 3.304.682 | | | 2,00 | $ 3.304.682 | | | 2,00 | $ 3.304.682 | 0,00 | $ 0 |
| 1.4 | Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION. | und | 3,00 | $ 2.234.463 | $ 6.703.389 | 5,00 | $ 11.172.315 | 8,00 | $ 17.875.704 | | | 8,00 | $ 17.875.704 | 0,00 | $ 0 |
| 1.5 | licencia de altavoz ip speaker | und | 3,00 | $ 689.900 | $ 2.069.700 | 5,00 | $ 3.449.500 | 8,00 | $ 5.519.200 | | | 8,00 | $ 5.519.200 | 0,00 | $ 0 |
| 1.6 | licencia An LPR Hk | und | 2,00 | $ 1.488.405 | $ 2.976.810 | 1,00 | $ 1.488.405 | 3,00 | $ 4.465.215 | | | 3,00 | $ 4.465.215 | 0,00 | $ 0 |
| 1.7 | Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg. | und | 2,00 | $ 2.765.978 | $ 5.531.956 | 1,00 | $ 2.765.978 | 3,00 | $ 8.297.934 | | | 3,00 | $ 8.297.934 | 0,00 | $ 0 |
| 1.8 | mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pemada, galvanizada en tuberia de 8.5" aprox | und | 1,00 | $ 7.891.763 | $ 7.891.763 | | | 1,00 | $ 7.891.763 | | | 1,00 | $ 7.891.763 | 0,00 | $ 0 |
| 1.9 | Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca. | und | 1,00 | $ 945.000 | $ 945.000 | | | 1,00 | $ 945.000 | | | 1,00 | $ 945.000 | 0,00 | $ 0 |
| 1.10 | Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada | und | 1,00 | $ 2.340.000 | $ 2.340.000 | | | 1,00 | $ 2.340.000 | | | 1,00 | $ 2.340.000 | 0,00 | $ 0 |
| 1.11 | Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado. | und | 3,00 | $ 598.421 | $ 1.795.263 | 1,00 | $ 598.421 | 4,00 | $ 2.393.684 | | | 4,00 | $ 2.393.684 | 0,00 | $ 0 |
| 1.12 | Corona en varilla de acero punta de ¾ x 40 cm, tornillos de ajuste y amarre a poste con abrazadera inminado | und | 8,00 | $ 428.940 | $ 1.286.820 | 1,00 | $ 428.940 | 4,00 | $ 1.715.760 | | | 4,00 | $ 1.715.760 | 0,00 | $ 0 |
| 1.13 | Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soldado de cal 6. | und | 3,00 | $ 598.173 | $ 1.794.519 | 1,00 | $ 598.173 | 4,00 | $ 2.392.692 | | | 4,00 | $ 2.392.692 | 0,00 | $ 0 |
| 1.14 | Gabinetes de poste Incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, cajas pb, tapas contientes de uso regulado. | und | 3,00 | $ 3.621.964 | $ 10.865.892 | | | 3,00 | $ 10.865.892 | | | 3,00 | $ 10.865.892 | 0,00 | $ 0 |
| 1.15 | UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 132 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externo) | und | 3,00 | $ 2.889.337 | $ 8.668.011 | 14,00 | $ 40.450.718 | 17,00 | $ 49.118.729 | | | 17,00 | $ 49.118.729 | 0,00 | $ 0 |
| 1.16 | Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje | und | 3,00 | $ 361.109 | $ 1.083.327 | 1,00 | $ 361.109 | 4,00 | $ 1.444.436 | | | 4,00 | $ 1.444.436 | 0,00 | $ 0 |
| 1.17 | Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP. Soporte en protocolos RFC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP | und | 3,00 | $ 2.678.123 | $ 8.034.369 | 2,00 | $ 5.356.246 | 5,00 | $ 13.390.615 | | | 5,00 | $ 13.390.615 | 0,00 | $ 0 |
| 1.18 | SM321A-Módulo TPLINK SFP 1000Base8X WDM bidireccional. SM321 8-Módulo TPLINK SFP WDM bidireccional. | und | 3,00 | $ 793.280 | $ 2.379.840 | 2,00 | $ 1.586.560 | 5,00 | $ 3.966.400 | | | 5,00 | $ 3.966.400 | 0,00 | $ 0 |
| 1.19 | Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c | mts | 470,00 | $ 5.200 | $ 2.444.000 | | | 470,00 | $ 2.444.000 | | | 470,00 | $ 2.444.000 | 0,00 | $ 0 |
| 1.20 | Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cat 6 de 305 mts | und | 1,00 | $ 645.000 | $ 645.000 | | | 1,00 | $ 645.000 | | | 1,00 | $ 645.000 | 0,00 | $ 0 |
| 1.21 | pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho incluye licenciamiento de dominio hikcentrale sonodest one de visual | unid | 1,00 | $ 8.781.234 | $ 8.781.234 | | | 1,00 | $ 8.781.234 | | | 1,00 | $ 8.781.234 | 0,00 | $ 0 |
| 1.22 | Monitor de 55" 4K para Publicidad Digital / Base para Piso (Totem) / Puertos USB / Entrada de Video HDMI y VGA / WiFi / Altavoz Integrada | und | 1,00 | $ 6.986.153 | $ 6.986.153 | | | 1,00 | $ 6.986.153 | | | 1,00 | $ 6.986.153 | 0,00 | $ 0 |
| 1.23 | HikCentral Professional / Licencia para Activación de Modulo de Remotes Business Intelligent | und | 1,00 | $ 975.241 | $ 975.241 | | | 1,00 | $ 975.241 | | | 1,00 | $ 975.241 | 0,00 | $ 0 |
| INP | **ITEMS NO PREVISTOS SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | | | | | | | | | | | |
| INP 1.1 | Lamparas reflectivas Hikvision para Sistema LPR-iluminadores TL 2000 | und | | $ 1.269.763 | | 6,00 | $ 7.618.578 | 6,00 | $ 7.618.578 | | | 6,00 | $ 7.618.578 | 0,00 | $ 0 |
| INP 1.2 | Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada. De 2.50mt de largo. | und | | $ 2.542.000 | | 1,00 | $ 2.542.000 | 1,00 | $ 2.542.000 | | | 1,00 | $ 2.542.000 | 0,00 | $ 0 |
| | **SUBTOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | $ 117.860.559,00 | | $ 99.931.966,00 | | $ 217.792.525,00 | | $ 0,00 | | $ 217.792.525,00 | | $ 0,00 |
| | **IVA 19%** | | | | $ 22.393.507,00 | | $ 18.987.073,54 | | $ 41.380.580,54 | | $ 0,00 | | $ 41.380.580,54 | | $ 0,00 |
| | **TOTAL SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | **$ 140.254.066,00** | | **$ 118.919.039,54** | | **$ 259.173.105,54** | | **$ 0,00** | | **$ 259.173.105,54** | | **$ 0,00** |
| | **2. INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Camaras PTZ1/1.8" Progressive Scan CMOS High quality imaging with 4 MP resolution | und | 1,00 | $ 1.190.476 | $ 1.190.476 | 1,00 | $ 1.190.476 | 2,00 | $ 2.380.952 | | | 2,00 | $ 2.380.952 | 0,00 | $ 0 |
| 2.2 | Camara LPR DS-TCM403-BI(G)/Y/POE/0832 Bala IP 4 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y Captura de Placas Vehiculares para Trafico de Alta Velocidad / | und | 2,00 | $ 1.190.476 | $ 2.380.952 | 1,00 | $ 1.190.476 | 3,00 | $ 3.571.428 | | | 3,00 | $ 3.571.428 | 0,00 | $ 0 |
| 2.3 | Camaras ip 8mp motorizada f1.6 exir 60m ir wdr 120 db h265+ip67 entrada de audio y alarma hikvision acusense DS2CD2683G2-IZS(2.8-12mm) | und | 2,00 | $ 939.774 | $ 1.879.548 | | | 2,00 | $ 1.879.548 | | | 2,00 | $ 1.879.548 | 0,00 | $ 0 |
| 2.4 | Altavoz de tecnología IP marca HIKVISION. | und | 3,00 | $ 986.763 | $ 2.960.289 | 5,00 | $ 4.933.815 | 8,00 | $ 7.894.104 | | | 8,00 | $ 7.894.104 | 0,00 | $ 0 |
| 2.5 | licencia de altavoz ip speaker | und | 3,00 | $ 196.700 | $ 590.100 | 5,00 | $ 983.500 | 8,00 | $ 1.573.600 | | | 8,00 | $ 1.573.600 | 0,00 | $ 0 |
| 2.6 | licencia An LPR Hk | und | 2,00 | $ 196.700 | $ 393.400 | 1,00 | $ 196.700 | 3,00 | $ 590.100 | | | 3,00 | $ 590.100 | 0,00 | $ 0 |
| 2.7 | Poste de concreto o fibra de 12mts de altura de una capacidad de carga de 510 kg. | und | 2,00 | $ 928.915 | $ 1.857.829 | 1,00 | $ 928.915 | 3,00 | $ 2.786.744 | | | 3,00 | $ 2.786.744 | 0,00 | $ 0 |
| 2.8 | mensula de 6mt altura tipo arco, con apertura de 6mts pemada, galvanizada en tuberia de 8.5" aprox | und | 1,00 | $ 1.273.910 | $ 1.273.910 | | | 1,00 | $ 1.273.910 | | | 1,00 | $ 1.273.910 | 0,00 | $ 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | Brazo recto para cámara punto fijo con rosca de acople de 2 pulgadas en estructura y 1 pulgada en rosca | und | 1,00 | $ 534.257 | $ 534.257 | | | 1,00 | $ 534.257 | | | 1,00 | $ 534.257 | 0,00 | $ 0 |
| 2.10 | Brazos abatibles en 2 cuerpos galvanizado en tubo de 2 pulgadas con roscas de acople de 1 pulgada. | und | 1,00 | $ 534.257 | $ 534.257 | 1,00 | $ 534.257 | 2,00 | $ 1.068.514 | | | 2,00 | $ 1.068.514 | 0,00 | $ 0 |
| 2.11 | Instalaciones eléctricas, aislamiento, tubería y conductos, cableado. | und | 3,00 | $ 453.672 | $ 1.361.016 | 1,00 | $ 453.672 | 4,00 | $ 1.814.688 | | | 4,00 | $ 1.814.688 | 0,00 | $ 0 |
| 2.12 | Corona en varilla de acero punta de ⅜ x 40 cm, tornillos de ajuste y anclaje a poste con abrazadera laminada | und | 3,00 | $ 146.660 | $ 439.980 | 1,00 | $ 146.667 | 4,00 | $ 586.647 | | | 4,00 | $ 586.647 | 0,00 | $ 0 |
| 2.13 | Electrodo de 2.40 mts de largo, diámetro de 5/8", con cable desnudo soterrado cal 6. | und | 3,00 | $ 200.000 | $ 600.000 | 1,00 | $ 200.000 | 4,00 | $ 800.000 | | | 4,00 | $ 800.000 | 0,00 | $ 0 |
| 2.14 | Gabinetes de poste incluye: transformador de aislamiento de 1Kva, protecciones DPS, ventilador de 14", toma corriente, base de caja de uso regular, caja ob, toma corrientes de uso regulado | und | 3,00 | $ 845.670 | $ 2.537.010 | 1,00 | $ 845.670 | 4,00 | $ 3.382.680 | | | 4,00 | $ 3.382.680 | 0,00 | $ 0 |
| 2.15 | UPS 1 Kva 12 V/9Ah, rango de frecuencia 40 Hz a 70 Hz y 55 a 132 Vac +o- 5%de entrada, rango de frecuencia (bat mode) 50 HZ gestión SNMP (Red Externa) | und | 3,00 | $ 435.672 | $ 1.307.016 | 14,00 | $ 6.099.408 | 17,00 | $ 7.406.424 | | | 17,00 | $ 7.406.424 | 0,00 | $ 0 |
| 2.16 | Caja registro en concreto con tapa de seguridad 50 cm x 50 cm y 70 cm de profundidad, con filtración en piedra para drenaje. | mts | 3,00 | $ 234.098 | $ 702.294 | 1,00 | $ 234.098 | 4,00 | $ 936.392 | | | 4,00 | $ 936.392 | 0,00 | $ 0 |
| 2.17 | Switch de punto de cámara de 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP gestión SNMP. Soporte en protocolos REC 793, TCP 2131, DHCP, 791 IP | und | 3,00 | $ 987.263 | $ 2.961.789 | 2,00 | $ 1.974.526 | 5,00 | $ 4.936.315 | | | 5,00 | $ 4.936.315 | 0,00 | $ 0 |
| 2.18 | SM321A-Módula TPLINK SFP 10008base8X WDM bidireccional. SM321 B-Módula TPLINK SFP WDM bidireccional. | und | 3,00 | $ 123.487 | $ 370.461 | 2,00 | $ 246.974 | 5,00 | $ 617.435 | | | 5,00 | $ 617.435 | 0,00 | $ 0 |
| 2.19 | Fibra óptica ADSS mono-modo, 24 hilos, span 200 de temperatura de operación -10°c a 50°c | mts | 470,00 | $ 15.200 | $ 7.144.000 | | | 470,00 | $ 7.144.000 | | | 470,00 | $ 7.144.000 | 0,00 | $ 0 |
| 2.20 | Carrete de cable UTP de 100 % cobre, exterior, cal 6 de 305 mts | und | 1,00 | $ 345.688 | $ 345.688 | | | 1,00 | $ 345.688 | | | 1,00 | $ 345.688 | 0,00 | $ 0 |
| 2.21 | pantalla LED exterior publicitaria de 1.70 alto x 1.20 ancho | unid | 1,00 | $ 678.198 | $ 678.198 | | | 1,00 | $ 678.198 | | | 1,00 | $ 678.198 | 0,00 | $ 0 |
| | **SUBTOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | $ 32.042.470,00 | | $ 20.159.153,17 | | $ 52.201.623,17 | | $ 0,00 | | $ 52.201.623,17 | | $ 0,00 |
| | **ADMINISTRACIÓN 25%** | | | | $ 8.010.617,50 | | $ 5.039.788,29 | | $ 13.050.405,79 | | $ 0,00 | | $ 13.050.405,79 | | $ 0,00 |
| | **UTILIDAD 5%** | | | | $ 1.602.123,50 | | $ 1.007.957,66 | | $ 2.610.081,16 | | $ 0,00 | | $ 2.610.081,16 | | $ 0,00 |
| | **TOTAL INSTALACIÓN DE SUMINISTROS PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | **$ 41.655.211,00** | | **$ 26.206.899,00** | | **$ 67.862.110,00** | | **$ 0,00** | | **$ 67.862.110,00** | | **$ 0,00** |
| | **3. SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Soporte técnico remoto 24/7; mesa de ayuda; mantenimiento preventivo del CCTV: mantenimiento del sistema central (servidor) Rack y de todos sus componentes como switch, discos, NVR, conexiones y UPS; mantenimiento a los 49 puntos de cámaras existentes y nuevas, mantenimiento a los sistemas internos y servidores durante el tiempo de ejecución del contrato | mes | 10,00 | $ 5.638.365 | $ 56.383.650 | | | 10,00 | $ 56.383.650 | 1,00 | $ 5.638.365 | 9,00 | $ 50.745.285 | 1,00 | $ 5.638.365 |
| 3.2 | Asistencia correctiva para 49 puntos de camara, así como las redes eléctricas y de conexión durante durante el tiempo de ejecución del contrato | mes | 10,00 | $ 3.879.874 | $ 38.798.740 | | | 10,00 | $ 38.798.740 | 1,00 | $ 3.879.874 | 9,00 | $ 34.918.866 | 1,00 | $ 3.879.874 |
| | **SUBTOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | $ 95.182.390,00 | | $ 0,00 | | $ 95.182.390,00 | | $ 9.518.239,00 | | $ 85.664.151,00 | | $ 9.518.239,00 |
| | **IVA 19%** | | | | $ 18.084.654,00 | | $ 0,00 | | $ 18.084.654,00 | | $ 1.808.465,00 | | $ 16.276.189,00 | | $ 1.808.465,41 |
| | **TOTAL SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLANTA EXTERNA Y CENTRO DE MONITOREO** | | | | $ 113.267.044,00 | | $ 0,00 | | $ 113.267.044,00 | | $ 11.326.704,00 | | $ 101.940.340,00 | | $ 11.326.704,41 |
| | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | | | **$ 295.176.321,00** | **VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL** | **$ 145.125.938,54** | **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | **$ 440.302.259,54** | **VALOR ACTA 9** | **$ 11.326.704,00** | **VALOR ACUMULADO** | **$ 428.975.555,54** | **VALOR X EJECUTAR** | **$ 11.326.704,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRACTUAL INICIAL** | **$ 295.176.321,00** |
| VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO | $ 0,00 |
| VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL | $ 145.125.938,54 |
| **VALOR CONTRACTUAL FINAL** | **$ 440.302.259,54** |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | $ 43.371.288,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | $ 81.784.054,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3 | $ 72.756.626,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4 | $ 34.353.112,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5 | $ 151.403.657,54 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 6 | $ 11.326.704,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 7 | $ 11.326.704,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 8 | $ 11.326.704,00 |
| **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 9** | **$ 11.326.704,00** |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 | 9,85% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 | 18,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 3 | 16,52% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 4 | 7,80% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 5 | 34,39% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 6 | 2,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 7 | 2,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 8 | 2,57% |
| **PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 9** | **2,57%** |
| **PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO** | **97,43%** |

**JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO**
Gerente
EMPRESA AUTONOMA DE GUATAPE

**STIVEN RENDON BOTERO**
Representante Legal
SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS

V. Bo
APOYO SUPERVISION EAG

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

# INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA Y SERVICIO.

## INFORME #9

**Contrato: CD 141-2025**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ**

**GUATAPÉ- ANTIQUIA**

**2026**

**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**
**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

## OBJETIVO PRINCIPAL DEL CONTRATO

Disponer de equipo técnico y profesional para modernizar, instalar, actualizar y configurar todos los sistemas concernientes al CCTV del municipio de Guatapé Antioquia, con el fin de que este mismo sea completamente operativo y dispuesto para el apoyo a la seguridad ciudadana.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE COMPRA No | CD 141-2025 | FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2026 | | |
| NOMBRE CONTRATISTA | SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS | | | |
| NIT: | 901676254-3 | DIRECCIÓN: | DIAGONAL 50C#46-08 INT 301 | |
| OBJETO CONTRATO | "MODERNIZACIÓN, AMPLIACION, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO | rendonboterostiven@gmail.com<br>gerencia@srbseguridad.com | TELÉFONOS | FIJO | 614-66 65 |
| | | | CELULAR | 3216878222 - 3174398655 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JUAN DIEGO MARTINEZ QUINTERO | | | |
| PERÍODO DE COBRO | DEL 26 DE JUNIO AL 26 DE JULIO 2026 | | | |

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

TABLA DE BALANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRACTUAL INICIAL** | **$ 295.176.321,00** |
| VALOR ACTA PAGO ANTICIPADO | $ 0,00 |
| VALOR ADICIÓN PRESUPUESTAL | $ 145.125.938,54 |
| **VALOR CONTRACTUAL FINAL** | **$ 440.302.259,54** |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 1 | $ 43.371.288,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 2 | $ 81.784.054,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 3 | $ 72.756.626,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 4 | $ 34.353.112,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 5 | $ 151.403.657,54 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 6 | $ 11.326.704,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 7 | $ 11.326.704,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL 8 | $ 11.326.704,00 |
| **VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 9** | **$ 11.326.704,00** |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 | 9,85% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 2 | 18,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 3 | 16,52% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 4 | 7,80% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 5 | 34,39% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 6 | 2,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 7 | 2,57% |
| PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 8 | 2,57% |
| **PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACTA PARCIAL 9** | **2,57%** |
| **PORCENTAJE DE AVANCE TOTAL EJECUTADO** | **97,43%** |

**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
***srbsoluciones.seguridad@gmail.com***
**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. Soporte 7/24 - Atención de incidentes del Centro de Monitoreo y Control:

| Fecha Inc | Incidente | Fecha | Estado | Evento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | # 1351 | y todo el grupo de las camaras fijas del sector malecon bajo | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 28 2026 8:48AM | FINALIZADO | Se valida con el compañero de turno; Diego e indica que en algunos sectores se fue la energía. Se verifica y el sistema suber con normalidad al subir la energia |
| | | Jul 27 2026 3:59AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| | # 1350 | tabien se fueron las LPR N°30,31,32,33,48,49,50 | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 28 2026 8:48AM | FINALIZADO | Se valida con el compañero de turno; Diego e indica que en algunos sectores se fue la energía. Se verifica y el sistema suber con normalidad al subir la energia |
| | | Jul 27 2026 3:58AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| | # 1349 | se queda sin visual desde las 03:32 horas las camaras N°1,2,3,4,6,28,29,(36malecon ,36termica,)40,41,42,43,44,45,46,47 | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 28 2026 8:47AM | FINALIZADO | Se valida con el compañero de turno Diego y se fue la energía en varios sectores del municipio lo cual afectaron algunas de las cámaras. |
| | | Jul 27 2026 3:54AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/25 | # 1348 | El equipo (monitor live view) de la camara termica # 36 malecon 1, pierde su visual . | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Diego Suarez | Jul 26 2026 12:59PM | FINALIZADO | Se valida con el operador Diego y él indica que el inconveniente ya no se presenta |
| | | Jul 25 2026 4:30PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/21 | # 1342 | Camara sin visual N°19 denominada LA ESPERANZA | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 22 2026 9:08AM | FINALIZADO | Se valida y hay comunicación con el switche pero no con la cámara, Se reinicia el puerto del swicthe y la cámara queda funcionando con normalidad. |
| | | Jul 21 2026 10:14PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| | # 1341 | para conocimiento el monitor #3 no esta funcionando | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: EN REVISION<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 28 2026 10:48AM | EN REVISION | Se retira la pantalla para su valoración |
| | | Jul 24 2026 10:18AM | EN REVISION | Se valida con la cuadrilla y el monitor no da señal. Se debe retirar para evaluarlo |
| | | Jul 22 2026 9:07AM | EN PROGRESO | Se valida con el operador de cámaras Jose y el monitor no da señal. Se le indica que se va a enviar la cuadrilla para validarla |
| | | Jul 21 2026 9:59PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |

**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | # 1340 | se pone en conocimiento que el municipio se queda sin fluido electrico desde las 19:01 horas por tal motivo quedamos sin visual en las camaras | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 21 2026 9:58PM | FINALIZADO | Enterado |
| | | Jul 21 2026 7:15PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/17 | # 1332 | LAS CAMARS LPR #50 TEXACO INGRESO Y #49 TEXCO SALIDA PRESENTAS PROBLEMAS PARA LA IDENTIFICACION DE PLACA PARA VEHICULOD TIPO MOTOCOCLETA NO LO DETECTAN NI COMO DESCONOCIDO AL PASAR EL VEHICULO. | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jimmy Quintero | Jul 21 2026 10:10AM | FINALIZADO | Se realiza la solicitud a soporte Hikvision para la revisión de este caso. Se configura la lectura de placas en las dos cámaras y está queda funcionando correctamente |
| | | Jul 17 2026 10:12PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| | # 1330 | En la camara (#10 parque principal) , la zona horaria esta totalmente descalibrada lo cual dificulta la recuperacion de evidencia filmica). | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Diego Suarez | Jul 17 2026 11:38AM | FINALIZADO | Se calibra la hora del dispositivo quedando operativo |
| | | Jul 17 2026 10:54AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/11 | # 1324 | siendo las 20:05 horas se visualiza una fuerte tormenta el cual provoca un bajonazo de energía provocando que se fuera la visual de las cámaras después de recuperarse las cámaras a las 20:08 queda fuera de visual la cámara N°10 PARQUE PRINCIPAL y la 19 LA ESPERANZA tiempo transcurrido sin visual 20 minutos desde este reporte | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 12 2026 10:35AM | FINALIZADO | Se valida la cámara y esta perdió la configuración inicial. Se configura nuevamente y queda funcionando con normalidad |
| | | Jul 11 2026 8:27PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/08 | # 1314 | En horas de la mañana (11.25) se pierde visuales de las siguientes camaras.<br>#28 el guamo 1<br>#29 el guamo 2<br>#43 la peña 1<br># 44 la peña 2<br>#40 la mona<br>#2 los naranjos<br>#3 el recreo<br>#4 parqueadero municipal<br>#36 térmicas del malecón<br>#41 la y la piedra | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: diego suarez | Jul 9 2026 1:11PM | FINALIZADO | Se presenta intermitencia por actualización de switche en Quebrada arriba LPR |
| | | Jul 8 2026 11:53AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| | # 1312 | se reinicio el sistema a las 04:08 horas del pc de las pantallas del centro por actualización | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 9 2026 1:09PM | FINALIZADO | Enterado |
| | | Jul 8 2026 4:17AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |

**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | # 1304 | desde las 14:30 la cámara #10 parque principal se encuentra fuera de linea , al parecer por cambios de postes por parte de epm | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jimmy Quintero | Jul 10 2026 2:49PM | FINALIZADO | Cámara queda funcionado con normalidad despues de realizar la fusión de fibra |
| | | Jul 9 2026 1:07PM | EN PROGRESO | Se realiza el acompañamiento respectivo a EPM en este proceso. Se viste nuevamente el poste con los dispositivos que antes tenían. El día 9 de julio se hará la fusión de fibra. |
| | | Jul 3 2026 5:17AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/07/02 | # 1301 | AL MOMENTO LA CAMARA #36 TERMICA DEL MALECON, CUANDO SE LE DA DEVOLVER A LA REPRODUCCION SE PONE LA PANTALLA GRIS Y NO DEJA RETROCEDER LA GRABACION. | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Yenifer Patiño | Jul 2 2026 10:24AM | FINALIZADO | Ya se trabaja con un incidente creado con anterioridad |
| | | Jul 2 2026 8:15AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/06/30 | # 1297 | SE ENCUENTRA FUERA DE LINEA LAS CAMARAS N°(2,3,4,28,29,36,36,40,41,42,43,44) NIVEL DE ALERTA [ALTA]. | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jose Ospina | Jul 10 2026 2:48PM | FINALIZADO | Se presentó intermitencia en el sistema |
| | | Jun 30 2026 11:22AM | EN PROGRESO | Se verifica y las cámaras en mención se encuentran fuera de línea posiblemente por falta de energía en alguno de los sectores. Las cámaras regresan y quedan operando con normalidad. Se deja en observación |
| | | Jun 30 2026 11:04AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/06/29 | # 1294 | SE PRESENTA UNA DIFICULTAD CON TV LLAMADO PANTALLA 3 AL PARECER PRESENTA DESCONEXION INTERMITENTE PONIENDO LA PANTALLA PIXELADA | | |
| | Tipo Novedad: Otro<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: Jimmy Quintero | Jul 12 2026 10:36AM | FINALIZADO | Se valida con el operador Jimmy e indica que ya no se presenta más la pixelación de la pantalla |
| | | Jun 29 2026 1:09PM | EN PROGRESO | Se debe validar en sitio el inconveniente |
| | | Jun 29 2026 11:41AM | PENDIENTE | Creación de Incidente |
| 2026/06/28 | # 1293 | a esta se reporta Camara # 5 denominada "CALLE JIMENEZ NUEVA", Se Encuentra fuera de servicio desde las 11:15 am del dia de hoy, se desconoce los motivos. | | |
| | Tipo Novedad: Cámara Fuera de Línea<br>Estado: FINALIZADO<br>Reporta: OMAR DAVID CASTRO A | Jun 28 2026 8:28PM | FINALIZADO | Se realiza reinicio del puerto al que está conectada la cámara y esta queda funcionado correctamente |
| | | Jun 28 2026 8:23PM | EN PROGRESO | Se valida y no hay comunicación con el dispositivo. Se debe realizar una visita en sitio para evaluar el estado del dispositivo. |
| | | Jun 28 2026 2:15PM | PENDIENTE | Creación de Incidente |

**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.A.S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

- Generación de informe de Inicio de Turno del CMC

| # | Novedad | Estado | Descripción | Fecha | Funcionario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1352 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos dias, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 28 2026 6:43AM | Diego Suarez |
| 1347 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenas tardes, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 25 2026 4:27PM | Diego Suarez |
| 1343 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenas tardes, como operardor del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 23 2026 7:43PM | Diego Suarez |
| 1339 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO TURNO SIN NOVEDAD | Jul 21 2026 8:06AM | Yenifer Patiño |
| 1338 | Inicio de Turno | FINALIZADO | AL INCICAR TURNO COMO OPERADOR DEL CMC ,SIN NOVEDAD | Jul 20 2026 6:53PM | Jimmy Quintero |
| 1337 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SERVICIO SIN NOVEDAD | Jul 20 2026 12:51PM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 1336 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO TURNO | Jul 20 2026 7:07AM | Yenifer Patiño |
| 1335 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos dias, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 20 2026 1:13AM | Diego Suarez |
| 1334 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos dias, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 19 2026 2:43AM | Diego Suarez |
| 1333 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos dias, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 18 2026 6:38AM | Diego Suarez |
| 1331 | Inicio de Turno | FINALIZADO | al iniciar turno como operador del cmc ,sin novedad | Jul 17 2026 6:50PM | Jimmy Quintero |
| 1329 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos dias , como operador del cmc ,encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 17 2026 10:49AM | Diego Suarez |
| 1328 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO SIN NOVEDAD | Jul 14 2026 6:04AM | Yenifer Patiño |
| 1327 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, INICIO TURNO SIN NOVEDAD | Jul 13 2026 6:54AM | Yenifer Patiño |
| 1326 | Inicio de Turno | FINALIZADO | al iniciar turno como operador del cmc, recibo sin novedad | Jul 13 2026 12:41AM | Jimmy Quintero |
| 1325 | Inicio de Turno | FINALIZADO | AL INICIAR TURNO COMO OPERADOR DEL CMC ,SIN NOVEDAD | Jul 12 2026 12:21PM | Jimmy Quintero |
| 1323 | Inicio de Turno | FINALIZADO | AL iniciar turno como operador del cmc ,sin novedad | Jul 11 2026 12:23PM | Jimmy Quintero |
| 1322 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPRADOR DEL CMC, RECIBO TURNO | Jul 11 2026 8:10AM | Yenifer Patiño |
| 1321 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio en CMC, con las novedades ya conocidas, camara del parque fuera de servicio, y la cerradura de huella tiene el horario alterado | Jul 10 2026 1:10PM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 1320 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, INICIO TURNO | Jul 10 2026 7:57AM | Yenifer Patiño |
| 1319 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos días , como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 10 2026 1:06AM | diego suarez |
| 1318 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SERVICIO EN CMC, CON LA NOVEDAD QUE LAS SIGUIENTES CAMARAS PRESENTA CONSTANTE INTERMITENCIA ASI.. CAM # 2 LOS | Jul 9 2026 12:57PM | OMAR DAVID CASTRO A |

**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NARANJO, CAM# 3 EL RECREO, CAM # 4 PARQUEADERO MUNICIPAL, CAM # 40 LA MONA, CAM # 41 LA Y LA PIEDRA, CAM # 42,43,44, LA PEÑA ,CAM # 36, 1 Y 2 MALECOM, CAM# 28 Y 29 EL GUAMO, SE DESDCONOCEN LOS MOTIVOS , LO ANTERIOR PARA CONSTANCIA. | | |
| 1317 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO TURNO | Jul 9 2026 6:33AM | Yenifer Patiño |
| 1316 | Inicio de Turno | FINALIZADO | al inciar turno como operador del cmc ,recibo con la novedad de de la cámara #10 sin visual | Jul 8 2026 6:31PM | Jimmy Quintero |
| 1315 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio con la novedad de algunas cámaras fuera de servicio, se desconoce los motivos, ( ya reportado) | Jul 8 2026 12:06PM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 1313 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos días, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 8 2026 6:36AM | diego suarez |
| 1311 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenos días, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 7 2026 7:13AM | diego suarez |
| 1310 | Inicio de Turno | FINALIZADO | RECIBO SERVICIO SIN NOVEDAD | Jul 6 2026 6:10PM | OMAR DAVID CASTRO A |
| 1309 | Inicio de Turno | FINALIZADO | SE RECIBE TURNO SIN NOVEDAD | Jul 6 2026 8:08AM | Yenifer Patiño |
| 1308 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenas tardes, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 5 2026 1:37PM | diego suarez |
| 1307 | Inicio de Turno | FINALIZADO | Buenas noches, como operador del cmc encuentro las instalaciones en optimas condiciones para prestar el servicio. | Jul 4 2026 7:02PM | diego suarez |
| 1306 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO SIN NOVEDAD | Jul 4 2026 6:24AM | Yenifer Patiño |
| 1305 | Inicio de Turno | FINALIZADO | al iniciar turno como operador del cmc ,inicio con la novedad de la cámara # 10 fuera de linea | Jul 4 2026 12:54AM | Jimmy Quintero |
| 1303 | Inicio de Turno | FINALIZADO | al inciar turno como operador ,recibo con la novedad de la cama #10 parque principal | Jul 3 2026 12:42AM | Jimmy Quintero |
| 1300 | Inicio de Turno | FINALIZADO | COMO OPERADOR DEL CMC, RECIBO SIN NOVEDAD | Jul 2 2026 8:13AM | Yenifer Patiño |
| 1299 | Inicio de Turno | FINALIZADO | recibo servicio sin novedad | Jul 2 2026 1:43AM | OMAR DAVID CASTRO A |

2. **Acompañamiento en las intervenciones de la cuadrilla en los mantenimientos correctivos, mantenimiento preventivo y las instalaciones en el municipio de Guatapé**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

Se apoya a la cuadrilla en las intervenciones realizadas en el municipio de Guatapé realizando pruebas en el sistema, asignación de direccionamiento ip, etc

| ACTIVIDAD POR DIA DE LA CUADRILLA | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | **MUNICIPIO** | **ACTIVIDAD** | **OBSERVACIONES** |
| 2/07/2026 | GUATAPE | Verificación de los equipos desmontados por EPM en el punto del parque principal, sector la florida | Se desplaza la cuadrilla al punto ya que EPM está interviniendo el poste de la cámara del parque principal. Desmontan la cámara y el gabinete con todos los elementos. De igual forma los equipos de las alarmas comunitarias. Estos equipos son guardados en la bodega para luego ser instalados nuevamente |
| 3/07/2026 | GUATAPE | Instalación de la cámara del Parque Principal | Se instala la cámara que había desmontado EPM. Queda faltando el gabinete de las alarmas |
| 6/07/2026 | GUATAPE | Instalación de gabinetes y fusión de fibra del punto de cámara | Se realiza la instalación del gabinete y la fusión de la fibra fue cortada. Por trabajos de EPM no es posible seguir con la energización del punto |
| 6/07/2026 | GUATAPE | Verificación de luminaria en el CMC | Se realiza el cambio de luminaria dañada en el CMC |
| 7/07/2026 | GUATAPE | Energización del punto de cámara del parque principal. | Se realiza la energización del punto de cámara del parque principal |
| 8/07/2026 | GUATAPE | Configuración de dos cámaras LPR y un switche para el punto de Texaco. Alistamiento del material para la instalación del punto de cámara | Se realiza el desplazamiento hacia la bodega en Guatapé para realiza la configuración de los dispositivos y el alistamiento del material para la instalación del punto de cámara |
| 9/07/2026 | GUATAPE | Dejar listo punto de cámara del Parque Principal | Se presenta problemas con la cámara y toca bajarla nuevamente para validar el cableado de datos si se encuentra sulfatado en la punta de la cámara. No es posible terminar con la labor este día |
| 10/07/2026 | GUATAPE | Visita técnica en sector del basurero para verificar los postes a instalar | Se realiza la visita en compañía de Valor + para verificar cuantos poste son necesarios para el tendido de fibra que va a instalar la gobernación |
| 10/07/2026 | GUATAPE | Instalación de la cámara del parque principal | Se instala nuevamente la cámara y se configura ya que había perdido su configuración |
| 10/07/2026 | GUATAPE | Instalación de SD en la bocina de Edatel | Se instala SD en la bocina de Edatel con el fin de realizar pruebas de funcionamiento de la programación en calendario de los audios. Se realizan pruebas y salen bien |
| 10/07/2026 | GUATAPE | Cambio luminaria en el CMC | Se realiza el cambio de la luminaria ubicada en el Data Center del CMC |
| 10/07/2026 | GUATAPE | Instalación radio enlace y antes wifi del punto de alarmas comuitarias | Se deja instalado el radio enlace y el punto wifi de las alarmas comunitarias |
| 14/07/2026 | GUATAPE | Instalación tramo de fibra de texaco al empalme de Enlace Network | Se realiza la instalación del tramo de fibra necesario desde texaco al punto de empalme que deja Enlace Network |
| 15/07/2026 | GUATAPE | Fusión de la fibra en el empalme de Enlace Network | Se presenta novedad con el vehículo, se deja en el taller y se desplazan en motocicleta. No se puede trasladar escalera ni elementos de trabajo. Se realiza la fusión de la fibra en el empalme de Enlace Network y en el punto Texaco. Enlace Network presta algunos elementos |


**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**
**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | GUATAPE | Vestimento del punto de cámara del Batallón | Aun con la novedad del vehículo. Se realiza el desplazamiento en motocicleta. Se asiste al punto y se apoya la labor a la cuadrilla de RoaNet |
| 17/07/2026 | GUATAPE | Configuración del swicthe del punto del Batallón | Se configura el swicthe para el punto de cámara del Batallón |
| 17/07/2026 | GUATAPE | Levantamiento de información para tendido de fibra del punto del batallón | Se realiza el levantamiento de información y se documenta |
| 21/07/2026 | GUATAPE | Revisión técnica de los puntos de alarmas para conocer su funcionamiento | Se interviene el punto de alarma de cuatro esquinas con el fin de conocer su funcionamiento. El técnico indica que este punto no está funcionando |
| 22/07/2026 | GUATAPE | Revisión de los equipos del CMC que quedan por fuera despues de que la energía se fuera | Se asiste al CMC a verificar los equipos que no encienden. Se valida pantalla y esta no funciona. Se verifica equipo de cómputo y si funciona, pero pierde configuración de red. Se configura nuevamente. |
| 22/07/2026 | GUATAPE | Tendido de fibra desde navegar hasta el batallón. | Se tiende aproximadamente 400 metros de fibra. |
| 24/07/2026 | GUATAPE | Instalación HDMI en El Peñol | Se instala HDMI en el CMC |
| 27/07/2026 | GUATAPE | Recogida de pantalla en el CMC | Se recoge pantalla en el CMC para una valoración técnica |
| 27/07/2026 | GUATAPE | Organización de la bodega | Se organiza Bodega |
| 27/07/2026 | GUATAPE | Verificación de Bocina de EDATEL | Se verifica que la bocina si suene en la programación que se realiza previamente. |

**3. Intervención de la cuadrilla SRB en el punto de cámara Parque Principal desmontado por EPM**

Se asiste al punto de cámara y se recogen los elementos que EPM desmonta




SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




4. **Intervención de la cuadrilla SRB en el punto de cámara Parque Principal desmontado por EPM**

Se viste nuevamente el punto, se energiza y se realiza la fusión de la fibra.




**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**


**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22

srbsdseguridad




**Intervención de la cuadrilla en el CMC**

Se realiza el cambio de las luminarias dañadas


**Dirección**


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad









**Configuración de equipos**

Configuración de cámaras, switche y bocina del punto LPR sector Texaco








Configuración de cámaras, switche y bocina del punto LPR sector Texaco

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A S
Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

**Instalación SD para las pruebas de las bocinas**




**Apoyo en la puesta en marcha del punto de cámara LPR Texaco**

Se apoya realizando las fusiones del lado de Enlace Network y del lado del punto de Texaco. Adicional se extiende la fibra faltante desde el punto al empalme mas cercano dejado por Enlace Network







**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A .S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




**Vestimento de punto de cámara del Batallón**

En conjunto con la cuadrilla de RoaNet se realiza el vestimiento del punto del Batallón




**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA


**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A S
Nit: 901676254-3


(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

**Tendido de 870 metros para el punto del Batallón**




a. **Monitoreo de la plataforma Hikcentral, cámaras y bocinas asociadas**


Se instala SD en la bocina de Edatel y se hace programación para que emita alerta de audio todos los días en los horarios de 10:00, 15:00 y 17:00





Se realiza monitoreo con la cuadrilla y queda funcional

**Dirección**
DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA
**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**
**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

b. Administración Hikcentral Web Cliente





c. Administración de la plataforma IVMS 4200, Control de Acceso




(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad

d. **Monitoreo de las alarmas generadas**

Alarmas por intrusión generadas durante el mes de julio para las cámaras de Quebrada arriba acopio y el Guamo.




e. **Monitoreo de la plataforma de reconocimiento de placas**



### f. Actualización del firmware del CVR (grabador de video)

Se realiza la gestión en conjunto con Soporte Hikvision para la actualización del firmware de la CRV del CMC

**Solicitud conexión Safe City Guatapé** Resumir este correo electrónico

JuanM.Pulgarin<JuanM.Pulgarin@hikvision.com>
Para: Marcela Orjuela Pérez; Stiven Rendón Botero
CC: Maria Eugenia Ostos <maria.ostos@tecnocomer.com>
Mié 24/06/2026 20:03

Reenvió este mensaje el Jue 02/07/2026 9:09.

Hola.

Actualmente se tienen problemas para visualización en reversa de cámara térmica. Con el fin de dar solución a esto el equipo de desarrollo me compartió una nueva versión de firmware para la CVR.

El proceso de actualización de esta debe ser programado debido a que en el momento que se realiza no se van a poder acceder a ver grabaciones y durante ese lapso de tiempo tampoco va a grabar. El tiempo estimado de la actividad es 35 a 40 min.


**La actividad se debe realizar de Lunes-Jueves apartir de las 9pm debido a que esta se realizara con el acompañamiento de el equipo de desarrollo de China.**

**Quedo atento a las fechas tentativas para esto,**

**Muchas Gracias**


**Juan Manuel Pulgarín Restrepo**
**Tech Support Engineer | Hikvision Colombia**
**M +57 311 499 1137**
**JuanM.Pulgarin@hikvision.com**
**www.hikvision.com**


### g. 1.8 Configuración y activación de las licencias para las cámaras LPR de Texaco y para la bocina



SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A. S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




**Dirección**


DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD S. A S
Nit: 901676254-3

(604) 614 66 65
(+57) 317 439 8655
(+57) 321 687 82 22
srbsdseguridad




*Cordialmente,*

SRB
SOLUCIONES DE SEGURIDAD
S.A.S

| | |
|---|---|
| **Stiven Rendón Botero**<br>**Coordinador de Proyectos.** | **SRB SOLUCIONES DE SEGURIDAD SAS** |
| **CC 1.036.953.635** | **NIT: 901 676 254-3** |

**Dirección**

DIAGONAL 50C #46-08 EDIFICIO ZURICH
OFICINA 301 RIONEGRO, ANTIOQUIA

**srbsoluciones.seguridad@gmail.com**

**www.srbsolucionesdeseguridad.com**