R.T.B

Robert Tehéran Bohórquez
Nit 77032718-7
Matricula Profesional 12347, Categoría T1 – T3 – T4 – T5
Resolución 26325 Ministerio Mina y Energía

Técnico en Reparación y Mantenimiento eléctricos varios, Sistema de Refrigeración, Adecuación de Obras Civiles
Suministro de Eléctricos, refrigeración y materiales de construcción

Valledupar, 14 de Septiembre de 2026

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO ARAUJO COTES
RECTOR ANDRES ALIRIO ORTIZ
E. S. D.

ASUNTO: Informe de Ejecución de Actividades – Sede Anexa El Conductor, Primera Infancia.

Respetado Rector,

Por medio del presente documento, me permito presentar el Informe de Ejecución de Actividades correspondientes a los trabajos de mantenimiento, adecuación e infraestructura eléctrica y climatización realizados en las instalaciones de la Sede Anexa El Conductor (Primera Infancia), con el objetivo de garantizar el mejoramiento del ambiente escolar y el correcto funcionamiento de las áreas operativas y académicas.

A continuación, se detalla la relación de las actividades ejecutadas:

1. Climatización y Ventilación

- **Mantenimiento preventivo:** Ejecutado en los sistemas de aire acondicionado de las aulas de clases y el área de coordinación.
- **Suministro e instalación de aires acondicionados:** Módulos tipo ecológico de 24.000 BTU y 12.000 BTU (220V), orientados al confort térmico de los estudiantes de Primera Infancia.
- **Suministro de abanicos:** Instalación de abanicos de techo marca KDK de 3 velocidades en altura.

R.T.B

Robert Tehéran Bohórquez
Nit 77032718-7
Matricula Profesional 12347, Categoría T1 – T3 – T4 – T5
Resolución 26325 Ministerio Mina y Energía

Técnico en Reparación y Mantenimiento eléctricos varios, Sistema de Refrigeración, Adecuación de Obras Civiles
Suministro de Eléctricos, refrigeración y materiales de construcción

- **Mantenimiento del sistema de ventilación:** Trabajos preventivos y correctivos en abanicos de pared de 18".

2. Adecuación de Aulas e Infraestructura Física

- **Hermetización de aulas de preescolar:** Suministro e instalación de láminas de acrílico en ventanas para optimizar la eficiencia energética y asegurar el rendimiento de los equipos de aire acondicionado.
- **Iluminación:** Suministro e instalación de luminarias y bombillos LED marca Vatios (referencia 6000 K, tensión 100V–240V) en diversas áreas del bloque escolar.

3. Red de Infraestructura Eléctrica y Protección

- **Adecuación del sistema de 220V:** Configuración con esquemas de protección para los nuevos circuitos de climatización.
- **Reparación general y acometida principal:** Cambio del conductor Nº 2 serie 8000 desde el centro de transformación de 75 kVA hasta el gabinete principal, dejándolo en total puesta en funcionamiento.
- **Sistema de protección e interruptores:** Suministro e instalación del totalizador principal en gabinete y cambio de interruptores y tomacorrientes que se encontraban en mal estado.
- **Tablero de distribución:** Puesta en funcionamiento de tablero certificado de 12 circuitos bifásico tetrafilar en el bloque escolar, con su respectivo sistema de protección.

Conclusión

Todas las intervenciones descritas fueron puestas en marcha satisfactoriamente, garantizando la seguridad eléctrica, la eficiencia

R.T.B


Robert Tehéran Bohórquez
Nit 77032718-7
Matricula Profesional 12347, Categoría T1 – T3 – T4 – T5
Resolución 26325 Ministerio Mina y Energía

Técnico en Reparación y Mantenimiento eléctricos varios, Sistema de Refrigeración, Adecuación de Obras Civiles
Suministro de Eléctricos, refrigeración y materiales de construcción

energética y un entorno de aprendizaje idóneo para los niños y personal docente de la sede.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración o requerimiento adicional.

Atentamente,



ROBERT TEHERAN BOHORQUEZ
C.C. Nº 77.032.718