

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**



PAICOL

MAYO DE 2026

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS CAMERINOS

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE PAICOL


Paicol es un municipio del occidente del Huila, ubicado a 100 Km de la ciudad de Neiva, forma parte del "*Territorio Páez*", Yace sobre las estribaciones de la cordillera central donde confluye el río Magdalena con río Páez. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 340 km², su altura es de 886 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 26 °C.

Cuenta con una población de 5.734 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019. Su economía se basa principalmente, en la agricultura y ganadería (La producción cafetera, de leche y sus derivados lácteos). El ecoturismo es otro reglón importante gracias a la presencia de distintos balnearios y cascadas que forman piscinas de agua natural como la *Caja de Agua* y la *Caverna La Cumbre*, ideales para la recreación y el esparcimiento, además de una imponente formación geológica donde se puede practicar espeleología recreativa; ofrece al visitante un hermoso atractivo natural. Es municipio que se caracteriza por sus casas blancas coloniales y calles empedradas, rodeada por la belleza natural de su geografía. Es conocido como la «*La Villa de las Maravillas naturales*». (Fuente: Wikipedia)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La cancha de futbol del Municipio de Paicol Se localiza Sobre la calle 5 entre carreras 14 y 15, Vía principal que conduce a la ciudad de Neiva, contiguo a la Institución Educativa Luis Edgar Durán Ramírez.

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**




Localización Municipio de Paicol



Localización Cancha de Fútbol



**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**



**Planta general y Localización de Camerinos cancha de Fútbol
ESTADO ACTUAL DE LOS CAMERINOS**



Mediante visita técnica realizada el día 21 de noviembre de 2024 se encontraron unas obras inconclusas en lo relacionado a los camerinos de la cancha de futbol. Mediate el siguiente registro Fotográfico de describirá el estado actual de las instalaciones.

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**



Fachada posterior Camerinos


Se observa deterioro por aguas lluvias provenientes de la canal en lámina existente. Se deben instalar los bajantes de aguas lluvias para darle el debido manejo a estas aguas. Se debe también retirar y restituir el pañete deteriorado por la humedad. Se observa también la falta de acabado de fachada en pintura para exterior o graniplast hidrofugado. No se observan puertas, ventanas ni sistema de iluminación.



Parte interna de camerinos y baños


**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Se observa falta de acabados de enchapes, pintura, cielo raso, instalaciones eléctricas, aparatos eléctricos, aparatos santuarios, carpintería metálica, acabados de piso, entre otros.



Zona de graderías


Esta zona presenta un buen estado general; sin embargo, las columnas y vigas de la estructura de concreto no tiene acabado en pintura, se hace necesario afinar con pañete las caras de las columnas y vigas de concreto para luego aplicarle el acabado en pintura para exterior o graniplast hidrofugado. De igual forma, se debe realizar el mantenimiento de la pintura de la malla eslabonada existente.



**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

Vista general de graderías


Las graderías se encuentran en buen esta general, la cubierta de igual forma, se encuentra en buen estado. Se recomienda hacer limpieza de la canal de aguas lluvias para evitar que se rebose



Pasamanos laterales de graderías

Se observa la necesidad de realzar mantenimiento a la pintura de los pasamanos

PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA



Iluminación exterior campo de juego


Mas del 50% de las lámparas existentes no funcionan, cupieron ya su vida útil. Son lámparas de 1.000 Watts Metal Halide. Se plantea la necesidad de restituir estas lámparas por lámparas led que consumirán un 70% menos energía y tendrán un mejor desempeño en comparación con las existentes. La infraestructura restante tales como postes, accesorios, canalizaciones, cableado y demás, se encuentran en buen estado, aptas para funcionar.

CONCLUSIONES

- Los camerinos para su operación necesitan la ejecución de las siguientes obras:
 - Construcción de acometidas hidráulica y sanitaria
 - Suministro e instalación de enchapes de muro y piso
 - Suministro e instalación de estuco y pintura para interiores
 - Suministro e instalación de cielo raso
 - Pañetes de Columnas de la fachada posterior
 - Suministro de instalación de pintura para exteriores
 - Suministro e instalación de aparatos sanitarios
 - Suministro e instalación de carpintería metálica (Ventanas y puertas en aluminio y divisiones en acero inoxidable)
 - Construcción de acometida eléctrica
 - Terminación de ductería para circuitos eléctricos

**PROYECTO: ADECUACION DE CAMERINOS E ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL
MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

- Suministro e instalación de cableado de circuitos eléctricos
- Suministro e instalación de tableros de control
- Suministro e instalación de protección a tierra
- Suministro e instalación de aparatos eléctricos (Lámparas, tomas, interruptores)
- Las lámparas exteriores de iluminación del campo de juego en su mayoría están fuera de servicio, lo que no permite la realización de eventos deportivos en horario nocturno con las condiciones óptimas de iluminación.
- Se levantó toda la información necesaria para el cálculo de cantidades de obra a realizar.
- Con base en la información levantada en sitio se elaboró el presupuesto para la ejecución de las obras necesarias para dar terminación a los camerinos y que puedan ser puestos al servicio de la comunidad, como también la optimización del alumbrado del campo de juego de acuerdo a los requerimientos de la normatividad vigente.
- Se presenta presupuesto detallado con análisis de precios unitarios y memorias de cálculo de cantidades de obra para las obras necesarias para la puesta en servicio de los camerinos e iluminación del campo de juego.


MIGUEL ALBERTO DURAN SALAS
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Proyecto; 
José Julián Tierradentro Cabrera
Apoyo Profesional