Cerrito – Valle, Septiembre 03 del 2026

SEÑORES:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
LA CUMBRE

Asunto: COTIZACIÓN

Cordial saludo

De manera atenta y comedida nos permitimos cotizar revisión y reparación de cámaras asi:

TIPO DE EQUIPO	ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO	CANT	VALOR POR UNIDAD	VALOR TOTAL
Revisión, reparación y reubicación de sistema de cámaras	* Limpieza total del equipo que incluye interna y externa de la cámara *Instalación de partes según y reparación y requerimiento que establezca la necesidad del mantenimiento *Reubicación de sistema de monitoreo *Instalación y configuración Cámara (6) A todo costo	1	$ 1.406.700	$ 1.406.700
TOTAL				$ 1.406.700

VALOR TOTAL MANO DE OBRA Y MATERIALES A TODO COSTO
Un millón cuatrocientos seis mil setecientos pesos m/cte ($ 1.406.700) Impuestos Incluidos

Atentamente,

HUBERT NEY RIASCOS P.
C.C. 16.859.593 de El Cerrito - Valle
Cel. 318 5495589