

	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Código: FOR-PSS-656
		Versión: 1
		Fecha: Memo 12024001750 - 23/01/2024
		Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:CENTRO INTEGRATE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 12	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Detalle	Características
NOMBRE DEL EQUIPO	BASCULA DE PEDESTAL
MARCA	TRUMAX
MODELO	XTELL - WII
SERIE	III
DATOS DEL PROVEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	HIPERBASCULAS - COLOMBIA
FECHA DE ADQUISICIÓN	7/01/2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR	HIPERBASCULAS
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	Mantenga su balanza bien nivelada y en una superficie estable Ponga su balanza en un lugar alejado de fuentes de calor / frío y humedad. Tenga atención al estado de la batería de la balanza Tenga atención con la forma en que utiliza su balanza. Realice calibración antes de cada uso
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	Anual o cada vez que sea necesario
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	Acorde a verificación con pesa patrón de 20 kg
GARANTÍA	Fecha de Inicio: 7/01/2021 Fecha de Terminación: 7/01/2022
CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
MEDICIÓN A REALIZAR	Peso directo e indirecto para personas
RANGO DE USO	Hasta 10.000 divisiones *Display tipo LED de 6 dígitos*6 teclas tipo pulsador*Con cara en acero inoxidable *Calibración y programación por medio del teclado*Con auto - alarma de sobre peso después de 9d mas de la capacidad máxima*con auto cero al encender*Con función de pesaje por porcentaje*Con alarma de pesaje o conteo*Voltaje de alimentación 110 VAC/60Hz*Con batería recargable de 6VDC / 4AH*Temperatura de operación : 0 a 40 °C*Humedad relativa : Hasta del 90%, no condensada
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	A necesidad según resultado de la calibración
PATRON A UTILIZAR	Pesa patrón de 20 KG