
INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	A-0358	Fecha de fabricación	MAYO 2016
Lote/serial	20665 17	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com


INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	A-0358	Fecha de fabricación	SEPTIEMBRE 2015
Lote/serial	45700 86	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com


INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	A-0358	Fecha de fabricación	SEPTIEMBRE 2015
Lote/serial	45746 85	Marca	ARMADURA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com


INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE Erika Gisell Aroca Real CEDULA: 1016027648 LICENCIA SST. No. 7177 de 31/08/2023	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	GED-DYRP 2F	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2536552	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	50-23RG	Fecha de fabricación	2017
Lote/serial	H446470	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA CON ABSORBEDOR			
Modelo de la eslinga	50-23RG	Fecha de fabricación	2017
Lote/serial	H446478	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Prevención y Protección

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.) Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.) Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO O RESTRICCION			
Modelo de la eslinga	GEP-DSRP 1F	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2448519	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO O RESTRICCION			
Modelo de la eslinga	GEP-DSRP 1F	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2448525	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO O RESTRICCION			
Modelo de la eslinga	GEP-DSRP 1F	Fecha de fabricación	AGOSTO 2019
Lote/serial	2585507	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS ESLINGA DE POSICIONAMIENTO O RESTRICCION			
Modelo de la eslinga	GEP-DSRP 1F	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2585514	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la eslinga se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Ganchos o Conectores: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	 FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO FRENO			
Modelo del Freno	YN 616 ADP	Fecha de fabricación	2019
Lote/serial	19 XHR 01	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el freno se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Revisión del cuerpo: Compruebe el estado del cuerpo (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda.	C		Sin novedad
3.) Revisión de la leva: Compruebe el estado de la leva y del orificio de conexión (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el estado del eje de la leva (deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.	C		Sin novedad
4.) Revisión del sistema de cierre: Compruebe el estado de las bielas o de los tornillos (deformaciones, marcas, desgaste, fisuras, corrosión...). Compruebe el estado de los topes y la eficacia del muelle de retorno	C		Sin novedad
5.) Revisión funcional: Compruebe que desliza a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquea en sentido contrario.	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO FRENO			
Modelo del Freno	YN 616 ADP	Fecha de fabricación	2019
Lote/serial	19 XHR 02	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el freno se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Revisión del cuerpo: Compruebe el estado del cuerpo (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda.	C		Sin novedad
3.) Revisión de la leva: Compruebe el estado de la leva y del orificio de conexión (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el estado del eje de la leva (deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.	C		Sin novedad
4.) Revisión del sistema de cierre: Compruebe el estado de las bielas o de los tornillos (deformaciones, marcas, desgaste, fisuras, corrosión...). Compruebe el estado de los topes y la eficacia del muelle de retorno	C		Sin novedad
5.) Revisión funcional: Compruebe que desliza a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquea en sentido contrario.	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com


INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO FRENO			
Modelo del Freno	SWING	Fecha de fabricación	NOVIEMBRE 2021
Lote/serial	0506 1121	Marca	EDELWEISS
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Estado del equipo/ Hallazgo



Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el freno se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Revisión del cuerpo: Compruebe el estado del cuerpo (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda.	C		Sin novedad
3.) Revisión de la leva: Compruebe el estado de la leva y del orificio de conexión (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el estado del eje de la leva (deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.	C		Sin novedad
4.) Revisión del sistema de cierre: Compruebe el estado de las bielas o de los tornillos (deformaciones, marcas, desgaste, fisuras, corrosión...). Compruebe el estado de los topes y la eficacia del muelle de retorno	C		Sin novedad
5.) Revisión funcional: Compruebe que desliza a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquea en sentido contrario.	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec


Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS LINEA DE VIDA			
Modelo de la línea de vida	15m	Fecha de fabricación	Octubre 2020
Lote/serial	241604	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la línea de vida se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Gancho: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Cuerda: Revise de inicio a fin el cuerpo de la cuerda, buscando, deformaciones, rupturas, hernias o elongaciones o contaminación excesiva.	C		Se revisa toda la cuerda y no se encuentran anomalías.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.)Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS LINEA DE VIDA			
Modelo de la línea de vida	15m	Fecha de fabricación	Octubre 2020
Lote/serial	2741602	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la línea de vida se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Gancho: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Cuerda: Revise de inicio a fin el cuerpo de la cuerda, buscando, deformaciones, rupturas, hernias o elongaciones o contaminación excesiva.	C		Se revisa toda la cuerda y no se encuentran anomalías.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.)Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec


Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS LINEA DE VIDA			
Modelo de la línea de vida	50704B	Fecha de fabricación	Octubre 2020
Lote/serial	2741603	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la línea de vida se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Gancho: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Cuerda: Revise de inicio a fin el cuerpo de la cuerda, buscando, deformaciones, rupturas, hernias o elongaciones o contaminación excesiva.	C		Se revisa toda la cuerda y no se encuentran anomalías.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.)Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec


Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS LINEA DE VIDA			
Modelo de la línea de vida	50704B	Fecha de fabricación	Octubre 2020
Lote/serial	2741605	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	02/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	**Estado del equipo/ Hallazgo**
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la línea de vida se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Gancho: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Cuerda: Revise de inicio a fin el cuerpo de la cuerda, buscando, deformaciones, rupturas, hernias o elongaciones o contaminación excesiva.	C		Se revisa toda la cuerda y no se encuentran anomalías.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Son legibles al momento de la inspección por lo cual se puede llevar una trazabilidad del equipo.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, ruptura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.
6.)Componente Absorbedor de energía: revíselo para verificar si esta alongado, o se tiene rasgaduras o suciedad excesiva	C		No encontró elongación o estiramiento

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO MOSQUETON/CONECTOR			
Modelo del Conector	SSC2-5	Fecha de fabricación	2017
Lote/serial	17AAD 01	Marca	SOSEGA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Etiquetas		Etiquetas	



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el conector se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Cuerpo	C		Sin novedad
2.) Gatillo	C		Sin novedad
3.) Pasador inferior del gatillo	C		Sin novedad
4.) Pasador superior del gatillo	C		Sin novedad
5.) Sistema de Bloqueo	C		Sin novedad
6.) Etiquetas	C		Sin novedad
7.) Apertura	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO MOSQUETON/CONECTOR			
Modelo del Conector	SSC2-5	Fecha de fabricación	2017
Lote/serial	17AAD 02	Marca	SOSEGA
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Etiquetas		Etiquetas	



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el conector se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Cuerpo	C		Sin novedad
2.) Gatillo	C		Sin novedad
3.) Pasador inferior del gatillo	C		Sin novedad
4.) Pasador superior del gatillo	C		Sin novedad
5.) Sistema de Bloqueo	C		Sin novedad
6.) Etiquetas	C		Sin novedad
7.) Apertura	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS POLEA			
Modelo de Polea	TRAFIC 216	Fecha de fabricación	ABRIL 2020
Lote/serial	0416 0420	Marca	EDELWEISS
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		
REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Etiquetas		Etiquetas	



Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la polea se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Placas Metálicas: Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste...). Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales. Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...)	C		Sin novedad
3.) Revisión del estado de la roldana: Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...). Compruebe que la roldana gire libremente.	C		Sin novedad
4.) Revisión funcional: Compruebe que el bloqueador deslice a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquee en sentido contrario	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

INSPECCIÓN DE EQUIPOS POLEA			
Modelo de Polea	TRAFIC 216R	Fecha de fabricación	MARZO 2020
Lote/serial	02430320	Marca	EDELWEISS
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas



INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar la polea se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Placas Metálicas: Compruebe el estado de las placas laterales (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, desgaste...). Compruebe el estado de los orificios de conexión (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión...). Para las poleas con placas laterales móviles, compruebe la correcta rotación de las placas laterales. Compruebe el estado de los remaches (marcas, deformaciones, fisuras, corrosión, ausencia de holgura...)	C		Sin novedad
3.) Revisión del estado de la roldana: Compruebe el estado de la roldana (marcas, deformación, fisuras, corrosión, ausencia de cuerpos extraños...). Compruebe que la roldana gire libremente.	C		Sin novedad
4.) Revisión funcional: Compruebe que el bloqueador deslice a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquee en sentido contrario	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO PUÑO			
Modelo del bloqueador	BLOQUEADOR DELTADO	Fecha de fabricación	2018
Lote/serial	18UNH 01	Marca	YOKE EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el bloqueador se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Revisión del cuerpo: Compruebe el estado del cuerpo (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda.	C		Sin novedad
3.) Revisión de la leva: Compruebe el estado de la leva y del orificio de conexión (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el estado del eje de la leva (deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.	C		Sin novedad
4.) Revisión del sistema de cierre: Compruebe el estado de las bielas o de los tornillos (deformaciones, marcas, desgaste, fisuras, corrosión...). Compruebe el estado de los topes y la eficacia del muelle de retorno	C		Sin novedad
5.) Revisión funcional: Compruebe que desliza a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquea en sentido contrario.	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPO PUÑO			
Modelo del bloqueador	BLOQUEADOR DELTADO	Fecha de fabricación	2018
Lote/serial	18UNH 02	Marca	YOKE EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Prevención y Protecc

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO

Para revisar el bloqueador se debe: Realizar una inspección visual, táctil y funcional a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.) Etiquetas: Revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad
2.) Revisión del cuerpo: Compruebe el estado del cuerpo (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el desgaste provocado por el paso de la cuerda.	C		Sin novedad
3.) Revisión de la leva: Compruebe el estado de la leva y del orificio de conexión (marcas, fisuras, desgaste, deformación, corrosión...). Compruebe el estado del eje de la leva (deformación, fisuras, corrosión...). Compruebe la rotación de la leva y la eficacia del muelle de retorno.	C		Sin novedad
4.) Revisión del sistema de cierre: Compruebe el estado de las bielas o de los tornillos (deformaciones, marcas, desgaste, fisuras, corrosión...). Compruebe el estado de los topes y la eficacia del muelle de retorno	C		Sin novedad
5.) Revisión funcional: Compruebe que desliza a lo largo de la cuerda en un sentido y bloquea en sentido contrario.	C		Sin novedad

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS TIE OFF /CINTA DE ANCLAJE			
Modelo del Tie off / Cinta de anclaje	50-29	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	251702	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO


Para revisar el Tie Off / Cinta de anclaje se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, rotura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com



MAC Prevención y Protecc

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS TIE OFF /CINTA DE ANCLAJE			
Modelo del Tie off / Cinta de anclaje	50-29	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2517908	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	

Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO


Para revisar el Tie Off / Cinta de anclaje se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, rotura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com



MAC Prevención y Protecc

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

INSPECCIÓN DE EQUIPOS TIE OFF /CINTA DE ANCLAJE			
Modelo del Tie off / Cinta de anclaje	50-29	Fecha de fabricación	AGOSTO 2020
Lote/serial	2517912	Marca	EPI
Empresa	CREMIL		
Fecha de inspección	03/08/2026		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Etiquetas	Etiquetas
	
Estado del equipo/ Hallazgo	Estado del equipo/ Hallazgo
	

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

INSMAC Prevención y Protección Integral

Inspección anual de equipos para trabajo en altura

LISTA DE CHEQUEO


Para revisar el Tie Off / Cinta de anclaje se debe: Realizar una inspección visual y táctil a lo largo de la misma para detectar y evidenciar los posibles daños y/o deterioros.

FACTORES GENERALES	CUMPLE	NO CUMPLE	DETALLES DE APOYO / COMENTARIOS
1.)Herrajes: Inspeccione si hay daños, deformación, bordes afilados, rebabas, oxidación y corrosión.	C		Los elementos metálicos no presentan al momento de la inspección ninguna oxidación.
2.)Textil: Inspeccione los cortes, quemaduras, rasgaduras, abrasión, partes deshilachadas, suciedad excesiva y decoloración.	C		Se revisa todo el componente textil y no evidencia falla alguna.
3.) Costuras: Inspeccione en busca de costuras salidas o cortadas.	C		No presenta más de dos hilos cortados o rotos en el mismo patrón.
4.) Etiquetas: revíselas para asegurarse de que todas las etiquetas estén firmes en su lugar y sean legibles.	C		Sin novedad.
5.) Componentes plásticos: Verificar ausencia, rotura o deformación cuando su diseño sea dieléctrico.	C		Sin novedad.

CONCEPTO	Se inspecciono los siguientes ítems dando un criterio de **APTO** para su uso, se recomienda mantenimiento preventivo siguiendo los parámetros del fabricante.	
INSPECTOR DE EQUIPOS	NOMBRE: CRISTIAN CUCHUMBE CEDULA: 1022946622 LICENCIA SST. No. 11079 09/22/2016	Cristian Cuchumbe FIRMA DEL INSPECTOR

MAC Prevención y Protec

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com



MAC Prevención y Protecc

Para validación del concepto emitido y veracidad del informe:
3204746797-3196481789
inspectorinsmac@gmail.com
http://inspecciondeequipos.com

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD

Bogotá, D.C., agosto 15 de 2026

Señores,
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
Ciudad.

INFORME TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN DEL CONTRATO ACEPTACIÓN DE OFERTA MC 020-2026

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETO DEL INFORME 3
4. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO 4
4.1 NTC 1461 4
4.2 NTC 6047 4
4.3 Resolución 624 de 2025 5
5. CRITERIOS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN 5
5.1 Dimensiones 5
5.2 Colores 5
5.3 Fotoluminiscencia 5
5.4 Resistencia UV 5
5.5 Accesibilidad 5
6. FICHAS TÉCNICAS 6
6.1 SALIDA DE EMERGENCIA / RUTA DE EVACUACIÓN 6
6.2 BOTIQUÍN 6
6.3 GABINETE CONTRA INCENDIOS 6
6.4 MARTILLO DE SEGURIDAD 7
6.5 PELIGRO – SUPERFICIE CALIENTE 7
6.6 RIESGO ELÉCTRICO 7
6.7 RIESGO LOCATIVO 7
6.8 PELIGRO – BAJA TEMPERATURA 7
6.9 NO USE EL ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA 8
6.10 PROHIBIDO CORRER 8
6.11 PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AUTORIZADO 8
6.12 PRECAUCIÓN – DESNIVEL 8
6.13 PELIGRO MECÁNICO 8
6.14 PELIGRO INFLAMABLE 9

cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

6.15 TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO 9
6.16 TRABAJO EN ALTURAS 9
6.17 USO OBLIGATORIO DE EPP 9
6.18 USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD 9
6.19 RESPIRA CON TRANQUILIDAD – 14,8 × 21 cm 10
6.20 RESPIRA CON TRANQUILIDAD – 42 × 59,4 cm 10
6.21 BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES 10
6.22 BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 10
6.23 BAÑOS MIXTOS 11
7. CRITERIOS DE INSTALACIÓN 11
8. MARCACIÓN CON LOGO INSTITUCIONAL 11
9. MATRIZ FINAL DE CUMPLIMIENTO 12
10. INSTALACION: 13
11. CONCLUSIONES 15
12. DECLARACIÓN FINAL 16
13. REGISTRO FOTOGRAFICO: 16
Señalización especial de baños: 16
Señalización General 19

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente informe, nos permitimos presentar a la entidad la revisión y descripción técnica de los elementos de señalización requeridos, teniendo en cuenta las especificaciones suministradas para el proceso y las normas técnicas aplicables según la naturaleza de cada señal.

Para la elaboración del presente documento hemos considerado principalmente los criterios establecidos en la NTC 1461 – Higiene y Seguridad. Colores y Señales de Seguridad, la NTC 6047 – Accesibilidad al medio físico, así como la Resolución 624 de 2025, específicamente para la señalización denominada "*Respire con tranquilidad*".

La NTC 1461 establece los criterios generales relacionados con colores de seguridad, colores de contraste y significado de las señales. Entre otros, establece rojo para prohibición y equipos contra incendio, azul para acciones de mando u obligación, amarillo para precaución/riesgo y verde para condiciones de seguridad, salidas de emergencia y primeros auxilios.

Por su parte, la NTC 6047 establece criterios específicos para la señalización accesible, incluyendo señales táctiles realzadas y Braille, ubicación, altura y condiciones de lectura para personas con discapacidad visual.

Finalmente, para las señales "*Respire con tranquilidad*", hemos considerado la Resolución 624 de 2025, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó el Manual para la señalización de ambientes 100 % libres de humo de tabaco y aerosoles.

2. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene como objeto presentar a la entidad las características técnicas, normativas y de instalación que hemos considerado para la fabricación y suministro de la señalización requerida, incluyendo:

- Señalización de salida de emergencia.
- Señalización de rutas de evacuación.
- Señales de seguridad y prevención.
- Señales de prohibición.
- Señales de obligación.
- Señales de advertencia.
- Señalización de equipos de emergencia.
- Señalización accesible.
- Señalización Braille.
- Señalización "Respire con tranquilidad".
- Señalización de servicios sanitarios.
- Señalización para baños de personas con movilidad reducida.

3. ALCANCE

Nuestra revisión comprende las especificaciones relacionadas con:
a. Señales de **30 × 15 cm**.
b. Señales de **14,8 × 21 cm**.

c. Señales de **42 × 59,4 cm**.
d. Señales sanitarias de **20 × 20 cm**.
e. Señal para baño de movilidad reducida de **25 × 25 cm**.
También comprende los requisitos relacionados con:

- Material.
- Color.
- Pictogramas.
- Flechas direccionales.
- Fotoluminiscencia.
- Resistencia UV.
- Braille.
- Alto relieve.
- Instalación.
- Accesibilidad.
- Marcación con logo institucional.

4. MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO

4.1 NTC 1461

La NTC 1461 establece los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes, riesgos para la salud y situaciones de emergencia.

Dentro de su clasificación encontramos:

Color	**Significado principal**	**Ejemplo**
Rojo	Prohibición / equipos contra incendio	Prohibido, equipos contra incendio
Azul	Acción de mando / obligación	Uso obligatorio de EPP
Amarillo	Precaución / riesgo	Riesgo eléctrico
Verde	Condición de seguridad	Salida de emergencia / primeros auxilios

Los colores de contraste establecidos son:

- Rojo → blanco.
- Azul → blanco.
- Amarillo → negro.
- Verde → blanco.

4.2 NTC 6047

Para las señales que incorporan criterios de accesibilidad hemos considerado la NTC 6047. Esta norma contempla, entre otros aspectos:

- Señales táctiles.
- Alto relieve.
- Braille.
- Pictogramas.
- Flechas táctiles.
- Ubicación de las señales.
- Altura de instalación.
- Contraste visual.

La información táctil realzada (braille) tiene una altura preferida de ubicación entre **1.200 mm y 1.600 mm** desde el nivel del piso. Asimismo, las señales deben poder ser alcanzadas y leídas táctilmente.

4.3 Resolución 624 de 2025

La Resolución 624 de 2025 adopta el Manual para la señalización de los ambientes 100 % libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores.
La señal oficial incluye el título "***Respire con tranquilidad***", gráfico institucional y mensaje relacionado con el carácter 100 % libre de humo y aerosoles.

5. CRITERIOS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN

De acuerdo con nuestra revisión, hemos considerado los siguientes criterios:

5.1 Dimensiones

Las dimensiones de **30 × 15 cm** corresponden al requisito particular establecido por la entidad.
No interpretamos esta medida como una dimensión universal establecida por la NTC 1461 para todas las señales.

5.2 Colores

Aplicaremos el color correspondiente a la clasificación de cada señal.

5.3 Fotoluminiscencia

En las señales para las cuales la entidad solicita material fotoluminiscente, hemos considerado dicha característica como un requisito específico del suministro.

5.4 Resistencia UV

La resistencia a radiación UV es considerada como característica de desempeño del material cuando haya sido expresamente solicitada.

5.5 Accesibilidad

Cuando corresponda, incorporaremos los criterios de accesibilidad establecidos por la NTC 6047.

6. FICHAS TÉCNICAS

6.1 SALIDA DE EMERGENCIA / RUTA DE EVACUACIÓN

Señales

- Salida de emergencia → derecha.
- Salida de emergencia → izquierda.
- Ruta de evacuación → derecha.
- Ruta de evacuación → izquierda.

Especificaciones

Característica	Requisito
Dimensión	30 × 15 cm
Color	Verde / blanco
Material	Fotoluminiscente
Resistencia	UV
Dirección	Derecha / izquierda
Norma	NTC 1461
Accesibilidad	NTC 6047
Braille	Sí, para señal táctil requerida
Logo	Sí
Instalación	Sí

Hemos considerado el color verde/blanco para las señales de condición segura, salida y evacuación.
En las señales táctiles incorporaremos los elementos de accesibilidad correspondientes.

6.2 BOTIQUÍN

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: seguridad / primeros auxilios.
Color: verde/blanco.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV, conforme al requerimiento de la entidad.
Identificación: pictograma correspondiente a primeros auxilios.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.3 GABINETE CONTRA INCENDIOS

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: equipos contra incendio.
Color: rojo/blanco.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV, conforme al requerimiento.

Identificación: pictograma correspondiente al equipo contra incendio.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.4 MARTILLO DE SEGURIDAD

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: señal de seguridad/emergencia.
Identificación: pictograma correspondiente al martillo de emergencia.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.5 PELIGRO – SUPERFICIE CALIENTE

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Mensaje: peligro **–** superficie caliente.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.6 RIESGO ELÉCTRICO

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Pictograma: riesgo eléctrico.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.7 RIESGO LOCATIVO

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.8 PELIGRO – BAJA TEMPERATURA

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.

Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.9 NO USE EL ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: señal de seguridad/emergencia.
Mensaje: "*NO USE EL ASCENSOR EN CASO DE EMERGENCIA*".
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
Instalación: incluida.

6.10 PROHIBIDO CORRER

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: prohibición.
Color: rojo/blanco.
Pictograma: persona corriendo con símbolo de prohibición.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.

6.11 PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL AUTORIZADO

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: prohibición.
Color: rojo/blanco.
Mensaje: "PROHIBIDO EL PASO **–** PERSONAL AUTORIZADO".
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.

6.12 PRECAUCIÓN – DESNIVEL

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.

6.13 PELIGRO MECÁNICO

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.

Logo: incluido.

6.14 PELIGRO INFLAMABLE

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia.
Color: amarillo/negro.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.

6.15 TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia / información de seguridad.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Mensaje: "TRABAJO EN ESPACIO CONFINADO".
Logo: incluido.

6.16 TRABAJO EN ALTURAS

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: advertencia / información de seguridad.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Mensaje: "TRABAJO EN ALTURAS".
Logo: incluido.

6.17 USO OBLIGATORIO DE EPP

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: obligación.
Color: azul/blanco.
Pictograma: uso obligatorio de elementos de protección personal.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.
La NTC 1461 identifica el azul como color de seguridad asociado a acción de mando/obligación, incluyendo la obligación de vestir equipo de protección personal.

6.18 USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD

Dimensión: 30 × 15 cm.
Clasificación: obligación.
Color: azul/blanco.
Pictograma: calzado de seguridad.
Material: fotoluminiscente y resistente a UV.
Logo: incluido.

6.19 RESPIRA CON TRANQUILIDAD – 14,8 × 21 cm

Dimensión: 14,8 × 21 cm.
Formato: A5.
Norma: Resolución 624 de 2025.
La señal deberá conservar la identidad gráfica oficial correspondiente, incluyendo el título "***Respire con tranquilidad***", gráfico y mensaje establecido en el manual.

La Resolución 624 de 2025 establece además que la señalización debe incluir el logo del Ministerio de Salud y Protección Social conforme a los lineamientos de identidad visual.

6.20 RESPIRA CON TRANQUILIDAD – 42 × 59,4 cm

Dimensión: 42 × 59,4 cm.
Formato: A2.
Norma: Resolución 624 de 2025.
Se conservará la identidad gráfica oficial establecida en el manual, respetando proporciones, distribución, mensaje y elementos gráficos correspondientes.

6.21 BAÑO DE MUJERES Y HOMBRES

Dimensión: 20 × 20 cm.
Material: acrílico de 3 mm.
Color base: negro.
Acabado: superficie lisa.
Bordes: limados.
Representación: pictograma estándar.
Iluminación: no requiere.
Fotoluminiscencia: no requiere, según especificación de la entidad.
Instalación: incluida.

6.22 BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Dimensión: 25 × 25 cm.
Material: acrílico de 3 mm.
Color base: negro.
Acabado: superficie lisa.
Bordes: limados.
Representación: pictograma estándar de accesibilidad.
Iluminación: no requiere.
Fotoluminiscencia: no requiere, según especificación de la entidad.
Instalación: incluida.
Cuando el alcance de la señalización corresponda a señalización accesible, hemos considerado los criterios de la NTC 6047 relativos a identificación táctil, contraste y ubicación. La NTC 6047 establece requisitos específicos para señales táctiles y Braille en determinados elementos, incluyendo puertas de baños públicos.

6.23 BAÑOS MIXTOS

Dimensión: 20 × 20 cm.
Material: acrílico de 3 mm.
Color base: negro.
Acabado: superficie lisa.
Bordes: limados.
Representación: pictograma estándar.
Iluminación: no requiere.
Fotoluminiscencia: no requiere.
Instalación: incluida.

7. CRITERIOS DE INSTALACIÓN

Para la instalación hemos considerado la ubicación y función específica de cada señal.
Las señales instaladas:

- Son visibles.
- Deben mantenerse libres de obstáculos.
- Están correctamente orientadas.
- Permiten una interpretación rápida.
- Guardan relación con el área, equipo o riesgo identificado.

Para las señales táctiles y Braille se tuvieron en cuenta la altura establecida por la NTC 6047.

La norma establece que las señales se deben colocar entre 1.200 mm y 1.600 mm desde la superficie del suelo o piso, permitiendo aproximarse para su lectura. En zonas donde exista posibilidad de obstrucción visual, contempla la ubicación a una altura mínima de 2.100 mm para señales que deban ser vistas a distancia.
Por lo tanto, no se establecieron una única altura para absolutamente todas las señales, sino que la ubicación se definió de acuerdo con el tipo de señal y su función.

8. MARCACIÓN CON LOGO INSTITUCIONAL

Para las señales en las que la entidad solicita marcación con su logo, hemos considerado su incorporación como elemento institucional complementario.

El logo fue ubicado procurando:

- No interferir con el pictograma.
- No afectar el contraste.
- No ocultar información.
- No interferir con Braille.
- No alterar el significado de la señal.

Para la señal "***Respire con tranquilidad***", hemos tenido especial consideración con el lineamiento de identidad gráfica establecido por la Resolución 624 de 2025, que exige la

inclusión del logo del Ministerio de Salud y Protección Social conforme a sus lineamientos de identidad visual.

9. MATRIZ FINAL DE CUMPLIMIENTO

Nº	Señal	Dimensión	Norma / referencia	Color / clasificación	Fotoluminiscente	UV	Braille	Logo	Instalación
1	Salida emergencia derecha	30×15	NTC 1461 / 6047	Verde/blanco	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí
2	Salida emergencia izquierda	30×15	NTC 1461 / 6047	Verde/blanco	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí
3	Ruta evacuación derecha	30×15	NTC 1461 / 6047	Verde/blanco	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí
4	Ruta evacuación izquierda	30×15	NTC 1461 / 6047	Verde/blanco	Sí	Sí	Sí*	Sí	Sí
5	Botiquín	30×15	NTC 1461	Verde/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
6	Gabinete incendio	30×15	NTC 1461	Rojo/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
7	Martillo seguridad	30×15	NTC 1461	Según señal	Sí	Sí	—	Sí	Sí
8	Superficie caliente	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
9	Riesgo eléctrico	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
10	Riesgo locativo	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
11	Baja temperatura	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
12	No usar ascensor	30×15	NTC 1461	Según señal	Sí	Sí	—	Sí	Sí
13	Prohibido correr	30×15	NTC 1461	Rojo/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
14	Prohibido el paso	30×15	NTC 1461	Rojo/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
15	Precaución desnivel	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
16	Peligro mecánico	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí

Nº	Señal	Dimensión	Norma / referencia	Color / clasificación	Fotoluminiscente	UV	Braille	Logo	Instalación
17	Peligro inflamable	30×15	NTC 1461	Amarillo/negro	Sí	Sí	—	Sí	Sí
18	Espacio confinado	30×15	NTC 1461	Según señal	Sí	Sí	—	Sí	Sí
19	Trabajo en alturas	30×15	NTC 1461	Según señal	Sí	Sí	—	Sí	Sí
20	Uso EPP	30×15	NTC 1461	Azul/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
21	Calzado seguridad	30×15	NTC 1461	Azul/blanco	Sí	Sí	—	Sí	Sí
22	Respire con tranquilidad	14,8×21	Res. 624/2025	Diseño oficial	Según manual	Según material	No	Según manual	Sí
23	Respire con tranquilidad	42×59,4	Res. 624/2025	Diseño oficial	Según manual	Según material	No	Según manual	Sí
24	Baño mujeres/hombres	20×20	Especificación / accesibilidad según alcance	Negro	No	No	Según alcance	Según entidad	Sí
25	Baño movilidad reducida	25×25	NTC 6047 según alcance	Negro	No	No	Según alcance	Según entidad	Sí
26	Baños mixtos	20×20	Especificación / accesibilidad según alcance	Negro	No	No	Según alcance	Según entidad	Sí

*** Para las señales de evacuación, la incorporación de Braille y elementos táctiles se entiende en el contexto de la señalización accesible solicitada expresamente por la entidad.**

10. INSTALACION:

Se realizo instalación en estos edificios y dependencias

EDIFICIO	DEPENDENCIAS
SOTANO 2 EDF BOCHICA	ARCHIVO

CISU EDF BOCHICA	CISU 2 PISO
3 PISO EDF BACHUE	FINANCIERA
	TESORERIA
	NOTIFICACIONES
	NOMINA
	ENLACE MILITAR
	GESTION DOCUMENTAL
	RECONOCIMIENTO
2 PISO EDF BACHUE	PORTERIA
	SALA DE REUNIONES GRANDE
	ORATORIO
	CAFETERIA 2 PISO
	CONTRATACION
	PUESTO SECRETARIA SUB ADMI
	SALA DE REUNIONES PLANEACION
	PASILLO DE PLANEACION
	INFORMATICA
	SECRETARIA DIRECCION
	PLANEACION
2 PISO EDF BOCHICA	CONTROL INTERNO
	TALENTO HUMANO
	JURIDICA
	CUARTO DE ARCHIVO
	ESCALERAS ENTRADA BOCHICA
GESTION DE ACTIVOS	TORRE NORTE
BOCHICA 2 PISO	BIENESTAR PARA EL AFILIADO
	COMEDOR
SOTANO 2 EDF BOCHICA	ARCHIVO
SOTANO 2 JAULA COMPRESOR ARCHVO	PARQUEADERO
SOTANO 2 EDF BACHUE	CUARTO TECNICO / FRENTE A MANTEMIENTO
	CUARTO BOMBAS
	CUARTO ELECTRICO
	CUARTO MOTOR GENERADOR
	CUARTO SUBESTACIONE ELECTRICA TRANSFORMADORES
	BODEGA 216

	CUARTO DE TANQUE DE RESERVA
SOTANO 2 TORRE SUR	CUARTO DE EQUIPOS
	CUARTO GENERADOR ELECTRICO
	CUARTO COMBUSTIBLE
	CUARTO TANQUE AGUA
	CUARTO EQUIPO HIDRONEUMATICO
SOTANO 2 EDF BOCHICA	CUARTO EQUIPO HIDRONEUMATICO
	CUARTO GENERADOR ELECTRICO
SOTANO 2 TORRE NORTE	CUARTO DE TANQUE DE RESERVA
	CUARTO EQUIPO HIDRONEUMATICO
SOTANO 1	ALMACEN
	BODEGA ALMACEN

11. CONCLUSIONES

Como resultado de la revisión, fabricación e instalación que hemos realizado, consideramos que las especificaciones de señalización suministradas por la entidad fueron atendidas de acuerdo con su finalidad, clasificación y requisitos de accesibilidad.

Hemos tomado como referencia la **NTC 1461** para los colores, significados y clasificación de las señales de seguridad, encontrando que las señales de evacuación corresponden al esquema verde/blanco; las de prohibición al esquema rojo/blanco; las de advertencia al esquema amarillo/negro; y las de obligación al esquema azul/blanco.

Para las señales que requieren accesibilidad hemos considerado la **NTC 6047**, particularmente en lo relacionado con información táctil, Braille, flechas táctiles y altura de ubicación. La norma establece como rango de colocación de las señales accesibles entre 1.200 mm y 1.600 mm, con criterios especiales cuando exista riesgo de obstrucción visual.

Para las señales "***Respire con tranquilidad***", hemos considerado la **Resolución 624 de 2025**, respetando el concepto gráfico y los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Las dimensiones de **30 × 15 cm** han sido consideradas como un requisito específico establecido por la entidad, mientras que las condiciones de fotoluminiscencia, resistencia UV, marcación institucional e instalación han sido incorporadas como características particulares del suministro.
De igual manera, hemos considerado que la aplicación de los colores se realizó individualmente según la naturaleza de cada señal, evitando utilizar un único código cromático para todo el conjunto.

12. DECLARACIÓN FINAL

Por medio del presente informe, nos permitimos dejar constancia de que hemos realizado la revisión técnica de las especificaciones de señalización requeridas y hemos fabricado e instalado la señalización considerando las condiciones particulares establecidas por la entidad y las referencias normativas aplicables a cada tipo de señal.

La información contenida en este documento corresponde a nuestra interpretación y aplicación técnica de los requisitos establecidos para el suministro, fabricación e instalación de la señalización.

Los elementos suministrados correspondan a las características técnicas aprobadas por la entidad y la instalación se realizó conforme a las condiciones definidas para cada elemento.

13. REGISTRO FOTOGRAFICO:

Señalización especial de baños:



cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD





cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD







cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

Señalización General





cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD







cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD












cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD













cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD













cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD














cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD














cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD







cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD









cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD










cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia


CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD










cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD



cfsgroupcolombia@gmail.com
+(571) 320 213 4540
Kr 83 No. 65a 69 Sur
Bogotá - Colombia

CFS GROUP COLOMBIA S.A.S
TU SEGURIDAD ES TAMBIEN ES MI SEGURIDAD



Atentamente,

Jhon Jairo Lozano V.

CFS GROUP COLOMBIA SAS
NIT: 901.343.855-0
JHON JAIRO LOZANO VESGA
C.C No: 80.732.462 Bogotá D.C
Representante Legal
Cel: 320 2134540
E-mail: cfsgroupcolombia@gmail.com