GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S.

HOJA DE TRABAJO EN CAMPO - VISITA A PARADEROS

DOCUMENTO PS-F- GDADEP -029


VERSIÓN 2

PAGINA 1 DE 1

DATOS DE CAMPO					
SE SOLICITA CAMBIO DE SEÑAL	—	TIPO DE SEÑAL (S-IDU / M-15)	M-15	CUENTA MODULO TIPO 1 EXISTENTE (M-10)	—
TRASLADO DEL PARADERO					
ESTADO DE LA ZONA DE ANDEN - UBICACIÓN DEL PARADERO					
TIPO DE MATERIAL DE ANDEN EXISTENTE	Recebo / No conformado			ESTADO DE LA ZONA DEL PARADERO	Malo
NIVEL EXISTENTE DEL ANDEN		NIVEL PROYECTADO DEL TAPETE		ANDEN INTERVENIDO POR OTRAS ENTIDADES	
CARACTERISTICAS DEL PARADERO					
REPINTAR Y/O CORREGIR FRANJA AMARILLA	SI	DEMARCAR ZONA DE PARADA W	SI	ZONA ACCESIBLE	NO
SE REQUIERE GESTION SOCIAL		CUENTA CON CONEXIÓN ELECTRICA		SE PUEDE ADECUAR TAPETE CTO 186-2020	

DETALLES ADICIONALES PARA EJECUCION DE LA ZONA DE CONFORMACION:

• Por solicitud de la comunidad se visita el paradero en la visita se evidencia: El paradero esta ubicado en una zona de curva, no es posible trasladarlo por la cercania con el siguiente paradero sentido flujo. Todo el frente vial es una curva que adicionalmente cuenta con accesos a garaje lo que dificulta su reubicación (garages industriales). Adicionalmente el nivel entre viviendas es diferente y estas a la vez son de niveles diferentes con respecto a la via lo que, al hacer el tapete, generaria empozamiento en la parte posterior del tapete hacia las viviendas.
Desde el CTO de concesión 186 de 2020 no se considera viable hacer el tapete del Paradero por la misma composición de la via y la zona industrial.
TRANSA: Informa que el paradero tiene baja demanda.
•IDM-SI: teniendo en cuenta si el paradero se encuentra sobre una curva si limita su visibilidad se recomienda no hacer implementación en este lugar por Problemas de seguridad vial.



CONSECUTIVO:	04	CENEFA :	101A06		
FECHA :	17 Febrero 2026				
DIRECCIÓN :	AK 128 - Cl 17F				
COORDENADAS FINAL:	4.692999	-74.161541			
TIPO PARADERO:	T1	T2	T3 X	OPCIONAL	T3
CON TAPETE		CONFORMACION		X	
CASO RES. 313780-23	C2	RECONSTRUCCION			
PERMISO IDPC		REHABILITACION			
DIMENSION TOTAL. (L*A)		Long. 8.00m	Anch. 2,70m		

COMPONENTES DEL PARADERO	SI / NO	cant.
SEÑAL VERTICAL M-15 (UN)	SI	
SARDINEL A-10 (ML) / INCLUYE CAMBIO	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PARALELO AL SARDINEL - ANTERIOR - AL FRENTE (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PARALELO AL SARDINEL - POSTERIOR - ATRÁS (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- ALREDEDOR DE ELEMENTOS (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-50 -ALERTA- PERPENDICULAR AL SARDINEL - EXTREMOS (ML)	SI	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA - PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS AL PANEL (ML)	—	
LOSETA PODO TACTIL A-55 -GUIA- PERPENDICULAR AL SARDINEL- ENFRENTADOS LA SEÑAL VERTICAL (ML)	SI	
AREA DE ACCESO -CONCRETO ESTRIADO (M2)	SI	
RAMPAS DE ACCESO (M2)		
SEÑALIZACIÓN BRAILLE (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - DISCAPACITADOS (UN)	SI	
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL -PINTURA AMARILLA EN SARDINEL (ML)	SI	

INTERVENTORÍA Nombre: DIEGO F. PEÑA	CONCESIONARIO Nombre :	TRANSMILENIO Nombre :	MOVILIDAD Nombre : Andrei Rojas	DADEP Nombre : Nancy Cuervo.	OTROS Nombre:	OTROS Nombre:

* Adicionalmente, la zona no es apta para un Paradero TIPO 1 o TIPO 2.