ESTUDIO DE MERCADEO Y/O ANALISIS COMPARATIVO DE PRECIOS

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, ASI COMO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE CHÍMICO.

Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	COTIZACIONES			VALOR UNITARIO PROMEDIO
			SERVIFRIC	ARTICA S.A.S	EBERTH ROSALLEGA ANGULO	
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
1.1	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 12000 BTU	UNIDAD	$ 282.000	$ 304.560	$ 315.840	$300.800,00
1.2	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 18000 BTU	UNIDAD	$ 282.000	$ 344.040	$ 315.840	$313.960,00
1.3	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 24000 BTU	UNIDAD	$ 367.000	$ 472.140	$ 433.440	$424.860,00
1.4	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 30000 BTU	UNIDAD	$ 420.168	$ 420.168	$ 420.168	$420.168,00
1.5	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 60000 BTU	UNIDAD	$ 560.091	$ 546.000	$ 546.000	$550.697,00
1.6	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado de 48000 BTU	UNIDAD	$ 599.917	$ 585.000	$ 580.000	$588.972,00
2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS						
2.1 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU/H MINI SPLIT						
2.1.1	Revision y arreglo de fuga de refrigerante de la tuberia y cargar con refrigerante R410a con BTU cubiertos adicionando o haciendo de cambio	UNIDAD	$ 391.131	$ 411.949	$ 427.206	$410.095,00
2.1.2	Suministro e instalacion de elemento de expansión (capilares, etc.) - incluye quitar el moto y cargar con refrigerante nuevamente R410a y/o R22	UNIDAD	$ 348.256	$ 366.792	$ 380.377	$365.140,00
2.1.3	Revision y arreglo y/o cambio de terminales y cables en mal estado (en calibres adecuados, ya sea de al mismo calibre o de uno de calibre)	METRO	$ 54.907	$ 57.830	$ 59.972	$57.570,00
2.1.4	Suministro e instalacion de tarjetas de encendido y apagado delos evaporadoras	UNIDAD	$ 345.714	$ 364.114	$ 377.600	$362.476,00
2.1.5	Suministro e instalacion de tarjetas electronicas de la condensadora de 12.000	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.1.6	Cambio de los elementos del tablero de control (optoacopladores, transformadores, relés ra, fuentes, sensores, etc.)	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.1.7	Cambio del capacitor de motor fan manejadora	UNIDAD	$ 17.213	$ 18.130	$ 18.801	$18.048,00
2.1.8	Cambio del blower	UNIDAD	$ 230.476	$ 242.743	$ 251.733	$241.651,00
2.1.9	Cambio del aspa	UNIDAD	$ 230.476	$ 242.743	$ 251.733	$241.651,00
2.1.10	Cambio del motor fan manejadora	UNIDAD	$ 409.264	$ 431.046	$ 447.011	$429.107,00
2.1.11	Cambio del motor fan condensadora	UNIDAD	$ 409.264	$ 431.046	$ 447.011	$429.107,00
2.1.12	Suministro e instalacion de compresor incluye desmontar compresor malo, cargar con refrigerante y otros.	UNIDAD	$ 1.267.419	$ 1.335.085	$ 1.384.533	$1.329.079,00
2.1.13	Cambio del capacitor compresor	UNIDAD	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.1.14	Suministro del control remoto original para A/A	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.1.15	Cambio del control remoto genérico para A/A	UNIDAD	$ 80.667	$ 84.960	$ 88.107	$84.578,00
2.1.16	Suministro e instalacion de sensores de la condensadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.1.17	Suministro e instalacion de los sensores en manejadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.1.18	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UNIDAD	$ 554.000	$ 598.320	$ 620.480	$590.933,00
2.1.19	Cambio de los presostatos	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.1.20	Suministro y cambio de rubsher del retenido	METRO	$ 58.297	$ 61.399	$ 63.673	$61.123,00
2.1.21	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 1/2"	METRO	$ 96.493	$ 101.628	$ 105.392	$101.171,00
2.1.22	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 1/4"	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.1.23	Suministro e instalacion serpentin evaporadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.1.24	Suministro e instalacion serpentin condensadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.1.25	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 12	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.1.26	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 14	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.1.27	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 3 x 10	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.1.28	Cambio del PLC (Control lógico programable)	UNIDAD	$ 460.953	$ 485.487	$ 503.468	$483.303,00
2.2 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON CAPACIDAD DE 18.000 BTU/H						
2.2.1	Revision y arreglo de fuga de refrigerante de la tuberia y cargar con refrigerante R410a con BTU cubiertos adicionando o haciendo de cambio	UNIDAD	$ 391.470	$ 412.305	$ 427.576	$410.450,00
2.2.2	Suministro e instalacion de elemento de expansión (capilares, etc.) - incluye quitar el moto y cargar con refrigerante nuevamente R410a y/o R22	UNIDAD	$ 491.881	$ 518.060	$ 537.247	$515.729,00
2.2.3	Revision y arreglo y/o cambio de terminales y cables en mal estado (en calibres adecuados, ya sea de al mismo calibre o de uno de calibre)	METRO	$ 55.924	$ 58.900	$ 61.081	$58.635,00
2.2.4	Suministro e instalacion de tarjetas de encendido y apagado delos evaporadoras	UNIDAD	$ 345.714	$ 364.114	$ 377.600	$362.476,00
2.2.5	Suministro e instalacion de tarjetas electronicas de la condensadora de 12.000	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.6	Cambio de los elementos del tablero de control (optoacopladores, transformadores, relés ra, fuentes, sensores, etc.)	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.7	Cambio del capacitor de motor fan manejadora	UNIDAD	$ 17.213	$ 18.130	$ 18.801	$18.048,00
2.2.8	Cambio del blower	UNIDAD	$ 230.476	$ 242.743	$ 251.733	$241.651,00
2.2.9	Cambio del aspa	UNIDAD	$ 230.476	$ 242.743	$ 251.733	$241.651,00
2.2.10	Cambio del motor fan manejadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.11	Cambio del motor fan condensadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.12	Suministro e instalacion de compresor incluye desmontar compresor malo, cargar con refrigerante y otros.	UNIDAD	$ 1.488.351	$ 1.567.564	$ 1.625.624	$1.560.514,00
2.2.13	Cambio del capacitor compresor	UNIDAD	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.2.14	Suministro del control remoto original para A/A	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.2.15	Cambio del control remoto genérico para A/A	UNIDAD	$ 80.667	$ 84.960	$ 88.107	$84.578,00
2.2.16	Suministro e instalacion de sensores de la condensadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.2.17	Suministro e instalacion de los sensores en manejadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.2.18	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UNIDAD	$ 554.000	$ 598.320	$ 620.480	$590.933,00
2.2.19	Cambio de los presostatos	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.2.20	Suministro y cambio de rubsher del retenido	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.2.21	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 1/2"	METRO	$ 76.516	$ 80.587	$ 83.572	$80.225,00
2.2.22	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 1/4"	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.2.23	Suministro e instalacion serpentin evaporadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.24	Suministro e instalacion serpentin condensadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.2.25	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 12	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.2.26	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 14	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.2.27	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 3 x 10	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.2.28	Cambio del PLC (Control lógico programable)	UNIDAD	$ 466.375	$ 491.197	$ 509.389	$488.987,00
2.3 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU/H						
2.3.1	Revision y arreglo de fuga de refrigerante de la tuberia y cargar con refrigerante R410a con BTU cubiertos adicionando o haciendo de cambio	UNIDAD	$ 391.470	$ 412.305	$ 427.576	$410.450,00
2.3.2	Suministro e instalacion de elemento de expansión (capilares, etc.) - incluye quitar el moto y cargar con refrigerante nuevamente R410a y/o R22	UNIDAD	$ 491.881	$ 518.060	$ 537.247	$515.729,00
2.3.3	Revision y arreglo y/o cambio de terminales y cables en mal estado (en calibres adecuados, ya sea de al mismo calibre o de uno de calibre)	METRO	$ 55.924	$ 58.900	$ 61.081	$58.635,00
2.3.4	Suministro e instalacion de tarjetas de encendido y apagado delos evaporadoras	UNIDAD	$ 345.714	$ 364.114	$ 377.600	$362.476,00
2.3.5	Suministro e instalacion de tarjetas electronicas de la condensadora de 12.000	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.3.6	Cambio de los elementos del tablero de control (optoacopladores, transformadores, relés ra, fuentes, sensores, etc.)	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.3.7	Cambio del capacitor de motor fan manejadora	UNIDAD	$ 17.213	$ 18.130	$ 18.801	$18.048,00
2.3.8	Cambio del blower	UNIDAD	$ 307.921	$ 345.374	$ 358.146	$343.820,00
2.3.9	Cambio del aspa	UNIDAD	$ 307.921	$ 345.374	$ 358.146	$343.820,00
2.3.10	Cambio del motor fan manejadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.3.11	Cambio del motor fan condensadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.3.12	Suministro e instalacion de compresor incluye desmontar compresor malo, cargar con refrigerante y otros.	UNIDAD	$ 1.912.867	$ 2.014.676	$ 2.089.294	$2.005.612,00
2.3.13	Cambio del capacitor compresor	UNIDAD	$ 98.377	$ 103.613	$ 107.451	$103.147,00
2.3.14	Suministro del control remoto original para A/A	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.3.15	Cambio del control remoto genérico para A/A	UNIDAD	$ 80.667	$ 84.960	$ 88.107	$84.578,00
2.3.16	Suministro e instalacion de sensores de la condensadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.3.17	Suministro e instalacion de los sensores en manejadora	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.3.18	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UNIDAD	$ 554.000	$ 598.320	$ 620.480	$590.933,00
2.3.19	Cambio de los presostatos	UNIDAD	$ 138.285	$ 145.644	$ 151.039	$144.989,00
2.3.20	Suministro y cambio de rubsher del retenido	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.3.21	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 5/8	METRO	$ 98.052	$ 103.271	$ 107.096	$102.806,00
2.3.22	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 3/8	METRO	$ 64.906	$ 68.360	$ 70.892	$68.053,00
2.3.23	Suministro e instalacion serpentin evaporadora	UNIDAD	$ 476.204	$ 501.549	$ 520.125	$499.293,00
2.3.24	Suministro e instalacion serpentin condensadora	UNIDAD	$ 476.204	$ 501.549	$ 520.125	$499.293,00
2.3.25	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 12	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.3.26	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 14	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.3.27	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 3 x 10	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.3.28	Cambio del PLC (Control lógico programable)	UNIDAD	$ 460.953	$ 485.487	$ 503.468	$483.303,00
2.4 MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON CAPACIDAD DE 60.000 BTU/H						
2.4.1	Revision y arreglo de fuga de refrigerante de la tuberia y cargar con refrigerante R410a con BTU cubiertos adicionando o haciendo de cambio	UNIDAD	$ 641.266	$ 675.396	$ 700.411	$672.358,00
2.4.2	Suministro e instalacion de elemento de expansión (capilares, etc.) - incluye quitar el moto y cargar con refrigerante nuevamente R410a y/o R22	UNIDAD	$ 641.266	$ 675.396	$ 700.411	$672.358,00
2.4.3	Revision y arreglo y/o cambio de terminales y cables en mal estado (en calibres adecuados, ya sea de al mismo calibre o de uno de calibre)	METRO	$ 115.598	$ 121.371	$ 125.867	$120.805,00
2.4.4	Suministro e instalacion de tarjetas de encendido y apagado delos evaporadoras	UNIDAD	$ 913.127	$ 963.833	$ 999.531	$959.497,00
2.4.5	Suministro e instalacion de tarjetas electronicas de la condensadora de 12.000	UNIDAD	$ 913.127	$ 963.833	$ 999.531	$959.497,00
2.4.6	Cambio de los elementos del tablero de control (optoacopladores, transformadores, relés ra, fuentes, sensores, etc.)	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.4.7	Cambio del capacitor de motor fan manejadora	UNIDAD	$ 16.397	$ 17.269	$ 17.909	$17.192,00
2.4.8	Cambio del blower	UNIDAD	$ 345.714	$ 364.114	$ 377.600	$362.476,00
2.4.9	Cambio del aspa	UNIDAD	$ 345.714	$ 364.114	$ 377.600	$362.476,00
2.4.10	Cambio del motor fan manejadora	UNIDAD	$ 403.333	$ 424.800	$ 440.533	$422.889,00
2.4.11	Cambio del motor fan condensadora	UNIDAD	$ 913.127	$ 963.833	$ 999.531	$959.497,00
2.4.12	Suministro e instalacion de compresor incluye desmontar compresor malo, cargar con refrigerante y otros.	UNIDAD	$ 5.181.681	$ 5.457.462	$ 5.659.595	$5.432.914,00
2.4.13	Cambio del capacitor compresor	UNIDAD	$ 104.935	$ 110.520	$ 114.613	$110.023,00
2.4.14	Suministro del control remoto original para A/A	UNIDAD	$ 139.912	$ 147.358	$ 152.814	$146.695,00
2.4.15	Cambio del control remoto genérico para A/A	UNIDAD	$ 80.667	$ 84.960	$ 88.107	$84.578,00
2.4.16	Suministro e instalacion de sensores de la condensadora	UNIDAD	$ 139.912	$ 147.358	$ 152.814	$146.695,00
2.4.17	Suministro e instalacion de los sensores en manejadora	UNIDAD	$ 139.912	$ 147.358	$ 152.814	$146.695,00
2.4.18	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UNIDAD	$ 554.000	$ 598.320	$ 620.480	$590.933,00
2.4.19	Cambio de los presostatos	UNIDAD	$ 139.912	$ 147.358	$ 152.814	$146.695,00
2.4.20	Suministro y cambio de rubsher del retenido	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.4.21	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 7/8	METRO	$ 172.857	$ 182.057	$ 188.800	$181.238,00
2.4.22	Suministro y cambio de tuberia de cobre de 3/8	METRO	$ 69.145	$ 72.823	$ 75.520	$72.495,00
2.4.23	Suministro e instalacion serpentin evaporadora	UNIDAD	$ 1.152.381	$ 1.213.715	$ 1.258.647	$1.208.254,00
2.4.24	Suministro e instalacion serpentin condensadora	UNIDAD	$ 1.726.571	$ 1.820.571	$ 1.888.000	$1.812.381,00
2.4.25	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 12	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.4.26	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 4 x 14	METRO	$ 34.572	$ 36.412	$ 37.741	$36.248,00
2.4.27	Suministro e instalacion de cable encauchet calib 3 x 10	METRO	$ 57.619	$ 60.685	$ 62.933	$60.412,00
2.4.28	Suministro e instalacion de contactar de 30 amperios 24 voltios	UNIDAD	$ 677.748	$ 713.820	$ 740.257	$710.608,00
2.4.29	Cambio del PLC (Control lógico programable)	UNIDAD	$ 460.953	$ 485.487	$ 503.468	$483.303,00
3. SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS						
3.1	Aire acondicionado de 12.000 BTU tipo split Secretaria de educación artistas, centro cultural casa de justicia.	UNIDAD	$ 3.050.420	$ 3.077.447	$ 3.132.405	$3.086.890,00
3.2	Aire acondicionado de 24.000 BTU tipo split	UNIDAD	$ 4.047.226	$ 4.103.529	$ 4.176.806	$4.115.854,00
3.3	Aire acondicionado de 60.000 BTU tipo piso techo voltaje bifasico	UNIDAD	$ 12.201.681	$ 12.310.589	$ 12.530.421	$12.347.563,00
3.4	Condensadoras verticales de 60.000 BTU voltaje bifasico	UNIDAD	$ 9.659.664	$ 9.745.882	$ 9.919.934	$9.775.154,00
3.5	Punto electrico voltaje bifasico para aires de 60.000 BTU piso techo incluye todos los materiales necesarios para colocar en funcionamiento los aires acondicionados	UNIDAD	$ 4.047.226	$ 4.103.529	$ 4.176.806	$4.115.854,00
3.6	Punto electricos para los aires de 12.000 BTU incluye todos los materiales necesarios para colocar en funcionamiento los aires acondicionados.	UNIDAD	$ 610.083	$ 615.529	$ 626.530	$617.377,00
3.7	Desmontar aires de 12.000 y hasta 24.000 BTU	UNIDAD	$ 305.041	$ 307.764	$ 313.259	$308.688,00
3.8	Instalacion de aires de 12.000 y hasta 24.000 BTU	UNIDAD	$ 610.083	$ 615.529	$ 626.530	$617.377,00
3.9	Instalacion de aires de 60.000 BTU piso techo	UNIDAD	$ 1.525.210	$ 1.538.823	$ 1.566.302	$1.543.445,00
3.10	Instalacion de condensadoras de 60.000	UNIDAD	$ 915.125	$ 923.293	$ 939.781	$926.067,00
3.11	Desmonte de condensadoras de 60.000 BTU	UNIDAD	$ 813.444	$ 820.705	$ 835.360	$823.170,00
3.12	Refrigerante R410 x 25 libras	UNIDAD	$ 1.973.113	$ 1.990.726	$ 2.026.273	$1.996.704,00

KAREN JHOANNA CHAPARRO PEÑA
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Aide Mercedes Ascanio - Contratista Secretaría General
Revisó: Jessica Sologuri - Contratista Secretaría General
Revisó: Karen Jhohanna Chaparro Peña - Secretaria General