


ESC. 1:100

CONVECCIONES

ACHURADO MUROS

	MUROS EN PIEDRA DE SILLAR - PEGA CALICANTO
	MUROS EN LADRILLO DE ARCILLA COCIDA Y PEGA DE CALICANTO
	LADRILLO TOLETE COMUN - PEGA EN MORTERO, CEMENTO y ARENA
	COLUMAS EN CONCRETO
	MUROS EN MADERA (TEATRINO)

CONVECCIONES PATOLOGÍA EN MUROS

	FACHADA INVASIVA - TEATRINO EN MADERA
	DETERIORO POR INVACION CONSTRUCTIVA - TEATRINO EN RUINAS
	PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO - INVASIÓN CONSTRUCTIVA
	HUMEDAD POR FILTRACIÓN Y CAPILARIDAD
	AFECTACIÓN DE PAÑETE Y PINTURA POR HUMEDAD
	MANCHAS DE MUROS POR PINTURAS
	DESPRENDIMIENTO DE PINTURA Y/O MANCHAS
	INVASIÓN ANIMAL (PALOMAS)
	ESCALERAS DESARTICULADAS EN PELIGRO DE CAIDA
	ESCALERA EN MADERA DETERIORADA