REPORTE DE SERVICIO TECNICO

287

ENBIOCOL
NIT 900.195.580-1

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • INE • Chemistry • Hematology • Coag

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Nit:	890.706.833-9
Dirección:	CLL 33C # 4B-34 LA FRANCIA	Teléfono:	3189210929
Responsable:		Ciudad:	IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	ARCO EN C	Marca:	SIEMENS	Modelo:	3780629
Serie	5220	Inventario:	11291	Ubicación:	QUIROFANO

Fecha Dia 29 Mes 05 Año 2026 Hora Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [X] Mto Preventivo
- [X] Mto Correctivo
- [ ] Actualización — [ ] Software [ ] Hadware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA Equipo presenta falla en imagen en tecnicas altas de KV y mAs se evidenció que la imagen presentó opacidad en tecnicas bajas y brillo en Altas

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [X] Eléctrico
- [ ] Electrónico
- [X] Mecánico
- [X] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [ ] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mto Preventivo según protocolo

- [X] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [X] Limpieza general
- [X] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [X] Número de disparos RX o TAC 22
- [X] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

[X] HZ	[ ] IBP	[ ] WATTS	[ ] PRESIÓN	[X] RX
[ ] RF	[ ] ECG	[ ] FLUJO	[ ] VOLÚMEN	[ ] RPM
[ ] AU	[ ] SPO2	[ ] JOULE	[ ] % ANASTÉSICO	[ ] GAS
[ ] US	[ ] TEMP	[ ] TIEMPO	[ ] MODOS VENTILATOTIOS	[ ] LUMENES
[ ] FiO_2	[ ] NIBP	[ ] GRS/KG	[X] FRECUENCIA	[X] MA / mAs
[ ] CO_2	[ ] HUMEDAD			[X] V / mV / FVP

Código de la falla:

Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[ ] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderin	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[ ] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[ ] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[ ] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] impresoras	[ ] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[ ] Tubo	[ ] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[ ] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insufladora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Equipo requiere cambio de tubo y presenta fallas en en la comunicación transformador), fallas en el colimador Sistema mecánico, se realiza reparación de Handswich. El equipo se puede usar en técnicas con KV y mAs medio.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

[X] Equipo funcionando	[ ] Equipo pendiente por repuesto	[ ] Equipo fuera de servicio
[ ] Mto en proceso	[ ] Recomendación de baja	[ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

impreso por: POH GRAFICAS S.A.S. - NIT. 809.012.939-4 - PBX 263 00 86 - Ibagué

INBIOCOL
NIT. 900.195.580-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blses351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

290

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34 LA FRANCIA	Teléfono: 3184210929
Responsable:	Ciudad:

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ARCO EN C	Marca: GENERAL ELECTRIC	Modelo: BRIVO
Serie BB3SS210035/HL	Inventario: 125929	Ubicación: CIRUGIA

Fecha Dia Mes Año Hora Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [ ] Mtto Preventivo
- [x] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización — [ ] Software [ ] Hadware
- [x] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA Equipo no enciende.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [ ] Electrónico
- [x] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [x] Neumático
- [x] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mtto Preventivo según protocolo

- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [ ] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC 33
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

[x] HZ	[ ] IBP	[ ] WATTS	[ ] PRESIÓN	[x] RX
[ ] RF	[ ] ECG	[ ] FLUJO	[ ] VOLÚMEN	[ ] RPM
[ ] AU	[ ] SPO2	[ ] JOULE	[ ] % ANASTÉSICO	[ ] GAS
[ ] US	[ ] TEMP	[ ] TIEMPO	[ ] MODOS VENTILATOTIOS	[ ] LUMENES
[ ] FiO_2	[ ] NIBP	[ ] GRS/KG	[x] FRECUENCIA	[x] MA / mAs
[ ] CO_2	[ ] HUMEDAD			[x] V / mV / FVP

Código de la falla:

Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[x] Selectores	[x] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderín	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[x] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[x] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[x] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[x] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[x] Teclado / Pulsador / Mouse
[x] Tubo	[x] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[x] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[x] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[ ] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insuifadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[x] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[x] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Se realizó desensamble del equipo evidenciando que presentaba fallas en la tarjeta de potencia y baterías, las cuales se corrigieron, se realizaron pruebas de funcionamiento con pruebas de Tubo disparo 30 disparos, Se debe realizar calibración de potencia y colimador. NO se recomienda usar fluoroscopia

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEON GRAFICAS S.A.S - NIT. 809.013.539-0 PBX: 263 00 88 - Ibagué

BIBIOCOL
NIT. 900.195.580-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

295

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA. | Nit: 890706833-9
Dirección: CALLE 33C # 4B-34 LA FRANCIA | Teléfono: 3184210929
Responsable: | Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ARCO EN C | Marca: GENORAY | Modelo: OSCAR Classic
Serie ZEN-060408-10921 | Inventario: 120918 | Ubicación: SALAS DE CIRUGIA
Fecha Dia 28 Mes 05 Año 2026 Hora | Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización (Software Hadware)
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA
EQUIPO SE APAGA EN PROCEDIMIENTOS.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [x] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [ ] Óptico
- [x] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [ ] Mtto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [ ] Sistema de frenos
- [x] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [ ] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [ ] HZ [ ] IBP [ ] WATTS [ ] PRESIÓN [x] RX
- [ ] RF [ ] ECG [ ] FLUJO [ ] VOLÚMEN [ ] RPM
- [ ] AU [ ] SPO2 [ ] JOULE [ ] % ANASTESICO [ ] GAS
- [ ] US [ ] TEMP [ ] TIEMPO [ ] MODOS VENTILATOTIOS [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2 [ ] NIBP [ ] GRS/KG [ ] FRECUENCIA [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2 [ ] HUMEDAD [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[x] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderin	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[x] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[x] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[ ] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[x] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[x] Tubo	[x] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[ ] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[x] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES SE evidencia de ventiladores (4). en el sistema de refrigeración del monobloque (tubo x ray) el cual presentan daño en 3 de los 4 ventiladores y problemas en la tarjeta de control de Temperatura y estimador. JPE/BOEOC, por Temperatura de trabajo alta.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCION

- [ ] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEÓN GRÁFICAS S.A.S. - NIT 809.012.939-4 - PBX 263 00 88 - Ibagué

INBIOCOL	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ARCO EN C FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6954

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: GENORAY MODELO: ZEN 5000 SERIE: ZEN-102901-10513

UBICACIÓN: QUIROFANO INVENTARIO: 104950

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion sistema hidráulico y mecánico	X			
Verificación de baterías y sistema de frenos	X			
Verificación tubo Rayos X	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

Equipo presenta falla en colimador, evidenciando que puede ser la main board controller.
Se evidencia que la carcaza del tubo de Rayos X no tiene la tapa de INCERT.
Se observa que la tapa de acrilico del intensificador (Cámara) está rota.

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

INBIOCOL: Luis Mauricio Fonseca S. BIOINGENIERO T.P 25619779705 CND

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Ferney Fuicez

CARGO: Tecnologo

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: DIGITALIZADOR FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6961

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: AGFA MODELO: CR35X SERIE: 7307

UBICACIÓN: MAMOGRAFIA INVENTARIO:

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico	X			
Verificacion sistema electrónico	X			
Lubricación partes mecánicas	X			
Verificación estado sensores	X			
Verificacion lámpara de borrado	X			
Verificación de motores	X			
Verificación funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Arango S
BIOINGENIERO
T.P 2561594705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Yohana Bonilla

CARGO: PRAS Auxiliares

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

INBIOCOL
NIT. 900.196.580-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

299

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34
Teléfono: 3184210929
Responsable:
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ECOGRAFO
Marca: TOSHIBA
Modelo: SSA-320A
Serie E2555541
Inventario: 11186
Ubicación: CIRUGIA
Fecha Día 29 Mes 05 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización — [ ] Software [ ] Hardware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Optico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mtto Preventivo según protocolo

- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [x] HZ [ ] IBP [ ] WATTS [ ] PRESIÓN [ ] RX
- [ ] RF [ ] ECG [ ] FLUJO [ ] VOLUMEN [ ] RPM
- [ ] AU [ ] SPO2 [ ] JOULE [ ] % ANASTÉSICO [ ] GAS
- [ ] US [ ] TEMP [ ] TIEMPO [ ] MODOS VENTILATORIOS [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2 [ ] NIBP [ ] GRS/KG [ ] FRECUENCIA [x] MA / mAs
- [ ] CO_2 [ ] HUMEDAD [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[ ] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderin	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[ ] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[x] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H°O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[x] Teclado / Pulsador / Mouse
[ ] Tubo	[ ] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[x] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES TDX LINEAL Y CONVEX PRESENTAN SEÑALES DE DESGASTE EN LA MEMBRANA, AUN FUNCIONAN NORMALMENTE

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEÓN GRAFICAS S.A.S - NIT 809.012.539-4 - PBX: 261 00 84 - Ibagué

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ECOGRAFO FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6962

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: SIEMENS MODELO: ACUSON-X300 SERIE: 320608

UBICACIÓN: ECOGRAFIA INVENTARIO:

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico	X			
Verificacion sistema electrónico	X			
Verificación de baterías	X			
Verificación trackball, módulos y transductores	X			
Verificacion pantalla	X			
Verificación funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

INBIOCOL: Luis Mauricio Fonseca S BIOINGENIERO T.P 256197785 CND

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Yohana Cano

CARGO: PEAS Auxiliar 03

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

INBIOCOL	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ECOGRAFO FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6960

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: BK MEDICAL MODELO: FLEX FOCUS 400 SERIE: 19144249

UBICACIÓN: ONCOLOGIA INVENTARIO: 104951

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico	X			
Verificacion sistema electrónico	X			
Verificación de baterías	X			
Verificación trackball, módulos y transductores	X			
Verificacion pantalla	X			
Verificación funcional	X			

OBSERVACIONES

El equipo tiene transductor endocavitario, se requieren los transductores convex y lineal para el tipo de procedimientos que se realizan en el servicio.

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Fonseca S
BIOINGENIERO
T.P 256167-7785 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Johana Gaona

CARGO: PEAS Auxiliares

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

INBIOCOL
NIT 900.196.590-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

Diagnostics | Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

300

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA — Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33 C # 4B-34 — Teléfono: 3184210929
Responsable: — Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ECOGRAFO — Marca: SONOSCAPE — Modelo: C3
Serie: 729268139 — Inventario: 128995 — Ubicación: CIROGIA
Fecha Día: 29 Mes: 05 Año: 2026 Hora: — Tiempo de Viaje:

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización (Software / Hardware)
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

Mtto Preventivo según protocolo

- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [x] HZ
- [ ] IBP
- [ ] WATTS
- [ ] PRESIÓN
- [ ] RX
- [ ] RF
- [ ] ECG
- [ ] FLUJO
- [ ] VOLÚMEN
- [ ] RPM
- [ ] AU
- [ ] SPO2
- [ ] JOULE
- [ ] % ANASTÉSICO
- [ ] GAS
- [ ] US
- [ ] TEMP
- [ ] TIEMPO
- [ ] MODOS VENTILATOTIOS
- [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2
- [ ] NIBP
- [ ] GRS/KG
- [ ] FRECUENCIA
- [x] MA / mAs
- [ ] CO_2
- [ ] HUMEDAD
- [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de soifware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

- [ ] Valvas
- [ ] Holder
- [ ] Lentes
- [ ] Mango
- [ ] Fuelle
- [ ] Bucky
- [x] Ruedas
- [ ] Sensores
- [ ] Tubo
- [ ] Modulos
- [ ] Pinzas
- [ ] Chupas
- [ ] Rejillas
- [ ] Trampas
- [ ] Resistencias
- [ ] Empaques
- [ ] Compresor
- [ ] Brazaletes
- [ ] Conectores
- [ ] Backlight
- [ ] Pulsadores
- [ ] Fibra Optica
- [ ] Bomba Vacio
- [ ] Mesa / Silla
- [ ] Electrovalvulas
- [ ] Selectores
- [ ] Absorvedor
- [ ] Celda de O_2
- [ ] Fuente de Luz
- [ ] Pieza de Mano
- [ ] Bomba H^2O
- [ ] Audio / Doppler
- [ ] Vaporizadores
- [ ] Valvula de seguridad
- [ ] Cámara y Chaqueta
- [x] Display / Pantalla
- [ ] Pera insulfadora
- [x] Transductores
- [ ] Carcaza
- [ ] Cúpulas
- [ ] Drenajes
- [ ] Cable AC / HV
- [ ] Electrodos
- [ ] Mangueras
- [ ] Impresoras
- [ ] Cto. paciente
- [ ] Manómetros
- [ ] Humificador
- [ ] Reservorio
- [ ] Puerta / Manija
- [ ] Presostato
- [ ] Relevos
- [ ] Calderín
- [ ] Pirómetro
- [ ] Infrarojos
- [ ] Otoscopio
- [ ] Oftalmoscopio
- [x] Imágen / Video USB / DVD / CD
- [ ] Articulaciones
- [ ] Válvula Reguladora
- [ ] Conectores / Relevos Breaker
- [ ] Turbina / Élice
- [ ] Seguros / Barandas
- [ ] Válvulas neumáticas
- [ ] Acoples / Conectores
- [ ] Rotación / Angulación
- [x] Switch o interruptores
- [ ] Sistema de Protección
- [ ] Flujometros / Reguladores
- [x] Teclado / Pulsador / Mouse
- [ ] Control de nivel de agua
- [ ] Transformador de alto voltaje
- [ ] Leds / Bombillos / Lamparas
- [ ] Generador RF o alto voltaje
- [ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES: TDX EN BUEN ESTADO

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Gladys Motta G.
Firma quién recibe

Impreso por: LEÓN GRÁFICAS S.A.S - NIT. 900.612.339-4 - PBX: 263 66 66 - Ibagué

INBIOCOL
NIT. 900.195.580-1

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

297

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34
Teléfono: 3184210929
Responsable:
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ECOGRAFO
Marca: SIEMENS
Modelo: ACUSON JUNIPER
Serie 555037
Inventario: 125567
Ubicación: CIRUGIA
Fecha Día 29 Mes 05 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización (Software / Hadware)
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [ ] Mtto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterias
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [x] HZ
- [ ] IBP
- [ ] WATTS
- [ ] PRESIÓN
- [ ] RX
- [ ] RF
- [ ] ECG
- [ ] FLUJO
- [ ] VOLÚMEN
- [ ] RPM
- [ ] AU
- [ ] SPO2
- [ ] JOULE
- [ ] % ANASTÉSICO
- [ ] GAS
- [ ] US
- [ ] TEMP
- [ ] TIEMPO
- [ ] MODOS VENTILATOTIOS
- [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2
- [ ] NIBP
- [ ] GRS/KG
- [ ] FRECUENCIA
- [x] MA / mAs
- [ ] CO_2
- [ ] HUMEDAD
- [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[ ] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderin	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[ ] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[x] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imágen / Video USB / DVD / CD	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente		[x] Teclado / Pulsador / Mouse
[ ] Tubo	[ ] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacío	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos Breaker	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija		[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[x] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Elice	[ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES REQUIERE CAMBIO DE BATERIAS Y CABLE AC

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEON GRÁFICAS S.A.S - NIT. 809.012.539-4 - PBX. 265 00 86 - Ibagué

INBIOCOL
NIT. 900.195.580-1

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: bisas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

291

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Nit:	890.706.833-9
Dirección:	CLL 33 C # 4B-34 LA FRANCIA	Teléfono:	3184210929
Responsable:		Ciudad:	IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo:	ECÓGRAFO	Marca:	MINDRAY	Modelo:	DC-80A
Serie	CR79A000118	Inventario:		Ubicación:	ECOGRAFIA
Fecha Día	28 Mes 05 Año 2026	Hora		Tiempo de Viaje	

TIPO DE SERVICIO

- [X] Mto Preventivo
- [ ] Mto Correctivo
- [ ] Actualización
  - [ ] Software
  - [ ] Hadware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA Transductor convex, presenta penumbra en la imagen.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [X] Eléctrico
- [X] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [X] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [X] Mtto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [X] Limpieza general
- [X] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [X] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

[X] HZ	[ ] IBP	[ ] WATTS	[ ] PRESIÓN	[ ] RX
[ ] RF	[ ] ECG	[ ] FLUJO	[ ] VOLÚMEN	[ ] RPM
[ ] AU	[ ] SPO2	[ ] JOULE	[ ] % ANASTÉSICO	[ ] GAS
[ ] US	[ ] TEMP	[ ] TIEMPO	[ ] MODOS VENTILATOTIOS	[ ] LUMENES
[ ] FiO_2	[ ] NIBP	[ ] GRS/KG	[X] FRECUENCIA	[X] MA / mAs
[ ] CO_2	[ ] HUMEDAD			[ ] V / mV / FVP

Código de la falla:

Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[ ] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderin	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[ ] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[X] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[ ] Ruedas	[X] Conectores	[X] Audio / Doppler	[X] Impresoras	[X] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[ ] Tubo	[ ] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[ ] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[X] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Equipo funciona en optimas condiciones.
✓ Equipo requiere cambio de transductor convexo.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [X] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEÓN GRÁFICAS S.A.S. - NIT 800.012.539-4 - PBX 263 90 88 - Ibagué

INBIOCOL
NIT. 900.195.560-1

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

294

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C #4B-34 LA FRANCIA
Teléfono: 3184210929
Responsable:
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ECOGRAFO
Marca: MINDRAY
Modelo: DC-80A
Serie CR7-95000046
Inventario:
Ubicación: ECOGRAFIA
Fecha Día 28 Mes 05 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización — [ ] Software [ ] Hadware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA Ninguna

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mtto Preventivo según protocolo

- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [x] HZ
- [ ] IBP
- [ ] WATTS
- [ ] PRESIÓN
- [ ] RX
- [ ] RF
- [ ] ECG
- [ ] FLUJO
- [ ] VOLÚMEN
- [ ] RPM
- [ ] AU
- [ ] SPO2
- [ ] JOULE
- [ ] % ANASTÉSICO
- [ ] GAS
- [ ] US
- [ ] TEMP
- [ ] TIEMPO
- [ ] MODOS VENTILATOTIOS
- [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2
- [ ] NIBP
- [ ] GRS/KG
- [x] FRECUENCIA
- [x] MA / mAs
- [ ] CO_2
- [ ] HUMEDAD
- [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[ ] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderín	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[x] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[x] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H°O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[x] Impresoras	[x] Imágen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[x] Teclado / Pulsador / Mouse
[ ] Tubo	[ ] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacío	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[ ] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[x] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[ ] Pedal / Neumático / Electrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Equipo en optimo estado de funcionamiento.
El transductor convexo requiere cambio de membrana.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

[x] Equipo funcionando	[ ] Equipo pendiente por repuesto	[ ] Equipo fuera de servicio
[ ] Mtto en proceso	[ ] Recomendación de baja	[ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEON GRAFICAS S.A.S. - NIT: 809.012.539-4 - PBX: 268 08 86 - Ibagué

INBIOCOL
NIT. 900.195.580-1

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: bisas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

289

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA — Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34 LA FRANCIA — Teléfono: 3189210929
Responsable: — Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: ECOGRAFO — Marca: MINDRAY — Modelo: DC-40
Serie: CT7-11002974 — Inventario: 129852 — Ubicación: ECOGRAFIA
Fecha Día 27 Mes 05 Año 2026 Hora — Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [X] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización — [ ] Software [ ] Hadware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS
- [✓] Eléctrico
- [✓] Electrónico
- [✓] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [ ] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mtto Preventivo según protocolo
- [✓] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [✓] Limpieza general
- [✓] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [ ] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS
- [ ] HZ [ ] IBP [ ] WATTS [ ] PRESIÓN [ ] RX
- [ ] RF [ ] ECG [ ] FLUJO [ ] VOLÚMEN [ ] RPM
- [ ] AU [ ] SPO2 [ ] JOULE [ ] % ANASTÉSICO [ ] GAS
- [ ] US [ ] TEMP [ ] TIEMPO [ ] MODOS VENTILATOTIOS [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2 [ ] NIBP [ ] GRS/KG [ ] FRECUENCIA [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2 [ ] HUMEDAD [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotfware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

- [ ] Valvas
- [ ] Holder
- [ ] Lentes
- [ ] Mango
- [ ] Fuelle
- [ ] Bucky
- [✓] Ruedas
- [ ] Sensores
- [ ] Tubo
- [✓] Modulos
- [ ] Pinzas
- [ ] Chupas
- [ ] Rejillas
- [ ] Trampas
- [ ] Resistencias
- [ ] Empaques
- [ ] Compresor
- [ ] Brazaletes
- [ ] Conectores
- [ ] Backlight
- [ ] Pulsadores
- [ ] Fibra Optica
- [ ] Bomba Vacio
- [ ] Mesa / Silla
- [ ] Electrovalvulas
- [ ] Selectores
- [ ] Absorvedor
- [ ] Celda de O_2
- [ ] Fuente de Luz
- [ ] Pieza de Mano
- [ ] Bomba H^2O
- [ ] Audio / Doppler
- [ ] Vaporizadores
- [ ] Valvula de seguridad
- [ ] Cámara y Chaqueta
- [✓] Display / Pantalla
- [ ] Pera insulfadora
- [✓] Transductores
- [✓] Carcaza
- [ ] Cúpulas
- [ ] Drenajes
- [ ] Cable AC / HV
- [ ] Electrodos
- [ ] Mangueras
- [✓] Impresoras
- [ ] Cto. paciente
- [ ] Manómetros
- [ ] Humificador
- [ ] Reservorio
- [ ] Puerta / Manija
- [ ] Presostato
- [ ] Relevos
- [ ] Calderín
- [ ] Pirómetro
- [ ] Infrarojos
- [ ] Otoscopio
- [ ] Oftalmoscopio
- [ ] Imágen / Video USB / DVD / CD
- [ ] Articulaciones
- [ ] Válvula Reguladora
- [ ] Conectores / Relevos Breaker
- [ ] Turbina / Élice
- [ ] Seguros / Barandas
- [ ] Válvulas neumáticas
- [ ] Acoples / Conectores
- [ ] Rotación / Angulación
- [ ] Switch o interruptores
- [ ] Sistema de Protección
- [ ] Flujometros / Reguladores
- [✓] Teclado / Pulsador / Mouse
- [ ] Control de nivel de agua
- [ ] Transformador de alto voltaje
- [ ] Leds / Bombillos / Lamparas
- [ ] Generador RF o alto voltaje
- [ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES: Se solicita remplazo tdx Convex

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [X] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por: LEON GRÁFICAS S.A.S. - NIT. 900.012.539-4 - PBX: 263 00 88 - Ibagué

INBIOCOL	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ECOCARDIOGRAFO FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6953

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: PHILIPS MODELO: CX50 SERIE: SGD2105155

UBICACIÓN: CARDIOLOGIA INVENTARIO: 118868

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico	X			
Verificacion sistema electrónico	X			
Verificación de baterías	X			
Verificación trackball, módulos y transductores	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Arteaga S
BIOINGENIERO
T.P 2561[illegible]705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

JACKELINE PALOMARES

NOMBRE: JAQUELINE PALOMARES.

CARGO: AUX ENFERMERIA.

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ECOCARDIOGRAFO FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6952

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: PHILIPS MODELO: AFINNITI 70 SERIE: US423R0423

UBICACIÓN: CARDIOLOGIA INVENTARIO: 118941

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico	X			
Verificacion sistema electrónico	X			
Verificación de baterías	X			
Verificación trackball, módulos y transductores	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Fonseca S
BIOINGENIERO
T.P 25[illegible]705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE
JACKELINE PALOMARES

NOMBRE: JAQUELINE PALOMARES.

CARGO: AUX ENFERMERIA.

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: RAYOS X FIJO FECHA: 30-05-26 REPORTE No.: 6958

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: FUJIFILM MODELO: SMART FGXR-40S-1 SERIE: DXB1990345A

UBICACIÓN: IMAGENOLOGIA INVENTARIO:

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion sistema hidráulico y mecánico	X			
Verificación de baterías y sistema de frenos	X			
Verificación tubo Rayos X	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Fonseca S
BIOINGENIERO
T.P 2561574705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Frank Figueroa

CARGO: Tecnologo

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

NIT. 900.195.580-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

296

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34 LA FRANCIA
Teléfono: 3114210929
Responsable:
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: RAYOS X FIJO
Marca: TOSHIBA
Modelo: KXO15R
Serie 99D0565957
Inventario: 4X891
Ubicación: IMAGENOLOGIA
Fecha Día 28 Mes 01 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mto Preventivo
- [ ] Mto Correctivo
- [ ] Actualización
  - [ ] Software
  - [ ] Hardware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [x] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Óptico
- [x] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [ ] Mto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [ ] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [x] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [x] Número de disparos RX o TAC
- [ ] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [ ] HZ
- [ ] IBP
- [ ] WATTS
- [ ] PRESIÓN
- [x] RX
- [ ] RF
- [ ] ECG
- [ ] FLUJO
- [ ] VOLÚMEN
- [ ] RPM
- [ ] AU
- [ ] SPO2
- [ ] JOULE
- [ ] % ANASTÉSICO
- [ ] GAS
- [ ] US
- [ ] TEMP
- [ ] TIEMPO
- [ ] MODOS VENTILATOTIOS
- [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2
- [ ] NIBP
- [ ] GRS/KG
- [ ] FRECUENCIA
- [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2
- [ ] HUMEDAD
- [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de sotíware:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[x] Carcaza	[x] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderín	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[x] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[x] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[ ] Switch o interruptores
[x] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[ ] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imágen / Video USB / DVD / CD	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente		[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[x] Tubo	[x] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[x] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[x] Conectores / Relevos Breaker	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[x] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija		[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[x] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Eduardo Madrazo.
Firma quién recibe

Impreso por LEON GRAFICAS S.A.S. - NIT. 809.012.539-4 - PBX: 263 00 86 - Ibagué

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: RAYOS X PORTATIL FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6955

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: DRGEN MODELO: TOPAZ SERIE: DRK2180065A

UBICACIÓN: IMAGENOLOGIA INVENTARIO: 125079

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion sistema hidráulico y mecánico	X			
Verificación de baterías y sistema de frenos			X	
Verificación tubo Rayos X	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

Equipo requiere cambio de banco de baterías.
Chasis no se encontro en el servicio.

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Miguel Arango S
BIOMEDICO
T.P 256[illegible] CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Jeferson Flórez

CARGO: Transportador

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

NIT 900.195.560-1
Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

292

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA — Nit: 890.706.833-9
Dirección: CLL 33C # 4B-34 LA FRANCIA — Teléfono: 3184210929
Responsable: — Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: RAYOS X PORTATIL — Marca: FUJIFILM — Modelo: DRXD1000PX
Serie 96550809 — Inventario: 139272 — Ubicación: IMAGENOLOGIA
Fecha Día 28 Mes 05 Año 2026 Hora — Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización
  - [ ] Software [ ] Hardware
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [x] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [ ] Óptico
- [ ] Electromecánico
- [x] Iluminación
- [ ] Refrigeración

[ ] Mtto Preventivo según protocolo

- [x] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [ ] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [x] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [ ] HZ [ ] IBP [ ] WATTS [ ] PRESIÓN [x] RX
- [ ] RF [ ] ECG [ ] FLUJO [ ] VOLÚMEN [ ] RPM
- [ ] AU [ ] SPO2 [ ] JOULE [ ] % ANASTÉSICO [ ] GAS
- [ ] US [ ] TEMP [ ] TIEMPO [ ] MODOS VENTILATOTIOS [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2 [ ] NIBP [ ] GRS/KG [ ] FRECUENCIA [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2 [ ] HUMEDAD [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de software:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[x] Carcaza	[ ] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderín	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[ ] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[x] Rotación / Angulación
[ ] Fuelle	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[ ] Switch o interruptores
[ ] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H°O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[x] Ruedas	[x] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[x] Imagen / Video	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente	USB / DVD / CD	[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[x] Tubo	[x] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[x] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insulfadora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Equipo presenta Pines de carga de tubo, inclinados. Se realiza limpieza general, ruedas, porta chasis, Monobloque, coraza, fractura golpes en esquinas, se evidencia opacidad en una esquina de digitalizar (colimador) carga batería ok, arañazos en coraza por uso diario. Funcionamiento ok.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por LEON GRAFICOS S.A.S. - NIT. 809.012.839-1 Tel.: 263 00 88 - Ibagué

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: RAYOS X PORTATIL FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6956

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: FUJIFILM MODELO: DR-XD-1000MLB SERIE: 76950228

UBICACIÓN: IMAGENOLOGIA INVENTARIO: 139701

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion sistema hidráulico y mecánico	X			
Verificación de baterías y sistema de frenos	X			
Verificación tubo Rayos X	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

INBIOCOL: Luis Mauricio Fonseca S. BIOINGENIERO T.P 256759705 CND

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Johana Cante

CARGO: PEAS Auxiliares

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: RAYOS X PORTATIL FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6957

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: AGFA MODELO: DR100E SERIE: 40165

UBICACIÓN: IMAGENOLOGIA INVENTARIO: 125577

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion sistema hidráulico y mecánico	X			
Verificación de baterías y sistema de frenos	X			
Verificación tubo Rayos X	X			
Verificacion funcional	X			

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Manzano S
BIOINGENIERO
T-P 256359705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Fernando Fiquez

CARGO: Tecnologo

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

	REPORTE DE SERVICIO TECNICO	MANTENIMIENTO	
		CODIGO	VERSION
		1	0

EQUIPO: ESTACION NX FECHA: 29-05-26 REPORTE No.: 6959

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MARCA: AGFA MODELO: BARCO SERIE: 10223

UBICACIÓN: MAMOGRAFIA INVENTARIO:

TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO [X] CORRECTIVO [ ]

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LABORES REALIZADAS	B	R	M	N.A.
Limpieza general	X			
Verificacion sistema eléctrico y electrónico	X			
Verificacion lámpara de borrado	X			
Verificación sistema de escaneo	X			
Verificación sistema de succión y transporte	X			
Verificacion estado de chasis	X			
Verificación sistema mecánico				
Verificación de la calidad de imagen y sus componentes				

OBSERVACIONES

EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO SI [X] NO [ ]

ENTREGA

Luis Mauricio Amaya S
BIOINGENIERO
T.P 2561[illegible]705 CND

INBIOCOL:

CARGO:

RECIBE

NOMBRE: Yuhana Cata

CARGO: TEAS Auxiliadores

B: Bueno R: Regular M: Malo NA: No Aplica

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

Diagnostics | Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Urine

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

298

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Nit: 890.706.935-9
Dirección: CLL 33C # 4B- 34
Teléfono: 3184210929
Responsable:
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: MAMOGRAFO
Marca: SIEMENS
Modelo: MAMOMAT 1000
Serie: 12066
Inventario: 1041/16
Ubicación: MAMOGRAFIA
Fecha Día 29 Mes 05 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización (Software / Hardware)
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [x] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [x] Óptico
- [x] Electromecánico
- [ ] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [ ] Mtto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [ ] Limpieza general
- [ ] Sistema de frenos
- [x] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [x] Número de disparos RX o TAC
- [ ] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [ ] HZ [ ] IBP [ ] WATTS [ ] PRESIÓN [x] RX
- [ ] RF [ ] ECG [ ] FLUJO [ ] VOLÚMEN [ ] RPM
- [ ] AU [ ] SPO2 [ ] JOULE [ ] % ANASTÉSICO [ ] GAS
- [ ] US [ ] TEMP [ ] TIEMPO [ ] MODOS VENTILATOTIOS [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2 [ ] NIBP [ ] GRS/KG [ ] FRECUENCIA [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2 [ ] HUMEDAD [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de software:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

[ ] Valvas	[ ] Rejillas	[ ] Selectores	[x] Carcaza	[x] Relevos	[ ] Seguros / Barandas
[ ] Holder	[ ] Trampas	[ ] Absorvedor	[ ] Cúpulas	[ ] Calderín	[ ] Válvulas neumáticas
[ ] Lentes	[ ] Resistencias	[ ] Celda de O_2	[ ] Drenajes	[ ] Pirómetro	[ ] Acoples / Conectores
[ ] Mango	[ ] Empaques	[ ] Fuente de Luz	[x] Cable AC / HV	[ ] Infrarojos	[ ] Rotación / Angulación
[ ] Freille	[ ] Compresor	[ ] Pieza de Mano	[ ] Electrodos	[ ] Otoscopio	[ ] Switch o interruptores
[x] Bucky	[ ] Brazaletes	[ ] Bomba H^2O	[ ] Mangueras	[ ] Oftalmoscopio	[ ] Sistema de Protección
[ ] Ruedas	[ ] Conectores	[ ] Audio / Doppler	[ ] Impresoras	[ ] Imágen / Video USB / DVD / CD	[ ] Flujometros / Reguladores
[ ] Sensores	[ ] Backlight	[ ] Vaporizadores	[ ] Cto. paciente		[ ] Teclado / Pulsador / Mouse
[x] Tubo	[x] Pulsadores	[ ] Valvula de seguridad	[ ] Manómetros	[ ] Articulaciones	[ ] Control de nivel de agua
[ ] Modulos	[ ] Fibra Optica	[ ] Cámara y Chaqueta	[ ] Humificador	[ ] Válvula Reguladora	[ ] Transformador de alto voltaje
[ ] Pinzas	[ ] Bomba Vacio	[x] Display / Pantalla	[ ] Reservorio	[x] Conectores / Relevos	[ ] Leds / Bombillos / Lamparas
[ ] Chupas	[ ] Mesa / Silla	[ ] Pera insufladora	[ ] Puerta / Manija	Breaker	[ ] Generador RF o alto voltaje
	[ ] Electrovalvulas	[ ] Transductores	[ ] Presostato	[ ] Turbina / Élice	[x] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [x] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [ ] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por LEON GRAFICAS S.A.S. - NIT 809.012.553-4 - PBX: 263 00 86 - Ibagué

Urb. Villa Marina
MZ A Casa 2 OFC. 202
email: blsas351@gmail.com
Celular 300 327 0997 / Ibagué - Tolima

NIT 900.195.520-1

| Diagnostics

Diamond Diagnostics
Blood Gas • ISE • Chemistry • Hematology • Coag

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO

293

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Cliente: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
Dirección: CLL 33 C # 4B - 34 LA FRANCIA
Responsable:
Nit: 890.706.837-9
Teléfono: 3184210929
Ciudad: IBAGUE

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: RAYOS X FIJO
Marca: ECORAY
Modelo: S25F PLUS
Serie: EVPS-2101039
Inventario: 124657
Ubicación: IMAGENOLOGIA
Fecha Día 28 Mes 05 Año 2026 Hora
Tiempo de Viaje

TIPO DE SERVICIO

- [x] Mtto Preventivo
- [ ] Mtto Correctivo
- [ ] Actualización (Software / Hardware)
- [ ] Reparación
- [ ] Instalación
- [ ] Reubicación
- [ ] Traslado
- [ ] Entrega
- [ ] Dado de baja
- [ ] Capacitación
- [ ] Otros

FALLA REPORTADA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

VERIFICACIÓN SISTEMAS

- [x] Eléctrico
- [x] Electrónico
- [ ] Mecánico
- [ ] Hidráulico
- [ ] Neumático
- [ ] Óptico
- [x] Electromecánico
- [x] Iluminación
- [ ] Refrigeración

- [ ] Mtto Preventivo según protocolo
- [ ] Baterías
- [ ] Limpieza filtros
- [ ] Pruebas de fugas
- [x] Limpieza general
- [x] Sistema de frenos
- [ ] Ajustes mecánicos
- [ ] Verificación de alarmas en general
- [ ] Número de disparos RX o TAC
- [x] Lubricación partes móviles y rodamientos
- [ ] Verificación de alarmas por desconexión de gases
- [ ] Lavado con desinfectante

VERIFICACIÓN PARAMETROS

- [ ] HZ
- [ ] IBP
- [ ] WATTS
- [ ] PRESIÓN
- [x] RX
- [ ] RF
- [ ] ECG
- [ ] FLUJO
- [ ] VOLÚMEN
- [ ] RPM
- [ ] AU
- [ ] SPO2
- [ ] JOULE
- [ ] % ANASTÉSICO
- [ ] GAS
- [ ] US
- [ ] TEMP
- [ ] TIEMPO
- [ ] MODOS VENTILATOTIOS
- [ ] LUMENES
- [ ] FiO_2
- [ ] NIBP
- [ ] GRS/KG
- [ ] FRECUENCIA
- [ ] MA / mAs
- [ ] CO_2
- [ ] HUMEDAD
- [ ] V / mV / FVP

Código de la falla:
Versión de software:

PRUEBA, VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS Y PARTES

- [ ] Valvas
- [ ] Holder
- [ ] Lentes
- [ ] Mango
- [ ] Fuelle
- [x] Bucky
- [ ] Ruedas
- [ ] Sensores
- [x] Tubo
- [ ] Modulos
- [ ] Pinzas
- [ ] Chupas
- [ ] Rejillas
- [ ] Trampas
- [ ] Resistencias
- [ ] Empaques
- [ ] Compresor
- [ ] Brazaletes
- [x] Conectores
- [ ] Backlight
- [ ] Pulsadores
- [ ] Fibra Optica
- [ ] Bomba Vacio
- [ ] Mesa / Silla
- [ ] Electrovalvulas
- [ ] Selectores
- [ ] Absorvedor
- [ ] Celda de O_2
- [ ] Fuente de Luz
- [ ] Pieza de Mano
- [ ] Bomba H^2O
- [ ] Audio / Doppler
- [ ] Vaporizadores
- [ ] Valvula de seguridad
- [ ] Cámara y Chaqueta
- [ ] Display / Pantalla
- [ ] Pera insulfadora
- [ ] Transductores
- [x] Carcaza
- [ ] Cúpulas
- [ ] Drenajes
- [x] Cable AC / HV
- [ ] Electrodos
- [ ] Mangueras
- [ ] Impresoras
- [ ] Cto. paciente
- [ ] Manómetros
- [ ] Humificador
- [ ] Reservorio
- [ ] Puerta / Manija
- [ ] Presostato
- [x] Relevos
- [ ] Calderin
- [ ] Pirómetro
- [ ] Infrarojos
- [ ] Otoscopio
- [ ] Oftalmoscopio
- [ ] Imágen / Video USB / DVD / CD
- [ ] Articulaciones
- [ ] Válvula Reguladora
- [ ] Conectores / Relevos Breaker
- [ ] Turbina / Élice
- [ ] Seguros / Barandas
- [ ] Válvulas neumáticas
- [ ] Acoples / Conectores
- [ ] Rotación / Angulación
- [x] Switch o interruptores
- [x] Sistema de Protección
- [ ] Flujometros / Reguladores
- [ ] Teclado / Pulsador / Mouse
- [ ] Control de nivel de agua
- [ ] Transformador de alto voltaje
- [ ] Leds / Bombillos / Lamparas
- [ ] Generador RF o alto voltaje
- [ ] Pedal / Neumático / Eléctrico

PROCEDIMIENTO / OBSERVACIONES Se evidencia problemas al realizar disparos de X rog. se evidencia Errores. en consola. Hv. feedback low. y. Hvt. cable not connected,.. probamos en tomas y posicionamiento tubo.

MATERIALES, CONSUMIBLES, ACCESORIOS E INSUMOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

- [ ] Equipo funcionando
- [ ] Mtto en proceso
- [ ] Equipo pendiente por repuesto
- [ ] Recomendación de baja
- [x] Equipo fuera de servicio
- [ ] Equipo fuera de rangos

Firma servicio técnico

Firma quién recibe

Impreso por LEON GRAFICAS S.A.S - NIT. 800.012.[illegible] - PBX: 263 00 82 - Ibagué