VIRREY CULTURAL	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	FOS-SST-020 VERSION 001 13/03/2026

EMPRESA: Consorcio cultural	PROYECTO: Columbarios-Cementerio Central	VALIDO DE: 4/6/2026	A: 4/6/2026
		DESDES LAS: 7 am	HASTA LAS: 6 pm

Descripción de la Tarea a realizar: Desmonte de tejas y barro.

Fecha de Elaboración	Fecha de Aprobación	Equipo de trabajo que elaboró el ATS (Area Técnico - Area HSE)	¿Cuántos trabajadores se requieren?
4/6/2026	4/6/2026	SST - trabajadores	5

Tareas de alto Riesgo a Realizar
Recuerde diligenciar los Formatos de Permisos de Trabajo Seguro.

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☒ TRABAJO EN CALIENTE ☐ ESPACIOS CONFINADOS
☐ OTRO. Cuál?

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PSICOSOCIAL	X	Gestión organizacional - Caracteristicas de la organización de trabajo - caracteristicas del grupo social de trabajo - Condiciones de las tareas - Jornada de trabajo - Interfase persona - Tarea -	BIOLOGICO	X	Virus - Bacterias - Hongos - Picaduras - Mordeduras - Parasitos - Fluidos o excrementos
FISICO	X	Iluminación - Temperatura extrema - Radiacione ionizantes y no ionizantes - Vibraciones - Ruido - Presión atmoferica	QUIMICO	X	Polvo - Humos - Liquidos - Fibras - Gases y vapores - Material particulado
SEGURIDAD	X	Mecanicos - Electricos - Locativo - Tecnologico - Accidnete de transito - Publico - Trabajo en altura - Espacios confinados	FENOMENO NATURAL	X	Sismo - Terremoto - Vendaval - Inudación - Derrumbe - Precipitaciones
BIOMECANICO	X	Posturas - Esfuerzo - Movimiento repetitivo - Manupulación manual de cargas			

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDO PARA REALIZAR EL TRABAJO

Casco	X	Arrestadores		Protectores auditivos		Gafas de seguridad	X	protección respiratoria	X
Guantes	X	Careta		Mosqueton	X	Permiso de trabajo en altura	X	Protector facial	
Barbuquejo	X	Arnes	X	Botas de seguridad		Señalización/Delimitación			

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar
Manuales	X	Palas, manila
Eléctricas		
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
otras, cuales ?		

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	CONSECUENCIAS	CONTROLES (Preventivo, protectivo,	RESPONSABLE DEL CARGO
Inspeccion area trabajo	Caidas al mismo nivel	Autoguidado	Trabajadores
Inspeccion linea de vida	Caida trabajo alturas	Uso, epp, epc	Trabajadores
Inspeccion epcc	invalidez, muerte	Inspeccion de	Trabajadores
Desmonte teja barro	Inhalacion polvo, lesion	epcc, andamios	Trabajadores
Recoger barro lona	en ojos, irritacion piel	antes de iniciar permisos, firmar	Trabajadores
Trasiego, tejas, barro	Sobreesfuerzo, ernias	Procedimiento adecuado de levan	Trabajadores
Oroken y aseo	desgarre muscular,	tar peso, uso tapabocas, gafas	Trabajadores
Terminacion actividad	Caidas, obstruccion pavo. y caidas, fracturas	Hacer aseo al terminar actividad	Trabajadores

Responsable de la Elaboración

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NUMERO DE CEDULA	NUMERO DE LICENCIA	FIRMA
Luz Amparo Gomez R.	Coord. SST	51712432	2016	

Lider de Grupo de Trabajo

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Jaidin Venecio	oficial	Jaidin

Aprobado por Ing. Residente y/o Supervisor

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Willy Berrio	Residente obra	Willy B.

Firma del trabajador

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
Jaidin Valencia	Oficial	1077 462343	Jaidin
Antonio Martinez	Oficial	1090217 084	
Juan de Dios Rodriguez	Coordinador	1180 11 37	
Jorge Araya	Instalador	1046273962	Jorge Araya
Oscar Pineda	Auxiliar	1048333167	Oscar

Revalidaciones Ing. Residente VoBo. SISO

FECHA	4/6/2026
NOMBRE	Luz Amparo Gomez R.
FIRMA	
VoBo	Aprobado

Powered by CamScanner