**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**
**CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL**
**NIT 899.999.034-1**
**SUBSANACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA**

OBJETO: : Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor incluidas aulas móviles y motos que hacen parte del Centro de Desarrollo Agroempresarial

**OFERENTE:** CAR SCANNERS S.A.S.

| | | | | VR PROMEDIO | | VR OFERTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION DEL SERVICIO** | **CAN** | **UN DE** | ***Vr Unitario*** | ***Vr Total*** | ***Vr Unitario*** | ***Vr Total*** |
| **1. CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK CONFORTLINE 2016 PLACA 0JY 121** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 1.1. | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 437.500 | $ 437.500 | $ 283.000 | $ 283.000 |
| 1.2. | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | $ 25.000 | $ 25.000 |
| 1.3. | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | $ 41.000 | $ 41.000 |
| 1.4. | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | $ 93.000 | $ 93.000 |
| 1.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| 1.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 70.000 | $ 70.000 | $ 49.000 | $ 49.000 |
| 1.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | $ 106.000 | $ 106.000 |
| 1.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 47.500 | $ 47.500 | $ 27.000 | $ 27.000 |
| 1.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 2.350.000 | $ 2.350.000 | $ 1.057.000 | $ 1.057.000 |
| 1.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 442.500 | $ 442.500 | $ 199.000 | $ 199.000 |
| 1.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 115.000 | $ 115.000 | $ 51.000 | $ 51.000 |
| 1.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 170.000 | $ 170.000 | $ 76.000 | $ 76.000 |
| 1.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 3.127.500 | $ 3.127.500 | $ 886.000 | $ 886.000 |
| 1.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | $ 27.000 | $ 27.000 |
| 1.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | $ 27.000 | $ 27.000 |
| 1.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | $ 31.000 | $ 31.000 |
| 1.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | $ 49.000 | $ 49.000 |
| 1.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| 1.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | $ 36.000 | $ 36.000 |
| 1.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 1.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | $ 22.000 | $ 22.000 |
| 1.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | $ 315.000 | $ 315.000 |
| 1.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 135.000 | $ 135.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 1.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 8.434.000 | $ 8.434.000 | $ 2.925.000 | $ 2.925.000 |
| 1.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 378.000 | $ 378.000 | $ 121.000 | $ 121.000 |
| 1.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 5.175.000 | $ 5.175.000 | $ 1.215.000 | $ 1.215.000 |
| 1.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 1.292.500 | $ 1.292.500 | $ 581.000 | $ 581.000 |
| 1.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | $ 103.000 | $ 103.000 |
| 1.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | $ 124.000 | $ 124.000 |
| 1.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 1.465.000 | $ 1.465.000 | $ 659.000 | $ 659.000 |
| 1.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 802.500 | $ 802.500 | $ 361.000 | $ 361.000 |
| 1.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 582.500 | $ 582.500 | $ 262.000 | $ 262.000 |
| 1.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | $ 217.000 | $ 217.000 |
| 1.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 1.542.500 | $ 1.542.500 | $ 391.000 | $ 391.000 |
| 1.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.732.500 | $ 1.732.500 | $ 292.000 | $ 292.000 |
| 1.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 5.447.800 | $ 5.447.800 | $ 2.451.000 | $ 2.451.000 |
| 1.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 2.590.000 | $ 2.590.000 | $ 1.165.000 | $ 1.165.000 |
| 1.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | $ 271.000 | $ 271.000 |
| 1.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | $ 56.000 | $ 56.000 |
| 1.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 213.000 | $ 213.000 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 1.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 159.000 | $ 159.000 | $ 71.000 | $ 71.000 |
| 1.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 225.000 | $ 225.000 | $ 101.000 | $ 101.000 |
| 1.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | $ 106.000 | $ 106.000 |
| 1.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | $ 207.000 | $ 207.000 |
| 1.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | $ 22.000 | $ 22.000 |
| 1.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 632.500 | $ 632.500 | $ 284.000 | $ 284.000 |
| 1.47 | Revision, suministro y cambio closh-CAJA DE VELOCIDADES- | 1 | Unidad | $ 2.725.000 | $ 2.725.000 | $ 1.226.000 | $ 1.226.000 |
| 1.48 | Revision, suministro y cambio DISCO | 1 | Unidad | $ 1.025.000 | $ 1.025.000 | $ 461.000 | $ 461.000 |
| 1.49 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 3.075.000 | $ 3.075.000 | $ 1.383.000 | $ 1.383.000 |
| 1.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 875.000 | $ 875.000 | $ 393.000 | $ 393.000 |
| 1.51 | Revision, suministro y cambio Radiador de Aire acondicionado | 1 | Unidad | $ 1.075.000 | $ 1.075.000 | $ 483.000 | $ 483.000 |
| 1.52 | Revision, suministro y cambio Prensa | 1 | Unidad | $ 1.592.500 | $ 1.592.500 | $ 716.000 | $ 716.000 |
| 1.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 597.500 | $ 597.500 | $ 268.000 | $ 268.000 |
| 1.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | $ 443.000 | $ 443.000 |
| 1.56 | Revision, suministro y cambio  pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | $ 166.000 | $ 166.000 |
| 1.57 | Revision, suministro y cambio  frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | $ 166.000 | $ 166.000 |
| 1.58 | Revision, suministro y cambio  bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 312.500 | $ 312.500 | $ 140.000 | $ 140.000 |
| 1.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | $ 122.000 | $ 122.000 |
| 1.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 1.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 1.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | $ 64.000 | $ 64.000 |
| 1.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 862.500 | $ 862.500 | $ 388.000 | $ 388.000 |
| 1.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 592.500 | $ 592.500 | $ 266.000 | $ 266.000 |
| 1.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | $ 102.000 | $ 102.000 |
| 1.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | $ 160.000 | $ 160.000 |
| 1.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 975.000 | $ 975.000 | $ 121.000 | $ 121.000 |
| 1.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | $ 148.000 | $ 148.000 |
| 1.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 1.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | $ 148.000 | $ 148.000 |
| 1.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | $ 130.000 | $ 130.000 |
| 1.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 457.500 | $ 457.500 | $ 205.000 | $ 205.000 |
| 1.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 457.500 | $ 457.500 | $ 205.000 | $ 205.000 |
| 1.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | $ 151.000 | $ 151.000 |
| 1.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | $ 151.000 | $ 151.000 |
| 1.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | $ 115.000 | $ 115.000 |
| 1.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | $ 115.000 | $ 115.000 |
| 1.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | $ 115.000 | $ 115.000 |
| 1.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | $ 115.000 | $ 115.000 |
| 1.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 657.500 | $ 657.500 | $ 94.000 | $ 94.000 |
| 1.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | $ 68.000 | $ 68.000 |
| 1.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 417.500 | $ 417.500 | $ 187.000 | $ 187.000 |
| 1.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 417.500 | $ 417.500 | $ 187.000 | $ 187.000 |
| 1.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 240.000 | $ 240.000 | $ 72.000 | $ 72.000 |
| 1.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | $ 148.000 | $ 148.000 |
| 1.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | $ 148.000 | $ 148.000 |
| 1.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 450.000 | $ 450.000 |
| 1.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 450.000 | $ 450.000 |
| 1.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | $ 573.000 | $ 573.000 |
| 1.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | $ 573.000 | $ 573.000 |
| 1.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 537.500 | $ 537.500 | $ 241.000 | $ 241.000 |
| 1.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 551.000 | $ 551.000 | $ 247.000 | $ 247.000 |
| 1.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 551.000 | $ 551.000 | $ 247.000 | $ 247.000 |
| 1.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 551.000 | $ 551.000 | $ 247.000 | $ 247.000 |
| 1.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | $ 138.000 | $ 138.000 |
| 1.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | $ 138.000 | $ 138.000 |
| 1.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| 1.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | $ 208.000 | $ 208.000 |
| 1.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 597.500 | $ 597.500 | $ 268.000 | $ 268.000 |
| 1.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 732.500 | $ 732.500 | $ 329.000 | $ 329.000 |
| 1.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 412.500 | $ 412.500 | $ 185.000 | $ 185.000 |
| 1.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 732.500 | $ 732.500 | $ 329.000 | $ 329.000 |
| 1.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | $ 88.000 | $ 88.000 |
| 1.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | $ 97.000 | $ 97.000 |
| 1.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | $ 118.000 | $ 118.000 |
| 1.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| 1.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
| 1.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 877.500 | $ 877.500 | $ 394.000 | $ 394.000 |
| 1.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 877.500 | $ 877.500 | $ 394.000 | $ 394.000 |
| 1.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 415.000 | $ 415.000 | $ 186.000 | $ 186.000 |
| 1.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 432.500 | $ 432.500 | $ 194.000 | $ 194.000 |
| 1.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 12.500 | $ 12.500 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| 1.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 85.000 | $ 85.000 | $ 38.000 | $ 38.000 |
| 1.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 198.000 | $ 198.000 | $ 89.000 | $ 89.000 |
| 1.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | $ 56.000 | $ 56.000 |
| 1.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 1.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | $ 46.000 | $ 46.000 |
| 1.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | $ 46.000 | $ 46.000 |
| 1.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 50.000 | $ 50.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |
| 1.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 267.500 | $ 267.500 | $ 120.000 | $ 120.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 267.500 | $ 267.500 | $ 120.000 | $ 120.000 |
| 1.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 492.500 | $ 492.500 | $ 112.000 | $ 112.000 |
| 1.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | $ 131.000 | $ 131.000 |
| 1.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 785.000 | $ 785.000 | $ 353.000 | $ 353.000 |
| 1.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | $ 66.000 | $ 66.000 |
| 1.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 842.500 | $ 842.500 | $ 379.000 | $ 379.000 |
| 1.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | $ 124.000 | $ 124.000 |
| 1.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 387.500 | $ 387.500 | $ 174.000 | $ 174.000 |
| 1.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | $ 70.000 | $ 70.000 |
| 1.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 527.500 | $ 527.500 | $ 237.000 | $ 237.000 |
| 1.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 747.500 | $ 747.500 | $ 336.000 | $ 336.000 |
| 1.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | $ 57.000 | $ 57.000 |
| 1.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | $ 32.000 | $ 32.000 |
| 1.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | $ 77.000 | $ 77.000 |
| 1.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 347.500 | $ 347.500 | $ 156.000 | $ 156.000 |
| 1.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 557.500 | $ 557.500 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 1.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| 1.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 485.000 | $ 485.000 | $ 218.000 | $ 218.000 |
| 1.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 3.425.000 | $ 3.425.000 | $ 1.541.000 | $ 1.541.000 |
| 1.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 47.000 | $ 47.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| 1.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 2.107.500 | $ 2.107.500 | $ 948.000 | $ 948.000 |
| 1.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 850.000 | $ 850.000 | $ 382.000 | $ 382.000 |
| 1.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 662.500 | $ 662.500 | $ 298.000 | $ 298.000 |
| 1.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | $ 105.000 | $ 105.000 |
| 1.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | $ 443.000 | $ 443.000 |
| 1.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | $ 95.000 | $ 95.000 |
| 1.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 1.185.000 | $ 1.185.000 | $ 211.000 | $ 211.000 |
| 1.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 312.500 | $ 312.500 | $ 140.000 | $ 140.000 |
| 1.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 520.000 | $ 520.000 | $ 450.000 | $ 450.000 |
| 1.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 525.000 | $ 525.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| 1.151 | Revision, suministro y cambio  Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 495.000 | $ 495.000 | $ 222.000 | $ 222.000 |
| 1.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 54.000 | $ 54.000 |
| 1.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 940.000 | $ 940.000 | $ 423.000 | $ 423.000 |
| 1.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 1.110.000 | $ 1.110.000 | $ 499.000 | $ 499.000 |
| 1.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 395.000 | $ 395.000 | $ 177.000 | $ 177.000 |
| 1.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de  vidrio de | 1 | Unidad | $ 935.000 | $ 935.000 | $ 202.000 | $ 202.000 |
| 1.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | $ 443.000 | $ 443.000 |
| 1.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | $ 121.000 | $ 121.000 |
| 1.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | $ 121.000 | $ 121.000 |
| 1.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 140.000 | $ 140.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| **2. CAMIONETA FORD 2026- PUX 848** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 2.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 722.500 | $ 722.500 | 418.000,00 | $ 418.000 |
| 2.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 67.000,00 | $ 67.000 |
| 2.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 85.000,00 | $ 85.000 |
| 2.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 2.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 2.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 49.000,00 | $ 49.000 |
| 2.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 2.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 2.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.980.000 | $ 1.980.000 | 891.000,00 | $ 891.000 |
| 2.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 2.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 115.000 | $ 115.000 | 51.000,00 | $ 51.000 |
| 2.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 2.13 | Revisión  y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 4.090.000 | $ 4.090.000 | 1.840.000,00 | $ 1.840.000 |
| 2.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 2.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 2.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 2.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 402.500 | $ 402.500 | 181.000,00 | $ 181.000 |
| 2.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 2.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 2.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 2.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 2.22 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 190.000 | $ 190.000 | 85.000,00 | $ 85.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 2.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 27.925.000 | $ 27.925.000 | 12.566.000,00 | $ 12.566.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 3.250.000 | $ 3.250.000 | 1.462.000,00 | $ 1.462.000 |
| 2.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 7.025.000 | $ 7.025.000 | 3.161.000,00 | $ 3.161.000 |
| 2.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 2.142.500 | $ 2.142.500 | 964.000,00 | $ 964.000 |
| 2.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 2.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 452.500 | $ 452.500 | 203.000,00 | $ 203.000 |
| 2.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 2.590.000 | $ 2.590.000 | 1.165.000,00 | $ 1.165.000 |
| 2.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 2.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 1.225.000 | $ 1.225.000 | 551.000,00 | $ 551.000 |
| 2.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 2.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 779.000 | $ 779.000 | 350.000,00 | $ 350.000 |
| 2.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 3.425.000 | $ 3.425.000 | 1.541.000,00 | $ 1.541.000 |
| 2.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 5.375.000 | $ 5.375.000 | 2.418.000,00 | $ 2.418.000 |
| 2.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 2.850.000 | $ 2.850.000 | 1.282.000,00 | $ 1.282.000 |
| 2.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 785.000 | $ 785.000 | 353.000,00 | $ 353.000 |
| 2.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 2.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 2.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 2.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 2.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 2.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 587.500 | $ 587.500 | 264.000,00 | $ 264.000 |
| 2.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 2.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 797.500 | $ 797.500 | 358.000,00 | $ 358.000 |
| 2.47 | Revision, suministro y cambio closh-CAJA DE VELOCIDADES- | 1 | Unidad | $ 5.225.000 | $ 5.225.000 | 2.351.000,00 | $ 2.351.000 |
| 2.48 | Revision, suministro y cambio DISCO | 1 | Unidad | $ 1.825.000 | $ 1.825.000 | 821.000,00 | $ 821.000 |
| 2.49 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 4.110.000 | $ 4.110.000 | 1.849.000,00 | $ 1.849.000 |
| 2.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 800.000 | $ 800.000 | 360.000,00 | $ 360.000 |
| 2.51 | Revision, suministro y cambio Radiador de Aire acondicionado | 1 | Unidad | $ 1.775.000 | $ 1.775.000 | 798.000,00 | $ 798.000 |
| 2.52 | Revision, suministro y cambio Prensa | 1 | Unidad | $ 2.125.000 | $ 2.125.000 | 956.000,00 | $ 956.000 |
| 2.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 457.500 | $ 457.500 | 205.000,00 | $ 205.000 |
| 2.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 1.382.500 | $ 1.382.500 | 622.000,00 | $ 622.000 |
| 2.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 1.255.000 | $ 1.255.000 | 564.000,00 | $ 564.000 |
| 2.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 439.000 | $ 439.000 | 197.000,00 | $ 197.000 |
| 2.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 1.265.000 | $ 1.265.000 | 569.000,00 | $ 569.000 |
| 2.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 387.500 | $ 387.500 | 174.000,00 | $ 174.000 |
| 2.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 320.000 | $ 320.000 | 144.000,00 | $ 144.000 |
| 2.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 250.000 | $ 250.000 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 2.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 2.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 2.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 2.329.000 | $ 2.329.000 | 1.048.000,00 | $ 1.048.000 |
| 2.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 767.500 | $ 767.500 | 345.000,00 | $ 345.000 |
| 2.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 232.500 | $ 232.500 | 104.000,00 | $ 104.000 |
| 2.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 542.500 | $ 542.500 | 244.000,00 | $ 244.000 |
| 2.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 1.975.000 | $ 1.975.000 | 888.000,00 | $ 888.000 |
| 2.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 2.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 377.500 | $ 377.500 | 169.000,00 | $ 169.000 |
| 2.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 2.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | 168.000,00 | $ 168.000 |
| 2.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 799.000 | $ 799.000 | 359.000,00 | $ 359.000 |
| 2.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 799.000 | $ 799.000 | 359.000,00 | $ 359.000 |
| 2.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 2.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 600.000 | $ 600.000 | 270.000,00 | $ 270.000 |
| 2.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 2.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 2.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 2.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 2.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 2.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 367.500 | $ 367.500 | 165.000,00 | $ 165.000 |
| 2.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 387.500 | $ 387.500 | 174.000,00 | $ 174.000 |
| 2.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 387.500 | $ 387.500 | 174.000,00 | $ 174.000 |
| 2.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 2.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 377.500 | $ 377.500 | 169.000,00 | $ 169.000 |
| 2.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 377.500 | $ 377.500 | 169.000,00 | $ 169.000 |
| 2.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 1.815.000 | $ 1.815.000 | 816.000,00 | $ 816.000 |
| 2.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.815.000 | $ 1.815.000 | 816.000,00 | $ 816.000 |
| 2.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 2.225.000 | $ 2.225.000 | 1.001.000,00 | $ 1.001.000 |
| 2.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | 990.000,00 | $ 990.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 697.500 | $ 697.500 | 313.000,00 | $ 313.000 |
| 2.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 712.500 | $ 712.500 | 320.000,00 | $ 320.000 |
| 2.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 682.500 | $ 682.500 | 307.000,00 | $ 307.000 |
| 2.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 697.500 | $ 697.500 | 313.000,00 | $ 313.000 |
| 2.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 667.500 | $ 667.500 | 300.000,00 | $ 300.000 |
| 2.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 667.500 | $ 667.500 | 300.000,00 | $ 300.000 |
| 2.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 2.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 2.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 752.500 | $ 752.500 | 338.000,00 | $ 338.000 |
| 2.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 1.290.000 | $ 1.290.000 | 580.000,00 | $ 580.000 |
| 2.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 752.500 | $ 752.500 | 338.000,00 | $ 338.000 |
| 2.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 1.285.000 | $ 1.285.000 | 578.000,00 | $ 578.000 |
| 2.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 210.000 | $ 210.000 | 94.000,00 | $ 94.000 |
| 2.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 2.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 640.000 | $ 640.000 | 288.000,00 | $ 288.000 |
| 2.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 2.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 2.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 1.482.500 | $ 1.482.500 | 667.000,00 | $ 667.000 |
| 2.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 1.375.000 | $ 1.375.000 | 618.000,00 | $ 618.000 |
| 2.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 825.000 | $ 825.000 | 371.000,00 | $ 371.000 |
| 2.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 167.000,00 | $ 167.000 |
| 2.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 2.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 2.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 682.500 | $ 682.500 | 307.000,00 | $ 307.000 |
| 2.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 2.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 436.000 | $ 436.000 | 196.000,00 | $ 196.000 |
| 2.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 2.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 2.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 2.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 489.000 | $ 489.000 | 220.000,00 | $ 220.000 |
| 2.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 489.000 | $ 489.000 | 220.000,00 | $ 220.000 |
| 2.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 402.500 | $ 402.500 | 181.000,00 | $ 181.000 |
| 2.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 2.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 727.500 | $ 727.500 | 327.000,00 | $ 327.000 |
| 2.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 2.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 1.425.000 | $ 1.425.000 | 641.000,00 | $ 641.000 |
| 2.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 492.500 | $ 492.500 | 221.000,00 | $ 221.000 |
| 2.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 410.000 | $ 410.000 | 184.000,00 | $ 184.000 |
| 2.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 2.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 587.500 | $ 587.500 | 264.000,00 | $ 264.000 |
| 2.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | 443.000,00 | $ 443.000 |
| 2.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 2.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 189.000 | $ 189.000 | 85.000,00 | $ 85.000 |
| 2.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 2.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 658.000 | $ 658.000 | 296.000,00 | $ 296.000 |
| 2.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 812.500 | $ 812.500 | 365.000,00 | $ 365.000 |
| 2.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 46.500 | $ 46.500 | 20.000,00 | $ 20.000 |
| 2.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 1.015.000 | $ 1.015.000 | 456.000,00 | $ 456.000 |
| 2.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 3.482.500 | $ 3.482.500 | 1.567.000,00 | $ 1.567.000 |
| 2.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 2.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 4.247.500 | $ 4.247.500 | 1.911.000,00 | $ 1.911.000 |
| 2.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 785.000 | $ 785.000 | 353.000,00 | $ 353.000 |
| 2.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 1.362.500 | $ 1.362.500 | 613.000,00 | $ 613.000 |
| 2.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 2.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 2.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 2.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 1.215.000 | $ 1.215.000 | 546.000,00 | $ 546.000 |
| 2.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 397.500 | $ 397.500 | 178.000,00 | $ 178.000 |
| 2.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 772.500 | $ 772.500 | 347.000,00 | $ 347.000 |
| 2.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 2.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles traseros | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 2.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 2.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 2.075.000 | $ 2.075.000 | 933.000,00 | $ 933.000 |
| 2.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 1.015.000 | $ 1.015.000 | 456.000,00 | $ 456.000 |
| 2.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 2.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de  vidrio de | 1 | Unidad | $ 1.475.000 | $ 1.475.000 | 663.000,00 | $ 663.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 2.275.000 | $ 2.275.000 | 1.023.000,00 | $ 1.023.000 |
| 2.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 452.500 | $ 452.500 | 203.000,00 | $ 203.000 |
| 2.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 452.500 | $ 452.500 | 203.000,00 | $ 203.000 |
| 2.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| **3. AUTOMOVIL RENAULT OCK786** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 3.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 198.000,00 | $ 198.000 |
| 3.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 51.500 | $ 51.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 3.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 3.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| 3.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 65.000 | $ 65.000 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| 3.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 3.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 3.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 3.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 192.500 | $ 192.500 | 86.000,00 | $ 86.000 |
| 3.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 3.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| 3.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 917.500 | $ 917.500 | 675.000,00 | $ 675.000 |
| 3.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 3.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 3.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 42.500 | $ 42.500 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 3.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 3.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 3.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 3.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 3.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 47.500 | $ 47.500 | 21.000,00 | $ 21.000 |
| 3.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | 301.000,00 | $ 301.000 |
| 3.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 3.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 6.625.000 | $ 6.625.000 | 2.340.000,00 | $ 2.340.000 |
| 3.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 242.500 | $ 242.500 | 109.000,00 | $ 109.000 |
| 3.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 535.000 | $ 535.000 | 240.000,00 | $ 240.000 |
| 3.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 592.500 | $ 592.500 | 328.000,00 | $ 328.000 |
| 3.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 3.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 3.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 885.000 | $ 885.000 | 398.000,00 | $ 398.000 |
| 3.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 412.500 | $ 412.500 | 185.000,00 | $ 185.000 |
| 3.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | 95.000,00 | $ 95.000 |
| 3.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 245.000 | $ 245.000 | 110.000,00 | $ 110.000 |
| 3.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 3.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 3.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 875.000 | $ 875.000 | 393.000,00 | $ 393.000 |
| 3.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 3.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 3.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 3.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 3.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 3.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 3.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 3.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 3.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 3.47 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 192.500 | $ 192.500 | 86.000,00 | $ 86.000 |
| 3.48 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.49 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 267.500 | $ 267.500 | 120.000,00 | $ 120.000 |
| 3.50 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 130.000,00 | $ 130.000 |
| 3.51 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 3.52 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | 148.000,00 | $ 148.000 |
| 3.53 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 3.54 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 3.55 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 3.56 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 3.57 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 472.500 | $ 472.500 | 212.000,00 | $ 212.000 |
| 3.58 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 412.500 | $ 412.500 | 185.000,00 | $ 185.000 |
| 3.59 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 3.61 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 535.000 | $ 535.000 | 240.000,00 | $ 240.000 |
| 3.62 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 3.63 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 3.64 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 3.65 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 3.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 3.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 3.68 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 3.69 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 3.70 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.71 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 155.000 | $ 155.000 | 69.000,00 | $ 69.000 |
| 3.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 3.74 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 302.500 | $ 302.500 | 136.000,00 | $ 136.000 |
| 3.75 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 130.000 | $ 130.000 | 58.000,00 | $ 58.000 |
| 3.76 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.77 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.78 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.79 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.80 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.81 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 895.000 | $ 895.000 | 402.000,00 | $ 402.000 |
| 3.82 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 895.000 | $ 895.000 | 402.000,00 | $ 402.000 |
| 3.83 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 3.84 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 3.85 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 3.86 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 3.87 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 3.88 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 3.89 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 202.500 | $ 202.500 | 91.000,00 | $ 91.000 |
| 3.90 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 3.91 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 202.500 | $ 202.500 | 91.000,00 | $ 91.000 |
| 3.92 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 3.93 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.94 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 3.95 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.96 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 3.97 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 3.98 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 3.99 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 180.000 | $ 180.000 | 81.000,00 | $ 81.000 |
| 3.100 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 3.101 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 3.102 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 775.000 | $ 775.000 | 348.000,00 | $ 348.000 |
| 3.103 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 157.000,00 | $ 157.000 |
| 3.104 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 480.000 | $ 480.000 | 216.000,00 | $ 216.000 |
| 3.105 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 242.500 | $ 242.500 | 109.000,00 | $ 109.000 |
| 3.106 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 35.000 | $ 35.000 | 15.000,00 | $ 15.000 |
| 3.107 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 3.108 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 3.109 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 3.110 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 3.111 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 3.112 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 3.113 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 3.114 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 3.115 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 3.116 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 3.117 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 3.118 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.119 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 35.000 | $ 35.000 | 15.000,00 | $ 15.000 |
| 3.120 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 3.121 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 15.000 | $ 15.000 | 6.000,00 | $ 6.000 |
| 3.122 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| 3.123 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 3.124 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 3.125 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.126 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 3.127 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 3.128 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 23.500 | $ 23.500 | 10.000,00 | $ 10.000 |
| 3.129 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 3.130 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 3.131 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 41.000 | $ 41.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 3.132 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 3.133 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 735.000 | $ 735.000 | 330.000,00 | $ 330.000 |
| 3.134 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 32.500 | $ 32.500 | 14.000,00 | $ 14.000 |
| 3.135 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.136 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.137 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.138 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 3.139 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.140 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 3.141 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 855.000 | $ 855.000 | 384.000,00 | $ 384.000 |
| 3.142 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 3.143 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 315.000,00 | $ 315.000 |
| 3.144 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.145 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 3.146 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 55.500 | $ 55.500 | 24.000,00 | $ 24.000 |
| 3.147 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 975.000 | $ 975.000 | 438.000,00 | $ 438.000 |
| 3.148 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 662.500 | $ 662.500 | 298.000,00 | $ 298.000 |
| **4. CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAS 2010 PLACA OSM026** | | | | | | | |
| ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | | |
| 4.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 256.000,00 | $ 256.000 |
| 4.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| 4.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 4.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 36.000,00 | $ 36.000 |
| 4.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 4.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 4.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 4.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 4.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.050.000 | $ 1.050.000 | 472.000,00 | $ 472.000 |
| 4.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 4.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 4.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 4.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 2.025.000 | $ 2.025.000 | 911.000,00 | $ 911.000 |
| 4.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 4.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 4.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 42.500 | $ 42.500 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 4.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 4.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 4.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 4.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 4.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 4.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 315.000,00 | $ 315.000 |
| 4.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 40.000 | $ 40.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | | |
| 4.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 15.500.000 | $ 15.500.000 | 6.975.000,00 | $ 6.975.000 |
| 4.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 4.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 7.750.000 | $ 7.750.000 | 3.487.000,00 | $ 3.487.000 |
| 4.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 825.000 | $ 825.000 | 371.000,00 | $ 371.000 |
| 4.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 4.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 4.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 915.000 | $ 915.000 | 411.000,00 | $ 411.000 |
| 4.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 4.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 432.500 | $ 432.500 | 194.000,00 | $ 194.000 |
| 4.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 195.000 | $ 195.000 | 87.000,00 | $ 87.000 |
| 4.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 4.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 517.500 | $ 517.500 | 232.000,00 | $ 232.000 |
| 4.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 700.000 | $ 700.000 | 315.000,00 | $ 315.000 |
| 4.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.725.000 | $ 1.725.000 | 776.000,00 | $ 776.000 |
| 4.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | 208.000,00 | $ 208.000 |
| 4.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 4.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 4.42 | Revision, suministro y cambio  manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 4.43 | Revision, suministro y cambio  manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 4.44 | Revision, suministro y cambio  frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| 4.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 4.46 | Revision, suministro y cambio  bomba de agua | 1 | Unidad | $ 347.500 | $ 347.500 | 156.000,00 | $ 156.000 |
| 4.47 | Revision, suministro y cambio  closh-CAJA DE VELOCIDADES- | 1 | Unidad | $ 2.375.000 | $ 2.375.000 | 1.068.000,00 | $ 1.068.000 |
| 4.48 | Revision, suministro y cambio DISCO | 1 | Unidad | $ 842.500 | $ 842.500 | 379.000,00 | $ 379.000 |
| 4.49 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 4.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 417.500 | $ 417.500 | 187.000,00 | $ 187.000 |
| 4.51 | Revision, suministro y cambio Radiador de Aire acondicionado | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 4.52 | Revision, suministro y cambio Prensa | 1 | Unidad | $ 1.075.000 | $ 1.075.000 | 483.000,00 | $ 483.000 |
| 4.53 | Revision, suministro y cambio  termostato | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | 95.000,00 | $ 95.000 |
| 4.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 4.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 697.500 | $ 697.500 | 313.000,00 | $ 313.000 |
| 4.56 | Revision, suministro y cambio  pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 4.57 | Revision, suministro y cambio  frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 4.58 | Revision, suministro y cambio  bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 4.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 4.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| 4.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 385.000 | $ 385.000 | 173.000,00 | $ 173.000 |
| 4.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 4.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 692.500 | $ 692.500 | 311.000,00 | $ 311.000 |
| 4.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 382.500 | $ 382.500 | 172.000,00 | $ 172.000 |
| 4.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 4.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | 115.000,00 | $ 115.000 |
| 4.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 4.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 4.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 4.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 4.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 4.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 4.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 4.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 4.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 4.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 4.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 4.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 4.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 4.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 507.500 | $ 507.500 | 228.000,00 | $ 228.000 |
| 4.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 4.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 4.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 4.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 4.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 4.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 4.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 4.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 4.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 632.500 | $ 632.500 | 284.000,00 | $ 284.000 |
| 4.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 632.500 | $ 632.500 | 284.000,00 | $ 284.000 |
| 4.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 4.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 4.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 225.000 | $ 225.000 | 101.000,00 | $ 101.000 |
| 4.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | 151.000,00 | $ 151.000 |
| 4.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 225.000 | $ 225.000 | 101.000,00 | $ 101.000 |
| 4.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 4.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 4.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 4.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 205.000 | $ 205.000 | 92.000,00 | $ 92.000 |
| 4.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 255.000 | $ 255.000 | 114.000,00 | $ 114.000 |
| 4.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 4.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 550.000 | $ 550.000 | 247.000,00 | $ 247.000 |
| 4.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | 168.000,00 | $ 168.000 |
| 4.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 390.000 | $ 390.000 | 175.000,00 | $ 175.000 |
| 4.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 4.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 80.000 | $ 80.000 | 36.000,00 | $ 36.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 4.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 1.029.000 | $ 1.029.000 | 463.000,00 | $ 463.000 |
| 4.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 747.500 | $ 747.500 | 336.000,00 | $ 336.000 |
| 4.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 497.500 | $ 497.500 | 223.000,00 | $ 223.000 |
| 4.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | 95.000,00 | $ 95.000 |
| 4.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 4.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 95.000 | $ 95.000 | 42.000,00 | $ 42.000 |
| 4.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 4.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 4.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 4.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 4.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 4.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 37.500 | $ 37.500 | 16.000,00 | $ 16.000 |
| 4.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 242.500 | $ 242.500 | 109.000,00 | $ 109.000 |
| 4.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 242.500 | $ 242.500 | 109.000,00 | $ 109.000 |
| 4.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 4.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 4.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 4.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 4.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 382.500 | $ 382.500 | 172.000,00 | $ 172.000 |
| 4.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 4.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 4.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 4.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 4.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 416.000 | $ 416.000 | 187.000,00 | $ 187.000 |
| 4.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 4.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 37.500 | $ 37.500 | 16.000,00 | $ 16.000 |
| 4.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 4.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 4.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 732.500 | $ 732.500 | 329.000,00 | $ 329.000 |
| 4.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 41.000 | $ 41.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 4.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 4.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 4.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 47.500 | $ 47.500 | 21.000,00 | $ 21.000 |
| 4.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 1.725.000 | $ 1.725.000 | 776.000,00 | $ 776.000 |
| 4.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 4.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 392.500 | $ 392.500 | 176.000,00 | $ 176.000 |
| 4.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 4.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 4.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 4.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 975.000 | $ 975.000 | 438.000,00 | $ 438.000 |
| 4.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 356.000 | $ 356.000 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 4.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 495.000 | $ 495.000 | 405.000,00 | $ 405.000 |
| 4.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 4.151 | Revision, suministro y cambio  Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 192.500 | $ 192.500 | 86.000,00 | $ 86.000 |
| 4.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 4.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 815.000 | $ 815.000 | 366.000,00 | $ 366.000 |
| 4.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 770.000 | $ 770.000 | 346.000,00 | $ 346.000 |
| 4.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 312.500 | $ 312.500 | 140.000,00 | $ 140.000 |
| 4.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de  vidrio de | 1 | Unidad | $ 875.000 | $ 875.000 | 393.000,00 | $ 393.000 |
| 4.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 4.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 415.000 | $ 415.000 | 186.000,00 | $ 186.000 |
| 4.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 680.000 | $ 680.000 | 306.000,00 | $ 306.000 |
| 4.160 | Revisión, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| **5. CAMION LIVIANO DOBLE CABINA MARCA JAC HFC1035 K 4X2 MT 2011 PLACA OBI805** | | | | | | | |
| ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | | |
| 5.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 324.000,00 | $ 324.000 |
| 5.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 49.000,00 | $ 49.000 |
| 5.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 5.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 5.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 5.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 5.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 5.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 5.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 5.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 537.500 | $ 537.500 | 241.000,00 | $ 241.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 5.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 5.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 1.575.000 | $ 1.575.000 | 708.000,00 | $ 708.000 |
| 5.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 5.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 5.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | 24.000,00 | $ 24.000 |
| 5.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 5.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 5.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 5.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 5.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 5.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 382.000,00 | $ 382.000 |
| 5.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 5.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 14.750.000 | $ 14.750.000 | 3.285.000,00 | $ 3.285.000 |
| 5.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 5.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 6.575.000 | $ 6.575.000 | 2.958.000,00 | $ 2.958.000 |
| 5.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 672.500 | $ 672.500 | 302.000,00 | $ 302.000 |
| 5.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 5.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 5.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 792.500 | $ 792.500 | 356.000,00 | $ 356.000 |
| 5.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 822.500 | $ 822.500 | 370.000,00 | $ 370.000 |
| 5.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | 208.000,00 | $ 208.000 |
| 5.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | 115.000,00 | $ 115.000 |
| 5.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 380.000 | $ 380.000 | 171.000,00 | $ 171.000 |
| 5.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.225.000 | $ 1.225.000 | 551.000,00 | $ 551.000 |
| 5.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 575.000 | $ 575.000 | 258.000,00 | $ 258.000 |
| 5.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 5.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 5.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 5.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 5.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 150.000 | $ 150.000 | 67.000,00 | $ 67.000 |
| 5.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 5.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 148.000 | $ 148.000 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 5.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 5.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 30.000 | $ 30.000 | 13.000,00 | $ 13.000 |
| 5.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 582.500 | $ 582.500 | 262.000,00 | $ 262.000 |
| 5.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 2.075.000 | $ 2.075.000 | 933.000,00 | $ 933.000 |
| 5.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 892.500 | $ 892.500 | 401.000,00 | $ 401.000 |
| 5.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.375.000 | $ 1.375.000 | 618.000,00 | $ 618.000 |
| 5.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 5.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 982.500 | $ 982.500 | 442.000,00 | $ 442.000 |
| 5.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.025.000 | $ 1.025.000 | 461.000,00 | $ 461.000 |
| 5.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 5.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 727.500 | $ 727.500 | 327.000,00 | $ 327.000 |
| 5.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 917.500 | $ 917.500 | 412.000,00 | $ 412.000 |
| 5.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 367.500 | $ 367.500 | 165.000,00 | $ 165.000 |
| 5.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 312.500 | $ 312.500 | 140.000,00 | $ 140.000 |
| 5.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 5.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 5.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 5.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 875.000 | $ 875.000 | 393.000,00 | $ 393.000 |
| 5.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 5.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 232.500 | $ 232.500 | 104.000,00 | $ 104.000 |
| 5.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 5.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 5.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 58.000,00 | $ 58.000 |
| 5.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 58.000,00 | $ 58.000 |
| 5.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 58.000,00 | $ 58.000 |
| 5.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 58.000,00 | $ 58.000 |
| 5.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 283.000 | $ 283.000 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 5.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 283.000 | $ 283.000 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 5.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 5.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 5.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 5.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 5.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 5.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 5.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| 5.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 5.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 5.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 5.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 5.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 5.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 5.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 5.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | 315.000,00 | $ 315.000 |
| 5.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.280.000 | $ 1.280.000 | 315.000,00 | $ 315.000 |
| 5.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 5.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 5.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | 115.000,00 | $ 115.000 |
| 5.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | 115.000,00 | $ 115.000 |
| 5.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 5.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 5.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 5.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 5.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 5.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 5.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 5.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 5.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 5.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 5.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 5.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 5.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 5.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 510.000 | $ 510.000 | 229.000,00 | $ 229.000 |
| 5.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 5.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |
| 5.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 5.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 5.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 5.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 5.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 5.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 5.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 70.000 | $ 70.000 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| 5.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 5.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 5.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 202.500 | $ 202.500 | 91.000,00 | $ 91.000 |
| 5.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 5.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 5.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 5.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 355.000 | $ 355.000 | 159.000,00 | $ 159.000 |
| 5.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 266.000 | $ 266.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 5.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 5.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 5.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 387.500 | $ 387.500 | 174.000,00 | $ 174.000 |
| 5.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 5.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 5.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.000 | $ 87.000 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 5.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 5.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | 562.000,00 | $ 562.000 |
| 5.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 160.000 | $ 160.000 | 72.000,00 | $ 72.000 |
| 5.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 5.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 5.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 5.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 2.042.500 | $ 2.042.500 | 919.000,00 | $ 919.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 5.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 340.000 | $ 340.000 | 153.000,00 | $ 153.000 |
| 5.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 5.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 5.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 5.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 895.000 | $ 895.000 | 193.000,00 | $ 193.000 |
| 5.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 232.500 | $ 232.500 | 104.000,00 | $ 104.000 |
| 5.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 672.500 | $ 672.500 | 495.000,00 | $ 495.000 |
| 5.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 5.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 515.000 | $ 515.000 | 231.000,00 | $ 231.000 |
| 5.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 287.500 | $ 287.500 | 129.000,00 | $ 129.000 |
| 5.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.190.000 | $ 1.190.000 | 535.000,00 | $ 535.000 |
| 5.154 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 5.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de | 1 | Unidad | $ 882.500 | $ 882.500 | 397.000,00 | $ 397.000 |
| 5.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 347.500 | $ 347.500 | 156.000,00 | $ 156.000 |
| 5.157 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 5.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 108.000,00 | $ 108.000 |
| 5.159 | Revisión, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 49.000,00 | $ 49.000 |
| 5.160 | Revisión, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 932.500 | $ 932.500 | 419.000,00 | $ 419.000 |
| **6. BUSETA NPR 71 2010 PLACA OBI031** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 6.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 292.000,00 | $ 292.000 |
| 6.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 6.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 6.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 6.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 6.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 6.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 6.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 6.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 6.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 522.500 | $ 522.500 | 235.000,00 | $ 235.000 |
| 6.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 6.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 6.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 1.575.000 | $ 1.575.000 | 708.000,00 | $ 708.000 |
| 6.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 6.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 6.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | 24.000,00 | $ 24.000 |
| 6.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 6.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 6.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 6.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 6.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 6.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 382.000,00 | $ 382.000 |
| 6.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 1.000,00 | $ 1.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 6.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 14.750.000 | $ 14.750.000 | 3.285.000,00 | $ 3.285.000 |
| 6.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 6.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 5.095.000 | $ 5.095.000 | 2.292.000,00 | $ 2.292.000 |
| 6.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 6.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 6.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 6.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 807.500 | $ 807.500 | 363.000,00 | $ 363.000 |
| 6.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | 443.000,00 | $ 443.000 |
| 6.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 6.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 467.500 | $ 467.500 | 210.000,00 | $ 210.000 |
| 6.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | 168.000,00 | $ 168.000 |
| 6.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 6.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 6.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 6.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | 208.000,00 | $ 208.000 |
| 6.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 6.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 6.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 150.000 | $ 150.000 | 67.000,00 | $ 67.000 |
| 6.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 6.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 143.000 | $ 143.000 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 6.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 6.46 | Revision, suministro y cambio  bomba de agua | 1 | Unidad | $ 472.500 | $ 472.500 | 212.000,00 | $ 212.000 |
| 6.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 2.075.000 | $ 2.075.000 | 933.000,00 | $ 933.000 |
| 6.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 892.500 | $ 892.500 | 401.000,00 | $ 401.000 |
| 6.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.375.000 | $ 1.375.000 | 618.000,00 | $ 618.000 |
| 6.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 6.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 207.000,00 | $ 207.000 |
| 6.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 6.53 | Revision, suministro y cambio  termostato | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 6.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 772.500 | $ 772.500 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 6.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 902.500 | $ 902.500 | 406.000,00 | $ 406.000 |
| 6.56 | Revision, suministro y cambio  pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 148.000,00 | $ 148.000 |
| 6.57 | Revision, suministro y cambio  frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 6.58 | Revision, suministro y cambio  bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 6.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 6.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 6.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 6.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 6.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 765.000 | $ 765.000 | 344.000,00 | $ 344.000 |
| 6.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 6.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 6.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 6.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 932.500 | $ 932.500 | 211.000,00 | $ 211.000 |
| 6.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 6.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 6.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 6.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 18.000,00 | $ 18.000 |
| 6.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 308.000 | $ 308.000 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 6.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 308.000 | $ 308.000 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 6.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 6.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 6.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 6.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 6.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 6.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 6.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 612.500 | $ 612.500 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 6.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 6.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | 106.000,00 | $ 106.000 |
| 6.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 6.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 6.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 6.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 6.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 792.500 | $ 792.500 | 356.000,00 | $ 356.000 |
| 6.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 792.500 | $ 792.500 | 356.000,00 | $ 356.000 |
| 6.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.580.000 | $ 1.580.000 | 711.000,00 | $ 711.000 |
| 6.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.580.000 | $ 1.580.000 | 711.000,00 | $ 711.000 |
| 6.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 6.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 6.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 6.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 6.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 287.500 | $ 287.500 | 129.000,00 | $ 129.000 |
| 6.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 6.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 6.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 302.500 | $ 302.500 | 136.000,00 | $ 136.000 |
| 6.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 6.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 6.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 6.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 6.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 6.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 6.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 6.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 6.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 115.000 | $ 115.000 | 51.000,00 | $ 51.000 |
| 6.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 892.500 | $ 892.500 | 401.000,00 | $ 401.000 |
| 6.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 977.500 | $ 977.500 | 439.000,00 | $ 439.000 |
| 6.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 510.000 | $ 510.000 | 229.000,00 | $ 229.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 6.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |
| 6.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 6.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 232.500 | $ 232.500 | 104.000,00 | $ 104.000 |
| 6.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 6.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 6.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 6.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 6.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 80.000 | $ 80.000 | 36.000,00 | $ 36.000 |
| 6.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 6.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 6.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 6.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 6.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 6.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 6.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 657.500 | $ 657.500 | 295.000,00 | $ 295.000 |
| 6.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 385.000 | $ 385.000 | 173.000,00 | $ 173.000 |
| 6.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 296.000 | $ 296.000 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 6.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 6.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 6.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 392.500 | $ 392.500 | 176.000,00 | $ 176.000 |
| 6.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 6.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 6.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.000 | $ 87.000 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 6.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 6.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | 562.000,00 | $ 562.000 |
| 6.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 43.000 | $ 43.000 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 6.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 6.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 6.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 65.000 | $ 65.000 | 29.000,00 | $ 29.000 |
| 6.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 1.942.500 | $ 1.942.500 | 874.000,00 | $ 874.000 |
| 6.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 6.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 460.000 | $ 460.000 | 207.000,00 | $ 207.000 |
| 6.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 6.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 6.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 6.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 915.000 | $ 915.000 | 411.000,00 | $ 411.000 |
| 6.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 6.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 642.500 | $ 642.500 | 504.000,00 | $ 504.000 |
| 6.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 6.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 505.000 | $ 505.000 | 227.000,00 | $ 227.000 |
| 6.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 6.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.090.000 | $ 1.090.000 | 490.000,00 | $ 490.000 |
| 6.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 667.500 | $ 667.500 | 300.000,00 | $ 300.000 |
| 6.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 632.500 | $ 632.500 | 284.000,00 | $ 284.000 |
| 6.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 6.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 435.000 | $ 435.000 | 195.000,00 | $ 195.000 |
| 6.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 157.000,00 | $ 157.000 |
| 6.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 6.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| **7. AULA MOVIL GASTRONOMIA FURGON CHEVROLET FVR PLACA OBH 985** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 7.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | 355.000,00 | $ 355.000 |
| 7.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 7.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 7.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 7.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 7.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 7.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 7.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 7.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 7.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 537.500 | $ 537.500 | 241.000,00 | $ 241.000 |
| 7.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 7.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 7.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 2.275.000 | $ 2.275.000 | 886.000,00 | $ 886.000 |
| 7.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 7.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 7.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 7.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 7.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 7.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 7.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 7.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 387.000,00 | $ 387.000 |
| 7.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 13.000,00 | $ 13.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 7.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 18.750.000 | $ 18.750.000 | 3.915.000,00 | $ 3.915.000 |
| 7.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 7.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 7.325.000 | $ 7.325.000 | 3.296.000,00 | $ 3.296.000 |
| 7.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 7.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 202.500 | $ 202.500 | 91.000,00 | $ 91.000 |
| 7.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 7.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 7.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | 443.000,00 | $ 443.000 |
| 7.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 712.500 | $ 712.500 | 320.000,00 | $ 320.000 |
| 7.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | 151.000,00 | $ 151.000 |
| 7.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 415.000 | $ 415.000 | 186.000,00 | $ 186.000 |
| 7.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 975.000 | $ 975.000 | 438.000,00 | $ 438.000 |
| 7.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 7.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.425.000 | $ 1.425.000 | 641.000,00 | $ 641.000 |
| 7.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 7.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 7.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 7.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 160.000 | $ 160.000 | 72.000,00 | $ 72.000 |
| 7.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 7.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 153.000 | $ 153.000 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 7.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 45.000 | $ 45.000 | 20.000,00 | $ 20.000 |
| 7.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 512.500 | $ 512.500 | 230.000,00 | $ 230.000 |
| 7.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 2.475.000 | $ 2.475.000 | 1.113.000,00 | $ 1.113.000 |
| 7.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 1.292.500 | $ 1.292.500 | 581.000,00 | $ 581.000 |
| 7.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.775.000 | $ 1.775.000 | 798.000,00 | $ 798.000 |
| 7.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 422.500 | $ 422.500 | 190.000,00 | $ 190.000 |
| 7.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 7.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.325.000 | $ 1.325.000 | 596.000,00 | $ 596.000 |
| 7.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 7.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 887.500 | $ 887.500 | 399.000,00 | $ 399.000 |
| 7.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 882.500 | $ 882.500 | 397.000,00 | $ 397.000 |
| 7.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 22.000,00 | $ 22.000 |
| 7.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 7.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 238.000,00 | $ 238.000 |
| 7.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 7.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 7.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 7.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 7.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 1.225.000 | $ 1.225.000 | 551.000,00 | $ 551.000 |
| 7.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 7.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 7.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 7.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 328.000 | $ 328.000 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 328.000 | $ 328.000 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 7.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 7.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 862.500 | $ 862.500 | 388.000,00 | $ 388.000 |
| 7.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 7.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 7.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 7.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 7.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 7.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 7.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 532.500 | $ 532.500 | 239.000,00 | $ 239.000 |
| 7.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 7.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.480.000 | $ 1.480.000 | 666.000,00 | $ 666.000 |
| 7.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 7.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 7.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 7.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 7.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 7.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 7.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 7.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 7.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 7.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 7.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 7.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 7.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 7.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 7.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 7.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 7.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 7.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 7.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 7.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 7.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 610.000 | $ 610.000 | 274.000,00 | $ 274.000 |
| 7.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 312.500 | $ 312.500 | 140.000,00 | $ 140.000 |
| 7.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |
| 7.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 7.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 7.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 7.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 7.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 7.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 127.500 | $ 127.500 | 57.000,00 | $ 57.000 |
| 7.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 80.000 | $ 80.000 | 36.000,00 | $ 36.000 |
| 7.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 7.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 7.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | 106.000,00 | $ 106.000 |
| 7.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 7.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 7.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 7.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 7.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 650.000 | $ 650.000 | 292.000,00 | $ 292.000 |
| 7.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 316.000 | $ 316.000 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 7.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 7.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 7.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 597.500 | $ 597.500 | 268.000,00 | $ 268.000 |
| 7.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 7.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 7.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.000 | $ 87.000 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 7.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 7.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | 562.000,00 | $ 562.000 |
| 7.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 7.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 7.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.392.500 | $ 1.392.500 | 626.000,00 | $ 626.000 |
| 7.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 135.000 | $ 135.000 | 60.000,00 | $ 60.000 |
| 7.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 3.242.500 | $ 3.242.500 | 1.459.000,00 | $ 1.459.000 |
| 7.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 7.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 250.000 | $ 250.000 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 7.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 7.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 7.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 725.000 | $ 725.000 | 326.000,00 | $ 326.000 |
| 7.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 172.500 | $ 172.500 | 77.000,00 | $ 77.000 |
| 7.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 832.500 | $ 832.500 | 616.000,00 | $ 616.000 |
| 7.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 7.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | 168.000,00 | $ 168.000 |
| 7.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 7.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.290.000 | $ 1.290.000 | 580.000,00 | $ 580.000 |
| 7.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 782.500 | $ 782.500 | 352.000,00 | $ 352.000 |
| 7.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 7.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de | 1 | Unidad | $ 982.500 | $ 982.500 | 442.000,00 | $ 442.000 |
| 7.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 450.000 | $ 450.000 | 202.000,00 | $ 202.000 |
| 7.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 157.000,00 | $ 157.000 |
| 7.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 7.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 7,161 | Instalación de bota aguas: Suministro y fabricación de bota aguas en | 1 | Unidad | $ 7.200.000 | $ 7.200.000 | 2.115.000,00 | $ 2.115.000 |
| 7,163 | Reemplazo de chapas de las bodegas para unificación de llaves : | 1 | Unidad | $ 7.200.000 | $ 7.200.000 | 1.755.000,00 | $ 1.755.000 |
| **8. AULA MOVIL AUTOMATIZACION CAMION NISSAN 2008 PLACA UPT 312** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 8.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 422.500 | $ 422.500 | 346.000,00 | $ 346.000 |
| 8.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 8.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 8.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 8.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 8.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 8.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 8.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 8.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 8.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 517.500 | $ 517.500 | 232.000,00 | $ 232.000 |
| 8.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 8.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 8.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 2.775.000 | $ 2.775.000 | 1.248.000,00 | $ 1.248.000 |
| 8.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 8.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 8.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | 24.000,00 | $ 24.000 |
| 8.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 8.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 8.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 8.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 112.500 | $ 112.500 | 50.000,00 | $ 50.000 |
| 8.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 8.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 391.000,00 | $ 391.000 |
| 8.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 31.000,00 | $ 31.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 8.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 21.925.000 | $ 21.925.000 | 6.165.000,00 | $ 6.165.000 |
| 8.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 8.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 7.325.000 | $ 7.325.000 | 3.296.000,00 | $ 3.296.000 |
| 8.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 1.542.500 | $ 1.542.500 | 694.000,00 | $ 694.000 |
| 8.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | 95.000,00 | $ 95.000 |
| 8.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 8.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 1.042.500 | $ 1.042.500 | 469.000,00 | $ 469.000 |
| 8.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 772.500 | $ 772.500 | 347.000,00 | $ 347.000 |
| 8.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 812.500 | $ 812.500 | 365.000,00 | $ 365.000 |
| 8.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 467.500 | $ 467.500 | 210.000,00 | $ 210.000 |
| 8.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 415.000 | $ 415.000 | 186.000,00 | $ 186.000 |
| 8.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 8.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 1.925.000 | $ 1.925.000 | 866.000,00 | $ 866.000 |
| 8.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 8.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 502.500 | $ 502.500 | 226.000,00 | $ 226.000 |
| 8.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 8.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 8.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 200.000 | $ 200.000 | 90.000,00 | $ 90.000 |
| 8.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 8.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 153.000 | $ 153.000 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 8.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 8.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 45.000 | $ 45.000 | 20.000,00 | $ 20.000 |
| 8.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 3.275.000 | $ 3.275.000 | 945.000,00 | $ 945.000 |
| 8.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 1.692.500 | $ 1.692.500 | 761.000,00 | $ 761.000 |
| 8.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.825.000 | $ 1.825.000 | 821.000,00 | $ 821.000 |
| 8.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 662.500 | $ 662.500 | 298.000,00 | $ 298.000 |
| 8.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 8.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.725.000 | $ 1.725.000 | 776.000,00 | $ 776.000 |
| 8.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 8.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 947.500 | $ 947.500 | 426.000,00 | $ 426.000 |
| 8.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 1.032.500 | $ 1.032.500 | 464.000,00 | $ 464.000 |
| 8.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 76.000,00 | $ 76.000 |
| 8.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 8.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 582.500 | $ 582.500 | 262.000,00 | $ 262.000 |
| 8.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 8.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 8.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 8.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 8.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 1.175.000 | $ 1.175.000 | 528.000,00 | $ 528.000 |
| 8.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 8.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 8.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 8.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 8.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 358.000 | $ 358.000 | 161.000,00 | $ 161.000 |
| 8.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 358.000 | $ 358.000 | 161.000,00 | $ 161.000 |
| 8.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 8.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 8.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 8.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 1.062.500 | $ 1.062.500 | 478.000,00 | $ 478.000 |
| 8.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 8.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 8.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 8.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 8.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 298.000 | $ 298.000 | 134.000,00 | $ 134.000 |
| 8.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 298.000 | $ 298.000 | 134.000,00 | $ 134.000 |
| 8.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 8.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 8.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 8.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 8.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 8.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 8.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 8.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 8.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 8.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 8.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 8.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 8.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 8.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 8.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 8.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 8.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 115.000 | $ 115.000 | 51.000,00 | $ 51.000 |
| 8.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 8.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 8.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 610.000 | $ 610.000 | 274.000,00 | $ 274.000 |
| 8.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 272.500 | $ 272.500 | 122.000,00 | $ 122.000 |
| 8.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 8.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 8.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 8.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 8.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 8.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 8.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 8.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 8.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 8.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 8.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 8.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 8.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 8.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 385.000 | $ 385.000 | 173.000,00 | $ 173.000 |
| 8.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 366.000 | $ 366.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 8.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 217.500 | $ 217.500 | 97.000,00 | $ 97.000 |
| 8.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 8.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 8.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 8.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 8.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.000 | $ 87.000 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 8.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 8.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 8.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 44.000 | $ 44.000 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 8.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 8.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.892.500 | $ 1.892.500 | 851.000,00 | $ 851.000 |
| 8.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 135.000 | $ 135.000 | 60.000,00 | $ 60.000 |
| 8.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 2.742.500 | $ 2.742.500 | 1.234.000,00 | $ 1.234.000 |
| 8.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 8.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 250.000 | $ 250.000 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 8.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 8.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 8.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 202.500 | $ 202.500 | 91.000,00 | $ 91.000 |
| 8.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 925.000 | $ 925.000 | 416.000,00 | $ 416.000 |
| 8.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 8.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 722.500 | $ 722.500 | 585.000,00 | $ 585.000 |
| 8.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 8.151 | Revision, suministro y cambio  Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 415.000 | $ 415.000 | 186.000,00 | $ 186.000 |
| 8.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 8.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.340.000 | $ 1.340.000 | 603.000,00 | $ 603.000 |
| 8.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 682.500 | $ 682.500 | 307.000,00 | $ 307.000 |
| 8.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 167.000,00 | $ 167.000 |
| 8.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de  vidrio de | 1 | Unidad | $ 982.500 | $ 982.500 | 442.000,00 | $ 442.000 |
| 8.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 440.000 | $ 440.000 | 198.000,00 | $ 198.000 |
| 8.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 157.000,00 | $ 157.000 |
| 8.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 8.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| **9.AULA MOVIL CONFECCIONES BUS HINO 2008 PLACA OBG 943** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 9.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 432.500 | $ 432.500 | 364.000,00 | $ 364.000 |
| 9.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 9.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 9.4 | Revision, suministro y cambio 9.6+A1217:A1224 | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 9.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 9.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 9.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 9.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 9.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 9.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 527.500 | $ 527.500 | 237.000,00 | $ 237.000 |
| 9.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 9.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 9.13 | Revisión  y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 2.075.000 | $ 2.075.000 | 765.000,00 | $ 765.000 |
| 9.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 9.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 9.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | 24.000,00 | $ 24.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 192.500 | $ 192.500 | 86.000,00 | $ 86.000 |
| 9.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 157.500 | $ 157.500 | 70.000,00 | $ 70.000 |
| 9.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 9.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 9.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 9.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 217.000,00 | $ 217.000 |
| 9.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 9.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 21.425.000 | $ 21.425.000 | 2.115.000,00 | $ 2.115.000 |
| 9.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 322.500 | $ 322.500 | 145.000,00 | $ 145.000 |
| 9.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 7.275.000 | $ 7.275.000 | 3.273.000,00 | $ 3.273.000 |
| 9.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 9.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 9.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 9.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 9.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | 443.000,00 | $ 443.000 |
| 9.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 9.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 9.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 9.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.425.000 | $ 1.425.000 | 641.000,00 | $ 641.000 |
| 9.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 1.925.000 | $ 1.925.000 | 866.000,00 | $ 866.000 |
| 9.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 9.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 507.500 | $ 507.500 | 228.000,00 | $ 228.000 |
| 9.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 257.500 | $ 257.500 | 115.000,00 | $ 115.000 |
| 9.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 242.500 | $ 242.500 | 109.000,00 | $ 109.000 |
| 9.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 190.000 | $ 190.000 | 85.000,00 | $ 85.000 |
| 9.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 9.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 148.000 | $ 148.000 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 9.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| 9.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 45.000 | $ 45.000 | 20.000,00 | $ 20.000 |
| 9.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 9.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 2.575.000 | $ 2.575.000 | 1.158.000,00 | $ 1.158.000 |
| 9.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 9.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.475.000 | $ 1.475.000 | 663.000,00 | $ 663.000 |
| 9.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 412.500 | $ 412.500 | 185.000,00 | $ 185.000 |
| 9.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 9.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 9.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 9.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 937.500 | $ 937.500 | 421.000,00 | $ 421.000 |
| 9.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 1.032.500 | $ 1.032.500 | 464.000,00 | $ 464.000 |
| 9.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 166.000,00 | $ 166.000 |
| 9.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 9.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 582.500 | $ 582.500 | 355.000,00 | $ 355.000 |
| 9.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 9.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 9.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 9.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 9.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 1.075.000 | $ 1.075.000 | 483.000,00 | $ 483.000 |
| 9.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 9.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 9.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 9.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 1.042.500 | $ 1.042.500 | 469.000,00 | $ 469.000 |
| 9.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 338.000 | $ 338.000 | 152.000,00 | $ 152.000 |
| 9.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 338.000 | $ 338.000 | 152.000,00 | $ 152.000 |
| 9.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | 151.000,00 | $ 151.000 |
| 9.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 337.500 | $ 337.500 | 151.000,00 | $ 151.000 |
| 9.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 9.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 557.500 | $ 557.500 | 250.000,00 | $ 250.000 |
| 9.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 9.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 9.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 293.000 | $ 293.000 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 9.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 293.000 | $ 293.000 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 9.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 1.042.500 | $ 1.042.500 | 469.000,00 | $ 469.000 |
| 9.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.042.500 | $ 1.042.500 | 469.000,00 | $ 469.000 |
| 9.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 9.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.360.000 | $ 1.360.000 | 612.000,00 | $ 612.000 |
| 9.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 9.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 9.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 9.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 9.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 9.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 9.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 9.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 327.500 | $ 327.500 | 147.000,00 | $ 147.000 |
| 9.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 9.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 9.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 9.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 9.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 9.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 9.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 9.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 9.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 110.000 | $ 110.000 | 49.000,00 | $ 49.000 |
| 9.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 1.092.500 | $ 1.092.500 | 491.000,00 | $ 491.000 |
| 9.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 9.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 560.000 | $ 560.000 | 252.000,00 | $ 252.000 |
| 9.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 292.500 | $ 292.500 | 131.000,00 | $ 131.000 |
| 9.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |
| 9.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 9.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 9.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 9.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 9.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 9.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 9.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 85.000 | $ 85.000 | 38.000,00 | $ 38.000 |
| 9.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 9.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 9.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 212.500 | $ 212.500 | 95.000,00 | $ 95.000 |
| 9.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 9.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 9.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 9.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 602.500 | $ 602.500 | 271.000,00 | $ 271.000 |
| 9.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 385.000 | $ 385.000 | 173.000,00 | $ 173.000 |
| 9.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 336.000 | $ 336.000 | 151.000,00 | $ 151.000 |
| 9.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 9.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 382.500 | $ 382.500 | 172.000,00 | $ 172.000 |
| 9.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 352.500 | $ 352.500 | 158.000,00 | $ 158.000 |
| 9.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 9.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 72.500 | $ 72.500 | 32.000,00 | $ 32.000 |
| 9.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 186.000 | $ 186.000 | 83.000,00 | $ 83.000 |
| 9.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 9.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 9.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 60.000 | $ 60.000 | 27.000,00 | $ 27.000 |
| 9.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 9.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.392.500 | $ 1.392.500 | 626.000,00 | $ 626.000 |
| 9.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 135.000 | $ 135.000 | 60.000,00 | $ 60.000 |
| 9.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 2.492.500 | $ 2.492.500 | 1.121.000,00 | $ 1.121.000 |
| 9.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 9.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 250.000 | $ 250.000 | 112.000,00 | $ 112.000 |
| 9.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 9.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 9.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 9.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 925.000 | $ 925.000 | 416.000,00 | $ 416.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 9.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 722.500 | $ 722.500 | 585.000,00 | $ 585.000 |
| 9.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 9.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 405.000 | $ 405.000 | 182.000,00 | $ 182.000 |
| 9.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 107.500 | $ 107.500 | 48.000,00 | $ 48.000 |
| 9.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.240.000 | $ 1.240.000 | 558.000,00 | $ 558.000 |
| 9.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 732.500 | $ 732.500 | 211.000,00 | $ 211.000 |
| 9.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 302.500 | $ 302.500 | 136.000,00 | $ 136.000 |
| 9.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de | 1 | Unidad | $ 942.500 | $ 942.500 | 424.000,00 | $ 424.000 |
| 9.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 485.000 | $ 485.000 | 218.000,00 | $ 218.000 |
| 9.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 94.000,00 | $ 94.000 |
| 9.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 9.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 9.161 | Cambio del piso debido a que presenta un hundimiento. | 1 | Unidad | $ 890.000 | $ 890.000 | 400.000,00 | $ 400.000 |
| **10. BUS PUX847** | | | | | | | |
| | ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | |
| 10.1 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite (cantidad de cuartos | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 265.000,00 | $ 265.000 |
| 10.2 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de aceite | 1 | Unidad | $ 77.500 | $ 77.500 | 34.000,00 | $ 34.000 |
| 10.3 | Revision, suministro y cambio cambio de filtro de aire | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 10.4 | Revision, suministro y cambio Cambio de filtro de ACPM | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 10.5 | Revision, suministro y cambio Lavado de motor a vapor | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 10.6 | Revision, suministro y cambio Lavado exterior | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 10.7 | Revision, suministro y cambio Lavado tapiceria | 1 | Unidad | $ 117.500 | $ 117.500 | 52.000,00 | $ 52.000 |
| 10.8 | Revision, suministro y cambio Alineado de dirección | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 10.9 | Revision, suministro y cambio Sincronización (incluye cambio de bujias e | 1 | Unidad | $ 1.035.000 | $ 1.035.000 | 465.000,00 | $ 465.000 |
| 10.10 | Revisión del sistema de frenos: Llenar con el tipo de líquido apropiado y | 1 | Unidad | $ 522.500 | $ 522.500 | 235.000,00 | $ 235.000 |
| 10.11 | Revision, suministro y cambio Diagnóstico y chequeo del sistema | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 10.12 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 10.13 | Revisión y reparacion del sistema de embrague | 1 | Unidad | $ 1.575.000 | $ 1.575.000 | 945.000,00 | $ 945.000 |
| 10.14 | Revision, suministro y cambio Chequeo y cambio del líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 10.15 | Revision, suministro y cambio Alineación y balanceo de llantas | 1 | Unidad | $ 137.500 | $ 137.500 | 61.000,00 | $ 61.000 |
| 10.16 | Revision, suministro y cambio Graduación de frenos | 1 | Unidad | $ 55.000 | $ 55.000 | 24.000,00 | $ 24.000 |
| 10.17 | Revisión y cambios de aceite caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 10.18 | Revision, suministro y cambio Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 97.500 | $ 97.500 | 43.000,00 | $ 43.000 |
| 10.19 | Revision, suministro y cambio Cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 10.20 | Revision, suministro y cambio Chequeo y Cambio de bombillos que | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 10.21 | Revision, suministro y cambio Servicio de scanner | 1 | Unidad | $ 57.500 | $ 57.500 | 25.000,00 | $ 25.000 |
| 10.22 | Revision tecnico mecanica | 1 | Unidad | $ 482.500 | $ 482.500 | 391.000,00 | $ 391.000 |
| 10.23 | Revision sistema 4x4 | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| | ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | |
| 10.24 | Revision, suministro y cambio Reparación motor (incluye/DM) | 1 | Unidad | $ 14.750.000 | $ 14.750.000 | 6.637.000,00 | $ 6.637.000 |
| 10.25 | Revision, suministro y cambio de retenedores ejes de levas | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 10.26 | Revision, suministro y cambio de inyectores | 1 | Unidad | $ 5.095.000 | $ 5.095.000 | 2.292.000,00 | $ 2.292.000 |
| 10.27 | Revision, suministro y cambio Cambiar correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 10.28 | Revision, suministro y cambio de empaque múltiple | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 10.29 | Revision, suministro y cambio de empaque tapa válvulas | 1 | Unidad | $ 167.500 | $ 167.500 | 75.000,00 | $ 75.000 |
| 10.30 | Revision, suministro y cambio de empaque de culata | 1 | Unidad | $ 807.500 | $ 807.500 | 363.000,00 | $ 363.000 |
| 10.31 | Revision, suministro y cambio tensor correa repartición o cadena | 1 | Unidad | $ 985.000 | $ 985.000 | 443.000,00 | $ 443.000 |
| 10.32 | Revision, suministro y cambio polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 562.500 | $ 562.500 | 253.000,00 | $ 253.000 |
| 10.33 | Revision, suministro y cambio reten polea cigüeñal | 1 | Unidad | $ 467.500 | $ 467.500 | 210.000,00 | $ 210.000 |
| 10.34 | Revision, suministro y cambio soportes motor | 1 | Unidad | $ 375.000 | $ 375.000 | 168.000,00 | $ 168.000 |
| 10.35 | Revision, suministro y cambio de ejes de leva | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 10.36 | Revision, suministro y cambio Extracción y montaje bomba de ACPM | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 10.37 | Revision, suministro y cambio Reparar culata | 1 | Unidad | $ 1.275.000 | $ 1.275.000 | 573.000,00 | $ 573.000 |
| 10.38 | Revision, suministro y cambio tapa de repartición | 1 | Unidad | $ 462.500 | $ 462.500 | 208.000,00 | $ 208.000 |
| 10.39 | Revision, suministro y cambio guaya aceleradora | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 10.40 | Revision, suministro y cambio pera temperatura | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 10.41 | Revision, suministro y cambio Desmontar y montar radiador | 1 | Unidad | $ 150.000 | $ 150.000 | 67.000,00 | $ 67.000 |
| 10.42 | Revision, suministro y cambio manguera superior radiador | 1 | Unidad | $ 147.500 | $ 147.500 | 66.000,00 | $ 66.000 |
| 10.43 | Revision, suministro y cambio manguera inferior radiador | 1 | Unidad | $ 143.000 | $ 143.000 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 10.44 | Revision, suministro y cambio frasco expansión y/o recuperador | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 10.45 | Revision, suministro y cambio Purgar sistemas de refrigeración | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 10.46 | Revision, suministro y cambio bomba de agua | 1 | Unidad | $ 472.500 | $ 472.500 | 212.000,00 | $ 212.000 |
| 10.47 | Revision, suministro y cambio Revision, suministro y cambioclosh-CAJA | 1 | Unidad | $ 2.075.000 | $ 2.075.000 | 933.000,00 | $ 933.000 |
| 10.48 | Revision, suministro y cambioDISCO | 1 | Unidad | $ 892.500 | $ 892.500 | 401.000,00 | $ 401.000 |
| 10.49 | Revision, suministro y cambio VOLANTE | 1 | Unidad | $ 1.375.000 | $ 1.375.000 | 618.000,00 | $ 618.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | Revision, suministro y cambio BALINERA | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 10.51 | Revision, suministro y cambio RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | $ 1.142.500 | $ 1.142.500 | 514.000,00 | $ 514.000 |
| 10.52 | Revision, suministro y cambio PRENSA | 1 | Unidad | $ 1.125.000 | $ 1.125.000 | 506.000,00 | $ 506.000 |
| 10.53 | Revision, suministro y cambio termostato | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 10.54 | Revision, suministro y cambio Fan Cloush | 1 | Unidad | $ 772.500 | $ 772.500 | 347.000,00 | $ 347.000 |
| 10.55 | Revision, suministro y cambio Reparación general de frenos | 1 | Unidad | $ 902.500 | $ 902.500 | 406.000,00 | $ 406.000 |
| 10.56 | Revision, suministro y cambio pastillas frenos delanteros | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 22.000,00 | $ 22.000 |
| 10.57 | Revision, suministro y cambio frenos derechos o izquierdos | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 10.58 | Revision, suministro y cambio bandas frenos traseros | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 292.000,00 | $ 292.000 |
| 10.59 | Revision, suministro y cambio frenos rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 10.60 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda delantera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 10.61 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 10.62 | Revision, suministro y cambio de mangueras frenos rueda trasera | 1 | Unidad | $ 132.500 | $ 132.500 | 59.000,00 | $ 59.000 |
| 10.63 | Revision, suministro y cambio bomba principal de frenos | 1 | Unidad | $ 765.000 | $ 765.000 | 344.000,00 | $ 344.000 |
| 10.64 | Revision, suministro y cambio un disco de frenos | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 10.65 | Revision, suministro y cambio kit caliper una rueda | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 10.66 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición guaya freno de | 1 | Unidad | $ 262.500 | $ 262.500 | 118.000,00 | $ 118.000 |
| 10.67 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición booster | 1 | Unidad | $ 932.500 | $ 932.500 | 419.000,00 | $ 419.000 |
| 10.68 | Revision, suministro y cambio una rotula superior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.69 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior derecha | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.70 | Revision, suministro y cambio una rotula superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.71 | Revision, suministro y cambio una rotula inferior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.200 | $ 235.200 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.72 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 308.000 | $ 308.000 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 10.73 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador | 1 | Unidad | $ 308.000 | $ 308.000 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 10.74 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 10.75 | Revision, suministro y cambio Extracción y cambio amortiguador trasero | 1 | Unidad | $ 307.500 | $ 307.500 | 138.000,00 | $ 138.000 |
| 10.76 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera | 1 | Unidad | $ 230.000 | $ 230.000 | 103.000,00 | $ 103.000 |
| 10.77 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.78 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición superior izquierda | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.79 | Revision, suministro y cambio Extracción y reposición bujes tijera inferior | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.80 | Revision, suministro y cambio varilla estabilizadora | 1 | Unidad | $ 612.500 | $ 612.500 | 275.000,00 | $ 275.000 |
| 10.81 | Revision, suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora | 1 | Unidad | $ 182.500 | $ 182.500 | 82.000,00 | $ 82.000 |
| 10.82 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera derecha | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | 106.000,00 | $ 106.000 |
| 10.83 | Revision, suministro y cambio bujes ballestas trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 247.500 | $ 247.500 | 111.000,00 | $ 111.000 |
| 10.84 | Revision, suministro y cambio tornillo central | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 10.85 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros izquierdos | 1 | Unidad | $ 362.500 | $ 362.500 | 163.000,00 | $ 163.000 |
| 10.86 | Revision, suministro y cambio bujes balancines traseros derechos | 1 | Unidad | $ 282.500 | $ 282.500 | 127.000,00 | $ 127.000 |
| 10.87 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor derecho | 1 | Unidad | $ 792.500 | $ 792.500 | 356.000,00 | $ 356.000 |
| 10.88 | Revision, suministro y cambio ejes propulsor izquierdo | 1 | Unidad | $ 792.500 | $ 792.500 | 356.000,00 | $ 356.000 |
| 10.89 | Revision, suministro y cambio eje tracción izquierdo | 1 | Unidad | $ 1.580.000 | $ 1.580.000 | 711.000,00 | $ 711.000 |
| 10.90 | Revision, suministro y cambio eje tracción derecho | 1 | Unidad | $ 1.580.000 | $ 1.580.000 | 711.000,00 | $ 711.000 |
| 10.91 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo caja | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 10.92 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado izquierdo rueda | 1 | Unidad | $ 260.000 | $ 260.000 | 117.000,00 | $ 117.000 |
| 10.93 | Revision, suministro y cambio punta de eje lado derecho caja | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 10.94 | Revision, suministro y cambio punta eje lado derecho rueda | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 10.95 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera izquierda | 1 | Unidad | $ 287.500 | $ 287.500 | 129.000,00 | $ 129.000 |
| 10.96 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda delantera derecha | 1 | Unidad | $ 317.500 | $ 317.500 | 142.000,00 | $ 142.000 |
| 10.97 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda | 1 | Unidad | $ 332.500 | $ 332.500 | 149.000,00 | $ 149.000 |
| 10.98 | Revision, suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha | 1 | Unidad | $ 302.500 | $ 302.500 | 136.000,00 | $ 136.000 |
| 10.99 | Revision, suministro y cambio tijera derecha superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 10.100 | Revision, suministro y cambio tijera derecha inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 10.101 | Revision, suministro y cambio tijera izquierda superior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 10.102 | Revision, suministro y cambiotijera izquierda inferior | 1 | Unidad | $ 100.000 | $ 100.000 | 45.000,00 | $ 45.000 |
| 10.103 | Revision, suministro y cambio guarda polvos eje izquierdo o derecho | 1 | Unidad | $ 165.000 | $ 165.000 | 74.000,00 | $ 74.000 |
| 10.104 | Revision, suministro y cambio axiales de suspensión | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 10.105 | Revision, suministro y cambio Bujes y tijeras | 1 | Unidad | $ 325.000 | $ 325.000 | 146.000,00 | $ 146.000 |
| 10.106 | Revision, suministro y cambio Rectificada campana | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 10.107 | Revision, suministro y cambio Rectificada rines | 1 | Unidad | $ 115.000 | $ 115.000 | 51.000,00 | $ 51.000 |
| 10.108 | Revision, suministro y cambio Rectificado bloque | 1 | Unidad | $ 892.500 | $ 892.500 | 401.000,00 | $ 401.000 |
| 10.109 | Revision, suministro y cambio Rectificado culata | 1 | Unidad | $ 977.500 | $ 977.500 | 439.000,00 | $ 439.000 |
| 10.110 | Revision, suministro y cambio Rectificar cigüeñal | 1 | Unidad | $ 510.000 | $ 510.000 | 229.000,00 | $ 229.000 |
| 10.111 | Revision, suministro y cambio Regulador alentador | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 113.000,00 | $ 113.000 |
| 10.112 | Revision, suministro y cambio Resorte acelerador | 1 | Unidad | $ 20.000 | $ 20.000 | 9.000,00 | $ 9.000 |
| 10.113 | Revision, suministro y cambio Reten bocín | 1 | Unidad | $ 82.500 | $ 82.500 | 37.000,00 | $ 37.000 |
| 10.114 | Revision, suministro y cambio Reten cigüeñal | 1 | Unidad | $ 232.500 | $ 232.500 | 104.000,00 | $ 104.000 |
| 10.115 | Revision, suministro y cambio Reten eje de levas | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.116 | Revision, suministro y cambio Retenedor delantera caja de velocidades | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 10.117 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera externa | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 10.118 | Revision, suministro y cambio Retenedores rueda delantera interna | 1 | Unidad | $ 102.500 | $ 102.500 | 46.000,00 | $ 46.000 |
| 10.119 | Revisión sistema de tuberías | 1 | Unidad | $ 80.000 | $ 80.000 | 36.000,00 | $ 36.000 |
| 10.120 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero derecho | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 10.121 | Revision, suministro y cambio Rodamiento delantero Izquierdo | 1 | Unidad | $ 227.500 | $ 227.500 | 102.000,00 | $ 102.000 |
| 10.122 | Revision, suministro y cambio Rotor alternador | 1 | Unidad | $ 207.500 | $ 207.500 | 93.000,00 | $ 93.000 |
| 10.123 | Revision, suministro y cambio Rotulas inferiores suspensión | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 10.124 | Revision, suministro y cambio Solenoides caja automática | 1 | Unidad | $ 10.000 | $ 10.000 | 4.000,00 | $ 4.000 |
| 10.125 | Revision, suministro y cambio Separador mangueta | 1 | Unidad | $ 25.000 | $ 25.000 | 11.000,00 | $ 11.000 |
| 10.126 | Revision, suministro y cambio Silenciador completo | 1 | Unidad | $ 657.500 | $ 657.500 | 295.000,00 | $ 295.000 |
| 10.127 | Revision, suministro y cambio Sincronización eléctrica | 1 | Unidad | $ 385.000 | $ 385.000 | 173.000,00 | $ 173.000 |
| 10.128 | Revision, suministro y cambio Soporte caja velocidades | 1 | Unidad | $ 296.000 | $ 296.000 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 10.129 | Revision, suministro y cambio Sondeada radiador | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 10.130 | Revision, suministro y cambio Soporte motor | 1 | Unidad | $ 342.500 | $ 342.500 | 154.000,00 | $ 154.000 |
| 10.131 | Revision, suministro y cambio Swich ignición | 1 | Unidad | $ 392.500 | $ 392.500 | 176.000,00 | $ 176.000 |
| 10.132 | Revision, suministro y cambio Tapa llenado aceite motor | 1 | Unidad | $ 87.500 | $ 87.500 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 10.133 | Revision, suministro y cambio Tapa radiador | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 10.134 | Revision, suministro y cambio Tarro liquido limpia inyectores | 1 | Unidad | $ 87.000 | $ 87.000 | 39.000,00 | $ 39.000 |
| 10.135 | Revision, suministro y cambio Tensor Correa repartición | 1 | Unidad | $ 235.000 | $ 235.000 | 105.000,00 | $ 105.000 |
| 10.136 | Revision, suministro y cambio Tijeras Suspensión delanteras | 1 | Unidad | $ 1.250.000 | $ 1.250.000 | 562.000,00 | $ 562.000 |
| 10.137 | Revision, suministro y cambio Tobón silicona ultra grande | 1 | Unidad | $ 43.000 | $ 43.000 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 10.138 | Revision, suministro y cambio Unidad Sellada | 1 | Unidad | $ 685.000 | $ 685.000 | 308.000,00 | $ 308.000 |
| 10.139 | Revision, suministro y cambio volante y cremallera motor | 1 | Unidad | $ 1.192.500 | $ 1.192.500 | 536.000,00 | $ 536.000 |
| 10.140 | Revision, suministro y cambio Líquido refrigerante | 1 | Unidad | $ 65.000 | $ 65.000 | 29.000,00 | $ 29.000 |
| 10.141 | Revision, suministro y cambio Bomba de alta | 1 | Unidad | $ 1.942.500 | $ 1.942.500 | 874.000,00 | $ 874.000 |
| 10.142 | Revision, suministro y cambio Rieles | 1 | Unidad | $ 625.000 | $ 625.000 | 281.000,00 | $ 281.000 |
| 10.143 | Revision, suministro y cambio Rodillos Impulsadores | 1 | Unidad | $ 460.000 | $ 460.000 | 207.000,00 | $ 207.000 |
| 10.144 | Revision, suministro y cambio Suministro e instalación de master | 1 | Unidad | $ 125.000 | $ 125.000 | 56.000,00 | $ 56.000 |
| 10.145 | Revision, suministro y cambio eléctrica de baja | 1 | Unidad | $ 365.000 | $ 365.000 | 164.000,00 | $ 164.000 |
| 10.146 | Revision, suministro y cambio de pera de aceite | 1 | Unidad | $ 142.500 | $ 142.500 | 64.000,00 | $ 64.000 |
| 10.147 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura bomper delantero y | 1 | Unidad | $ 915.000 | $ 915.000 | 411.000,00 | $ 411.000 |
| 10.148 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio de correo de | 1 | Unidad | $ 222.500 | $ 222.500 | 100.000,00 | $ 100.000 |
| 10.149 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio bateria | 1 | Unidad | $ 642.500 | $ 642.500 | 495.000,00 | $ 495.000 |
| 10.150 | Revision sistema 4x4 y cambio de repuestos si hay lugar a ello | 1 | Unidad | $ 120.000 | $ 120.000 | 54.000,00 | $ 54.000 |
| 10.151 | Revision, suministro y cambio Reforzar auxiliares de los muelles | 1 | Unidad | $ 505.000 | $ 505.000 | 227.000,00 | $ 227.000 |
| 10.152 | Revision, suministro y cambio Suministro y cambio juego limpiabriasas | 1 | Unidad | $ 277.500 | $ 277.500 | 124.000,00 | $ 124.000 |
| 10.153 | Revision, suministro y cambio de sistema de calefaccion | 1 | Unidad | $ 1.090.000 | $ 1.090.000 | 490.000,00 | $ 490.000 |
| 10.154 | Revision, suministro y cambio sistemas de vidrios electricos o manuales | 1 | Unidad | $ 667.500 | $ 667.500 | 300.000,00 | $ 300.000 |
| 10.155 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de ventana | 1 | Unidad | $ 632.500 | $ 632.500 | 284.000,00 | $ 284.000 |
| 10.156 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de vidrio de | 1 | Unidad | $ 552.500 | $ 552.500 | 248.000,00 | $ 248.000 |
| 10.157 | Revision, suministro y cambio Suministrio y Cambio de espejos | 1 | Unidad | $ 435.000 | $ 435.000 | 195.000,00 | $ 195.000 |
| 10.158 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura CAPÓ | 1 | Unidad | $ 350.000 | $ 350.000 | 157.000,00 | $ 157.000 |
| 10.159 | Revision, suministro y cambio Latonería y pintura GUARDAFANGO | 1 | Unidad | $ 162.500 | $ 162.500 | 73.000,00 | $ 73.000 |
| 10.160 | Revision, suministro y cambio VULCANIZACIÓN O REPARACIÓN DE | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| **11. MONTACARGA 2013 CATERPILLAR GP25NM** | | | | | | | |
| ***MANTENIMIENTO PREVENTIVO*** | | | | | | | |
| 11.1 | Revision, suministro y cambio SE REQUIERE DE UN ENGRASE A | 1 | Unidad | $ 265.000 | $ 265.000 | 119.000,00 | $ 119.000 |
| 11.2 | Revision, suministro y cambio CAMBIO CABLES DE ALTA | 1 | Unidad | $ 372.500 | $ 372.500 | 167.000,00 | $ 167.000 |
| 11.3 | Revision, suministro y cambio CAMBIO BUJIAS | 1 | Unidad | $ 92.500 | $ 92.500 | 41.000,00 | $ 41.000 |
| 11.4 | Revision, suministro y cambio LIMPIEZA Y CAMBIO DE | 1 | Unidad | $ 152.500 | $ 152.500 | 68.000,00 | $ 68.000 |
| 11.5 | Revision, suministro y cambio CAMBIO EMPAQUE DE CARTER | 1 | Unidad | $ 515.000 | $ 515.000 | 231.000,00 | $ 231.000 |
| 11.6 | Revision, suministro y cambio CAMBIO EMPAQUE TAPAVALVULAS | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| 11.7 | Revision, suministro y cambio CAMBIO ACEITE MOTOR 5 CUARTOS | 1 | Unidad | $ 252.500 | $ 252.500 | 198.000,00 | $ 198.000 |
| 11.8 | Revision, suministro y cambio CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 11.9 | Revision, suministro y cambio CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 11.10 | Revision, suministro y cambio CAMBIO FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 11.11 | Revision, suministro y cambio CAMBIO EMPAQUE TRANSMISION | 1 | Unidad | $ 197.500 | $ 197.500 | 88.000,00 | $ 88.000 |
| 11.12 | Revision, suministro y cambio CAMBIO CORREAS DE ACCESORIOS | 1 | Unidad | $ 187.500 | $ 187.500 | 84.000,00 | $ 84.000 |
| 11.13 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | $ 135.000 | $ 135.000 | 60.000,00 | $ 60.000 |
| 11.14 | Revision, suministro y cambio CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS | 1 | Unidad | $ 67.500 | $ 67.500 | 30.000,00 | $ 30.000 |
| 11.15 | Revision, suministro y cambio CAMBIO Y PURGA DEL | 1 | Unidad | $ 42.500 | $ 42.500 | 19.000,00 | $ 19.000 |
| 11.16 | Revision, suministro y cambio BALANCEO Y ALINEACION DE | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 11.17 | Revision, suministro y cambio CAMBIO DEL ACEITE HIDRAULICO | 1 | Unidad | $ 62.500 | $ 62.500 | 28.000,00 | $ 28.000 |
| 11.18 | Revision, suministro y cambio CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS | 1 | Unidad | $ 177.500 | $ 177.500 | 79.000,00 | $ 79.000 |
| ***MANTENIMIENTO CORRECTIVO*** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.19 | Revision, suministro y cambio CAMBIO JUEGO ROTULAS | 1 | Unidad | $ 237.500 | $ 237.500 | 106.000,00 | $ 106.000 |
| 11.20 | Revision, suministro y cambio CAMBIO DE BATERIA | 1 | Unidad | $ 427.500 | $ 427.500 | 360.000,00 | $ 360.000 |
| 11.21 | Revision, suministro y cambio CAMBIO JUEGO DE BANDAS | 1 | Unidad | $ 357.500 | $ 357.500 | 160.000,00 | $ 160.000 |
| **12. MOTOS PLACA LJY42 - PLACA F LJY43-F - PLACA LJY44-F PLACA LGY65F PLACA** | | | | | | | |
| 1 | CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 2 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | $ 52.500 | $ 52.500 | 23.000,00 | $ 23.000 |
| 3 | CAMBIO DISCOS DE FRENOS | 1 | Unidad | $ 297.500 | $ 297.500 | 133.000,00 | $ 133.000 |
| 4 | REVISION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | $ 90.000 | $ 90.000 | 40.000,00 | $ 40.000 |
| 5 | Revisión de rodamientos | 1 | Unidad | $ 22.500 | $ 22.500 | 10.000,00 | $ 10.000 |
| 6 | Cambio de aceite trasmisión | 1 | Unidad | $ 122.500 | $ 122.500 | 55.000,00 | $ 55.000 |
| 7 | Revision técnico mecánica | 1 | Unidad | $ 300.000 | $ 300.000 | 135.000,00 | $ 135.000 |
| 8 | Kit de arrastre | 1 | Unidad | $ 842.500 | $ 842.500 | 379.000,00 | $ 379.000 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 953.405.500** | | **$ 399.086.000** |
| | | | | | | | |
| **BOLSA DE ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | **$ 16.963.109** | | |

**Observaciones:**

*** El OFERENTE,** SI envía en la oferta económica en la cantidad de productos solicitados por ítem.

*** El OFERENTE,** SI informa la validez de la oferta económica (90 días calendarios contados desde la fecha de cierre de la presente contratación)

*** El OFERENTE,** de acuerdo con la solicitud de aclaración sobre precios artificialmente bajos, presentó ante la entidad la desagregación de los precios solicitada, en la cual se detallan y sustentan los valores ofertados. Con base en la información suministrada y una vez realizada la correspondiente revisión y análisis, la entidad consideró aclarada la situación y procedió a habilitar la oferta.

*** El OFERENTE,** No sobrepasa el valor de la contratación indicada.

*** El OFERENTE, SI** cumple

**Andrea Saldaña**
Evaluador Económico
Sena - Centro de Desarrollo Agroempresarial - Chia. - Contratista