PlagStop Fumigaciones
NIT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Concepto Sanitario:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Certificado por Aplicación de Servicios de Saneamiento Ambiental

PlagStop Fumigaciones

Folio Nº 404

Se otorga el presente certificado por prestacion de servicios de saneamiento ambiental en el siguiente inmueble:

Identificación del Inmueble Tratado
Nombre: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Dirección del Inmueble: Cra 8c # 184-23

Identificación del Propietario
Nombre/Razón Social: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
NIT: 830018406
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Entidad o Persona que Solicitó el Trabajo
Nombre: JAVIER
NIT:
Dirección: AV CR 24 39 B 25 OF 302

Diagnóstico Previo
Especies a controlar: Sin evidencia de Plagas
Grado de infestación: Sin evidencia

Tratamientos Realizados: Lavado y desinfección de tanques de agua potable

Metodología Aplicada: Lavado de tanques

Lugares Tratados: Tanques

Fecha: 05/06/2026 **Fecha inicio tratamiento:** 05/06/2026 **Fecha término vigencia:** 07/12/2026

Tratamiento de Lavado y desinfección de tanques de agua potable

Nombre comercial	Registro INVIMA	Formulación	Dosis Ambiental	Ingrediente Activo	Concentración	Lugares Tratados	Cantidad
Hipoclorito de sodio	NSOH07672-19CO	Líquido	200 ppm	Hipoclorito de sodio	5%		.

Observaciones
Para garantizar la eficacia y sostenibilidad de los servicios de Manejo Integrado de Plagas (MIP), lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección de ambientes, PlagStop Fumigaciones recomienda mantener condiciones adecuadas de saneamiento e higiene en todas las áreas intervenidas. Es fundamental evitar la acumulación de residuos sólidos, materia orgánica, humedad y materiales en desuso que puedan favorecer la presencia de vectores o la contaminación de los espacios. Así mismo, se recomienda realizar mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento de agua, conservarlos debidamente protegidos y en buen estado estructural, y aplicar buenas prácticas de limpieza y desinfección en las instalaciones. La implementación de estas medidas contribuye a mantener condiciones sanitarias adecuadas, prevenir riesgos de contaminación y optimizar la efectividad de los servicios realizados.

Recomendaciones
Para garantizar la seguridad de las personas y la eficacia de los servicios realizados, PlagStop Fumigaciones recomienda retirar temporalmente del área intervenida a personas, mascotas, alimentos expuestos y utensilios durante la ejecución del servicio y respetar los tiempos de reingreso indicados por el personal técnico. Se sugiere mantener una adecuada ventilación de los espacios intervenidos conforme a lo establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) de los productos utilizados. En el caso de lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua, se recomienda no consumir ni utilizar el agua hasta finalizar completamente el procedimiento y realizar el llenado del tanque según las indicaciones del personal técnico. El cumplimiento de estas recomendaciones contribuye a garantizar la efectividad del servicio y la seguridad sanitaria de las instalaciones.

Escanee para descargar y validar la autenticidad de este documento



Hugo Javier Escobar Piña
700273568-1
Ingeniero Agrónomo
Asesor Técnico

PlagStop Fumigaciones
NIT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Concepto Sanitario:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Reporte de Servicio

PlagStop Fumigaciones

Folio Nº 404

Cliente
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Contacto
JAVIER

Correo
corporacion@multietnias.org

Teléfono
+573213819757

Razón Social
CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

NIT
830018406

Dirección
Cra 8c # 184-23

Tipo de Orden
Cliente Recurrente

Fecha
05/06/2026

Inicio
01:49:19 PM
lat: 4.7613692 - long: -74.0306001

Término
09:56:40 PM
lat: 4.5979559 - long: -74.1039337

Servicios
Lavado y desinfección de tanques de agua potable

Diagnóstico técnico
Especies a controlar: Sin evidencia de Plagas
Grado de infestación: Sin evidencia

Documento de referencia

Areas tratadas
Tanques

Metodología aplicada
Lavado de tanques


Tratamiento de Lavado y desinfección de tanques de agua potable

Producto	Laboratorio	Formulación	INVIMA	Ingrediente activo	Dosis aplicada	Área	Tratamiento	Cantidad
Hipoclorito de sodio	Químicos Albor	Líquido	NSOH07672-19CO	Hipoclorito de sodio	200 ppm		Lavado y desinfección de tanques de agua potable	.


Actividades realizadas
Saneamiento ambiental

Insumos utilizados
Limpieza mecánica

Recomendaciones y/o Observaciones
Se recomienda mejorar la estructura alrededor de los tanques



Hugo Javier Escobar Piña
700273568-1
Técnico Aplicador



Hugo Javier Escobar Piña
700273568-1
Ingeniero Agrónomo
Asesor Técnico



JAVIER
corporacion@multietnias.org
Recibe

Escanee para descargar y validar la autenticidad de este documento

PlagStop Fumigaciones
RUT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Resoluciones Sanitarias:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Reporte de Servicio

PlagStop Fumigaciones


Folio Nº 404

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y FACTORES DE RIESGO



FACTOR DE RIESGO Nro 546

Hallado el: 05/06/2026
Prioridad: Crítica
Tipo: Estructurales
Descripción:
Area: Tanques
Ubicación: Tanques
Acción empresa aplicadora: Lavado de tanques
Recomendación a cliente: Se recomienda instalar estructura que permita el ingreso seguro a los tanques para poder lavar adent
Realizado: No
Estado: ABIERTO



antes del lavado



antes del lavado

PlagStop Fumigaciones
RUT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603

Resoluciones Sanitarias:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750

Reporte de Servicio

PlagStop Fumigaciones


Folio Nº 404




durante el lavado



durante el lavado



tanque después de lavado



tanque después de lavado

PlagStop Fumigaciones
RUT: 1067923750-1
Calle 1A Bis # 29-54, Bogotá
Tel: +573125101603


Resoluciones Sanitarias:
Nº SQ00025853 SS Bogotá del 08/09/2025

Representante Legal:
Oladys Meliza Hoyos Parra NIT: 1067923750


Reporte de Servicio

PlagStop Fumigaciones

Folio Nº 404



Durante el lavado



Antes del lavado

PlagStop Fumigaciones

NIT 1067923750-1

Calle 1A Bis # 29-54

Monitoreos - Lavado y desinfección de tanques de agua potable

Folio Nº 404

Limpieza de tanques

Información General					Estado del tanque					Trabajo realizado			
Fecha	**Area**	**Perimetro**	**PDC Nº-Cod**	**Técnico**	**¿El tanque se encuentra vacío?**	**Capacidad del tanque**	**Ubicación**	**Dificultad de acceso**	**Tipo de material**	**¿Realiza limpieza?**	**¿Aplica hipoclorito?**	**Metodología**	**Notas**
05/06/2026	Tanques	Lavado y desinfección de tanques	1 - 565705	Hugo Javier Escobar Piña	No	600	Elevado	Difícil	Plástico	Si	No	Manual	
05/06/2026	Tanques	Lavado y desinfección de tanques	2 - 565706	Hugo Javier Escobar Piña	No	600	Elevado	Difícil	Plástico	Si	No	Manual	
05/06/2026	Tanques	Lavado y desinfección de tanques	3 - 565707	Hugo Javier Escobar Piña	No	1000	Elevado	Difícil	Plástico	Si	No	Manual	
05/06/2026	Tanques	Lavado y desinfección de tanques	4 - 565708	Hugo Javier Escobar Piña	No	1000	Elevado	Difícil	Plástico	Si	No	Manual	
TOTALES					**0**	**3.200**				**4**	**0**		

Copyright © 2026 Central MIP. Todos los derechos reservados.