Technic SERVICE
PARA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORME TÉCNICO PRIMERA MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO SIP011-26

Línea de atención al cliente
3014432303

item original	DESCRIPCIÓN	N° de inventario	CORRECTIVO	Cantidad	valor unitario	valor total	RECIBIDO A SATISFACCIÓN
1	Abatidor de temperatura: Limpieza de condensador y evaporador, lubricación de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a -50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas N° de inventario 32451 Lab 401	32451	Se cambió Sonda de temperatura. Sensor de evaporador. Sensor abatidor.	1	$ 1.189.000	$ 1.189.000	Jonathan Cano Molina
5	Bascula plataforma de piso escualizable max 300 kg BBG, Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad, cableado, display, plataforma y retirar el óxido de la plata forma y luego pintar con anticorrosivo. Limpieza en genera N° de inventario 37389 - Economato 1	37389	Se pintó plataforma	1	$ 60.000	$ 60.000	Jonathan Cano Molina
8	Batidora comercial: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad N° de inventario 32728 - Lab 401	32728	Se instaló pin del planetario	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
26	Camara de fermentación, Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua Revisar sistema de tope N° de inventario 39815 - Lab 401	39815	Se corrigió fuga de tuberia.	1	$ 320.000	$ 320.000	Jonathan Cano Molina
27	Carros para transporte y almacenamiento: (carros de 3 niveles (3), carros escabiladero (1), carro mini surtidor (2), Carros transportadores de canastas (6) Mantenimiento: Revisión y aseo general, aseo, lubricación del sistema de rodaje y cambio de llantas N° de inventario - Economato		Cambio de llantas con soporte	3	$ 101.867	$ 305.601	Jonathan Cano Molina
28	Cava de vinos 50 lts: Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas N° de inventario 28407 - Lab 401	28407	Se hace ajuste de puerta.	1	$ 45.000	$ 45.000	Jonathan Cano Molina
34	Equipo de frio mixto: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas N° de inventario 32448 - Lab 402	32448	Se realiza cambio de compresor al lado de congelación, carga de refrigerante. Se instala pinchatubo y carga de gas refrigerante.	1	$ 1.590.000	$ 1.590.000	Jonathan Cano Molina
35	Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM N° de inventario 34886 - Lab 403	34886	Se cambió una valvula con fuga	2	$ 35.000	$ 70.000	Jonathan Cano Molina
41	Estufa de leña 6 parrillas BBQ, limpieza en general, desoxidación con grata y embadurnar con aceite para prevenir oxidación. N° de inventario 37388 - Cocina artesanal	37388	Aplicación de pintura de alta temperatura	1	$ 120.000	$ 120.000	Jonathan Cano Molina
44	Estufa modular de piso 6 fogones: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM N° de inventario 31844 - Lab 401	31844	Suministro e instalación de venturi.	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
49	Horno combi análogo: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderín, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y deben lavarse con productos especiales compatibles con el equipo N° de inventario 38726 - Lab 402	38726	Se cambió mangera	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
51	Horno con vector PIRON : Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas. Chequeo eléctrico, revisión de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura N° de inventario 31133 - Lab 401	31133	Se cambió perilla completa.	1	$ 80.000	$ 80.000	Jonathan Cano Molina
57	Horno convector: Chequeo eléctrico, revisión de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura N° de inventario 28406 - lab 172	28406	Se cambió e selector completo	1	$ 214.200	$ 214.200	Jonathan Cano Molina
60	Horno de convección: Chequeo eléctrico, revisión de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura N° de inventario SIN PLACA - Lab 402	SIN PLACA	Cambio deTurbina en mal estado.	1	$ 1.471.700	$ 1.471.700	Jonathan Cano Molina
62	Horno Electrico: Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas. Chequeo eléctrico, revisión de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura N° de inventario 24683 - Lab 401	24683	Se cambió bombillo y tapas y se ajustó. vidrio	1	$ 552.200	$ 552.200	Jonathan Cano Molina
64	Horno medio formato eléctrico inox Haceb 110 vol., Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderín, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo. Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos N° de inventario 37405 - Economato 1	37405	Cambió perilla, bombillo cambio de suiche y selección de calor	1	$ 120.000	$ 120.000	Jonathan Cano Molina

70	Horno turbo rotatorio: Revisar turbina, sistema de aspersión, sistema de encendido, sistema rotatorio y limpieza en general Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los productos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo N° de inventario 39817 - Lab 401	39817	Suministro e instalación de chumaceras de carrro escabiladero	2	$ 315.000	$ 630.000	Jonathan Cano Molina
76	Licuadora litros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, suiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del vaso N° de inventario 37413 - Economato 1	37413	Cambio de Inducido y carbones	1	$ 120.000	$ 120.000	Jonathan Cano Molina
77	Licuadora litros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, suiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del vaso N° de inventario 37415 - Economato 1	37415	Se le cambió el suiche	1	$ 25.000	$ 25.000	Jonathan Cano Molina
89	Licuadora Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, suiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del vaso N° de inventario 41496 - Economato 2	41496	Se cambió suiche	1	$ 25.000	$ 25.000	Jonathan Cano Molina
103	Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, suiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas. Revisión y limpieza del vaso N° de inventario 33941 - Economato 1	33941	Se cambió suiche de codillo	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
124	Molino Electrico para maíz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor - N° de inventario 37386 - Lab 403	37386	Se cambio suiche	1	$ 150.000	$ 150.000	Jonathan Cano Molina
135	Ollas a presión (6 , 7 y 8 litros) (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de válvulas de alivio, de seguridad y de empaque - N° de inventario		se arregló tapa	1	$ 58.000	$ 58.000	Jonathan Cano Molina
144	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario 20794 - Lab 402	20794	cambio de valvula	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
147	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario SIN PLACA - Aula Movil 1	SIN PLACA	cambio de valvula	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
148	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario SIN PLACA - Aula Movil 1	SIN PLACA	cambio de dos inyectores	2	$ 5.500	$ 11.000	Jonathan Cano Molina
150	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario SIN PLACA - Aula Movil 1	SIN PLACA	cambio de dos valvulas.	2	$ 35.000	$ 70.000	Jonathan Cano Molina
152	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario SIN PLACA - Aula Movil 2	SIN PLACA	cambio de inyector	1	$ 5.500	$ 5.500	Jonathan Cano Molina
153	Quemadores 4 puestos: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo con los estándares permitidos por EPM. - N° de inventario SIN PLACA - Aula Movil 2	SIN PLACA	cambio de inyector	1	$ 5.500	$ 5.500	Jonathan Cano Molina
160	Revisión red de gas de los laboratorios: 401, 402, 403 y 172: inspección con dispositivo calibrado de la red de gas tanto la red interna como la externa. Incluye revisión de abrazaderas, reguladores, llaves y uniones - N° de inventario		Suminisstro e instalación de dos válvulas de bola en la red de gas	$ 2	$ 255.000	$ 510.000	Jonathan Cano Molina
162	Refrigerador inducol , serie 1859, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas - N° de inventario 38724 - Economato 1	38724	Cambio de clavija	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
166	Refrigerador vertical LASSELE MIXTO: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas - N° de inventario 32707 - Lab 172	32707	Se desostruyo el drebaje	1	$ 45.000	$ 45.000	Jonathan Cano Molina

167	Refrigerador vertical: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas - N° de inventario 20771 - Lab 401	20771	Se desostruyo el drebaje	1	$ 40.000	$ 40.000	Jonathan Cano Molina
169	Sarten basculante: limpieza profunda, revisión electrónica - N° de inventario 32320 -	32320	cambio de cable bujia, pila y aceite hidrahulico	1	$ 120.000	$ 120.000	Jonathan Cano Molina
174	Ultra congelador, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas - N° de inventario 39809 - Lab 401	39809	Cambio de sonda nucleo	1	$ 720.000	$ 720.000	Jonathan Cano Molina
182	Lampara de caramelo; limpieza, lubricación y cambio de clavija a 220v - N° de inventario 40822	40822	cambio de clavija	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
184	Molino de café Bunn 3 3LB: limpieza, calibración, revisión eléctrica - N° de inventario 39814	39814	Se cambió Clavija	1	$ 35.000	$ 35.000	Jonathan Cano Molina
	SUBTOTAL ANTES DE IVA					**$ 8.987.701**	
	IVA 19%					**$ 1.707.663**	
	TOTAL					**$ 10.695.364**	

Gina Paola Ocampo G.

Coordinadora Comercial Technic Service SAS

technicservicemedellin@gmail.com
Cr 63C 96A 220 bloque 50 interior 30. Medellín - Antioquia.