REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
LETICIA AMAZONAS
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,
Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No 000841 del 28 de enero de 2019
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Leticia, julio 15 de 2026

Magister
JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE
Rector Escuela Normal Superior
Ciudad

Ref: Solicitud Instalación y Mantenimiento aires acondicionados Sede Principal- Sede A ENS

Respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle gestionar la instalación de los aires acondicionados en los bloques de salones de clases de la infraestructura nueva, y el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Coordinación académica, Coordinación de convivencia, Secretaria Académica y Rectoría de la de la Sede A de la I. E. Escuela Normal Superior de Leticia, de acuerdo a cuadro que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	SEDE PRINCIPAL -SEDE A		
1	Aula #1: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulo para la condensadora, tornillería, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
2	Aula #2: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 110 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
3	Aula #3: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
4	Aula #4: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
5	Aula #5: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
6	Aula #6: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
7	Aula #7: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
8	Aula #8: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
9	Aula #9: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
10	Aula #10: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tubería de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.

11	Aula #11: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
12	Aula #12: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tubería de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
13	Aula #13: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
14	Aula #14: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tubería de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
15	Aula #15: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
16	Aula #16: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería de desaguadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
17	Aula #17: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
18	Aula #18: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
19	Laboratorio sistemas: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
20	Laboratorio ciencias: instalación de aire acondicionado inveter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.
21	Coordinación académica: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000btu. Tipo Split	1	UNID.
22	Coordinación de convivencia: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000bt u. Tipo Split	1	UNID.
23	Secretaria Académica: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000btu. Tipo Split	1	UNID.
24	Rectoría: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Cambio de tarjeta.	1	UNID.

Lo anterior, con el ánimo de satisfacer las necesidades básicas de esta Institución Educativa.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular.

Atentamente,

TANIA PINTO SILVA
Auxiliar Administrativa con funciones de Almacenista
Escuela Normal Superior

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
LETICIA AMAZONAS
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,
Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No 000841 del 28 de enero de 2019
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Leticia, julio 15 de 2026

Magister
JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE
Rector Escuela Normal Superior
Ciudad

Ref: Solicitud Mantenimiento aires acondicionados Programa de Formación Complementaria ENS

Respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la oficina de coordinación, sala de profesores, biblioteca y salones 1, 2, 3 y 4 segundo piso del del Programa de Formación Complementaria de la I. E Escuela Normal Superior de Leticia, de acuerdo a cuadro que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA - PFC		
1	Sala de profesores PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Tipo ventana.	1	UNID.
2	Coordinación PFC mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo ventana	1	UNID.
3	Biblioteca PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.
4	Salón 1 PFC: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000btu. Tipo Split. Consta de: Tubería cableado, base para condensadora y refrigerante.	1	UNID.
5	Salón 2 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.
6	Salón 3 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.
7	Salón 4 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular.

Atentamente,

Esp. CÁNDIDO NAVARRO CASTILLO
Coordinador Programa de Formación Complementaria
Escuela Normal Superior

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
LETICIA AMAZONAS
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,
Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No 000841 del 28 de enero de 2019
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Leticia, julio 15 de 2026

Magister
JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE
Rector Escuela Normal Superior
Ciudad

Referencia: Solicitud Mantenimiento aires acondicionados Sede Vicente de Paul – Sede B ENS.

Respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la Sala de Sistemas la Sede Vicente de Paul – Sede B de la I. E. Escuela Normal Superior de Leticia, de acuerdo a cuadro que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	SEDE VICENTE DE PAUL - SEDE B		
1	Salón de sistemas #1: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas, cambio de tarjeta visor.	1	UNID.
2	Salón de sistemas #2: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.
3	Salón de sistemas #3: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular.

Atentamente,

Esp. SOR ROSALIA DURÁN GAMBOA
Coordinadora Sede Vicente de Paul- Sede B.
Escuela Normal Superior

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
LETICIA AMAZONAS
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,
Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No 000841 del 28 de enero de 2019
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Leticia, julio 15 de 2026

Magister
JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE
Rector Escuela Normal Superior
Ciudad

Ref.: Solicitud Mantenimiento aires acondicionados Sede Marceliano Canyes- Sede C ENS

Respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados del Salón Esmeralda, Coordinación, Secretaria Coordinación, Sala de Profesores, y Sala de Sistemas del segundo piso de la Sede Marceliano Canyes- Sede C de la I. E. Escuela Normal Superior de Leticia, de acuerdo a cuadro que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	SEDE C MARCELIANO CANYES ENS		
1	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.
2	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.
3	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000btu tipo Split, inyección de refrigerante	1	UNID.
4	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tubería rubatex y refrigerantes.	1	UNID.
5	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tarjeta	1	UNID.
6	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, con cambio de condensadora.	1	UNID.
7	Salón Esmeralda: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tarjeta	1	UNID.
8	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.
9	Secretaria de Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu. Tipo Split	1	UNID.
10	Sala de sistemas. Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.
11	Sala de sistemas. Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular.

Atentamente,

Mag. ROCIO DEL PILAR QUEIJA PINTO
Coordinadora Marceliano Canyes -Sede C
Escuela Normal Superior

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
LETICIA AMAZONAS
Reconocimiento Oficial según Resolución Departamental No. 3695 del
15 de noviembre de 2017, en los niveles de Educación Preescolar,
Básica (Ciclo Primaria y Ciclo Secundaria), y Media Académica. Resolución No 000841 del 28 de enero de 2019
Emanada del Ministerio de Educación Nacional, y Ratificada mediante Resolución Departamental
Nro. 1500 del 24 de mayo de 2019, autorizando el
Funcionamiento del Programa de Formación Complementaria en
Convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Leticia, julio 15 de 2026

Magister
JOSÉ JAVIER ECHEVERRI TIQUE
Rector Escuela Normal Superior
Ciudad

Ref: Solicitud Mantenimiento aires acondicionados SEDE Jardín infantil Rafael Pombo- Sede D.

Respetuosamente me dirijo a Usted para solicitarle gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la oficina de Coordinación, salón múltiple, Secretaría de Coordinación de la Sede D de la I. E. Escuela Normal Superior de Leticia

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
	SEDE JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO - SEDE D		
1	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.
2	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.
3	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.
4	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.
5	Secretaria Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split con arreglos de partes	1	UNID.

Agradezco su colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,

Esp. CARLOS ANDRÉS LEAL CUELLAR
Coordinador Sede Jardín infantil Rafael Pombo- Sede D.
Escuela Normal Superior