JHONNATAN FRANCISCO GALDINO CASTRO
Nit. 1.121.199.313-5

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
RECTORIA
RECIBIDO
FECHA: 18/09/26 HORA: 11:00 A
FIRMA:

Leticia-Amazonas, 18 DE SEPTIEMBRE del 2026.

Señores
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
Ciudad.

***REF.** COTIZACIÓN PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.*

Cordial saludo,

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de presentar cotización descrita de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SEDE PRINCIPAL- SEDE A				
1	Aula #1: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
2	Aula #2: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 110 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
3	Aula #3: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
4	Aula #4: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
5	Aula #5: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
6	Aula #6: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
7	Aula #7: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000

JHONNATAN FRANCISCO GALDINO CASTRO
Nit. 1.121.199.313-5



8	Aula #8: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
9	Aula #9: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
10	Aula #10: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
11	Aula #11: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
12	Aula #12: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tuberia de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
13	Aula #13: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
14	Aula #14: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tuberia de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
15	Aula #15: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
16	Aula #16: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia de desaguadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
17	Aula #17: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
18	Aula #18: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
19	Laboratorio sistemas: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000

JHONNATAN FRANCISCO GALDINO CASTRO
Nit. 1.121.199.313-5



20	Laboratorio ciencias: instalación de aire acondicionado inveter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tuberia de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornillería, clavijas, y tuberia y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.320.000	2.640.000
21	Coordinación académica: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000btu. Tipo Split	1	UNID.	470.000	470.000
22	Coordinación de convivencia: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000bt u. Tipo Split	1	UNID.	500.000	500.000
23	Secretaria Académica: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000btu. Tipo Split	1	UNID.	580.000	580.000
24	Rectoría: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Cambio de tarjeta.	1	UNID.	870.000	870.000
	SUB TOTAL SEDE PRINCIPAL -SEDE A				55.220.000
	PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA- PFC				
1	Sala de profesores PFC: Mantenimiento : preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Tipo ventana.	1	UNID.	400.000	400.000
2	Coordinación PFC mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo ventana	1	UNID.	490.000	490.000
3	Biblioteca PFC: Mantenimiento : preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	590.000	590.000
4	Salón 1 PFC: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split. Consta de: Tubería cableado , base para condensadora y refrigerante.	1	UNID.	1.120.000	1.120.000
5	Salón 2 PFC: Mantenimiento : preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	540.000	540.000
6	Salón 3 PFC: Mantenimiento : preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	540.000	540.000
7	Salón 4 PFC: Mantenimiento : preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	540.000	540.000
	SUB TOTAL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA				4.220.000
	SEDE MARCELIANO CANYES- SEDE C				
1	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.	500.000	500.000
2	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.	500.000	500.000
3	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000btu tipo Split, inyección de refrigerante	1	UNID.	600.000	600.000
4	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tuberia rubatex y refrigerantes.	1	UNID.	870.000	870.000
5	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tarjeta	1	UNID.	770.000	770.000
6	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, con cambio de condensadora.	1	UNID.	500.000	500.000
7	Salón Esmeralda: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split , cambio de tarjeta	1	UNID.	770.000	770.000
8	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.	400.000	400.000
9	Secretaria de Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu. Tipo Split	1	UNID.	400.000	400.000

JHONNATAN FRANCISCO GALDINO CASTRO
Nit. 1.121.199.313-5



10	Sala de sistemas . Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	500.000	500.000
11	Sala de sistemas . Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	500.000	500.000
	SUB TOTAL SEDE MARCELIANO CANYES- SEDE C				6.310.000
	SEDE JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO- SEDE D				
1	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.	840.000	840.000
2	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	840.000	840.000
3	Salón Multiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.	900.000	900.000
4	Salón Multiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.	900.000	900.000
5	Secretaria Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split con arreglos de partes	1	UNID.	1.500.000	1.500.000
	SUB TOTAL SEDE JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO- SEDE D				4.980.000
	SEDE VICENTE DE PAUL - SEDE B				
1	Salón de sistemas #1: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas, cambio de tarjeta visor.	1	UNID.	720.000	720.000
2	Salón de sistemas #2: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.	570.000	570.000
3	Salón de sistemas #3: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.	570.000	570.000
	SUBTOTAL SEDE VICENTE DE PAUL - SEDE B				1.860.000
	TOTAL				**72.590.000**

Atentamente,

Galdino.

JHONNATAN FRANCISCO GALDINO
Gerente Propietario
Cel.3118297027