NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

Leticia, septiembre 18 del 2.026

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
MARCELIANO EDUARDO CANYES SANTACANA
RECTORIA
RECIBIDO
FECHA: 18/09/2026 HORA: 8:00 A.M.
FIRMA: Ana Cidavid

Señores:
I.E. NORMAL SUPERIOR DE LETICIA AMAZONAS
Ciudad.

ASUNTO: COTIZACION

Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de presentar la siguiente cotización descrita de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SEDE PRINCIPAL- SEDE A				
1	Aula #1: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulo para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
2	Aula #2: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 110 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
3	Aula #3: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
4	Aula #4: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
5	Aula #5: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
6	Aula #6: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
7	Aula #7: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000

Cr 7 B 17 32 Apto 2 B Brr José Maria Fajardo
E-mail: lymnumaesas@gmail.com
Tel: 3204567911

8	Aula #8: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
9	Aula #9: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
10	Aula #10: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
11	Aula #11: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, rubatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
12	Aula #12: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tubería de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
13	Aula #13: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
14	Aula #14: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: Tuberia de cobre de 1/2, tubería de cobre 1/4, robatex, cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
15	Aula #15: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
16	Aula #16: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería de desaguadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
17	Aula #17: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
18	Aula #18: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales:10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000

19	Laboratorio sistemas: instalación de aire acondicionado inverter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
20	Laboratorio ciencias: instalación de aire acondicionado inveter de 12,000 btu, tipo Split. Materiales: 10 mtrs de Tuberia de cobre de 1/2, 10 mtrs de tubería de cobre 1/4, robatex, 15 mtrs cable encauchetado 3/12, clavijas, ángulos para la condensadora, tornilleria, clavijas, y tubería y puesta de desagüe.	2	UNID.	1.300.000	2.600.000
21	Coordinación académica: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000btu. Tipo Split	1	UNID.	450.000	450.000
22	Coordinación de convivencia: Mantenimiento preventivo de aire acondicionado de 12,000bt u. Tipo Split	1	UNID.	480.000	480.000
23	Secretaria Académica: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000btu. Tipo Split	1	UNID.	560.000	560.000
24	Rectoría: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Cambio de tarjeta.	1	UNID.	850.000	850.000
	SUB TOTAL SEDE PRINCIPAL -SEDE A				54.340.000
	PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA- PFC				
1	Sala de profesores PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu. Tipo ventana.	1	UNID.	390.000	390.000
2	Coordinación PFC mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo ventana	1	UNID.	470.000	470.000
3	Biblioteca PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	570.000	570.000
4	Salón 1 PFC: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000btu. Tipo Split. Consta de: Tubería cableado, base para condensadora y refrigerante.	1	UNID.	1.100.000	1.100.000
5	Salón 2 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	520.000	520.000
6	Salón 3 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	520.000	520.000
7	Salón 4 PFC: Mantenimiento: preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu. Tipo Split.	1	UNID.	520.000	520.000
	SUB TOTAL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA				4.090.000
	SEDE MARCELIANO CANYES- SEDE C				
1	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.	495.000	495.000
2	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split	1	UNID.	495.000	495.000
3	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000btu tipo Split, inyección de refrigerante	1	UNID.	580.000	580.000
4	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tubería rubatex y refrigerantes.	1	UNID.	850.000	850.000
5	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tarjeta	1	UNID.	750.000	750.000
6	Salón Esmeralda: mantenimiento preventivo y correctivo aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, con cambio de condensadora.	1	UNID.	495.000	495.000
7	Salón Esmeralda: Mantenimiento e instalación de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split, cambio de tarjeta	1	UNID.	750.000	750.000

NUMAE S.A.S
Inversiones y Representaciones
NIT. 901506541-4

8	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.	395.000	395.000
9	Secretaria de Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu. Tipo Split	1	UNID.	395.000	395.000
10	Sala de sistemas. Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	495.000	495.000
11	Sala de sistemas. Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	495.000	495.000
	SUB TOTAL SEDE MARCELIANO CANYES- SEDE C				6.195.000
	SEDE JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO- SEDE D				
1	Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 12,000 btu tipo Split.	1	UNID.	820.000	820.000
2	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split.	1	UNID.	815.400	815.400
3	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.	890.000	890.000
4	Salón Múltiple: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 18,000 btu tipo Split.	1	UNID.	890.000	890.000
5	Secretaria Coordinación: Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado de 24,000 btu tipo Split con arreglos de partes	1	UNID.	1.490.000	1.490.000
	SUB TOTAL SEDE JARDIN INFANTIL RAFAEL POMBO- SEDE D				4.905.400
	SEDE VICENTE DE PAUL - SEDE B				
1	Salón de sistemas #1: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas, cambio de tarjeta visor.	1	UNID.	700.000	700.000
2	Salón de sistemas #2: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.	550.000	550.000
3	Salón de sistemas #3: Mantenimiento preventivo y correctivo: inyección de gas.	1	UNID.	550.000	550.000
	SUBTOTAL SEDE VICENTE DE PAUL - SEDE B				1.800.000
	TOTAL				***71.330.400***

Atentamente

LUCERO PIZANO BARBOSA
C.C. No. 1.121.210. 073 de Leticia
Representante Legal IYR NUMAE S.A.S

Cr 7 B 17 32 Apto 2 B Brr José María Fajardo
E-mail: iyrnumaesas@gmail.com
Tel 3204567911