

	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: I2026022259 – 07/07/2026
		Página: 1 de 12

Lugar	<i>Comunidad de Cuidado Hogar San José Sasaima</i>
Fecha	<i>31/08/2026 -5:00 pm</i>
Tema	<i>Soporte mantenimiento preventivo y correctivo</i>
Desarrollo	<p>La presente ayuda de memoria tiene como objetivo documentar las actividades realizadas durante el mes de agosto de 2026 en el marco del plan de mantenimiento preventivo del Hogar San José Sasaima, con el fin de garantizar un ambiente adecuado y seguro para las personas mayores que residen en el lugar. Las acciones descritas a continuación fueron llevadas a cabo en respuesta a cronograma proyectado para la duración del convenio.</p> <p>Durante el mes de agosto del 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades de mantenimiento preventivo.</p> <p>2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)</p> <p>Actividad 2.1.1 Cableado no expuesto Actividad 2.1.2 Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento</p> <p>2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)</p> <p>Actividad 2.2.3 Trampas de grasa Actividad 2.2.4. Tanques Certificación y funcionamiento</p> <p>2.4. Sistema 4 _Infraestructura</p> <p>Actividad 2.4.1 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades) Actividad 2.4.2 Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas) Actividad 2.4.5 Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades) Actividad 2.4.6 Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras) Actividad 2.4.7 Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad) Actividad 2.4.8 Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad) Actividad 2.4.9 Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie) Actividad 2.4.11. Zonas verdes</p> <p>2.5. Sistema 5 _Sistema de seguridad</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: 12026022259 – 07/07/2026
		Página: 2 de 12

	<p>Actividad 2.5.3 Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)</p> <p>Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento</p> <p>Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control)</p> <p>Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora)</p> <p>Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad)</p> <p>2.7. Sistema 7 _Otros</p> <p>Actividad 2.7.2 Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores)</p> <p>Actividad 2.7.7. Fumigación y control de plagas.</p> <p>Registro fotográfico Mantenimiento Preventivo</p> <p>Actividad 2.1.1 Cableado no expuesto</p> <p>Observaciones: Se realizó ajuste de cableado expuesto en zona de lavandería. Ubicando tapa de tomacorriente también se hace la debida verificación en las zonas húmedas las cuales fueron despensa, enfermería y baños sobre cableado expuesto con su respectiva evidencia</p> <div>  <p>21 ago 2026, 8:59:16 a.m. Calle 7 4-39 Sasaima Cundinamarca Colombia</p> </div> <div>  <p>21 ago 2026, 8:57:07 a.m. Calle 7 4-39 Sasaima Cundinamarca Colombia</p> </div>
--	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO AYUDA DE MEMORIA

Código: FOR-GD-040

Versión: 1

Fecha: I2026022259 –
07/07/2026

Página: 3 de 12



	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: 12026022259 – 07/07/2026
		Página: 4 de 12

	<p>Actividad 2.1.2 Tomas, interruptores, iluminarias (100% ahorradores de energía tipo LED), sensores de movimiento</p> <p>Observación: Se ajusto tomacorriente de comedor principal se hace la respectiva verificación y no se nota cableado expuesto ni humedades en el área de despensa</p>
	<div>  <div> <p>REDMI 14C</p> <p>27mm f/1.8 1/30s ISO400</p> <p>03/08/2026 4°57'47"N 74°26'4"W</p> </div> </div> <div>  <div> <p>REDMI 14C</p> <p>27mm f/1.8 1/30s ISO250</p> <p>03/08/2026 4°57'47"N 74°26'4"W</p> </div> </div> <div>  <div> <p>7/08/2026, 10:47:10 a.m.</p> <p>Carrera 4 6-21</p> <p>Sasaima</p> <p>Cundinamarca</p> <p>Colombia</p> </div> </div>
	<p>Actividad 2.2.3 Trampas de grasa</p> <p>Observación: Los días 6, 13, 20, 27 de agosto se realizó limpieza de trampa de grasas externa.</p>





Actividad 2.2.4. Tanques de agua (certificación y funcionamiento)
Observación: el día 16 de agosto se realizó limpieza y desinfección de tanques de agua potable a cargo de empresa BIOCONTACTO. (Se adjunta certificado)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: I2026022259 – 07/07/2026
		Página: 7 de 12

	<p>Actividad 2.4.1 Muros (Pañete, estuco, pintura, enchapes, emboquillado, humedades)</p> <p>Observación: Se realizó resane y pintura de muro de comedor de espejos con debida verificación en el servicio de alimentos que no hay cableado expuesto</p> <div data-bbox="500 575 912 1121">  </div> <div data-bbox="516 1142 602 1161"> <p>REDMI 14C</p> </div> <div data-bbox="727 1136 896 1169"> <p>27mm f/1.8 1/30s ISO200 06/08/2026 4°57'47"N 74°26'5"W</p> </div> <div data-bbox="1000 575 1412 1121">  </div> <div data-bbox="1016 1142 1102 1161"> <p>REDMI 14C</p> </div> <div data-bbox="1227 1136 1396 1169"> <p>27mm f/1.8 1/30s ISO200 06/08/2026 4°57'47"N 74°26'5"W</p> </div> <div data-bbox="500 1169 954 1772">  </div> <div data-bbox="714 1186 938 1295"> <p>7/08/2026, 10:47:10 a.m. Carrera 4 6-21 Sasaima Cundinamarca Colombia</p> </div>
--	---

<div><p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p><hr/><p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p></div>	<div>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</div> <div>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</div>	<div>Código: FOR-GD-040</div>
		<div>Versión: 1</div>
		<div>Fecha: I2026022259 – 07/07/2026</div>
		<div>Página: 8 de 12</div>
	<div>Actividad 2.4.2 Pisos (Guardaescobas, enchapes, emboquillado, pintura epóxica en zonas húmedas)</div> <div>Observación: Se realizó enchape y resane de piso con cárcamo en desagüe de lavadora</div> <div><div><p>21 ago 2026 3:41:44 p.m. # 4-66 Calle 7 Sasaima Cundinamarca</p></div><div><p>27 ago 2026 11:51:00 a.m. # 4-58 Calle 7 Sasaima Cundinamarca</p></div></div>	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <hr/> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: I2026022259 – 07/07/2026
		Página: 9 de 12

	<p>Actividad 2.4.5 Techos (Material acabado de fácil limpieza y desinfección, filtraciones, enchapes, emboquillado, humedades) Observación: Se realizó arreglo de techo en pvc, ajustando lamina y pegándola adecuadamente en área sara 2.</p> <div>   </div>
	<p>Actividad 2.4.6 Media cañas (Pintura, emboquillado, limpieza, sin grietas, rompimientos ni fisuras) Observación: se realizó y pinto mediacaña en pollo de lavadora.</p> <div>   </div>

	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: I2026022259 – 07/07/2026
		Página: 10 de 12

Actividad 2.4.7 Puertas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, que garanticen la hermeticidad)

Observación: Se realizó cambio de chapa de puerta en área sara 1.



Actividad 2.4.8 Ventanas (En buen estado, de fácil limpieza y desinfección, sin grietas, rompimientos ni fisuras, cerraduras en correcto funcionamiento, con angeo que garantice la hermeticidad)

Observación: Se ajustó angeo de ventanal del área de cuidado



Actividad 2.4.9 Vidrios y espejos (En buen estado, completos, sin roturas, asegurados, laminados, templados o con película de seguridad en la totalidad de la superficie)

Observación: Se realizó ubicación de película de seguridad vidrio de habitación del tramo fátima.



Actividad 2.4.11. Zonas verdes

Observación: Se realizó poda de jardín y zona externa área bbq



Actividad 2.5.3 Pasamanos en buen estado firmemente asegurados (circulaciones, duchas, sanitarios, rampas y escaleras)

Observación: Se ajustaron tornillos de pasamanos en baños del tramo San José.



Actividad 2.5.4 Circuito de cámaras en funcionamiento

Observaciones: Ver informe Adjunto de empresa Nacional de Seguridad, descripción de ejecución en ítem Actividad 2.5.4.

	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: I2026022259 – 07/07/2026
		Página: 13 de 12

	<p>Actividad 2.5.5 Sistema de llamado continuo en funcionamiento (timbres alámbricos, inalámbricos, tablero de control) Observaciones: Ver informe Adjunto de empresa Nacional de Seguridad, descripción de ejecución en ítem Actividad 2.5.5.</p> <p>Actividad 2.5.6 Sistema de detección de incendios en funcionamiento (detectores de humo, luz estroboscópica, alarma sonora) Observaciones: Ver informe Adjunto de empresa Nacional de Seguridad, descripción de ejecución en ítem Actividad 2.5.6.</p> <p>Actividad 2.5.7 Sistema de red de Internet en funcionamiento (debe garantizar conectividad) Observaciones: Ver informe Adjunto de empresa Nacional de Seguridad, descripción de ejecución en ítem Actividad 2.5.7.</p> <p>Actividad 2.7.2 Ayudas técnicas (sillas de ruedas, sillas pato y caminadores) Observación: Se armó silla pato para disposición del área de enfermería.</p> <div data-bbox="498 1094 907 1638">  </div> <div data-bbox="922 1094 1338 1638">  </div> <div data-bbox="513 1654 599 1675">REDMI 14C</div> <div data-bbox="717 1650 891 1684">27mm f/1.8 1/15s ISO2000 07/08/2026 4°57'47"N 74°26'4"W</div> <div data-bbox="938 1654 1024 1675">REDMI 14C</div> <div data-bbox="1138 1650 1320 1684">27mm f/1.8 1/15s ISO2000 07/08/2026 4°57'47"N 74°26'4"W</div> <p>Actividad 2.7.7. Fumigación y control de plagas. Observación: el día 16 de agosto se realizó fumigación en toda la instalación a cargo de empresa Biocontacto ambiental. (se adjunta certificado)</p> <p>Durante el mes de agosto no se requirió de actividades de mantenimiento correctivo.</p>
--	---

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p>	Código: FOR-GD-040
		Versión: 1
		Fecha: 12026022259 – 07/07/2026
		Página: 14 de 12

	Anexos: Certificados informes de mantenimiento, FOR GA 031, FOR PSS 071, certificados fumigación y lavado de tanques.			
Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
	Diego Araque	Técnico Mantenimiento	CC Hogar San José Sasaima	Juan Diego Araque Gutierrez
	Hna Anabelly Cadena	Coordinadora	CC Hogar San José Sasaima	Hna Anabelly Cadena
Compromisos	Actividad	Responsable		Fecha límite
	No aplica			
Próxima reunión	Mes de Septiembre			
Elaboró	Diego Araque			



Bogotá D.C. 31 de Agosto de 2026
Dominicas hijas de nuestra señora de Nazareth
Hogar San José (Sasaima, Cundinamarca) Cra 4 No 6 - 21

INFORME TRABAJOS REALIZADOS A FECHA

A continuación, presentamos detalladamente el informe de los trabajos realizados a fecha con respecto a los parámetros solicitados.

- Sistema de **cámaras** en funcionamiento
- Sistema de **llamado de emergencia** (timbres inalámbricos, alámbricos y tablero de control)
- Sistema de **Alarma sensores de humo** en funcionamiento
- Sistema de **Red de internet** en Funcionamiento (Monitoreo en Tiempo real)

2.5.4

Se procede a realizar una inspección en la central de monitoreo de cámaras en el Hogar, revisando los parámetros definidos a continuación

- Inspección de cableado en tramo saliente *desde la central*
- Realización de seguimiento del sistema de cctv mediante app móvil.
- Revisión del circuito central.



Imagen 2.5.4.1 Revisión del circuito central (21/agosto/2026)





- A continuación, se brindan algunas evidencias del funcionamiento de los monitores de pantalla del circuito de cámaras, ubicados en portería




Imagen 2.5.4.2 Pantalla ubicada en portería Hogar San José (21/agosto/2026)

2.5.5

Se procede a realizar una revisión a fecha del Sistema de llamadores, en donde se realiza lo siguiente:

- Se escogen los llamadores localizadores ubicados en el área de San José, Enrique Padre Higuera y Santo Domingo.
 - o Se procede a realizar inspección de elementos, y se brindan algunas evidencias fotográficas realizadas el día 21 de agosto del presente año



Imagen 2.5.5.1 Llamadores área Enrique Padre Higuera (21/agosto/2026)

- Se revisa el panel de control evidenciando su correcto funcionamiento
- Se revisa la parte eléctrica del sistema de alertas.






Imagen 2.5.5.1 Tablero de control de llamados (21/agosto/2026)

2.5.6

Se procede a realizar una inspección básica del sistema de alarma evaluando parámetros como.

- Aspectos de conectividad y funcionamiento
- Revisión en el periodo transcurrido de 1ro al 31 de agosto.



Imagen 2.5.6.1 función de pánico audible desde panel (1) (21/agosto/2026)






Imagen 2.5.6.2 Interfaz WEB monitoreo 24/7 sistema de alarma (31/agosto/2026)

2.5.7

En el área de informática y la conectividad, se realizaron algunos procedimientos básicos de soporte los cuales fueron:

- Se procede a realizar la intervención del switch gigabit que soporta la red en la oficina, generando conectividad vía LAN a velocidad del operador contratado.




Imagen 2.5.7. Procedimiento Red LAN equipo Ingeniería ambiental. (21/agosto/2026)



- Conexión exitosa mediante LAN, equipo de fisioterapia




Imagen 2.5.7.2 Conexión exitosa, envió de paquetes hacia router principal (21/agosto/2026)


Nota: Se realiza el siguiente informe con fecha ***hasta la última visita realizada del día 21 de Agosto del 2026***

Atentamente:

Luis Lozano
79 410 308 BTA.

Luis Lozano
Cel. 3143808889





FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

Código: FOR-GA-031
Versión: 0
Fecha: Memo
12021031818 -
21/10/2021
Página: 1 de 1

[illegible]

Nota: *Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD	Código: FOR-PSS-071
		Versión: 0
		Fecha: Memo Int. 38379 – 18/07/2017
		Página: 1 de 2

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SASAIMA			
1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN: Fredy Alexander Segura Poveda		2. FECHA: 31-08-2026	
3. ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	Aberturas entre puertas y piso (exteriores)	1	
A.2	Aberturas entre puertas y piso (interiores)	1	
A.3	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina	1	
A.4	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
A.5	Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.	1	
A.6	Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.	1	
A.7	Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.	1	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.	1	
B.2	Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.	1	
B.3	Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.	1	
B.4	Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.	1	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.	1	
C.2	Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.	1	
C.3	Paredes interiores lisas libres de ranuras	1	
La calificación de la verificación es: 1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE			
Página 1 de 2 (Verificación Hermeticidad)			

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD

Código: FOR-PSS-071

Versión: 0

Fecha: Memo Int. 38379 –
18/07/2017

Página: 2 de 2

[illegible]

Certificado de Servicio N° 45892

OP-F-05

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
Dirección: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
Municipio: 253401 Sasaima
Departamento: Cundinamarca
Persona contacto: ing LIZ

PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA - Bogotá D.C

SERVICIOS REALIZADOS

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES PARA RESERVA DE AGUA POTABLE
11 TANQUES AÉREOS DE 1.000 LTS C/U
2 TANQUES AÉREOS DE 500 LTS C/U
1 TANQUE SUBTERRANEO DE 30 M3- AGUA POTABLE

FECHA Y HORARIO

16/08/26 08:30 - 16:05

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones								
HIPOCLORITO DE SODIO (Hipoclorito de sodio)	NSOH04785-08CO	N/A	Disolución en agua	4 ml x LITRO	4 ml/L	80 ml	TANQUES	A345

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.
Cordialmente,

Certificado de Servicio N° 45892

OP-F-05

FS



Recibí del Cliente
Nombre y firma: Fredy Segura
1070781996
16/08/2026 16:05

Jefe de Operaciones
Ing Juan David Cruz



**Gobernación de
Cundinamarca**

AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO: GOB-S-CR-2025-0019419

Bogotá D.C 17 de junio de 2025

**LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
EMITE CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE
DSP -CQ-142-2025
A LA EMPRESA
BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS**

NIT: 901.170.593-2
DIRECCIÓN: CALLE 4 # 9-11
MUNICIPIO: CHÍA
No. DE ACTA IVC: 251 -2025
FECHA DEL ACTA IVC: 23/05/2025
No. DE ACTA DE CUMPLIMIENTO: 278 -2025
FECHA DEL ACTA DE CUMPLIMIENTO: 09/06/2025
VIGENCIA: 11/06/2026

Dedicada al Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos en la resolución No. 273 del 2018 y la No. 738 del 2018 expedidas por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Este concepto sanitario cubre solamente las actividades de Lavado y Desinfección de tanques para almacenamiento de agua para consumo humano, almacenamiento de sustancias, instalaciones y personal autorizado para realizar el trabajo.

Lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requiere de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cubija.

Se expide a solicitud del interesado el día 12 del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Aprobó: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Ingeniero Efrén Rojas Pérez, Profesional Universitario, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Proyectó: Sonia Liliana Salazar Gallo, Ingeniera Ambiental Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública



Salud
Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud piso 4.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob x@CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GOB-S-CR-2025-0019419



Gobernación de
Cundinamarca

GOB-S-CR-2025-0019419



Salud

Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud piso 4.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
[f/CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

Certificado de Servicio Nº 45895

OP-F-05

Compañía especializada en el Control Integrado de Plagas, Higienización de tanques de agua, asesoría y acompañamiento para empresas de alimentos en sistemas de calidad, inocuidad, capacitación y salud ocupacional, debidamente constituida por acto legal de 2018 y Concepto Sanitario favorable vigente de la autoridad sanitaria, para prestar servicios de asesoría, control integrado de plagas e Higienización de tanques de reserva de agua potable.

CERTIFICA QUE:

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Razón Social : DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Sede: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH/ HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS SASAIMA
Dirección: Municipio de Sasaima - Cundinamarca
Municipio: 253401 Sasaima
Departamento: Cundinamarca
Persona contacto: ing LIZ

PRESTA EL SERVICIO

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS
CRA 96A No 157-70
111161 BOGOTA / SUBA - Bogotá D.C

SERVICIOS REALIZADOS

☒ Vigilancia / Monitorización

Desinsectación y control de roedores

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (CR-DT)

FECHA Y HORARIO

16/08/26 08:00 - 15:25

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Observaciones de dosificación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
Monitorización/Revisiones								
FUMI-GATHE EC (Cyfluthrin)	RGSP-345-2015	Ver cuadro rotación de productos.	Aspersión manual ambiental localizada	5 a 8 ml x L	5 ml/L	150 ml	General	MH20250720
GEL INSECTICIDA K4 (FIPRONIL)		Ver cuadro rotación de productos.	Punteo Gel	1 A 2 GOTAS	1 g/g	5 g		EM4L040413
RATUNET (Brodifacum)	RGSP-289-2008	0 HORAS	Cebaderos alta seguridad	5 G X PUNTO	5 g/uds	80 g	General	P251322

La presente se expide luego de realizar los servicios estipulados.
Cordialmente,

Certificado de Servicio N° 45895

OP-F-05

FS



Recibí del Cliente
Nombre y firma: Fredy Segura
1070781996
16/08/2026 15:25

Jefe de Operaciones
Ing Juan David Cruz



**LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
EMITE CONCEPTO SANITARIO
FAVORABLE**

DSP – CQ – 122 – 2026

A LA EMPRESA:

BIOCONTACTO AMBIENTAL SAS

NIT:	901170593-2
DIRECCIÓN:	CALLE 4 # 9-11
MUNICIPIO:	CHÍA
NO. DE ACTA IVC:	644-2026
FECHA DE ACTA IVC:	08/05/2026

Dedicada a la prestación de servicios de aplicación de plaguicidas y control de plagas en instalaciones y vehículos, por cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por la Ley 9 de 1979 y sus Decretos reglamentarios, en especial el 1843 de 1991.

Este concepto sanitario cubre las actividades de almacenamiento de sustancias, instalaciones, personal autorizado y control de plagas en los establecimientos que se mencionan a continuación, los cuales corresponden a los protocolos presentados y que fueron aprobados:

1. Áreas o empresas de preparación de alimentos (Industrias de alimentos, restaurantes, panaderías, cafeterías, comidas rápidas, plazas de mercado y relacionadas)
2. Áreas o empresas de expendio o venta de alimentos empacados. (Supermercados, tiendas, cigarrerías, licoreras.)
3. Centros educativos. (Escuelas, colegios, universidades y demás centros educativos)
4. Empresas prestadoras de salud y relacionadas con producción y venta de medicamentos. (Hospitales, IPS, puestos de salud, industria farmacéutica y droguerías)



Salud

Gobernación de Cundinamarca



Gobernación de Cundinamarca

5. Áreas públicas. (Calles, parques y plazas)
6. Centros de congregación masiva de personas. (Aeropuertos, terminales de buses, coliseos y centros vacacionales)
7. Oficinas y centros de trabajo (industrias, empresas, bodegas; entre otras)
8. Vehículos
9. Viviendas y edificios de unidades habitacionales.

Todo lo anterior, con base en la inspección sanitaria y el acta visita de la misma y los demás documentos del respectivo expediente que reposa en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cual sirve de soporte para la emisión de este documento.

Cualquier modificación de áreas o cambio de domicilio requieren de la solicitud de la expedición de un nuevo concepto sanitario que las cubra.

Se expide a solicitud del interesado el día **08** del mes de **mayo** de **2026**,

Cordialmente,

LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS
DIRECTOR OPERATIVO
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

Aprobó: Fabian Camilo Salgado Escobar, Subdirector de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Efrén Rojas Pérez, Ing. Químico Profesional Universitario Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Proyectó: Natalia María Gómez Garzón, Ingeniera Ambiental Contratista, Subdirección de Vigilancia en Salud Pública



Salud

Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Salud piso 4.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000
f/CundiGob x/CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

GOB-S-CR-2026-0082754