PARQUE 2: URBANIZACIÓN AUTOPISTA NORTE I SECTOR

Powered by CamScanner

Día (4-05-2026)

Se evidencia a lo largo del Sendero nuevo del parque 2 que el adoquín nuevo instalado presenta una coloración fuera de lo normal (Verdoso), por lo cual Se solicita consultar con el proveedor del material dicha anomalía

SST

Residente de Interventoría

Día 36 (04-05-2026)

Personal obra		Personal técnico	
Oficial	(2)	Director obra	(1)
Ayudante	(1)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)

Clima

7-9am = Nublado.

9-12pm = Nublado

1-5pm = Soleado

Actividades.

-Se continua con instalación de Bordillo en toro pets.

-

Dato 7.

Respuesta a acta Realizado por Interventoría.

-Se comenta a Interventoría que una vez terminado en su totalidad el sendero peatonal. se Realizara la respectiva limpieza del adoquín.

Residente de Interventoría

SST

Ing. Carlos Residente Obra

Día 37 (05-05-26)

Personal obra		Personal técnico	
Oficial	(3)	R. de obra.	(1)
Ayudante	(2)	R. SST	(1)
		R. ambiental	(1)

Powered by CamScanner

Actividad
-Se realiza fundido de dados en concreto para hincado metálico
-Se realiza construcción de sendero entrada a zona pets.

Residente Obra — Ing. Civil Residente Obra.

OC-OR-CO(0838)
-Se ~~continua~~ OC

personal obra	personal técnico.
Oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)

clima
7-12pm = Nublado fuerte
1-5pm = Soleado
Actividades
-Se realiza instalación de malla o cerramiento H-83 en perímetro de zona pets.
-Se continua con construcción de sendero peatonal nuevo conector a entrada de zona pets
-Se realiza desmonte y retiro de adoquín existente en sendero entrado al parque principal.

Nota.
Se realiza compite de obra en campo, con presencia de alcaldía, Interventoría y contratista, se tocan diversos temas.

Residente de Interventoría — Residente Obra

07-05-26 (día 39)

personal obra	personal técnico
oficial (2)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.

7- Rpm = Nublado

1- Spm = Soleado

Actividades:

- Se continúa con actividad de Instalación de Baranda H-83 en zona pets.
- Se Recibe Instalación y Rodadero nuevo y demonte de Rodadero existente.

Residente Interventoría

Firma Residente obra

08-05-26 (día 40)

personal obra	personal técnico.
oficial (1)	Director obra (1)
ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)
	Insp. obra (1)

clima

7- Rpm = Soleado

1- Spm = Soleado

Actividad.

- Se continúa con Instalación de Baranda H-83 en zona de pets.

Residente Interventoría

Firma Residente obra

dpa 40 (11-05-20)

personal obra	
oficial	(1)
Ayudante	(2)
piso caucho	(3)

personal tecnico	
Director obra	(1)
R. de obra	(1)
R. SST	(1)
T. social	(1)
Inspector	(1)

clima.
7 - Rpm = Soleado.
1 - 4pm = Nublado
4 - 5pm = Lluvia.

Actividades
- Se inicio con Instalación de piso de caucho en zona de Rotonda de parque infantil
- Se Realizo Retiro de escombros.

Residente de Interventoría

Ing. Carlos S
Residente obra.

dpa 41 (12-05-20)

personal obra	
oficial	(1)
Ayudante	(2)
piso caucho	(3)

personal tecnico	
Director de obra	(1)
R. de obra	(1)
R. SST	(1)
T. social	(1)
Inspector.	(1)

clima.
7 - Rpm = soleado.
1 - 4pm = Nublado
4 - 5pm = Lluvia.

Actividad.
- Se continua con Instalación de piso de caucho en Rotonda de parque infantil

Residente de Interventoría

Ing. Carlos S
Residente obra.

Powered by CamScanner

dia 42 (13-05-26)

Personal obra
piso caucho (4)

Personal tecnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
T. social (1)
Inspector obra (1)
Ins. ambiental (1)

clima
7 - 12pm = soleado
1 - 4pm = soleado
4 - 5pm = lluvia fuerte.

Actividad
- Se continua con instalación de piso de caucho en zona de Rotonda de parque infantil.

Nota!
- Se Recibio comite de obra, en compo parque infantil ya son patico y parque Mayorista.

Dibujante

Ing. Carlos S
Residente obra.

dia 43 (14-05-26)

Personal obra
Piso de caucho (4)

Personal tecnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R. SST (1)
Inspector obra (1)

clima.
7 - 10am = soleado
10 - 12pm = lluvia
1 - 5 pm = Nublado

Actividad
- Se continua con instalación de piso de caucho en Rotonda parque Infantil.

Ing. Carlos S

dia 44 (15-01-26)

Personal obra	Personal tecnico
Pisos de caucho (4)	Director de obra (1)
Soldadores (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Insp. obra (1)

clima.
7 - 12pm = Soleado
1 - 5pm = Soleado.

Actividades
-Se continua con actividad de Instalación de piso de caucho.
-Se continua con Instalación de Baranda metalica M-23 en zona pets.

Residente II Interventoria

Ing. Civil
Ing. Carlos S
Residente obra.

Se realizo la Verificación del piso caucho instalado, evidenciando el cumplimiento de las condiciones requeridas para la actividad Asimismo, el piso fue recibido a Satisfacción por parte de la interventoria dejando constancia de la revisión efectuada

Residente de Interventoria

Ing. Civil
Ing. Carlos S
Residente obra.

dia 45 (19-01-26)

Personal obra	Personal tecnico
Ornamentadores (3)	Director (1)
Ayudantes (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Insp. civil (1)

clima
7-12 pm = Soleado
1-5 pm = Soleado

Actividad 1.

Se continua con Instalación de Panel metalico M-83 n Zona de pets.

Residente

Interventor

ACTAS

200 Folios

PARQUE 1: UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 2 SECTOR



Powered by CamScanner

Perdida

día 34 (04-01-26)

clima:
7-9am = Nublado
9-12pm = Nublado
1-5 pm = Soleado

Actividad
- Se continuo actividad de instalación de modulo de fachada en Baranda existente en poque principal.

Residente Interventor

J. S. L.
Residente obra.

día 35 (05-01-26)

Personal obra
ornamentadores (2)

Personal tecnico
Director obra (1)
R. de obra (1)
R SST. (1)
Inspector (1)

Powered by CamScanner

clima
7 - Rpm = lluvia fuerte.
1 - 5pm = lluvia fuerte.
Actividad
No se Realizan actividades debido a fuertes lluvias durante la noche y durante el dia

Residente Interventoria — Residente obra.

dia 36 (06-05-26)

Nota
debido a fuertes lluvias durante la noche y durante el dia hasta las 12 pm, no se Realizan actividades por Bastante saturacion de humedad.

Residente obra.

dia 37 (07-05-26)

personal obra	personal tecnico
oficial (1)	Director obra (1)
Ayudante (1)	R. de obra (1)
oramentadores (1)	R. SST (1)
	Inspectores (1)

clima
7 - 12pm = Nublado
1 - 5pm = Soleado.
Actividades
- Se continuo con Instalacion de adoquin existente en sendero peatonal de parque infantil.
- Se continuo con limpieza de adoquin


Residente obra

día 38 (08-05-26)

personal obra	personal técnico
Oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (1)	R. de obra (1)
Armadores (2)	R. SST (1)
	Inspector obra (1)
	T. social (1)

clima
7 - 12pm = soleado
1 - 6pm = soleado.


Actividades
- Se continua con instalación de adoquín en sendero peatonal contado después de cancha deportivo.
- Se continua con aplicación de pintura en parque infantil.



día 39 (09-05-26)

personal obra	personal técnico
Oficial (2)	R. de obra (1)
Ayudante (1)	Trsp. obra (1)
Armadores (2)	

clima.
7 - 12pm = soleado
Actividades
Se continua con instalación de modulo pau Baranda.
- Se continua con instalación de adoquín en sendero peatonal.



Powered by CamScanner

día 40 (11-05-26)

personal obra	personal técnico
oficial (3)	Director de obra (1)
Ayudante (1)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	Inspector obra (1)

clima.
7-12pm = Nublado
1-5pm = Soleado.

Actividades.
- Se continua con mantenimiento de Bacado existente de parque Infantil
- Se continua con Instalación de adoquín en senderos peatonales.
- Se realiza Instalación de sobbase en sendero peatonal de concreto

Ing. Civil Residente de obra

día 41 (12-01-26)

personal obra	personal técnico
oficial (3)	Director obra (1)
Ayudante (2)	R. de obra (1)
	R. SST (1)
	T. social (1)
	Inspector obra (1)


clima.
7-8pm = soleado.
1-4pm = soleado
4-5pm = llovo.

Actividad
- Se continua con Instalación de adoquín en senderos peatonales.

Powered by CamScanner

-Se Realizo fundido de cintas de ajuste en concreto. en.
1. sendero paralelo a parque infantil.
2. sendero costado Aguacero de cancha deportivo.

-Se Realizo Riego de sobbase en triangulo frente a parque infantil y Nivelación y compactación
-Se Realizo desmonte de 5 Bancos en concreto.
4 frente a cancha deportivo.
1 ingreso a parque.



dia 42 (13-05-26)

personal obra		personal tecnico	
oficial	(3)	Director de obra	(1)
Ayudante	(2)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		T. social	(1)
		Ins. ambiental	(1)

clima.
7 - 12pm = soleado
1 - 4pm = soleado
4 - 5 pm = Lluvia fuerte.

Actividad.
-Se continua con instalación de adoquin en senderos peatonales.
-Se Realizo Instalación de sobbase en sendero peatonal colindante en conjunto Residencial

- Se realizo excavación manual para instalación de tubería desague para parque infantil

Residente de Interventoría

Ins. Civiles
Residente obra

Obra. 43 (14-01-26)

Personal obra		Personal técnico	
Oficial	(3)	Director obra	(1)
Ayudante	(2)	R. de obra	(1)
		R. SST	(1)
		Inspector obra	(1)

Clima.
7-10am = Soleado
10-12pm = Nuboso.
1-5pm = Nublado.

Actividades

- Se continua con instalación de adoquín en senderos peatonales.
- Se continua con instalación y excavación manual para tubería desague de parque infantil.
- Se realiza demolición de asfalto existente en cancha de Baloncesto,
- Se realiza desmonte de cancha de microfutbol.
- Se continua con actividades de limpieza de adoquín.

Nota.

Se deja escrito en Retiro que en cancha de Baloncesto se estan encontrando espesores de asfalto existentes superiores a 34 cm.

Residente Interventoría

Ins. Civiles
Residente obra

dia 44 (15-05-26)

personal obra		personal técnico	
oficial	(3)	Director obra	(1)
Ayudante	(3)	R. de obra	(1)
operarios	(2)	R. SST	(1)
Ayudante 2	(2)	Insp. obra	(1)

clima.
7-12pm = Soleado
1-5pm = Soleado.

Actividades
-Se realiza fundido de placa de concreto para sendero peatonal colindante a conjunto Residencial.
-Se realiza fundido de placa de concreto para triangulo frente a parque infantil.
-Se continua con excavación manual para tuberia de drenaje para parque infantil.
-Se continua con limpieza de adoquin.
para senderos peatonales
-Se continua con demolición de asfalto existente de concha de parque.
-Se realiza excavación mecanica en concha de parque.



dia 45 (16-05-26)

personal obra		personal tecnico	
oficial	(3)	R de obra	(1)
Ayudante	(4)	R. SST	(1)
operarios	(2)	Insp. obra	(1)

Powered by CamScanner

clima.
7- Rpm = Scado
Actividades
- Se continua con excavación mecánica en cancha deportiva.
- Se continua con limpieza del adoquín existente en senderos peatonales.
- Se continua con demolición de asfalto existente en cancha deportiva.

Ing. Residente obra

día 46 (19-01-26)

personal obra		personal técnico	
Oficiales	(3)	Director obra	(1)
Ayudantes	(5)	R. de obra	(4)
operarios	(2)	R. SST	(1)
		Insp. obra	(1)

clima
7- Rpm = Scado
1- Spm = Scado
Actividades
- Se continua con excavación mecánica en cancha deportiva.
- Se Realizan corte y demolición de placa de concreto de sendero peatonal circundante en conjunto Residencial.
- Se continua con excavación manual en zona de cabezal de descarga para parque infantil.

Residente Interventoría

Ing. Residente obra

dia (47) 20-06-26.

personal civil.	personal técnico
oficial (3)	Practicante civil (1)
Ayudantes (2)	R. de obra (1)
operario (2)	R. SST (1)
	Trsp. civil (1)

clima.
7- 12pm = soleado
1- 5pm = soleado

Actividad
-Se continuo con excavación manual para el concreto de pantoo.
-Se continua con excavación manual para instalación tubería desagüe para pozo inspección.
-Se realizo instalación de mojon y sello en concreto de pantoo.


Ruth Intendencia
Ing. Civil
Residente de obra


Dia 48 (21-06-26)

personal civil	personal técnico
Oficial (3)	Practicante civil (1)
Ayudante (4)	R. de obra (1)
operario (2)	R. SST (1)
	Trs, civil (1)

clima.
7-12pm = soleado
1-2pm = Nublado
2-4pm = lluvia.
4-5pm = Nublado

Actividad.
-Se continuo con Instalación de Rejon y sello pra cancha deportiva.
-Se Rarito Instalación de Geotextil en cancha deportiva
-Se Rarito Instalación de subbase. en cancha deportiva
-Se continuo con excavación manual para tubería desague de pago Inicial.
Se Rarito Instalación de tubería desague de ~~pago~~ pago inicial
-Se Retiro construcción de cajas para pago inicial.





La losa de concreto ejecutada en el progecto se encuentra actualmente en observación por parte de la interventoría debido a detalles evidenciados durante la inspecc relacionados con el acabado superficial diferencias laterales o deficiencia de la terminacion de las bocetas y ejecucia irregular de las juntas de dilatacion las cuales no presentan uniformidad ni un acabado superficial.

Por lo anterior, el contratista presentara una propuesta tecnica para el mejoramiento y correccion de los aspectos observados contemplando el tratamiento del acabado superficial, el mejoramiento de la terminacion de los acabados, la correccion de desniveles

la adecuada conformación de bordes y el mejoramiento integral de las juntas de dilatación

la propuesta deberá incluir el soporte técnico correspondiente y garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad y estética como durabilidad de acuerdo a las especificaciones del proyecto y buenas practicas constructivas.

Residente Interventoría

Ing. Cristian Ricardo

dia 49 (22-05-26)

Personal obra	
Oficial	(3)
Ayudante	(2)

personal técnico	
N. de obra	(1)
N. de obra	(1)
N. SST	(1)
Inspector	(1)

clima

7- 12pm = Soleado 1-5pm = Soleado

Actividades

- Se continua con instalación de sobrecimiento en concreto deprimido.
- Se retira demolición de concreto existente en costado izquierdo de concreto de pendiente.

Residente Interventoría

Ing. Cristian Ricardo

dia 50 (23-05-26)

Personal obra	
oficial	(3)
Ayudante	(3)
operario	(3)

personal temporal	
N. de obra	(1)
N. de obra	(1)
N. SST	(1)
Insp. obra	(1)

clima.
7-Rpm-Soleado
Actividades
-Se Realizo demolición y retiro de cerco metalico ubicado en sendero entrada a cancha deportiva.
-Se continua con demolición de cercamo existente en lateral de cancha deportivo.
-Se continua con Instalación de sobbra en cancha deportiva.
-Se continua con construcción de cajas para desague de aguas de paqe interior
-Se Realizo excavación mecanica para sendero peatonal nuevo paralelo a cancha deportivo



Res. Tecnico
Ing. Civil

OPC 51 (25-05-26)

Personal civil	Personal tecnico
Operario (3)	M. de obra (1)
Ayudante (5)	M. de obra (1)
Operarios (2)	M. SST (1)
	Resp. civil (1)

clima.
7-Rpm=Nublado
1-5pm=Soleado
Actividades
-Se Realizo Instalación de Bote granular en cancha deportiva
-Se Realizo Instalación de Geotextil para sendero nuevo paralelo a cancha
-Se Realizo Instalación de capa de mejoramiento para sendero nuevo paralelo a cancha deportivo.

Powered by CamScanner

-Se Realizo Instalación de cobbo y grancilla para sembrado nuevo lateral o cancha deportiva
-Se Realizo Instalación de Box grancilla en sembrado nuevo paralelo a cancha de patinaje.
-Se Realizo tomado de densidades cobbos de cancha de patinaje.
-Se inicio Instalación de Bordillo en sembrado posterior paralelo a cancha deportiva

Residente Interventor — Ing. Civil R. de Cho

DPO 52 (26-05-20)

Personal cho.		Personal técnico	
Oficial	(3)	R. de cha	(1)
Ayudante	(5)	R. de cha	(1)
Operarios	(2)	R. SST	(1)
		Ayud. cho	(1)
		Ing. Amb.	(1)

Clima
7-Rpm = soleado
15 Spm = soleado

Actividades
-Se continuo en Instalación de bordillo en cancha deportiva.
-Se continuo en Instalación de Bordillo para sembrado posterior paralelo a cancha deportiva.
-Se inicio Instalación de Bordillo en lateral de cancha.
-Se Realizo demolición de Bordillo existente en lateral costado derecho de cancha deportiva.

Residente Interventor — Ing. Civil R. de Cho

día 53 (27-05-26)

personal obra	personal técnico
oficiales (3)	R. de obra (1)
Ayudantes (5)	R. de obra (1)
operarios (8)	R. SST (1)
	Insp. obra (1)

clima
7-8pm = Soleado
1-2pm = bochlado
2-3pm = llovia.
3-5pm = Soleado-

Actividades
-Se culmino instalación de base granular en cancha deportivo
-Se continua con instalación de Bordillo en sendero peatonal paralelo a cancha deportivo
-Se continuo con instalación de tubería para desagüe de aguas de parque infantil
-Se realizo fundido de viga perimetral de parque infantil
-Se realizo imprimación de concha para instalación de asfalto.

Residente | Insp. Civil / Res. de obra


día 54 (28-05-26)

personal obra.	personal técnico
oficial (3)	R. de obra (1)
Ayudante (5)	R. de obra (1)
operario (3)	R. SST (1)
	Resp. obra (1)

clima.
7-12pm = Soleado
1-5pm = Soleado

Powered by CamScanner

Actividad.
- Se Realizan toma densidad para capa base de concha de Baloncesto.
- Se continua con construcción de sendero nuevo en lateral de concha de Baloncesto.
- Se Realiza impermeación de concha de Baloncesto.




dia 27(29-05-26)

Personal chia	Personal tecnico
Capataz (3)	D. de chia (1)
Ayudante (5)	R. de chia (1)
operarios (2)	R. SST (1)
	Insp chia (1)

clima.
7-9am = llovizna leve
9-12pm = seleado
1-5pm = seleado.

Actividad
- Se Realiza instalación de asfalto en concha de Baloncesto.
- Se continua con construcción de sendero nuevo paralelo a concha de Baloncesto.



dia 28(01-06-26)

personal chivo.	personal tecnico
Capataz (2)	D. de chia (1)
Ayudante (3)	R. de chia (1)
	R. SST (1)
	Insp. chia (1)

clima.
7-12pm = Nublado 1-5pm = Seleado