SERVICIOS Y SUMINISTROS "JM"

NIT.1148143625-5

SUMINISTRO DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA, PAPELERÍA, TERMINACION Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CARRERA 1C # 6-57 TEL. 3135129122

Riohacha, 22 de Septiembre de 2026

Señores
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA Nº 14
Ciudad

Asunto: Informe de ejecución de actividades.

En cumplimiento del compromiso adquirido con la Institución Etnoeducativa Nº 14, se realizó refacción o arreglo a la infraestructura de algunas sedes, asociada al fondo de servicios educativos de esta institución, con el fin de garantizar un mejor servicio a la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades académicas.

Las actividades desarrolladas incluyeron:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROCENTAJE DE EJECUCIÓN
1	Recepción de solicitudes	100%
2	Descarga y almacenamiento de los insumos	100%
3	Reparación de paredes y techo de un aula en la sede Kaimara	100%
4	Pañete, estucado y pintura de un aula de clases en la sede Camisamana	100%
5	Reparación de la estructura del techo y reemplazo de láminas de eternit en la sede Werutka	100%
6	Reparación de puertas y ventanas e instalación de protectores	100%

FASES DE MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS.

A. Situación inicial.

La Institución con el propósito de mejorar las condiciones físicas de las aulas de clases, ha venido realizando una revisión por sedes con el fin de conocer las necesidades de arreglo de infraestructura para ser intervenidas, con el fin de garantizar escenarios educativos que permitan fortalecer el aprendizaje y el desarrollo normal de las actividades de la institución.


Se revisaron cada una de las sedes y se determinó que la institución educativa, requiere adelantar trabajos de reparación de algunas áreas para mejorar los espacios de las sedes Kaimara, Camisamana, Werutka y Waluain.

B. Ejecución de actividades

Se ejecutaron las actividades de manera organizada, priorizando la calidad y el uso eficiente de los recursos. Se realizó la reparación de las paredes (pañete, estuco y pintura) de dos aulas de clases, una en la sede Kaimara y otra en la sede Camisamana, luego se arregló la estructura metálica del techo y se cambiaron unas láminas de eternit de un aula de clases en la sede Werutka y en la sede Waluain se repararon puertas y ventanas y se instalaron protectores para darle seguridad a un salón de clases

Resultados finales.
Las sedes Kaimara, Camisamana, Werutka y Waluain de la institución quedaron totalmente reparadas de acuerdo a las necesidades descritas en el contrato, lo cual contribuye a un entorno más seguro y funcional para la prestación del servicio a la comunidad educativa.

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente, cumpliendo con el alcance previsto.



JOSE MIGUEL IGUARAN IGUARAN
C.C. 1.148.143.625