
INFORME DE ACTIVIDADES I.E JUAN LUIS LONDOÑO Y SEDE UNIDAD AGOSTO 09 SEP 09


SE ALINEA PUERTA PRINCIPAL YA QUE PRESENTA CIERRE IRREGULAR Y SE BLOQUEA Y NO AJUSTA

SE SOLDA Y REPARA



SE TOMA MEDIDA DE CIELORAZO POR DAÑO AULA 302






INSTALACION DE AVISO EN ACRILICO AULA 308 ROBOTICA



INSTALACION DE PRENZA EN MESA DE TRABAJO AULA ROBOTICA



ARREGLO DE PUPITRES AULA 104





CAMBIO DE SEÑALIZACION















TRASLADO DE SUMINISTROS DE ASEO DE SEDE PRINCIPAL A SEDE LA UNIDAD






SE REPARA DERRAME DE AGUA POR ACOPLE FLEXIBLE BAÑO NIÑOS PRIMER PISO





SE RETIRA Y CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA AULA 208



ARREGLO DE SIULLA SALA DE DOCENTES SEDE LA UNIDAD



ARREGLO DE TOMA HDMI AULA 103 SEDE LA UNIDAD






INSTALACION DE BOMBILLO LUMINARIA PASILLO PRIMER PISO SEDE LA UNIDAD




TRASLADO DE ELEMENTOS DE DONASCION DE SEDE LA UNIDAD A SEDE PRINCIPAL



SE ARREGLA FUGA EN TANQUE DE INODORO EN PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL



MANTENIMIENTO Y DESBLOQUEO DE INODORO BAÑO NIÑOS PRIMER PISO SEDE LA UNIDAD



CAMBIO DE INTERRUPTOR PASILLO BAÑO SEGUNDO PISO SEDE LA UNIDAD



REPARACION DE LUMINARIA PASILLO BAÑOS SEGUNDO PISO SEDE LA UNIDAD



ARREGLO DE LUMINARIAS EN BAÑOS DE PRIMER Y SEGUNDO PISO SEDE LA UNIDAD








ARREGLO DE LUMINARIA EN SHUT DE BASURA SEDE LA UNIDAD



CAMBIO DE TELERVISOR AULA 204 INSTALACION DE TOMAS Y CABLE PARA TV



CAMBIO DE LUMINARIA AULA 204 POR INTERMITENCIA



ACOMPAÑAMIMENTO EN LAVADO DE TRAMPA DE GRASAS




FABRICACION DE PLATINAS PARA ROBOTICA





DESBLOQUEO DE BAÑO NIÑAS EN PRIMER PISO





CAMBIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO TERCER PISO





CAMBIO DE LUMINARIA TERCER PISO FRENTE A ROBOTICA



CAMBIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO BAÑO SEGUNDO PISO



ALISTAMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE MURO EN AULA DE PREESCOLAR DESMONTE DE MOBILIARIO TABLERO, VIDEO BEAM ESCRITORIOS Y TOMAS Y CABLEADO



ARMADO DE MURO EN SUPER BOART Y DRIWALL. MASILLA PITURA ARREGLO DE ESCRITORIO, CAMBIO DE LUMINARIAS, TRASLADO DE CABLEADO DE 2 PUNTOS DE TRABAJO ARREGLO DE LUMINARIAS TRASLADO DE PARLANTE INSTLACION Y TRASLADO DE VIDEO BEAM Y CONEXIONES ELECTRICAS Y CABLE DE DATOS Y VIDEO O HDMI, TRASLADO DE MUEBLES, FOJACION DE PLATINAS Y ANCLAJE DE MUEVLES A MUROS, FIJACION DE ESTANTERIA A MUROS, PINTURA DE MURO BAÑO PREESCOLARINSTALACION DE VIDEO BEAM Y CONECCION DE CABLEADO FUENTE Y VIDEO INSTALACION DE CABLEADO DE DATOS PARA CONEXIÓN, TRASLADO DE POLIMOTOR EN BODEGA




























































EPSON






SOLUCIONES
MÁGICAS



APERTURA DE LOKER AULA 101 JORNADA MAÑANA



TRASLADO DE SEÑALIZACION A SEDE PRINCIPAL




ARREGLO DE EXTENCION POR CORTO EN AULA 203



REPARACION DE ORINAL






ARREGLO DE LICUADORA COCINA LA UNIDAD POR CORTO



ARREGLO DE CANALETA EN AULA 103 LA UNIDAD CABLES ESPUESTOS



INSTALACION DE GABINETES, EXTINTORES, CAMILLAS, Y SEÑALIZACION








TRASLADO DE REFRIJERIOS DE SEDE LA UNIDAD A SEDE PRINCIPAL



ALISTAMIENTO DE PINTURA PARA PINTURA DE FACHADA PRINCIPAL





ARREGLO DE BARANDA ZONA VERDE







REPARACION DE MULTITOMA AULA 302 CAMBIO DE CABLE



INSTALACIUON DE SEÑALIZACION DE PUERTA VEHICULAR



INSTALACION DE BUZON DE SUGERENCIA PORTERIA



ALISTAMIENTO PARA PINTURA DE FACHADA, SE RETIRA PENDONES











MEWSCLADO DE PINTUIRA Y ALISTAMIENTO DE HERRMIENTA PARA PINTURA








CAMBIO DE RODACHINA SILLA DOCENTE

