RECOMENDACIONES DE USO

AUDIOMETRO

❑Asegúrese de utilizar sólo las intensidades de estimulación, que sean aceptables para el paciente.

❑Los transductores se suministran con el instrumento son calibradas a este instrumento - el intercambio de transductores requiere una re calibración.

❑Observar que no hay daños en el aislamiento del cable de alimentación o los conectores y que no esté expuesto a cualquier tipo de carga mecánica , lo que podría implicar daños.

❑Para una máxima seguridad eléctrica, desconecte la alimentación de una alimentación propia de corriente instrumento cuando no se utiliza .

❑No ubicar el instrumento al lado de una fuente de calor de cualquier tipo, y dejar espacio suficiente alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.

❑Para asegurarse de que se mantiene la fiabilidad del instrumento , se recomienda que el operador a intervalos cortos , por ejemplo una vez al día , lleve a cabo una prueba en una persona con los datos conocidos . Esta persona podría ser el operador de él / ella .

❑Una cubierta de plástico se puede proporcionar para proteger el instrumento contra la acumulación de polvo . La cubierta sólo debe utilizarse cuando el instrumento no se utiliza con la alimentación desconectada .

❑El gran cuidado debe ser ejercido por el manejo de los auriculares y otros transductores, como el choque mecánico puede provocar el cambio de la calibración.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑Si se contamina la superficie del instrumento o parte de ella, se puede limpiar con un paño suave humedecido con una solución suave de agua y limpiador de lavavajillas o similar. Debe evitarse el uso de disolventes orgánicos y aceites aromáticos . Siempre desconecte el conductor de alimentación durante el proceso de limpieza, y tener cuidado de que ningún fluido entra en el interior del instrumento o de los accesorios.

❑Se recomienda que las partes que están en contacto directo con el paciente (por ejemplo, cojines auricular) se someten a procedimiento de desinfección estándar entre los pacientes. Esto incluye físicamente de limpieza y el uso de un desinfectante reconocido.

Eje
Salud Laboral S.A.S

RECOMENDACIONES DE USO

BASCULA DE PISO

❑Verificar inicio del proceso en cero.

❑Verificar nivelación y centralización del paciente sobre el equipo,

❑Solicitar quietud del paciente durante la toma de la medida.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑La plataforma de vidrio de la báscula es muy fácil de limpiar, pues la pantalla está completamente integrada bajo la placa de vidrio. No tienes más que limpiarla de vez en cuando con un paño húmedo o un limpiacristales.

Eje
Salud Laboral S.A.S

RECOMENDACIONES DE USO

ELECTROCARDOGRAFO

Registro de ECG Automático

1. Prepare la piel
2. conecte al paciente con alcohol sin que haga conexión entre los electrodos
3. Encienda la unidad
4. presione ON
5. Presione AUTO para grabar e imprimir

Registro de ECG manual

1. Prepare la piel
2. Conecte al paciente.
3. Encienda la unidad
4. presione ON
5. Presione MAN START
6. Cambiar derivadas
7. Presione STOP para detener la impresión.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑ Realice limpieza con detergente desinfectante por 5 minutos, retire con paño humedecido con agua, y desinfecte con alcohol al 70%.

❑ Las perillas y membranas del circuito del fonendoscopio deben desecharse de forma periódica (cada 3-6 meses), según deterioro.

Eje Salud Laboral S.A.S

RECOMENDACIONES DE USO

EQUIPO DE ORGANOS

❑Verificar estado de las batería y que luminosidad del equipo sea la suficiente para el examen,

❑Verificar que los lentes estén limpios para una mejor observación.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑Equipo de órganos de los sentidos: Verifique dotación de otoscopios pues deben manejarse después de su limpieza, estériles por paciente.

❑El resto del equipo se limpia con detergente liquido desinfectante, dejando actuar por 5 minutos, retire con paño humedecido y aplique alcohol al 70% para su desinfección.

RECOMENDACIONES DE USO

ESPIROMETRO

❑Para hacer una prueba de espirometría correcta recomendamos seguir las siguientes instrucciones cuidadosamente:
❑. Inserte la boquilla en la parte protuberante de la turbina, por lo menos 0.5 cm
❑ Ubique el clip nasal en la nariz del paciente para asegurarse que el aire no escape a través de las fosas nasales.
❑Sostenga el spirobank G con ambas manos, o alternativamente con una mano como si sostuviera un teléfono móvil. En cualquier caso, el equipo debe ubicarse de frente al usuario
❑Inserte la boquilla en la boca más allá de los dientes, asegurándose que el aire no escape por las comisuras de la boca
❑Se sugiere hacer la prueba de pie e inclinarse hacia adelante durante la espiración, para favorecer la acción espiratoria con una compresión del abdomen.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑La turbina utilizada por el spirobank G pertenece a una de dos categorías: desechable o reusable. Ambas garantizan mediciones precisas y tienen la gran ventaja de no requerir calibración periódica. Para mantener las características de la turbina se requiere una simple limpieza antes de cada uso (solo para la turbina reusable). No es necesaria la limpieza de la turbina desechable, ya que se provee limpia en una bolsa plástica sellada. Debe ser eliminada luego de su uso

Eje
Salud Laboral S.A.S

RECOMENDACIONES DE USO

FONENDOSCOPIO

❑Revisar posición de la campana antes de realizar el examen.

❑Verificar vías auditivas sin obstrucciones

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑El fonendoscopio, realice limpieza con detergente desinfectante por 5 minutos, retire con paño humedecido con agua, y desinfecte con alcohol al 70%.

❑Las perillas y membranas del circuito del fonendoscopio deben desecharse de forma periódica (cada 3-6 meses), según deterioro.

RECOMENDACIONES DE USO

PULSOXIMETRO

- ❑ Instale dos baterías AAA de acuerdo con las instrucciones de instalación de baterías.
- ❑ Coloque uno de sus dedos en la abertura de goma del oxímetro de pulso.
- ❑ Presione el botón del interruptor una vez en el panel frontal para encender el oxímetro de pulso.
- ❑ Mantenga las manos quietas para la lectura. No agite el dedo durante la prueba. Se recomienda que no mueva su cuerpo mientras toma una lectura.
- ❑ Lea los datos de la pantalla de visualización.
- ❑ Presione el interruptor de encendido durante más de un segundo para ajustar el brillo del oxímetro. Hay 10 niveles de brillo. El valor predeterminado es el nivel cuatro

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- ❑ Utilice alcohol medicinal para limpiar la silicona tocando el dedo dentro del oxímetro con un paño suave humedecido con 70%.
- ❑ alcohol isopropílico. También limpie el dedo que se está examinando con alcohol antes y después de cada prueba.
- ❑ No vierta ni rocíe líquidos sobre el oxímetro y no permita que ningún líquido entre en ninguna abertura del dispositivo. Permita que el oxímetro séquelo completamente antes de volver a usarlo.

RECOMENDACIONES DE USO

TENSIOMETRO

❑Poner el brazalete bien ajustado antes de empezar a insuflar como mínimo un dedo de separación entre el brazo y el brazalete,

❑Ajustar el brazalete con respecto a la línea arterial.

❑verifique mantenimiento preventivo del manómetro y tenga brazaletes de reposición.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑El tensiómetro limpiar con detergente desinfectante el manómetro y mangueras de extensión,.

❑Cada brazalete debe lavarse en inmersión con detergente liquido concentrado, enjuagar con agua tibia y secar con paño o en secadora verificando que no se deteriore el velcro y/o contenido del brazalete (látex, vinil, tela etc.)

RECOMENDACIONES DE USO

TERMOMETRO PACIENTE

❑Encender el equipo; verificar que se encuentre indicando inicialmente la temperatura ambiente.

❑ Fijar el termómetro en la zona de medición.

❑Esperar unos segundos y tomar la medida.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

❑ Para el termómetro digital la desinfección se debe realizar entre paciente y paciente, luego de la toma de la temperatura usando alcohol al 70%.

Eje Salud Laboral S.A.S

RECOMENDACIONES DE USO

VISIOMETRO

Preparación para las pruebas

- ❑ Coloque el instrumento sobre una mesa de altura convencional con suficiente área superior para permitir al administrador de la prueba manipular controles y registrar resultados.
- ❑ Conecte el panel al instrumento usando el cable del panel.
- ❑ Conecte el cable de alimentación al instrumento y encienda el interruptor.
- ❑ Pruebe todos los interruptores de control para garantizar un funcionamiento adecuado.
- ❑ Revise las lentes para asegurarse de que estén limpias. Utilice toallitas de limpieza o paños antiniebla (si los lentes se empañan).
- ❑ Coloque los formularios de registro y otros accesorios cerca del instrumento, listos para su uso.
- ❑ Evite colocar el instrumento donde una luz intensa y deslumbrante pueda brillar directamente sobre el instrumento o hacia la cara del sujeto.
- ❑ Limpie la espuma del reposacabezas y el frente del instrumento.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

- ❑ El reposacabezas de espuma suave se puede limpiar repetidamente con una solución desinfectante. Esta práctica es recomendable entre las pruebas de cada tema.
- ❑ El exterior del instrumento se puede limpiar fácilmente con un paño suave humedecido en una solución suave de jabón y agua.
- ❑ Los portaobjetos de prueba se encuentran en un módulo completamente cerrado, por lo que rara vez se requiere limpieza. Si es necesario, se pueden hacer diapositivas.
- ❑ limpie utilizando un limpiador de vidrios de uso doméstico. Retire los portaobjetos antes de limpiarlos. No utilice abrasivos como dañarán el tobogán.
- ❑ No sumerja el portaobjetos en solución limpiadora. humedecer suavemente paño con solución y limpie suavemente. secar los portaobjetos con un paño o pañuelo suave.