ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	FECHA	14/10/2025

1. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO			
CONTRATO/CONVENIO NUMERO	ICCU-330-2026 cto obra ICCU-327-2026 cto Interventoría	FECHA SUSCRIPCIÓN	cto obra 12/08/2026 cto Interventoría 28/08/2026
NOMBRE CONTRATISTA	cto obra: GMZ CONSTRUCTORES SAS cto Interventoría: GRUPO CONSTRUCTOR HM SAS	FECHA INCIO	6/10/2026
NIT	cto obra NIT: 901.639.965-4 cto Interventoría NIT:9 0 1. 8 0 0. 7 0 3-0,		
OBJETO DEL CONTRATO	“MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”		
PLAZO EJECUCIÓN	4 MESES	FECHA DE TERMINACIÓN	6/02/2027
		VALOR DEL CONTRATO	obra: $1,267,962,326 Interventoría: $141,274,942

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN			
FECHA DE LOCALIZACIÓN	7/10/2026	MUNICIPIO:	SAN BERNARDO

VIA: Se realiza recorrido de inspección a los dos (2) tramos de vía objeto de intervención, con el fin de verificar las vías objeto y alcance del proyecto.
Tramo 1: Carrera 8 entre Calle 4 y Calle 7

TRAMO 1		
COORDENADAS	INICIAL N 4° 10´40,72¨ W 74°25´28,82¨	FINAL N 4° 10´48,84¨ W 74°25´28,64¨
OBSERVACIONES:	Durante el recorrido se evidencia que el tramo presenta condiciones deficientes de transitabilidad, identificándose sectores con pavimento deteriorado y otros segmentos s en material de afirmado. Nota: En el sector comprendido aproximadamente entre la Calle 6 y la Calle 7, en una longitud estimada de 30 m, no se contempla intervención dentro del alcance previsto, debido a que las condiciones existentes requieren previamente la ejecución de una obra de contención que permita garantizar la estabilidad y seguridad de la vía, por lo que se considera que hasta que no este ejecutada la obra de contención no se puede intervenir.	

VÍA: Tramo 2: Calle 5 entre Carrera 4 y Carrera 5

TRAMO 2		
COORDENADAS	INICIAL N 4° 10´45,18¨ W 74°25´20,39¨	FINAL N 4° 10´44,09¨ W 74°25´21,88¨
OBSERVACIONES:	Durante la inspección se identifica deterioro de la superficie de rodadura en pavimento	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo 1: Carrera 8 entre Calle 4 y Calle 7 inicio



Tramo 1: Carrera 8 entre Calle 4 y Calle 7
fin

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-10
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	ACTA DE LOCALIZACIÓN	FECHA	14/10/2025



Tramo 1: Carrera 8 entre Calle 4 y Calle 7



Tramo 1: Carrera 8 entre Calle 4 y Calle 7



VÍA: Tramo 2: Calle 5 entre Carrera 4 y Carrera 5
inicio



VÍA: Tramo 2: Calle 5 entre Carrera 4 y Carrera 5
fin

FUNCIONARIO ICCU		CONTRATISTA OBRA	
NOMBRE	MARIADELPILAR SUÁREZ MONZÓN	NOMBRE	ILMER E. POLO CARMONA
DEPENDENCIA	Subdirección de Infraestructura vial Gestora cto ICCU330-2026 Supervisora cto ICCU -327-2026	DEPENDENCIA	DIRECCIÒN DE OBRA
FIRMA		FIRMA	
		CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
		NOMBRE	MAGALI REYES PATIÑO
		DEPENDENCIA	DIRECCION DE INTERVENTORIA
		FIRMA	