


			ANÁLISIS DE SEGURIDAD A INSTALACIONES		Fecha Elaboración: Febrero 1 de 2022																			
			CODIGO: FT-GRI-001		Version: 5	Paginas: 1 de 8																		
DIA	MES	AÑO	TIPO: Inicial ____ Correctivo ____ Seguimiento <u>X</u>		PARTICIPAN EN EL ESTUDIO																			
8	9	2026	ACTUALIZACION No. 3																					
1. INFORMACIÓN PRELIMINAR DEL PUESTO																								
Nombre: IDEAM VILLAVICENCIO			<table border="1" style="width: 45%;"> <tr><td>Financiero</td></tr> <tr><td>Servicios y ESL</td></tr> <tr><td>Industrial</td></tr> <tr><td>Comercial</td></tr> <tr><td>☒ Oficial</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 45%;"> <tr><td>Residencial</td></tr> <tr><td>Otro:</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">IDENTIFICACION</td></tr> <tr> <td>Nit:</td> <td>☒ X</td> <td>C.C.</td> <td>☐ PJ</td> </tr> <tr> <td>No.</td> <td colspan="3">899999239-2</td> </tr> </table>			Financiero	Servicios y ESL	Industrial	Comercial	☒ Oficial	Residencial	Otro:	IDENTIFICACION				Nit:	☒ X	C.C.	☐ PJ	No.	899999239-2		
Financiero																								
Servicios y ESL																								
Industrial																								
Comercial																								
☒ Oficial																								
Residencial																								
Otro:																								
IDENTIFICACION																								
Nit:	☒ X	C.C.	☐ PJ																					
No.	899999239-2																							
Dirección: CRA.44 No.33-11																								
Ciudad: Villavicencio - Meta																								
Teléfono:																								
E-mail:																								
Justificación: Identificación de riesgos y amenazas																								
Objetivo: Tratamiento de los riesgos identificados			Estudios previos:																					
2. ANALISIS DEL CONTEXTO (Describe la ubicación, análisis delictivo, antecedentes, acceso, barreras perimetrales, etc.).																								
UBICACIÓN Y TOPOGRAFIA:																								
																								

Las instalaciones del del IDEAM en Villavicencio, se encuentra ubicada en lugar céntrico de la ciudad, sector del barrio los Pinos, lugar de fácil acceso a través de los diferentes correderos viales, rodeado de un amplio sector comercial y de servicios públicos y privados, se observa un alto flujo de población flotante y un agitado trafico vehicular. También se aprecia un número importante de habitantes de calle, especialmente en horas nocturnas, y de acuerdo a información suministrada por la policía del cuadrante, los delitos de mayor afectación son; el hurto callejero, especialmente de teléfonos celulares en la modalidad raponazo, hurto a comercio, hurto de vehículos y motocicletas.

Coordenadas	4°08'33.4"N 73°38'35.5"W
Norte:	Sanitas Centro Medico
Sur:	Club de Golf Villavicencio
Oriente:	Compensar sede Administrativa
Occidente:	Edificio Bucare

ANALISIS Y COMPORTAMIENTO DELICTIVO DEL AREA O SECTOR				
MODALIDADES	AÑO - 2024	AÑO - 2025	TENDENCIA	%
Homicidios	96	106	Registra un aumento de	10%
Lesiones Personales	620	589	Registra un descenso de	-5%
Hurto a Personas	2368	2187	Registra un descenso de	-8%
Hurto a vehículos	35	32	Registra un ascenso de	-9%
Hurto a comercio	347	309	Registra un descenso de	-11%
Delitos sexuales	311	293	Registra un descenso de	-6%

ANTECEDENTES DE EVENTOS DE SEGURIDAD:

En las instalaciones de la sede ideam- Villavicencio a la fecha no se han presentado hechos de seguridad que afecten el normal desarrollo de las actividades del Cliente. Es de Precisar que en esta Capital es preocupante aumento en homicidios ha encendido las alertas entre la comunidad, ya que, la respuesta de las autoridades locales y de la Policía Metropolitana de Villavicencio, no ha sido efectiva. Los dos primeros casos, se registraron entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1ro de enero del presente año. El Primer homicidio se presento en el sector conocido como “El 01”. El segundo homicidio ocurrió en el barrio San Antonio, donde perdió la vida un hombre conocido como el "Batey" y uno mas resulto herido. En otro hecho aislado un joven trabajador de la empresa Bioagricola también fue apuñalado en un intento de robo, su estado de salud es reservado.



AREAS INMEDIATAS / ENTIDADES DE APOYO A LA SEGURIDAD:

Clínica Cardiovascular de los Llanos a 300 metros, Servimedicos a 300 metros, Instituto de Osteoporosis de los Llanos a 300 metros, Hospital Departamental de Villavicencio a 500 metros, Comando Policía Metropolitana de Villavicencio a 1,5 kilómetros, CAI el Barzal a 600 metros, Estación de Bomberos de Villavicencio a 600 metros.

3. ARQUITECTURA DE LA SEGURIDAD

BARRERAS PERIMETRALES

Las barreras perimetrales de la sede Villavicencio, la conforman en su totalidad los muros, paredes, puertas y ventanas del edificio. Dicha unidad carece de cerramientos perimetrales externo, en su parte posterior cuenta con muros divisorios como linderos con otros inmuebles, el cual carece de barreras de protección física como concertinas o cercas eléctricas.


ACCESO A LAS INSTALACIONES:

El ingreso peatonal a las instalaciones se realiza a través de una escalera externa ubicada sobre la carrera 44 a través de una puerta metálica operada por el personal de seguridad, quienes realizan el registro visual de funcionarios, contratistas, y visitantes, aplicando los protocolos correspondientes. Por otro lado en la parte baja de las instalaciones se ubica un acceso vehicular con capacidad para dos vehículos de funcionarios autorizados por el Cliente.



VIAS DE ACCESO:

Como vías de acceso a las instalaciones encontramos las siguientes : La carrera 44, la carrera 42, la carrera 44C, la calle 53, la calle 37, y la carrera 44B.



ALUMBRADO DEL PERIMETRO:

El alumbrado público es intermitente y el nivel de luminosidad es bajo; en cuanto al alumbrado externo e interno este se encuentra en buenas condiciones, sin embargo se requiere reforzar la parte perimetral de las instalaciones ya que este no se encuentra en optimas condiciones de iluminación; falencias que pueden ser aprovechadas por personas inescrupulosas para cometer intrusiones y hurtos al interior de la sede.



4. NATURALEZA DE LA RAZON SOCIAL

Oficial	X	Residencial		Industrial		Financiero		Hospitalario		Minero		Comercial		Otro	
A que se dedica la empresa o cliente:				Institución pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental											
Breve descripción del proceso:				Recopilación y manejo de información especializada sobre los diferentes ecosistemas del país											

5. SERVICIOS DE APOYO (Información del cliente, Cuando sea apropiado describa)**SERVICIOS PERMANENTES TERCERIZADOS:**

CLASE	CANT	EMPRESA RAZON SOCIAL
Servicios Generales		Contratista Society Servicios Generales - sas
Seguridad Privada		COSERVIPP LTDA
Capacitación		No reportado
Mantenimientos		No reportado
Otros		

SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADOS:

CLASE	CANT	EMPRESA RAZON SOCIAL
Asesorías de ingeniería		Contratista SIC
Mantenimientos de equipos		No fueron reportados
Control de plagas		Contratista Society Servicios - sas

OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

No fueron reportados servicios especializados por la confidencialidad de la información.

6. CONTROLES DE ACCESO**METODO DE IDENTIFICACION:**

Los funcionarios de la Sede IDEAM VILLAVICENCIO se identifican con su carnet corporativo el cual portan en lugar visible, además utilizan prendas corporativas que complementan su identificación, para el control de visitantes se utilizan las fichas diseñadas por el cliente, con la finalidad de diferenciarlos de los demás funcionarios.

CONTROL DE VEHICULOS:

Las instalaciones cuentan con parqueadero limitado, los vehículos se ubican en el parqueadero interno en un sótano, con capacidad para 2 automotores destinados únicamente para funcionarios y visitantes debidamente autorizados por el Cliente.



Vía de acceso
Peatonal y
Vehicular

CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS:

El control de acceso a las instalaciones lo realiza el Vigilante de turno de manera manual a todos los funcionarios, visitantes y contratistas aplicando los controles y protocolos establecidos por el cliente y la compañía de seguridad. Las actividades de registro y control quedan plasmadas en la minuta de vigilancia de la sede.

DISPOSITIVOS DE CONTROL (Controles administrativos y de ingeniería):

Los dispositivos de control existentes para la seguridad y defensa de las instalaciones de la sede IDEAM VILLAVICENCIO, esta compuesta por el personal de seguridad, sistema de circuito cerrado de televisión CCTV, celular corporativo, controles de acceso de vehículos y de personas, y el sistema de iluminación.



7. SEGURIDAD DE INSTALACIONES

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN

Los sistemas identificados para la protección y contención de amenazas en las instalaciones de la Sede IDEAM - VILLAVICENCIO, dispone de un primer anillo de seguridad conformado por las barreras perimetrales donde hacen parte los muros, paredes, puertas y ventanas de la edificación; el segundo anillo lo conforma los controles administrativos y de ingeniería aplicados en los controles de acceso.

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y REACCIÓN

Los sistemas de detección y reacción ante eventos indeseables o perturbadores en las instalaciones de la sede lo conforman; **Detección:** El sistema de CCTV con 2 cámaras de seguridad, los sensores de detección, Las sirenas, los silbatos de los brigadistas y personal de seguridad. **En cuanto a la reacción:** en primera instancia el personal de seguridad privada, los brigadistas, el personal operativo, los medios de comunicación y los organismos de apoyo de las entidades oficiales, como Policía, Ejército, Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otros integrados a través de red de apoyo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA:

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:

Cant	Turno	Tipo/clase	Especialidad	Función	Observaciones
1	24 HRS	Armado	Vigilancia	Control acceso	Portería principal
1	Diario	Supervisión	Supervisor	Supervisión	Control
1	CCTV	Cámara seguridad	Vigilancia	Monitoreo	2 Cámara Funcionando

CONVENCIONES

H= Horas, HD Horas diurnas, HDLV= horas diurnas lunes a viernes



8. CONTROL DE EMERGENCIAS

PLAN DE EMERGENCIAS:

No se evidencia en la sede IDEAM VILLAVICENCIO la existencia de un plan de emergencia documentado, mas sin embargo se establece un plan básico para atender cualquier incidente de emergencia, de forma coordinada con el personal de seguridad y las autoridades locales.

EQUIPOS PARA ATENDER EMERGENCIAS:

Las instalaciones de la sede IDEAM - VILLAVICENCIO cuenta con los siguientes equipos para atender emergencias, tales como : Extintores contra incendio, vigentes, en buen estado y bien ubicados, camillas de seguridad, botiquines de emergencia.

SISTEMAS DE ALERTA PARA EMERGENCIAS:

El sistema de alerta para emergencias de la oficina IDEAM -VILLAVIENCIO esta compuesto por: Los equipos de comunicación de la seguridad, celular corporativo, los silbatos de los brigadistas y personal de la empresa de seguridad.

RESPUESTA PARA EMERGENCIAS


La respuesta para emergencia como primeros respondientes en las oficinas del IDEAM - VILLAVICENCIO, es el personal de seguridad y los funcionarios del cliente, quienes ponen en conocimiento la existencia de una emergencia, donde posteriormente los brigadistas reaccionan para atender la emergencia y activar los protocolos correspondientes.



9. IDENTIFICACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RIESGOS DE SEGURIDAD (Matriz de riesgos):

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	EVALUACION RIESGO	JUSTIFICACION DE LA VALORACION	SEGUIMIENTO EVALUACION DEL RIESGO SEGUN ACTUALIZACIONES							
	(Posibilidad que se produzca)	Consecuencia Negativa	(P x I)		1	2	3	4	5	6	7	8
HURTO	2	3	6	Barreras perimetrales y de contención básicas, mínima cobertura de CCTV al igual que el sistema de iluminación.	12	6	6					
INTRUSION	2	2	4	Ausencia de barrera de protección física tipo reja en ventanas primer y segundo piso, no cuenta con barrera perimetral externa, mínima cobertura de CCTV.	6	4	4					
VANDALISMO	2	2	4	Por tratarse de instalaciones publicas, el nivel de vandalismo se incrementa, ya sea por inconformidad en los servicios o de otra índole.	9	4	4					
ATRACO	2	2	4	Se realiza verificación de bolsos, paquetes, registro de equipos, y visitantes.	6	4	4					
INCENDIO	2	2	4	Áreas con equipos electrónicos y materiales combustibles (papel, plástico, cartón etc.)	9	4	4					
SUPLANTACION	2	2	4	Se realiza controles permanentes de acceso de personas, elementos y equipos.	6	4	4					
PENETRACION	1	3	3	Se realizan controles permanentes de acceso de personal, equipos tecnológicos .	4	3	3					
INFILTRACION	1	3	3	Presencia de movimientos políticos, sociales, bandas delincuenciales.	4	3	3					
SABOTAJE	2	2	4	Afectación al sistema de CCTV, suspensión intensional de servicios de energía o internet.	6	4	4					
USO INDEBIDO DE LA FUERZA	2	2	4	Atención permanente de usuarios y visitantes, inconformidad por los controles al momento de ingresar a las instalaciones	9	4	4					
PERDIDA DE INFORMACION	2	2	4	No hay registros, Perdida de correspondencia del cliente.	4	4	4					
SECUESTRO	1	4	4	Se puede presentar por presencia de grupos criminales al margen de la ley que han emigrado a la zona.	4	4	4					
TERRORISMO	2	2	4	Se puede presentar por accion indirecta, como efecto colateral contra instalaciones vecinas.	6	4	4					
ASONADA	1	3	3	Se puede presentar por encontrarse en un corredor vial principal, donde se pueden presentar desordenes publicos.	6	3	3					
TOMA DE INSTALACIONES	2	2	4	Se puede presentar por acciones de la comunidad, sindicatos o trabajadores por inconformismo.	9	4	4					

PROBABILIDAD	5= CIERTO, 4=PROBABLE, 3=POSIBLE, 2=IMPROBABLE, 1=RARO	15	A	25	ALTO	
IMPACTO	5= CATASTROFICO, 4= MAYOR, 3= MODERADO, 2= MENOR, 1= BAJO	9	A	14	MODERADO	
EVALUACION DEL RIESGO	P (PROBABILIDAD) X I (IMPACTO)	1	A	8	BAJO	
10. ACCIONES CORRECTIVAS SUGERIDAS (Para eliminar, transferir, mitigar los riesgos)						
	DD	MM	AA	SOPORTE FOTOGRAFICO		
Se recomienda mantener y/o actualizar el actual sistema de CCTV con con tecnologia analítica, que permita mantener cubierto y monitoreado los puntos críticos y estratégicos tanto internos como externos de las instalaciones, y que a su vez se convierta en apoyo permanente a la seguridad física al momento de presentarse una intrusión, de igual forma que los videos y fotografías captados sirvan como material probatorio en caso de que se presenten conductas delictivas.	30	12	2026			
Es fundamental conservar el dispositivo de seguridad fisica humana en la sede, teneindo en cuenta que el apoyo tecnologico es una buena herramienta en cuento a la detección, pero el componente de respuesta a los indidentes detectados es la clave de la seguridad de las instalaciones y esta parte la realiza el personal de seguridad de forma presencial.	30	12	2026			
Es prioritario reforzar el sistema general de iluminación con iluminarias con tecnología LED de buena cobertura, especialmente las áreas perimetrales y sus alrededores, así como las principales vías publicas que limitan con la sede. Dicho recurso es de vital importancia para el personal de seguridad, al momento de evidendenciar movimientos sospechosos de personas no autorizadas que pretendan ingresar a las instalaciones a cometer saqueos y hurtos.	30	12	2026			
Es fundamental instalar dispositivos con sensores de movimiento de alta calidad y alcance en áreas perimetrales, internas; con el fin de alertar la presencia de personas no autorizadas que pretendan acceder de forma fraudulenta al interior de las instalaciones a cometer robos y hurtos, y que a su vez este dispositivo sirva como una herramienta de apoyo al personal de seguridad.-	30	12	2026			

Se indagar en el sector por los ENCUENTROS COMUNITARIOS, liderados por la POLICIA NACIONAL y en los cuales participa la comunidad, instituciones, entidades públicas y privadas entre otras, estos permiten identificar y solucionar problemáticas delincuenciales y contravencionales para generar entornos seguros.	30	12	2026	
Es muy importantes realizar campañas de sensibilización al personal de funcionarios y contratistas, con el fin de generar la cultura de seguridad, propendiendo por evitar dejar puertas, ventanas, escritorios abiertos, bolsos, celulares y equipos personales entre otros que llamen la atención a personas inescrupulosas que visitan las Oficinas del Ideam.	30	12	2026	
Se recomienda implementar sistema de detección y respuesta contra incendio con detectores de humo, y a su vez acoger un sistemas automáticos de aspersión de agua presurizada en lugares con presencia de materiales solidos en recintos como : oficinas, áreas administrativas, bodegas y lugares donde se ubica el archivo, de igual manera realizar la recarga de extintores multipropósito los cuales deben estar ubicados estratégicamente en lugares libres de obstáculos y debidamente señalizados, para que sean visibles al momento de presentarse emergencias con conato de incendio.	30	12	2026	
Se recomienda instalar alarmas sonoras audibles o en su efecto dotar al personal de seguridad con un botón de pánico inalámbrico especialmente en horas de la noche, con el fin de emitir alertas sonoras en caso de evidenciar incidentes de seguridad, para desestimular intensiones bélicas, criminales y/o solicitar apoyo de reacción por parte de las diferentes autoridades locales.	30	12	2026	
11. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO				
FECHA	ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		ESTADO	EVIDENCIAS

12. CONSULTA		
FECHA	FUENTE DE LA CONSULTA	OBSERVACIONES
31/08/2025	Inspección a las instalaciones	Registros fotográficos de fuente propia.
31/08/2025	Análisis del contexto	Ubicación e incidentes de seguridad
31/08/2025	Análisis estadístico	Estadísticas delictivas y comportamiento del lugar
31/08/2025	Apoyo Google Maps	Referencia con geográfica
13. CONTROL		
ELABORO: ANTONIO TAMARA PAMO Analista Riesgos Coservipp Ltda		REVISO: JEMILTON CESPEDES LEAL Director Riesgos Coservipp Ltda.
Firma		 Firma