SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONTRATO
1868-2026

PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL Y DEMÁS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ARBOLADO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL QUE SEAN AUTORIZADAS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE

INFORME DE ACTIVIDAD

INFORME TÉCNICO – ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN ARBÓREA

Entidad Contratante: SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS(BOGOTÁ)
Objeto contractual: prestar los servicios de tratamiento silvicultural y demás actividades asociadas al arbolado de las unidades operativas de la secretaria distrital de integración social que sean autorizadas por la autoridad ambiental competente.

Tipo de intervención: TALA
No. de Visita: 00071
No. de Acta: KTV-20260609-00073
Especie : Cerezo
Nombre Científico: Prunus serótina)
Medida : Altura(m) 10,5
Grupo: III (10,1 A 15 metros de altura)
Fecha de ejecución: inicio de actividad 19 de agosto de 2026 y finaliza 19 de Agosto de 2026
UNIDAD OPERATIVA: Centro Los Angeles
LOCALIDAD: Suba

1. Diagnóstico Fito técnico y de Riesgo

Durante la visita técnica se identifica un individuo arbóreo de cerezo, localizado en un área de espacio reducido y confinado entre infraestructura construida, correspondiente a cerramientos y muros laterales. El ejemplar presenta una copa de desarrollo amplio y crecimiento predominantemente lateral, con ramas que se proyectan hacia las estructuras adyacentes y sobre el área de circulación.

Se evidencia una limitación del espacio disponible para el desarrollo natural del individuo, debido a la proximidad de muros, cerramientos y elementos de infraestructura, condición que restringe su crecimiento y genera interferencia con el entorno construido. La conformación de la copa presenta una distribución irregular, con ramificación extendida hacia los costados y presencia de ramas de diferente diámetro que requieren manejo especializado.

De acuerdo con la información consignada en el acta, se registra para el individuo una altura de 5 m. No obstante, durante la visita técnica se procede a realizar la verificación de esta variable en campo por parte del profesional encargado, mediante el uso de un hipsómetro, obteniéndose una altura total de 10,5 m,Dap 86 m Esta medición permite establecer con mayor precisión las dimensiones reales del individuo y constituye el dato técnico de referencia para el presente diagnóstico forestal.

2. Verificación Inicial y Condiciones de Seguridad

- Verificación de los permisos y correspondencia con el tratamiento silvicultural autorizado.

- Señalización y delimitación del área de trabajo mediante cinta de seguridad y conos.
- Identificación de interferencias y planificación de la dirección de caída de las ramas.

3. Inspección de Avifauna

- No se evidenció fauna que requiriera manejo especial.

4. Ejecución de las Actividades de Manejo Forestal

- Descope controlado: ramas aseguradas con manilas y descenso seguro.
- Corte del fuste en secciones amarradas y descolgadas manualmente.

5. Herramientas y Equipos Utilizados

- Motosierras certificadas.
- Manilas de alta resistencia.
- Arnés de seguridad, líneas de vida y eslingas.
- Elementos de corte manual (machetes).
- Señalización y conos de seguridad.

---

6. Disposición Final del Material Vegetal

Se realizó la adecuación y limpieza del área intervenida, mediante la recolección manual y mecanizada del material vegetal resultante, procurando conservar las condiciones físicas, ambientales y paisajísticas del sitio. Los residuos fueron segregados y clasificados en el punto de generación, evitando su mezcla con residuos de diferente naturaleza y garantizando su manejo conforme a los lineamientos ambientales aplicables.

El material vegetal generado fue dimensionado y triturado en secciones de hasta 60 cm aproximadamente, facilitando las labores de manipulación, cargue y transporte. Posteriormente, fue trasladado y dispuesto en el sitio autorizado para su aprovechamiento o disposición, conforme a las condiciones establecidas y garantizando la trazabilidad del manejo del material.Durante estas actividades se implementaron medidas preventivas para minimizar la dispersión de material particulado, evitar afectaciones sobre el suelo y prevenir el ingreso de residuos a cuerpos de agua o sistemas de drenaje, contribuyendo al adecuado manejo de los residuos vegetales y a la protección del entorno.

---

7. Inspección de Drenajes y Sumideros

Durante la inspección del área de trabajo no se evidenciaron sumideros ni sistemas de drenaje superficial dentro de la zona directa de intervención, debido a que corresponde a un espacio reducido y delimitado. Por lo anterior, no se identificaron elementos de drenaje que pudieran verse afectados durante el desarrollo de las actividades silviculturales.

Número de árbol o acta	KTV-20260609-00073
Especie	CEREZO
Altura calculada	10,5 M
Tipo de manejo	TALA
	


9. SOCIALIZACION

En calidad de contratista, INNOVACIÓN COLOMBIA S.A.S. se permite informar que, en cumplimiento del objeto contractual y de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, el día 19 de agosto de 2026 se realizó la respectiva socialización de las actividades de tratamiento silvicultural y demás labores asociadas al arbolado de las Unidades Operativas, previamente autorizadas por la autoridad ambiental competente.

La jornada de socialización se llevó a cabo con la profesional correspondiente y con los funcionarios y personas presentes en las áreas de intervención, brindando información sobre las actividades programadas, su alcance, las medidas de seguridad implementadas y las recomendaciones ambientales aplicables durante su ejecución.

Como evidencia del proceso realizado, se cuenta con la planilla de asistencia debidamente diligenciada, en la cual se registra la participación de las personas que fueron alcanzadas durante la jornada de socialización y se deja constancia de los temas tratados.

De esta manera, INNOVACIÓN COLOMBIA S.A.S. deja constancia de la realización de la actividad de socialización en la fecha indicada, en cumplimiento de los lineamientos establecidos y bajo criterios de responsabilidad, seguridad y manejo adecuado del componente ambiental.



Francy Lorena Martínez R
c/c 38362514

	INNOVACION COLOMBIA SAS	Código: FOR-DE-004
		Versión: 01
PROCESO:	prestar los servicios de tratamiento silvicultural y demás actividades asociadas al arbolado de las unidades operativas de la secretaria distrital de integración social que sean autorizadas por la autoridad ambiental competente.	Pág. 1 de
	ACTA DE REUNION	Vigente desde: 13/06/2015

NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
Elena pinedo.	Angeles KR 77-BIS64150	Elena p.
Armando Camacho.	KR 77 BIS 64150.	Armando Cam
Nora Aguilar.	KR 77 BIS 641-50.	Nora aguilar.
Claudia. Belen.	KR77 BIS 641-50.	Claudia Belen.
Jorge luis Benites.	KR77 BIS 641-50.	Jorge B.
Carmen Ramos.	KR77 BIS 641-50.	Carmen R.
Alma Rosa.	KR77 BIS 64-50.	[signature]

Aracely L. Martinez
39362574