CONTRATO No.
26SS111B2865 de 2026

NIT:902061427-4

CON-LGI-064

Medellin -Miércoles 07 de octubre de 2026

Radicado: R 2026010695626
Fecha: 07/10/2026 09:02:37.0
Tipo: OFICIO
Destino: BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

Señora:
Diana Marcela Bedoya
Dirección Social, Ambiente y Predial
Desarrollo Físico
Secretaria de Infraestructura física
Medellín - Antioquia

REFERENCIA: Contrato 26SS111B2865 de 2026 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

ASUNTO: Radicado de informe Social No.2, correspondiente al mes de Agosto

Cordial saludo;

Por medio de la presente, la interventoria, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones otorgadas mediante el contrato **26SS111B2865 de 2026** cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". se permite remitir el Informe Social No. 1, correspondiente al mes de julio de 2026.

El presente informe muestra las gestiones desarrolladas en el seguimiento del proyecto durante el período comprendido entre el 25 de julio de 2026 y el 25 de agosto de 2026


LEIDY JOHANNA MORA VALENCIA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO LGI ITUANGO
Email: consorciolgiituango@gmail.com
Elaboro: Felipe Álzate G
Folios:22
Anexos: CD con anexos

Recibido y radicado
07 - 10 - 2026
Rad. 908

1

ARCHIVO SIF
2026 OCT 13 15:35:42

INTERVENTORÍA CONSORCIO LGI ITUANGO



CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. 26SS111B2865 DE 2026

Objeto del contrato:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

AGOSTO
2026

INFORME DE GESTION SOCIAL No 2

INFORME SOCIAL MENSUAL DE INTERVENTORÍA
(Versión1- Periodo agosto 2026)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Entidad Contratante

Consorcio Vial Regional Antioquia
Contratista de Obra

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Objeto Contrato de Obra

26OO111B2860 DE 2026
Nº de Contrato de Obra

CCONSORCIO LGI ITUANGO
Interventoría

AGOSTO de 2026

26SS111B2865 DE 2026
Nº de contrato de Interventoría

Firma:	Firma:	Firma:
Juan Felipe Alzate Residente Social de Interventoría	Lady Johana Mora Valencia Director Interventoría	Lucelly Penagos Supervisor Social SIF
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
2.1. Descripción de la necesidad 7
2.2. Alcance del proyecto 7
2.3. Localización 12
3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 12
4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA. 13
Tabla 2 Información Contrato de Interventoría 13
5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 14
5.1. Funciones del Residente Social del Contratista 14
5.2. Funciones del Residente Social de Interventoría 15
6. PLAN DE MANEJO SOCIAL 16
6.1. Programa para el reconocimiento del entorno 16
6.1.1Levantamiento de Actas de entorno 16
6.1.2.Levantamiento de Actas de vecindad 17
6.1.3.Levantamiento de Permisos de intervención de predios 17
6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 20
6.2.1. Reunión de inicio 20
6.2.2. Reunión de avance 20
6.2.3. Reunión final: 20
6.3. Programa de contratación de mano de obra local 22
***6.3.1.*Contratación de Mano de Obra No Calificada del AID** 22
6.3.2Inclusión Social de Mujeres 22
6.4.PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN. 23
6.4.1. Vallas informativas: 24
6.4.2. Instalación de avisos metálicos 24

6.4.3. Volantes informativos: 24
6.4.4. Carteleras informativas 25
6.4.5. Cuñas radiales 25
6.4.6. Instalación de Pasacalles: 26
6.5. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO 28
6.5.1. Punto de atención virtual: 28
6.5.2. Punto de atención al ciudadano (PAC): 28
6.5.3. Buzón de Solicitudes: 29
6.5.4. Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS): 30
6.5.5. Consulta de opinión en la comunidad y el comercio: 30
6.6. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL 31
6.6.1. Capacitaciones relacionadas con el manejo de posibles hallazgos arqueológicos: 31
6.7. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA CPC. 32
6.7.1. Comité de Participación Comunitaria CPC 32
6.8. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 34
6.8.1. Capacitaciones al personal vinculado al proyecto 34
7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 35
7.1. Recorridos y/o visitas de seguimiento: 35
7.2. Comités de seguimiento 40
7.3. Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría: 41
8. CONTROL DE INVERSION PRESUPUESTO SOCIAL 42
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 43
10. LISTADO DE ANEXOS 44

TABLAS DE ILUSTRACIONES

- Tabla 1 Información del Contrato de
- Tabla 2 Información Contrato de Interventoría
- Tabla 3 información levantamiento de actas de entorno
- Tabla 4 información levantamiento de actas de vecindad
- Tabla 5 información levantamiento permisos de intervención de predios
- Tabla 6 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para el reconocimiento del entorno
- Tabla 7 reuniones informativas de socialización
- Tabla 8 indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria
- Tabla 9. Caracterización de empleabilidad
- Tabla 10 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa de contratación de mano de obra local
- Tabla 11 piezas comunicacionales
- Tabla 12 Cuñas radiales reportadas en el periodo
- Tabla 13 instalación de pasacalles reportados en el periodo
- Tabla 14 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa comunicación y divulgación
- Tabla 15 PQRS reportadas en el periodo
- Tabla 16 consolidado estado de PQRS
- Tabla 17 Encuestas de opinión
- Tabla I8 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto
- Tabla 19 Capacitaciones protección del patrimonio arqueológico y cultural
- Tabla 20 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural
- Tabla 21 reuniones del Comité de Participación Ciudadana CPC
- Tabla 22 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria CPC
- Tabla 23 capacitaciones al personal vinculado al proyecto
- Tabla 24 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto
- Tabla 25 recorridos y/o visitas de seguimiento
- Tabla 26 comités de seguimiento
- Tabla 27 actividades de seguimiento y control área social interventoría
- Tabla 28 control presupuesto social

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Ituango como muchos otros en el Departamento de Antioquia, sufre necesidades y riesgos de infraestructura vial entre otras y es así, como esta contingencia nos reúne en este proyecto cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" para lo cual este grupo de profesionales idóneos invierten todo su conocimiento y esfuerzo para realizar un trabajo mancomunado en el que la Interventoría Consorcio LGI Ituango acompaña en al contratista Consorcio Regional Vías Antioquia 2026 en el proceso del desarrollo de todas las actividades tanto de obra como de las demás áreas reportando todas las actividades y obligaciones contenidas en la guía de manejo socioambiental y SST de la Gobernación de Antioquia, aplicadas a las necesidades y requerimientos de cada comunidad específica.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El presente Contrato de Obra No. 26OO111B2860 de 2026 tiene por objeto el mejoramiento de la red vial de segundo orden mediante la intervención de puntos de atención prioritaria en los municipios de Ituango y Carolina del Príncipe, departamento de Antioquia, con el propósito de garantizar la estabilidad de la infraestructura vial, mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir los riesgos asociados a fenómenos de remoción en masa y proteger la integridad de los usuarios de la vía. Las intervenciones contempladas corresponden a la ejecución de obras civiles especializadas para la estabilización de sitios críticos identificados mediante estudios geotécnicos y diseños específicos desarrollados para cada punto de atención prioritaria (PAP), incluyendo actividades de movimiento de tierras, conformación de taludes, construcción de obras de drenaje, estructuras de contención, manejo de aguas superficiales y subterráneas, protección de laderas, obras complementarias y demás actividades necesarias para garantizar la estabilidad geotécnica y funcional de los corredores viales intervenidos.

2.1. Descripción de la necesidad

La ejecución del proyecto de mejoramiento de la red vial de segundo orden en los municipios de Ituango (Vía 25AN11-1) y Carolina del Príncipe (Vía 62AN21-1) responde a una necesidad inaplazable de seguridad vial, conectividad regional y estabilización de la infraestructura afectada por fenómenos climáticos y erosivos. La intervención de los cuatro (4) Puntos de Atención Prioritaria (PAP), que suman un total de 765 metros lineales de obras civiles complejas, implica una alteración directa sobre las dinámicas cotidianas, de movilidad y socioeconómicas de las poblaciones asentadas en sus Áreas de Influencia Directa (AID).

2.2. Alcance del proyecto

Las obras objeto del contrato comprenden los siguientes puntos de atención prioritaria:

ITUANGO- PAP 2. Estabilización de Sitio Crítico PR 82+000
Corresponde a la ejecución de las obras definidas en el estudio de referencia ITG-SCI-PR82+000- SC2-IF-R0, localizado en el municipio de Ituango, subregión Norte del departamento de Antioquia, orientadas a la mitigación de procesos de inestabilidad y recuperación de las condiciones de seguridad y operación de la vía. En el presente se encuentra asociado específicamente a las obras de estabilización y protección para la recuperación en el "Sitio Crítico 2 PR 82+000" donde se presentan distintos procesos morfodinámicos, poniendo en riesgo la operación de la vía. Dicho sitio se ubica a 3 km de la cabecera municipal del municipio de Ituango, entre las coordenadas 7° 9´ 57,36344" N y 75° 44´ 57,76473" W del corredor vial que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.
La zona de afectación en el Sitio Crítico denominado SC-2, ubicado en el PR 82+000, se presenta pérdida de la banca en el costado izquierdo en dirección a Ituango en una longitud de 10,0 m a 15,0 m aproximadamente, debido a la interrupción y colmatación del box culvert existente, el cual tiene una sección de 1,8 m x 1,8 m. De igual forma, en el sitio se presenta colmatación y taponamiento del box culvert existente, permitiendo que el agua de la vaguada corra por la vía, generando la socavación de las aletas de la obra hidráulica. Así mismo, puede notarse que las paredes de la cárcava se encuentran erosionadas, lo que indica que el material Superficial es susceptible a este proceso. Sin embargo, se observa también afloramiento de roca en la base del box culvert. En visita realizada en el

año 2025, se evidenció una obstrucción parcial de roca en el encole, mientras que anteriormente se encontraba completamente taponado.

El box culvert afectado en 2022 actualmente no presenta taponamiento y cuenta con dimensiones de 2.5 x 2.8 m. De igual manera, el descole no presenta obstrucción. En los estudios realizados en el 2022, el box culvert contaba con medidas de 1.8 x 1.8 lo cual no coincide con la visita. Debido a la obstrucción ocurrida en 2022, las aletas del descole presentan socavaciones, por lo que se hace necesaria la construcción de los muros de contención contemplados en el diseño. En conclusión, se requieren actividades de mantenimiento del box culvert y la rehabilitación de la ladera superior para controlar el afloramiento de roca y evitar futuras obstrucciones; así mismo, es necesaria la construcción de los muros de contención especificados en el diseño, los cuales continúan adaptándose al espacio disponible. Adicionalmente, se requiere la construcción de un nuevo boxculvert con sección de 3 m x 3 m, acompañado de dos muros de 9 m y 10 m de longitud, construcción de un canal de 2,25 m de ancho, enrocado en el encole, disipadores, cunetas, filtros, canal bajante, colchacretos y pavimento. El área del proyecto de estudio se localiza específicamente en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia, en la vereda Los Galgos del municipio de Ituango, en coordenadas geográficas 7° 9´ 57,36344" N y 75° 44´ 57,76473" W; del corredor vial partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero- Ituango (25AN11-1), que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.

PAP 3. Estabilización de Sitio Crítico PR 76+300

Comprende la ejecución de las obras establecidas en el estudio ITG-SCI-PR76+300-SC3-IF-R0, localizado en jurisdicción del municipio de Ituango, destinadas al control de fenómenos de remoción en masa y a la estabilización de los taludes que afectan la infraestructura vial existente. Este sitio se presenta una zona montañosa, con altas precipitaciones y avenidas torrenciales que han colmatado la obra hidráulica y la perdida parcial y/o completa de la banca. El presente PMA ese encuentra asociado específicamente a las obras de estabilización y protección para la recuperación en el "Sitio Critico 3 PR 76+300" donde se presentan distintos procesos morfodinámicos, poniendo en riesgo la operación de la vía. Dicho sitio se ubica a 9 km de la cabecera municipal del municipio de Ituango, entre las coordenadas 7° 8´ 43,48964" N y 75° 43´ 28,24018" W del corredor vial que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.

La zona de afectación en el Sitio Crítico denominado SC-3 ubicado en el PR 76+300, presentó la pérdida de la banca parcial al costado izquierdo en dirección a Ituango,

entre el K76+255 a K76+220 y entre el K76+350 a K76+315; es la zona con mayor afectación en el tramo sitio crítico 3. Se evidencia que sobre la vía antigua se adecuo un lleno con material de recebo, posiblemente para conformar la sección de la calzada. Se observa en algunas zonas partes de la estructura de pavimento anterior, estas áreas se encuentran inestables debido al desconfinamiento que se generó con el fallo. Se considera que el fallo ocurrido en esta zona fue debido a la colmatación de las obras hidráulicas existentes, las cuales estaban ubicadas aproximadamente en el K76+275 y K76+325.

Actualmente, debido al estado de la vía y al lleno existente sobre la calzada, no se identifica en campo el encole ni el descole de dichas obras. No obstante, se observa sobre la ladera inferior fragmentos de concreto que se aduce corresponde a los cabezotes desprendidos. En la ladera inferior de la vía se observa una cárcava de gran tamaño con las paredes erosionadas, lo que indica que el material superficial es susceptible a este proceso. Superficialmente material de deslizamiento el cual contiene restos de vegetación y de la estructura de pavimento antigua, y material removido debido al desprendimiento.

En visita realizada en el año 2025, se evidenció que, debido al crecimiento de la vegetación, no es posible observar con claridad las afectaciones en campo. La vía se mantiene en las mismas condiciones, con el llenado de material recebo debido a la pérdida de banca. Así mismo, se sigue evidenciando la colmatación de las obras hidráulicas y el empozamiento de agua. En conclusión, La vía no ha presentado cambios significativos; sin embargo, las afectaciones se han acentuado con el paso del tiempo debido a la colmatación de las obras hidráulicas; por lo tanto, es pertinente ejecutar las recomendaciones constructivas establecidas en los estudios y diseños del 2022. Adicionalmente, se requiere la reconformación de la vía, la construcción de un muro de contención cimentado en pilas, la estabilización del talud superior, la construcción de un Box coulvert de 2,5 x 2,5 y sus canales de descole, construcción de una alcantarilla de 36"(el cual atraviesa el muro de contención), canal en pantallas deflectoras, disipadores con llaves transversales, cunetas, filtros, colchacretos y pavimento. El área del proyecto de estudio, se localiza específicamente en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia, en la vereda Los Galgos del municipio de Ituango, en coordenadas geográficas 7° 8´ 43,48964" N y 75° 43´ 28,24018" W; corredor vial partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero- Ituango (25AN11-1), que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.

PAP 4. Estabilización de Punto de Atención Prioritaria PR 73+800

Incluye la construcción de las obras definidas en el estudio ITG-SCI-PR73+800-SC4-IF-R0, orientadas a la recuperación de la estabilidad del corredor vial mediante

la implementación de soluciones geotécnicas y estructurales acordes con las condiciones del terreno. Dentro del alcance del PMA, se tiene contemplado la estabilización y protección para la recuperación de un Sitio Crítico denominado SC-4 ubicado en el PR 73+800 sobre la vía principal que conduce al municipio de Ituango. Este sitio se presenta una zona montañosa, con altas precipitaciones y avenidas torrenciales que han colmatado la obra hidráulica y la perdida parcial y/o completa de la banca. El presente PMA ese encuentra asociado específicamente a las obras de estabilización y protección para la recuperación en el "Sitio Critico 4 PR 73+800" donde se presentan distintos procesos morfodinámicos, poniendo en riesgo la operación de la vía. Dicho sitio se ubica a 11 km de la cabecera municipal del municipio de Ituango, entre las coordenadas 7° 8´ 9,44506" N y 75° 43´ 7,96526" W del corredor vial que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.

La zona de afectación en el Sitio Crítico denominado SC-4 ubicado en el PR 73+800, tiene aproximadamente 100,0 m de ancho y 150,0 m de largo en la cárcava del fallo principal. En la zona de estudio se evidencia una cárcava superior que es interrumpida transversalmente con la vía actual y continua su tendencia hasta la parte inferior, donde se observan materiales arenosos susceptibles a la erosión superficial, por otra parte, también se evidencian afloramientos de rocas fracturadas de buenas características.

Se identifican un Box-Culvert y alcantarillas a lo largo del tramo, las cuales se colmataron y han aumentado la problemática en el sitio, ya que las aguas de escorrentía desaguan en la cárcava existente, removiendo periódicamente los materiales superficiales, adicionalmente el sitio presenta la perdida parcial de la calzada izquierda en sentido hacia Ituango, limitando el flujo vehicular a un solo sentido, en la zona de estudio se presenta afectación de muros existentes los cuales sirven como estructura de contención a la vía, además no se observan estructuras que ayuden a su empotramiento. En visita realizada en el año 2025, se evidencia que la vía continúa presentando taponamiento en las obras hidráulicas con un proceso erosivo progresivo debido a la escorrentía de aguas sobre su superficie. Para mitigar estas afectaciones, el municipio construyó un muro de contención de 20,5 metros y otro de 6 metros, además de un guarda rueda. Sin embargo, dichas estructuras fueron ejecutadas sin considerar los diseños existentes, lo que ha reducido el ancho de la vía a 5 metros en algunos tramos. Así mismo, estos muros fueron construidos sobre la proyección de la construcción del box culvert y muros de contención previstos en los estudios.

En conclusión, la construcción de estas obras de mitigación por parte del municipio ha afectado la viabilidad de los diseños previamente establecidos, sin embargo es importante la recuperación del sitio crítico; por lo tanto, se realizará la

reconformación de la vía, con 4 muros: MURO 1: K73+643 – K73+660, MURO 2: K73+700 – K73+718, MURO 3: K73+735 – K73+755 y MURO 4: K73+780 – K73+836, la estabilización del talud inferior, la construcción de dos box Culvert, en el K73+803 de 5,0 m x 3,0 m y en el K73+815 de 3,0 m x 3,0 m, la construcción de una alcantarilla de 900 mm con canal en pantalla deflectoras en el K73+742 de aproximadamente 40,0 m de longitud, canales de descole, cunetas, filtros, pavimento.

El área del proyecto de estudio se localiza específicamente en la Subregión Norte del Departamento de Antioquia, en la vereda Los Galgos del municipio de Ituango, en coordenadas geográficas 7° 8´ 9,44506" N y 75° 43´ 7,96526" W; del corredor vial partidas a San José de la Montana -San Andrés de Cuerquia-Matanzas-Pescadero- Ituango (25AN11-1), que comunica al municipio de Ituango con Medellín, tomando como inicio el municipio de Ituango.


PAP CAROLINA DEL PRINICIPE. Punto de Atención Prioritaria PR 41+900

Corresponde a la intervención localizada en el PR 41+900 de la vía Puente Gabino – Gómez Plata – El Guayabo – Carolina del Príncipe – La Herradura – Partidas de Guadalupe – Guadalupe (No incluye tramo urbano de Gómez Plata), código 62AN21-1, mediante la ejecución de obras de estabilización, drenaje, protección y mejoramiento de las condiciones de seguridad vial requeridas para garantizar la continuidad y funcionalidad del corredor.

Dentro del alcance, se prevé la intervención de un punto de atención prioritaria mediante la construcción de un muro de contención compuesto por pilas pre-excavadas manualmente de mínimo 1.20 m de diámetro de al menos unos 14.7 m de longitud, unidas a través de una viga cabezal de 1.60 m de ancho x 0.8 m de altura con la finalidad de rigidizar el sistema de contención. Finalmente, se podrá reconformar la banca de la viga con un muro tipo vástago mínimo 3.50 m de altura y 0.4 m de espesor para, con el fin de optimizar la estabilidad y condiciones de servicio adecuadas para el tramo vial.

2.3. Localización

San José de la montaña -san Andrés de cuerquia - matanzas - pescadero – Ituango-Puente Gabino - Gómez plata - el guayabo - carolina del príncipe - la herradura - Guadalupe



3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 Información del Contrato de obra

ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA INTERVENCION DE PUNTOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRINCIPE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL REGIONAL ANTIOQUIA 2026
CONTRATO Nº	26OO111B2860 DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 11,869,263,725
FECHA DE INICIO	23-06-2026
PLAZO	12 MESES
PRORROGA	23-06-2026
ADICION	
SUSPESION	
REANUDACION	
FECHA DE TERMINACION	

4. INFORMACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA.

Tabla 2 Información Contrato de Interventoría

ENTIDAD CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE ITUANGO Y CAROLINA DEL PRÍNCIPE, DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"
INTERVENTORIA	CONSORCIO LGI ITUANGO
CONTRATO Nº	26SS111B2865 DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1,512,855,363
FECHA DE INICIO	23-06-2026
PLAZO	13 MESES
PRORROGA	23-07-2027
ADICION	
SUSPENSION	
REANUDACION	
FECHA DE TERMINACION	

5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

Certificar el cumplimiento del personal mínimo requerido para la gestión. El Profesional Social del contratista se encarga de la ejecución directa de los programas, mientras que el Profesional de Interventoría realiza la supervisión, control de inversión y validación de actividades.

Descripción	Municipio	Cantidad	Dedicación	Plazo (meses)
Profesional director de obra	Ambos	1	100%	8
Profesional residente de obra	Ituango	1	100%	8
Profesional residente de obra	Carolina	1	100%	6
Profesional ambiental	Ambos	1	100%	8
Profesional SST	Ituango	1	100%	8
Profesional SST	Carolina	1	100%	6
Profesional Social	Ambos	1	100%	8
Tecnólogo en construcciones civiles	Ituango	1	100%	8
Tecnólogo SST	Ituango	1	100%	8

5.1. Funciones del Residente Social del Contratista

- Formular e implementar el Plan de Manejo social de la obra.
- Establecer los mecanismos de interacción comunitaria e institucional para realizar los procesos de divulgación y socialización del proyecto.
- Diseñar e implementar procesos de información continua y actualizada que permitan presentar a la comunidad los avances y beneficios del proyecto, así como aspectos considerados por la comunidad como relevantes para conocer y comprender el funcionamiento y bondades del proyecto.
- Obtener los permisos de los propietarios de los predios donde se requiera alguna intervención para la ejecución del proyecto.
- Atender y solucionar las peticiones, quejas y reclamos.
- Entregar a la interventoría del proyecto de manera oportuna y organizada los soportes de la gestión social realizada cada mes en obra que evidencien el cumplimiento del Plan de Manejo Social y la inversión social ejecutada (documentos, facturas legales y registro fotográfico según el caso).

- Asistir a los comités de obra que sea incluido el componente social, comunicar oportunamente al director de obra las circunstancias surgidas en el desarrollo del contrato, que pueden afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio y el correcto cumplimiento de las obligaciones, cualquiera que sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones

5.2. Funciones del Residente Social de Interventoría

- Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social de la obra.
- Realizar acompañamiento y asesoría para la implementación del Plan de Gestión social de la Obra.
- Promover, impulsar y atender la participación ciudadana, recibiendo la información suministrada y transmitirla para un mejor desarrollo de los proyectos.
- Revisar y aprobar el programa de trabajo del componente social, controlando los avances de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado.
- Suscribir con el contratista las actas de vecindad antes de iniciar las intervenciones haciendo constar el estado en que se encuentra el sitio, las construcciones, amueblamientos y cultivos existentes aledaños al proyecto.
- Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales durante la ejecución de la obra, y las posibles soluciones para la resolución de los mismos.
- Hacer seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está cumpliendo las actividades propias del plan de gestión social.
- Elaborar y presentar informes de las actividades de gestión social llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución.
- Realizar control al cumplimiento por parte del contratista, a la atención de quejas y reclamos de la comunidad relacionados con la construcción de las obras.
- Realizar recomendaciones cuando se consideren necesarias o convenientes.
- Participar en los comités de obra programados y en las reuniones requeridas por la entidad contratante.
- Realizar seguimiento a la contratación de mano de obra no calificada del AID.
- Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los

respectivos soportes de ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados).

6. PLAN DE MANEJO SOCIAL

Se presentan de forma detallada las acciones de Gestión Social implementadas durante el periodo de ejecución contractual por el componente Social del proyecto, de acuerdo a los programas y actividades establecidas en el Plan de Gestión Social PGS y el su respectivo indicador.

6.1. Programa para el reconocimiento del entorno

Se relaciona el estado previo de los inmuebles y la infraestructura pública antes de cualquier intervención, aprobadas por interventoría.

6.1.1. Levantamiento de Actas de entorno

Se reportan las actas de entorno y fachadas que detallen ampliamente, mediante registro fotográfico y fílmico las condiciones de todos los elementos del amueblamiento urbano o la infraestructura sociocultural (estructuras hidráulicas, el mobiliario urbano, jardines, antejardines, luminarias públicas, vías, entre otros).

Tabla 3 información levantamiento de actas de entorno

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada

Nota: Para este periodo no se registra esta actividad.

6.1.2. Levantamiento de Actas de vecindad

Se relacionan las actas de vecindad en los predios adyacentes a la ejecución del proyecto y demás zonas con posible afectación que el contratista y la interventoría considere necesario.

Tabla 4 información levantamiento de actas de vecindad

#	Fecha	Propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada

Nota: Para este periodo no se presentó esta actividad.

6.1.3. Levantamiento de Permisos de intervención de predios


Se relacionan de manera oportuna los permisos de acceso a los predios de propiedad privada en los cuales sea necesario ejecutar actividades para el cumplimiento del contrato, adelantando los procesos de solicitud, concertación y formalización correspondientes con los titulares u ocupantes. Dichos permisos deberán ser obtenidos previo al inicio de cualquier intervención en cada predio, constituyendo un requisito indispensable para la programación y ejecución de las obras.

Tabla 5 información levantamiento permisos de intervención de predios

#	Fecha	Predio y/o propietario	Lugar-tramo	Estado	Consolidado	
					Abierta	Cerrada
1	05-08-2026	Hernan Oquendo Yaneth Oquendo	PAP 2		X	
2	05-08-2026	Beatriz Elena Jaramillo Zapata	PAP 2		X	
3	14-08-2026	Joaquín Alonso Zapata Torres	PAP 4		X	
4	14-08-2026	Beatriz Elena Jaramillo Zapata	PAP 2		X	
5	18-08-2026	Yovani Guzmán	Vereda Las Lomitas		X	
6	18-08-2026	William Saldarriaga	Vereda Las Lomitas		X	

Registro fotográfico de la Gestión













Fotos. Firmas de permiso.	Fotos. Firmas de permiso.

Tabla 6 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para el reconocimiento del entorno

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Actas de entorno	No. de actas de entorno realizadas/	N/A	
	No. de inspecciones que requieren actas de entorno) x 100.	N/A	
Actas de vecindad	No. de actas de vecindad realizadas/	N/A	
	No. de inspecciones que requieren actas de vecindad) x 100.	N/A	
Porcentaje de cumplimiento		N/A	
Actas de entorno	No. de actas de entorno de cierre/	N/A	
	No. de actas de entorno totales que requieren cierre) x 100.	N/A	
Actas de vecindad	No. de actas de vecindad de cierre/	N/A	
	No. de actas de vecindad totales que requieren cierre) x 100.	N/A	
Permisos de intervención de predios	No. de permisos de intervención de predios de cierre/	N/A	
	No. de permisos de intervención de predios totales que requieren cierre) x 100.	N/A	
Porcentaje de cumplimiento		N/A	

NOTA: Para este periodo reportado no se realizó esta actividad.

6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

6.2.1. Reunión de inicio: Se informó de manera detallada a la comunidad de la zona de influencia directa e indirecta de la obra, los alcances y propósitos del proceso constructivo y del proyecto en general, antes del inicio del proyecto, en esta reunión se presentó la firma contratista e interventora y la Entidad contratante, en este caso la Gobernación de Antioquia, así como el cronograma de las obras. En los Anexos se adjunta el acta de dicha reunión.

6.2.2. Reunión de coordinación vial y ambiental : Se notifica a la secretaría de planeación y a las empresas de transport, las intervenciones viales en ejecución y los esquemas de movilidad activos, los cierres parciales de la vía y el PMT.

6.2.3. Reunión de avance y final: cumplimiento de la información suministrada en la reunión de inicio de forma clara y concreta y en cifras consolidadas, las ejecuciones técnicas, constructivas, sociales, ambientales y SST del proyecto, realizando el registro visual, fotográfico o fílmico que permita hacer un recuento del proceso constructivo, desde el inicio, avances y hasta el momento de la entrega de la obra.

Tabla 7 reuniones informativas de socialización

#	Fecha	Tipo de reunión	Población objeto	# de asistentes
1	04-08-2026	Reunión de inicio	Comunidad en general y entidades	24
2	24-08-2026	Reunión vial y ambiental	Secretaría de planeación y empresa de transporte Coonorte	2

Registro fotográfico de la Gestión

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Fotos: Reunión de inicio</td><td>Foto 2: Reunión de inicio</td></tr>
</table>

Tabla 8 indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Reunión de inicio	No. de reuniones de inicio ejecutadas/ No. de reuniones de inicio programadas x 100.	100%	Se realizó la reunión de inicio en el periodo.

Reunión de avance	No. de reuniones de avance ejecutadas/ No. de reuniones de avance programadas x 100.	N/A	
Reunión final	No. de reuniones de finalización ejecutadas/ No. de reuniones de finalización programadas x 100.	N/A N/A	
Porcentaje de cumplimiento		100%	

6.3. Programa de contratación de mano de obra local

6.3.1. Contratación de Mano de Obra No Calificada del AID

Se establecieron mecanismos claros que permitieron beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto y así contribuir al desarrollo social y económico de la comunidad impactada por el proyecto.

Se tiene en cuenta el requerimiento de enfoque diferencia, por su edad, etnia, genero, orientación sexual y/o situación de discapacidad con un cumplimiento del 30%.

Se realiza la promoción de las vacantes mediante volantes, voz a voz y en las reuniones informativas.

6.3.2. Inclusión Social de Mujeres: En atención al cumplimiento de la Ordenanza N° 03 de 2010 sobre inclusión social de las mujeres, es obligación para el contratista de obra tener en cuenta la participación de un mínimo del cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región sean mujeres para la ejecución del proyecto, siempre y cuando la naturaleza, características y condiciones del contrato lo permitan.

Tabla 9. Caracterización de empleabilidad

Total, de personal vinculado por mano de obra calificada y no calificada	
	Total, de ingresos en el mes
Mano de obra Calificada – MOC	3
Mano de obra No Calificada – MONC	14
Empleos generados en el área de influencia	
Total	**17**
Número de Mujeres vinculadas	6
Número de Hombres vinculados	11
Porcentaje MOC	17.64%
Porcentaje MONC	82.36%

Tabla 10 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa de contratación de mano de obra local

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
MOC	No. de mano de obra calificada/	18	
	No total de mano de obra calificada x 100	45%	
MONC	No. de mano de obra no calificada/	22	
	No total de mano de obra no calificada x 100	55%	
Mujeres vinculadas	Mujeres vinculadas/	11	
	No. de total de mujeres vinculadas x 100.	27.5%	
Porcentaje de cumplimiento		100%	

6.4. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN.

6.4.1. Vallas informativas: La valla informativa no fue instalada para el periodo de este informe aunque la lona ya se encuentra en la obra, por lo cual no se pudo tener este elemento para la fecha de corte de este informe, se realizaron requerimientos por medio de correos y en los comités de obra, quedando los compromisos de instalación en las actas de dichos comités.

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Valla informativa.

6.4.2. Instalación de avisos metálicos: Para este periodo no se utilizaron estos elementos.

Remitir registro fotográfico fechado de vallas tijeras y demás elementos que se requieren en el frente de obra.

Registro fotográfico de la Gestión

Foto 1. Descripción	Foto 2. Descripción

6.4.3. Volantes informativos: en el periodo reportado no fue utilizada esta

herramienta de información.

Tabla 11 piezas comunicacionales


Fecha	Tipo de pieza	Asunto	Población objeto	Cantidad
	N/A	N/A		0

Registro fotográfico de la Gestión

Foto 1. Descripción	Foto 2. Descripción

6.4.4. Carteleras informativas: En el periodo reportado se utilizó este elemento comunicativo en la cartelera del municipio ubica en la sede de la alcaldía.

Registro fotográfico de la Gestión

	
Foto 1. Cartelera de la alcaldía Municipal.	Foto 2. Cartelera de la alcaldía Municipal.

6.4.5. Cuñas radiales: En el periodo reportado no se utilizó este medio de difusión.

Tabla 12 Cuñas radiales reportadas en el periodo

Fecha	Asunto	Población objeto	Cantidad
N/A	N/A	N/A	N/A

Registro fotográfico de la Gestión
Certificado de emisión (o "pauta ejecutada") emitido por la emisora

Foto 1. Descripción	Foto 2. Descripción

6.4.6. Instalación de Pasacalles: Para el periodo reportado no se realizó esta actividad, aunque los elementos llegaron a la obra.

Tabla 13 instalación de pasacalles reportados en el periodo

Fecha	Asunto	Población objeto	Cantidad
N/A	N/A	N/A	N/A

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Descripción

Tabla 14 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa comunicación y divulgación

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Vallas informativas	No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100	1	No se instalaron
		0%	
Instalación de avisos metálicos	No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100	4	No se utilizaron
		0%	
Volantes informativos	No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	0	No se utilizaron
		0%	
Cartelera informativa	No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100		
		50%	Se utilizó cartelera municipal para difusión de reunión de inicio.
Cuñas radiales	No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100		No se utilizó este medio
		0%	
Pasacalles	No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	3	No se instalaron en ningún PAP
		0%	
Porcentaje de cumplimiento		10%	Aunque están en obra no fue instalado ninguno de los elementos de difusión

6.5. PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO

El contratista tiene un correo electrónico destinado a la recepción de todo tipo de información y de requerimientos, así como un número celular activo para este fin.

6.5.1. Punto de atención virtual:

Correo: social.ituango2026@gmail.com

Línea telefónica: 3103259906

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Canales de comunicación y atención al ciudadano.

6.5.2. Punto de atención al ciudadano (PAC):

Remitir registro fotográfico fechado del punto de atención al ciudadano, horarios de atención, línea telefónica y WhatsApp, oficinas debidamente equipadas y acondicionadas, en donde el contratista podrá atender directamente a la comunidad y dar respuesta oportuna a sus inquietudes y requerimientos.

Correo electrónico: social.ituango2026@gmail.com

Línea Telefónica: 3103259906

Horarios de atención: lunes - viernes de 8:am - 12m y de 1:pm-5:pm.
sábados de 8:am-10:am

Dirección: Finca los Galgos

Lugar: km 6 vía Ituango-Medellin

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Descripción

6.5.3. Buzón de Solicitudes: fue instalado los últimos días del periodo de este informe.

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Buzon Nª1 PAC



Foto 2. Buzon Nº 2 Empresa de transporte Coonorte

6.5.4. Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS): EN el periodo reportado no se recibe ningún formato de petición, queja, reclamo o sugerencia por parte del contratista.

Tabla 15 PQRS reportadas en el periodo

N°	Fecha de ingreso DD/MM/AAA	Fecha de cierre DD/MM/AAA	Tipo de solicitud				Nombre de solicitante	Asunto
	N/A	N/A					N/A	N/A

Tabla 16 consolidado estado de PQRS

# PQRS presentadas en el mes	# PQRS Cerradas en el mes	# PQRS pendientes	Acumulado de PQRS
N/A	N/A	N/A	N/A

6.5.5. Consulta de opinión en la comunidad y el comercio: Previo a la culminación del proyecto, se ejecutará una encuesta de opinión para identificar el nivel de satisfacción de la comunidad. Dicha actividad se regirá estrictamente por el formato: *"CONSULTA DE OPINIÓN EN LA COMUNIDAD Y EL COMERCIO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO"*; Formato institucional establecido por la entidad.

Tabla 17 Encuestas de opinión

Fecha	Gremios o población encuestada	# de encuestas realizadas	Conclusiones generales de la encuesta
N/A	N/A	N/A	N/A

Registro fotográfico de la Gestión

Foto 1. Descripción	Foto 2. Descripción

Tabla 18 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Punto de Atención Virtual	Punto de Atención Virtual / Punto de Atención Virtual requerido durante el desarrollo de las obras.	1	
		100%	
Punto de Atención al Ciudadano PAC	1 punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.		
		100%	No se han instalado sus distintivos
Buzon de solicitudes	No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100	2	
		100%	
PQRS	No. total, de PQRS atendidas en el período / No. total, de PQRS recibidas en el período x 100	N/A	
		N/A	
Consulta de opinión	No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100		
		N/A	
Porcentaje de cumplimiento		100%	

6.6. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL

6.6.1. Capacitaciones relacionadas con el manejo de posibles hallazgos arqueológicos:

En el periodo de este informe se realizó la siguiente capacitación sobre el tema

Tabla 19 Capacitaciones protección del patrimonio arqueológico y cultural.

Fecha	Objetivo	# de asistentes
24-08-2026	manejo y preservación de hallazgos arqueológicos en obra	8

Registro fotográfico de la Gestión




Foto 1. Asistencia a capacitación

Tabla 20 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Capacitaciones Arqueología	No. de trabajadores asistentes a la capacitación /	**8**	Se realiza capacitación a parte del personal.
	No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	**27.58%**	
Porcentaje de cumplimiento		**27.58 %**	

6.7. PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACIÓN COMUNITARIA CPC.

6.7.1. Comité de Participación Comunitaria CPC: EL objetivo es crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del CPC

aporten en la construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y finalmente se conviertan en multiplicadores de la información.

En el periodo de reporte de este informe se realizó la convocatoria, logrando contar con los integrantes para el CCO, pero no se realizo ninguna reunión del mismo.

Tabla 21 reuniones del Comité de Participación Ciudadana CPC

Fecha	Tema	Población objeto	# de Asistentes
N/A	N/A	N/A	N/A

Registro fotográfico de la Gestión




Foto 1. Inscripción Integrantes de CPC

Tabla 22 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria CPC

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Reuniones del CPC	No. reuniones ejecutadas con el CPC /	0	
	No. reuniones contempladas con el CPC x 100	1	**No se realizó la reunión.**
Porcentaje de cumplimiento		**0%**	

6.8. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

6.8.1. Capacitaciones al personal vinculado al proyecto: Se diseña e implementa un plan de formación dirigido al equipo de trabajo para estandarizar el manejo de la información y la interacción con la comunidad. El objetivo es prevenir conflictos en el territorio derivados de la desinformación o la generación de expectativas no oficiales por parte del personal

Para el periodo de reporte de este informe se realizaron estas capacitaciones al personal de obra.

Tabla 23 capacitaciones al personal vinculado al proyecto

Fecha	Tema	# de asistentes
12-08-2026	Cuidado del entorno comunal Espacio de escucha y participación Pausas y salud mental	**21**
18-08-2026	Utilización de teléfonos celulares	**16**
25-08-2026	El uso del tiempo libre	**23**

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Capacitación 12 agosto



Foto 2. Capacitación 18 agosto

Tabla 24 Indicadores de seguimiento y monitoreo programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

Actividad	Indicador Meta	%	Observación
Capacitaciones personales de obra	No. de capacitaciones desarrolladas /	3	
	No. de capacitaciones programadas x 100	4	
Porcentaje de cumplimiento		75%	

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

7.1. Recorridos y/o visitas de seguimiento: en el periodo se realizaron estas actividades, indicando fecha, registro fotográfico, listado de asistencia y acta de la reunión.

Tabla 25 recorridos y/o visitas de seguimiento

Fecha	Asunto	Población objeto	# de asistentes
28-07-2026	Recorrido por frentes de obra y reconocimiento de carteleras municipales.	Interventoría y contratista	
29 -07-2026	Recorrido de obra y reunión de profesional social de interventoría y contratista	Interventoría y contratista	
31-07-2026	reunión de profesional social de interventoría y contratista para gestión de PIPP con los propietarios de los predios del PAP 2	Interventoría, contratista y propietarios de predios.	
31-07-2026	Recorrido de obra y reunión de profesional social de interventoría y contratista y reconocimiento de sitio de instalación de la valla informativa.	Interventoría y contratista	
03-08-2026	Recorrido por frentes de obra y reconocimiento del lugar para reunión de inicio.	Interventoría y Contratista.	
04-08-2026	Acompañamiento e intervención en reunión de inicio. Participación en comité de obra N° 3	Comunidad en general. Profesionales de interventoría, contratista	24

		y gobernación de Antioquia.	
05-08-2026	Recorrido por frentes de obra, verificación de PAC.	Interventoría, Contratista.	
06-08-2026	Recorrido por frentes de obra, verificación de PAC.	Interventoría, Contratista	
10-08-2026	Recorrido por frentes de obra, reunión con profesional social, verificación de PAC.	Interventoría, Contratista	
12-08-2026	Recorrido por frentes de obra Revisión de permisos de intervención en predios privados, verificación del PAC sin identificación. Verificación de lona de valla informativa y pasacalles.	Interventoría, Contratista.	
12-08-2026	Recorrido por frentes de obra	Interventoría	
14-08-2026	Recorrido por frentes de obra. Requerimientos de permisos de intervención en PAP 2. Reunión con profesional social: requerimientos para informes mensuales.	Interventoría y contratista.	
19-08-2026	Recorrido por frentes de obra. Requerimientos de permisos de intervención para pasacalles y valla. Reunión con profesional social: requerimientos para informes mensuales.	Interventoría y contratista.	
20,21,22_08_2026	El municipio se mantuvo incomunicado con la ciudad de Medellín y municipios cercanos por razones de orden público, no se realizaron recorridos de obra. El proyecto estuvo paralizado		
24-08-2026	Se realiza reunión con secretaría de Planeación y empresa de transporte Coonorte, para socializar los cierres parciales y sus horarios	Contratista y funcionarios de alcaldía y empresa de transporte	
25-08-2026	Recorrido por frente de obra en municipio de Carolina Del Príncipe para reconocimiento del entorno	Interventoría y contratista.	

Registro fotográfico de la Gestión

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1. Gestión de PIPP con propietarios.</td><td>Foto 2. Gestión de PIPP con propietarios</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1. Verificación de PAC.</td><td>Foto 2. Recorrido de obra.</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Foto 1. Verificación de carteleras municipales.</td><td>Foto 2. Verificación de carteleras municipales.</td></tr>
</table>

	
Foto 1. Recorrido de obra.	Foto 2. Verificación de sitio para reunión de inicio y equipos para la presentación.
	
Foto 1. Reunión de inicio Ituango.	Foto 2. Reunión de inicio Ituango.
	
Foto 1. Recorrido de obra con Contratista.	Foto 2. Verificación de PAC.

	
Foto 1. Recorrido de obra.	Foto 2. Recorrido de obra con Contratista.
	
Foto 1. Verificación de PAC.	Foto 2. Verificación de Valla informativa sin instalar.
	
Foto 1. Verificación de pasacalles informativos sin instalar.	Foto 2. Recorrido de obra con supervisión técnica en Municipio de Carolina Del P.



Foto 1. Recorrido de obra con supervisión técnica en Municipio de Carolina Del P.



Foto 2. Recorrido de obra con supervisión técnica en Municipio de Carolina Del P.

7.2. Comités de seguimiento: Relacionar las reuniones y/ comités de seguimiento donde participan todos los componentes técnicos, ambientales, sociales y SST, donde se evidencie los temas pendientes por parte de la gestión social.

Tabla 26 comités de seguimiento

Fecha	Temas Sociales Tratados	Estado
04-08-2026	Cumplimiento de todos los preliminares sociales y ajustes a los entregados, entrega del PMS ajustado versión 3, instalación de valla y pasacalles, conformación de CCP.	

Registro fotográfico de la Gestión



Foto 1. Comité de obra N° 3

7.3. Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría: Se relacionan los comunicados emitidos por el área social de la interventoría en el mes al contratista, para el debido seguimiento de la gestión social.

Tabla 27 actividades de seguimiento y control área social interventoría

Radicado	Fecha (AA/MM/DD	Asunto	Dirigido a:	Estado
	21-07-2026	Corrección, comunicado y piezas comunicacionales	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026	En revisión
	28-07-2026	Comunicado No. CON-LGI-021 Preliminares sociales	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026	Cerrado parcialmente
	28-07-2026	Permisos de intervención en predios privados	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrados
	29-07-2026	Piezas aprobadas	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrado
	30-07-2026	Ajustes de PMS	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	En revisión
	06-08-2026	Piezas aprobadas	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrado
	06-08-2026	Anexos informe mensual.	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrado
	13-08-2026	Formato de empleabilidad	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	Abierto
	13-08-2026	Piezas aprobadas	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	Cerrado parcialmente
	14-08-2026	Aprobación de piezas de información y buzón de sugerencias	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrado
	14-08-2026	Requerimientos sociales PAP2	Consorcio Vial Regional Antioquia 2026 Sebastiann.castano95@gmail.com	cerrado

8. CONTROL DE INVERSION PRESUPUESTO SOCIAL

Para el periodo reportado se realizaron las siguientes inversiones en el área social.

Tabla 28 control presupuesto social

Programa	Actividad	Cantidad	Valor ejecutado	Saldo a la fecha
Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria PAP 2	Reunión de inicio. Refrigerios	50	$ 320.000	$1.826.074
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 2	Volantes	600	$360.000	$1.017.000
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 2	Pasacalles	2	$555.333	$$833.307
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 2	Buzones	2	$250.000	$-40.196
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 2	Vinilos de tijeras	8	$1.408.960	$232.160
TOTAL PAP 2			**$2.906.293**	**$10.992.905**
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 3	Pasacalles	2	$555.333	$$833.307
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 3	Lonas de volqueta	4	$242.760	$1.945.400
TOTAL PAP 3			**$798.093**	**$15.987.835**
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 4	Pasacalles	2	$555.333	
Programa de Comunicación y Divulgación PAP 4	Lona Pac-4 Imanes para vehículos	1 lona de PAC y 4 Imanes de vehículos	$571.200	$1.616.960
TOTAL PAP 4			**$1.123.533**	**$15.604.300**
TOTAL INVERSIÓN AGOSTO			**$4.830.919**	**$42.585.040**

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se presentan las conclusiones y recomendaciones de la interventoría sobre la gestión social del mes de agosto, garantizando que el contratista cumpla con los lineamientos sociales establecidos por la entidad.

- Se trabajó en el ajuste del PMS presentado por el contratista, y se realizaron los ajustes finales de éste para su aprobación.
- Desde el área social de interventoría se recalcó durante el periodo de este informe sobre la gestión de todas las actividades sociales de obra para no presentar retrasos en las mismas, de las cuales se subsanaron algunas y otras no, lo que genera que se postergaran para el siguiente periodo.
- Para el periodo de este informe, las actividades sociales tuvieron mucha más relevancia en el proyecto, lo que generó mayor actividad del profesional social y mucha mayor interacción con los diferentes actores sociales de la zona de influencia directa.
- Con el desarrollo de las diferentes actividades y los preliminares sociales, la gestión del profesional social en el territorio, sigue generando avances en el reconocimiento y en el relacionamiento con diferentes actores del municipio y sus alrededores.
- El retraso de las actividades de obra no debe generar retraso en la gestión social. Se sigue presentando demoras en las actividades propias del área social lo cual genera incumplimientos al PMS, lo que afecta directamente el cumplimiento de los indicadores de dicho plan.
- La inversión del presupuesto asignado para todo lo que tiene que ver con el área social fue acorde para el periodo de tiempo de reporte de este informe.
- Los requerimientos realizados al área social del contratista se deben hacer reiteradas veces para que sean subsanados, incluso se tienen algunos de estos requerimientos sin cerrar, desde el periodo de reporte pasado.

Observación de Archivo

En este folio va un (1) CD

Ver en el expediente Físico

Contrato:

IHIGUITAS