Gobernación de Cundinamarca	INCLUSIÓN Y BIENESTAR GENERACIONAL	Código: M-IBG-FR-055
		Versión: 3
	CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL Y DE HABITABILIDAD	Fecha de Aprobación: 27/11/2025

Departamento	Municipio	Modalidad de proyecto :	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CUNDINAMARCA.	SIBATÉ		
HOGAR N°	FECHA DE LA VISITA	Nombre del proyecto	
	DD / MM / AÑO		
14	27 / 08 / 2026		

1. COMPOSICIÓN HOGAR PARTICIPANTE

1.1. TOTAL DE MIEMBROS DE HOGAR PARTICIPANTE QUE HABITAN LA VIVIENDA ACTUALMENTE (coloque el número frente a los rangos de edad, cuántas personas del hogar estan en cada rango)

0 a 5 años (Primera infancia)		13 a 17 años (Adolescencia)		30 a 59 años (Adulto)	
6 a 12 años (Infancia)		18 a 29 años (Juventud)		Mayor de 60 años (Adulto Mayor)	X (1)

Total de miembros del Hogar participante Σ 1

1.2. ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR PRESENTA DISCAPACIDAD — SI: | NO: X | Cuántos:

Si la respuesta es SI, marque X que tipo de discapacidad:

Presenta discapacidad cognitiva o intelectual		Presenta discapacidad auditiva	
Presenta alteración física que afecte su movilidad o actividad cotidiana		Múltiple	
Presenta discapacidad sordoceguera		Presenta discapacidad visual	
Presenta discapacidad psicosocial (mental)		Otra	

1.3.ORIENTACIÓN SEXUAL O IDENTIDAD DE GÉNERO DE LOS JEFES DEL HOGAR. (Marque X donde corresponda)

	x	Cuàntos?
Lesbiana		
Gay		
Transgénero		
Bisexual		
Intersexual		
Heterosexual	X	

1.4. CONDICIÓN DEL HOGAR - GRUPOS ÉTNICOS. (Marque X donde corresponda)

	x	Cuántos?
Indígena		
ROM		
Negro		
Afrodescendiente		
Raizal		
Palenquero		
Otro / No determinado		

1.4.EL TOTAL DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR O ALGUNO QUE LO CONFORMA PRESENTA LA SIGUIENTE CONDICIÓN: (Marque x donde corresponda)

a) Víctima del conflicto armado VCA o desplazado — SI: | NO: X | Cuántos?:

b) Excombatiente en proceso de reincorporación — SI: | NO: X | Cuántos?:

1.5. EL HOGAR CUENTA CON JEFATURA (Marque x donde corresponda)

a) Jefatura masculina: X | b) Jefatura femenina:

1.6. EL TIPO DE HOGAR ES (Marque x donde corresponda)

a) Hogar nuclear		c) Hogar nuclear monoparental	
b) Hogar unipersonal	X	d) Hogar compuesto	

2.CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL HOGAR

2.1. TOTAL DE INGRESOS DEL HOGAR PARTICIPANTE. (Marque x donde corresponda)

a) Hasta dos (2) SMMLV: X | b) Más de 2 SMMLV y menos de 4 SMMLV:

2.2.ACREDITACIÓN DE LA TENENCIA DEL INMUEBLE. (Marque x donde corresponda)

a) Certificado de tradición y libertad		b) Constancia del base de datos del VUR		c) Certificado de sana posesión	X	d) Fallo o sentencia Judicial		e) Certificado de resguardo indígena o consejo comunitario		f) Otro	

2. 3. CARACTERÍSTICAS DE LA JEFATURA DEL HOGAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL JEFE DE HOGAR (como esta en el documento de identidad)	NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (solo C.C.)	SISBEN 4 GRUPO DEL JEFE DE	SISBEN 4 SUBGRUPO DEL JEFE DE HOGAR	ADULTO MAYOR	EDAD CUMPLIDA
José ALIRIO GARZÓN GARZÓN	3.179.939			SI X NO	61

2.4. INFORMACIÓN DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL HOGAR PARTICIPANTE

No	Doc.	Número	Nombres	1° Apellido	2° Apellido	Genero M	Genero F	Genero OTRO	Parentesco con el jefe	EDAD
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

10										
11										
12										

3.DIAGNÓSTICO DEL PREDIO Y LA VIVIENDA

3.1. UBICACIÓN DEL INMUEBLE (Marque con una X donde corresponda)

3.1.1. Predio localizado en área rural SI [X] NO [ ]

3.1.2. Área total de la vivienda M² 89.8

3.1.3. Pendiente de la Vivienda °

3.1.4. Georreferenciación: (La coordenada deberán ser Planas Cartesianas de Origen Central, La altitud con una unidad de medida en (m.s.n.m) y la temperatura en Grados Celsius.)

a) Norte (N)	4° 24' 15.72"
b) Este (E)	74° 14' 29.19"
c) Altitud (m.s.n.m)	3186
d) Temperatura °C	31

3.1.5. Medios y condiciones de acceso al inmueble para el transporte de materiales (desde la cabecera municipal más cercana)

*Escriba el nombre de la cabecera municipal más cercana: SIBATÉ

La distancia y el tiempo deberá tenerse en cuenta como punto de referencia desde el palacio municipal

Medios de transporte	Distancia en kilómetros (Km)	Tiempo (minutos	Tipo de acceso al predio	SI	NO
Volqueta, camión o similares	13	25	Vía Destapada	X	
Arreria (mula, caballo o similares)			Vía Pavimentada	X	
			Acceso Fluvial		
Total	0	0	Camino de herradura		

Observaciones:

3.2. DISPONIBLIDAD O ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS (Marque con una X donde corresponda)

3.2.1. DISPONIBILIDAD O ACCESO A AGUA

a) Acueducto convencional [X] b) A/ducto. no convencional [ ] c) Aljibe [ ] d) Cuerpo superficial de agua [ ]
e) Vehículo cisterna [ ] f) Otro [ ] g) Ninguna [ ]

3.2.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a) Red de alcantarillado convencional [ ] b) Sistema séptico [X] c) Pozo de absorción [ ] d) Ninguno [ ]

3.2.3. DISPONIBILIDAD O ACCESO A ENERGÍA

a) Acometida eléctrica [X] b) Fuente propia de energía [ ] Cuál? [ ] c) Ninguno [ ]

3.3.DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LA VIVIENDA PARA MEJORAMIENTO RURAL (Marque con una X donde corresponda)

3.3.1. MATERIALES DE LA VIVIENDA

			SI	NO	Descripción de deficiencia o deterioros si presenta (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, tierra, otro)
a) Material predominante en pisos	CONCRETO	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
b) Material predominante en muros	BLOQUE	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Material estructura de cubierta	MADERA	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	

3.3.2.ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA (marque X únicamente que predomine)

			SI	NO	Descripción de deficiencia o deterioros si presenta (Asentamientos diferenciales, socavación, fisuras, otro)
a) Mampostería confinada		Presenta deficiencias o deterioro evidente			
b) Mampostería no confinada	X	Presenta deficiencias o deterioro evidente		X	
c) Sistema aporticado en concreto reforzado		Presenta deficiencias o deterioro evidente			
d) Madera, Guadua o similares		Presenta deficiencias o deterioro evidente			
e) Otro		Presenta deficiencias o deterioro evidente			

3.3.3.TIEMPO APROXIMADO EN AÑOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA EXISTENTE . Marque con una X el tiempo al que corresponde.

1 a 3 años [ ] 3 a 6 años [ ] 6 a 9 años [ ] 9 a 15 años [ ] 15 años o más [X]

3.3.4. DE ACUERDO A SU CONOCIMIENTO TÉCNICO, ESTABLEZCA CUAL CONSIDERA QUE ES EL ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA ESTRUCTURALMENTE. Marque con una X donde corresponde.

Bueno [X] Malo [ ]

3.3.5. ESPACIOS QUE INTEGRAN LA VIVIENDA. Marque con X donde corresponda y coloque en número donde se pregunta.

	SI	NO	#		SI	NO	#		SI	NO
a)Espacio(s) de baño(s) independient	X		1	f) Cocina independiente	X		1	j) Espacio de comedor	X	
b) Sanitario(s) en servicio	X		1	g) Espacio para Sala	X		1	k) Depósito de materiales		X
c) Lavamanos en servicio	X		1	h) Lavaplatos	X		1	l) Corredores internos o hall		X
d) Ducha(s) en servicio	X		1	i) Lavadero	X		1	m) Patio	X	
e) Espacio(s) de habitación(es) independiente(s)	X		3					n) Corredores externos		X

3.3.6. LA VIVIENDA SE ENCUENTRA LOCALIZADA. Marque con una X donde corresponda.

a) Zona de inundación [ ] c) Zona alto riesgo no mitigable [ ] e) Ronda Hídrica [ ] Ninguno [X]
b) Zona de deslizamiento [ ] d) Zona de riesgo de sísmica [ ] f) Franja de vía [ ]

3.3.7. MARQUE CON UNA X, LAS POSIBLES AREAS DE INTERVENCIÓN DE LA VIVIENDA .

a) Habitaciones [X] d) Sala [X] g) Baño [X] j) Patio [ ]

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

b) Cocina	X	e) Corredores internos o hall		h) Porche		k) Otro	
c) Comedor		f) Corredores Externos		i) Depósito de materiales		Especifique cuál ?	

3.3.8. Escriba el Total de Área a Intervenir en M²: 47.08


4. CONCLUSIONES TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO Y DEL CUMPLIMIENTO TOTAL DE REQUISITOS DEL HOGAR POSTULADO

4.1. Escribir las conclusiones técnicas del diagnóstico:

EL HOGAR POSTULADO CUMPLE CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEL ÁREA A INTERVENIR DANDO PRIORIDAD A PISOS DE COCINA Y BAÑO, HABITACIONES Y DEPÓSITO, EL PISO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO CON PLACA DE CONCRETO. SE RECOMIENDA HACER LOS APIQUE EN EL PISO CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL MISMO.

4.2. Levantamiento de las áreas de intervención en la vivienda (detallar la planta arquitectónica de la vivienda a mejorar). Premisas del dibujo: 1- Linderos del predio. 2- Acceso principal del predio. 3- Ubicación de la Vivienda existente en el predio . 4- Puntos cardinales (Norte). 5- Planta arquitectónica de la Vivienda existente .7-Cotas generales predio. 8-Cotas generales vivienda, junto con las áreas de intervención (medidas internas).

PUERTAS	
BAÑOS	B
COCINA	C
HABITACION	Hb
CORREDOR INTERNO D	CI
CORREDOR EXTERNO	CE
PORCHE	PC
SALA	S
ESPACIO MULTIPLE	EM
PATIO	PT
AREA DE INTERVENCION	



Observaciones del levantamiento arquitectónico

Declaro bajo la gravedad de juramento que se realizó la visita técnica a la vivienda y que la información consignada en este formato junto con las fotografías, corresponde a lo verificado en terreno, por ende la información en veraz y asumo responsabilidad por los datos aquí registrados.

4.3. CONSTANCIA DEL CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DIA	27	MES	08	2026

NOMBRES DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL DIAGNÓSTICO	N° DE CEDULA	N° TARJETA PROFESIONAL	FIRMA
Nestor Jorge Carbello Galeano	2.988.899	0820213791 DTL.	
NOMBRE DEL SECRETARIO DE PLANEACION :	**N° DE CEDULA:**	**N° TARJETA PROFESIONAL**	**FIRMA**

Yo JOSÉ ALIRIO GARZÓN GARZÓN, identificado con documento como aparece en este documento y actuando como Jefe de Hogar, declaro bajo gravedad de juramento que toda la información suministrada en este formato es veraz , que estoy de acuerdo con el diagnóstico realizado a la vivienda, que conozco el proyecto junto con las intervenciones que se van a realizar en mi vivienda y estoy de acuerdo.

Espacio para escribir los compromisos del Hogar Participante :

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	N° DE CEDULA:	FIRMA	HUELLA EN CASO DE NO SABER FIRMAR
JOSÉ ALIRIO GARZÓN GARZÓN	3179939		

Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner