























PR 0+287,28 Lat.(°): 5°36'51.310"N Long.(°): 73°18'59.433"W	25	11/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales y piel de cocodrilo				
PR 0+287,28 Lat.(°): 5°36'50.594"N Long.(°): 73°18'59.664"W	26	11/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales				
PR 0+334,5 Lat.(°): 5°36'49.859"N Long.(°): 73°18'59.853"W	27	12/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo y hundimiento				
PR 0+399,8 Lat.(°): 5°36'47.670"N Long.(°): 73°19'0.025"W	28	12/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo y perdida de agregado				
PR 0+433,4 Lat.(°): 5°36'46.114"N Long.(°): 73°19'0.068"W	29	12/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales				





PR 0+447,1 Lat.(°): 5°36'46.114"N Long.(°): 73°19'0.068"W	30	12/05/2026	IZQ	piel de cocodrilo y perdida de agregado				
PR 0+328,1 Lat.(°): 5°36'44.874"N Long.(°): 73°18'59,891"W	31	13/05/2026	DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales, ahuellamiento y hundimiento				
PR 0+573,5 Lat.(°): 5°36'42.279"N Long.(°): 73°18'59,388"W	32	13/0526	IZQ	piel de cocodrilo y hundimiento				
PR 0+581,8 Lat.(°): 5°36'42.279"N Long.(°): 73°18'59,388"W	33	13/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo y perdida de agregado				
PR 0+657,5 Lat.(°): 5°36'41.895"N Long.(°): 73°18'59,848"W	34	13/05/2026	IZQ	ahuellamiento, fisuras longitudinales y transversales y piel de cocodrilo				



PR 0+700 Lat.(°): 5°36'38.365"N Long.(°): 73°18'59,185"W	35	15/05/2026	IZQ	sobrenivelacion, baches, piel de cocodrilo, hundimiento y perdida de agregado				
PR 0+585,5 Lat.(°): 5°36'37.965"N Long.(°): 73°18'59,345"W	36	19/05/2026	DER	sobrenivelacion, baches, piel de cocodrilo, hundimiento y perdida de agregado				
PR 0+770,6 Lat.(°): 5°36'33.824"N Long.(°): 73°18'57,186"W	37	19/05/2026	DEE/IZQ	fisuras longitudinales y transversales, hundimiento y piel de cocodrilo				
PR 0+842,6 Lat.(°): 5°36'31.608"N Long.(°): 73°18'57,036"W	38	20/05/2026	IZQ	baches, fisuras longitudinales y perdida de agregado				
PR 0+950 Lat.(°): 5°36'30.398"N Long.(°): 73°18'55,762"W	39	20/05/2026	IZQ	sobrenivelacion y perdida de agregado				

PR 0+974,8 Lat.(°): 5°36'30.330"N Long.(°): 73°18'54,998"W	40	20/05/2026	IZQ	piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales				
PR 0+842,5 Lat.(°): 5°36'33.268"N Long.(°): 73°18'57,657"W	41	22/05/2026	DER	fisuras longitudinales y ahuellamiento				
PR 0+884,9 Lat.(°): 5°36'32.470"N Long.(°): 73°18'57,194"W	42	22/05/2026	DER	bache				
PR 0+895,2 Lat.(°): 5°36'31.399"N Long.(°): 73°18'56,934"W	43	22/05/2026	DER	peil de cocodrilo y fisursas longitudinales				
PR 0+915,8 Lat.(°): 5°36'30.683"N Long.(°): 73°18'56,187"W	44	22/05/2026	DER	peil de cocodrilo y fisursas longitudinales				

PR 0+950 Lat.(°): 5°36'30.486"N Long.(°): 73°18'55,157"W	45	22/05/2026	DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales				
PR 0+999,1 Lat.(°): 5°36'30.683"N Long.(°): 73°18'56,187"W	46	22/05/2026	DER	baches, piel de cocodrilo y fisuras longitudinales				
PR 1+037,5 Lat.(°): 5°36'26.168"N Long.(°): 73°18'54,252"W	47	22/05/2026	DER	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo, baches y hundimiento				
PR 1+137 Lat.(°): 5°36'25.121"N Long.(°): 73°18'55,693"W	48	25/05/2026	DER	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo, baches y hundimiento				
PR 1+238,3 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	49	25/05/2026	DER	fisuras longitudinales, piel de cocodrilo y ahuellamiento				

PR 1+281,3 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	50	25/05/2026	DER	fisuras longitudinales				
PR 1+037,6 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	51	26/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales				
PR 1+067,5 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	52	26/05/2026	IZQ	baches, perdida de agregado y piel de cocodrilo				
PR 1+105,3 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	53	26/05/2026		piel de cocodrilo, fisuras longitudianles y transversales				
PR 1+138 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	54	26/05/2026	IZQ	sobrenivelacion y perdida de agregado				

PR 1+180,5 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	55	27/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales				
PR 1+238 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	56	27/05/2026	IZQ	fisuras longitudinales				
PR 1+281,3 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	57	27/05/2026	IZQ	perdida de agregado, baches y piel de cocodrilo				
PR 1+350,5 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	58	28/05/2026	DER	fisuras longitudinales				
PR 1+400 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	59	28/05/2026	DER	piel de cocodrilo, hundimiento y perdida de agregado				

PR 1+422,5 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	60	29/05/2026	IZQ/DER	fisura transversal y piel de cocodrilo				
PR 1+438,7 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	61	29/05/2026	IZQ/DER	sobrenivelacion, baches, piel de cocodrilo, hundimiento y perdida de agregado				
PR 1+500 Lat.(°): 5°36'23.314"N Long.(°): 73°18'55,833"W	62	29/05/2026		sobrenivelacion, baches, piel de cocodrilo, hundimiento y perdida de agregado				

Nombre:		DIANA MILENA RODRIGUEZ DIAZ	PABLO ESTEBAN SIERRA MORENO	RAFAEL CAMILO SUAREZ
Cargo:		RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE APOYO A LA SUPERVICIÓN	APOYO A LA SUPERVISIÓN

4.7.3. Tramo: 55BY07 cruce ruta 55 – Sotaquirá

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

TIERRASUA ¡Conectamos regiones!	**REGISTRO FOTOGRÁFICO "RENIVELACIÓN Y CORRECIÓN DE IRREGULARIDADES - REPARCHEO - CAPA DE REFUERZO"**
CONVENIO No:	**INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025**

ABSCISA GEOREFERENCIACIÓN	FECHA	CARRIL	DAÑO	ANTES	DURANTE	DESPUES
Tramo 1 (Renivelacion 1) K8+134,04 A K8+115,14 5°45´56" N 73°14´54" W Alt.(m. s.n.m): 2705.1	15/05/2026	DER	Perdida de agregado			
Tramo (Renivelacion 2A y 2B) K8+129,04 A K8+124,64 y k8 + 124,64 a k8 + 122,54 5°45´56" N 73°14´54" Alt.(m. s.n.m): 2705.1	15/05/2026	CEN - IZQ	Pérdida de agregado			
Tramo 1 (Parche 1) K8+113,84 A K8+098,44 5°45´55" N 73°14´53" Alt.(m. s.n.m): 2700	15/05/2026	IZQ - CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Renivelacion 3) K8+109,04 A K8+073,54 5°45´54" N 73°14´55" Alt.(m. s.n.m): 2698,6	23/05/2026	Der	Perdida del agregado			
Tramo 1 (Parche 2) K8+010,64 A K8+004,44 5°45´52" N 73°14´56" Alt.(m. s.n.m): 2697,0	19/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 3) K7+996,64 A K7+994,54 5°45´52" N 73°14´56" Alt.(m. s.n.m): 2686,0	19/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 4A Y 4B) K7+989,54 A K7+987,54 y k7 + 987,54 a k7 + 973,54 5°45´52" N 73°14´57" Alt.(m. s.n.m): 2698,2	15/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Parche 5A, 5B Y 5C) K7+975,54 A K7+970,94, k7 + 974,54 a k7 + 970,84 y k7 + 970,94 a k7 + 966,44 5°45´51" N 73°14´57" Alt.(m. s.n.m): 2698,2	19/05/2026	DER - CEN -IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 6A Y 6B) k7 + 933,64 a k7 + 921,94 K7+955,54 A K7+947,04 5°45´51" N 73°14´57" Alt.(m. s.n.m): 2698,2	19/05/2026, 25/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales		 	 
Tramo 1 (Parche 7) K7+932,64 A K7+917,54 5°45´51" N 73°14´57" Alt.(m. s.n.m): 2705,0	21/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 8) K7+913,04 A K7+883,44 5°45´51" N 73°14´57" Alt.(m. s.n.m): 2686,0	19/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Parche 9A, 9B Y 9C) K7+883,44 A K7+857,94 y k7 + 857,94 a k7 + 842,64 5°45´51" N 73°14´59" Alt.(m. s.n.m): 2649,0	20/05/2026	IZQ - CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 10A Y 10B) K7+785,54 A K7+761,84 y k7 + 761,84 a k7 +729,14 5°45´54" N 73°15´2" Alt.(m. s.n.m): 2692,0	21/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 11) K7+732,40 A K7+726,50 5°45´55" N 73°15´2" Alt.(m. s.n.m): 2631,0	22/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 12) K7+714,24 A K7+707,74 5°45´55" N 73°15´2" Alt.(m. s.n.m): 2639,0	22/05/2026	CEN	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Parche 13) K7+710,40 A K7+701,50 5°45´56" N 73°15´3" Alt.(m. s.n.m): 2767,0	22/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 14) K7+662,74 A K7+642,94 5°45´54" N 73°15´5" Alt.(m. s.n.m): 2685,0	22/05/2026	DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 15A, 15B Y 15C) K7+643,54 A K7+632,94, k7 + 632,94 a k7 + 624,44 y k7 +324,44 k7 + 619,04 5°45´55" N 73°15´5" Alt.(m. s.n.m): 2676,0	22/05/2026	IZQ - CEN	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 16) K7+613,74 A K7+605,94 5°45´55" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2632,0	26/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Parche 17) K7+592,24 A K7+577,34 5°45´54" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2641,0	26/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 18) K7+546,44 A K7+510,64 5°45´52" N 73°15´7" Alt.(m. s.n.m): 2680,0	26/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 19) K7+541,74 A K7+512,14 5°45´52" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2701,0	27/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 20A Y 20B) K7+431,44 A K7+422,04, 5°45´54" N 73°15´3" Alt.(m. s.n.m): 2701,1	28/05/2026	CEN - DER	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			

Tramo 1 (Parche 21) K7+420,40 A K7+414,91 5°45´54" N 73°15´3" Alt.(m. s.n.m): 2701,2	26/05/2026	CEN - IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 22A, 22B Y 22C) K7+393,44 A K7+359,44 5°45´54" N 73°15´3" Alt.(m. s.n.m): 2656,0	27/05/2026	CEN - DER - IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Parche 23) K7+309,44 A K7+302,74 5°45´44" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2696,6	28/05/2026	IZQ	Piel de cocodrilo, fisuras longitudinales y transversales			
Tramo 1 (Sobrecarpeta) k8+137,40 k8 + 114,40, k8 + 114,40 a k8 + 058,60, k8 + 058,60 a k7 + 970,10 y k7 + 970,10 a k7 + 951,60 5°45´55" N 73°15´53" Alt.(m. s.n.m): 2692,0	23/05/2026	DER - CEN -IZQ	Capa de rodadura plista para aplicar sobrecarpeta			
Tramo 1 (Sobrecarpeta) k7 + 951,60 a k7 + k7 + 939,70, k7 + 939,70 a k7 + 850,60 K8+137,04 A K8 + 114,04 5°45´44" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2696,8	25/05/2026 28/05/2026	DER - CEN -IZQ	Capa de rodadura lista para aplicar sobrecarpeta			







Tramo 1 (Sobrecarpeta) K7 + 850,60 a k7 + 731,70 5°45´44" N 73°15´6" Alt.(m. s.n.m): 2696,9	29/05/2026	DER - CEN -IZQ	Capa de rodadura lista para aplicar sobrecarpeta			
Elaboro:				**Aprobó:**		
Nombre:	Fabian David Suárez Mozo			**Nombre:**	Rafael Camilo Suarez	
Cargo:	Apoyo a la Supervisión TIERRASUA S.A.S.			**Cargo:**	Apoyo a la Supervisión TIERRASUA S.A.S.	

4.7.4. Tramo: 55BY08 Pantano de Vargas – Firavitoba y 61BYA paso por Firavitoba

TIERRASUA S.A.S
Cel: 316 8174458
gerencia@tierrasua.com
Calle 19 N.9-35 Piso 10 Tunja/Boyacá

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No: 3827 de 2025


ABSCISA GEOREFERENCIACIÓN	FECHA	CARRIL	DAÑO	ESQUEMA	ANTES	DURANTE	DESPUES
INICIO: K13+040 - FIN: K13+044	5/26/2026	DER	Piel de cocodrilo, hundimiento y ahuellamiento				
INICIO: K13+143 - FIN:K13+153,3	5/27/2026	DER	Pc y hundimiento				
INICIO:K13+158 - FIN: K13+163,3	5/27/2026	IZQ	Piel de cocodrilo y hundimiento				

Elaboro:		Revisó	Aprobo:
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ



REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No: 3827 de 2025

ABSCISA GEOREFERENCIACIÓN	FECHA	CARRIL	ACTIVIDAD	VOLUMENES	ANTES	DURANTE	DESPUES
INICIO RN1 -FIN: RN4	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN4 -FIN: RN8	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN9 -FIN: RN12	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			


INICIO RN13 -FIN: RN16	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN17 -FIN: RN20	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN21 -FIN: RN23	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN24 -FIN: RN26	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			

INICIO RN27 -FIN: RN28	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN29	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN30-FIN:RN30	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			
INICIO RN31-FIN:RN31	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.407			

INICIO RN32-FIN:RN32	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN33-FIN:RN33	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN34-FIN:RN34	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN35-FIN:RN35	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			

INICIO RN36-FIN:RN36	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN37-FIN:RN37	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN38-FIN:RN38	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN39-FIN:RN40	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			

INICIO RN41-FIN:RN41	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN42-FIN:RN42	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN43 -FIN: RN45	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN46 -FIN: RN47	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			

INICIO RN48 -FIN: RN49	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN50 -FIN: RN51	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO R53 -FIN: RN53	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
INICIO RN54 -FIN: RN54	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			

INICIO RN55 -FIN: RN55	5/13/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0.406			
Elaboro:				Revisó		Aprobo:	
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño			Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez		Javier Andrés Fagua Torres	
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.			Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.		Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	

TIERRASUA
¡Conectamos región!

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO No: 3827 de 2025

ABSCISA GEOREFERENCIACIÓN	FECHA	CARRIL	VOLUMENES	VOLUMENES	ANTES	DURANTE	DESPUES
INICIO RN56 -FIN: RN56	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN56 -FIN: RN57	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN56 -FIN: RN58	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			

INICIO RN56 -FIN: RN59	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			





INICIO RN56 -FIN: RN60	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN56 -FIN: RN61	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN56 -FIN: RN62	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN65 -FIN: RN65	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			

INICIO RN66 -FIN: RN66	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			

INICIO RN67 -FIN: RN67	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN68 -FIN: RN68	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN69 -FIN: RN69	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN70 -FIN: RN70	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			

INICIO RN71 -FIN: RN71	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN72 -FIN: RN72	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN73 -FIN: RN73	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN74 -FIN: RN74	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			

INICIO RN75 -FIN: RN75	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			
INICIO RN76 -FIN: RN76	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN77 -FIN: RN77	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN78 -FIN: RN78	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			

INICIO RN79 -FIN: RN79	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN80 -FIN: RN80	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			
INICIO RN81 -FIN: RN81	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,24			
INICIO RN82 -FIN: RN82	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			

INICIO RN83 -FIN: RN83	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN84 -FIN: RN84	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN85 -FIN: RN85	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,22			
INICIO RN86 -FIN: RN86	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			

INICIO RN87 -FIN: RN87	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN88 -FIN: RN88	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN89 -FIN: RN89	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			
INICIO RN90 -FIN: RN90	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			



INICIO RN91 -FIN: RN91	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN92 -FIN: RN92	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN93 -FIN: RN93	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN94 -FIN: RN94	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			

INICIO RN95 -FIN: RN95	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,21			
INICIO RN96 -FIN: RN96	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			
INICIO RN97 -FIN: RN97	5/14/2026	DER/IZQ	RENIVELACION	0,20			




Elaboro:		Revisó	Aprobo:
Nombre:	Edwin Alejandro Laverde Patiño	Vo.Bo. Rafael Camilo Suárez Suárez	Javier Andrés Fagua Torres
Cargo:	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión TIERRASUA S.A.S.	Apoyo a la supervisión GOBERNACIÓN DE BOYACÁ



REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONTRATO No: 3827 de 2025

ABSCISA GEOREFERENCIACIÓN	FECHA	CARRIL	ACTIVIDAD	VOLUMENES	ANTES	DURANTE	DESPUES
INICIO RN96 - FIN RN97	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21			
RN98	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21			
RN99	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			

RN100	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			
RN101	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			
RN102	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21			
RN103	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21			

RN104	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			
RN105	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			
RN106	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20			
RN107	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21			

RN108	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21	  
RN109	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20	  
RN110	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20	  
RN111	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20	  

RN112	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21	  
RN113	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,21	  
RN114	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20	  
RN115	5/15/2026	DER/IZQ	RENIVELACION}	0,20	  