Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Amazonía

CASO: INFORME TÉCNICO DE BAJA DE FUENTES DE PODER - CHIRIBIQUETE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - DTAM

Bogotá D.C. 2026

Baja Equipos

Existe un conjunto de fuentes de poder susceptibles de baja por obsolescencia tecnológica y falta de requerimiento operativo.

Item N° 1

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58248 / Código Interno 1360
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC 3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios
- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863
- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



Item N° 2

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58253 / Código Interno 1365
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC

3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios

- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863
- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



Item N° 3

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58250 / Código Interno 1362
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC 3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios
- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863
- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



Item N° 4

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58249 / Código Interno 1361
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC 3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios
- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863
- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



Item N° 5

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58251 / Código Interno 1363
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC 3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios
- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863
- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



Item N° 6

- Elemento / Tipo de Equipo: Fuente de Poder HF
- Marca / Modelo / Placa de Inventario: Modelo FP 325A / Placa N° 58252 / Código Interno 1364
- Descripción: CONTROLABLE FUENTE DE PODER HF TIPO DIPOLO MODELO (FP 325A) AC 3,54-30 MULTIBANDA CON CUBRIMIENTO CONTINUO DESDE 3,5 HASTA 30 MHZ, INCLUYE 20 M DE CABLE COAXIAL. Fuente cargadora automática de batería + accesorios
- Fecha de adquisición: 22-01-2019
- Costo histórico: $877.863

- Diagnóstico Técnico: Elemento tecnológico con varios años de operación, susceptible de baja por obsolescencia tecnológica y no requerimiento operativo.
- Evaluación Costo-Beneficio: No se recomienda reparación o actualización, considerando la antigüedad del equipo y el beneficio limitado frente a alternativas actuales.
- Evidencia Fotográfica:



MATEO ANTONIO PULIDO ARREDONDO
Dirección Territorial Amazonía