




Planta cubierta




S14 DETALLE BAJANTE PUESTA TIERRA 1:100



S-02 DETALLE PUESTA TIERRA 1:100



S19 DETALLE BAJANTES 1:100




Generic Perspective (6)


1:69,46




DETALLE N°14
SOPORTE ANILLO
OBO CLIC POLIAMIDA REF: 177




DETALLE N°15
BASE PARA SOPORTE
ANILLO OBO CLIP REF: 194



DETALLE N°16
CONECTOR VARIABLE BIMETALICO
REF 249 ZV




DETALLE N°20
CONECTOR LINEAL ACERO
GALVANIZADO REF 237 N



DETALLE N°11
PLATINA AUXILIAR PARA ANCLAR
PUNTA OBO EN CUBIERTAS PLANAS
SIN PERFORAR CUBIERTA



DETALLE N°22
JUNTA DE DILATACIÓN
REF 172 AR



Zócalo para soporte de conductor
OBO BETTERMANN
Ref. 194
Art N° 5207 26 6
ubicar 1 cada metro



Soporte para conductor
OBO BETTERMANN
Ref. 177 20 MS
Art N° 5209 44 4
ubicar 1 cada metro



Alambrión
8mm



Conector
Bimetalico
con
separador
OBO
BETTERMANN
ZV
Art
6



redondo ALU



Punto de
penetración
tierra
OBO
BETTERMANN
BP
2



Conector electro
puesta a tierra
OBO BETTERMANN
Ref. 2760 20 VA
Art 5001 61 7



Cable Cu 2/0 AWG
desnudo



Cable Cu 2/0 AWG
desnudo



Anillo inferior
Cable Cu 2/0 AWG
desnudo



Pico de tierra (Electrodo)
Ref. 219 20 BP VA
OBO BETTERMANN
Art. No 5000 86 6



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7



Cable de inspección
30x30
Ref. 3030 Dx



Cable de derivación
OBO BETTERMANN
Ref. 1100
Art N° 2007 87 7

